۱- هزینه لازم برای اجرای طرح ساخت منبع تغذیه بدون وقفه ۱۲ ولت (UPS)

درصد پیشرفت مالی (انتهای فاز)	هزینه اجرا (تومان)	درصد پیشرفت فنی (انتهای فاز)	زمان (روز)	شرح فاز	عنوان فاز	ردیف
•	XX	Γ•	۱۵	۱- پیدا کردن نمونههای آماده در اینترنت ۲- ویرایش و تغییر طرح آماده بر اساس نیاز	طراحی برد	١
•	XX	۵۰	۱۵	۱-شبیه سازی در EasyEda یا Proteus ۲- ساخت نمونه اولیه روی برد سوراخ دار	شبیه سازی اولیه	٢
1•	XX	٧٠	٧	سفارش ساخت ۱۰ عدد یا ساخت دستی	ساخت برد PCB	٣
۹•	XX	1••	۳•	۱- ییدا کردن ایرادات طرح ۲- تکرار مراحل ۱ تا ۳ برای مدار جدید	تست مدار و بروز رسانی طرح بر اساس نیاز ها	۴
1	XX	1••		جمع کل		

۲- هزینه لازم برای اجرای طرح ساخت اینورتر Inverter، تکفاز و ۳ فاز (۲۰۰۰W)

درصد پیشرفت مالی (انتهای فاز)	هزینه اجرا (تومان)	درصد پیشرفت فنی (انتهای فاز)	زمان (روز)	شرح فاز	عنوان فاز	ردیف
•	XX	Γ•	۱۵	۱- پیدا کردن نمونههای آماده در اینترنت ۲- ویرایش و تغییر طرح آماده بر اساس نیاز	طراحی برد	1
•	XX	۵۰	۱۵	۱-شبیه سازی در EasyEda یا Proteus ۲- ساخت نمونه اولیه روی برد سوراخ دار	شبیه سازی اولیه	٢
1•	XX	٧٠	V	سفارش ساخت ۱۰ عدد یا ساخت دستی	ساخت برد PCB	٣
9•	XX	1••	۳۰	۱- ییدا کردن ایرادات طرح ۲- تکرار مراحل ۱ تا ۳ برای مدار جدید	تست مدار و بروز رسانی طرح بر اساس نیاز ها	۴

		1		
,	3/3/		I/ -	
1••	$ \lambda \lambda$	1••	جمع دل	

نام ونام خانوادگي نماينده تيم: سهيل سبزواری امضا: