Textul si imaginile din acest document sunt licentiate

Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND



Codul sursa din acest document este licentiat

Public-Domain

Esti liber sa distribui acest document prin orice mijloace consideri (email, publicare pe website / blog, printare, sau orice alt mijloc), atat timp cat nu aduci nici un fel de modificari acestuia. Codul sursa din acest document poate fi utilizat in orice fel de scop, de natura comerciala sau nu, fara nici un fel de limitari.

RaspberryPI si ADXL345

ADXL345 este un accelerometru de dimensiuni mici, are un consum redus de energie iar masuratorile efectuate pe cele 3 axe au o rezolutie mare (13 biti). Poate masura pana la \pm 16g, iar datele sunt reprezentate in format digital, la alegere, prin interfata SPI sau I2C.

ADXL345 este foarte potrivit pentru masuratori ale acceleratiei statice a gravitatiei in aplicatii care sesizeaza bascularea, dar si acceleratia dinamica rezultata din miscare sau socuri. Accelerometrul are o rezolutie mare (4 mg/LSB) si permite masurarea schimbarilor de inclinatie mai mici de 1,0°.

Mai multe functii de sesizare speciale sunt furnizate. Sesizarea activitatii si inactivitatii depisteaza prezenta sau lipsa miscarii si daca acceleratia pe oricare axa excede un nivel setat de catre utilizator. Sesizarea batailor usoare depisteaza bataile simple sau duble. Sesizarea caderii libere depisteaza daca senzorul se afla se afla in cadere. Aceste functii pot fi mapate pe unul din doi pini de iesire de intrerupere. Un buffer first in, first out (FIFO) cu 32 de nivele integra poate fi folosit pentru a stoca datele pentru a minimiza interventia procesorului cu care comunica senzorul.

Senzorul poate functiona si in moduri cu consum redus de energie.



In acest tutorial vei programa placa Raspberry PI sa afiseze pe un shield LCD 20x4 acceleratiile corespunzatoare celor 3 axe.

Vei avea nevoie de urmatoarele componente:

- O placa Raspberry PI.
- Un shield LCD 20x4 pentru Raspberry PI.
- Un senzor ADXL345.
- Fire pentru conexiuni.
- Breadboard.
- O sursa de alimentare pentru Raspberry PI (5V)


Cum conectez shield-ul LCD si senzorul ADXL345?

- 1. Conecteaza shield-ul la portul GPIO al placii Raspberry PI. Shield-ul poate fi infipt direct in portul GPIO sau il poti conecta prin intermediul panglicii de tip cobbler.
- 2. Asigura-te ca bareta mama 2x13 este lipita pe shield, altfel nu poti conecta senzorul ADXL345. La achizitionarea shield-ului poti opta pentru shield cu bareta lipita.
- 3. Conecteaza accelerometrul la placa Raspberry PI conform tabelului urmator:


Raspberry PI 3.3V	ADXL345 VCC
Raspberry PI 3.3V	ADXL345 CS
Raspberry PI GND	ADXL345 GND
Raspberry PI GND	ADXL345 SDO
Raspberry PI SDA	ADXL345 SDA
Raspberry PI SCL	ADXL345 SCL

4. Foloseste, ca referinta, schema portului GPIO si schema electronica de mai jos:

3.3V	1	2	5V
I2CO SDA	3	4	DNC
I2CO SCL	5	6	GROUND
GPIO4	7	8	UART TXD
DNC	9	10	UART RXD
GPIO 17	11	12	GPIO 18
GPIO 21	13	14	DNC
GPIO 22	15	16	GPIO 23
DNC	17	18	GPIO 24
SP10 MOSI	19	20	DNC
SP10 MISO	21	22	GPIO 25
SP10 SCLK	23	24	SP10 CE0 N
DNC	25	26	SP10 CE1 N



Dupa realizarea conexiunilor, vei obtine urmatoarea imagine.



Cum programez placuta Raspberry PI?

Mai jos sunt listate 2 programe, dintre care, primul se executa cu Python si se ocupa cu initializarea afisajului LCD si afisarea acceleratiilor pe fiecare rand iar cel de-al doilea program este scris in limbajul C si se ocupa cu initializarea interfetei I2C a senzorului si citirea acceleratiilor din el. In mod normal vei executa doar programul scris in C, deoarece acesta realizeaza apel automat catre programul Python.

Codul sursa este listat mai jos si il poti copia cu copy/paste, dar inainte de asta sunt necesare cateva configurari:

1. Deschide urmatorul fisier si asigurate ca ai cele 2 linii:

sudo nano /etc/modules

Liniile:

i2c-bcm2708

i2c-dev

```
GNU nano 2.2.6

File: /etc/modules

/etc/modules: kernel modules to load at boot time.

#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Parameters can be specified after the module name.

snd-bcm2835
i2c-bcm2708
i2c-dev
```

2. Executa o restartare cu:

sudo reboot

3. Dupa restartare, executa cele 2 comenzi:

```
sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools
```

4. Deschide fisierul cu urmatoarea comanda si asigura-te ca este prezent cate un # pe fiecare linie:

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

```
GNU nano 2.2.6 File: /etc/modprobe.d/ra
Comenteaza cele doua linii: blacklist spi-bcm2708 blacklist i2c-bcm2708
#Apasa CTRL# blacklist spi and i2c by default (many users don't need
#them)
#blacklist spi-bcm2708
#blacklist i2c-bcm2708
```

5. Verifica daca senzorul este detectat corect prin comanda:

sudo i2cdetect -y 1

Comanda returneaza toate adresele detectate. Daca senzorul este detectat corect, atunci el va

raporta adresa 0x53.

6. Descarca si instaleaza pachetul python RPi.GPIO 0.4.1a. Programul Python depinde de acest pachet.

```
sudo wget
https://pypi.python.org/packages/source/R/RPi.GPIO/RPi.GPIO-
0.4.1a.tar.gz
```

7. Dezarhiveaza-l prin comanda:

```
sudo tar -xvf Rpi.GPIO-0.4.1a.tar.gz
```

8. Schimba locatia in noul fisier:

```
cd Rpi.GPIO-0.4.1a
```

9. Executa instalarea:

```
sudo python setup.py install
```

Codul sursa?

1. Creeaza un fisier cu editorul nano si copiaza codul Python. Inchide editorul si salveaza-l cu CTRL X si Y.

```
sudo nano lcd.py
```

2. Creeaza un fisier cu acelasi editor si copiaza codul in limbajul C. Inchide editorul in aceeasi maniera:

```
sudo nano readingADXL345.c
```

3. Compileaza programul C cu comanda:

```
gcc -o read adxl readingADXL345.c
```


4. Dupa compilare vei obtine un executabil denumit read adxl.

```
pi@raspberrypi ~/adx1345 $ ls -1
total 16
-rwxr-xr-x 1 root root 2759 Aug 13 19:01 lcd.py
-rwxr-xr-x 1 pi pi 7303 Aug 13 19:03 read_adx1
-rw-r--r- 1 root root 2293 Aug 13 19:03 readingADXL345.c
pi@raspberrypi ~/adx1345 $
```

5. Porneste programul care citeste si afiseaza senzorul prin comanda:

./read adxl

Vei obtine urmatoarele imagini:



```
pi@raspberrypi ~/adx1345 $ 1s -1
total 16
-rwxr-xr-x 1 root root 2759 Aug 13 19:01 lcd.py
-rw-r--r-- 1 root root 2293 Aug 13 19:03 readingADXL345.c
pi@raspberrypi ~/adx1345 $ ./read adxl
     -2 91
    -1 92
    -1 92
    -2 90
    -2 91
    -2 91
     -6
 -15
     -6
         91
 -0
```

Programul Python.

```
from datetime import datetime
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
import subprocess
import sys

LCD_RS = 25
LCD_E = 24
LCD_D4 = 23
LCD_D5 = 17
LCD_D6 = 18
LCD_D7 = 22
LED_ON = 15
```

```
LCD WIDTH = 20
LCD CHR = True
LCD CMD = False
LCD LINE 1 = 0 \times 80
LCD LINE 2 = 0 \times C0
LCD LINE 3 = 0 \times 94
LCD LINE 4 = 0 \times D4
E PULSE = 0.00005
E DELAY = 0.00005
def main():
 textLineTwo = "ACCEL X: " + str(int(float(sys.argv[1])))
 textLineThree = "ACCEL Y: " + str(int(float(sys.argv[2])))
 textLineFour = "ACCEL Z: " + str(int(float(sys.argv[3])))
 lcd init()
 lcd byte(LCD LINE 1, LCD CMD)
 lcd string("Rpi and ADXL345",2)
 lcd byte(LCD LINE 2, LCD CMD)
 lcd string(textLineTwo,1)
 lcd byte(LCD LINE 3, LCD CMD)
 lcd string(textLineThree,1)
 lcd byte(LCD LINE 4, LCD CMD)
 lcd string(textLineFour,1)
def lcd init():
  GPIO.setwarnings(False)
  GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  GPIO.setup(LCD E, GPIO.OUT)
  GPIO.setup(LCD_RS, GPIO.OUT)
  GPIO.setup(LCD D4, GPIO.OUT)
  GPIO.setup(LCD D5, GPIO.OUT)
  GPIO.setup(LCD D6, GPIO.OUT)
  GPIO.setup(LCD D7, GPIO.OUT)
  lcd byte(0x33,LCD CMD)
  lcd byte(0x32,LCD CMD)
  lcd byte(0x28,LCD CMD)
  lcd byte(0x0C,LCD CMD)
  lcd_byte(0x06,LCD_CMD)
  lcd byte(0x01,LCD CMD)
```

```
def lcd string(message,style):
  # style=1 Left justified
  # style=2 Centred
  # style=3 Right justified
 if style==1:
    message = message.ljust(LCD WIDTH," ")
  elif style==2:
    message = message.center(LCD WIDTH," ")
  elif style==3:
    message = message.rjust(LCD WIDTH," ")
  for i in range(LCD WIDTH):
    lcd byte(ord(message[i]),LCD CHR)
def lcd byte(bits, mode):
  # Send byte to data pins
  # bits = data
  # mode = True for character
           False for command
 GPIO.output(LCD RS, mode) # RS
  # High bits
 GPIO.output(LCD D4, False)
 GPIO.output(LCD D5, False)
 GPIO.output(LCD D6, False)
 GPIO.output(LCD D7, False)
 if bits\&0x10==0x10:
    GPIO.output(LCD D4, True)
 if bits\&0x20==0x20:
    GPIO.output(LCD D5, True)
 if bits&0x40==0x40:
    GPIO.output(LCD D6, True)
  if bits&0x80==0x80:
    GPIO.output(LCD_D7, True)
```

```
# Toggle 'Enable' pin
  time.sleep(E DELAY)
  GPIO.output(LCD E, True)
  time.sleep(E PULSE)
  GPIO.output(LCD E, False)
  time.sleep(E DELAY)
  # Low bits
 GPIO.output(LCD D4, False)
 GPIO.output(LCD D5, False)
 GPIO.output(LCD D6, False)
 GPIO.output(LCD D7, False)
 if bits\&0x01==0x01:
    GPIO.output(LCD D4, True)
 if bits\&0x02==0x02:
    GPIO.output(LCD D5, True)
 if bits\&0x04==0x04:
    GPIO.output(LCD D6, True)
 if bits\&0x08==0x08:
    GPIO.output(LCD D7, True)
  # Toggle 'Enable' pin
  time.sleep(E DELAY)
 GPIO.output(LCD E, True)
  time.sleep(E PULSE)
  GPIO.output(LCD E, False)
  time.sleep(E DELAY)
if __name__ == '__main__':
 main()
```

Programul C.

```
// gcc -o read_adxl readingADXL345.c

#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include #include #include <sys/stat.h>
#include <sys/stat.h>
#include #include #include #include #include <sys/stat.h>
#include <
```

```
void selectDevice(int fd, int addr, char * name)
   if (ioctl(fd, I2C SLAVE, addr) < 0)
      fprintf(stderr, "%s not present\n", name);
      //exit(1);
   }
}
void writeToDevice(int fd, int reg, int val)
   char buf[2];
  buf[0]=reg; buf[1]=val;
   if (write(fd, buf, 2) != 2)
      fprintf(stderr, "Can't write to ADXL345\n");
      //exit(1);
   }
}
int main(int argc, char **argv)
   unsigned int range;
   int count, b;
   short x, y, z;
   float xa, ya, za;
   int fd;
   unsigned char buf[16];
   char str[80] = {};
   char system str[256] = {};
   if ((fd = open("/dev/i2c-1", O RDWR)) < 0)
      // Open port for reading and writing
      fprintf(stderr, "Failed to open i2c bus\n");
      exit(1);
   /* initialise ADXL345 */
   selectDevice(fd, ADXL345 I2C ADDR, "ADXL345");
   writeToDevice(fd, 0x2d, 0);
   writeToDevice(fd, 0x2d, 16);
   writeToDevice(fd, 0x2d, 8);
   writeToDevice(fd, 0x31, 0);
   writeToDevice(fd, 0x31, 11);
  while (1) {
```

```
/* select ADXL345 */
      selectDevice(fd, ADXL345 I2C ADDR, "ADXL345");
      buf[0] = 0x32;
      if ((write(fd, buf, 1)) != 1)
         // Send the register to read from
         fprintf(stderr, "Error writing to i2c slave\n");
         //exit(1);
      if (read(fd, buf, 6) != 6)
         // X, Y, Z accelerations
         fprintf(stderr, "Unable to read from ADXL345\n");
         //exit(1);
      }
      else
         x = buf[1] << 8 | buf[0];
         y = buf[3] << 8 | buf[2];
         z = buf[5] << 8 | buf[4];
         xa = (90.0 / 256.0) * (float) x;
         ya = (90.0 / 256.0) * (float) y;
         za = (90.0 / 256.0) * (float) z;
         //printf("x=%d, y=%d, z=%d\n", x, y, z);
         printf("%4.0f %4.0f %4.0f\n", xa, ya, za);
         //for (b=0; b<6; b++) printf("%02x ",buf[b]);
printf("\n");
         sprintf(system str, "sudo python lcd.py %f %f %f", xa, ya,
za);
         system( system str );
//
        usleep(9000);
   return 0;
}
```