

INFORME DE INTERVENCIÓN

Cuerpo de Bomberos del Ecuador

N.º parte	CB-2026-032
Fecha de intervención	2026-05-02
Dirección	Machala
Tipo de evento	Incendio estructural
Origen probable	Cortocircuito en tablero eléctrico

El asegurado Galo Sebastián Ordóñez Peña reporta un incendio en la cocina de su vivienda en Machala el 2 de mayo de 2026, originado por un cortocircuito en el tablero eléctrico, con daños a mobiliario y estructura por USD 18 000 sobre una suma asegurada de USD 80 000. El siniestro ocurre apenas un día después del inicio de vigencia de la póliza de incendio (1 de mayo de 2026), [...]