PONNOU A6

Exemple 1:

```
void setup() {
    // mettez votre code d'installation ici, à exécuter une fois
:
pinMode(13,OUTPUT);
}

void loop() {
    // mettez votre code principal ici, à exécuter à plusieurs reprises
:
digitalWrite(13, HIGH); // Allumer la LED (au niveau haut)
delay(1000); // Attendre une seconde
digitalWrite(13, LOW); // Eteindre la LED (niveau bas)
delay(1000);
}
```

Exemple 2:

Affichage de toutes les secondes:


```
void setup() {
  // initialiser la communication série à 9600 bits par seconde
:
  Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop() {
 // read the input on analog pin 0:
 float sensorValue = analogRead(A0);
 // imprimez la valeur que vous lisez
 Serial.print("La valeur en volt est:");
 Serial.println(sensorValue);
 delay(1000); // délai entre les lectures pour plus de stabilité
}
Mesure des distances :
void setup() {
 // initialize serial communication at 9600 bits per second:
 Serial.begin(9600);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 // read the input on analog pin 0:
 float sensorValue = analogRead(A0);
 // print out the value you read:
 sensorValue=sensorValue*5/1023
 Serial.print("La valeur en volt est:");
 Serial.println(sensorValue);
 delay(1000); // delay in between reads for stability
}
```

<u>Tableau et courbe des mesures de tension par rapport aux distances</u>

Distance tele	Tensions
5	1,81
10	1
15	0,55
20	0,45
25	0,4
30	0,35
35	0,3
40	0,21

Titre du graphique



Les surfaces :

Blanche: 0.13 V

Noir: 4.16 V

Mélodie répetitive

```
#include "pitches.h"
// notes in the melody:
int melody[] = {
 NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0, NOTE_B3, NOTE_C4
};
// durée de la note: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.:
int noteDurations[] = {
 4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4
};
void loop() {
 for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
  int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
  tone(8, melody[thisNote], noteDuration);
  int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
  delay(pauseBetweenNotes);
     // arrêter la tonalité
  noTone(8);
 }
}
```

```
void setup() {
  // Pas de besoin de répéter la tonalité.
}
```

Exemple 5

Variation de vitesse avec potentiomètre

```
const int analogInPin = A0;
const int analogOutPin = 9;
float sensorValue = 0;
float outputValue = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  // lire l'analogique en valeur
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
 // map it to the range of the analog out:
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
 // change the analog out value:
 analogWrite(analogOutPin, outputValue);
```

```
float cycliqueValue=sensorValue/1023;
  // imprimer les résultats sur le moniteur série
Serial.print("sensor = ");
Serial.print(sensorValue);
Serial.print("\t output = ");
Serial.print(outputValue);
Serial.print("\t La valeur du rapport cyclique est : ");
Serial.println(cycliqueValue, 2);
  // attendre 2 millisecondes avant la prochaine boucle pour
l'analogique-numérique
  // convertisseur à régler après la dernière lecture
delay(1000);
}
```

Exercice 7