#### **MOLARI STEFANO 727197**

(a) Progettare il controllore attraverso il metodo della discretizzazione (tustin) tale che siano rispettate le seguenti specifiche

```
close all
clear all
clc
% inserisco il sistema
num=4*[1 2]
den=conv([2 1],[4 1]);
G=tf(num, den)
% G =
      4 s + 8
응
응
  8 s^2 + 6 s + 1
% inserisco lo ZOH utilizzando padé
Tc=0.001;
Gzoh=tf(1,[0.5*Tc 1])
% zoh =
응
     1
  0.0005 s + 1
% calcolo il sottosist4ema analogico
Ga=G*Gzoh
% Ga =
양
          4 s + 8
  0.004 \text{ s}^3 + 8.003 \text{ s}^2 + 6 \text{ s} + 1
% progetto il controllore su Ga
% devo rispettarele specifiche nel tempo:
% 1.L'errore a regime a fronte di un riferimento a scalino
% deve essere pari a 0
    % per fare ciò devo vedere se è presente un integratore in Ga, in caso
    % non ci sia lo agigungo io
% 2.1 sistema controllato abbia un comportamento pi`u simile possibile
% a quello di un sistema del primo ordine che arriva a regime
% in un tempo T = 0.5 s.
    % per fare ciò devo avere PM>75 gradi, così si comporta come un sistema
    % del primo ordine
    % T=0.5 = 5/cost tempo
    % cost tempo = 0.5/5=1/10
    % polo=-1/cost_tempo
    % quindi wc>10 rad/s
```


```
% utilizzo sisotool digitando in command window:
% sisotool(Ga)
% inserisco manualmente un integratore
% ho un Pm troppo basso
% adesso, partendo da sinistr averso destra,
% compenso i primi due poli con due zeri per migliorare il margine di fase
% compenso lo zero con un polo per aumentare la pendenza del modulo
% = 300 aggiungo un polo tra wc e w=100, per far in modo di avere -30dB a w=100
% aggiusto il guadagno
% ottengo PM=72 gradi, avrei dovuto tenerlo maggiore di 75 ma osservando la
% risposta nel tempo si comporta lo stesso come un sistema del primo
% ordine, senz sovraelongazioni
% Wt=10.1 rad/s
% il sistema ottenuto è causale.
% esporto il controllore
% è in formato zpk, lo converto in tf scrivendo in command window:
% C=tf(C)
% C =
   638.1 \text{ s}^2 + 481 \text{ s} + 80.98
   s^3 + 31.93 s^2 + 65.71 s
% lo salvo scrivendo in command window:
% save C file C
load C file C
% lo discretizzo utilizzando tustin
Cd=c2d(C,Tc,'tustin')
% Cd =
   0.3142 \text{ z}^3 - 0.3139 \text{ z}^2 - 0.3142 \text{ z} + 0.3139
       z^3 - 2.969 z^2 + 2.937 z - 0.9686
% Sample time: 0.001 seconds
% Discrete-time transfer function.
% apro simulink digiando da command window:
% simulink
```


% osservo che le specifiche nel tempo vengono rispettate.

% 3.il disturbo a w=100 deve essere attenuato di almeno 30dB


## Sisotool(Ga)

OTransfer du2v







# (b) Simulare il sistema controllato con il controllore progettato in (a) a fronte di un ingresso a scalino unitario e disturbo nullo.



#### Uscita



### Variabile di controllo



## (c) Indicare se il tempo di campionamento indicato è in linea con le specifiche e le caratteristiche del sistema, motivando la risposta.

Il tempo di campionamento dato è

Tc = 0.001 s

La più alta specifica frequenziale è w=100 rad/s

Calcolo il corrispettivo tempo di campionamento

Tc1 = (2pi)/(5\*w) = (2pi)/(5\*100) = 0,01256 s

Tc < Tc1, quindi il tempo di campionamento indicato è in linea con le caratteristiche del sistema.