
# 《机器人导论实验》报告

	日期: 2022.10.16	得分:
学号:	姓名:	专业:

## 一、实验准备

1. 点开"第一次实验资料", 安装"Keil.STM32F1xx DFP.2.3.0.pack"功能包。



安装完成后即可对小车代码进行编辑。

2. 准备好 STM32 环境下的串口下载软件 mcuisp, 以实现与开发板的通信和代码烧录。

## 二、实验原理

本次实验主要练习、测试如何通过调整代码来对应改变舵机的转动角度、转动周期等参数。

舵机是一个微型的伺服控制系统,需要一个外部控制器产生脉宽调制信号以控制舵机转动角度,脉冲宽度是舵机控制器所需编码信息,对于一个确定的舵机,其控制脉冲周期(PWM 周期)是确定的(通常是 20ms),此时脉冲宽度和舵机输出轴转角一一对应。

### 三、 实验任务

#### 1.下载源代码

根据"第一次实验资料"里的"教学视频",将源代码"CAR\_STM32F103C6"下载到开发板上。(下载时拨到"下载"方向,并看情况按一次旁边的"复位键";下载完后拨到"工作"方向,按一次旁边的"复位键"才能让程序跑起来)

工程文件的路径分别为".\CAR\_STM32F103C6\MDK-ARM\CAR\_STM32F103C6.uvprojx"和".\CAR\_STM32F103C6\MDK-

ARM\CAR\_STM32F103C6\CAR\_STM32F103C6.hex"。

□ 名称	修改日期	类型	大小
CAR_STM32F103C6	2022/10/10 11:23	文件夹	
DebugConfig	2022/9/25 23:44	文件夹	
RTE	2022/9/26 9:55	文件夹	
📙 Task	2022/9/25 23:44	文件夹	
🛍 CAR_STM32F103C6.uvguix	2021/10/18 12:00	Microsoft	73 KB
CAR_STM32F103C6.uvguix	2022/10/10 13:18	STEVEN	89 KB
CAR_STM32F103C6.uvoptx	2022/10/10 11:22	UVOPTX	20 KB
✓ <b>W</b> CAR_STM32F103C6.uvprojx	2022/10/10 13:18	礦ision5 P	22 KB
startup stm32f103x6.lst	2022/10/10 11:22	LST 文件	36 KB
CAR_STM32F103C6.axf 2	022/10/10 11:23	AXF 文件	648 KB
CAR_STM32F103C6.bu 2	022/10/10 11:23	Microsoft	4 KB
✓ CAR_STM32F103C6.hex 2	022/10/10 11:23	HEX 文件	23 KB


#### 2.改写源代码

#### 根据网址

https://blog.csdn.net/qq\_40499719/article/details/81267895 理解舵机代码,如下图所示,打开"Task"里的"chassis\_task.c"文件,改写 while (1) 里的舵机转动代码(比如改写成按 90° $\rightarrow$ 50° $\rightarrow$ 140° $\rightarrow$ ......的设定转动,转动角度随意,但注意由于机械结构的限制,实际可能只能够在 30° $\rightarrow$ 150°的范围里转动,需要提前试出转动范围,防止损坏电机),并拍照记录舵机的实际转动效果。


```
stm32f1xx_it.c freertos.c chassis_task.h chassis_task.c tit
Project: CAR_STM32F103C6
- STM32F103C6
                                 Application/MDK-ARM
  Application/User/Core
                                     /* USER CODE BEGIN ChassisTask */
    ⊕ main.c
                                    HAL_TIM_PVM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_4);
/* Infinite loop */
while(1)
{
    ⊕ 📄 gpio.c
    freertos.c
                               10
11
12
13
14
15
    tim.c
                                      set_servo(1500);
    stm32f1xx_it.c
                                      osDelay(1000):
    stm32f1xx_hal_msp.c
                              stm32f1xx_hal_timebase_
  Drivers/STM32F1xx_HAL_Driv
  ⊕ • Drivers/CMSIS
  Task
                                      _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_4, pwm_value);
    ⊕ de chassis_task.c
    CMSIS
```

更改完程序后需要按一下 F7 重新编译一下,才能将 hex 文件更新,如果是 笔记本有冲突点击左上角的编译按键。



3.强化对舵机的理解(选做)

打开 "Application/User/Core" 里的"tim.c" 文件




将"htim1.Init.Prescaler"与"htim1.Init.Period"的值分别改为"720-1"与"2000-

1",寻找此时的 90°、60°对应的"chassis\_task.c"程序里的"pwm\_value"大概是多少(此时 1500 已经 100%不对应 90°了)

再将 "htim1.Init.Prescaler"与 "htim1.Init.Period"的值分别改为 "7200-1"与 "200-1", 重新寻找 90°、60°对应的"pwm value"的数值。


### 四、实验过程与实验结果

1. 由于原始代码中对应的舵机角度就是 90°,看不出效果,所以对其稍微调整后,其效果变为旋转两个角度,间隔 2s,效果如下:



2. 此时要修改 chassis\_task.c 文件中 set\_servo(1500);的值,以使舵机转到不同的角度。但是为什么 1500 对应的是 90°呢?

根据这篇 csdn 博客可知,在 PWM 信号频率为 50Hz 时,脉冲宽度  $1500\mu s$ , 其占空比就对应  $90^\circ$ 。



因此按照该表,即可知 45°和 135°对应的脉宽分别为 1000  $\mu$ s和 2000  $\mu$ s。因此我们通过以下的代码段获得了如下视频的效果:

- 3. 根据 <a href="https://blog.csdn.net/qq\_40499719/article/details/81267895">https://blog.csdn.net/Iron\_vik/article/details/117083345</a> 这两篇博客总结可知:
- (1) 舵机接收的 PWM 信号频率是固定的,通常为 50Hz,即周期 20ms。根据 PWM 周期计算公式

$$T_{PWM} = (arr + 1) \times (psc + 1) \div CLK$$

代入计算得 $T_{PWM}=0.02s=20ms$ ,是一致的。也正是因为频率恒定这一要求,arr和psc都是以对应倍数增大和减小,以保证 $(arr+1)\times(psc+1)$ 值恒定。

(2) 在第二篇文章中提到"设*arr*(自动重装载值)为x时。转动角度所对应的值=(x+1)\*(1-占空比)",其实就是给出了要修改的值(设为

"pwm\_value")的计算公式(设脉宽为 "pulse\_width"):

$$pwm\_value = (arr + 1) \times \left(\frac{pulse\_width}{T_{PWM}}\right)$$

可见pwm\_value只与arr有关。

因此当arr = 2000 - 1时, $pwm_value$ 对应缩小 10 倍,90° 对应 150,60° 约为 116.7;

arr = 200 - 1时, pwm\_value对应缩小 100 倍, 90° 对应 15, 60° 约为11.7;



实验效果如视频所示:

# 五、 实验心得

在本次实验中,由于默认的代码小车的轮子就是 90°的,导致我们最初写入 代码后小车没有明显反应,同时我们也没有仔细检查代码的含义,以为小车坏了, 反复检查车体花费了不少时间。

除此之外别的过程都很顺利,在解决这一问题之后,我们的进展就非常顺利了。