



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sede	La Loma	Ubicación	Escalera De Acceso Cubierta Bodega
TAG	ENELLa 001	RFID	ENELLa 001
Modelo/Referencia	VER-806092	Fecha Fabricación	1/01/2025 12:00:00 a. m.
Marca	VERTHOR SAFETY	Serial	VER-013143
Lote	202354	Fecha Compra	1/01/2025 12:00:00 a. m.

FACTORES INSPECCIONADOS

Factores generales	Estado	Comentarios
Es compatible al diametro de la cuerda	Aceptado	
Dañado	Aceptado	
Opera sin restriccion	Aceptado	
Bloquea dentro de la cuerda limpiamente y de forma apropiada	Aceptado	
Desgaste Interno	Aceptado	
Le faltan piezas, tornillos	Aceptado	
Todas las partes en movimeinto operan sin restriccion	Aceptado	
Agrietado	Aceptado	
Soldado	Aceptado	
Doblado	Aceptado	
Distorsionado/Corroido	Aceptado	
Bordes Afilados	Aceptado	
Agrietado	Aceptado	
Bordes afilados	Aceptado	
Partes faltantes	Aceptado	
Corroído	Aceptado	
Etiquetado / marcado	Aceptado	
Doblado / distorsionado	Aceptado	
Puertas pegajosas	Aceptado	
Se mantiene abierta / no se bloquea	Aceptado	
Exceso de suciedad / grasa	Aceptado	
Cierra pero no bloquea	Aceptado	

Acción simple (sin bloqueo en la puerta)	Aceptado	
Presentes y seguras	Aceptado	
Legibles	Aceptado	
Faltantes	Aceptado	
Dañados	Aceptado	
Cortes / rasgones / agujeros	Aceptado	
Quemaduras	Aceptado	
Deshilachada	Aceptado	
Nudos	Aceptado	
Daño por UV	Aceptado	
Grasa / Suciedad	Aceptado	
Pintada	Aceptado	
Decoloración	Aceptado	
Moho	Aceptado	
Falta / dañado patrón de hilo testigo	Aceptado	
Daños por calor / acristalamiento	Aceptado	
Marcado permanente sobre la banda portante	Aceptado	
Abrasión	Aceptado	
Cortes / rasgaduras / abrasiones	Aceptado	
Desplegado / estirado / alargado	Aceptado	
Falta cubierta de plástico	Aceptado	
Agujeros / quemaduras	Aceptado	
Daño por UV / desvanecimiento	Aceptado	
Suciedad excesiva	Aceptado	
Empalme suelto / saliendo	Aceptado	
Dedal suelto / desaparecido	Aceptado	
Daño en el núcleo interno - huecos	Aceptado	
Deshilachada/Raeduras	Aceptado	
Núcleo se muestra a través de la cuerda	Aceptado	
Cortes / tirones en fibras	Aceptado	
Quemaduras	Aceptado	
Nudos	Aceptado	
Daños por calor / acristalamiento	Aceptado	
Jaula de pajar	Aceptado	

Decoloración	Aceptado	
Suciedad / grasa	Aceptado	
Estirado / doblado	Aceptado	
Pintura / manchas de óxido	Aceptado	
Cortadas	Aceptado	
Rotas	Aceptado	
Extraídas	Aceptado	
Patron de Hilo testigo faltante	Aceptado	
Quemaduras	Aceptado	

CONCEPTO

Estado	Concepto	Fecha Inspección
<i>Aceptado</i>	<i>Retornar a Servicio</i>	<i>1/07/2025 12:00:00 a. m.</i>

El equipo cumple con los requerimientos de la resolución Resolución 4272 de 2021 y con las especificaciones del fabricante, bajo la norma: ANSI Z359.14



Oscar Gerena

VERTHOR SAFETY LATAM SAS