

FORMATION ISM-ATEX

Niveau 0 intervenant en zone ATEX

Référence : LOF-SENS-ATEX niveau 0 du référentiel ISM-ATEX pour personnes intervenantes sur un site ou une atmosphère explosible peut être présente.

Destinataire : Personne qui est amenée à travailler en zone à risque d'explosion mais sans intervenir sur des équipements soumis à la réglementation ATEX.

Objectif: Acquérir un savoir-faire pour intervenir lors de travaux nettoyage, peinture, manutention, calorifugeage, tuyauterie etc.... mais sans intervenir sur des équipements soumis à la réglementation ATEX.

Méthode: Exposés audiovisuels, support technique remis aux participants sous forme de document papier, exercices et échanges avec les participants.

Durée: 1/2 journée

Contenu de la formation :

- Qu'est-ce qu'une ATEX ?
- Quand peut-on être en présence d'une ATEX ?
- Comment une ATEX peut-elle exploser?
- Quelles sont les substances inflammables les plus dangereuses ?
- Comment éviter l'explosion d'une ATEX ?
- Les différents modes de protection ATEX
- Les règles d'intervention en ATEX
- Le référentiel ISM-ATEX
- Evaluations initiales par Q.C.M. niveau 0
- Corrections et conclusions

Certificat de présence et diplôme pour les stagiaires évalués positivement

CONSEIL FORMATION ATEX

Tél./Fax: 01 46 83 29 22

www.loratex.com

Email: bdelaurier@loratex.com

SIRET: 482 530 946 00011 - Code APE 7022Z