ADS集成开发环境及 EasyJTAG-H仿真器的使用



• 概述:

ADS集成开发环境是ARM公司推出的ARM核微控制器集成开发工具,英文全称为ARM Developer Suite,成熟版本为ADS1.2。

• 特点:


- 1. 支持软件调试及JTAG硬件仿真调试;
- 2. 支持ARM10之前的所有ARM系列微控制器;
- 3. 支持汇编、C、C++源程序,编译效率高,系统库功能强;
- 4. 可以在Windows98、Windows XP、Windows2000以及 RedHat Linux上运行;
- 5. 支持单步、全速和断点等调试功能。




• 集成开发环境主要组成部分

CodeWarrior IDE

AXD







• CodeWarrior IDE简介

ADS 1.2使用了CodeWarrior IDE集成开发环境,并集成了ARM汇编器、ARM的C/C++编译器、Thumb的C/C++编译器、ARM连接器,包含工程管理器、代码生成接口、语法敏感(对关键字以不同颜色显示)编辑器、源文件和类浏览器等。



• AXD调试器简介

AXD调试器为ARM扩展调试器(ARM eXtended Debugger),包括ADW/ADU的所有特性,支持硬件仿真和软件仿真(ARMulator)。AXD能够装载映像文件到目标内存,具有单步、全速和断点等调试功能,可以观察变量、寄存器和内存的数据等。



• "从做中学"

目标:

对8个LED进行花样控制

步骤:

安装ADS 1.2软件

专用模板建立工程

使用EasyJTAG-H仿真器

AXD工程调试

脱机运行


程序固化程序



• 安装ADS 1.2注意要点

安装完ADS1.2集成开发环境后,要继续安装许可证添加向导。 在出现如图所示对话框时,注意选择选择Location项,正确的选择为

ADS1.2安装软件包中CRACK 文件夹里的LICENSE文件。





- 工程建立具体操作步骤
 - ▶ 增加LPC2131专用工程模板; ❷
 - ▶ 使用LPC2131专用工程模板建立工程; ❷
 - ▶ 编写流水灯控制程序; ❷
 - 编译连接工程。




将产品光盘中带有的LPC2131工程模板拷贝到"<ADS1.2安装目录>\Stationery\"下。





选择**赛制效性**佃禄目录





增加的工程模板

• 8个LED花样控制源代码

```
#include "config.h"
#define LED8 0xff << 18
// P1.18~P1.25控制LED1~LED8
// 低电平有效(宏定义为了便于引用与修改)
void DelayNS(uint32 dly)
// 建立纳秒级延时
  uint32 i;
  for( ; dly>0; dly--)
    for(i=0; i<50000; i++);
const uint32 LED_TBL[] = {
// 流水灯花样
0x01,0x02,0x04,0x08,
0x10,0x20,0x40,0x80,
};
```

```
int main (void)
  uint8 i;
  PINSEL1 = PINSEL1 & (\sim 0 \times 80);
  // 选择P1.16~P1.25为GPIO功能
  IO1DIR = LED8;
  // 设置LED控制口为输出
  while(1)
     for(i=0; i<8; i++)
       IO1SET = \sim ((LED\_TBL[i]) << 18);
       DelayNS (10);
       IO1CLR = ((LED_TBL[i]) << 18);
       DelayNS (10);
  return 0;
```

• 工程窗口



Synchronize Modification Dates

Debug

Project Inspector

DebugRel Settings... 工程设置 Synchronize Modification Dates 同步修改日期

Make

Debug

Run

Project Inspector

编译连接

启动AXD进行调试

启动AXD进行调试,并直接运行程序

工程检查



- EasyJTAG-H仿真器的使用步骤
 - ▶ 安装H-JTAG软件

H-JTAG Server 用于检测芯片内核

H-Flasher 用于完成Flash的烧写

▶ 设置H-JTAG软件

在H-JTAG Server窗口中点击 图标,检测芯片内核; Flasher 项

选中 Auto Download

在H-Flasher窗口 I Flash Selection 项选择CPU型号并保存


设置。



- AXD工程调试步骤
 - ▶ 启动AXD调试软件
 - **选择调试目标**
 - <u>在线调试</u>




• 选择添加H-JTAG驱动





• 调试工具条



运行调试工具条



• 调试工具条



调试观察窗口工具条



• 调试工具条



文件操作工具条



- 脱机运行程序
 - » 将短接的ISP跳线取走
 - ,开发板重新上电一次



- 固化程序
 - ▶ 生成HEX文件
 - ▶ 使用JTAG接口下载
 - ▶ <u>使用ISP下载</u>




- HEX文件的生成
 - ▶ 选择生成目标DebugInFLASH或RelInFLASH;
 - ▶ 打开工程的DebugInFLASH Settings窗口;
 - ▶ 在Target Settings项中设置Post-linker选取ARM fromELF;




- 上在ARM formELF项中设置输出文件类型,如设置为Intel 32 bit Hex, 然后设置输出文件名, 也可指定目录, 若不指定目 录,则生成文件存放在当前工程的目录中: ②
- 重新编译连接,编译通过即会生成指定的输出文件。













- 使用JTAG下载
 - ,连接开发板与PC串口,并将ISP跳线短接;
 - ▶ 打开H-Flasher软件,选中 ြProgramming 项,在Type栏选择下载文件类型为Inter Hex Format; ❷
 - ▶ Src File栏选择文件路径;❷
 - ▶ 点击Erase按钮全片擦除; ❷
 - ▶ 点击Black按钮擦除校验; ❷
 - ▶ 点击Program按钮下载HEX文件。 ❷




























- 使用ISP下载
 - > 安装LPC2000 Flash Utility软件;
 - ▶ 连接开发板与PC串口,并将ISP跳线短接;
 - ▶ 打开LPC2000 Flash Utility软件,设置参数; ❷
 - ▶ 点击Read Device ID按钮,提示复位LPC2000信息; ❷
 - ▶ 再次点击Read Device ID按钮,读取芯片ID号; ❷
 - ▶ 点击Erase按钮擦除FLASH; ❷
 - ▶ 点击Black Check按钮确认擦除成功; ❷
 - ▶ 在Filename项中选择要下载的HEX文件路径; ❷
 - ▶ 点击Upload to Flash按钮下载HEX文件。❷




































专注的力量成就梦想!

谢谢大家!