

Versão 1.4 FISPQ Número 300000000068

Data de revisão 26.10.2020 Data de Impressão 05.03.2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome da substância ou : Hélio líquido refrigerado

mistura (nome comercial)

Fórmula química : He

Principais usos recomendados : Uso

para a substância ou mistura

: Uso Industrial.

Nome do : AIR PRODUCTS BRASIL LTDA

Fabricante/Importador/Endere

Av Francisco Matarazzo, 1.400

Ed Milano - 11 andar

05001-903 Sao Paul SP

Tel 0800-111600

Telefone para contato : 0800-545-1600

Número de telefone de

: 08000-190-900

emergência (24h)

Número de Telefone Local de

: 08000-190-900

Emergência

ÇO

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do produto

Gases sob pressão - Gás liquefeito refrigerado.

Versão 1.4 Data de revisão 26.10.2020 Número na SDS 300000000068

Data de Impressão 05.03.2022

Elementos apropriados de rotulagem

Símbolo GHS



Palavra de advertência: Atenção

Frases de perigo:

H281:Contém gás refrigerado: pode causar queimaduras ou lesões criogênicas.

Poderá deslocar o oxigénio e provocar asfixia rápida.

Frases de precaução:

Prevenção : P282:Use luvas de proteção contra o frio e equipamento de proteção facial ou

ocular.

Resposta : P315 :Consulte imediatamente um médico.

P336 :Descongele com água morna as áreas afetadas. Não esfregue a área

afetada.

Armazenamento : P403:Armazene em local bem ventilado.

Outros perigos que não resultam em uma classificação

Líquido e gás extremamente frio e sob pressão.

O contato direto com o líquido pode causar congelamento.

Pode causar sufocação rápida.

Evitar inalação de gás.

Pode ser necessário um aparelho de respiração autônomo (contém cilindro de ar).

Versão 1.4

Número na SDS 300000000068

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Componentes	CAS Número	Concentração
Helium	7440-59-7	100 %

A concentração é nominal. Para conhecer a composição exata do produto, consulte as especificações técnicas.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendação geral	:	Retirar a vítima da área contaminada utilizando o equipamento de respiração

autônoma. Manter a vítima quente e em repouso. Chamar o médico. Aplicar

respiração artificial se a vítima parar de respirar

Contato com os olhos : Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente, abundantemente com

água e consultar um especialista. Manter os olhos bem abertos enquanto

enxaguá-los.

Contato com a pele : Em caso de congelamento, imediatamente contatar um médico. Logo que

possível, introduzir a área lesionada em num banho de água quente, com temperatura nunca superior a 40° C. Não esfregar as partes congeladas, pois

pode causar danos nos tecidos. Cobrir a ferida com material esterilizado.

Ingestão : A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.

Inalação : Mudar para o ar livre. Se a respiração parar ou tornar-se trabalhosa, ministrar

respiração assistida. Pode ser indicado o uso de oxigênio suplementar. Se o coração parar, pessoal treinado deve dar início à ressuscitação cardiopulmonar

imediatamente. Caso tenha dificuldade em respirar, administre oxigênio.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

 Versão 1.4
 Número na SDS 300000000068

 Data de revisão 26.10.2020
 Data de Impressão 05.03.2022

Sintomas : A exposição a atmosferas com deficiência de oxigênio pode causar os

seguintes sintomas: Vertigem. Salivação. Náusea. Vômitos. Perda de

mobilidade / consciência.

Indicação de qualquer necessidade de atenção médica imediata e tratamento especial

Tratamento : Se exposto ou aflito: procure atenção médica/aconselhamento.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios adequados de extinção : O produto não queima.

Utilize meios apropriados para o fogo circundante.

Perigos específicos da substância ou mistura Produto derramado gaseifica rapidamente formando uma nuvem deficiente em oxigênio. Nuvem de vapor pode diminuir a visibilidade. Não dirigir água diretamente à válvula de saída do cilindro. Afastar-se do recipiente e esfriar com

água a partir de uma de posição segura. Guardar os contentores e os arredores

frescos com água pulverizada.

Medidas de proteção da

equipe de combate a incêndio

. Usar equipamento de respiração autônoma para combate a incêndios, se

necessário.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções Pessoais : Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Arejar a área. Controlar o teor de

oxigênio. Utilizar equipamento de respiração autônoma de pressão positiva

quando entrar na área a não ser que se comprove que a atmosfera é respirável

Precauções ao meio ambiente : Prevenir dispersão ou derramamento. Impedir o vazamento de produto em

esgotos, fossas ou qualquer outro lugar onde sua acumulação possa ser

perigosa Não descarregar em locais onde sua acumulação possa ser perigosa

Versão 1.4 Data de revisão 26.10.2020 Número na SDS 300000000068

Data de Impressão 05.03.2022

Métodos materiais para a contenção e limpeza

· Arejar a área.

Informação adicional

Se possível eliminar a fuga do produto. Aumentar a ventilação da área de vazamento e controlar o nível de oxigênio. Nuvem de vapor pode diminuir a visibilidade. Não derramar água diretamente sobre o vazamento. Se houver fuga na cilindro ou na válvula da cilindro telefonar para o número de telefone de emergência. Se o vazamento se situar na instalação do cliente, fechar a válvula do cilindro e de forma segura despressurizar o sistema antes de iniciar a reparação.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro

Conhecer e compreender as propriedades e os riscos do produto antes de o usar. Somente pessoas devidamente orientadas e experientes devem manusear gases comprimidos/líquidos criogênicos. Antes de usar o produto confirme a sua identificação lendo a etiqueta. Não remover ou deformar as etiquetas que identificam o conteúdo dos cilindros. Antes de fazer a ligação do cilindro ao sistema verificar a identidade do gás, indicadores de pressão e compatibilidade de materiais. Antes de ligar o recipiente para o uso, assegurar-se que existe um sistema de proteção anti-retorno a esse recipiente. Fechar válvula de recipiente depois de cada uso e quando está vazio, mesmo que ainda esteja ligado ao equipamento. Nunca tentar reparar ou modificar as válvulas ou mecanismos de proteção. As válvulas avariadas devem ser imediatamente comunicadas ao fornecedor. Se o utilizador detectar qualquer dificuldade ao trabalhar com a válvula do cilindro deve suspender a operação e contatar o fornecedor. Não retirar nem alterar as conexões. Assegurar que todo o sistema foi verificado quanto a fugas antes de ser usado. Impedir que o líquido criogênico fique bloqueado em sistemas fechados, não equipados com mecanismo de alívio de pressão. Uma pequena quantidade de líquido produz grandes volumes de gás vaporizado em pressão atmosférica. Os recipientes usados em transporte, armazenamento e transferência de líquidos criogênicos são recipientes com bom isolamento e especialmente projetados, equipados com dispositivo de alívio de pressão e válvulas para controlar a pressão. Em condições normais, esses recipientes liberam periodicamente o produto limitando o acúmulo de pressão. É preciso assegurar que o recipiente esteja armazenado em uma área bem ventilada para evitar criar uma atmosfera deficiente em

Versão 1.4

Número na SDS 300000000068

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

oxigênio. Usar alívio de pressão adequado em sistemas e tubulações, a fim de evitar acúmulo de pressão. O líquido em um recipiente fechado pode gerar pressões extremamente altas quando vaporizado por aquecimento. Usar equipamento de regulação de pressão apropriado em todos os sistemas cuja pressão de trabalho é inferior à do cilindro. Usar somente equipamentos designados para líquidos criogênicos. Não exponha os recipientes a choque mecânico anormal. Para deslocação de cilindros, mesmo em curtas distâncias, usar os carrinhos próprios destinados ao transporte das mesmas. Se existirem dúvidas relativas aos procedimentos de utilização de um gás em particular, contatar o fornecedor.

Condições de armazenamento seguro

Não modifique ou force as conexões. Armazenar sempre o cilindro em posição vertical. Fechar a válvula depois de cada utilização e quando o cilindro se encontrar vazio. Use mangueira e tubulações isoladas para evitar a condensação do ar líquido rico em oxigênio. Utilize um dispositivo de prevenção de reentrada nas tubulações. Leia e siga a Folha de dados de segurança (SDS) antes da utilização. Não permitir que a temperatura de armazenagem exceda os 50° C. Os cilindros devem ser armazenados em local especialmente construído para o efeito, bem ventilado e preferencialmente ao ar livre. Os recipientes cheios devem ser armazenados de forma a que os mais antigos sejam utilizados primeiro. Não armazenar em locais fechados. Os cilindros cheios e vazios devem ser segregados. Os cilindros devem ser armazenados em locais livres de risco de incêndio e afastados de fontes de calor e/ou inflamação. Devolver as cilindros nos prazos pré - estabelecidos. Os cilindros devem ser periodicamente verificados quanto ao seu estado físico geral e teste de vazamentos. Proteger os cilindros armazenados ao ar livre contra enferrujamento e intempérie. Os cilindros não devem ser armazenados em condições que podem originar corrosão. Os recipientes criogênicos são equipados com redutores de pressão para controlar a pressão interna. Em condições normais estes recipientes periodicamente ventilam o produto. Encaminhar todas as aberturas de ventilação através de tubos para a parte exterior do edifício. Cumprir todos os regulamentos e exigências locais quanto à armazenagem de cilindros.

8. CONTROLE DA EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Controle de Engenharia

Natural ou mecânico para impedir atmosfera deficiente em oxigênio inferior a 19,5%.

Versão 1.4

Número na SDS 300000000068

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

Dispor de equipamento de respiração autônoma de pressão positiva, pronto a usar em caso de necessidade.

Proteção individual

Proteção respiratória

: Usar aparelho de respiração autónoma (contém cilindro a de ar) em atmosferas

deficientes em oxigénio ou tubo de ar com pressão positiva e respectiva

máscara.

Aparelhos de respiração com purificador de ar não garantem proteção

adequada. Os utilizadores de aparelhos respiratórios devem receber formação

específica.

Proteção das mãos

· Usar luvas de trabalho durante o manuseio de recipientes.

Se a operação envolver a possibilidade de exposição a um líquido criogênico, será necessário utilizar luvas de proteção criogênica ou luvas de isolamento

térmico.

Proteção dos olhos

Durante o manuseio de cilindros, utilizar óculos de proteção.

Proteger os olhos, rosto e a pele de projeções de líquido.

Usar óculo de segurança e viseira para a trasfega ou quando se demontam as

ligações.

Proteção do corpo e da

pele

: Não permita que partes do corpo descobertas, toquem em tubos ou recipientes

que contenham líquidos criogênicos. O metal frio pode grudar a pele, podendo

rompe-la se caso tentar desprende-la com força.

Durante o manuseio de cilindros usar sapatos com biqueira de aço.

Métodos de

Trabalho/Higiene

: Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas.

Observações : Asfixante simples.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

7/14

AIR PRODUCTS BRASIL LTDA

Data de revisão 26.10.2020 Data de Impressão 05.03.2022

: Gás liquefeito. Estado físico

: Incolor. Cor

: Não detectável pelo cheiro. Odor

: 4 g/mol Peso molecular

Densidade relativa do vapor : 0,138 (ar = 1) Inferior ou próximo à do ar.

: 0,12 (água = 1) Densidade relativa

: Não aplicável. Pressão do vapor

: -452 ° F (-269 ° C) Temperatura de

ebulição/intervalo

Versão 1.4

Temperatura crítica. : -450 ° F (-268 ° C)

: -458 ° F (-272 ° C) Ponto de fusão/intervalo

Temperatura de auto-ignição : Não aplicável.

Limite superior de : Não aplicável.

inflamabilidade

: Não aplicável. Limite inferior de

inflamabilidade

: 0,0015 g/l Solubilidade em água

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

: Estável em condições normais. Estabilidade química

Número na SDS 300000000068

 Versão 1.4
 Número na SDS 300000000068

 Data de revisão 26.10.2020
 Data de Impressão 05.03.2022

Materiais incompatíveis

Os materiais como aço carbono, aços com baixo teor de carbono e plásticos fragilizam a baixa temperatura e correm o risco de rutura. Usar materiais apropriados compatíveis com as condições criogénicas presentes no sistema de gases liquefeitos refrigerados.

Produtos de decomposição perigosos

Em condições normais de armazenamento e uso, não devem ser produzidos produtos perigosos em decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre efeitos toxicológicos

Rotas prováveis de exposição

Efeitos nos olhos : O contato com o líquido pode causar queimaduras e congelamento pelo

frio.

Efeitos na pele O contato com o líquido pode causar queimaduras e congelamento pelo

frio. Pode causar ulcerações severas devido ao frio.

Efeitos da inalação : Em elevadas concentrações pode causar asfixia. Os sintomas podem incluir

perda de consciência e mobilidade. A vítima pode não perceber a asfixia. A asfixia pode causar inconsciência sem aviso prévio e de forma tão rápida

que impede a vítima de se proteger.

Efeitos da ingestão : A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.

Sintomas : A exposição a atmosferas com deficiência de oxigênio pode causar os

seguintes sintomas: Vertigem. Salivação. Náusea. Vômitos. Perda de

mobilidade / consciência.

Toxicidade aguda:

9/14

AIR PRODUCTS BRASIL LTDA

Versão 1.4 Data de revisão 26.10.2020 Número na SDS 300000000068

Data de Impressão 05.03.2022

Toxicidade oral aguda

· Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Inalação

· Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Toxicidade dérmica aguda

· Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Corrosão/irritação da pele

Não disponível.

Lesões oculares

Não disponível.

graves/irritação ocular

Sensibilização respiratória ou

: Não disponível.

à pele

Toxicidade ou efeitos crônicos causados por exposição prolongada

Cancerogenicidade

: Não disponível.

Toxicidade à reprodução

· Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Mutagenicidade em células

germinativas

Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Toxicidade para órgãos-alvo

específicos - exposição

única

: Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo

específicos - exposição

repetida

: Não disponível.

Perigo por aspiração

: Não disponível.

Outros riscos para a saúde

10/14

AIR PRODUCTS BRASIL LTDA

Versão 1.4

Número na SDS 300000000068

Data de revisão 26.10.2020 Data de Impressão 05.03.2022

CA PROP

65

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos de ecotoxicidade

Toxicidade aquática : Não aplicável.

Toxicidade para outros

: Não aplicável.

organismos

Persistência e degradabilidade

Biodegradabilidade : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Mobilidade : Devido à sua alta volatilidade, o produto não deve causar poluição no solo.

Bioacumulativo : Consulte a Seção 9 "Coeficiente de partição (n-octanol / água)".

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Resíduos de

Devolver o produto sem uso nos cilindros originais. Em caso de necessidade

desperdícios/produto não

utilizado

contatar o fornecedor para informações

Embalagens contaminadas : Devolver o cilindro ao fornecedor.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

IATA

Número ONU : UN1963

Nome apropriado para : Helium, refrigerated liquid

11/14

AIR PRODUCTS BRASIL LTDA

Versão 1.4

Data de revisão 26.10.2020

Número na SDS 300000000068

Data de Impressão 05.03.2022

embarque

Classe ou divisão : 2.2

Etiqueta(s) : 2.2

Perigo ao meio ambiente : Não

IMDG

Número ONU : UN1963

Nome apropriado para : HELIUM, REFRIGERATED LIQUID

embarque

Classe ou divisão : 2.2

Etiqueta(s) : 2.2

Perigo ao meio ambiente : Não

Grupo de segregação: : None

ANTT

Agência Nacional para o Transporte Terrestre (ANTT), Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos , e dá outras providências

Número ONU : UN1963

Nome apropriado para : HÉLIO, LÍQUIDO REFRIGERADO

embarque

Classe ou divisão : 2.2 Etiqueta(s) : 2.2

Informações Adicionais

Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não está separado da cabine de condução. Assegurar que o condutor do veículo conheça os perigos potenciais da carga bem como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. As informações de transporte não têm a finalidade de apresentar todos os dados regulamentares específicos deste material. Para obter informações de transporte completas, contate um

Versão 1.4

Número na SDS 300000000068

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

representante do Serviço de Assistência ao Cliente.

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

País	especificação de	notificação
	regras	
USA	TSCA	Incluído no Inventário.
EU	EINECS	Incluído no Inventário.
Canada	DSL	Incluído no Inventário.
Australia	AICS	Incluído no Inventário.
Japan	ENCS	Incluído no Inventário.
South Korea	ECL	Incluído no Inventário.
China	SEPA	Incluído no Inventário.
Philippines	PICCS	Incluído no Inventário.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

categoria NFPA

Saúde : 3
Incêndio : 0
reatividade : 0
especial :

categoria HMIS

Saúde : 3
Inflamabilidade : 0
perigo físico : 2

preparado por : Air Products and Chemicals, Inc. Global EH&S Departamento

Versão 1.4 Número na SDS 300000000068

Data de revisão 26.10.2020 Data de Impressão 05.03.2022

Telefone para contato : 0800-545-1600
Preparação Data : 05.03.2022

Para mais informações consulte a página web da Administração de Produtos:

http://www.airproducts.com/productstewardship/