

Bezpečnostní list

Strana: 1/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Potassium Metabisulfite food grade (E224)

Chemický název: Disulfit draselný

Číslo CAS: 16731-55-8

Registrační číslo REACH: 01-2119537422-45-0001

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: přísada(y) potravin

Doporučené použití: anorganická redukční činidla, výchozí produkt chemické syntézy, procesní

chemikálie

Pro informace o detailních identifikovaných použitích produktu si přečtěte přílohu Bezpečnostního listu.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktní adresa: BASF spol. s r.o. Radlická 354/107b 158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: + 420 235 000 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko +420 224919293, +420 224915402 Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 Česká Republika Mezinárodní tísňová linka:

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Telefon: +49 180 2273-112

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži. Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomhle oddílu plně vypsané, najdete v oddíle 16.

2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:



Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věta o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte kontaminované části těla.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo

lékaře.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Označení určitých směsí (GHS):

EUH031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: disiřičitan draselný

2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Nejsou známá žádná specifická nebezpečí, pokud budou dodrženy všechny předpisy/poznámky pro skladování a manipulaci. Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Výrobek neobsahuje látku nad zákonné limity splňující kritéria PBT (perzistentní/bioakumulativní/toxická) nebo vPvB (velmi perzistentní/velmi bioakumulativní). Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1. Látky

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

K2S2O5

disiřičitan draselný

Skin Irrit. 2 Číslo CAS: 16731-55-8 Eye Dam. 1 ES-číslo: 240-795-3 H318, H315

Složky relevantní pro regulaci

disiřičitan draselný

 Obsah (W/W): >= 75 % - <= 100 %</td>
 Skin Irrit. 2

 Číslo CAS: 16731-55-8
 Eye Dam. 1

 ES-číslo: 240-795-3
 H318, H315

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

3.2. Směsi

Nepoužitelné

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Znečištěný oděv odstraňte.

Při nadýchání:

Při potížích po vdechnutí prachu: přemístit na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou pomoc. Po inhalaci produktů rozkladu: Ihned vdechněte dávku kortikosteroidu ve spreji (např. dexametazon). Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Důkladně omyjte mýdlem a vodou.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Při kontaktu s očima:

Ihned vyplachujte zasažené oči po dobu alespoň 15 minut proudem vody při roztažených víčkách a obraťte se na očního lékaře.

Při požití:

Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11., Mnoho jedinců je citlivých na siřičitanové přísady a může se u nich objevit řada příznaků, včetně dermatitidy, kopřivky, angioedému, bolesti břicha, průjmu, bronchokonstrikce a anafylaxe.

Nebezpečí: Nebezpečí vývinu oxidu siřičitého reakcí s žaludeční kyselinou po spolknutí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:

rozstřik vody, oxid uhličitý, pěna, hasící prášek

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky: proud vody

Dodatečné informace:

Produkt nehoří.

Při hašení přijměte opatření odpovídající okolnímu prostředí.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné látky: oxid siřičitý; sulfurum-dioxid

Poznámka: Pokud je produkt vystaven ohni, může dojít k uvolnění zmíněných látek/skupin látek.

5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:

Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický oblek.

Další informace:

Samotný produkt není hořlavý, je třeba vzít v úvahu metodu hašení okolního prostředí. Voda kontaminovaná při hašení musí být zlikvidována v souladu s platnými předpisy. V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Používat osobní ochranný oděv. Zajistěte odpovídající větrání. Zamezit tvorbě prachu.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nevypouštějte do odpadů, povrchových a podzemních vod. Nevylévejte do podzemní vrstvy země/do země. Zachyťte a zlikvidujte znečištěnou oplachovou vodu.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zameťte či odstraňte lopatou. Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezit tvorbě prachu. Zamezte styku s kůží a očima.

Ochrana před ohněm a výbuchem:

Látka/směs není hořlavý. Žádná speciální opatření.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte odděleně od kyselin a kyselinotvorných látek. Izolujte od oxidačních činidel.

Vhodné materiály pro obaly: nerezová ocel 1.4571, nerezová ocel 1.4541, Nízko-hustotní polyetylen (LDPE), vysoko hustotní polyetylen (HDPE), uhlíková ocel (železo), pogumovaný, Sklolaminát (GRP) Další informace k podmínkám skladování: Chraňte před teplem. Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte obal suchý. Produkt spotřebovává kyslík. Nebezpečí nedostatku kyslíku v nádobách a cisternách.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz expoziční scénář(e) v příloze tohohle Bezpečnostního listu.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

Nejsou známé žádné mezní limity, které je nutné kontrolovat na pracovišti.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Je třeba dodržet všeobecnou mezní hodnotu prašnosti.

K vzniku uvedené látky dochází tehdy, když se nedodrží předpisy/upozornění pro skladování a manipulaci.

7446-09-5: oxid siřičitý; sulfurum-dioxid

Hodnota PEL 1,3 mg/m3; 0,5 ppm (OEL (CZ))

NPK-P 2,7 mg/m3; 1 ppm (OEL (CZ))

Hodnota PEL 1,3 mg/m3; 0,5 ppm (EU SCOEL)

Maximální limitní hodnota/faktor: 8HR

Hodnota STEL 2,7 mg/m3; 1,0 ppm (EU SCOEL)

Maximální limitní hodnota/faktor: 15 min

PNEC

sladká voda:

Žádné identifikované nebezpečí.

mořská voda:

Žádné identifikované nebezpečí.

sediment (sladká voda):

Žádné identifikované nebezpečí.

sediment (mořská voda):

Žádné identifikované nebezpečí.

čistička odpadních vod:

Žádné identifikované nebezpečí.

vzduch:

Žádné identifikované nebezpečí.

půda:

Žádné identifikované nebezpečí.

DNEL

zaměstnanec:

dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 263 mg/m3

spotřebitel:

dlouhodobá expozice - systémové účinky, Inhalace: 78 mg/m3

spotřebitel:

dlouhodobá expozice - systémové účinky, orální: 10 mg/kg

zaměstnanec:

Inhalace

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Celkový prachový limit (inhalační frakce) byl použitý jako základ pro DNEL.

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:

Ochrana dýchání, jestliže se tvoří prach. Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při nižší koncentraci nebo krátkodobém účinku: Částicový filtr typ P1 nebo FFP1, nízkoúčinný pro pevné částice inertních látek, např. EN143, 149.. Ochrana dýchání, pokud se vytváří plyny/výpary. Kombinovaný filtr EN 141 Typ ABEK-P3 pro plyny a výpary organických, anorganických, kyselých anorganických a alkalických sloučenin a toxických částic.

Ochrana rukou:

Rukavice chránící proti chemikáliím (EN ISO 374-1)

Vhodné materiály rovněž pro delší, přímý kontakt (Doporučeno: Index ochrany 6, odpovídající> 480 minutám doby pronikání podle EN ISO 374-1):

např. nitrilový kaučuk (0,4 mm), chloroprenový kaučuk (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7 mm) a další Další pokyny: Data jsou založeny na testování, datech z literatury a datech od výrobců rukavic, nebo na základě analogie s příbuznými látkami. Je nutno vzít v úvahu, že v praxi se v důsledku mnohých faktorů, jako např. teplota, výrazně zkracuje životnost rukavic.

Pokyny výrobce pro používání je nutno dodržovat kvůli velkému množství různých typů.

Ochrana očí:

Utěsněné ochranné brýle (brýle proti stříkající kapalině) (EN 166)

Ochrana těla:

Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy. Nevdechujte páry ani prach. Před přestávkami a na konci směny musí být umyty ruce, popř. obličej.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

skupenství: pevný Forma: prášek Barva: bílý

Zápach: slabý zápach, oxidu siřičitého

Práh zápachu:

Není stanovena vzhledem k možnému zdravotnímu riziku při

inhalaci.

bod rozkladu: cca. 150 °C

Odkaz na literaturu.

Bod tání:

neurčitelná látka/směs se rozkládá

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0

datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Bod varu:

(1.013 hPa)

nepoužitelný

Vznětlivost: nevznětlivý, není samovznětlivý

Spodní mez výbušnosti:

Není relevantní pro klasifikaci a

značení tuhých látek.

Horní mez výbušnosti:

Není relevantní pro klasifikaci a

značení tuhých látek.

Bod vzplanutí:

nelze použít, produkt je tuhá látka

Teplota samovznícení: Typ testu: Samovznícení při

zvýšené teplotě.

(jiný)

není samovznětlivý

Tepelný rozklad: > 150 °C

Aby nedošlo k tepelnému rozkladu, nesmí se přehřívat.

Hodnota pH: 3,8 - 4,6

(voda, 5 %(m), 20 °C)

Nejsou k dispozici žádná data.

Kinematická viskozita:

nelze použít, produkt je tuhá látka

Dynamická viskozita:

neurčen, nelze použít, produkt je

tuhá látka

Rozpustnost ve vodě: Odkaz na literaturu.

495 g/l (25 °C)

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):

nepoužitelný

Tenze par:

nepoužitelný

Relativní hustota: 2,3

2,3 (20 °C)

Hustota: 2,3 g/cm3

(20 °C)

Odkaz na literaturu.

Charakteristika částic

Distribuční velikosti částic: 65 µm (D10, ISO 13320-1)

228 μm (D50, ISO 13320-1) 523 μm (D90, ISO 13320-1)

Distribuční velikosti částic: jemnozrnný -

Specifický povrch: 4,6 m²/g (MSSA, ISO 9227)

10,8 m2/cm3

9.2. Další informace

Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti

<u>Výbušniny</u>

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkty Peterseium Matehieuffite food grade (E224)

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Nebezpečí výbuchu: Na základě své struktury se produkt

klasifikuje jako neexplozivní.

Citlivost k rázu:

Na základě chemické struktury není citlivý na nárazy.

Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: Na základě své struktury se

produkt klasifikuje jako nepodněcující

vznik požáru.

Hořlavé pevné látky

Rychlost hoření:

Z vědeckých důvodů není nutná

studie.

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznícení: Typ testu: Samovolné vznícení

při pokojové teplotě.

není samovznětlivý

Samozahřívací látky a směsi

Schopnost vlastního ohřevu: Látka není schopna

spontánního samoohřevu.

Další bezpečnostní vlastnosti

Sypná hustota: 1.100 - 1.300 kg/m3

pKa:

nepoužitelný

Adsorpce/voda – zemina:

Z vědeckých důvodů není nutná

studie.

Povrchové napětí:

(jiný)

Na základě jeho chemický struktury se neočekává žádná povrchová

aktivita.

Rychlost odpařování:

Produkt je neprchavá tuhá látka.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s dusitany. Reaguje s dusičnany. Reaguje s oxidačními činidly. Uvolňování oxidu siřičitého působením kyselin. Produkt spotřebovává kyslík.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zamezte přístupu vlhkosti.

10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:

dusitany, dusičnany, oxidační činidla, kyseliny

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu: oxid siřičitý; sulfurum-dioxid

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Při jednorázovém požití mírně toxický. Při jednorázovém vdechnutí prakticky netoxický (á). Při jednorázovém kontaktu s pokožkou prakticky netoxický (á). Produkt nebyl úplně testován. Tvrzení byla částečně odvozená od produktů s obdobnou strukturou nebo složením.

Experimentální/vypočtené údaje:

LD50 potkan (orální): cca. 2.300 mg/kg (podobný Směrnici OECD 401)

LC50 potkan (inhalace): > 5,5 mg/l 4 h (Směrnice OECD 403)

Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení. Byli testovány páry aerosolu.

LD50 potkan (dermální): > 2.000 mg/kg (Směrnici OECD 402)

Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

<u>Podráždění</u>

Vyhodnocení dráždivých účinků:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži.

Experimentální/vypočtené údaje:

Poleptání/podráždění kůže

králík: nedráždivý (BASF-test)

Poleptání/podráždění kůže

Studie in vitro: Dráždivý (OECD Směrnice 439)

Poleptání/podráždění kůže

Studie in vitro: neleptá (OECD-Směrnice 435)

Strana: 11/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Vážná poškození/podráždění očí

králík: Nevratné poškození (Směrnice OECD 405)

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Při zkouškách na zvířatech nebyl zjištěn senzibilizační účinek na pokožku. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení. Senzibilizační účinek u obzvláště citlivých osob není vyloučen.

Experimentální/vypočtené údaje:

Analýza vzorku lymfatické uzliny myši (LLNA) myš: Nesenzibilizující (Direktiva EU 429)

Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Během různých testů s bakteriemi a buněčnou kulturou savců nebyl zjištěn žádný mutagenní účinek. V testu se savci látka neprokázala mutagenní vlastnosti. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

<u>Karcinogenita</u>

Vyhodnocení karcinogenity:

Během dlouhodobých pokusů se zvířaty, při nichž byla látka podávána v pitné vodě ve vysokých dávkách, nebyl zjištěn karcinogenní účinek.

Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:

Výsledky zkoušek na zvířatech nenaznačují omezení plodnosti. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Při zkouškách na zvířatech nebyly zjištěny příznaky poškození plodu.

Zkušenosti u člověka

Experimentální/vypočtené údaje:

U citlivých osob může vést k přecitlivělé reakci kůže.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Hodnocení STOT jednorázové:

Na základě existujících údajů se při jednorázové expozici nepočítá s toxicitou pro specifické cílové orgány.

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Po opakovaném podání zvířatům nebyla pozorována žádná látkově-specifická toxicita pro orgány. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Nebezpečí aspirace

Strana: 12/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

nepoužitelný

Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle Nařízení (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 Nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Vvhodnocení vodní toxicity:

Existuje vysoká pravděpodobnost, že produkt není akutně škodlivý pro vodní organismy.

Toxicita pro ryby:

LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 díl 15, statický)

Nominální koncentrace. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Vodní bezobratlí:

EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Směrnice 79/831/EHS, statický)

Nominální koncentrace. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

EC50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (jiný, statický)

Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Vodní rostliny:

EC50 (72 h) 43,8 mg/l (rychlost růstu), Scenedesmus subspicatus (Zkouška inhibice růstu řas, statický)

Nominální koncentrace. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (rychlost růstu), Pseudokirchneriella subcapitata (Směrnice OECD 201, statický)

Nominální koncentrace. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Mikroorganismy/ působení na aktivovaný kal:

NOEC (180 min) >= 1.000 mg/l, (Směrnice OECD 209, vodní)

Strana: 13/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Nominální koncentrace. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Chronická toxicita pro ryby:

NOEC (34 d) >= 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD-Směrnice 210, Průtok.)

Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Chronická toxicita pro vodní bezobratlé živočichy:

NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD smernice 211, semistatický)

Nominální koncentrace. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Vyhodnocení pozemní toxicity:

Nejsou k dispozici žádná data.

Není nutné provést studii.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O):

Anorganický produkt, který nemůže být odstraněn z vody biologickými čistícími procesy.

Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Informace o eliminaci:

Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Posouzení stability ve vodě.:

Na základě vlastností struktury se hydrolýza neočekává.

Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Informace o stabilitě ve vodě (Hydrolýza):

Z vědeckých důvodů není nutná studie.

12.3. Bioakumulační potenciál

Posouzení bioakumulačního potenciálu.:

Vzhledem k rozdělovacímu koeficientu n-oktanol/voda (log Pow) se neočekává hromadění v organismech.

Bioakumulační potenciál:

Vzhledem k rozdělovacímu koeficientu n-oktanol/voda (log Pow) se neočekává hromadění v organismech.

12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:

Těkavost: Látka se z vodní hladiny neodpařuje do atmosféry. Z vědeckých důvodů není nutná studie. Adsorpce v půdě: Adsorpce na pevnou půdní fázi se neočekává. Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Strana: 14/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

12.5. Výsledky PBT a vPvB hodnocení

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní). Vlastní klasifikace

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle Nařízení (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 Nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Výsledky PMT a vPvM hodnocení

Posouzení PMT se nepoužije. Hodnocení vPvM se nepoužije.

Dodatečné informace

Celková hodnota:

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK): (vypočtený) cca. 140 mg/g

Další ekologicko-toxikologický pokyn:

Vyšší koncentrace látky mohou způsobit silnou chemickou oxidační reakci v biologických čistírnách odpadních vod nebo ve vodstvech. Potlačení degradační činnosti aktivovaného kalu se neočekává při zavedení do biologických čistíren odpadních vod ve vhodně nízkých koncentracích.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Likvidaci na skládce či spálení je nutno provést v souladu s místními předpisy. Dodržujte národní a místní požadavky.

Kontaminovaný obal:

Kontaminované obaly se musí co nejvíce vyprázdnit; poté se mohou předat k recyklaci po předchozím důkladném vyčištění.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Pozemní doprava

ADR

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

UN číslo nebo ID číslo: Neaplikovatelné Oficiální (OSN) Neaplikovatelné

pojmenování pro přepravu:

Třída/třídy nebezpečnosti

pro přepravu:

Neaplikovatelné

Obalová skupina: Neaplikovatelné Nebezpečnost pro životní Neaplikovatelné

prostředí:

Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Neznámé

RID

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

UN číslo nebo ID číslo: Neaplikovatelné Oficiální (OSN) Neaplikovatelné

pojmenování pro přepravu:

Třída/třídy nebezpečnosti

pro přepravu:

Neaplikovatelné

Obalová skupina: Nebezpečnost pro životní

prostředí:

Neaplikovatelné Neaplikovatelné

Neznámé

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Vnitrozemská vodní doprava

ADN

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

UN číslo nebo ID číslo: Neaplikovatelné Oficiální (OSN) Neaplikovatelné

pojmenování pro přepravu:

Třída/třídy nebezpečnosti

pro přepravu:

Neaplikovatelné

Obalová skupina: Neaplikovatelné Nebezpečnost pro životní Neaplikovatelné

prostředí:

Zvláštní bezpečnostní

Neznámé

opatření pro uživatele:

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad. neohodnoceno.

Námořní doprava Sea transport

IMDG IMDG

Strana: 16/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN číslo nebo ID číslo:	Neaplikovatelné	UN number or ID number:	Not applicable
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Neaplikovatelné	UN proper shipping name:	Not applicable
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	Neaplikovatelné	Transport hazard class(es):	Not applicable
Obalová skupina:	Neaplikovatelné	Packing group:	Not applicable
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Neaplikovatelné	Environmental hazards:	Not applicable
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Neznámé	Special precautions for user	None known

Letecká doprava

Air transport

IATA/ICAO	IATA/ICAO
-----------	-----------

V dopravních předpisech není klasifikován jako Not classified as a dangerous good under nebezpečný. transport regulations UN číslo nebo ID číslo: Neaplikovatelné UN number or ID Not applicable number: Oficiální (OSN) Neaplikovatelné **UN** proper shipping Not applicable pojmenování pro přepravu: name: Třída/třídy nebezpečnosti Transport hazard Not applicable Neaplikovatelné pro přepravu: class(es): Obalová skupina: Neaplikovatelné Packing group: Not applicable Not applicable Nebezpečnost pro životní Neaplikovatelné Environmental prostředí: hazards: Zvláštní bezpečnostní Neznámé Special precautions None known opatření pro uživatele for user

14.1. UN číslo nebo ID číslo

Viz odpovídající položky pro "UN číslo nebo ID číslo" pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

14.4. Obalová skupina

Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Strana: 17/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobité bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Hromadná námořní přeprava není zamýšlena.

Maritime transport in bulk is not intended.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákazy, omezení a oprávnění

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006: Číslo na seznamu: 75

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění

Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění

Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění

Česká republika:

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném

Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.

ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

Pokud se uplatňují i jiné právní předpisy, které nejsou uvedeny v jiném oddíle tohoto bezpečnostního listu, pak jsou uvedeny v tomto pododdíle.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Posouzení nebezpečnosti tříd podle kritérií GHS OSN (nejnovější verze)

Eye Dam. 1 Acute Tox. 5 (orální)

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Aquatic Acute 3 Skin Irrit. 2

Veškeré další zamýšlené aplikace je nutné konzultovat s výrobcem.

<u>Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v</u> kapitole 2 nebo 3:

Skin Irrit. Podráždění pokožky Eye Dam. Vážné poškození očí

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

Zkratky

ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC konteineru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace, LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace, TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.

Svislé čáry na levém okraji upozorňují na změny oproti předchozí verzi.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Příloha: Expoziční scénáře

Rejstřík

1. Formulace hnojivých produktů, Zemědělství, lesnictví, rybářství F; ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

2. Formulace, Použití v/jako Fotochemikálie:

F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

3. Formulace, Použití v potravinářských produktech

F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

4. Úprava a zabalení/přebalení látek a směsí

F; ERC3

5. Použitelné jako meziprodukt, (použití v průmyslových nastaveních (seřizování)

IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

- **6.** Použití v přípravcích na úpravu vody, Použití v důlních chemikáliích, Námořní a pobřežní, Užívaný v povrchové úpravě výrobků, Užítí při povrchovém ošetření kovů, (použití v průmyslových nastaveních (seřizování)
- IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28
- 7. Použití v potravinářských produktech, (použití v průmyslových nastaveních (seřizování)

IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

- **8.** Použití v/jako Fotochemikálie:, (použití v průmyslových nastaveních (seřizování) IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28
- **9.** Použití v/jako hnojiva, Zemědělství, lesnictví, rybářství, (užívaných v profesionálním nastavení) PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12
- **10.**Použití v přípravcích na úpravu vody, Použití v důlních chemikáliích, Námořní a pobřežní, Užívaný v povrchové úpravě výrobků, Užítí při povrchovém ošetření kovů, (užívaných v profesionálním nastavení)

PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

11.Použití v potravinářských produktech, (užívaných v profesionálním nastavení) PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

12.Použití v/jako Fotochemikálie:, (užívaných v profesionálním nastavení) PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

13.Použití v/jako hnojiva, (kapalné produkty), (spotřebitelské použití) C; ERC8e; PC12

14. Použití v/jako Fotochemikálie:, (spotřebitelské použití)

C: ERC8e: PC30

Strana: 20/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

15.Úprava a zabalení/přebalení látek a směsí IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

* * * * * * * * * * * * * * * *

1. Krátký nadpis expozičního scénáře

Formulace hnojivých produktů, Zemědělství, lesnictví, rybářství F; ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC3: Formulace do pevné matrice Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly		

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální	
1	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované	
produkovany zadne vdechovane prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	. L L.

Přispívající expoziční scénář	
	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k
Pokryté deskriptory použití	expozici.
	Oblast použití: průmyslový/-á

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
•	0,0001 Pa
Tlak páry látky během používání	3,000.1.4
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	

Strana: 23/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

ihned umyjte.		
Noste vhodnou ochranu obličeje.,		
Používejte vhodný pracovní oděv, aby		
se zabránilo expozici pokožky.,		
Použijte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používejte pracovní oděv.,		
Noste vhodné chemicky odolné		
rukavice s rukávy.		
Zajistěte minimalizaci manuální		
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou		
produkovány žádné vdechované		
prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,		
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům.	

Strana: 24/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskyťují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	

Strana: 26/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	I
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	

Strana: 27/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Minimalizace počtu exponovaných	1
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	

Strana: 29/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC28: Ruční údržba (čistění a opravy) strojního zařízení. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	

Strana: 30/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného	
dobieno standardu vseobecheno	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

2. Krátký nadpis expozičního scénáře

Formulace, Použití v/jako Fotochemikálie:

F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC2: Formulace směsi Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

	prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC3: Formulace do pevné matrice Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	

Strana: 32/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Doporucuje se mistrii zdrojove odsavan	Ta liebo dobie vseobecile vettatil.
DX1/14-/	
Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	

Strana: 35/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á
	Další zahrnuté PROC: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování).
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	•
Minimalizace počtu exponovaných	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
1.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	

Strana: 37/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Dokustá dooksintosu noužití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Oblast použití: průmyslový/-á
Pokryté deskriptory použití	Oblast použiti. prumyslovy/-a
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	

Strana: 38/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

hněte se kontaktu s
ntaminovanými nástroji. Za účelem
ěření správného uplatňování
atření ke zmírnění rizik a
držování podmínek použití jsou
TA (OCs). Činnost smí být
ovedena pouze vyškolenými
acovníky, aby se zabránilo expozici.
ibraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se
stříkání. Denní čištění zařízení a
acovních prostor. Znečištění
straňte, jakmile se vyskytne.
istěte se, že je zajištěna dobrá
acovní praxe. Je třeba zajistit, aby i
měř vzniklé nehody byly
okumentovány. Pravidelná kontrola
údržba zařízení a strojů. Omezit
ístup k oprávněným zaměstnancům.
pskytovat konkrétní školení
městnanců, aby se
bránilo/minimalizaci expozice.
ontaminovanou kůži ihned umyjte.
-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte
nezení emisí ze zdroje. Poskytnutí
brého standardu všeobecného
trání (ne méně než 3-5 výměn
duchu za hodinu). Manipulace s
kou v uzavřeném systému Zajistěte nezování emisí ze zdroje a větrání
m, kde se emise vyskytují.
avidelné čištění zařízení a pracovní
ochy., Vyměňte si rukavice, pokud
rání aktivity přesáhne zlomový
amžik., Noste vhodnou ochranu
ličeje., Zabraňte vdechování
oduktu.
rhněte se kontaktu s očima.
pužijte vhodnou ochranu očí.
vhněte se kontaktu s
ntaminovanými nástroji. Zabraňte
ntaktu s kůží. Vyvarujte se
stříkání. Kontaminovanou kůži
ned umyjte.
oste vhodnou ochranu obličeje.,
pužívejte vhodný pracovní oděv, aby
zabránilo expozici pokožky.,
pužijte vhodné chemicky odolné
kavice., Používejte pracovní oděv.,
oste vhodné chemicky odolné
kavice s rukávy.
jistěte minimalizaci manuální
acovní části. Ujistěte se, že nejsou

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

produkovány žádné vdechované		
prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,		
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s	

Strana: 41/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC28: Ruční údržba (čistění a opravy) strojního zařízení. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	

Strana: 43/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	raxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		

* * * * * * * * * * * * * * *

3. Krátký nadpis expozičního scénáře

Formulace, Použití v potravinářských produktech F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC2: Formulace směsi Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC3: Formulace do pevné matrice Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s		

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
produkovany zadne vdechovane	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Doporucuje se mistrii zdrojove odsavan	Ta hebo dobie vseobeche vettam.
Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte	

Strana: 46/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.		
Pravidelné čištění zařízení a pracovní		
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud		
trvání aktivity přesáhne zlomový		
okamžik., Noste vhodnou ochranu		
obličeje., Zabraňte vdechování		
produktu.		
Vyhněte se kontaktu s očima.		
Použijte vhodnou ochranu očí.		
Vyhněte se kontaktu s		
kontaminovanými nástroji. Zabraňte		
kontaktu s kůží. Vyvarujte se		
postříkání. Kontaminovanou kůži		
ihned umyjte.		
Noste vhodnou ochranu obličeje.,		
Používejte vhodný pracovní oděv, aby		
se zabránilo expozici pokožky.,		
Použijte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používejte pracovní oděv.,		
Noste vhodné chemicky odolné		
rukavice s rukávy.		
Zajistěte minimalizaci manuální		
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou		
produkovány žádné vdechované		
prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,		
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
	Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

PXI / I/-/ IV / / / V	
Přispívající expoziční scénář	
	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a
Pokryté deskriptory použití	vypouštění) ve vyhrazených zařízeních.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Oblast použití: průmyslový/-á
	D.IY' - I as t' DDOO DY as a lift as I as Y' as I as I
	Další zahrnuté PROC: Přeprava látky nebo přípravku do
	malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně
	odvažování).
Provozní podmínky	<u> </u>
Fyzikální stav	kapalina
•	0,0001 Pa
Tlak páry látky během používání	
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	

Strana: 49/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.	

Strana: 52/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	-
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
·	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
ayonaomo astroji.	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC28: Ruční údržba (čistění a opravy) strojního zařízení. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	

Strana: 55/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

Datum tisku 14.10.2025

trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	IZ aller at the leavest
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	i a nebo dobre všeobecné větrání.

* * * * * * * * * * * * * * * *

4. Krátký nadpis expozičního scénáře

Úprava a zabalení/přebalení látek a směsí F; ERC3

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC3: Formulace do pevné matrice Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

* * * * * * * * * * * * * * *

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

5. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použitelné jako meziprodukt, (použití v průmyslových nastaveních (seřizování) IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC6a: Použití meziproduktu Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
	Další zahrnuté PROC: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům.	

Strana: 57/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedená pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
oo zabrariilo oxpozioi portozry.,	

Strana: 59/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	

Strana: 60/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC28: Ruční údržba (čistění a opravy) strojního zařízení. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	•

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	

Strana: 62/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

6. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použití v přípravcích na úpravu vody, Použití v důlních chemikáliích, Námořní a pobřežní, Užívaný v povrchové úpravě výrobků, Užítí při povrchovém ošetření kovů, (použití v průmyslových nastaveních (seřizování)

IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC6b: Použití reaktivní zpracovatelské pomocné látky v průmyslovém areálu (žádné začlenění do výrobku nebo na něj). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	<u> </u>

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,		
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		

Doporucuje se mistrii zarojove odsavan	Ta hebe doble vacabeone venam.
Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovánou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář		
	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu.	
Pokryté deskriptory použití	Oblast použití: průmyslový/-á	
Drovozní podmíni		
Provozní podmínky	kanalina	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Minimalizace počtu exponovaných		
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník		
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte		
minimalizaci manuální pracovní části.		
Vyhněte se kontaktu s		
kontaminovanými nástroji. Za účelem		
ověření správného uplatňování		
opatření ke zmírnění rizik a		
dodržování podmínek použití jsou		
ETA (OCs). Činnost smí být		
provedena pouze vyškolenými		
pracovníky, aby se zabránilo expozici.		
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se		
postříkání. Denní čištění zařízení a		
pracovních prostor. Znečištění		
odstraňte, jakmile se vyskytne.		
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá		
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly		
zdokumentovány. Pravidelná kontrola		
a údržba zařízení a strojů. Omezit		
přístup k oprávněným zaměstnancům.		
Poskytovat konkrétní školení		
zaměstnanců, aby se		
zabránilo/minimalizaci expozice.		
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.		
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte		
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí		
dobrého standardu všeobecného		
větrání (ne méně než 3-5 výměn		
vzduchu za hodinu). Manipulace s		
látkou v uzavřeném systému Zajistěte		
omezování emisí ze zdroje a větrání		
tam, kde se emise vyskytují.		

Strana: 68/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

Pravidelné čištění zařízení a pracovní		
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud		
trvání aktivity přesáhne zlomový		
okamžik., Noste vhodnou ochranu		
obličeje., Zabraňte vdechování		
produktu.		
Vyhněte se kontaktu s očima.		
Použijte vhodnou ochranu očí.		
Vyhněte se kontaktu s		
kontaminovanými nástroji. Zabraňte		
kontaktu s kůží. Vyvarujte se		
postříkání. Kontaminovanou kůži		
ihned umyjte.		
Noste vhodnou ochranu obličeje.,		
Používejte vhodný pracovní oděv, aby		
se zabránilo expozici pokožky.,		
Použijte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používejte pracovní oděv.,		
Noste vhodné chemicky odolné		
rukavice s rukávy.		
Zajistěte minimalizaci manuální		
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou		
produkovány žádné vdechované		
prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,		
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení Kvalitativní hodnocení		
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
· ·	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Pokryté deskriptory použití Provozní podmínky Fyzikální stav kapalina Tlak páry látky během používání Opatření pro minimalizaci rizika Minimalizace počtu exponovaných pracovníků, Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Výhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použítí jsou ETA (OCS). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kúží. Vyvarujle se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištení odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovních prostor. Znečištení odstraňte, jakmile se syskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovních vonkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži hned umyjte. Je-li nutné, použjite pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému zajistění tam, kde se emise vyskytují. Pravidelně čištění zařízení a pracovní plochy, výměňte si rukavice, pokud	Přispívající expoziční scénář		
Fyzikální stav kapalina Tlak páry látky během používání Opatření pro minimalizaci rizika Minimalizace počtu exponovaných pracovníkí. Zajistěte, aby pracovníkí byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírmění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smi byt provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůži. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajištit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje, Poskytnutí dobřého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.		zařízení.	
Tlak páry látky během používání Opatření pro minimalizaci rizika Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použítí jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůži. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní			
Opatření pro minimalizaci rizika Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smi být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravídelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobřeho standardu všeobecného větrání (ne měně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravídelné čištění zařízení a pracovní	Fyzikální stav		
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovníků byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCS). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní číštění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.	Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.	Opatření pro minimalizaci rizika		
	Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.		

Strana: 71/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

I to start abitis its sales a thoras allows as	ı	
trvání aktivity přesáhne zlomový		
okamžik., Noste vhodnou ochranu		
obličeje., Zabraňte vdechování		
produktu.		
Vyhněte se kontaktu s očima.		
Použijte vhodnou ochranu očí.		
Vyhněte se kontaktu s		
kontaminovanými nástroji. Zabraňte		
kontaktu s kůží. Vyvarujte se		
postříkání. Kontaminovanou kůži		
ihned umyjte.		
Noste vhodnou ochranu obličeje.,		
Používejte vhodný pracovní oděv, aby		
se zabránilo expozici pokožky.,		
Použijte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používejte pracovní oděv.,		
Noste vhodné chemicky odolné		
rukavice s rukávy.		
Zajistěte minimalizaci manuální		
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou		
produkovány žádné vdechované		
prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,		
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		

7. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použití v potravinářských produktech, (použití v průmyslových nastaveních (seřizování) IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC6b: Použití reaktivní zpracovatelské pomocné látky v průmyslovém areálu (žádné začlenění do výrobku nebo na něj). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu. Vyhněte se kontaktu s očima.	

Strana: 73/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	Použijte vhodnou ochranu očí.	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Metoda hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	Vyhněte se kontaktu s	
postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Kvalitativní hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
inned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Kvalitativní hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Kvalitativní hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Metoda hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Kvalitativní hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Kvalitativní hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Netoda hodnocení Metoda hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Netoda hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	•	
rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Netoda hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Nedatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	•	
prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Nodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Nodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Nodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	prachy.	
dýchacího ústrojí. Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Nodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	Zabraňte vdechování produktu.,	
Odhad expozice a odkaz na zdroj Metoda hodnocení Kvalitativní hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Metoda hodnocení Kvalitativní hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
	Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne.	

Strana: 74/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

,	1
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	i a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	

Strana: 76/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Oblast použití: průmyslový/-á
romyte doom ptory poulin	Collect pour line prainty clotty, a
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedená pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	

Strana: 77/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

a údržba zařízaní a atrajů. Omazit	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobře všeobecné větrání. Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobře všeobecné větrání.	
Dopordodje se ililistili zdrojove odsavani a nebo dobie vseobeolie vetralii.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
•	0,0001 Pa
Tlak páry látky během používání	
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovánou kůži	
ihned umyjte.	

Strana: 79/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC28: Ruční údržba (čistění a opravy) strojního zařízení. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům.	

Strana: 80/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	axi
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	

8. Krátký nadpis expozičního scénáře
Použití v/jako Fotochemikálie:, (použití v průmyslových nastaveních (seřizování)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC6b: Použití reaktivní zpracovatelské pomocné látky v průmyslovém areálu (žádné začlenění do výrobku nebo na něj). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	ı
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	

Strana: 82/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Minimalizace počtu exponovaných		
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník		

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,		
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		

Doporucuje se mistrii zarojove odsavan	il a liebo dobie vseobecile vettalii.
Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	I
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	

Strana: 85/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem		

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
F. ~~),	I .

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		

PY		
Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á	
	Další zahrnuté PROC: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování).	
Provozní podmínky	L	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte		
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného		

Strana: 88/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s		

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
provedená pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
I Zanranie koniaktii 9 kiizi. WWariite 90 i	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,		
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		

	Ta hebo dobie vseobeche vetram.
Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání	

Strana: 91/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář			
	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu.		
Pokryté deskriptory použití	Oblast použití: průmyslový/-á		
Provozní podmínky	<u> </u>		
Fyzikální stav	kapalina		
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa		
Opatření pro minimalizaci rizika	Opatření pro minimalizaci rizika		
Minimalizace počtu exponovaných			
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník			
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte			
minimalizaci manuální pracovní části.			
Vyhněte se kontaktu s			
kontaminovanými nástroji. Za účelem			
ověření správného uplatňování			
opatření ke zmírnění rizik a			
dodržování podmínek použití jsou			

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměřte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	

Strana: 94/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC28: Ruční údržba (čistění a opravy) strojního zařízení. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými	

Strana: 95/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Dodatečné upozornění pro dobrou praxi
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.

9. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použití v/jako hnojiva, Zemědělství, lesnictví, rybářství, (užívaných v profesionálním nastavení) PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC8e: Široké použití reaktivního pomocného prostředku (žádné začlenění do výrobku nebo na něj, venku). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	

Strana: 97/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

1	!
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovánou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Ódhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k
Tokryte deskriptory pouziti	expozici.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

	Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	

Strana: 99/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: profesionální
	Oblast pouziti. profesionami
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	

Strana: 100/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
•	
ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
i ouzivejte vilouity pracovili ouev, aby	

Strana: 102/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

	i i
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	

Strana: 103/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC21: Nízkoenergetická manipulace a manipulace s látkami vázanými v/na materiály nebo předměty. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	Pevné, nízká prašnost
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	•

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedená pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
randivides, i duzivejte pracovili duev.,	I

Strana: 105/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	

Strana: 106/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	1
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

* * * * * * * * * * * * * * * *

10. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použití v přípravcích na úpravu vody, Použití v důlních chemikáliích, Námořní a pobřežní, Užívaný v povrchové úpravě výrobků, Užítí při povrchovém ošetření kovů, (užívaných v profesionálním nastavení) PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC8b: Široké použití reaktivního pomocného prostředku

Strana: 107/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

	(žádné začlenění do předmětu nebo na něj, uvnitř). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
ryzikali ii Stav	0,0001 Pa
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání	

Strana: 108/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
1	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Pokryté deskriptory použití Provozní podmínky Fyzikální stav Tlak páry látky během používání Opatření pro minimalizaci rizika Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem	ROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. plast použití: profesionální palina 0001 Pa
Fyzikální stav Tlak páry látky během používání Opatření pro minimalizaci rizika Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem	
Tlak páry látky během používání Opatření pro minimalizaci rizika Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem	0001 Pa
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.	

Strana: 111/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici.	

Strana: 112/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu. Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	I.
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.

Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
	PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou
Pokryté deskriptory použití	Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
provedena pouze vyskolenymi pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	

Strana: 114/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění	

Strana: 115/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

1	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovánou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

11. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použití v potravinářských produktech, (užívaných v profesionálním nastavení) PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC8b: Široké použití reaktivního pomocného prostředku (žádné začlenění do předmětu nebo na něj, uvnitř). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	l
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit	

Strana: 117/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy. Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporticaje se mistili zarojove odsavan	i a nebo dobie vacobcone veliani.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	

Strana: 119/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech.
Pokryté deskriptory použití	Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	

Strana: 120/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

zobránilo/minimalizaci ovpazios	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	Kvalitativní hodnocení
Metoda hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	i a nebo dobre vseobeche vetrani.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Oblast použití: profesionální
	Další zahrnuté PROC: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování).

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	

Strana: 122/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

ihned umyjte.		
Noste vhodnou ochranu obličeje.,		
Používejte vhodný pracovní oděv, aby		
se zabránilo expozici pokožky.,		
Použijte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používejte pracovní oděv.,		
Noste vhodné chemicky odolné		
rukavice s rukávy.		
Zajistěte minimalizaci manuální		
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou		
produkovány žádné vdechované		
prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,		
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům.	

Strana: 123/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

B / . /	l I
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	IZ altagation to the second
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	i a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskyťují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	

Strana: 125/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv.,		
Noste vhodné chemicky odolné		
rukavice s rukávy.		
Zajistěte minimalizaci manuální		
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou		
produkovány žádné vdechované		
prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,		
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
	PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním.
Pokryté deskriptory použití	Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se	
zamesmancu, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Kontaninovanou kuzi inneu umyjte.	

Strana: 126/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte		
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí		
dobrého standardu všeobecného		
větrání (ne méně než 3-5 výměn		
vzduchu za hodinu). Manipulace s		
látkou v uzavřeném systému Zajistěte		
omezování emisí ze zdroje a větrání		
tam, kde se emise vyskytují.		
Pravidelné čištění zařízení a pracovní		
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud		
trvání aktivity přesáhne zlomový		
okamžik., Noste vhodnou ochranu		
obličeje., Zabraňte vdechování		
produktu.		
Vyhněte se kontaktu s očima.		
Použijte vhodnou ochranu očí.		
Vyhněte se kontaktu s		
kontaminovanými nástroji. Zabraňte		
kontaktu s kůží. Vyvarujte se		
postříkání. Kontaminovanou kůži		
ihned umyjte.		
Noste vhodnou ochranu obličeje.,		
Používejte vhodný pracovní oděv, aby		
se zabránilo expozici pokožky.,		
Použijte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používejte pracovní oděv.,		
Noste vhodné chemicky odolné		
rukavice s rukávy.		
Zajistěte minimalizaci manuální		
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou		
produkovány žádné vdechované		
prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,		
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	•
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
•	

Strana: 128/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,	Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		

Přispívající expoziční scénář	[
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného	

Strana: 129/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

větrání (no máně nož 2 5 výměn	l I
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

12. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použití v/jako Fotochemikálie:, (užívaných v profesionálním nastavení)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

* * * * * * * * * * * * * * *

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC8e: Široké použití reaktivního pomocného prostředku (žádné začlenění do výrobku nebo na něj, venku).
	Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

	prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	

Strana: 131/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být	

Strana: 132/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu	

Strana: 134/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Oblast použití: profesionální
	Další zahrnuté PROC: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování).
Provozní podmínky	L
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedená pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
i ouzivejte oupoviuajici ociiialiu	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

	DDOCAO, Anlikana válažkom naho štětnom
Pokryté deskriptory použití	PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
	kapalina
	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.	

Strana: 137/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici.	

Strana: 138/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 300423<u>59/SDS_GEN_CZ/CS)</u>

postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Mata da la ada a a a s	Kvalitativní hodnocení
Metoda hodnocení Dodatečné upozornění pro dobrou pr	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.

Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
	PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním.
Pokryté deskriptory použití	Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	

Strana: 140/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu.
Pokryté deskriptory použití	Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	

Strana: 141/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

	1
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	i a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Pokryté deskriptory použití	PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	

Strana: 143/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	l
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly	

Strana: 144/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	axi
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Strana: 145/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Použití v/jako hnojiva, (kapalné produkty), (spotřebitelské použití) C; ERC8e; PC12

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC8e: Široké použití reaktivního pomocného prostředku (žádné začlenění do výrobku nebo na něj, venku). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

* * * * * * * * * * * * * * * *

14. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použití v/jako Fotochemikálie:, (spotřebitelské použití) C; ERC8e; PC30

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC8e: Široké použití reaktivního pomocného prostředku (žádné začlenění do výrobku nebo na něj, venku). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

* * * * * * * * * * * * * * *

15. Krátký nadpis expozičního scénáře

Úprava a zabalení/přebalení látek a směsí IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

	Opatření pro minimalizaci rizika Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části.
	pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části.
	pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části.
	minimalizaci manuální pracovní části.
	minimalizaci manuální pracovní části.
	Vyhněte se kontaktu s
	kontaminovanými nástroji. Za účelem
	ověření správného uplatňování
	opatření ke zmírnění rizik a
	dodržování podmínek použití jsou
	ETA (OCs). Činnost smí být
	provedena pouze vyškolenými
	pracovníky, aby se zabránilo expozici.
	Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se
	postříkání. Denní čištění zařízení a
	pracovních prostor. Znečištění
	,
	omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí
	dobrého standardu všeobecného
	větrání (ne méně než 3-5 výměn
	vzduchu za hodinu). Manipulace s
	látkou v uzavřeném systému Zajistěte
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•
	,
	•
	kontaktu s kůží. Vyvarujte se
	postříkání. Kontaminovanou kůži
	postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.
	postříkání. Kontaminovanou kůži
	dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte

Strana: 147/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte pracovní oděv., Noste vhodné chemicky odolné rukavice s rukávy. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Ujistěte se, že nejsou produkovány žádné vdechované prachy. Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.		

Strana: 148/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	IX selfted in the decemb
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

pracovníků. Zajistěle, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěle minimalizaci manuální pracovní částí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování postření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůži. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní prace. Je třeba zajistít, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minmalizaci expozice. Kontaminovanou kůži hned umyte. Je-il nutné, použije pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobřeho standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezoném emisí ze zdroje, o oskytnutí domezonám emisí ze zdroje, o oskytnutí odoreho standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezoném emisí ze zdroje, o oskytnutí odoreho standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezoném emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy. Vyměře se kontaktu s očima. Použjite vhodnou ochranu obličeje, Používejte vhodnou ochranu obličeje, Používejte vhodný pracovní odév, aby se zabránilo expozici pokožky, Použíte vhodně chemicky odolně		
byl oddělen od zdroje emisl. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s Kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajištít, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného vštrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného vštrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje pobudtut vání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu obličeje., Použítyelte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
minimalizaci manuální pracovní části. Výhněte se kontaktu s Kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizík a dodržování podminek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajiští, aby i téměř vzniklě nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijie pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezováne imisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelně čištění zařízení a pracovní plochy., Výměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu obíč. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obíčeje., Použíte vhodnou ochranu obíčeje., Použíte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použite vhodné chemicky odolné		
Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použítí jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kúží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zářízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěná odbrá pracovní praxe. Je třeba zajištít, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutně, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobřého standardu všeobeného větrání (ne měně než 3-5 vyměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy, Vyměřte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík, Noste vhodnou ochranu obličeje, Zabraňne vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje, Zabraňle kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodnou produktu.		
köntaminovanými nástroji. Za účelem oveření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCS). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kúží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajištít, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkretní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umylte. Je-li nutně, použijle pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne měň než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezovánel mísl ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelně čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměřte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje. Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očíma. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s očíma. Použijte vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránili expozici pokožky., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránile expozici pokožky.,		
ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmírnék použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kúží. Vyvarujte se postříkání. Denni člištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěle se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajištít, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži linned umylte. Je-li nutné, použitje pouzdro. Zajistěte omezení emisi ze zdroje. Poskythutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelně čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměřte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu oblíčeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijle vhodnou ochranu oblíčeje., Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umylte. Noste vhodnou ochranu oblíčeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použíte vhodné chemicky odolné		
opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistít, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umylte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisi ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelně čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměřte si rukavice, pokud tvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu obič. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umylte. Noste vhodnou ochranu običeje., Použijte vhodné chemicky odolně		
dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kúží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisi ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzuvřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměřte si rukavice, pokud tvání aktivtý přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Použitev vhodnou ochranu obličeje., Použitev vhodnóu procovní oděv, aby se zabránilo expozicí pokožky., Použite vhodné chemicky odolné		
ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použite pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskynutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne měně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokut trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu obličeje., Použítvel vhodné chemicky odolně se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolně		
provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabrafte kontaktu s kůži. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstrafte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyte. Je-li nutné, použitje pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne měně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabrafite vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kůži. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodné chemicky odolně		
pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijle pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanomi nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použíjte vhodné chemicky odolné		
Zabraňte kontlaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutně, použijle pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne měně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kožin. Sovaruje se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Použítvejte vhodnóu cehranu obličeje., Použítvejte vhodnóu cehranu obličeje., Použítvejte vhodnóu cehranu obličeje., Použítvejte vhodnóu ochranu obličeje., Použítvejte vhodnóu cehranu obličeje., Použítvejte vhodné chemicky odolné		
postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajištít, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelně čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměřte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu obličeje., Použíkejte vhodnou ochranu obličeje, Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozicí pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelně čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodnou ochranu obličeje, vaby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolně		
odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přistup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměřte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kůzí. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Použifvejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba z zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisi ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelně čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kožín. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Použivejte vhodnou ochranu obličeje i pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelně čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kožína. Použijte vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Noste vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Použijtejte vhodnou ochranu obličeje., Použijtejte vhodné pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte yhodné chemicky odolné		
téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zafízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očíma. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodnou ochranu oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
zdokumentovány. Pravídelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrětní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodnou ochranu oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kořít. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použíjte vhodné chemicky odolné	, , , ,	
přístup k oprávněným záměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměnte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
Poskytovať konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměřte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	·	
zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisi ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměřte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	1	
zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s koží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s koží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	I	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžík., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	,	
vzduchů za hodinu). Manipulace s látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
tam, kde se emise vyskytují. Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
Pravidelné čištění zařízení a pracovní plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	1	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud trvání aktivity přesáhne zlomový okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	1	
produktu. Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	okamžik., Noste vhodnou ochranu	
Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	obličeje., Zabraňte vdechování	
Použijte vhodnou ochranu očí. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	produktu.	
Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	Vyhněte se kontaktu s očima.	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné	Použijte vhodnou ochranu očí.	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
postříkání. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
ihned umyjte. Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
Noste vhodnou ochranu obličeje., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
se zabránilo expozici pokožky., Použijte vhodné chemicky odolné		
Použijte vhodné chemicky odolné	Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
	rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	Noste vhodné chemicky odolné	

Strana: 150/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

rukavice s rukávy.		
Zajistěte minimalizaci manuální		
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou		
produkovány žádné vdechované		
prachy.		
Zabraňte vdechování produktu.,		
Používejte odpovídající ochranu		
dýchacího ústrojí.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení	
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi		
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.		
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného	

Strana: 151/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou pr	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	í a nebo dobré všeobecné větrání.

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných	
pracovníků. Zajistěte, aby pracovník	
byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte	
minimalizaci manuální pracovní části.	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Za účelem	
ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima. Použijte vhodnou ochranu očí.	
1	
Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
pracovin cacii. Cjiototo co, zo nojeca	

Strana: 153/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Činnost smí být provedena pouze vyškolenými pracovníky, aby se zabránilo expozici. Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se postříkání. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Ujistěte se, že je zajištěna dobrá pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i téměř vzniklé nehody byly zdokumentovány. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu). Manipulace s	

Strana: 154/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

látkou v uzavřeném systému Zajistěte omezování emisí ze zdroje a větrání tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
Zabraňte vdechování produktu.,	
Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsáván	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC28: Ruční údržba (čistění a opravy) strojního zařízení. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	0,0001 Pa
Opatření pro minimalizaci rizika	
Minimalizace počtu exponovaných pracovníků. Zajistěte, aby pracovník byl oddělen od zdroje emisí. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Vyhněte se kontaktu s kontaminovanými nástroji. Za účelem	

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

ověření správného uplatňování	
opatření ke zmírnění rizik a	
dodržování podmínek použití jsou	
ETA (OCs). Činnost smí být	
provedena pouze vyškolenými	
pracovníky, aby se zabránilo expozici.	
Zabraňte kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Denní čištění zařízení a	
pracovních prostor. Znečištění	
odstraňte, jakmile se vyskytne.	
Ujistěte se, že je zajištěna dobrá	
pracovní praxe. Je třeba zajistit, aby i	
téměř vzniklé nehody byly	
zdokumentovány. Pravidelná kontrola	
a údržba zařízení a strojů. Omezit	
přístup k oprávněným zaměstnancům.	
Poskytovat konkrétní školení	
zaměstnanců, aby se	
zabránilo/minimalizaci expozice.	
Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	
Je-li nutné, použijte pouzdro. Zajistěte	
omezení emisí ze zdroje. Poskytnutí	
dobrého standardu všeobecného	
větrání (ne méně než 3-5 výměn	
vzduchu za hodinu). Manipulace s	
látkou v uzavřeném systému Zajistěte	
omezování emisí ze zdroje a větrání	
tam, kde se emise vyskytují.	
Pravidelné čištění zařízení a pracovní	
plochy., Vyměňte si rukavice, pokud	
trvání aktivity přesáhne zlomový	
okamžik., Noste vhodnou ochranu	
obličeje., Zabraňte vdechování	
produktu.	
Vyhněte se kontaktu s očima.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Vyhněte se kontaktu s	
kontaminovanými nástroji. Zabraňte	
kontaktu s kůží. Vyvarujte se	
postříkání. Kontaminovanou kůži	
ihned umyjte.	
Noste vhodnou ochranu obličeje.,	
Používejte vhodný pracovní oděv, aby	
se zabránilo expozici pokožky.,	
Použijte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používejte pracovní oděv.,	
Noste vhodné chemicky odolné	
rukavice s rukávy.	
Zajistěte minimalizaci manuální	
pracovní části. Ujistěte se, že nejsou	
produkovány žádné vdechované	
prachy.	
L	

Strana: 156/156

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 02.09.2025 Verze: 8.0 datum / předchozí verze: 17.10.2024 předchozí verze: 7.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.10.2025

Zabraňte vdechování produktu., Používejte odpovídající ochranu	
dýchacího ústrojí.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	
Doporučuje se místní zdrojové odsávání a nebo dobré všeobecné větrání.	

* * * * * * * * * * * * * * *