

## Karta charakterystyki

Strona: 1/44

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024

Wersja: 7.0

Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022

Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

## 1.1. Identyfikator produktu

## **Hydroxypropyl Acrylate (HPA)**

Nazwa chemiczna: Ester 2-hydroksypropylowy kwasu akrylowego

Numer INDEX: 607-108-00-2 Numer CAS: 25584-83-2

Numer rejestracji REACH: 01-2119459351-41-0000, 01-2119459351-41-0012

## 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: Monomer. Zalecane zastosowanie: tylko do celów przemysłowych Zastosowanie odradzane: kosmetyki, środek farmaceutyczny

Szczegółowe informacje o zidentyfikowanych zastosowaniach produktu zawarte są w załączniku do karty charakterystyki

## 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontakt w języku polskim: BASF Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142b 02-305 Warszawa POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00) Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number: Telefon: +49 180 2273-112

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0 Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

## 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

para)

Acute Tox. 3 (doustne) H301 Działa toksycznie po połknięciu.

Acute Tox. 3 (dermalne) H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

Skin Corr./Irrit. 1B H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Eye Dam./Irrit. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Aquatic Chronic 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując

długotrwałe skutki.

Specyficzne stężenia graniczne zgodnie z Rozporządzeniem EC Nr. 1272/2008 (CLP).

Skin Sens. 1: >= 0.2 %

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy BASF i zastosowaniem kryteriów Załącznika I Rozporządzenia UE nr. 1272/2008 jest konieczna następujaca klasyfikacja, która rozszerza klasyfikację podaną w Rozporządzeniu UE nr. 1272/2008, Załącznik VI, Tabela 3.1.

Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- para)

Acute Tox. 3 (doustne) Acute Tox. 3 (dermalne) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 3

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

### 2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:





Hasło ostrzegawcze.:

Niebezpieczeństwo

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H301 + H311 + H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie

wdychania

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym

pomieszczeniu.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0 Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

P280 Stosować rekawice ochronne, odzież ochronna i ochrone oczu lub

twarzy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je

łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):

P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać

pojemnik szczelnie zamknięty.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):

P501 Zawartość i pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów

niebezpiecznych lub specjalnych.

Składniki wpływające na stopień zagrożenia wymagające etykietowania: monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu

## 2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Jeśli w tej sekcji zostaną wymienione dodatkowe dane odnośnie pozostałych zagrożeń, które nie wpłyną na klasyfikację, muszą być dodane do ogólnych zagrożeń substancji lub mieszaniny. Proszę patrzeć w sekcji 12 - Wyniki oceny PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

#### 3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

monoester kwasu akrylowego i propano1,2-

diolu

Numer CAS: 25584-83-2 Numer WE: 247-118-0 Numer INDEX: 607-108-00-2 Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- para)

Acute Tox. 3 (doustne)
Acute Tox. 3 (doustne)
Acute Tox. 3 (dermalne)
Skin Corr./Irrit. 1B
Eye Dam./Irrit. 1

Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3

H317, H314, H301 + H311 + H331, H412

Odmienna klasyfikacja zgodnie z aktualna wiedzą i

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

## kryteriami Załącznika I do Rozporządzenia Nr. 1272/2008

Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- para) Acute Tox. 3 (doustne) Acute Tox. 3 (dermalne) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 Skin Sens. 1B

Specyficzne stężenie graniczne:

Skin Sens. 1: >= 0,2 %

Aquatic Chronic 3

## Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu

Zawartość (W/W): 98,5 % - 100 % Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- para)

Numer CAS: 25584-83-2 Acute Tox. 3 (doustne)
Numer WE: 247-118-0 Acute Tox. 3 (dermalne)
Numer INDEX: 607-108-00-2 Skin Corr./Irrit. 1B

Eye Dam./Irrit. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3

H317, H314, H301 + H311 + H331, H412 Odmienna klasyfikacja zgodnie z aktualna

wiedzą i kryteriami Załącznika I do Rozporządzenia Nr. 1272/2008 Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- para)

Acute Tox. 3 (doustne) Acute Tox. 3 (dermalne) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 3

Specyficzne stężenie graniczne:

Skin Sens. 1: >= 0,2 %

kwas akrylowy

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0 Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

Zawartość (W/W): 0,1 % - 0,5 % Acute Tox. 4 (Inhalacyine- para)

Numer CAS: 79-10-7 Acute Tox. 4 (dermalne) Numer WE: 201-177-9 Acute Tox. 4 (doustne) Flam. Liq. 3

Numer INDEX: 607-061-00-8

Substancja, dla której ustanowiono Najwyższe Dopuszczalne Stężenie na szczeblu Unii Europejskiej

Eye Dam./Irrit. 1 Skin Corr./Irrit. 1A Aquatic Chronic 2

Aquatic Acute 1 Faktor M - ostry: 1

H226, H314, H302 + H312 + H332, H411, H400

Specyficzne stężenie graniczne:

STOT SE 3, irr. to respiratory syst.: 1 - 5 %

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

## 3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

#### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Udzielający pomocy - uwaga na bezpieczeństwo własne. Poszkodowanego usunac ze strefy zagrozenia. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku utraty przytomności ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

## Wdychanie:

Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska. Natychmiast podać inhalacyjnie kortykosteroidy.

#### Kontakt ze skóra:

Natychmiast zmyć dużą ilością wody i mydłem, pomoc lekarska.

### Kontakt z oczami:

Natychmiast płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

#### Połkniecie:

Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska. Nie wywoływać wymiotów.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS-Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne...

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0 Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

# 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

## 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

proszek gaśniczy, rozproszone prądy wody, dwutlenek węgla, piana

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych: pełny strumień wody

Dodatkowe wskazówki:

Środki gaśnicze dostosować do rodzaju pożaru.

## 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Wskazówka: Ryzyko gwałtownej samorzutnej polimeryzacji, jeżeli przegrzeje się w pojemniku. Zagrożone pojemniki schłodzić wodą.

Wskazówka: Spalanie powoduje wytwarzanie szkodliwych i trujących dymów. Nie wdychać gazów/oparów.

Wskazówka: Usunąć lub zahamować uwolnienie substancji/produktu w bezpiecznych warunkach. Unikać wnikania w glebę, kanalizację i wody powierzchniowe. Podjąć stosowne środki do zatrzymania wody gaśniczej. Przestrzegać przepisów lokalnych w zakresie utylizacji zanieczyszczonej wody i gruntu.

## 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:

Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza. Specjalne wyposażenie ochrony przeciwpożarowej

#### Inne dane:

Poszczególne kroki przeciwpożarowe powinny być dostosowane do otoczenia. Gasić pożar z możliwie największej odległosci. Pary będąc cięższymi od powietrza mogą gromadzić się w dolnych obszarach i przemieszczać się na znaczne odległości aż do źródła zapłonu.

W przypadku pożaru w pobliżu należy zastosować system restabilizacji, jeżeli temperatura w zbiorniku luzem osiągnie 45°C. Ewakuować z zagrożonego obszaru cały niepotrzebny personel. W przypadku pożaru w pobliżu ewakuować cały personel na większym obszarze, jeśli temperatura w zbiorniku luzem osiągnie 60°C.

Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0 Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Szczególne niebezpieczeństwo poślizgniecia się na rozlanym/rozsypanym produkcie.

Uwolnienie substancji/ produktu może powodować pożar bądź eksplozję. Zamknij lub zatrzymaj źródło wycieku. Usunąć lub zahamować uwolnienie substancji/produktu w bezpiecznych warunkach.

Dostarczyć do utylizacji w dobrze zamykanych pojemnikach.

# 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Zapewnić odpowiednią wentylację. Konieczna ochrona dróg oddechowych.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Ludzi trzymać z daleka i od zawietrznej. Zachować ostrożność w kopalniach i pomieszczeniach zamknietych.

Stosować narzędzia antystatyczne. Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

## 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych. Zanieczyszczoną wodę/wodę gaśniczą zabezpieczyć.

# 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla dużych ilości: Produkt odpompować.

Wylany produkt należy zebrać, utwardzić i w odpowiednim opakowaniu przekazać do utylizacji. Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Zapewnić odpowiednią wentylację. Gazy/opary/mgłę stłumić strumieniem wody. Zabrudzone przedmioty i podłogę czyścić gruntownie wodą i środkami powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska. Czyszczenie przeprowadzać przy ochronie dróg oddechowych. Zebrać za pomocą odpowiedniego sprzętu i unieszkodliwić.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

# SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

## 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Substancja/ produkt może być manipulowany jedynie przez odpowiednio wyszkolony personel. Części instalacji muszą być kontrolowane na obecność pozostałości polimerów i czyszczone regularnie, aby uniknąć niebezpiecznych reakcji.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0 Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania. Konieczne zamknięcie hermetyczne i odciąganie. Przy opróżnianiu, przelewaniu/przesypywaniu i napełnianiu zastosować odciąganie w punkcie napełniania. Powietrze zużyte odprowadzić na zewnątrz tylko przez odpowiednie oddzielacze. Zapewnić prawidłowy stan uszczelnień i gwintów na połączeniach. Nie otwierać ciepłych i spęczniałych pojemników. Zapewnić bezpieczeństwo osób i zaalarmować straż pożarną.

Unikać temperatur nie wskazanych. Chronić przed wpływem ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Zawartość chronić przed wpływem światła.

Z powodu możliwego wydzielania stabilizatora produkt powinnien być zawsze stapiany i używany w całości Przed użyciem produktu upewnić się, że nie jest skrystalizowany.

Zapewnić odpowiednią zawartość inhibitora i rozpuszczonego tlenu. Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień.

Unikać wdychania pyłów/oparów/par. Unikać tworzenia się aerozolu. Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją/produktem

Ochrona przed pożarem i eksplozją:

Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Substancja/ produkt może tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem. Uziemić odpowiednio całe wyposażenie przelewowe, aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych. Uziemienie pojemników ze względu na możliwość naładowania elektrostatycznego. Zaleca się uziemić części przewodzące urządzeń. Ochrona przed eksplozją nie jest konieczna, jeśli przy ładowaniu i obróbce temperatura wynosi przynajmniej 5'C mniej niż temperatura zapłonu.

Ze względu na niebezpieczeństwo polimeryzacji w razie ogrzania chłodzić pojemniki. Pojemniki zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą. Należy przewidzieć chłodzenie awaryjne na wypadek pożaru otoczenia. Unikać oddziaływania wysokich temperatur.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Przed składowaniem upewnić się, że używane urządzenia przelewowe i pojemniki magazynowe nie zawierają innych substancji/ produktów. Przed przekazaniem do magazynowania należy zidentyfikować produkt tak, aby nie mieć żadnych wątpliwości. Dostęp do pomieszczeń magazynowych jest dozwolony jedynie dla odpowiednio wyszkolonego personelu.

Stabilizator jest skuteczny jedynie w obecności tlenu. Utrzymywać kontakt z atmosferą zawierającą 5-21% tlenu. Pod żadnym pozorem nie stosować do magazynowania zbiorników z instalacją na gaz inertny.

Niebezpieczeństwo polimeryzacji. Chronić przed wpływem ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Zawartość chronić przed wpływem światła. Unikać światła UV oraz innych promieniowań wysokoenergetycznych. Chronić przed zanieczyszczeniem.

W przypadku magazynowania luzem zbiorniki magazynowe powinny być wyposażone co najmniej w dwa urządzenia ostrzegające o wysokiej temperaturze.

Nie przechowywać produktu poniżej wskazanej minimalnej temperatury, ponieważ stanowczo powinno się unikać krystalizacji.

Nawet jeżeli produkt jest magazynowany i manipulowany tak jak zalecono/ wskazano, powinien zostać wykorzystany w ciągu wskazanego okresu magazynowania.

Stabilność magazynowania:

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0 Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

Temperatura przechowywania: < 35 °C

Czas składowania: 12 Mies.

Należy przestrzegać podanej temperatury składowania.

Unikać przedłużającego się składowania.

Produkt należy możliwie najszybciej poddać obróbce.

Zapewnić odpowiednią zawartość inhibitora i rozpuszczonego tlenu. Nie magazynować z mniejszą niż 10 % wolną przestrzenią nad cieczą.

Stabilność magazynowania jest zależna od temperatury otoczenia i określonych warunków.

Zaleca się zachowanie rezerwy bezpieczeństwa minimum + 2 stopnie powyżej zakresu krystalizacji.

Produkt jest stabilizowany, obserwować maksymalną stabilność w czasie jego przechowywania.

Temperatura przechowywania: 45 °C

System restabilizacji powinien być stosowany, jeśli temperatura w zbiorniku luzem osiągnie wskazaną wartość.

Temperatura przechowywania: 60 °C

Cały personel na większym obszarze powinien zostać ewakuowany, jeśli temperatura w zbiorniku luzem osiągnie wskazaną wartość.

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje w scenariuszu narażenia lub scenariuszach narażenia w załączniku do karty charakterystyki

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

79-10-7: kwas akrylowy

NDSCh 29,5 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)) NDS 10 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)) NDSCh 59 mg/m3 ; 20 ppm (OEL(EU))

indykatywnie

NDS 29 mg/m3; 10 ppm (OEL(EU))

indvkatvwnie

Zjawisko naskórkowości (Dz.U.2018.1286)) Substancja może wchłaniać się przez skórę.

25584-83-2: monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu

NDS 2,8 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)) NDSCh 6 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))

Zjawisko naskórkowości (Dz.U.2018.1286)) Substancja może wchłaniać się przez skórę.

### **PNEC**

woda słodka: 0,0096 mg/l

woda morska: 0,00096 mg/l

sporadyczne uwolnienie: 0,0361 mg/l

Strona: 10/44

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

oczyszczalnia: 10 mg/l

osad (woda słodka): 0,036 mg/kg

osad (woda morska): 0,0036 mg/kg

gleba: 0,00156 mg/kg

#### **DNEL**

pracownik:

Narażenie długotrwałe - efekt lokalny, inhalacja: 2,4 mg/m3

użytkownik/konsument:

Narażenie długotrwałe - efekt lokalny, inhalacja: 1,2 mg/m3

#### 8.2. Kontrola narażenia

### ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

#### OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:

przy mniejszych stężeniach i krótkim oddziaływaniu stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych Filtr przeciwgazowy dla organicznych gazów/par (temperatura wrzenia > 65 °C np. EN 14387 Typ A).

#### OCHRONA RAK:

Odpowiednie materiały także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (Zalecane: wskaźnik ochrony 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1):

Elastomer fluorowy (FKM) - 0,7 mm grubość warstwy

kauczuk nitrylowy (NBR) - grubość powłoki 0,4 mm

Uwaga dodatkowa: dane oparte zostały o badania własne, dane z literatury i informacje producentów rękawic, albo wywodzi się z analogii dla podobnych materiałów. Należy wziąć pod uwagę, że w praktyce czas użytkowania rękawic ochronnych dla przemysłu chemicznego może być znacznie krótszy niż określony na podstawie testów, z uwagi na wpływ wielu czynników np. temperatury. Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta.

#### **OCHRONA OCZU:**

Ściśle przylegające okulary ochronne (EN 166)

#### OCHRONA CIAŁA:

Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

#### Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Unikać wdychania oparów. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Oprócz podanego osobistego wyposażenia ochronnego konieczne jest noszenie zamkniętego ubrania ochronnego. Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

#### Kontrole narażenia środowiska

Należy zastosować wszystkie możliwe środki aby nie dopuścić do przedostania się do otoczenia a w nieszczęśliwym wypadku unikać rozprzestrzenienia . Należy zastosować odpowiednie środki zarządzania ryzykiem.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

## 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciekły
Stan skupienia/forma: ciekły
Kolor: bezbarwny
Zapach: akrylopodobny

Próg zapachu:

nie określono

Temperatura topnienia: -23,4 °C

Dane z literatury.

temperatura wrzenia: 198,5 °C

(1.013,25 hPa)

Przy noramlnym ciśnieniu nie daje się destylować bez spowodowania

rozkładu.

Zapalność: trudno zapalny (wyliczono z temperatury

zapłonu.)

Dolna granica wybuchowości:

Nie istotne dla klasyfikacji i oznakowania cieczy., Dolny punkt wybuchowości może znajdować się 5 °C do 15 °C poniżej temperatury

zapłonu.

Górna granica wybuchowości:

Nie istotne dla klasyfikacji i

oznakowania cieczy.

Temperatura zapłonu: 99 °C (ISO 2719, naczynie

zamknięte)

Temperatura samozapłonu: 308 °C (DIN EN 14522)

SADT: Substancja/mieszanina nie ulegająca samodegradacji wg GHS.

Wartość pH:

(20 °C)

neutralny, miesza się

Lepkość kinematyczna: 8,63 mm2/s (OECD 114)

(20 °C)

Lepkość dynamiczna: 9,1 mPa.s (obliczono (ze współczynnika

(20 °C) lepkości kin)

Tiksotropia: nie tiksotropowy

Rozpuszczalność w wodzie: miesza się (OECD-dyrektywa 105)

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): 0,2 (zmierzony(e))

(25 °C)

Prężność par: 0,1 hPa (zmierzony(e))

(20 °C) dynamiczny

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0 Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

Gęstość względna: 0,1049

(25 °C)

Dane z literatury.

Gęstość: 1,054 g/cm3 (ISO 2811-3)

(20 °C)

1,0256 g/cm3 (OECD-Richtlinie 109)

(50 °C)

Względna gęstość pary (powietrze): 4,5 (obliczony)

(20 °C)

Cięższy niż powietrze.

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: Substancja / produkt nie jest sprzedawana /-y ani używana /-y w

formie stałej lub w granulkach. -

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materialy wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Na podstawie struktury produkt

nie jest klasyfikowany jako

wybuchowy.

Wrażliwość na uderzanie: nieczuły na uderzenia

Nieczuły na uderzenia ze względu na strukturę chemiczną.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został

zaklasyfikowany jako podtrzymujący palenie z uwagi na strukturę.

Właściwości piroforyczne

Temperatura samozapłonu: Temperatura: 20 °C typ testu: Spontaniczne

samozapalenie w temperaturze

pokojowej.

Na podstawie budowy produkt nie został zaklasyfikowany jako

samozapalny.

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Nie zbadano z powodu niskiej

temperatury topnienia

Substancja nie jest zdolna do

samonagrzewania.

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne

Tworzenie zapalnych gazów:

Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

Korozja metali

Nie działa korozyjnie na metal.

Inne właściwości bezpieczeństwa

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

pKa:

Substancja nie podlega dysocjacji., Badania nie wymagane z powodów

naukowych.

Adsorpcja/woda-grunt: KOC: 1,49; log KOC: 0,17

(obliczony)

Napięcie powierzchniowe:

W oparciu o strukturę chemiczną nie należy oczekiwać aktywności

powierzchniowej.

Masa molowa:

130,14 g/mol

Temperatura SAPT:

Na podstawie SV386 stwierdza się, że ilość chemicznej substancji stabilizującej jest wystarczająca dla uniknięcia niebezpiecznej polimeryzacji podczas trwania całego transportu. - Ta informacja

dotyczy ostatnio stabilizowanego produktu.

szybkość parowania:

Wartość można określić w

przybliżeniu zgodnie z prawem stałej

Henry'ego lub prężności par.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali: Nie działa korozyjnie na metal.

reakcje z wodą / powietrzem:

Reakcja z:

woda

gazy łatwo zapalne: gazy trujące: nie nie

Tworzenie zapalnych Uwagi: Nie tworzy palnych gazów w

gazów: obecności wody.

## 10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

#### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Przy określonych warunkach istnieje zagrożenie pożarem i eksplozją. Przy ogrzaniu ponad temperaturę zapłonu i/lub przy rozpylaniu mogą tworzyć się z powietrzem palne mieszanki. Powstawanie wybuchowych mieszanek gazowych z powietrzem.

## Polimeryzacja połączona z uwalnianiem ciepła.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

Ryzyko spontanicznej polimeryzacji w wyniku zmniejszenia zawartości tlenu w fazie ciekłej. Niebezpieczeństwo spontanicznej polimeryzacji przy ogrzaniu lub w obecności promieni UV. Ryzyko spontanicznej i gwałtownej samorzutnej polimeryzacji, jeżeli utraci się inhibitor bądź gdy produkt jest wystawiony na nadmierne ciepło. W czasie polimeryzacji wytwarzane są gazy, które mogą rozerwać zamknięte bądź ciasne pojemniki. Reakcje mogą przyczynić się do zapłonu.

Tworzenie rodników może powodować egzotermiczną polimeryzację. Reakcje z nadtlenkami i innymi związkami zdolnymi do tworzenia wolnych rodników. Ryzyko spontanicznej polimeryzacji w obecności inicjatorów rodnikowej reakcji łańcuchowej (np.nadtlenki). Reakcje z kwasem azotowym. Wybuchowa polimeryzacja z silnymi utleniaczami. Niebezpieczeństwo spontanicznej polimeryzacji w obecności utleniaczy.

Niebezpieczne reakcje przy kontakcie z substancjami o których wspomniano, że trzeba ich unikać.

Przed dostawą dokonywana jest stabilizacja przeciw spontanicznej polimeryzacji. Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/wskazano.

#### 10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać nagrzewania. Unikać mniejszej niż 5 % zawartości tlenu powyżej produktu. Unikać światła UV oraz innych promieniowań wysokoenergetycznych. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego. Unikać przedłużającego się składowania. Unikać utraty inhibitora. Unikać nadmiernych temperatur. Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Unikać zamarzania. Unikać wilgoci z powietrza. Unikać temperatury poniżej zakresu krystalizacji.

## 10.5. Materialy niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z: czynniki tworzące rodniki, inicjatory wolnych rodników, nadtlenki, merkaptany, nitrozwiązki, peroksoborany, azydki, eter, ketony, aldehydy, aminy, azotany, azotyny, środki utleniające, reduktory, silne zasady, substancje reagujące alkalicznie, bezwodniki kwasowe, chlorki kwasowe, skoncentrowane kwasy mineralne, sole metali gaz inertny

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

## 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Po jednokrotnym połknięciu dawki o średniej toksyczności. Przy kontakcie ze skórą dawki o średniej toksyczności. Wdychanie mocno wzbogaconej/nasyconej mieszaniny para-powietrze nie przedstawia ostrego zagrożenia. UE zaklasyfikowała materiał jako "trujący przy wdychaniu". UE zaklasyfikowała materiał jako "trujący przy kontakcie ze skórą". UE zaklasyfikowała materiał jako "trujący przy połknięciu".

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (doustne): 820 mg/kg (porównywalna z OECD Wytyczne 401)

LC50 szczur (inhalacyjne): > 0,38 mg/l 8 h (porównywalne z OECD 403)

Test na ryzyko inhalacji (IRT): Śmiertelność nie występuje w ciągu 8 godzin w badanaich na zwierzętach. Przy wdychaniu mieszanki oparów i powietrza nasyconej odpowiednio do lotności nie występuje duże zagrożenie. Pary były testowane

LD50 szczur (dermalne): > 1.000 mg/kg (OECD-Richtlinie 402)

Nie zaobserwowano śmiertelności.

LD50 mysz (intraperetoneal): ca. 0,45 ml/kg

## Działanie drażniące

Ocena działania drażniacego:

Żrący! Uszkadza skórę i oczy.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

królik: Żrący (test BASF)

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu królik: nieodwracalne szkody (test BASF)

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

Działa uczulająco przy narażeniu dermalnym.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mysz: działa uczulająco na skórę (podobne do OECD 429)

#### Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Istnieją wyniki wielu badań na działanie mutagenne przeprowadzonych na mikroorganizmach, kulturach komórek ssaków i na ssakach. Ogół posiadanych informacji nie zawiera wskazówek o mutagennym działaniu substancji. Produkt nie został w pełni przebadany. Stwierdzenia wywodzą się częściowo od produktów o podobnej strukturze lub składzie.

#### Kancerogenność

Ocena kancerogenności:

Strona: 16/44

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

W badaniach na zwierzętach przy długotrwałych dawkach drogą inhalacyjną substancja nie wykazuje działania rakotwórczego. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

### Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:

Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na zdolności rozrodcze.

### Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono szkodliwego wpływu na płód. Produkt nie został w pełni przebadany. Stwierdzenia wywodzą się częściowo od produktów o podobnej strukturze lub składzie.

#### Oddziaływanie na człowieka:

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Niebezpieczeństwo uczulenia przy ciągłym kontakcie ze skórą.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:

Na podstawie przedłożonych informacji nie stwierdzono zagrożenia toksycznego dla organów docelowych w wyniku narażenia jednorazowego.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Po ponownym narażeniu pojawiają się lokalne działania drażniące. Po powtórnym podaniu badanym zwierzętom nie zaobserwowano żadnych objawów toksycznego działania specyficznego dla substancji. Produkt nie został w pełni przebadany. Stwierdzenia wywodzą się częściowo od produktów o podobnej strukturze lub składzie.

## Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

## Efekty interaktywne

Brak danych.

### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

## **SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**

## 12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:

Trujący dla organizmów wodnych. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Toksyczność dla ryb:

LC50 (96 h) 3,61 mg/l, Pimephales promelas (Test toksyczności na rybach, Przepływ.) Dane z literatury. Dane dotyczące działania toksycznego odnoszą się do stężenia ustalonego metodą analityczną.

Bezkręgowce wodne:

EC50 (48 h) 24 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, statyczny) Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Rośliny wodne:

EC50 (96 h) 6,98 mg/l (stopień wzrostu), Selenastrum capricornutum (Wytyczne OECD 201, statyczny)

Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:

EC20 (0,5 h) ca. 1.000 mg/l, osad czynny (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EWG,T. C, tlenowy)

Chroniczna toksyczność dla ryb:

Brak danych.

Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:

NOEC (21 d) 0,86 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, badanie semi-statyczne) Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Ocena toksyczności ziemnej:

Brak danych.

#### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):

Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Dane dotyczące eliminacji:

90 - 100 % redukcja DOC (14 d) (OECD 301 A (neue Version)) (tlenowy, Osad aktywny, komunalny)

Ocena trwałości w wodzie.:

W reakcji z wodą substancja ulega powolnemu rozkładowi.

Dane dotyczące stabilności w wodzie (hydroliza):

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

t<sub>1/2</sub> > 490 d, (28 d) (25 °C, Wartość pH3), (OPPTS 835.2130, Pozostałe)

t<sub>1/2</sub> > 230 d, (28 d) (25 °C, Wartość pH7), (OPPTS 835.2130, pH 7)

t<sub>1/2</sub> 12,27 d, (7 d) (25 °C, Wartość pH11), (OPPTS 835.2130, Pozostałe)

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:

Ze względu na współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow) nie należy spodziewać się nagromadzenia w organizmach.

Potencjał bioakumulacyjny: Brak danych.

## 12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:

Lotność: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.

Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji). Klasyfikacja własna

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

#### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach niszczących warstwę ozonową.

#### Dodatkowe wskazówki

Parametry sumaryczne

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT - (Chemical oxygen demand - COD): 1.705 mg/g

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT - (Biochemical oxygen demand - BOD) Czas inkubacji5 d: < 10 mg/g

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:

Zapobiec przedostaniu się produktu do wód bez uprzedniej obróbki w biologicznej oczyszczalni ścieków.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

## 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Musi zostać przesłany do odpowiedniej spalarni, stosując się do obowiązujących lokalnych przepisów.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:

Nie oczyszczone puste opakowania nalezy potraktować tak jak ich zawartość.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

## Transport droga ladowa

**ADR** 

Numer UN lub numer

identvfikacvinv ID:

UN1760

Prawidłowa nazwa MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (AKRYLAN przewozowa UN: HYDROKSYPROPYLU, STABILIZOWANY)

Klasa(-y) zagrożenia w

transporcie:

8

Grupa pakowania: II Zagrożenia dla środowiska: nie

Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

kod tunelu: E

RID

Numer UN lub numer

UN1760

identyfikacyjny ID:

Prawidłowa nazwa MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (AKRYLAN przewozowa UN: HYDROKSYPROPYLU, STABILIZOWANY)

Strona: 20/44

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0 Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

Klasa(-y) zagrożenia w 8

transporcie:

Grupa pakowania: Ш Zagrożenia dla środowiska: nie Szczególne środki nie znane

ostrożności dla użytkowników:

## Transport żeglugą śródlądową

ADN

Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID:

UN1760

Prawidłowa nazwa MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (AKRYLAN przewozowa UN: HYDROKSYPROPYLU, STABILIZOWANY)

Klasa(-y) zagrożenia w

transporcie:

8

Grupa pakowania: Ш Zagrożenia dla środowiska: nie Szczególne środki

ostrożności dla użytkowników:

nie znane

## Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie Nie oceniano

#### Transport droga morska Sea transport

**IMDG IMDG** 

identyfikacyjny ID:

Numer UN lub numer

UN 1760

UN number or ID

UN 1760

number: UN proper shipping

**CORROSIVE** 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.

name:

LIQUID, N.O.S. (HYDROXYPROPY

(AKRYLAN **HYDROKSYPROP** 

L ACRYLATE,

YLU.

STABILIZOWANY)

STABILIZED)

Klasa(-y) zagrożenia w

8

Transport hazard

8

transporcie:

Ш

class(es): Packing group:

Grupa pakowania: Zagrożenia dla środowiska:

Environmental nie

Ш no

Substancja

hazards:

Marine pollutant:

NO

niebezpieczna w transporcie

morskim: NIE EmS: F-A; S-B

Special precautions

EmS: F-A; S-B

Szczególne środki ostrożności dla

for user:

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0 Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

użytkowników:

Transport droga Air transport

powietrzną

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Numer UN lub numer UN 1760 identyfikacyjny ID: number:

MATERIAŁ ŻRĄCY Prawidłowa nazwa przewozowa UN: CIEKŁY I.N.O. (AKRYLAN

**HYDROKSYPROP** 

YLU,

8

STABILIZOWANY)

UN number or ID **UN 1760** 

UN proper shipping **CORROSIVE** name:

LIQUID, N.O.S. (HYDROXYPROPY L ACRYLATE, STABILIZED)

Klasa(-y) zagrożenia w

transporcie:

Grupa pakowania: Ш

Zagrożenia dla środowiska:

Nie wymagane oznakowanie "Niebezpieczny dla Środowiska"

Transport hazard class(es):

Packing group: Environmental

hazards:

No Mark as dangerous for the

environment is needed None known

8

Ш

nie znane Special precautions for user:

ostrożności dla użytkowników:

Szczególne środki

#### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Patrz odpowiednie wpisy "Numer UN lub numer ID" dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

## 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

#### 14.4. Grupa pakowania

Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

## 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

## 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

## 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

## Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

Maritime transport in bulk is not intended.

#### Inne dane

Na podstawie SV386 stwierdza się, że ilość chemicznej substancji stabilizującej jest wystarczająca dla uniknięcia niebezpiecznej polimeryzacji podczas trwania całego transportu. Ta informacja dotyczy ostatnio stabilizowanego produktu.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

# 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 3, 75, 3, 75

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):

Pozycja w przepisie prawnym: H2

Klasyfikacja dotyczy standardowych warunków temperatury i ciśnienia.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).

Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138 z późniejszymi zmianami).

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego (CSA)

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

## **SEKCJA 16: Inne informacje**

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Skin Corr./Irrit. 1B Skin Sens. 1B

Acute Tox. 4 (dermalne)
Acute Tox. 4 (doustne)
Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 3

Informacje o bezpiecznym obchodzeniu się z produktem i jego magazynowaniu znajdują się w broszurze, która jest dostępna na zapytanie.

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3:.

Acute Tox. Toksyczność ostra

Skin Corr./Irrit. Działanie żrące/drażniące na skórę Eye Dam./Irrit. Działanie szkodliwe/drażniące na oczy

Skin Sens. Uczula skórę.

Aquatic Chronic Zagrożenie dla środowiska wodnego - chroniczne

Flam. Liq. Substancje ciekłe łatwopalne

Aguatic Acute Zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre

STOT SE Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H301 + H311 + H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie

wdychania

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H302 + H312 + H332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie

wdvchania

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

## Skróty

ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. ADN = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. ATE = Oszacowana toksyczność ostra. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. DIN = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. DNEL = Pochodny poziom niepowodujący zmian. EC50 = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. EC = Wspólnota Europejska. EN = Norma europejska. IARC = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. IATA = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. IBC-Code = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. IMDG = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. ISO = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. STE = narażenie krótkotrwałe. LC50 = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. LD50 = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. MAK, TLV, NDS = Najwyższe dopuszczalne stężenie. NDSCh = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. MARPOL =

Strona: 24/44

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.

Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazuja na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

## Załącznik: Scenariusz Narażenia

## Spis treści

- **1.** produkcja polimerów, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
- **2.** produkcja polimerów, Użytkownik później dołączony., (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
- **3.** zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU24; ERC6c; PROC15

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

## 1. Krótki tytuł scenariusza narażenia

produkcja polimerów, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

## kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6c: Zastosowanie m polimeryzacji w zakładzie lub nie do lub na wyrób)	onomeru w procesach e przemysłowym (z włączeniem
Warunki eksploatacyjne		
roczna ilość w UE	3.000.000 kg	
minimalna liczba dni emisji w roku	100	
współczynnik emisji powietrze	0,01 %	
współczynnik emisji woda	5 %	
współczynnik emisji grunt	0 %	
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d	
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10	
współczynnik rozcieńczenia: wybrzeże/woda morska	100	
Środki zarządzania ryzykiem		
Właściwymi czynnościami redukcji em	isji do gleby mogą być:	Nie usuwać osadu na grunty
typ oczyszczalni		oczyszczalnia komunalna
Przewidziany przepływ w oczyszczaln		2.000 m3/d
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETO	OC TRA v3.0, środowisko
Współczynnik Charakterystyki	0,100218	

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Ryzyka (RCR)	
	Ryzyko dla środowiska stanowi woda słodka.
maksymalna, bezpieczna ilość w użyciu	299.347,1 kg/dzień
Ryzyko dla środowiska stanowi woda	słodka.

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	1 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ź		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	0,0542 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,022569	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie	ogólne.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	1 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie). Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
ocena narażenia	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo 0,1625 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,067708

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	1 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ż	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
ocena narażenia	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo 1,625 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,677083
metoda oceny	Ocena jakościowa

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się możliwość narażenia Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	1 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %	
Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	0,8125 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,338542	

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie	dobrej praktyki
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych. Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 25 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	1 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Unikać kontaktu ze skórą. Należy		
zabezpieczyć, że drzwi i okna są		
otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skażonymi		
narzędziami. Unikać kontaktu ze		
skórą. Zabrudzenia usunąć		
natychmiast. Miejsce skażenia skóry		
natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ź		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	1,625 mg/m <sup>3</sup>	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,677083	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
<u>-</u>	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie do		

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	1 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skażonymi	
narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ż	i vrádla
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
motoda soony	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	1,625 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,677083

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dolograpy coopering persionic	
dołączony scenariusz narażenia	DDOCOb. Dransania substantii lub minamini
	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny
określone deskryptory dla	(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach
zastosowań	przeznaczonych do tego celu.
	Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	1 Pa
zastosowania.	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne
zewnętrznego	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze
	otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	Otoozonia.
odsysanie miejscowe	Sprawność: 95 %
Unikać kontaktu ze skórą. Należy	
zabezpieczyć, że drzwi i okna są	
otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skażonymi	
narzędziami. Unikać kontaktu ze	
skórą. Zabrudzenia usunąć	
natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	1,3542 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki	0,564236
Ryzyka (RCR)	· ·
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	1 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	0,8125 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,338542

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

metoda oceny Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

## 2. Krótki tytuł scenariusza narażenia

produkcja polimerów, Użytkownik później dołączony., (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

## kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6c: Zastosowanie monomeru w procesach polimeryzacji w zakładzie przemysłowym (z włączeniem lub nie do lub na wyrób)	
Warunki eksploatacyjne		
roczna ilość w UE	3.000.000 kg	
minimalna liczba dni emisji w roku	180	
współczynnik emisji powietrze	0,01 %	
współczynnik emisji woda	0,1 %	
współczynnik emisji grunt	0 %	
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d	
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10	
współczynnik rozcieńczenia: wybrzeże/woda morska	100	
Środki zarządzania ryzykiem		
Właściwymi czynnościami redukcji emis	ji do gleby mogą być:	Nie usuwać osadu na grunty
typ oczyszczalni		oczyszczalnia komunalna
Przewidziany przepływ w oczyszczalni (	m3/d)	2.000 m3/d
ocena narażenia i powołanie się na źi	ródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC	TRA v3.0, środowisko
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,516007	
	Ryzyko dla środowiska sta	nowi woda słodka.
maksymalna, bezpieczna ilość w użyciu	1.938 kg/dzień	
Ryzyko dla środowiska stanowi woda s	łodka.	

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	1 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,0542 mg/m³ 0,022569
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie do	
	dłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	1 3
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://	//www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Warunki eksploatacyjne         stężenie substancji       monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %         właściwość fizyczna       ciekły         Prężność par substancji podczas zastosowania.       1 Pa         okres i częstotliwość użycia       480 min 5 dni w tygodniu         do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego       zastosowanie wewnętrzne         Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperatu otoczenia.       Środki zarządzania ryzykiem         odsysanie miejscowe       Sprawność: 90 %         Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)       Sprawność: 70 %         Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).       Otwarte (ogólne przewietrzenie).         Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry       kory zabezpieczyć, zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	rze
stężenie substancji  monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %  właściwość fizyczna Prężność par substancji podczas zastosowania.  okres i częstotliwość użycia  do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperatu otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem odsysanie miejscowe Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę) Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skażenymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skażenia skóry	rze
Prężność par substancji podczas zastosowania.  okres i częstotliwość użycia  do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperatu otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem  odsysanie miejscowe  Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	rze
Prężność par substancji podczas zastosowania.  okres i częstotliwość użycia  do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperatu otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem  odsysanie miejscowe  Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	rze
okres i częstotliwość użycia  do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperatu otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem  odsysanie miejscowe  Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	rze
zewnętrznego  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperatu otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem  odsysanie miejscowe  Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	rze
Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperatu otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem  odsysanie miejscowe  Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	rze
odsysanie miejscowe Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę) Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie). Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
odsysanie miejscowe Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę) Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie). Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
krotna wymiana powietrza na godzinę) Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie). Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
notivonmuot przemvo	
natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejsco	wo
ocena narażenia 0,1625 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR) 0,067708	
metoda oceny Ocena jakościowa	
Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	1 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
, ,	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	1
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skażonymi	
narzędziami. Unikać kontaktu ze	
skórą. Zabrudzenia usunąć	
natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	المام
ocena narażenia i powołanie się na ż	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
acena parażenia	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	1,625 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,677083
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie do	
	dłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http:	//www.ecetoc.org/tra

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się
określone deskryptory dla	możliwość narażenia
zastosowań	Obszar zastosowania: przemysłowy
Lustosowan	Obozał zastosowania. przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	1 Pa
zastosowania.	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku	
zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
•	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	0.0020
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Zapewnić dobry standard ogólnej i	
kontrolowanej wentylacji (5 do 10	Sprawność: 70 %
krotna wymiana powietrza na	Sprawnosc. 70 %
godzinę)	
Unikać kontaktu ze skórą. Należy	
zabezpieczyć, że drzwi i okna są	
otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skażonymi	
narzędziami. Unikać kontaktu ze	
skórą. Zabrudzenia usunąć	
natychmiast. Miejsce skażenia skóry	
natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	0,8125 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,338542
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie do	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źró	dłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

dołączony scenariusz narażenia		
	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach	
określone deskryptory dla	wsadowych.	
zastosowań	Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu	
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 25 %	
właściwość fizyczna Prężność par substancji podczas	ciekły 1 Pa	
zastosowania.	i Pa	
	480 min 5 dni w tygodniu	
okres i częstotliwość użycia	73	
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne	
zewnętrznego	·	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze	
Środki zarządzania ryzykiem	otoczenia.	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Unikać kontaktu ze skórą. Należy	Oprawnose. 90 %	
zabezpieczyć, że drzwi i okna są		
otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skażonymi		
narzędziami. Unikać kontaktu ze		
skórą. Zabrudzenia usunąć		
natychmiast. Miejsce skażenia skóry		
natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ź	i ródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	1,625 mg/m <sup>3</sup>	
Współczynnik Charakterystyki		
Ryzyka (RCR)	0,677083	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie do		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

zastosowań	(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	1 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %	
Unikać kontaktu ze skórą. Należy		
zabezpieczyć, że drzwi i okna są		
otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skażonymi		
narzędziami. Unikać kontaktu ze		
skórą. Zabrudzenia usunąć		
natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ź		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
· · ·	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	1,625 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,677083	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie do		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	1 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 95 %	
Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na z	źródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	1,3542 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,564236	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
·	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie d		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

## dołączony scenariusz narażenia

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	1 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Zapewnić dobry standard ogólnej i		
kontrolowanej wentylacji (5 do 10	Sprawność: 70 %	
krotna wymiana powietrza na	- opiawnoso. 70 70	
godzinę)		
Unikać kontaktu ze skórą. Należy		
zabezpieczyć, że drzwi i okna są		
otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze		
skórą. Zabrudzenia usunąć		
natychmiast. Miejsce skażenia skóry		
natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ź		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	0,8125 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,338542	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
	Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

## 3. Krótki tytuł scenariusza narażenia

zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU24; ERC6c; PROC15

## kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia			
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6c: Zastosowanie mor polimeryzacji w zakładzie p lub nie do lub na wyrób)	nomeru w procesach orzemysłowym (z włączeniem	
Warunki eksploatacyjne	Warunki eksploatacyjne		
roczna ilość w UE	1.000 kg		
minimalna liczba dni emisji w roku	20		
współczynnik emisji powietrze	0,01 %		
współczynnik emisji woda	2 %		
współczynnik emisji grunt	0,001 %		
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d		
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10		
współczynnik rozcieńczenia: wybrzeże/woda morska	100		
Środki zarządzania ryzykiem	•		
· · · · ·		Nie usuwać osadu na grunty	
typ oczyszczalni		oczyszczalnia komunalna	
Przewidziany przepływ w oczyszczalni (m3/d)		2.000 m3/d	
ocena narażenia i powołanie się na	źródło		
metoda oceny			
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,141047		
	Ryzyko dla środowiska sta	nowi woda słodka.	
maksymalna, bezpieczna ilość w użyciu	35,4 kg/dzień		
Ryzyko dla środowiska stanowi woda	słodka.		

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	

Data / zaktualizowano: 14.03.2024 Wersja: 7.0
Data / Poprzednia wersja: 20.12.2022 Poprzednia wersja: 6.0

Produkt: Hydroxypropyl Acrylate (HPA)

(ID nr 30041308/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 22.10.2025

Srodki zarządzania ryzykiem  odsysanie miejscowe Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzine) Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie). Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w	stężenie substancji	monoester kwasu akrylowego i propano1,2-diolu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
Prężność par substancji podczas zastosowania.  okres i częstotliwość użycia  do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturz otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem  odsysanie miejscowe  Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skorą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w	właściwość fizyczna	ciekły
zastosowania.  okres i częstotliwość użycia  do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturz otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem odsysanie miejscowe Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w	Prężność par substancji podczas	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturz otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem  odsysanie miejscowe  Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w	zastosowania.	
zewnętrznego  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturz otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem  odsysanie miejscowe  Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w	okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
zewnętrznego  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturz otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem  odsysanie miejscowe  Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w	do użytku wewnętrznego/do użytku	
Srodki zarządzania ryzykiem  odsysanie miejscowe Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę) Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie). Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		zastosowanie wewnętrzne
odsysanie miejscowe Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę) Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie). Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skorą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w	Środki zarządzania ryzykiem	
kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w	odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
krotna wymiana powietrza na godzinę)  Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		
unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		Sprawność: 70 %
Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		Oprawnose. 70 %
zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		
otwarte (ogólne przewietrzenie).  Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.  Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		
Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		
narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		
skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		
natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		
natychmiast przemyć.  Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		
czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		
rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w		
odpornych na chemikalia w		
	połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy		
	e.eaa eee.iij	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia 0,8125 mg/m³	ocena narażenia	
Wsnółczynnik Charakterystyki		· •
Ryzyka (RCR) 0,338542		0,338542
metoda oceny Ocena jakościowa		Ocena iakościowa
Pracownicy - przez skórę	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*