

Karta bezpečnostných údajov

Strana: 1/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Potassium Metabisulfite food grade (E224)

Chemický názov: Disulfit draselný

CAS-číslo: 16731-55-8

Registračné číslo REACH: 01-2119537422-45-0001

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitie: prídavná látka do potravín Odporúčané použitie: anorganické redukčné činidlá, východiskový produkt pre chemickú syntézu, priemyselná chemikália (procesná)

Pre informácie o detailných identifikovaných použitiach produktu si prečítajte prílohu Karty bezpečnostných údajov.

1.3. Údaje o dodávateľovi Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY kontaktná adresa: BASF Slovensko spol.s.r.o. Einsteinová 23 851 01 Bratislava SLOVAKIA

Telefón: +421 258 266 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum:

Tel.: +421 2 54774-166

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Fax: +421 2 54774-605

International emergency number: Telefón: +49 180 2273-112

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.

Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Pre klasifikáciu, ktorej úplné znenie nebolo v tomto oddiele plne vypísané, nájdete v oddiele 16.

2.2. Prvky označovania

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný piktogram:



Výstražné slovo:

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie:

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H315 Dráždi kožu. Bezpečnostné upozornenia (Prevencia):

P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte kontaminované časti tela.

Bezpečnostné upozornenia (odozva):

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachuite vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

CENTRUM alebo lekára.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a

P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Označenie určitých zmesí (GHS):

EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

Určujúca(e) zložka(y) nebezpečenstva pre označovanie: disiričitan didraselný

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

2.3. Iná nebezpečnosť

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Nie je známe žiadne nebezpečenstvo, ak sa s produktom manipuluje a ak je uskladnený v súlade s pokynmi. Informácie uvedené v tejto časti poukazujú na iné nebezpečenstvo, ktoré však nemá vplyv na klasifikáciu, avšak prispieva k celkovej nebezpečnosti látky alebo zmesi.

Produkt neobsahuje látku nad zákonné limity spĺňajúce kritériá PBT

(perzistentné/bioakumulatívne/toxické) alebo vPvB (veľmi perzistentné/veľmi bioakumulatívne). Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúc vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Chemická charakteristika

K2S2O5

disiričitan didraselný

Skin Irrit. 2 CAS-číslo: 16731-55-8 Eye Dam. 1 EC-číslo: 240-795-3 H318, H315

Relevantné zložky z pohľadu regulácie

disiričitan didraselný

 Obsah (W/W): >= 75 % - <= 100 %</td>
 Skin Irrit. 2

 CAS-číslo: 16731-55-8
 Eye Dam. 1

 EC-číslo: 240-795-3
 H318, H315

Klasifikáciu neuvedenú v plnom rozsahu v tejto časti, vrátane triedy nebezpečnosti a výstražných upozornení, môžete nájsť v úplnom znení v oddiele 16.

3.2. Zmesi

Neaplikovateľné

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Odstráňte znečistený odev.

Po inhalácii:

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Pri ťažkostiach po vdýchnutí prachu vyneste postihnutého na čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc. Po inhalácii produktov rozkladu: Okamžite vdýchnite dávku kortikosteroidu v aerosóle (napr. dexametazón). Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po kontakte s pokožkou:

Dôkladne umyte mydlom a vodou.

Po kontakte s očami:

Zasiahnuté oči okamžite vymývajte aspoň 15 minút pod tečúcou vodou s otvorenými viečkami a vyhľadajte očného špecialistu.

Po požití:

Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky: Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11., Mnoho jedincov je citlivých na sulfitové prísady a môže sa u nich vyskytnúť celý rad symptómov, vrátane dermatitídy, žihľavky, angioedému, bolesti brucha, hnačky, bronchokonstrikcie a anafylaxie.

Nebezpečenstvo: Nebezpečenstvo vytvorenia oxidu siričitého reakciou so žalúdočnou kyselinou po prehltnutí.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Ošetrenie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie), žiadna známa špecifická protilátka.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

rozprašovaná voda, oxid uhličitý, pena, hasiaci prášok

Nevhodné hasiace médium z bezpečnostných dôvodov: prúd vody

Ďalšie informácie:

Produkt nehorí.

Vykonajte opatrenia na hasenie požiaru podľa okolitých podmienok.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné látky: oxid siričitý

Poznámka: Uvedené látky/skupiny látok sa môžu uvoľniť v prípade požiaru.

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky:

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Noste samostatný dýchací prístroj a chemický ochranný odev.

Ďalšie informácie:

Samotný produkt je nehorľavý - pri hasení použite spôsob hasenia vhodný pre okolie. Kontaminovaná voda, použitá na hasenie, sa musí zneškodniť v súlade s platnými predpismi. V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Používajte ochranný odev. Zabezpečte adekvátne vetranie. Zabráňte tvorbe prachu.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nevypúšťajte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Nevypúšťajte do podložia/pôdy. Zachyťte a zlikvidujte znečistenú oplachovú vodu.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Mechanicky odstráňte. Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Údaje o obmedzení a kontrole expozície/osobných ochranných pracovných prostriedkoch a pokynoch pre zneškodnenie, môžete nájsť v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte len na dobre vetranom mieste. Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Ochrana proti požiaru a výbuchu:

Látka/zmes je nehorľavá. Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte oddelene od kyselín a kyselinotvorných látok. Skladujte oddelene od oxidačných činidiel.

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Materiály vhodné pre skladovanie: nerezová oceľ 1.4571, nerezová oceľ 1.4541, nízkohustotný polyetylén (LDPE), vysokohustotný polyetylén (HDPE), uhlíková oceľ (železo), pogumovaný, sklolaminát (GRP)

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania: Uchovávajte mimo dosahu tepla. Udržujte nádobu tesne uzavretú na chladnom, dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu suchú. Produkt spotrebúva kyslík. Nebezpečenstvo nedostatku kyslíka v nádobách a cisternách.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Pozrite expozičný(é) scenár(e) v dodatku tejto Karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zložky s kontrolovanými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia na pracovisku Nie sú známe žiadne hraničné hodnoty, ktoré je nutné na pracovisku kontrolovať.

Všeobecná hraničná hodnota prachu by mala byť zachovaná.

Spomenutá látka sa vyvinie, ak sa nedodržia predpisy/záznamy na uskladňovanie a manipuláciu.

7446-09-5: oxid siričitý

časovo vážený priemer 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006

Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL).

Hodnota STEL 2,7 mg/m3; 1 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)

Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL). časovo vážený priemer 1,3 mg/m3; 0,5 ppm (EU SCOEL)

Frekvencia za zmenu/trvanie krátkodobého vystavenia: 8HR

Hodnota STEL 2,7 mg/m3; 1,0 ppm (EU SCOEL)

Frekvencia za zmenu/trvanie krátkodobého vystavenia: 15 min

PNEC

sladká voda:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

morská voda:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

sediment (sladká voda):

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

sediment (morská voda):

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

čistiareň odpadových vôd:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

vzduch:

Strana: 7/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

pôda:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

DNEL

zamestnanec:

dlhodobá expozícia - systémové účinky, Inhalácia: 263 mg/m3

spotrebiteľ:

dlhodobá expozícia – systémové účinky, Inhalácia: 78 mg/m3

spotrebiteľ:

dlhodobá expozícia - systémové účinky, orálne: 10 mg/kg

zamestnanec:

Inhalácia

Všeobecný prachový hraničný limit (inhalačná frakcia) bol použitý ako základ pre DNEL.

8.2. Kontroly expozície

Prostriedky na ochranu osôb

Ochrana dýchacích orgánov:

Ochrana dýchania, ak sa vytvára prach. Vhodná ochrana dýchania pri nižších koncentráciách alebo pri krátkodobom pôsobení: Filter častíc typu P1 alebo FFP1, s nízkou účinnosťou pre pevné častice, napr. EN 143, 149. Ochrana dýchania, ak sa vytvárajú plyny/pary. Kombinovaný filter EN 141 typu ABEK-P3 pre plyny a výpary organických, anorganických a alkalických zlúčenín, anorganických kyselín a jedovatých častíc).

Ochrana rúk:

Ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (EN ISO 374-1)

odporúčané: ochranný index 6, zodpovedajúci > 480 minút doby presiaknutia podľa EN ISO 374-1). napr. nitrilová guma (0,4 mm), chloroprénová guma (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7 mm) a iné. Dodatočné pokyny: Údaje sú založené na testoch, údajoch z literatúry a údajoch od výrobcov rukavíc alebo na základe analógie s podobnými látkami. Je potrebné vziať do úvahy, že pri dennom používaní ochranných rukavíc v praxi v dôsledku mnohých faktorov, ako napr. teplota sa výrazne skracuje životnosť rukavíc.

Kvôli veľkej rôznorodosti typov dodržiavajte pokyny výrobcu.

Ochrana očí:

Pevne priliehajúce ochranné okuliare (ochranné okuliare proti ostriekaniu) (EN 166).

Ochrana tela:

Ochrana tela sa zvolí na základe aktivity a možnej expozície, napr. zástera, ochranné čižmy, chemický ochranný oblek (podľa DIN-EN 465).

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia

Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi. Nevdychujte výpary ani prach. Pred prestávkami a na konci pracovnej zmeny si dôkladne umyte ruky a/alebo tvár.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo: pevný Fyzikálny stav: prášok Farba: biela

Zápach: slabý zápach, z oxidu siričitého

Prah zápachu:

Nie je stanovená vzhľadom k možnému zdravotnému riziku pri

vdýchnutí. cca. 150 °C

Údaje z literatúry.

Bod topenia:

bod rozpadu:

látka/zmes sa rozkladá, nedá sa

definovať.

Bod varu:

(1.013 hPa) neaplikovateľné

Horľavosť: nehorľavý, nie je samozápalný

Dolný limit výbušnosti:

Nie je relevantný pre klasifikáciu a

označovanie tuhých látok.

Horný limit výbušnosti:

Nie je relevantný pre klasifikáciu a

označovanie tuhých látok.

Teplota vzplanutia:

nepoužiteľný, produkt je tuhá látka

Teplota samovznietenia: Typ testu: Samovznietenie pri

vysokých teplotách.

(iné)

nie je samozápalný

Tepelný rozklad: > 150 °C

Aby sa zabránilo termálnemu rozkladu, neprehrievajte.

Hodnota pH: 3,8 - 4,6

(voda, 5 %(m), 20 °C)

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Viskozita, kinematická:

nepoužiteľný, produkt je tuhá látka

Viskozita, dynamická:

Rozpustnosť vo vode:

neaplikovateľné Údaje z literatúry.

495 g/l (25 °C)

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):

neaplikovateľné

Tlak pár:

neaplikovateľné

Relatívna hustota: 2,3

(20 °C)

Hustota: 2,3 g/cm3

(20 °C)

Údaje z literatúry.

Charakteristiky častíc

Distribučná veľkosti častíc: 65 µm (D10, ISO 13320-1)

228 μm (D50, ISO 13320-1) 523 μm (D90, ISO 13320-1)

Distribučná veľkosti častíc: jemné častice -

Špecifický povrch: 4,6 m²/g (MSSA, ISO 9227)

10,8 m2/cm3

9.2. Iné informácie

Informácie o triedach fyzikálnej nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečenstvo výbuchu: Na základe svojej štruktúry sa

produkt klasifikuje ako neexplozívny.

Citlivosť na náraz:

Vzhľadom k chemickej štruktúre neexistuje žiadna citlivosť na otras.

oxidačné vlastnosti

Vlastnosti podporujúce horenie: Na základe svojej štruktúry sa

produkt klasifikuje ako nepodporujúci

horenie.

Horľavé pevné látky

Miera horenia:

Z vedeckých dôvodov nie je nutné

vykonať štúdiu.

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznietenia: Typ testu: Samovoľne

vznietiteľný pri izbovej teplote.

nie je samozápalný

Samozahrievacie látky a zmesi

Samoohrievacia schopnosť: Látka nie je schopná

spontánneho samoprehriatia.

Ďalšie bezpečnostné vlastnosti

Sypná hmotnosť: 1.100 - 1.300 kg/m3

pKA:

neaplikovateľné

Strana: 10/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

(iné)

Dátum tlače 11.10.2025

Adsorpcia/voda - pôda:

Z vedeckých dôvodov nie je nutné

vykonať štúdiu.

Povrchové napätie:

Na základe jeho chemickej štruktúry sa neočakáva žiadna povrchová

aktivita.

rýchlosť vyparovania:

Produkt je neprchavá tuhá látka.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k nebezpečným reakciám.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný, ak je uskladnený a narába sa s ním podľa predpisov.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Reaguje s dusitanmi. Reaguje s dusičnanmi. Reaguje s oxidačnými činidlami. Vznik oxidu siričitého pod vplyvom kyselín. Produkt spotrebúva kyslík.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Chráňte pred vlhkosťou.

10.5. Nekompatibilné materiály

Látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť: dusitany, dusičnany, oxidačné činidlá, kyseliny

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu: oxid siričitý

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti, ako sú definované v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Vyhodnotenie akútnej toxicity:

Pri jednorazovom požití mierne toxický. Prakticky netoxický pri jednorazovej inhalácií. Prakticky netoxická pri jednorazovom kontakte s pokožkou. Produkt nebol úplne testovaný. Tvrdenia boli čiastočne odvodené od produktov s podobnou štruktúrou alebo zložením.

Experimentálne/vypočítané údaje:

LD50 potkan (orálne): cca. 2.300 mg/kg (podobná Nariadeniu OECD 401)

LC50 potkan (inhalačne): > 5,5 mg/l 4 h (OECD Smernice 403)

Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia. Boli testované pary aerosólu.

LD50 potkan (dermálne): > 2.000 mg/kg (OECD-smernica 402)

Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

<u>Dráždivosť</u>

Vyhodnotenie dráždivých účinkov:

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Poleptanie/podráždenie pokožky

králik: Nedráždivý. (test BASF)

Poleptanie/podráždenie pokožky

Štúdie in vitro: Dráždivý (OECD Smernica 439)

Poleptanie/podráždenie pokožky

Štúdie in vitro: Nekorozívne (OECD-Smernica 435)

Vážne poškodenie/podráždenie očí

králik: Ireverzibilné poškodenie (OECD Smernice 405)

Senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky

Vyhodnotenie senzibilizácie:

Pri štúdiách na zvieratách neboli spozorované senzibilizačné účinky na pokožku. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia. Senzibilizujúci účinok najmä u citlivých osôb nie je vylúčený.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Pokus na lokálnej lymfatickej uzline u myši (LLNA) myš: Nespôsobuje senzibilizáciu. (Direktíva EU

Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Strana: 12/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Mutagenita zárodočných buniek

Hodnotenie mutagenity:

Počas testov na baktériách a bunkových kultúrach cicavcov nebol zistený žiaden mutagénny účinok. Pri štúdiách na cicavcoch látka nevykazovala mutagénny účinok. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:

V dlhodobých štúdiách na zvieratách, počas ktorých bola látka podávaná v pitnej vode vo vysokých dávkach, nebol pozorovaný karcinogénny účinok.

Reprodukčná toxicita

Odhad reprodukčnej toxicity:

Výsledky výskumov na zvieratách nepotvrdili poškodenie reprodukčnej schopnosti. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Vývojová toxicita

Vyhodnotenie teratogenity:

Pri výskume na zvieratách neboli pozorované príznaky poškodenia plodu.

Poznatky u ľudí

Experimentálne/vypočítané údaje:

U citlivých osôb môže viesť k precitlivenej reakcii.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)

Hodnotenie STOT jednorazové:

Na základe existujúcich údajov sa pri jednorazovej expozícii nepredpokladá toxicita pre špecifický cieľový orgán.

Toxicita s opakovanou dávkou a toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)

Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:

Po opakovanom podaní pokusným zvieratám nebola pozorovaná žiadna látkovo-špecifická toxicita pre orgány. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Nebezpečenstvo aspirácie

neaplikovateľné

Interaktívne efekty

Nie sú dostupné žiadne údaje.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Látka nie je identifikovaná ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém podľa Nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605, ani nie je zaradená do zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa článku 59 Nariadenia EÚ REACH pre endokrinné rušivé vlastnosti.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:

Produkt s najväčšou pravdepodobnosťou nie je akútne škodlivý pre vodné organizmy.

Toxicita pre ryby:

LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Časť 15, statický)

Nominálna koncentrácia. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Vodné bezstavovce:

EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Smernica 79/831/EEC, statický)

Nominálna koncentrácia. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

EC50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (iné, statický)

Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Produkt nebol testovaný. Vvhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Vodné rastliny:

EC50 (72 h) 43,8 mg/l (rýchlosť rastu), Scenedesmus subspicatus (Skúška inhibície rastu rias, statický)

Nominálna koncentrácia. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (rýchlosť rastu), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Smernice 201, statický)

Nominálna koncentrácia. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Mikroorganizmy/účinky na aktivovaný kal:

NOEC (180 min) >= 1.000 mg/l, (OECD Smernice 209, vodný)

Nominálna koncentrácia. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Chronická toxicita pre ryby:

NOEC (34 TAG) >= 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD-Smernica 210, Prietok)

Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Produkt nebol testovaný.

Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Strana: 14/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Chronická toxicita pre vodné bezstavovce:

NOEC (21 TAG) > 10 mg/l, Daphnia magna (Smernica OECD 211, semistatické) Nominálna koncentrácia. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Vyhodnotenie pôdnej toxicity: Nie sú dostupné žiadne údaje. Nie je nutné vykonať štúdiu.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H2O):

Anorganický produkt, ktorý sa nedá odstrániť z vody biodegradáciou.

Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

Informácie o eliminácii:

Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

Posúdenie stability vo vode.:

Vzhľadom na štrukturálne vlastnosti sa hydrolýza neočakáva/nie je pravdepodobná.

Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

Informácia o stabilite vo vode (Hydrolýza):

Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Posúdenie bioakumulačného potenciálu.:

Vzhľadom na rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) sa akumulácia v organizme neočakáva.

Možnosť bioakumulácie:

Vzhľadom na rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) sa akumulácia v organizme neočakáva.

12.4. Mobilita v pôde

Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:

Nestálosť: Látka nevyprchá do atmosféry z vodného povrchu. Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

Ádsorpcia v pôde: Adsorpcia do tuhej pôdnej fázy sa neočakáva. Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

12.5. Výsledky hodnotenia PBT a vPvB

Strana: 15/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH): Výrobok nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentný / bioakumulatívny / toxický) a vPvB (veľmi perzistentný / veľmi bioakumulatívny). Vlastná klasifikácia

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Látka nie je identifikovaná ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém podľa Nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605, ani nie je zaradená do zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa článku 59 Nariadenia EÚ REACH pre endokrinné rušivé vlastnosti.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Výsledky hodnotenia PMT a vPvM

Hodnotenie PMT sa neuplatňuje. Hodnotenie vPvM sa neuplatňuje.

Ďalšie informácie

Celková hodnota:

Chemická spotreba kyslíka (CHSK): (vypočítané) cca. 140 mg/g

Iné ekotoxikologické pokyny:

Vyššie koncentrácie látky môžu spôsobiť silnú chemickú spotrebu kyslíka v biologických čistickách odpadových vôd a/alebo vodných tokoch. Inhibícia degradačnej aktivity aktivovaného kalu sa neočakáva, ak sa produkt privádza do biologických čističiek v dostatočne nízkych koncentráciách.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Zneškodnenie látky alebo zmesi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Skládka alebo spaľovňa musia byť v súlade s miestnymi predpismi.

Dodržiavajte národné a miestne požiadavky.

Kontaminovaný obal:

Kontaminované obaly dôkladne vyprázdnite; po dôkladnom vyčistení sa môžu opätovne recyklovať.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava

ADR

Strana: 16/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo: Nepoužiteľné Správne expedičné Nepoužiteľné

označenie OSN:

Trieda(-y) nebezpečnosti

pre dopravu:

Nepoužiteľné

Obalová skupina: Nepoužiteľné Nebezpečnosť pre životné Nepoužiteľné

prostredie:

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Žiadne nie sú známe.

RID

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo: Nepoužiteľné Správne expedičné Nepoužiteľné

označenie OSN:

Trieda(-y) nebezpečnosti

pre dopravu:

Nepoužiteľné

Obalová skupina: Nepoužiteľné Nebezpečnosť pre životné Nepoužiteľné

prostredie:

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava

ADN

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo: Nepoužiteľné Správne expedičné Nepoužiteľné

označenie OSN:

Nepoužiteľné

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:

Obalová skupina: Nepoužiteľné Nebezpečnosť pre životné Nepoužiteľné

prostredie:

Osobitné bezpečnostné Žiadne nie sú známe.

opatrenia pre užívateľa:

Vnútrozemská vodná doprava plavidlami alebo tankermi pre suchý hromadný náklad. Nehodnotené.

Námorná doprava Sea transport

IMDG IMDG

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný Not classified as a dangerous good under

Strana: 17/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

ako nebezpečný.		transport regulations	
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné	UN number or ID number:	Not applicable
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné	UN proper shipping name:	Not applicable
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné	Transport hazard class(es):	Not applicable
Obalová skupina:	Nepoužiteľné	Packing group:	Not applicable
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné	Environmental hazards:	Not applicable
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.	Special precautions for user	None known

<u>Letecká doprava</u> <u>Air transport</u>

IATA/ICAO IATA/ICAO

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné	UN number or ID number:	Not applicable
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné	UN proper shipping name:	Not applicable
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné	Transport hazard class(es):	Not applicable
Obalová skupina:	Nepoužiteľné	Packing group:	Not applicable
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné	Environmental hazards:	Not applicable
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.	Special precautions for user	None known

14.1. UN číslo alebo ID číslo

Pozrite si zodpovedajúce položky pre "UN číslo alebo ID číslo" pre príslušné predpisy v tabuľkách vyššie.

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Viď zodpovedajúce záznamy pre "Vlastné UN-dopravné pomenovanie" príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Viď zodpovedajúce záznamy pre "Dopravnú triedu(y) nebezpečnosti" príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.4. Obalová skupina

Viď zodpovedajúce záznamy pre "Obalovú skupinu" príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Strana: 18/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Viď zodpovedajúce záznamy pre "Nebezpečnosť pre životné prostredie" príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Viď zodpovedajúce záznamy pre "Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa" príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.7. Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Námorná hromadná preprava nie je určená.

Maritime transport in bulk is not intended.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákazy, obmedzenia a oprávnenia

Príloha XVII Nariadenie (EC) č. 1907/2006: Číslo na zozname: 75

Pokiaľ sa uplatňujú aj iné právne predpisy, ktoré ešte nie sú uvedené na inom mieste v tejto Karte bezpečnostných údajov, potom sa nachádzajú v tomto pododdiele.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platnom znení

Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom znení

Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadoch, v platnom znení Slovenská republika:

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Ďalšie informácie

Hodnotenie tried nebezpečnosti podľa kritérií UN GHS (jeho najaktuálnejšej verzie)

Eye Dam. 1

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Acute Tox. 5 (orálne) Aquatic Acute 3 Skin Irrit. 2

Akékoľvek iné plánované použitie by malo byť prerokované s výrobcom.

Úplné znenie klasifikácie vrátane tried nebezpečnosti a výstražných upozornení, ak sú uvedené v

kapitole 2 alebo 3:

Skin Irrit. Podráždenie pokožky Eye Dam. Vážne poškodenie očí

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H315 Dráždi kožu.

skratky

ADR = Európske Nariadenie o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADN = Európske Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách. ATE = odhady akútnej toxicity. CAO = Len nákladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. DIN = Nemecká národná organizácia pre normalizáciu. DNEL = Odvodená úroveň bez účinku. EC50 = Medián účinnej koncentrácie pre 50% populácie. ES = Európske spoločenstvo. EN = Európska norma. IARC = Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. IATA = Medzinárodné združenie leteckej dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontainera. IMDG = Medzinárodný námorný kódex nebezpečného tovaru. ISO = Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. STEL = Limitná hodnota krátkodobého vystavenia. LC50 = Medián letálnej koncentrácie pre 50% populácie. LD50 = medián smrteľnej dávky pre 50% populácie. TLV = Maximálna prípustná koncentrácia. MARPOL = Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí. NEN = holandská norma. NOEC = koncentrácia bez pozorovaného účinku. OEL = Expozičný limit na pracovisku. OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. PBT = perzistentný, bioakumulatívny a toxický. PNEC = predpokladaná hladina bez účinku. ppm = počet častíc na milión. RID = Európske Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru. TWA = Časovo vážený priemer. UN-číslo = UN číslo pri preprave. vPvB = veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna.

Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti. Táto Karta bezpečnostných údajov nie je ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmie byť zamenená za dohodu o špecifikácii. Identifikované použitia v tejto Karte bezpečnostných údajov nepredstavujú dohodu o zodpovedajúcej zmluvnej kvalite látky/zmesi ani zmluvne určený účel. Je zodpovednosťou príjemcu produktu, aby zabezpečil dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a právnych predpisov.

Zvislé čiarky na ľavom okraji označujú zmeny oproti predošlému vydaniu.

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Príloha: Expozičné scenáre

Register

1. Formulácia produktov hnojív, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov F; ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

2. Formulácia, Použitie v/ako fotochemikália

F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

3. Formulácia, Použitie v potravinárskych produktoch

F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

4. Úprava & zabalenie/prebalenie látok a zmesí

F; ERC3

5. Použitie ako medziprodukt, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

6. Použitie v prípravkoch na úpravu vody, Použitie v banských chemikáliách, Námorná a pobrežná, Použitie pre povrchovú úpravu produktov, Použitie pri povrchovom ošetrovaní kovov, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS: SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

7. Použitie v potravinárskych produktoch, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

8. Použitie v/ako fotochemikália, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

9. Použitie v/ako hnojivo, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, (pre profesionálne použitie) PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

10.Použitie v prípravkoch na úpravu vody, Použitie v banských chemikáliách, Námorná a pobrežná, Použitie pre povrchovú úpravu produktov, Použitie pri povrchovom ošetrovaní kovov, (pre profesionálne použitie)

PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

11. Použitie v potravinárskych produktoch, (pre profesionálne použitie)

PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

12. Použitie v/ako fotochemikália, (pre profesionálne použitie)

PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

13. Použitie v/ako hnojivo, (kvapalné produkty), (pre spotrebiteľské použitie) C; ERC8e; PC12

14. Použitie v/ako fotochemikália, (pre spotrebiteľské použitie)

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

C; ERC8e; PC30

15.Úprava & zabalenie/prebalenie látok a zmesí IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

* * * * * * * * * * * * * * * *

1. Krátky nadpis expozičného scenára

Formulácia produktov hnojív, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov F; ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC3: Formulácia do pevnej matrice Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	
Oupordoa sa miestrie zdrojove odsavan	ic a / alcoo vacobeone venanie.

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Prispievajúci expozičný scenár		
	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície.	
Pokryté deskriptory použitia	Oblasť použitia: priemyselný/-á	
Prevádzkové podmienky		
Fyzikálny stav	kvapalina	
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa	
Opatrenia na zníženie rizika		
Minimalizujte počet nechránených		
pracovníkov. Zabezpečte, aby		
pracovník bol oddelený od zdroja		
emisií. Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Za účelom overenia		
správneho uplatnenia opatrení k		
zníženiu rizika a dodržiavaniu		
podmienok použitia sú ETA (OCs).		
Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste		
predišli/minimalizovali možnosť		
expozície. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Denné čistenie zariadení a		
pracovných priestorov Znečistenie		
odstráňte okamžite po jeho vzniku.		
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je		
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby		
aj takmer vzniknuté nehody boli		
zdokumentované. Pravidelná kontrola		
a údržba zariadení a strojov.		
Obmedziť prístup k oprávneným		
zamestnancom. Poskytnite konkrétne		
školenia zamestnancom, aby sa		
zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte		
obmedzenie emisií zo zdroja.		
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej		
ako 3 až 5 krát za hodinu).		
Manipulácia s látkou v uzavretom		
systéme Zaistite omedzenie zdroja		
emisií a vetrania tam, kde sa emisie		
vyskytujú.		
Pravidelné čistenie zariadení a		
pracovného priestoru., Vymeňte si		
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti		
presiahne zlomový okamih., Noste na		

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte		
vdychovaniu produktu.		
Zabráňte kontaktu s očami.		
Používajte vhodnú ochranu očí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

	i i
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci prach.	
F1-01-01-11	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	Kualitati ya hadaatania
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla.
Pokryté deskriptory použitia	Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
i ravidonio distorno Zanadoni a	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

pracovného priestoru., Vymeňte si		
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti		
presiahne zlomový okamih., Noste na		
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte		
vdychovaniu produktu.		
Zabráňte kontaktu s očami.		
Používajte vhodnú ochranu očí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1	i
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Zastanio vayonovania produkta.,	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	

Strana: 30/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Manipulácia s látkou v uzavretom		
systéme Zaistite omedzenie zdroja		
emisií a vetrania tam, kde sa emisie		
vyskytujú.		
Pravidelné čistenie zariadení a		
pracovného priestoru., Vymeňte si		
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti		
presiahne zlomový okamih., Noste na		
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte		
vdychovaniu produktu.		
Zabráňte kontaktu s očami.		
Používajte vhodnú ochranu očí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

ı	l	1
	pomôckam. Za účelom overenia	
	správneho uplatnenia opatrení k	
	zníženiu rizika a dodržiavaniu	
	podmienok použitia sú ETA (OCs).	
	Vykonajte základné školenie	
	zamestnancov, aby ste	
	predišli/minimalizovali možnosť	
	expozície. Zabráňte kontaktu s	
	pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
	Denné čistenie zariadení a	
	pracovných priestorov Znečistenie	
	odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
	Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
	zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
	aj takmer vzniknuté nehody boli	
	zdokumentované. Pravidelná kontrola	
	a údržba zariadení a strojov.	
	Obmedziť prístup k oprávneným	
	zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
	školenia zamestnancom, aby sa	
	zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
	Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
	Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
	obmedzenie emisií zo zdroja.	
	Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
	ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
	ako 3 až 5 krát za hodinu).	
	Manipulácia s látkou v uzavretom	
	systéme Zaistite omedzenie zdroja	
	emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
	vyskytujú.	
	Pravidelné čistenie zariadení a	
	pracovného priestoru., Vymeňte si	
	rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
	presiahne zlomový okamih., Noste na	
	tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
	vdychovaniu produktu.	
	Zabráňte kontaktu s očami.	
	Používajte vhodnú ochranu očí.	
	Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
	pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
	pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
	Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
	Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
	Používajte vhodný pracovný odev,	
	aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
	Používajte vhodné chemicky odolné	
	rukavice., Používajte pracovný odev.,	
	Noste vhodné chemikáliam odolné	
	ochranné rukavice s manžetami.	
I	Zabezpečte minimalizáciu	
	_abo_pooto minimalizadia	1

Strana: 32/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

manuálnych pracovných častí. Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

2. Krátky nadpis expozičného scenára

Formulácia, Použitie v/ako fotochemikália F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC2: Formulácia do zmesi Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC3: Formulácia do pevnej matrice Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

	pracovníkov. Zabezpečte, aby	
	pracovník bol oddelený od zdroja	
	emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
	manuálnych pracovných častí.	
	Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
	pomôckam. Za účelom overenia	
	správneho uplatnenia opatrení k	
	zníženiu rizika a dodržiavaniu	
	podmienok použitia sú ETA (OCs).	
	Vykonajte základné školenie	
	zamestnancov, aby ste	
	predišli/minimalizovali možnosť	
	expozície. Zabráňte kontaktu s	
	pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
	Denné čistenie zariadení a	
	pracovných priestorov Znečistenie	
	odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
	Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
	zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
	aj takmer vzniknuté nehody boli	
	zdokumentované. Pravidelná kontrola	
	a údržba zariadení a strojov.	
	Obmedziť prístup k oprávneným	
	zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
	školenia zamestnancom, aby sa	
	zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
	Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
ľ	Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
	obmedzenie emisií zo zdroja.	
	Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
	ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
	ako 3 až 5 krát za hodinu).	
	Manipulácia s látkou v uzavretom	
	systéme Zaistite omedzenie zdroja	
	emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
	vyskytujú.	
ľ	Pravidelné čistenie zariadení a	
	pracovného priestoru., Vymeňte si	
	rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
	presiahne zlomový okamih., Noste na	
	tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
	vdychovaniu produktu.	
ľ	Zabráňte kontaktu s očami.	
ľ	Používajte vhodnú ochranu očí.	
ľ	Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
	pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
	pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
	Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
ŀ	Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
	Používajte vhodný pracovný odev,	
	aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
L	aby sa zabrarino skpozion pokozky.,	

Strana: 34/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		

Pokryté deskriptory použitia Oblasť	4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. použitia: priemyselný/-á
Duandal-kand na dualanta	
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav kvapali	na
Tlak pár látky počas používania 0,0001	Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne	

Strana: 35/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

školenia zamestnancom, aby sa		
zabránilo/minimalizovalo expozícii.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte		
obmedzenie emisií zo zdroja.		
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej		
ako 3 až 5 krát za hodinu).		
Manipulácia s látkou v uzavretom		
systéme Zaistite omedzenie zdroja		
emisií a vetrania tam, kde sa emisie		
vyskytujú.		
Pravidelné čistenie zariadení a		
pracovného priestoru., Vymeňte si		
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti		
presiahne zlomový okamih., Noste na		
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte		
vdychovaniu produktu.		
Zabráňte kontaktu s očami.		
Používajte vhodnú ochranu očí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach. Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Tapanata an iniconia Eurojava susukuma u i uloza voosboona vonunna.		

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1	
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravideľná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci prach. Zabráňte vdychovaniu produktu., Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj	Kvalitatívna hodnotonia	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
	Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávaní		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávaní	ie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
	Ďalšie zahrnuté PROC: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia).
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

_	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	Kualitati ya hadaatania
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo vseobeche vetranie.

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzávretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

vdychovaniu produktu.		
Zabráňte kontaktu s očami.		
Používajte vhodnú ochranu očí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

•	i
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	DBOC26: Chronovania noveviah anarganiakiah látak azi
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	L
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

_	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	rax
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

* * * * * * * * * * * * * * *

3. Krátky nadpis expozičného scenára

Formulácia, Použitie v potravinárskych produktoch F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC2: Formulácia do zmesi Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC3: Formulácia do pevnej matrice Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	rax
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

	CA. Chamieká výroba, kdo vzniká možnosť ovnozísia
	CA. Chamieká výroba, kde vzniká mežnecť ovnezície
	OC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. sť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav kvar	palina
Tlak pár látky počas používania	01 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

_	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
•	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	

Strana: 50/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	rax
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
	Ďalšie zahrnuté PROC: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia).
Prevádzkové podmienky	l
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola	

Strana: 51/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
Zabranie kontaktu S Kontaniinovanyin	

Strana: 53/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

_	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	Vivalitatívna hadnatania
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ile a / alebo vseodeche vetranië.

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	

Strana: 56/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie

Strana: 58/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

* * * * * * * * * * * * * * *

4. Krátky nadpis expozičného scenára

Úprava & zabalenie/prebalenie látok a zmesí F; ERC3

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC3: Formulácia do pevnej matrice Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

5. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako medziprodukt, (použitie v priemyselných prevádzkach) IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC6a: Použitie medziproduktu Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
	Ďalšie zahrnuté PROC: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia.
Prevádzkové podmienky	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.			
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,			
Používajte vhodný pracovný odev,			
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,			
Používajte vhodné chemicky odolné			
rukavice., Používajte pracovný odev.,			
Noste vhodné chemikáliam odolné			
ochranné rukavice s manžetami.			
Zabezpečte minimalizáciu			
manuálnych pracovných častí.			
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci			
prach.			
Zabráňte vdychovaniu produktu.,			
Používajte odpovedajúcu ochranu			
dýchacieho ústrojenstva.			
Odhad expozície a odkaz na zdroj			
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie		
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax			
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.			
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.			

Prispievajúci expozičný scenár			
Dalum 44 da aluminta mana viti a	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla.		
Pokryté deskriptory použitia	Oblasť použitia: priemyselný/-á		
Prevádzkové podmienky			
Fyzikálny stav	kvapalina		
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa		
Opatrenia na zníženie rizika			
Minimalizujte počet nechránených			
pracovníkov. Zabezpečte, aby			
pracovník bol oddelený od zdroja			
emisií. Zabezpečte minimalizáciu			
manuálnych pracovných častí.			
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným			
pomôckam. Za účelom overenia			
správneho uplatnenia opatrení k			
zníženiu rizika a dodržiavaniu			
podmienok použitia sú ETA (OCs).			
Vykonajte základné školenie			
zamestnancov, aby ste			
predišli/minimalizovali možnosť			
expozície. Zabráňte kontaktu s			
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.			
Denné čistenie zariadení a			
pracovných priestorov Znečistenie			
odstráňte okamžite po jeho vzniku.			
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je			
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby			

Strana: 61/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1	i		
aj takmer vzniknuté nehody boli			
zdokumentované. Pravidelná kontrola			
a údržba zariadení a strojov.			
Obmedziť prístup k oprávneným			
zamestnancom. Poskytnite konkrétne			
školenia zamestnancom, aby sa			
zabránilo/minimalizovalo expozícii.			
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.			
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte			
obmedzenie emisií zo zdroja.			
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú			
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej			
ako 3 až 5 krát za hodinu).			
Manipulácia s látkou v uzavretom			
systéme Zaistite omedzenie zdroja			
emisií a vetrania tam, kde sa emisie			
vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a			
pracovného priestoru., Vymeňte si			
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti			
presiahne zlomový okamih., Noste na			
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte			
vdychovaniu produktu.			
Zabráňte kontaktu s očami.			
Používajte vhodnú ochranu očí.			
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným			
pomôckam. Zabráňte kontaktu s			
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.			
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.			
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,			
Používajte vhodný pracovný odev,			
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,			
Používajte vhodné chemicky odolné			
rukavice., Používajte pracovný odev.,			
Noste vhodné chemikáliam odolné			
ochranné rukavice s manžetami.			
Zabezpečte minimalizáciu			
manualnych pracovných častí.			
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci			
prach.			
Zabráňte vdychovaniu produktu.,			
Používajte odpovedajúcu ochranu			
dýchacieho ústrojenstva.			
Odhad expozície a odkaz na zdroj			
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie		
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p			
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.			
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.			

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1	teplote okolitého prostredia.
	Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Zabráňte kontaktu s očami.			
Používajte vhodnú ochranu očí.			
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným			
pomôckam. Zabráňte kontaktu s			
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.			
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.			
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,			
Používajte vhodný pracovný odev,			
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,			
Používajte vhodné chemicky odolné			
rukavice., Používajte pracovný odev.,			
Noste vhodné chemikáliam odolné			
ochranné rukavice s manžetami.			
Zabezpečte minimalizáciu			
manuálnych pracovných častí.			
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci			
prach.			
Zabráňte vdychovaniu produktu.,			
Používajte odpovedajúcu ochranu			
dýchacieho ústrojenstva.			
Odhad expozície a odkaz na zdroj			
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie		
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax			
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.			
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.		

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

pracovných priestorov Znečistenie			
odstráňte okamžite po jeho vzniku.			
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je			
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby			
aj takmer vzniknuté nehody boli			
zdokumentované. Pravidelná kontrola			
a údržba zariadení a strojov.			
Obmedziť prístup k oprávneným			
zamestnancom. Poskytnite konkrétne			
školenia zamestnancom, aby sa			
zabránilo/minimalizovalo expozícii.			
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.			
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte			
obmedzenie emisií zo zdroja.			
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú			
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej			
ako 3 až 5 krát za hodinu).			
Manipulácia s látkou v uzavretom			
systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie			
vyskytujú.			
Pravidelné čistenie zariadení a			
pracovného priestoru., Vymeňte si			
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti			
presiahne zlomový okamih., Noste na			
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte			
vdychovaniu produktu.			
Zabráňte kontaktu s očami.			
Používajte vhodnú ochranu očí.			
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným			
pomôckam. Zabráňte kontaktu s			
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.			
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.			
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,			
Používajte vhodný pracovný odev,			
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,			
Používajte vhodné chemicky odolné			
rukavice., Používajte pracovný odev.,			
Noste vhodné chemikáliam odolné			
ochranné rukavice s manžetami.			
Zabezpečte minimalizáciu			
manuálnych pracovných častí.			
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci prach.			
Zabráňte vdychovaniu produktu.,			
Používajte odpovedajúcu ochranu			
dýchacieho ústrojenstva.			
Odhad expozície a odkaz na zdroj			
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie		
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p			
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.			

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predokt: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

O 1 / Y				,	v 1 / 1 '
()dhoruca sa	miestne	Zdroiove	odsavanie a	/ aleho	všeobecné vetranie.
Ouporada sa	11110001110	20101010	ousuvariic a	/ GIODO	VOCODCONC VCHANIC.

* * * * * * * * * * * * * * *

6. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v prípravkoch na úpravu vody, Použitie v banských chemikáliách, Námorná a pobrežná, Použitie pre povrchovú úpravu produktov, Použitie pri povrchovom ošetrovaní kovov, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC6b: Použitie reaktívnej spracovateľskej pomocnej látky v priemyselnom areáli (bez pridania do alebo na výrobok). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

	·
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Ódhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	rax
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Prispievajúci expozičný scenár		
The provided of the provided o	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície.	
Pokryté deskriptory použitia	Oblasť použitia: priemyselný/-á	
Prevádzkové podmienky		
Fyzikálny stav	kvapalina	
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa	
Opatrenia na zníženie rizika	1	
Minimalizujte počet nechránených		
pracovníkov. Zabezpečte, aby		
pracovník bol oddelený od zdroja		
emisií. Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Za účelom overenia		
správneho uplatnenia opatrení k		
zníženiu rizika a dodržiavaniu		
podmienok použitia sú ETA (OCs).		
Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste		
predišli/minimalizovali možnosť		
expozície. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Denné čistenie zariadení a		
pracovných priestorov Znečistenie		
odstráňte okamžite po jeho vzniku.		
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je		
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby		
aj takmer vzniknuté nehody boli		
zdokumentované. Pravidelná kontrola		
a údržba zariadení a strojov.		
Obmedziť prístup k oprávneným		
zamestnancom. Poskytnite konkrétne		
školenia zamestnancom, aby sa		
zabránilo/minimalizovalo expozícii.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte		
obmedzenie emisií zo zdroja.		
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej		
ako 3 až 5 krát za hodinu).		
Manipulácia s látkou v uzavretom		
systéme Zaistite omedzenie zdroja		
emisií a vetrania tam, kde sa emisie		
vyskytujú.		
Pravidelné čistenie zariadení a		
pracovného priestoru., Vymeňte si		
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti		
presiahne zlomový okamih., Noste na		

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	<u> </u>
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

		i
	pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
	Denné čistenie zariadení a	
	pracovných priestorov Znečistenie	
	odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
	Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
	zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
	aj takmer vzniknuté nehody boli	
	zdokumentované. Pravidelná kontrola	
	a údržba zariadení a strojov.	
	Obmedziť prístup k oprávneným	
	zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
	školenia zamestnancom, aby sa	
	zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
1	Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
١	Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
	obmedzenie emisií zo zdroja.	
	Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
	ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
J	ako 3 až 5 krát za hodinu).	
J	Manipulácia s látkou v uzavretom	
	systéme Zaistite omedzenie zdroja	
	emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
ŀ	vyskytujú.	
	Pravidelné čistenie zariadení a	
	pracovného priestoru., Vymeňte si	
	rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
	presiahne zlomový okamih., Noste na	
	tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu.	
ŀ	Zabráňte kontaktu s očami.	
ŀ		
ŀ	Používajte vhodnú ochranu očí.	
	Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
J	pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
ŀ	Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
J	Používajte vhodný pracovný odev,	
J	aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
J	Používajte vhodné chemicky odolné	
J	rukavice., Používajte pracovný odev.,	
J	Noste vhodné chemikáliam odolné	
J	ochranné rukavice s manžetami.	
ŀ	Zabezpečte minimalizáciu	
J	manuálnych pracovných častí.	
١	Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
J	prach.	
ŀ	Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
J	Používajte odpovedajúcu ochranu	
١	dýchacieho ústrojenstva.	
ľ	Odhad expozície a odkaz na zdroj	
ţ	Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
- 1		

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
,	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla.
Pokryté deskriptory použitia	Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravideľná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
	PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov.
Pokryté deskriptory použitia	Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
Manipuladia 3 latitoa v azavictom	

Strana: 74/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

7. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v potravinárskych produktoch, (použitie v priemyselných prevádzkach) IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC6b: Použitie reaktívnej spracovateľskej pomocnej látky v priemyselnom areáli (bez pridania do alebo na výrobok). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Prevádzkové podmienky

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú.	

Strana: 76/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á	
Prevádzkové podmienky	l	
Fyzikálny stav	kvapalina	
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa	
Opatrenia na zníženie rizika		
Minimalizujte počet nechránených		
pracovníkov. Zabezpečte, aby		
pracovník bol oddelený od zdroja		
emisií. Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Za účelom overenia		
správneho uplatnenia opatrení k		
zníženiu rizika a dodržiavaniu		
podmienok použitia sú ETA (OCs).		

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravideľná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	Prispievajúci expozičný scenár	
	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch.	
Pokryté deskriptory použitia	Oblasť použitia: priemyselný/-á	
Prevádzkové podmienky		
Fyzikálny stav	kvapalina	
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa	
Opatrenia na zníženie rizika		
Minimalizujte počet nechránených		
pracovníkov. Zabezpečte, aby		
pracovník bol oddelený od zdroja		
emisií. Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Za účelom overenia		
správneho uplatnenia opatrení k		
zníženiu rizika a dodržiavaniu		
podmienok použitia sú ETA (OCs).		
Vykonajte základné školenie		
zamestnancov, aby ste		
predišli/minimalizovali možnosť		
expozície. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Denné čistenie zariadení a		
pracovných priestorov Znečistenie		
odstráňte okamžite po jeho vzniku.		
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je		
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby		
aj takmer vzniknuté nehody boli		
zdokumentované. Pravidelná kontrola		
a údržba zariadení a strojov.		
Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne		
školenia zamestnancom, aby sa		
zabránilo/minimalizovalo expozícii.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte		
obmedzenie emisií zo zdroja.		
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej		
ako 3 až 5 krát za hodinu).		
Manipulácia s látkou v uzavretom		
mampulacia s latitou v uzavictom		

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla.
Pokryté deskriptory použitia	Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		

PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
kvapalina
0,0001 Pa

Strana: 82/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	

Strana: 84/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí. Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

8. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v/ako fotochemikália, (použitie v priemyselných prevádzkach) IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC6b: Použitie reaktívnej spracovateľskej pomocnej látky v priemyselnom areáli (bez pridania do alebo na výrobok). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	•
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1	1
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	

Strana: 86/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Delaniavalúci avnamičnú aganár	
Prispievajúci expozičný scenár	DDOC4. Chamielé véraha kela vemilé maaye - #
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
1 Oktyte deskriptory pouzitia	Oblast pouzitia. prietriysetriy/-a
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
rteritarimiovaria portozita ilinoa umyto.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	-
Minimalizujte počet nechránených	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
and the second s	

Strana: 89/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

T	
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC7: Priemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

L žkolonia zamostnonosm, oby os	
školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecne vetranie. Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Oupordoa sa miestrie zdrojove odsavan	וב מו מופטט פסטטכטווכ פטומווול.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
	Ďalšie zahrnuté PROC: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia).

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1	
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	

Strana: 92/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

_	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	IA selitati se a la ataula
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ile a / alebo vseobeche vetranie.

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	I
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	

Strana: 95/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

vdychovaniu produktu.		
Zabráňte kontaktu s očami.		
Používajte vhodnú ochranu očí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	I dX

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0
Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Prokryté deskriptory použitia Prevádzkové podmienky Fyzikálny stav Ropatrenia na zníženie rizika Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník ob loddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráhte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišílminimalizovali možnosť expozície. Zabráhte kontaktu s kontaktu s kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráhte okamžite po jeho vzniku. Usitite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom. aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihned umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnité štandardne dobrú hlavnú ventiláčiu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vsekutnití	i pro respect or parenty events	PRO000 0
Fyzikálny stav Tlak pár látky počas používania Opatrenia na zníženie rizika Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použítia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečíť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie emisií a vetrania tam, kde sa emisie	Pokryté deskriptory použitia	teplote okolitého prostredia.
Tlak pár látky počas používania Opatrenia na zníženie rizika Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventlláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie emisei a vetrania tam, kde sa emisie		
Opatrenia na zniženie rizika Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisti. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou, Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláčiu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie	Fyzikálny stav	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovníko bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišlí/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláčiu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie edisie	Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
pracovníkov. Žabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžíte po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie emisií a vetrania tam, kde sa emisie	Opatrenia na zníženie rizika	
4	Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja	

Strana: 98/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

pracovného priestoru., Vymeňte si		
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti		
presiahne zlomový okamih., Noste na		
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte		
vdychovaniu produktu.		
Zabráňte kontaktu s očami.		
Používajte vhodnú ochranu očí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	

Strana: 100/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie. Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

9. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v/ako hnojivo, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, (pre profesionálne použitie) PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8e: Široké použitie reaktívneho pomocného prostriedku (bez začlenenia do alebo na výrobok, vonku). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

_	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Ouriau expozicie a oukaz na zdroj	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

	Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
	Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		ie a / alebo všeobecné vetranie.
	Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

Pokryté deskriptory použítia Prevádzkové podmienky Fyzikálny stav kvapalina Opatrenia na zníženie rizika Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovníko bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použítia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžíte po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.	Prispievajúci expozičný scenár	
Fyzikálny stav kvapalina 0,0001 Pa Opatrenia na zníženie rizika Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použítia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: profesionálna
Tlak pár látky počas používania Opatrenia na zníženie rizika Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použítia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžíte po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	Prevádzkové podmienky	
Opatrenia na zniženie rizika Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	Fyzikálny stav	kvapalina
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišlí/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
pracovníkov. Žabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišlí/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	Opatrenia na zníženie rizika	
pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišlí/minimalizovalí možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	Minimalizujte počet nechránených	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použítia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečíť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	pracovník bol oddelený od zdroja	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zniženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	•	
expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	•	
Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
zdokumentované. Pravideľná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	Pri notrehe zanuzdrite Zaheznečte	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej		
ako 3 až 5 krát za hodinu).		
Manipulácia s látkou v uzavretom		
systéme Zaistite omedzenie zdroja	•	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie		
vyskytujú.		

Strana: 103/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	

Strana: 105/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla.
Pokryté deskriptory použitia	Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
Manipulacia 3 latitou v uzavictorii	

Strana: 106/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC19: Manuálne činnosti zahŕňajúce kontakt rúk Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	

Strana: 108/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		

Ouporaca sa miestrie zarojove ousavar	
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC21: Nízkoenergetická manipulácia a manipulácia s látkami viazanými v materiáloch alebo predmetoch. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	I
Fyzikálny stav	Pevná látka, nízka prašnosť
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	

Strana: 109/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

р	racovník bol oddelený od zdroja	
е	misií. Zabezpečte minimalizáciu	
n	nanuálnych pracovných častí.	
Z	abráňte kontaktu s kontaminovaným	
	omôckam. Za účelom overenia	
s	právneho uplatnenia opatrení k	
	níženiu rizika a dodržiavaniu	
	odmienok použitia sú ETA (OCs).	
	ykonajte základné školenie	
	amestnancov, aby ste	
	redišli/minimalizovali možnosť	
	xpozície. Zabráňte kontaktu s	
	okožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
	enné čistenie zariadení a	
	racovných priestorov Znečistenie	
	dstráňte okamžite po jeho vzniku.	
	listite sa, že dobrá pracovná prax je	
	aistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
	j takmer vzniknuté nehody boli	
	dokumentované. Pravidelná kontrola	
	údržba zariadení a strojov.	
	obmedziť prístup k oprávneným	
	amestnancom. Poskytnite konkrétne	
	kolenia zamestnancom, aby sa	
	abránilo/minimalizovalo expozícii.	
	ontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
	ri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
	bmedzenie emisií zo zdroja.	
	oskytnite štandardne dobrú hlavnú	
	entiláciu (zmena vzduchu nie menej	
	ko 3 až 5 krát za hodinu).	
	lanipulácia s látkou v uzávretom	
	ystéme Zaistite omedzenie zdroja	
	misií a vetrania tam, kde sa emisie	
	yskytujú.	
	ravidelné čistenie zariadení a	
	racovného priestoru., Vymeňte si	
	ukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
	resiahne zlomový okamih., Noste na	
	vári vhodný ochránný štít., Zabráňte	
	dychovaniu produktu.	
	abráňte kontaktu s očami.	
	oužívajte vhodnú ochranu očí.	
	abráňte kontaktu s kontaminovaným	
	omôckam. Zabráňte kontaktu s	
	okožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
	ontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
	loste na tvári vhodný ochranný štít.,	
	oužívajte vhodný pracovný odev,	
	by sa zabránilo expozícii pokožky.,	
	oužívajte vhodné chemicky odolné	

Strana: 111/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

* * * * * * * * * * * * * * * *

10. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v prípravkoch na úpravu vody, Použitie v banských chemikáliách, Námorná a pobrežná, Použitie pre povrchovú úpravu produktov, Použitie pri povrchovom ošetrovaní kovov, (pre profesionálne použitie) PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8b: Široké používanie reaktívnej pomocnej látky na spracovanie (bez pridania do alebo na výrobok, v interiéri). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

_	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

Strana: 113/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii.	

Strana: 114/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	•
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovany	/m
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekani	J.
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, a	iby
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontro	DIA
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrét	ne
školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď um	/te
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavni	1
ventiláciu (zmena vzduchu nie men	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	9
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisic	•
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňt	e
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovany	m
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekani	
Kontaminovanú pokožku ihneď um	
Noste na tvári vhodný ochranný štít	.,
Používajte vhodný pracovný odev,	

Strana: 116/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	DD0045 D XVII (11 4/ 1 XV III
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	

Strana: 117/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte vhodné pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev, Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., aby sa zabránilo expozícií pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícií pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisii zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodnú pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s postriekaniu. Kontaminovanú pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
vdychovaniu produktu. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodnú ochranu očí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	
manuálnych pracovných častí.	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC19: Manuálne činnosti zahŕňajúce kontakt rúk Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1	Lo cont B
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravideľná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	

Strana: 119/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.	
Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.	
školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.	
zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

* * * * * * * * * * * * * * *

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

11. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v potravinárskych produktoch, (pre profesionálne použitie)

PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11,

PROC13, PROC19, PROC26

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8b: Široké používanie reaktívnej pomocnej látky na spracovanie (bez pridania do alebo na výrobok, v interiéri). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola	

Strana: 122/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1		
a údržba zariadení a strojov.		
Obmedziť prístup k oprávneným		
zamestnancom. Poskytnite konkrétne		
školenia zamestnancom, aby sa		
zabránilo/minimalizovalo expozícii.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte		
obmedzenie emisií zo zdroja.		
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej		
ako 3 až 5 krát za hodinu).		
Manipulácia s látkou v uzavretom		
systéme Zaistite omedzenie zdroja		
emisií a vetrania tam, kde sa emisie		
vyskytujú.		
Pravidelné čistenie zariadení a		
pracovného priestoru., Vymeňte si		
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti		
presiahne zlomový okamih., Noste na		
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte		
vdychovaniu produktu.		
Zabráňte kontaktu s očami.		
Používajte vhodnú ochranu očí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
·		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p		
	Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: profesionálna

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Drovádsková nadmianky	
Prevádzkové podmienky	luenellee
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	

Strana: 124/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	

Strana: 125/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0
Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	Walled and all the coll
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
	Ďalšie zahrnuté PROC: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia).
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby si takmer vznikouté pohody boli	
aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie	

Strana: 127/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Pravidelné čistenie zariadení a		
pracovného priestoru., Vymeňte si		
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti		
presiahne zlomový okamih., Noste na		
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte		
vdychovaniu produktu.		
Zabráňte kontaktu s očami.		
Používajte vhodnú ochranu očí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	I.
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
•	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	

Strana: 129/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár		
	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie	
Pokryté deskriptory použitia	Oblasť použitia: profesionálna	
	, ,	
Prevádzkové podmienky		
Fyzikálny stav	kvapalina	
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa	
Opatrenia na zníženie rizika		
Minimalizujte počet nechránených		
pracovníkov. Zabezpečte, aby		
pracovník bol oddelený od zdroja		
emisií. Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Za účelom overenia		
správneho uplatnenia opatrení k		
zníženiu rizika a dodržiavaniu		
podmienok použitia sú ETA (OCs).		
Vykonajte základné školenie		
zamestnancov, aby ste		
predišli/minimalizovali možnosť		
expozície. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Denné čistenie zariadení a		
pracovných priestorov Znečistenie		
odstráňte okamžite po jeho vzniku.		
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je		
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby		
aj takmer vzniknuté nehody boli		
zdokumentované. Pravidelná kontrola		
a údržba zariadení a strojov.		
Obmedziť prístup k oprávneným		
zamestnancom. Poskytnite konkrétne		
školenia zamestnancom, aby sa		
zabránilo/minimalizovalo expozícii.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte		
obmedzenie emisií zo zdroja.		
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).		
Manipulácia s látkou v uzavretom		
ivianipulacia s latkou v uzavretom		

Strana: 130/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
1 yzikaii iy stav	
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	

Strana: 132/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	rax
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Caporaca sa miestrie zarojove odsavan	ie a / alebo všeobecné vetranie.
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC19: Manuálne činnosti zahŕňajúce kontakt rúk Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	

Strana: 133/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	Michigan hadrotania
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ile a / alebo vseobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s	
•	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	

Strana: 135/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí. Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	rax
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

12. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v/ako fotochemikália, (pre profesionálne použitie)

PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11,

PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8e: Široké použitie reaktívneho pomocného prostriedku (bez začlenenia do alebo na výrobok, vonku). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

•	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
110310 VIIOGITE GHEHHIKAHAHI UUUHTE	

Strana: 137/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

ochranné rukavice s manžetami.	i i
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície Oblasť použitia: profesionálna
Tokiyte deskriptory pouzitia	Oblast pouzitia. profesioriama
Prevádzkové podmienky	1
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravideľná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	

Strana: 138/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte		
obmedzenie emisií zo zdroja.		
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej		
ako 3 až 5 krát za hodinu).		
Manipulácia s látkou v uzavretom		
systéme Zaistite omedzenie zdroja		
emisií a vetrania tam, kde sa emisie		
vyskytujú.		
Pravidelné čistenie zariadení a		
pracovného priestoru., Vymeňte si		
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti		
presiahne zlomový okamih., Noste na		
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte		
vdychovaniu produktu.		
Zabráňte kontaktu s očami.		
Používajte vhodnú ochranu očí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

	i	
	oracovníkov. Zabezpečte, aby	
	oracovník bol oddelený od zdroja	
(emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
l	manuálnych pracovných častí.	
2	Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
П	oomôckam. Za účelom overenia	
	správneho uplatnenia opatrení k	
	zníženiu rizika a dodržiavaniu	
П	podmienok použitia sú ETA (OCs).	
	√ykonajte základné školenie	
	zamestnancov, aby ste	
П	oredišli/minimalizovali možnosť	
- (expozície. Zabráňte kontaktu s	
П	ookožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Ιi	Denné čistenie zariadení a	
	oracovných priestorov Znečistenie	
	odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
	Jistite sa, že dobrá prácovná prax je	
	zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
	aj takmer vzniknuté nehody boli	
	zdokumentované. Pravideľná kontrola	
	a údržba zariadení a strojov.	
- (Obmedziť prístup k oprávneným	
2	zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
	školenia zamestnancom, aby sa	
2	zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
	Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
П	Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
- (obmedzenie emisií zo zdroja.	
	Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
١v	ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
	ako 3 až 5 krát za hodinu).	
	Manipulácia s látkou v uzavretom	
;	systéme Zaistite omedzenie zdroja	
	emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
١,	vyskytujú.	
П	Pravidelné čistenie zariadení a	
H	oracovného priestoru., Vymeňte si	
Ţi	rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
	oresiahne zlomový okamih., Noste na	
Ţi	vári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
	vdychovaniu produktu.	
	Zabráňte kontaktu s očami.	
	Používajte vhodnú ochranu očí.	
	Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
	oomôckam. Zabráňte kontaktu s	
	ookožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
	Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
	Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
	Používajte vhodný pracovný odev,	
	aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Strana: 140/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
	Ďalšie zahrnuté PROC: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia).
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	

Strana: 141/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0
Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

	zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola	
	a údržba zariadení a strojov.	
	Obmedziť prístup k oprávneným	
	zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
	školenia zamestnancom, aby sa	
	zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
	Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
	Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
	obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
	ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
	ako 3 až 5 krát za hodinu).	
	Manipulácia s látkou v uzavretom	
	systéme Zaistite omedzenie zdroja	
	emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
	vyskytujú.	
	Pravidelné čistenie zariadení a	
	pracovného priestoru., Vymeňte si	
	rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
	presiahne zlomový okamih., Noste na	
	tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
	vdychovaniu produktu.	
	Zabráňte kontaktu s očami.	
	Používajte vhodnú ochranu očí.	
	Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
	pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
	pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
	Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
	Noste na tvári vhodný ochranný štít., Používajte vhodný pracovný odev,	
	aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
	Používajte vhodné chemicky odolné	
	rukavice., Používajte pracovný odev.,	
	Noste vhodné chemikáliam odolné	
	ochranné rukavice s manžetami.	
	Zabezpečte minimalizáciu	
	manuálnych pracovných častí.	
	Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
	prach.	
	Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
	Používajte odpovedajúcu ochranu	
ļ	dýchacieho ústrojenstva.	
l	Odhad expozície a odkaz na zdroj	IZ 19 Z
	Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
ı	Doplňujúce upozornenia pre dobrú po	
	Odporúča sa miestne zdrojové odsávan Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	
ı	i Cooonica sa miesine zoroiove odsavan	ie a / alego vseobeche vellanie

Prispievajúci expozičný scenár

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
vayonovania produktu.	

Strana: 143/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
Define disterne Zanadelli a	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1	1
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú. Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	rax
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0
Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	

Strana: 146/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
, ,	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú p	rax
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

	Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Ī	Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
	Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
	Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
	PROC19: Manuálne činnosti zahŕňajúce kontakt rúk
Pokryté deskriptory použitia	Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	<u>I</u>
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravideľná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	

Strana: 149/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
ριασι.	

Strana: 151/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		

* * * * * * * * * * * * * * *

13. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v/ako hnojivo, (kvapalné produkty), (pre spotrebiteľské použitie) C; ERC8e; PC12

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8e: Široké použitie reaktívneho pomocného prostriedku (bez začlenenia do alebo na výrobok, vonku). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

* * * * * * * * * * * * * * * *

14. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v/ako fotochemikália, (pre spotrebiteľské použitie) C; ERC8e; PC30

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8e: Široké použitie reaktívneho pomocného prostriedku (bez začlenenia do alebo na výrobok, vonku). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Prevádzkové podmienky	

* * * * * * * * * * * * * * * *

15. Krátky nadpis expozičného scenára

Úprava & zabalenie/prebalenie látok a zmesí

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0
Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Pokryté deskriptory použitia Pokryté deskriptory použitia Prevádzkové podmienky Fyzikálny stav Tlak pár látky počas používania Opatrenia na zníženie rizika Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovníko kontamiovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použítia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozícic. Zabráňte kontaktu s kontaktu s kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečíť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisii zo zdroja. Poskyntite štandardné dobrú hlavnů
Tlak pár látky počas používania Opatrenia na zníženie rizika Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použítia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžíte po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisii zo zdroja.
Tlak pár látky počas používania Opatrenia na zníženie rizika Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku lihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.
Opatrenia na zniženie rizika Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisii. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použítia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečíť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisii zo zdroja.
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovníkov dol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.
pracovníkov. Žabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použítia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Ulistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja.
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom

Strana: 153/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1	!
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	

Strana: 155/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte. Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	

Strana: 156/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0

Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	•
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí.	

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

1	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenja	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev., Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
OUTTAITTE TUNAVIOE S ITTAITZETAITT.	

Strana: 158/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu.,	
Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Minimalizujte počet nechránených pracovníkov. Zabezpečte, aby pracovník bol oddelený od zdroja emisií. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Zabráňte kontaktu s kontaminovaným pomôckam. Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Vykonajte základné školenie zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť expozície. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Znečistenie odstráňte okamžite po jeho vzniku. Uistite sa, že dobrá pracovná prax je zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby aj takmer vzniknuté nehody boli zdokumentované. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Obmedziť prístup k oprávneným zamestnancom. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	

Strana: 159/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte obmedzenie emisií zo zdroja. Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu). Manipulácia s látkou v uzavretom systéme Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,	
Používajte vhodné chemicky odolné	
rukavice., Používajte pracovný odev.,	
Noste vhodné chemikáliam odolné	
ochranné rukavice s manžetami.	
Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci	
prach.	
Zabráňte vdychovaniu produktu., Používajte odpovedajúcu ochranu	
dýchacieho ústrojenstva.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú pi	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC26: Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého prostredia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	-

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Minimalizujte počet nechránených	
pracovníkov. Zabezpečte, aby	
pracovník bol oddelený od zdroja	
emisií. Zabezpečte minimalizáciu	
manuálnych pracovných častí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Za účelom overenia	
správneho uplatnenia opatrení k	
zníženiu rizika a dodržiavaniu	
podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Vykonajte základné školenie	
zamestnancov, aby ste	
predišli/minimalizovali možnosť	
1 .	
expozície. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Denné čistenie zariadení a	
pracovných priestorov Znečistenie	
odstráňte okamžite po jeho vzniku.	
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je	
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby	
aj takmer vzniknuté nehody boli	
zdokumentované. Pravidelná kontrola	
a údržba zariadení a strojov.	
Obmedziť prístup k oprávneným	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne	
školenia zamestnancom, aby sa	
zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte	
obmedzenie emisií zo zdroja.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	
ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Manipulácia s látkou v uzavretom	
systéme Zaistite omedzenie zdroja	
emisií a vetrania tam, kde sa emisie	
vyskytujú.	
Pravidelné čistenie zariadení a	
pracovného priestoru., Vymeňte si	
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti	
presiahne zlomový okamih., Noste na	
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte	
vdychovaniu produktu.	
Zabráňte kontaktu s očami.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným	
pomôckam. Zabráňte kontaktu s	
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.	
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.	
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,	
Používajte vhodný pracovný odev,	

Strana: 161/162

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

aby sa zabránilo expozícii pokožky., Používajte vhodné chemicky odolné rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.		

Prispievajúci expozičný scenár		
Pokryté deskriptory použitia	PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov. Oblasť použitia: priemyselný/-á	
Prevádzkové podmienky		
Fyzikálny stav	kvapalina	
Tlak pár látky počas používania	0,0001 Pa	
Opatrenia na zníženie rizika		
Minimalizujte počet nechránených		
pracovníkov. Zabezpečte, aby		
pracovník bol oddelený od zdroja		
emisií. Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Za účelom overenia		
správneho uplatnenia opatrení k		
zníženiu rizika a dodržiavaniu		
podmienok použitia sú ETA (OCs).		
Vykonajte základné školenie		
zamestnancov, aby ste predišli/minimalizovali možnosť		
expozície. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Denné čistenie zariadení a		
pracovných priestorov Znečistenie		
odstráňte okamžite po jeho vzniku.		
Uistite sa, že dobrá pracovná prax je		
zaistená. Je potrebné zabezpečiť, aby		
aj takmer vzniknuté nehody boli		
zdokumentované. Pravideľná kontrola		
a údržba zariadení a strojov.		
Obmedziť prístup k oprávneným		

času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 13.08.2025 Verzia: 3.0 Dátum / Predošlá verzia: 30.10.2012 Predošlá verzia: 2.0

Produkt: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID č. 30042359/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.10.2025

	1	
zamestnancom. Poskytnite konkrétne		
školenia zamestnancom, aby sa		
zabránilo/minimalizovalo expozícii.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Pri potrebe zapuzdrite. Zabezpečte		
obmedzenie emisií zo zdroja.		
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú		
ventiláciu (zmena vzduchu nie menej		
ako 3 až 5 krát za hodinu).		
Manipulácia s látkou v uzavretom		
systéme Zaistite omedzenie zdroja		
emisií a vetrania tam, kde sa emisie		
vyskytujú.		
Pravidelné čistenie zariadení a		
pracovného priestoru., Vymeňte si		
rukavice, pokiaľ trvanie činnosti		
presiahne zlomový okamih., Noste na		
tvári vhodný ochranný štít., Zabráňte		
vdychovaniu produktu.		
Zabráňte kontaktu s očami.		
Používajte vhodnú ochranu očí.		
Zabráňte kontaktu s kontaminovaným		
pomôckam. Zabráňte kontaktu s		
pokožkou. Vyvarujte sa postriekaniu.		
Kontaminovanú pokožku ihneď umyte.		
Noste na tvári vhodný ochranný štít.,		
Používajte vhodný pracovný odev,		
aby sa zabránilo expozícii pokožky.,		
Používajte vhodné chemicky odolné		
rukavice., Používajte pracovný odev.,		
Noste vhodné chemikáliam odolné		
ochranné rukavice s manžetami.		
Zabezpečte minimalizáciu		
manuálnych pracovných častí.		
Zaistite, aby sa neuvoľňoval inhalujúci		
prach.		
Zabráňte vdychovaniu produktu.,		
Používajte odpovedajúcu ochranu		
dýchacieho ústrojenstva.		
Odhad expozície a odkaz na zdroj		
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie	
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan		
Odporúča sa miestne zdrojové odsávan	ie a / alebo všeobecné vetranie.	

* * * * * * * * * * * * * * * *