

Veiligheidsinformatieblad

bladzijde: 1/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Potassium Metabisulfite food grade (E224)

Chemische naam: dikaliumdisulfiet

CAS-nummer: 16731-55-8

REACH-registratienummer: 01-2119537422-45-0001

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: additief(additieven) voor voedingsmiddelen Geschikt gebruik: anorganisch reductiemiddel, voorproduct voor chemische syntheses, proceschemicalie

Voor het gedetailleerde geïdentificeerde gebruik van het product, zie de bijlage in het veiligheidsinformatieblad.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

<u>Firma:</u>
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:
BASF Belgium Coordination Center Comm.

Drève Richelle 161 E Bte 43 1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefoon: +31 26 371 71 71

e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre Antipoisons / Antigifcentrum + 32 70 245 245 Internationaal noodnummer: Telefoon: +49 180 2273-112

bladzijde: 2/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie. Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:



Signaalwoord:

Gevaar

Gevaarsindicatie:

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming of

gelaatsbescherming dragen.

P264 Na het werken met dit product gecontamineerde lichaamsdelen met

veel water en zeep grondig wassen.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien

mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te

gebruiken.

Etikettering van speciale preparaten (GHS):

EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren.

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: dikaliumdisulfiet

bladzijde: 3/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen bijzondere gevaren bekend, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen. Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel.

Het product bevat geen stoffen boven de wettelijke limieten die voldoen aan de classificatiecriteria als PBT (persistent / bioaccumulerend / toxisch) of vPvB (zeer persistent / zeer bioaccumulerend). Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

K2S2O5

dikaliumdisulfiet

Skin Irrit. 2 CAS-nummer: 16731-55-8 Eye Dam. 1 EG-nummer: 240-795-3 H318, H315

Regulatorische relevante ingrediënten

dikaliumdisulfiet

gehalte (W/W): >= 75 % - <= 100 Skin Irrit. 2 % Eye Dam. 1 CAS-nummer: 16731-55-8 H318, H315

EG-nummer: 240-795-3

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

3.2. Mengsels

Niet toepasbaar

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding verwijderen.

bladzijde: 4/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Na inademen:

Bij klachten na inademen van stof: frisse lucht, doktershulp. Na inademen van ontledingsproducten: Direct corticosteroid-doseeraerosol inhaleren. Doktershulp.

Na huidcontact:

Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen:

Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.

Na inslikken:

Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11., Veel mensen zijn gevoelig voor sulfiethoudende additieven en kunnen een reeks symptomen ontwikkelen, waaronder dermatitis, urticaria, angio-oedeem, buikpijn, diarree, bronchoconstrictie en anafylaxie.

Gevaren: In geval van opname door de mond, bestaat door reactie met het maagzuur het risico zwaveldioxide te ontwikkelen.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

verneveld water, kooldioxide, schuim, bluspoeder

Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen:

volle waterstraal

Aanvullende aanwijzingen:

Het product brand niet.

Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke stoffen: zwaveldioxide

Advies: De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een omgevingsbrand vrijkomen.

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:

Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder en beschermende kleding.

Verdere gegevens:

Het product zelf brandt niet; blusmaatregelen afstemmen op de omgevingsbrand. Gecontamineerd bluswater moet overeenkomstig de voorschriften van de plaatselijke overheid verwijderd worden. In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Persoonlijke beschermende kleding gebruiken. Voor voldoende ventilatie zorgen. Vorming van stof vermijden.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen. Verontreinigd waswater tegenhouden en verwijderen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

D.m.v. mechanische apparatuur opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Vorming van stof vermijden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Brand- en explosiebescherming:

De stof/het product is niet brandbaar. Geen bijzondere maatregelen vereist.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Scheiden van zuren en zuurvormende stoffen. Scheiden van oxidatiemiddelen.

Geschikte materialen: edelstaal 1.4571, edelstaal 1.4541, lage dichtheid polyetheen (LDPE), hoge dichtheid polyetheen (HDPE), koolstofstaal (ijzer), van rubber voorzien, met glasvezel versterkt kunststof (GRP)

bladzijde: 6/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Verwijderd houden van warmte. Verpakking gesloten en op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verpakking droog houden. Het product verbruikt zuurstof. Gevaar voor zuurstofgebrek in recipiënten en tanks.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie blootstellingsscenario('s) in bijlage van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

De algemene grenswaarde voor stof mag niet overschreden worden.

De genoemde stof ontstaat, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en omgang niet in acht worden genomen.

7446-09-5: zwaveldioxide

KTG waarde (15 minuten) 13 mg/m3; 5 ppm (TLV (BE)) Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min KTG waarde (15 minuten) 2,7 mg/m3; 1 ppm (TLV (BE)) Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min TGG waarde (8 uren) 1,3 mg/m3; 0,5 ppm (TLV (BE)) TGG waarde (8 uren) 2,7 mg/m3; 1 ppm (TLV (BE))

Vervaldatum: 31 dec 2021

KTG waarde (15 minuten) 5,3 mg/m3; 2 ppm (TLV (BE)) Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

Vervaldatum: 31 dec 2021

TGG waarde (8 uren) 1,3 mg/m3; 0,5 ppm (EU SCOEL)

Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 8HR

KTG waarde (15 minuten) 2,7 mg/m3; 1,0 ppm (EU SCOEL)

Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

7681-57-4: natriummetabisulfiet

TGG waarde (8 uren) 5 mg/m3 (TLV (BE))

PNEC

zoet water:

Geen gevaar geïdentificeerd.

zeewater:

Geen gevaar geïdentificeerd.

sediment (zoet water):

Geen gevaar geïdentificeerd.

sediment (zeewater):

Geen gevaar geïdentificeerd.

bladzijde: 7/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Waterzuiveringsinstallatie:

Geen gevaar geïdentificeerd.

lucht:

Geen gevaar geïdentificeerd.

bodem:

Geen gevaar geïdentificeerd.

DNEL

arbeider:

Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 263 mg/m3

verbruiker:

Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 78 mg/m3

verbruiker:

Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 10 mg/kg

arbeider:

Inhalatie

De algemene stofgrenswaarde (inhaleerbare fractie) werd als basis voor de DNEL genomen.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:

Adembescherming indien vorming van stof. Geschikte adembescherming bij lage concentraties of kortstondige inwerking: Deeltjesfilter met klein reservevermogen voor vaste deeltjes (bv. EN 143 of 149, type P1 of FFP1) Adembescherming bij optreden van gassen/dampen. Combinatiefilter voor organische, anorganische, zure anorganische en alkalische gassen/dampen en giftige deeltjes (bv. EN 14387 type ABEK-P3)

Handbescherming:

Chemicaliënbestendige handschoenen (EN ISO 374-1)

Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1):

bv. nitrilrubber,isopreenchloropreenrubber, polyvinylchloride e.a.

Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en informatie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd.

Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzigingen van de producent.

Ooabeschermina:

Goed gesloten veiligheidsbril (korfbril) (EN 166)

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Lichaamsbescherming:

Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in geval van spatten of EN ISO 13982 in geval van stof)

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Dampen en stof niet inademen. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand: vast Vorm: poeder Kleur: wit

Reuk: zwakke geur, naar zwaveldioxide

Geurdrempelwaarde:

Niet bepaald wegens het potentiële gevaar voor de gezondheid bij

inhalatie.

ontledingspunt: ca. 150 °C

Literatuurverwijzing.

Smeltpunt:

Niet bepaalbaar. Stof/product

ontleedt zich.

Kookpunt:

(1.013 hPa)

niet van toepassing

Ontbrandbaarheid: niet ontvlambaar, niet (overige)

zelfontbrandbaar

Onderste explosiegrens:

Voor vaste stoffen niet relevant voor

classificatie en etikettering.

Bovenste explosiegrens:

Voor vaste stoffen niet relevant voor

classificatie en etikettering.

Vlampunt:

niet toepasbaar, het product is een

vaste stof

Zelfontbrandingstemperatuur: testtype: Zelfontbranding bij verhoogde temperatuur.

niet zelfontbrandbaar

Thermische ontleding: > 150 °C

Niet oververwarmen om thermische ontleding te voorkomen.

pH-waarde: 3,8 - 4,6

(water, 5 %(m), 20 °C) Geen gegevens beschikbaar.

bladzijde: 9/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Viscositeit, kinematisch:

niet toepasbaar, het product is een

vaste stof

Viscositeit, dynamisch:

niet van toepassing

Oplosbaarheid in water: Literatuurverwijzing.

495 g/l (25 °C)

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):

niet van toepassing

Dampspanning:

niet van toepassing

Relatieve dichtheid: 2,3

(20 °C)

Soortelijke massa: 2,3 g/cm3

2,3 g/cli (20 °C)

Literatuurverwijzing.

Deeltjeseigenschappen

Deeltjesgrootteverdeling: 65 µm (D10, ISO 13320-1)

228 μm (D50, ISO 13320-1) 523 μm (D90, ISO 13320-1)

Deeltjesgrootteverdeling: fijnkorrelig -Specifiek oppervlak: 4,6 m²/g

10,8 m2/cm3

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplofbare stoffen

Explosiegevaar: Op basis van de structuur wordt dit

product als niet explosief

geklassificeerd.

schokgevoeligheid:

Niet slaggevoelig op basis van de chemische structuur.

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: Vanwege zijn structuur

wordt het product geclassificeerd als

niet oxiderend.

Ontvlambare vaste stoffen

verbrandingssnelheid:

Wetenschappelijke studie niet

noodzakelijk.

Pyrofore eigenschappen

Zelfontbrandingstemperatuur:

testtype: Mogelijkheid tot spontane zelfontbranding bij

binnentemperatuur.

niet zelfontbrandbaar

bladzijde: 10/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid: Het is geen stof, die tot

zelfverhitting komt.

Andere veiligheidskenmerken

Stortgewicht: 1.100 - 1.300 kg/m3

pKa:

niet van toepassing

Adsorptie/water - bodem:

Wetenschappelijke studie niet

noodzakelijk.

Oppervlaktespanning: (overige)

Op basis van de chemische structuur

is geen oppervlakteactiviteit te

verwachten. Verdampingssnelheid:

Het product is een niet vluchtige

vaste stof.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Reacties met nitriten. Reacties met nitraten. Reacties met oxidatiemiddelen. Bij inwerking van zuren ontstaat zwaveldioxide. Het product verbruikt zuurstof.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Vocht vermijden. luchtzuurstof vermijden

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:

nitrieten, nitraten, oxidatiemiddel, zuren

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten:

bladzijde: 11/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

zwaveldioxide

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Geringe toxiciteit bij eenmalig inslikken. Na eenmalige inhalatoire opname praktisch niet toxisch. Bij eenmalige aanraking met de huid praktisch niet toxisch Het product werd niet volledig getest. De stellingname werden gedeeltelijk van producten met gelijkaardige structuur of samenstelling afgeleid.

Experimentele/berekende data:

LD50 rat (oraal): ca. 2.300 mg/kg (vergelijkbaar met OESO Richtlijn 401)

LC50 rat (inhalatoir): > 5,5 mg/l 4 h (OESO-Richtlijn 403)

Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling. Getest als stof-aerosol.

LD50 rat (dermaal): > 2.000 mg/kg (OESO Richtlijn 402)

Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie.

Experimentele/berekende data:

huidcorrosie/-irritatie

konijn: niet irriterend (BASF-test)

huidcorrosie/-irritatie
In vitro studie: Irriterend
huidcorrosie/-irritatie

In vitro studie: Niet bijtend (OESO-richtlijn 435)

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie

konijn: onherstelbare schade (OESO-Richtlijn 405)

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Werkt niet huidsensibiliserend bij dierproeven. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling. Een sensibiliserende werking bij bijzonder gevoelige personen kan niet uitgesloten worden.

Experimentele/berekende data:

Plaatselijke-lymfeknooptest bij muizen (LLNA) muis: niet sensibiliserend (OECD-Richtlinie 429) Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

<u>Kiemcelmutagenit</u>eit

Beoordeling mutageniteit:

In verschillende studies met bacteriën en zoogdiercelculturen werd een mutagene werking niet gevonden. De stof toonde in proeven bij zoogdieren geen mutagene eigenschappen. Het product is

bladzijde: 12/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:

De stof toonde bij dierproeven bij langdurige toediening van hoge doses via het drinkwater geen carcinogene werking.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:

Dierproeven suggereren geen verminderde vruchtbaarheid. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

Dierproeven toonden geen aanwijzingen van vruchtbeschadigende werkingen.

Ervaringen bij mensen

Experimentele/berekende data:

Kan bij bepaalde personen tot overgevoelige reacties van de huid leiden.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:

Op basis van de beschikbare informatie valt bij eenmalige blootstelling geen orgaanspecifieke toxiciteit te verwachten.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

Herhaalde toediening aan proefdieren toonde geen stofspecifieke orgaan toxiciteit. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Gevaar bij inademing

niet van toepassing

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij

bladzijde: 13/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:

Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen.

Vistoxiciteit:

LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 deel 15, statisch)

Nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

In het water levende ongewervelde dieren:

EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Richtlijn 79/831/EEG, statisch)

Nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

EC50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (overige, statisch)

De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Waterplanten:

EC50 (72 h) 43,8 mg/l (groeisnelheid), Scenedesmus subspicatus (Algencelvermeerderingsremtest, statisch)

Nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (groeisnelheid), Pseudokirchneriella subcapitata (OESO-Richtlijn 201, statisch)

Nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:

NOEC (180 min) >= 1.000 mg/l, (OESO-Richtlijn 209, aquatisch)

Nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Chronische toxiciteit vissen:

NOEC (34 d) >= 316 mg/l, Brachydanio rerio (OESO-Richtlijn 210, Doorstroming.)

De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Chronische toxiciteit aquatische invertebraten:

NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 211, zwakstromend)

bladzijde: 14/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Evaluatie van de bodemtoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar. Studie hoeft niet te worden uitgevoerd.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):

Anorganisch product, is door biologische zuivering niet uit het water te elimineren.

Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Gegevens over eliminatie:

Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Beoordeling stabiliteit in water:

Hydrolyse valt op basis van de structuur niet te verwachten.

Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Informatie omtrent stabiliteit in water (hydrolyse):

Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:

Op basis van de verdelingscoëfficient n-octanol/water (log Pow) is een accumulatie in organismen niet te verwachten.

Bioaccumulatiepotentieel:

Op basis van de verdelingscoëfficient n-octanol/water (log Pow) is een accumulatie in organismen niet te verwachten.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:

Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof niet in de atmosfeer. Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt niet te verwachten. Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief) Eigen classificatie

bladzijde: 15/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

12.7. Andere schadelijke effecten

De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten.

Resultaten van PMT- en vPvM-beoordeling

PMT-beoordeling is niet van toepassing. vPvM-beoordeling is niet van toepassing.

Aanvullende aanwijzingen

Somparameter

Chemisch zuurstofverbruik (CZV): (berekend) ca. 140 mg/g

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:

De stof kan in grotere concentraties in biologische zuiveringsinstallaties en/of oppervlaktewaters sterke chemische zuurstofteringen veroorzaken. Bij het deskundig inleiden van geringe concentraties in biologische waterzuiveringsinstallaties vallen storingen in de afbreekbaarheid van actief slib niet te verwachten.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Moet met inachtneming van de plaatselijke voorschriften b.v. naar een geschikte deponie of een geschikte verbrandingsinstallatie worden afgevoerd.

De nationale en lokale wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen.

Ongereinigde verpakking:

Gecontamineerde verpakkingen zo goed mogelijk ledigen, ze kunnen dan na de juiste reiniging worden hergebruikt.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

UN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing Juiste ladingnaam Niet van toepassing

bladzijde: 16/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

overeenkomstig de modelreglementen van de

VN:

Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing Verpakkingsgroep: Niet van toepassing Milieugevaren: Niet van toepassing Bijzondere voorzorgen voor Niet bekend

de gebruiker

RID

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

UN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing Juiste ladingnaam Niet van toepassing

overeenkomstig de modelreglementen van de

VN:

Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing Verpakkingsgroep: Niet van toepassing Milieugevaren: Niet van toepassing Bijzondere voorzorgen voor Niet bekend

de gebruiker

Binnenvaarttransport

ADN

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

UN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing Juiste ladingnaam Niet van toepassing

overeenkomstig de modelreglementen van de

Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing Verpakkingsgroep: Niet van toepassing Milieugevaren: Niet van toepassing

Bijzondere voorzorgen voor Niet bekend

de gebruiker:

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.

Niet geëvalueerd

Zeetransport Sea transport

IMDG IMDG

Geen gevarengoed in de zin van de Not classified as a dangerous good under

transportvoorschriften transport regulations

UN-nummer of ID-nummer: UN number or ID Niet van toepassing Not applicable

number:

Juiste ladingnaam Niet van toepassing UN proper shipping Not applicable

bladzijde: 17/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

overeenkomstig de name:

modelreglementen van de

Verpakkingsgroep:

VN:

Transportgevarenklasse(n) Niet van toepassing Transport hazard Not applicable

class(es):

Niet van toepassing Packing group: Not applicable Niet van toepassing Environmental Not applicable

Milieugevaren: Niet van toepassing Environm hazards:

Bijzondere voorzorgen Niet bekend Special precautions None known

voor de gebruiker for user

<u>Luchttransport</u> <u>Air transport</u>

IATA/ICAO IATA/ICAO

Geen gevarengoed in de zin van de Not classified as a dangerous good under

transportvoorschriften transport regulations

UN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing UN number or ID Not applicable

number:

name:

Juiste ladingnaam Niet van toepassing UN proper shipping Not applicable

overeenkomstig de

modelreglementen van de

/N·

Transportgevarenklasse(n) Niet van toepassing Transport hazard Not applicable

class(es):

Verpakkingsgroep: Niet van toepassing Packing group: Not applicable

Milieugevaren: Niet van toepassing Environmental Not applicable

hazards:

Bijzondere voorzorgen Niet bekend Special precautions None known

voor de gebruiker for user

14.1. UN-nummer of ID-nummer

Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Zie overeenkomstige inschrijving voor "UN proper shipping name" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

bladzijde: 18/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0
Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Niet bedoeld voor zeevervoer in bulk.

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 75

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Beoordeling van de gevarenklassen op basis van VN-GHS-criteria (de meest recente versie)

Eye Dam. 1 Acute Tox. 5 (oraal) Aquatic Acute 3 Skin Irrit. 2

Verdere voorgenomen toepassingen moeten met de fabrikant besproken worden.

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:

Skin Irrit. Huid irritatie
Eye Dam. Ernstig oogletsel

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Abbreviations

ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical

bladzijde: 19/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging. Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Abstracts Service. CLP = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. DIN = Duitse Instituu voor Normering. DNEL = Derrived No Effect Level. EC50 = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. EG = Europeese Gemeenschap. EN = Europese Normen. IARC = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. IATA = International Air Transport Association. IBC-Code = Internediate Bulk Container code. IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code. ISO = Internationale Organisatie voor Standarisatie. KTG = Korte termijn gemiddelde. STEL = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. LC50 = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. LD50 = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. MAK = Maximale anvaardbare concentratie. MARPOL = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. NEN = Nederlandse Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. PNEC = Predicted No Effect Level. ppm = parts per million. RID = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. TGG = Tijd gewogen gemiddelde. VN-nummer = Stofidentificatienummer bij transport. zPzB = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Bijlage: Blootstellingsscenario's

inhoudsopgave

- 1. Formulering van meststofproducten, Landbouw, bosbouw en visserij ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12
- 2. Formulering, Gebruik in/als fotochemicaliën ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28
- **3.** Formulering, Gebruik in de levensmiddelenindustrie ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28
- **4.** Formulering & (her) verpakking van bestanddelen en mengsels ERC3
- **5.** Gebruik als tussenproduct, (gebruik in industriële omgeving) IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28
- **6.** Gebruik in waterbehandelingsmiddelen, Gebruik in mijnbouwchemicaliën, Zee en offshore, Gebruik in oppervlaktebehandelingsproducten, Gebruik in metaaloppervlaktebehandeling, (gebruik in industriële omgeving)
- IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28
- 7. Gebruik in de levensmiddelenindustrie, (gebruik in industriële omgeving) IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28
- **8.** Gebruik in/als fotochemicaliën, (gebruik in industriële omgeving) IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28
- **9.** Gebruik in/als meststoffen, Landbouw, bosbouw en visserij, (gebruik in professionele omgeving) PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12
- **10.**Gebruik in waterbehandelingsmiddelen, Gebruik in mijnbouwchemicaliën, Zee en offshore, Gebruik in oppervlaktebehandelingsproducten, Gebruik in metaaloppervlaktebehandeling, (gebruik in professionele omgeving)

PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

- **11.**Gebruik in de levensmiddelenindustrie, (gebruik in professionele omgeving)
 PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11,
 PROC13, PROC19, PROC26
- **12.**Gebruik in/als fotochemicaliën, (gebruik in professionele omgeving)
 PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26
- **13.**Gebruik in/als meststoffen, (vloeibare producten), (consumentengebruik) C; ERC8e; PC12
- **14.**Gebruik in/als fotochemicaliën, (consumentengebruik) C: ERC8e: PC30

bladzijde: 21/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0
Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

15.Formulering & (her) verpakking van bestanddelen en mengsels IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

* * * * * * * * * * * * * * *

1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering van meststofproducten, Landbouw, bosbouw en visserij ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC3: Formulering in vaste matrix Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscena	rio
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt.	

bladzijde: 22/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
worden.	

bladzijde: 23/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscena	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	

bladzijde: 24/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	wijzing noor do bron
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron Evaluatiemethode Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
i idadonjik držalgovotobili bil / bi goode digerilene verideriting is danbevoleri.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	

bladzijde: 25/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	0,000114
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	

bladzijde: 26/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Inademing van het product vermijden.		
Contact met de ogen vermijden.		
Gebruikt aangepaste		
oogbescherming.		
Contact met gecontamineerde		
werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten.		
Huidbesmetting onmiddellijk		
afwassen.		
Draag een aangepaste		
gelaatsbescherming, Draag		
aangepaste overalls om blootstelling		
met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente		
handschoenen., Draag aangepaste		
werkkleding., Draag aangepaste		
chemisch resistente handschoenen		
met mouwen.		
Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
beperken. Zich verzekeren dat geen		
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt		
worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden	

bladzijde: 27/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	

bladzijde: 28/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.
riaatseiijk aizuigsysteem en / oi goede	argement venucrung is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscena	Invided hebbend blootstellingsscenario	
	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij	
Gedekte gebruiksdescriptoren	omgevingstemperatuur	
	Toepassing: industrieel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa	
gebruik		
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal		
blootgestelde werknemers. Verzeker		
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is		
van de bron. Verzeker U ervan dat de		
manuele handelingen zich tot een		
minimum beperken. Contact met		
gecontamineerde werktuigen		
vermijden. Controle of de maatregelen		
om risico's te minimaliseren correct		
worden gebruikt en de		
gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door		
geschoolde werknemers uitgevoerd		
worden om blootstelling te		
voorkomen/beperken. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten. Reinig		
materiaal en werkplaats elke dag.		
Contaminatie zo spoedig mogelijk		
opruimen indien dit voorkomt.		
Garanderen dat goede		
arbeidspraktijken geïmplementeerd		
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen		
worden gedocumenteerd.		
Regelmatige inspectie en onderhoud		
van machines en materiaal. Enkel		

bladzijde: 29/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wiizing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed geb	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

bladzijde: 30/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.

Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscena	rio
95	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij
Gedekte gebruiksdescriptoren	omgevingstemperatuur
gen amenden process	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	

bladzijde: 31/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	∣ owiizing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed geb	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
i idaloonjik arzargoyoteetti etti / ot goede argentene vendonting io aanbevolett.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	

bladzijde: 32/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	

bladzijde: 33/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.	
Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. Schatting van de blootstelling en ver	wiizing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

2. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering, Gebruik in/als fotochemicaliën ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC2: Formulering in mengsel Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC3: Formulering in vaste matrix Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

bladzijde: 34/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de	

bladzijde: 35/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	

bladzijde: 36/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	

bladzijde: 37/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.	
Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	ruik
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig	

bladzijde: 38/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	

bladzijde: 39/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscena	rio
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Toepassing: industrieel
	Aanvullende PROC('s) behandeld: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen).
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel	

bladzijde: 40/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

1	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming. Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	ruik

bladzijde: 41/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.

Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
<u> </u>	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	

bladzijde: 42/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario		
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur Toepassing: industrieel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa	
gebruik		
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal		
blootgestelde werknemers. Verzeker		

bladzijde: 43/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	

bladzijde: 44/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed geb	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscena	rio
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig	

bladzijde: 45/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	

bladzijde: 46/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscena	rio
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk	

bladzijde: 47/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wiizing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
aa.sonjit aizaigojotoom on / or goodo	angent of the control

* * * * * * * * * * * * * * * *

bladzijde: 48/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

3. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering, Gebruik in de levensmiddelenindustrie ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC2: Formulering in mengsel Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC3: Formulering in vaste matrix Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invioed helphand blootetellingeseens	ria
Invloed hebbend blootstellingsscena Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	l
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag.	

bladzijde: 49/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
Soponicii. Lion voizoroion dat geen	

bladzijde: 50/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscena	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van
	blootstelling zich voordoet
	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
<u> </u>	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	

bladzijde: 51/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

1	1
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.
	Toepassing: industrieel

bladzijde: 52/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	

bladzijde: 53/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario		
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Toepassing: industrieel	
	Aanvullende PROC('s) behandeld: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen).	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa	
gebruik		
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal		
blootgestelde werknemers. Verzeker		
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is		

bladzijde: 54/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting ommiddellijk atwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en venkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heelt overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden.		
manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiktsaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting omriddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek, Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Centact met de ogen vermijden. Centact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact	van de bron. Verzeker U ervan dat de	
minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden.		
gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaamvijzigingen worden gebruikt mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijden vermijden. Huidbesmetting omnijdelijk atwassen. Ornhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie nar junten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek, Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden. Contact met de ogen vermijden.		
vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting ommiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u evan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvinct. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden.		
om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting ommiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, lnademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Cebruikt aangepaste oogbescherming. Huidcontact		
worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, laademing van het product vermijden. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspratklijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met gecontamineerde werktuigt en vermigen. Huidcontact		
gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Ornhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk aftwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk oppruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact	0 0	
voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Centact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden, vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting ommiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste	voorkomen/beperken. Huidcontact	
Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwasseen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Centact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact	materiaal en werkplaats elke dag.	
Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact	Contaminatie zo spoedig mogelijk	
arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden.		
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, lnademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden.		
worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktligen vermijden. Huidcontact	,	
van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact	Regelmatige inspectie en onderhoud	
Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
(niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact	1	
de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact	1 '	
Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact	The state of the s	
Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact		
werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten.		
	vermijden. vermijd spatten.	

bladzijde: 55/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
Containmatic 20 operating mogetific	

bladzijde: 56/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
1	
Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	

bladzijde: 57/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscena	rio
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	

bladzijde: 58/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

1	1
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
,	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	ruik
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij
Gedekte gebruiksdescriptoren	omgevingstemperatuur
	Toepassing: industrieel

bladzijde: 59/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	

bladzijde: 60/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	

bladzijde: 61/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	

bladzijde: 62/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

* * * * * * * * * * * * * * * *

4. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering & (her) verpakking van bestanddelen en mengsels ERC3

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC3: Formulering in vaste matrix Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

5. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik als tussenproduct, (gebruik in industriële omgeving) IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
	ERC6a: Gebruik van intermediair
Gedekte gebruiksdescriptoren	Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er
	geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en
	risico karakteriseringen uitgevoerd.

bladzijde: 63/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0
Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario		
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toepassing: industrieel	
	Aanvullende PROC('s) behandeld: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden.	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa	
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.		

bladzijde: 64/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

1	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
•	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	ruik
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Toepassing: industrieel

bladzijde: 65/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	

bladzijde: 66/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

aangepaste gelaatsbescherming,		
Inademing van het product vermijden.		
Contact met de ogen vermijden.		
Gebruikt aangepaste		
oogbescherming.		
Contact met gecontamineerde		
werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten.		
Huidbesmetting onmiddellijk		
afwassen.		
Draag een aangepaste		
gelaatsbescherming, Draag		
aangepaste overalls om blootstelling		
met de huid te vermijden., Gebruik		
aangepaste chemisch resistente		
handschoenen., Draag aangepaste		
werkkleding., Draag aangepaste		
chemisch resistente handschoenen		
met mouwen.		
Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
beperken. Zich verzekeren dat geen		
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt		
worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscena	Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur Toepassing: industrieel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa	
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct		

bladzijde: 67/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	

bladzijde: 68/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie)
	van machines
	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	

bladzijde: 69/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron

bladzijde: 70/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

6. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in waterbehandelingsmiddelen, Gebruik in mijnbouwchemicaliën, Zee en offshore, Gebruik in oppervlaktebehandelingsproducten, Gebruik in metaaloppervlaktebehandeling, (gebruik in industriële omgeving)

IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC6b: Gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen op industrieterreinen (geen opname in of op artikel) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscena	Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toepassing: industrieel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa	
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal		
blootgestelde werknemers. Verzeker		
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is		
van de bron. Verzeker U ervan dat de		
manuele handelingen zich tot een		
minimum beperken. Contact met		
gecontamineerde werktuigen		
vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct		
worden gebruikt en de		
gebruiksaanwijzigingen worden		
gevolgd. Activiteit mag enkel door		
geschoolde werknemers uitgevoerd		
worden om blootstelling te		
voorkomen/beperken. Huidcontact		

bladzijde: 71/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	

bladzijde: 72/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscena	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	

bladzijde: 73/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

1	1
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	ruik
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario

bladzijde: 74/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang	

bladzijde: 75/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

da handaahaanan wannaar da	<u> </u>	
de handschoenen wanneer de		
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft		
overschreden., Draag een		
aangepaste gelaatsbescherming,		
Inademing van het product vermijden.		
Contact met de ogen vermijden.		
Gebruikt aangepaste		
oogbescherming.		
Contact met gecontamineerde		
werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten.		
Huidbesmetting onmiddellijk		
afwassen.		
Draag een aangepaste		
gelaatsbescherming, Draag		
aangepaste overalls om blootstelling		
met de huid te vermijden., Gebruik		
aangepaste chemisch resistente		
handschoenen., Draag aangepaste		
werkkleding., Draag aangepaste		
chemisch resistente handschoenen		
met mouwen.		
Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
beperken. Zich verzekeren dat geen		
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt		
worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en ver	wiizing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebi		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
r idatselijk dizulgsysteetit ett / of goede digettietie vertuchting is datubevoleti.		

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen	

bladzijde: 76/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

vermijden. Controle of de maatregelen om risioo's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijden vermijden. Verzeker U van de inperking van de emissielpon en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissielpon en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissielpon en verkplek. Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden, Draag een en aangepaste gelaatsbescherming. Contact met de ogen vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met de ogen vermijden. Verzekerbermijd, paten. Huidbesmetsting ommiddellijk alwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag		
om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elike dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machinse en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting ommiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesioten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissielbron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek,, Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden, vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	vermijden. Controle of de maatregelen	
worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spaten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspratktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden, Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste		
gebruiksanwijzignigen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbosmesting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissieb plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbeschemming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescheming, nedeming vermijden. Huidbosmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste	worden gebruikt en de	
gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspratklijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbasmetting onmiddellijk afwassen. Ombuiling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervong de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste ogbeschermingen. Gebruikt aangepaste ogbeschermingen. Huidobasmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebrohenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overscheden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden, vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.		
worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste ogbescherming. Contact met de ogen vermijden. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden, vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek,, Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Lontact met gecontamineerde werktuligen vermijden. Huidcontact vermijden, vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
vermijden, vermijd spatten, Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek, "Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Lontact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden, vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting ommiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Lontact met gecontamineerde werktuigen vermijden Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogdescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden, Huidcontact vermijden, vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, lnademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oegbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste	·	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, lnademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
worden gedocumenterd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een geslotten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt ageontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. Vermijde		
toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatien aaar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek, Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
Huidbesmetting ormiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste	·	
afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
(niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste	van de ventilatie naar punten waar de	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste	Inademing van het product vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste		
afwassen. Draag een aangepaste		
Draag een aangepaste	Huidbesmetting onmiddellijk	
gelaatsbescherming, Draag		
	gelaatsbescherming, Draag	

bladzijde: 77/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste		
werkkleding., Draag aangepaste		
chemisch resistente handschoenen		
met mouwen.		
Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
beperken. Zich verzekeren dat geen		
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt		
worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd	

bladzijde: 78/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	

bladzijde: 79/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscena	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie)
	van machines
	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	

bladzijde: 80/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

(niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming. Schatting van de blootstelling en ver	wijzing noor do bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

7. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in de levensmiddelenindustrie, (gebruik in industriële omgeving) IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

bladzijde: 81/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0
Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

drukdatum 09.10.2025

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC6b: Gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen op industrieterreinen (geen opname in of op artikel) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	1
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	

bladzijde: 82/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

1	1
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	ruik
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario

bladzijde: 83/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	

bladzijde: 84/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	uvijzina naar do bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed geb	i U
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen. Toepassing: industrieel
	Toop manage mana
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	

bladzijde: 85/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	

bladzijde: 86/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.	
Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd	

bladzijde: 87/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	

bladzijde: 88/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goe	ede algemene verluchting is aanbevolen.
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goe	ede algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscena	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur
	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	1
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	

bladzijde: 89/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

(niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar

bladzijde: 90/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

1 _	l
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	

bladzijde: 91/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

8. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in/als fotochemicaliën, (gebruik in industriële omgeving)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC6b: Gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen op industrieterreinen (geen opname in of op artikel) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Inviged helphand blockstellingereenerie	
Invloed hebbend blootstellingsscenario	

bladzijde: 92/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	

bladzijde: 93/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	

bladzijde: 94/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	

bladzijde: 95/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.	
Toepassing: industrieel	
vloeibaar	
0,0001 Pa	

bladzijde: 96/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	

bladzijde: 97/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscena	rio
goodiia zioototoiiiigoodoiia	PROC7: Spuiten in een industriële omgeving;
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron	

bladzijde: 98/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

1	ı
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscena	ırio
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Toepassing: industrieel

bladzijde: 99/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

	Aanvullende PROC('s) behandeld: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen).
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	1
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	

bladzijde: 100/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	<u> </u>
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscena	Invloed hebbend blootstellingsscenario	
	PROC10: Met roller of kwast aanbrengen.	
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: industrieel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa	
gebruik		
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal		
blootgestelde werknemers. Verzeker		
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is		
van de bron. Verzeker U ervan dat de		
manuele handelingen zich tot een		

bladzijde: 101/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruiks anwijzigingen worden gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt.		
vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de	minimum beperken. Contact met	
vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de	om risico's te minimaliseren correct	
gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de	worden gebruikt en de	
gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de	gebruiksaanwijzigingen worden	
geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de	vermijden. vermijd spatten. Reinig	
opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de	materiaal en werkplaats elke dag.	
Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de	Contaminatie zo spoedig mogelijk	
arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de	opruimen indien dit voorkomt.	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de	Garanderen dat goede	
worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de	, ,	
van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de	· ·	
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
(niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de		
van de ventilatie naar punten waar de		
emissic placts viriat.		
Regelmatige schoonmaak van		
gereedschap en werkplek., Vervang		
de handschoenen wanneer de		
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft		
overschreden., Draag een		
aangepaste gelaatsbescherming,		
Inademing van het product vermijden.		
Contact met de ogen vermijden.		
Gebruikt aangepaste		
oogbescherming.		
Contact met gecontamineerde		
werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten.		
Huidbesmetting onmiddellijk		
afwassen	afwassen.	

bladzijde: 102/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen.		
Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
beperken. Zich verzekeren dat geen		
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt		
worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode Kwalitiatieve beoordeling		
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscena	rio
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt.	

bladzijde: 103/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	

bladzijde: 104/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscena	
	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	

bladzijde: 105/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

standaard van algemene ventilatie		
(niet minder dan 3-5		
luchtverversingen per uur). Behandel		
de stof in een gesloten systeem.		
Verzeker U van de inperking van de		
emissiebron en voorzie de extractie		
van de ventilatie naar punten waar de		
emissie plaatsvindt.		
Regelmatige schoonmaak van		
gereedschap en werkplek., Vervang		
de handschoenen wanneer de		
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft		
overschreden., Draag een		
aangepaste gelaatsbescherming,		
Inademing van het product vermijden.		
Contact met de ogen vermijden.		
Gebruikt aangepaste oogbescherming.		
Contact met gecontamineerde		
werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten.		
Huidbesmetting onmiddellijk		
afwassen.		
Draag een aangepaste		
gelaatsbescherming, Draag		
aangepaste overalls om blootstelling		
met de huid te vermijden., Gebruik		
aangepaste chemisch resistente		
handschoenen., Draag aangepaste		
werkkleding., Draag aangepaste		
chemisch resistente handschoenen		
met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
beperken. Zich verzekeren dat geen		
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.	wiizing naar da bran	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron Evaluatiemethode Kwalitiatieve beoordeling		
Bijkomende adviezen voor goed gebi	Kwalitiatieve beoordeling	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	

bladzijde: 106/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
dangopasto goldatosocionining,	

bladzijde: 107/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

Inademing van het product vermijden.		
Contact met de ogen vermijden.		
Gebruikt aangepaste		
oogbescherming.		
Contact met gecontamineerde		
werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten.		
Huidbesmetting onmiddellijk		
afwassen.		
Draag een aangepaste		
gelaatsbescherming, Draag		
aangepaste overalls om blootstelling		
met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente		
handschoenen., Draag aangepaste		
werkkleding., Draag aangepaste		
chemisch resistente handschoenen		
met mouwen.		
Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
beperken. Zich verzekeren dat geen		
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt		
worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de	

bladzijde: 108/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt.	
•	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	

bladzijde: 109/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

9. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in/als meststoffen, Landbouw, bosbouw en visserij, (gebruik in professionele omgeving) PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC8e: Wijdverbreid gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, buiten) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario		
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toepassing: professioneel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa	
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal		
blootgestelde werknemers. Verzeker		

bladzijde: 110/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	

bladzijde: 111/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscena	Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Toepassing: professioneel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa	
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig		

bladzijde: 112/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling	
• •	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
Haridoningon Zion tot Con Inililinium	

bladzijde: 113/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
mivided hebbend blootstellingsscend	PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: professioneel
Gedekte gebruiksdescriptoren	l roepassing, professioneer
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
aiwasseii.	

bladzijde: 114/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wiizing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
r idationific dizargoyotociti cit / or goode digeriterio vertuoriting is daribevoleti.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens
	Toepassing: professioneel

bladzijde: 115/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	

bladzijde: 116/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

overschreden., Draag een		
aangepaste gelaatsbescherming,		
Inademing van het product vermijden.		
Contact met de ogen vermijden.		
Gebruikt aangepaste		
oogbescherming.		
Contact met gecontamineerde		
werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten.		
Huidbesmetting onmiddellijk		
afwassen.		
Draag een aangepaste		
gelaatsbescherming, Draag		
aangepaste overalls om blootstelling		
met de huid te vermijden., Gebruik		
aangepaste chemisch resistente		
handschoenen., Draag aangepaste		
werkkleding., Draag aangepaste		
chemisch resistente handschoenen		
met mouwen.		
Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
beperken. Zich verzekeren dat geen		
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt		
worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario		
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC19: Handmatige activiteiten met handcontact Toepassing: professioneel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa	
Risicomanagement maatregelen	Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct		

bladzijde: 117/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	

bladzijde: 118/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC21: Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	Vaste stof, laag stoffig
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd.	

bladzijde: 119/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wiizing naar de bron

bladzijde: 120/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscena	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel	

bladzijde: 121/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen

* * * * * * * * * * * * * * * *

10. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in waterbehandelingsmiddelen, Gebruik in mijnbouwchemicaliën, Zee en offshore, Gebruik in oppervlaktebehandelingsproducten, Gebruik in metaaloppervlaktebehandeling, (gebruik in professionele omgeving)

PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

bladzijde: 122/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

drukdatum 09.10.2025

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC8b: Wijdverbreid gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, binnenshuis) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario		
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toepassing: professioneel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa	
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te		

bladzijde: 123/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wiizing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
i laatoolijk aizalgoyoteelli eli / Ol goede	aigentene vendenting is daribevolen.

bladzijde: 124/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Invloed hebbend blootstellingsscenario		
3	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van	
Gedekte gebruiksdescriptoren	blootstelling zich voordoet	
godiumedociipioioii	Toepassing: professioneel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa	
gebruik		
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal		
blootgestelde werknemers. Verzeker		
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is		
van de bron. Verzeker U ervan dat de		
manuele handelingen zich tot een		
minimum beperken. Contact met		
gecontamineerde werktuigen		
vermijden. Controle of de maatregelen		
om risico's te minimaliseren correct		
worden gebruikt en de		
gebruiksaanwijzigingen worden		
gevolgd. Activiteit mag enkel door		
geschoolde werknemers uitgevoerd		
worden om blootstelling te		
voorkomen/beperken. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten. Reinig		
materiaal en werkplaats elke dag.		
Contaminatie zo spoedig mogelijk		
opruimen indien dit voorkomt.		
Garanderen dat goede		
arbeidspraktijken geïmplementeerd		
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen		
worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud		
van machines en materiaal. Enkel		
toegang voor bevoegde personen.		
Voorzie specifieke training voor het		
personeel om blootstelling te		
verminderen/vermijden.		
Huidbesmetting onmiddellijk		
afwassen.		
Omhulling / Inperking indien nodig		
Verzeker u ervan dat de emissiebron		
ingeperkt is. Zorg voor een goede		
standaard van algemene ventilatie		
(niet minder dan 3-5		
luchtverversingen per uur). Behandel		
de stof in een gesloten systeem.		
Verzeker U van de inperking van de		
emissiebron en voorzie de extractie		
van de ventilatie naar punten waar de		
emissie plaatsvindt.		

bladzijde: 125/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

Regelmatige schoonmaak van		
gereedschap en werkplek., Vervang		
de handschoenen wanneer de		
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft		
overschreden., Draag een		
aangepaste gelaatsbescherming,		
Inademing van het product vermijden.		
Contact met de ogen vermijden.		
Gebruikt aangepaste		
oogbescherming.		
Contact met gecontamineerde		
werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten.		
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.		
Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag		
aangepaste overalls om blootstelling		
met de huid te vermijden., Gebruik		
aangepaste chemisch resistente		
handschoenen., Draag aangepaste		
werkkleding., Draag aangepaste		
chemisch resistente handschoenen		
met mouwen.		
Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
beperken. Zich verzekeren dat geen		
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt		
worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en ver		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed geb		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	

bladzijde: 126/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
aiwasstii.	

bladzijde: 127/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	ruik
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Ondolsta wak well-adapanintawan	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	

bladzijde: 128/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

	arbeidspraktijken geïmplementeerd	
	zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
	worden gedocumenteerd.	
	Regelmatige inspectie en onderhoud	
	van machines en materiaal. Enkel	
	toegang voor bevoegde personen.	
	Voorzie specifieke training voor het	
	personeel om blootstelling te	
	verminderen/vermijden.	
	Huidbesmetting onmiddellijk	
	afwassen.	
	Omhulling / Inperking indien nodig	
	Verzeker u ervan dat de emissiebron	
	ingeperkt is. Zorg voor een goede	
	standaard van algemene ventilatie	
	(niet minder dan 3-5	
	luchtverversingen per uur). Behandel	
	de stof in een gesloten systeem.	
	Verzeker U van de inperking van de	
	emissiebron en voorzie de extractie	
	van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt.	
	Regelmatige schoonmaak van	
	gereedschap en werkplek., Vervang	
	de handschoenen wanneer de	
	gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
	overschreden., Draag een	
	aangepaste gelaatsbescherming,	
	Inademing van het product vermijden.	
	Contact met de ogen vermijden.	
	Gebruikt aangepaste	
	oogbescherming.	
	Contact met gecontamineerde	
	werktuigen vermijden. Huidcontact	
	vermijden. vermijd spatten.	
	Huidbesmetting onmiddellijk	
	afwassen.	
	Draag een aangepaste	
	gelaatsbescherming, Draag	
	aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik	
	aangepaste chemisch resistente	
	handschoenen., Draag aangepaste	
	werkkleding., Draag aangepaste	
	chemisch resistente handschoenen	
	met mouwen.	
	Verzeker U ervan dat de manuele	
	handelingen zich tot een minimum	
	beperken. Zich verzekeren dat geen	
	inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
J	worden.	
	Inademing van het product vermijden	

bladzijde: 129/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Draag aangepaste ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling	en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of	goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscena	
	PROC19: Handmatige activiteiten met handcontact
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
oegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	

bladzijde: 130/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
•	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	ruik
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar

bladzijde: 131/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

1 _	l
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
	I .

bladzijde: 132/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed geb	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

11. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in de levensmiddelenindustrie, (gebruik in professionele omgeving)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11,
PROC13, PROC19, PROC26

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC8b: Wijdverbreid gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, binnenshuis) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

bladzijde: 133/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie	

bladzijde: 134/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	

bladzijde: 135/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

U er	van dat de arbeider geïsoleerd is	
van	de bron. Verzeker U ervan dat de	
man	uele handelingen zich tot een	
mini	mum beperken. Contact met	
geco	ontamineerde werktuigen	
vern	nijden. Controle of de maatregelen	
	risico's te minimaliseren correct	
word	den gebruikt en de	
	uiksaanwijzigingen worden	
1 -	olgd. Activiteit mag enkel door	
	choolde werknemers uitgevoerd	
word	den om blootstelling te	
voor	komen/beperken. Huidcontact	
vern	nijden. vermijd spatten. Reinig	
mate	eriaal en werkplaats elke dag.	
Con	taminatie zo spoedig mogelijk	
opru	imen indien dit voorkomt.	
	anderen dat goede	
	idspraktijken geïmplementeerd	
	Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
	den gedocumenteerd.	
	elmatige inspectie en onderhoud	
	machines en materiaal. Enkel	
	ang voor bevoegde personen.	
	rzie specifieke training voor het	
	oneel om blootstelling te	
	ninderen/vermijden.	
	lbesmetting onmiddellijk	
	assen.	
	nulling / Inperking indien nodig	
	zeker u ervan dat de emissiebron	
	perkt is. Zorg voor een goede	
	daard van algemene ventilatie	
	minder dan 3-5	
	tverversingen per uur). Behandel	
	tof in een gesloten systeem.	
	zeker U van de inperking van de	
	ssiebron en voorzie de extractie	
	de ventilatie naar punten waar de	
	ssie plaatsvindt. elmatige schoonmaak van	
	eimatige schoonmaak van edschap en werkplek., Vervang	
	andschoenen wanneer de	
	uikte tijd de doorbreektijd heeft	
	schreden., Draag een	
	gepaste gelaatsbescherming,	
	eming van het product vermijden.	
	tact met de ogen vermijden.	
	ruikt aangepaste	
	pescherming.	
	tact met gecontamineerde	
	ktuigen vermijden. Huidcontact	
.,,	go rommjaom malabomabl	

bladzijde: 136/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
	PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
materiaai eri werkpiaats eike uag.	

bladzijde: 137/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	

bladzijde: 138/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscena	rio
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Toepassing: professioneel
	Aanvullende PROC('s) behandeld: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen).
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud	

bladzijde: 139/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling

bladzijde: 140/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aant	pevolen.
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aant	pevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC10: Met roller of kwast aanbrengen. Toepassing: professioneel
Coucing good announced representation	respectively. Professioners
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	

bladzijde: 141/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	

bladzijde: 142/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaarwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machinse en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek, Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden, Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde		i	
manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijden stelke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk oppruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en wenneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescheming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde		U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzignigen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden, Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming, Contact met gecontamineer de			
gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoord worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Ormbulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde		manuele handelingen zich tot een	
vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Ombulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissieb plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming.		minimum beperken. Contact met	
om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden, vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Ombulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen waanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschredden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde		gecontamineerde werktuigen	
worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting ommiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming.		vermijden. Controle of de maatregelen	
gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde		om risico's te minimaliseren correct	
gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikt eijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming.		worden gebruikt en de	
geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Ombulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikt eijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden.		gebruiksaanwijzigingen worden	
geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Ombulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikt eijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden.		gevolgd. Activiteit mag enkel door	
voorkomen/beperken, Huidcontact vermijden, vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden.			
vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de contamineerde		worden om blootstelling te	
materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de contamineerde		voorkomen/beperken. Huidcontact	
Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogdescherming. Contact met gecontamineerde		vermijden. vermijd spatten. Reinig	
opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktlijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met gecontamineerde		materiaal en werkplaats elke dag.	
Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van geredschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogdescherming.		Contaminatie zo spoedig mogelijk	
arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde		opruimen indien dit voorkomt.	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming.		Garanderen dat goede	
worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde		arbeidspraktijken geïmplementeerd	
Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaastvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde		zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde		worden gedocumenteerd.	
toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde		· · ·	
Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde		•	
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, lnademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
(niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde		`	
Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde	ŀ	•	
de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde			
Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde	ł		
oogbescherming. Contact met gecontamineerde	ł	• • •	
Contact met gecontamineerde			
	ŀ		
		werktuigen vermijden. Huidcontact	

bladzijde: 143/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed geb	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	1
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig	

bladzijde: 144/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van aligemene ventilatie (niet minder dan 3-5 tuchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebston en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebston en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebarse ne werkplek, Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen, Draag aangepaste werkkleding, Dreag aangepaste werkkleding, Dreag aangepaste werkkleding, Dreag aangepaste		
Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geimplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Ormhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebrase ne werkplek, Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden, Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met gecontamineerde werkutigen vermijden spaten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste echemisch resistente handschoenen, Draag aangepaste veralls om blootstelling met de huid te vermijden. Paag aangepaste verwilden, Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen, Draag aangepaste verwilden, Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	materiaal en werkplaats elke dag	
opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 uchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebrahen ven verspelkek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen.		
Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Ombulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek, Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Cebruikt aangepaste oversiel on de vermijden. Draag een aangepaste vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste echemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste versiten handschoenen wet verwerkbelding, Draag aangepaste verklelding, Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen. Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen. Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen. Wetzeker U ervan dat de manuele		
arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmesting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijdigspatten. Huidbesmesting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste elaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie nam en ventila		
worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van geredschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden, vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste eolegeatsbescherming, Draag ean aangepaste veralls om blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste veralls om blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen, Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen.	. , ,	
Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissisebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste werkplek., Huidcontact vermijden vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste en en sangepaste veralls om blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen, Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen.		
van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Ombulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van geredschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming, Draag een aangepaste werkpliek. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidcontact vermijden, vermijd spatten. Huidbesmetting omitdellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste veralls om blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste en verkelding, Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen, Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen.	worden gedocumenteerd.	
toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste vermijden. Huidcontact vermijden vermijde spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste en en september en gebruik aangepaste veralls om blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	Regelmatige inspectie en onderhoud	
Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Ombulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste en blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste en blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste en blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste en blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	van machines en materiaal. Enkel	
Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Ombulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste en blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste en blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste en blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste en blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	toegang voor bevoegde personen.	
personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste overalls on blootstelling met de huid te vermijden, praag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijde, Huidcontact vermijden. vermijden, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden, Draag aangepaste overalls on blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
Huidbesmetting ormiddellijk afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalis om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste overalis om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste overalis om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
afwassen. Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, lnademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen, Draag aangepaste werkkleding, Draag aangepaste werkkleding, Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden, Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen, Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	•	
Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek, Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijden. Huidcontact vermijden. Huidcosmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen, Draag aangepaste verkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van geredschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, lnademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen, Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
(niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste verkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	1 `	
Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste verkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste verkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen, Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
emissie plaatsvindt. Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. Vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste versistente handschoenen., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	·	
gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	de handschoenen wanneer de	
aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	overschreden., Draag een	
Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	aangepaste gelaatsbescherming,	
Contact met de ogen vermijden. Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	Inademing van het product vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
afwassen. Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele	3 .	
chemisch resistente handschoenen met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
met mouwen. Verzeker U ervan dat de manuele		
Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
	handelingen zich tot een minimum	

bladzijde: 145/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
IIIVioed Hebbella biootstellingsscella	PROC19: Handmatige activiteiten met handcontact
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: professioneel
Occiente gebruinsacsoriptoren	
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	

bladzijde: 146/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

1	1
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	La constant de la con
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij
	omgevingstemperatuur

bladzijde: 147/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

	Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	0,000114
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	

bladzijde: 148/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

i	1
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	ruik
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

12. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in/als fotochemicaliën, (gebruik in professionele omgeving)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11,
PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC8e: Wijdverbreid gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, buiten) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.

bladzijde: 149/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0
Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Operationele voorwaarden	
Invloed hebbend blootstellingsscena	rio
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel	

bladzijde: 150/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden. Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.	
Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wiizing neer de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	U
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario		
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Toepassing: professioneel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa	

bladzijde: 151/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	

bladzijde: 152/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	wijzing noog do bron
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario		
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen. Toepassing: professioneel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa	
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te		

bladzijde: 153/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming. Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	

bladzijde: 154/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	ruik
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invited babband blacketti:	u!	
Invloed hebbend blootstellingsscenario		
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Toepassing: professioneel	
	Aanvullende PROC('s) behandeld: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen).	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa	
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal		
blootgestelde werknemers. Verzeker		
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is		
van de bron. Verzeker U ervan dat de		
manuele handelingen zich tot een		
minimum beperken. Contact met		
gecontamineerde werktuigen		
vermijden. Controle of de maatregelen		
om risico's te minimaliseren correct		
worden gebruikt en de		
gebruiksaanwijzigingen worden		
gevolgd. Activiteit mag enkel door		
geschoolde werknemers uitgevoerd		
worden om blootstelling te		
voorkomen/beperken. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten. Reinig		
materiaal en werkplaats elke dag.		
Contaminatie zo spoedig mogelijk		
opruimen indien dit voorkomt.		
Garanderen dat goede		
arbeidspraktijken geïmplementeerd		

bladzijde: 155/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	

bladzijde: 156/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goe	ede algemene verluchting is aanbevolen.
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goe	ede algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
	PROC10: Met roller of kwast aanbrengen.
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	

bladzijde: 157/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario		
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen. Toepassing: professioneel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa	

bladzijde: 158/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	

bladzijde: 159/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden.	
11 01 01 01 11	
Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en ver	wiizing naar da bran
Evaluatiemethode	
	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk atzuigsysteem en / of goede	aigemene veriuchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	

bladzijde: 160/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijden. Huldcontact vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	

bladzijde: 161/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	

bladzijde: 162/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	<u> </u>
Schatting van de blootstelling en ver	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

bladzijde: 163/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Invloed hebbend blootstellingsscena	Invloed hebbend blootstellingsscenario	
	PROC19: Handmatige activiteiten met handcontact	
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: professioneel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa	
gebruik		
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal		
blootgestelde werknemers. Verzeker		
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is		
van de bron. Verzeker U ervan dat de		
manuele handelingen zich tot een		
minimum beperken. Contact met		
gecontamineerde werktuigen		
vermijden. Controle of de maatregelen		
om risico's te minimaliseren correct		
worden gebruikt en de		
gebruiksaanwijzigingen worden		
gevolgd. Activiteit mag enkel door		
geschoolde werknemers uitgevoerd		
worden om blootstelling te		
voorkomen/beperken. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten. Reinig		
materiaal en werkplaats elke dag.		
Contaminatie zo spoedig mogelijk		
opruimen indien dit voorkomt.		
Garanderen dat goede		
arbeidspraktijken geïmplementeerd		
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen		
worden gedocumenteerd.		
Regelmatige inspectie en onderhoud		
van machines en materiaal. Enkel		
toegang voor bevoegde personen.		
Voorzie specifieke training voor het		
personeel om blootstelling te		
verminderen/vermijden.		
Huidbesmetting onmiddellijk		
afwassen.		
Omhulling / Inperking indien nodig		
Verzeker u ervan dat de emissiebron		
ingeperkt is. Zorg voor een goede		
standaard van algemene ventilatie		
(niet minder dan 3-5		
luchtverversingen per uur). Behandel		
de stof in een gesloten systeem.		
Verzeker U van de inperking van de		
emissiebron en voorzie de extractie		
van de ventilatie naar punten waar de		
emissie plaatsvindt.		
Regelmatige schoonmaak van		

bladzijde: 164/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	

bladzijde: 165/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
aiwassoii.	

bladzijde: 166/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging. Datum / herzien op: 02.06.2025 Versie: 13.0 Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

13. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in/als meststoffen, (vloeibare producten), (consumentengebruik) C; ERC8e; PC12

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC8e: Wijdverbreid gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, buiten) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

14. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in/als fotochemicaliën, (consumentengebruik)

C; ERC8e; PC30

bladzijde: 167/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC8e: Wijdverbreid gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, buiten) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

* * * * * * * * * * * * * * *

15. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering & (her) verpakking van bestanddelen en mengsels IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscena	rio
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	

bladzijde: 168/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	
werkkleding., Draag aangepaste	
chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	

bladzijde: 169/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	

Invloed hebbend blootstellingsscena	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	

bladzijde: 170/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

l	ingeperkt is. Zorg voor een goede	
	standaard van algemene ventilatie	
	(niet minder dan 3-5	
	luchtverversingen per uur). Behandel	
	de stof in een gesloten systeem.	
	Verzeker U van de inperking van de	
	emissiebron en voorzie de extractie	
	van de ventilatie naar punten waar de	
	emissie plaatsvindt.	
F	Regelmatige schoonmaak van	
	gereedschap en werkplek., Vervang	
	de handschoenen wanneer de	
	gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
	overschreden., Draag een	
	aangepaste gelaatsbescherming,	
	Inademing van het product vermijden.	
r	Contact met de ogen vermijden.	
r	Gebruikt aangepaste	
	oogbescherming.	
r	Contact met gecontamineerde	
	werktuigen vermijden. Huidcontact	
	vermijden. vermijd spatten.	
	Huidbesmetting onmiddellijk	
	afwassen.	
r	Draag een aangepaste	
	gelaatsbescherming, Draag	
	aangepaste overalls om blootstelling	
	met de huid te vermijden., Gebruik	
	aangepaste chemisch resistente	
	handschoenen., Draag aangepaste	
	werkkleding., Draag aangepaste	
	chemisch resistente handschoenen	
	met mouwen.	
r	Verzeker U ervan dat de manuele	
	handelingen zich tot een minimum	
	beperken. Zich verzekeren dat geen	
	inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
	worden.	
r	Inademing van het product vermijden.,	
	Draag aangepaste	
	ademhalingsbescherming.	
ľ	Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron
ľ	Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Ī	Bijkomende adviezen voor goed gebi	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Ī	Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	
-	. issue in the state of the sta	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	

bladzijde: 171/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa
gebruik	
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal	
blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	

bladzijde: 172/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

Inademing van het product vermijden.		
Contact met de ogen vermijden.		
Gebruikt aangepaste		
oogbescherming.		
Contact met gecontamineerde		
werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten.		
Huidbesmetting onmiddellijk		
afwassen.		
Draag een aangepaste		
gelaatsbescherming, Draag		
aangepaste overalls om blootstelling		
met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente		
handschoenen., Draag aangepaste		
werkkleding., Draag aangepaste		
chemisch resistente handschoenen		
met mouwen.		
Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
beperken. Zich verzekeren dat geen		
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt		
worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden	

bladzijde: 173/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	
werktuigen vermijden. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Draag een aangepaste	
gelaatsbescherming, Draag	
aangepaste overalls om blootstelling	
met de huid te vermijden., Gebruik	
aangepaste chemisch resistente	
handschoenen., Draag aangepaste	

bladzijde: 174/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_BE/NL)</u>

werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen	
met mouwen.	
Verzeker U ervan dat de manuele	
handelingen zich tot een minimum	
beperken. Zich verzekeren dat geen	
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
worden.	
Inademing van het product vermijden.,	
Draag aangepaste	
ademhalingsbescherming.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.	
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede	algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscenario		
	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij	
Gedekte gebruiksdescriptoren	omgevingstemperatuur	
Gedekte gebruiksdescriptoren	Toepassing: industrieel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa	
gebruik		
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal		
blootgestelde werknemers. Verzeker		
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is		
van de bron. Verzeker U ervan dat de		
manuele handelingen zich tot een		
minimum beperken. Contact met		
gecontamineerde werktuigen		
vermijden. Controle of de maatregelen		
om risico's te minimaliseren correct		
worden gebruikt en de		
gebruiksaanwijzigingen worden		
gevolgd. Activiteit mag enkel door		
geschoolde werknemers uitgevoerd		
worden om blootstelling te		
voorkomen/beperken. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten. Reinig		
materiaal en werkplaats elke dag.		
Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt.		
Garanderen dat goede		
arbeidspraktijken geïmplementeerd		
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen		
worden gedocumenteerd.		
Regelmatige inspectie en onderhoud		
van machines en materiaal. Enkel		

bladzijde: 175/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

ļ	toegang voor bevoegde personen.	
	Voorzie specifieke training voor het	
	personeel om blootstelling te	
	verminderen/vermijden.	
	Huidbesmetting onmiddellijk	
ļ	afwassen.	
	Omhulling / Inperking indien nodig	
	Verzeker u ervan dat de emissiebron	
	ingeperkt is. Zorg voor een goede	
	standaard van algemene ventilatie	
	(niet minder dan 3-5	
	luchtverversingen per uur). Behandel	
	de stof in een gesloten systeem.	
	Verzeker U van de inperking van de	
	emissiebron en voorzie de extractie	
	van de ventilatie naar punten waar de	
ŀ	emissie plaatsvindt.	
	Regelmatige schoonmaak van	
	gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de	
	gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
	overschreden., Draag een	
	aangepaste gelaatsbescherming,	
	Inademing van het product vermijden.	
ŀ	Contact met de ogen vermijden.	
ŀ	Gebruikt aangepaste	
	oogbescherming.	
ŀ	Contact met gecontamineerde	
	werktuigen vermijden. Huidcontact	
	vermijden. vermijd spatten.	
	Huidbesmetting onmiddellijk	
	afwassen.	
Ī	Draag een aangepaste	
	gelaatsbescherming, Draag	
	aangepaste overalls om blootstelling	
	met de huid te vermijden., Gebruik	
	aangepaste chemisch resistente	
	handschoenen., Draag aangepaste	
	werkkleding., Draag aangepaste	
	chemisch resistente handschoenen	
ļ	met mouwen.	
	Verzeker U ervan dat de manuele	
	handelingen zich tot een minimum	
	beperken. Zich verzekeren dat geen	
	inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt	
ļ	worden.	
	Inademing van het product vermijden.,	
	Draag aangepaste	
ļ	ademhalingsbescherming.	ujiring nooy do byon
ļ	Schatting van de blootstelling en ver	
ļ	Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
1	Bijkomende adviezen voor goed gebi	UIK

bladzijde: 176/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.

Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.

Invloed hebbend blootstellingsscena	Invloed hebbend blootstellingsscenario		
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur Toepassing: industrieel		
Operationele voorwaarden			
Fysische toestand	vloeibaar		
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,0001 Pa		
Risicomanagement maatregelen			
Minimalisering van het aantal			
blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met			
gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de			
gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te			
voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt.			
Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd.			
Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen.			
Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk			
afwassen.			
Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5			
luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de			

bladzijde: 177/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

emissiebron en voorzie de extractie		
van de ventilatie naar punten waar de		
emissie plaatsvindt.		
Regelmatige schoonmaak van		
gereedschap en werkplek., Vervang		
de handschoenen wanneer de		
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft		
overschreden., Draag een		
aangepaste gelaatsbescherming,		
Inademing van het product vermijden.		
Contact met de ogen vermijden.		
Gebruikt aangepaste		
oogbescherming.		
Contact met gecontamineerde		
werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten.		
Huidbesmetting onmiddellijk		
afwassen.		
Draag een aangepaste		
gelaatsbescherming, Draag		
aangepaste overalls om blootstelling		
met de huid te vermijden., Gebruik		
aangepaste chemisch resistente		
handschoenen., Draag aangepaste		
werkkleding., Draag aangepaste		
chemisch resistente handschoenen		
met mouwen.		
Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
beperken. Zich verzekeren dat geen		
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt		
worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron		
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

Invloed hebbend blootstellingsscenario		
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines Toepassing: industrieel	
Operationele voorwaarden		
Fysische toestand	vloeibaar	
Dampspanning van de stof tijdens het	0,0001 Pa	
gebruik		
Risicomanagement maatregelen		
Minimalisering van het aantal		

bladzijde: 178/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

blootgestelde werknemers. Verzeker	
U ervan dat de arbeider geïsoleerd is	
van de bron. Verzeker U ervan dat de	
manuele handelingen zich tot een	
minimum beperken. Contact met	
gecontamineerde werktuigen	
vermijden. Controle of de maatregelen	
om risico's te minimaliseren correct	
worden gebruikt en de	
gebruiksaanwijzigingen worden	
gevolgd. Activiteit mag enkel door	
geschoolde werknemers uitgevoerd	
worden om blootstelling te	
voorkomen/beperken. Huidcontact	
vermijden. vermijd spatten. Reinig	
materiaal en werkplaats elke dag.	
Contaminatie zo spoedig mogelijk	
opruimen indien dit voorkomt.	
Garanderen dat goede	
arbeidspraktijken geïmplementeerd	
zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen	
worden gedocumenteerd.	
Regelmatige inspectie en onderhoud	
van machines en materiaal. Enkel	
toegang voor bevoegde personen.	
Voorzie specifieke training voor het	
personeel om blootstelling te	
verminderen/vermijden.	
Huidbesmetting onmiddellijk	
afwassen.	
Omhulling / Inperking indien nodig	
Verzeker u ervan dat de emissiebron	
ingeperkt is. Zorg voor een goede	
standaard van algemene ventilatie	
(niet minder dan 3-5	
luchtverversingen per uur). Behandel	
de stof in een gesloten systeem.	
Verzeker U van de inperking van de	
emissiebron en voorzie de extractie	
van de ventilatie naar punten waar de	
emissie plaatsvindt.	
Regelmatige schoonmaak van	
gereedschap en werkplek., Vervang	
de handschoenen wanneer de	
gebruikte tijd de doorbreektijd heeft	
overschreden., Draag een	
aangepaste gelaatsbescherming,	
Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste	
oogbescherming.	
Contact met gecontamineerde	

bladzijde: 179/179

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 02.06.2025

Datum / Vorige versie: 09.10.2024

Vorige versie: 12.0

Product: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.10.2025

1	1	
werktuigen vermijden. Huidcontact		
vermijden. vermijd spatten.		
Huidbesmetting onmiddellijk		
afwassen.		
Draag een aangepaste		
gelaatsbescherming, Draag		
aangepaste overalls om blootstelling		
met de huid te vermijden., Gebruik		
aangepaste chemisch resistente		
handschoenen., Draag aangepaste		
werkkleding., Draag aangepaste		
chemisch resistente handschoenen		
met mouwen.		
Verzeker U ervan dat de manuele		
handelingen zich tot een minimum		
beperken. Zich verzekeren dat geen		
inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt		
worden.		
Inademing van het product vermijden.,		
Draag aangepaste		
ademhalingsbescherming.		
Schatting van de blootstelling en ver	wijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling	
Bijkomende adviezen voor goed gebruik		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		
Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen.		

* * * * * * * * * * * * * * * *