We create chemistry

Bezpečnostní list

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.
datum / Přepracováno.: 17.12.2024 Verze: 1.0
datum / předchozí verze: nepoužitelný předchozí verze: žádné
Produkt: **Sodium Metabisulfite food grade (E223)**
(ID č. 30042375/SDS_GEN_CZ/CS)
Datum tisku 05.07.2025

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Sodium Metabisulfite food grade (E223)

Chemický název: Disodium disulphite
INDEX-číslo: 016-063-00-2
Číslo CAS: 7681-57-4

Registrační číslo REACH: 01-2119531326-45-0002, 01-2119531326-45-0000

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: přísada(y) potravin
Doporučené použití: anorganická redukční činidla, výchozí produkt chemické syntézy, procesní chemikálie

Pro informace o detailních identifikovaných použitích produktu si přečtěte přílohu Bezpečnostního listu.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktní adresa:
BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: + 420 235 000 111
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko
+420 224919293, +420 224915402
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Česká Republika

Mezinárodní tísňová linka:
Telefon: +49 180 2273-112

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (orální)	H302 Zdraví škodlivý při požití.
Eye Dam. 1	H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomhle oddílu plně vypsané, najdete v oddíle 16.

2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:

Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věta o nebezpečnosti:

H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H302	Zdraví škodlivý při požití.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

P280	Používejte ochranné brýle a obličejový štít.
P270	Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte kontaminované části těla.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301 + P330	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

P501	Odstraňte obsah a obal ve sběrnách nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Označení určitých směsí (GHS):

EUH031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: pyrosiřičitan sodný

2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Nejsou známá žádná specifická nebezpečí, pokud budou dodrženy všechny předpisy/poznámky pro skladování a manipulaci. Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.
Výrobek neobsahuje látku nad zákonné limity splňující kritéria PBT (perzistentní/bioakumulativní/toxická) nebo vPvB (velmi perzistentní/velmi bioakumulativní). Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1. Látky

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

Na2S2O5
E 223

pyrosiřičitan sodný

	Acute Tox. 4 (orální)
Číslo CAS: 7681-57-4	Eye Dam./Irrit. 1
ES-číslo: 231-673-0	H318, H302
INDEX-číslo: 016-063-00-2	EUH031

Složky relevantní pro regulaci

pyrosiřičitan sodný

Obsah (W/W): >= 95 % - <= 100 %	Acute Tox. 4 (orální)
Číslo CAS: 7681-57-4	Eye Dam./Irrit. 1
ES-číslo: 231-673-0	H318, H302
INDEX-číslo: 016-063-00-2	EUH031

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

3.2. Směsi

Nepoužitelné

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Znečištěný oděv odstraňte.

Při nadýchání:
Při potížích po vdechnutí prachu: přemístit na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou pomoc. Po inhalaci produktů rozkladu: Ihned vdechněte dávku kortikosteroidu ve spreji (např. dexametazon). Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:
Důkladně omyjte mýdlem a vodou.

Při kontaktu s očima:
Ihned vyplachujte zasažené oči po dobu alespoň 15 minut proudem vody při roztažených víčkách a obraťte se na očního lékaře.

Při požití:
Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11., Mnoho jedinců je citlivých na siřičitanové přísady a může se u nich objevit řada příznaků, včetně dermatitidy, kopřivky, angioedému, bolesti břicha, průjmu, bronchokonstrikce a anafylaxe.

Nebezpečí: Nebezpečí vývinu oxidu siřičitého reakcí s žaludeční kyselinou po spolknutí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:
rozstřik vody, oxid uhličitý, pěna, hasící prášek

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:
proud vody

Dodatečné informace:
Produkt nehoří.

Při hašení přijměte opatření odpovídající okolnímu prostředí.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné látky: oxid siřičitý; sulfurum-dioxid
Poznámka: Pokud je produkt vystaven ohni, může dojít k uvolnění zmíněných látek/skupin látek.

5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:
Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický oblek.

Další informace:
Samotný produkt není hořlavý, je třeba vzít v úvahu metodu hašení okolního prostředí. Voda kontaminovaná při hašení musí být zlikvidována v souladu s platnými předpisy. V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Používat osobní ochranný oděv. Zajistěte odpovídající větrání. Zamezit tvorbě prachu.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nevypouštějte do odpadů, povrchových a podzemních vod. Nevylévejte do podzemní vrstvy země/do země. Zachyťte a zlikvidujte znečištěnou oplachovou vodu.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zameťte či odstraňte lopatou. Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezit tvorbě prachu. Zamezte styku s kůží a očima.

Ochrana před ohněm a výbuchem:
Látka/směs není hořlavý. Žádná speciální opatření.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte odděleně od kyselin a kyselinotvorných látek. Izolujte od oxidačních činidel.

Vhodné materiály pro obaly: pogumovaný, Sklolaminát (GRP), nerezová ocel 1.4541, nerezová ocel 1.4571, vysoko hustotní polyetylén (HDPE), Nízko-hustotní polyetylen (LDPE)
Další informace k podmínkám skladování: Chraňte před teplem. Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte obal suchý. Produkt spotřebovává kyslík. Nebezpečí nedostatku kyslíku v nádobách a cisternách.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz expoziční scénář(e) v příloze tohohle Bezpečnostního listu.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

Nejsou známé žádné mezní limity, které je nutné kontrolovat na pracovišti.

Je třeba dodržet všeobecnou mezní hodnotu prašnosti.

K vzniku uvedené látky dochází tehdy, když se nedodrží předpisy/upozornění pro skladování a manipulaci.

7446-09-5: oxid siřičitý; sulfurum-dioxid
Hodnota PEL 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (OEL (CZ))
NPK-P 2,7 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (CZ))

PNEC

sladká voda: 1 mg/l

mořská voda: 0,1 mg/l

čistička odpadních vod: 75,4 mg/l

DNEL

zaměstnanec:
dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 225,0 mg/m3

spotřebitel:
dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 66,0 mg/m3

spotřebitel:
dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 8,6 mg/kg

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:
Ochrana dýchání, jestliže se tvoří prach. Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při nižší koncentraci nebo krátkodobém účinku: Částicový filtr typ P1 nebo FFP1, nízkoúčinný pro pevné částice inertních látek, např. EN143, 149.. Ochrana dýchání, pokud se vytváří plyny/výpary. Kombinovaný filtr EN 141 Typ ABEK-P3 pro plyny a výpary organických, anorganických, kyselých anorganických a alkalických sloučenin a toxických částic.

Ochrana rukou:
Rukavice chránící proti chemikáliím (EN ISO 374-1)
Vhodné materiály rovněž pro delší, přímý kontakt (Doporučeno: Index ochrany 6, odpovídající> 480 minutám doby pronikání podle EN ISO 374-1):
např. nitrilový kaučuk (0,4 mm), chloroprenový kaučuk (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7 mm) a další
Další pokyny: Data jsou založeny na testování, datech z literatury a datech od výrobců rukavic, nebo na základě analogie s příbuznými látkami. Je nutno vzít v úvahu, že v praxi se v důsledku mnohých faktorů, jako např. teplota, výrazně zkracuje životnost rukavic.
Pokyny výrobce pro používání je nutno dodržovat kvůli velkému množství různých typů.

Ochrana očí:
Utěsněné ochranné brýle (brýle proti stříkající kapalině) (EN 166)

Ochrana těla:
Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy. Nevdechujte páry ani prach. Před přestávkami a na konci směny musí být umyty ruce, popř. obličej.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

skupenství:	pevný	
Forma:	prášek, krystalický	
Barva:	bílá až mírně žlutá	
Zápach:	slabý zápach, oxidu siřičitého	
Práh zápachu:	Není stanovena vzhledem k možnému zdravotnímu riziku při inhalaci.	
Bod tání:	> 150 °C Látka (směs) se rozkládá.	(jiný)
Bod varu:	neurčitelná látka/směs se rozkládá	
Vznětlivost:	nevznětlivý	(jiný)
Spodní mez výbušnosti:	Není relevantní pro klasifikaci a značení tuhých látek.	
Horní mez výbušnosti:	Není relevantní pro klasifikaci a značení tuhých látek.	
Bod vzplanutí:	nelze použít, produkt je tuhá látka	
Tepelný rozklad:	150 °C Aby nedošlo k tepelnému rozkladu, nesmí se přehřívat.	
Hodnota pH:	4,0 - 4,8 (5 %(m), 20 °C)	(pH meter)

Dynamická viskozita:
nelze použít, produkt je tuhá látka

Rozpustnost ve vodě: Odkaz na literaturu.
667 g/l
(25 °C)

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):
nepoužitelný

Tenze par:
Tlak par vodních roztoků je určen součtem parciálního tlaku vody a parciálního tlaku oxidu siřičitého.

Hustota: 2,36 g/cm3 (OECD Směrnice 109)
(20 °C)

Charakteristika částic

Distribuční velikosti částic: 169,68 - 173,41 µm (směrodatná odchylka 1,25 µm) (D50, ISO 13320-1)
422,29 - 443,58 µm (směrodatná odchylka 4,40 µm) (D90, ISO 13320-1)
49,49 - 51,34 µm (směrodatná odchylka 0,63 µm) (D10, ISO 13320-1)

9.2. Další informace

Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečí výbuchu: neexplozivní (Směrnice 92/69/EHS, A.14)

Citlivost k rázu:
Na základě chemické struktury není citlivý na nárazy.

Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako nepodněcující vznik požáru.

Hořlavé pevné látky

Rychlost hoření: 0 mm/s, 0 s (Směrnice 92/69/EHS, A.10)

Samozahřívací látky a směsi

Schopnost vlastního ohřevu: Látka není schopna spontánního samoohřevu.

Další bezpečnostní vlastnosti

Sypná hustota: 1.000 - 1.200 kg/m3

pKa:
nepoužitelný

Rychlost odpařování:
Produkt je neprchavá tuhá látka.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s dusitany. Reaguje s dusičnany. Reaguje s oxidačními činidly. Uvolňování oxidu siřičitého působením kyselin. Produkt spotřebovává kyslík.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zamezte přístupu vlhkosti. Vyvarujte se atmosférickému kyslíku.

10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:
dusitany, dusičnany, oxidační činidla, kyseliny

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:
oxid siřičitý; sulfurum-dioxid

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Při jednorázovém požití mírně toxický. Při jednorázovém vdechnutí prakticky netoxický (á). Při jednorázovém kontaktu s pokožkou prakticky netoxický (á). Produkt nebyl úplně testován. Tvrzení byla částečně odvozená od produktů s obdobnou strukturou nebo složením.

Experimentální/vypočtené údaje:

LD50 potkan (orální): 1.540 mg/kg (Směrnice OECD 401)
LC50 potkan (inhalace): > 5,5 mg/l 4 h (IRT)
Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení. Byli testovány páry aerosolu.
LD50 potkan (dermální): > 2.000 mg/kg (Směrnici OECD 402)
Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Podráždění

Experimentální/vypočtené údaje:

Poleptání/podráždění kůže

králík: nedráždivý (Směrnice OECD 404)

Vážná poškození/podráždění očí

králík: Nevratné poškození (Směrnice OECD 405)

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Při zkouškách na zvířatech nebyl zjištěn senzibilizační účinek na pokožku. Senzibilizační účinek u obzvláště citlivých osob není vyloučen.

Experimentální/vypočtené údaje:

Analýza vzorku lymfatické uzliny myši (LLNA) myš: Nesenzibilizující (Direktiva EU 429)

Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Během různých testů s bakteriemi a buněčnou kulturou savců nebyl zjištěn žádný mutagenní účinek. Látka nebyla mutagenní při zkouškách na savcích.

Karcinogenita

Vyhodnocení karcinogenity:
Při dlouhodobých studiích na krysách, kterým byla látka podávána krmením, nebyl pozorován karcinogenní vliv.

Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:
Výsledky zkoušek na zvířatech nenaznačují omezení plodnosti.

Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Při zkouškách na zvířatech nebyly zjištěny příznaky poškození plodu.

Zkušenosti u člověka

Experimentální/vypočtené údaje:

U citlivých osob může vést k přecitlivělé reakci kůže.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Hodnocení STOT jednorázové:
Nehledě na letální efekty, nebyla v experimentálních studiích pozorována žádná toxicita specifických orgánů.

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Po opakovaném podání zvířatům nebyla pozorována žádná látkově-specifická toxicita pro orgány.

Nebezpečí aspirace

nepoužitelný

Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle nařízení (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Vyhodnocení vodní toxicity:
Akutně škodlivý pro vodní organismy. Potlačení degradační činnosti aktivovaného kalu se neočekává při zavedení do biologických čistíren odpadních vod ve vhodně nízkých koncentracích.

Toxicita pro ryby:
LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 díl 15, statický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Vodní bezobratlí:
EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Směrnice 79/831/EHS, statický)
Nominální koncentrace.

Vodní rostliny:
EC50 (72 h) 43,8 mg/l (rychlost růstu), řasy (jiný, statický)
Nominální koncentrace.

Mikroorganismy/ působení na aktivovaný kal:
NOEC (3 h) > 1.000 mg/l, (Směrnice OECD 209, vodní)
Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Chronická toxicita pro ryby:
NOEC (34 d) > 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD-Směrnice 210, Průtok.)
Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Chronická toxicita pro vodní bezobratlé živočichy:
NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (Smernice OECD 202, díl 2, semistatický)
Nominální koncentrace.

Vyhodnocení pozemní toxicity:
Z vědeckých důvodů není nutná studie.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O):
Anorganický produkt, který nemůže být odstraněn z vody biologickými čistícími procesy.

Posouzení stability ve vodě.:
Na základě vlastností struktury se hydrolýza neočekává.
Z vědeckých důvodů není nutná studie.

12.3. Bioakumulační potenciál

Posouzení bioakumulačního potenciálu.:
Akumulace v organismech se neočekává.

Bioakumulační potenciál:
Z vědeckých důvodů není nutná studie.

12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:
Těkavost: Látka se z vodní hladiny neodpařuje do atmosféry.
Adsorpce v půdě: Adsorpce na pevnou půdní fázi se neočekává.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní). Vlastní klasifikace

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle nařízení (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Látka není uvedena v Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Dodatečné informace

Celková hodnota:

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK): (vypočtený) 165 mg/g

Další ekologicko-toxikologický pokyn:

Vyšší koncentrace látky mohou způsobit silnou chemickou oxidační reakci v biologických čistírnách odpadních vod nebo ve vodstvech.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Likvidaci na skládce či spálení je nutno provést v souladu s místními předpisy.
Dodržujte národní a místní požadavky.

Kontaminovaný obal:
Kontaminované obaly se musí co nejvíce vyprázdnit; poté se mohou předat k recyklaci po předchozím důkladném vyčištění.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní doprava

ADR

	V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.
UN číslo nebo ID číslo:	Neaplikovatelné
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Neaplikovatelné
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	Neaplikovatelné
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Neaplikovatelné
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Neznámé

RID

	V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.
UN číslo nebo ID číslo:	Neaplikovatelné
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Neaplikovatelné
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	Neaplikovatelné
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Neaplikovatelné
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Neznámé

Vnitrozemská vodní doprava
ADN

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

UN číslo nebo ID číslo:	Neaplikovatelné
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Neaplikovatelné
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	Neaplikovatelné
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Neaplikovatelné
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad.
neohodnoceno.

Námořní doprava

IMDG

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

UN číslo nebo ID číslo:	Neaplikovatelné
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Neaplikovatelné
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	Neaplikovatelné
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Neaplikovatelné
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Neznámé

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Letecká doprava

IATA/ICAO

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

UN číslo nebo ID číslo:	Neaplikovatelné
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Neaplikovatelné
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	Neaplikovatelné
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Neaplikovatelné
Zvláštní bezpečnostní	Neznámé

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions	None known

opatření pro uživatele | for user

14.1. UN číslo nebo ID číslo
Viz odpovídající položky pro „UN číslo nebo ID číslo“ pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

14.4. Obalová skupina
Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobité bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

Hromadná námořní přeprava není zamýšlena.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákazy, omezení a oprávnění

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006: Číslo na seznamu: 75

Pokud se uplatňují i jiné právní předpisy, které nejsou uvedeny v jiném oddíle tohoto bezpečnostního listu, pak jsou uvedeny v tomto pododdíle.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění
Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění
Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění
Česká republika:
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.
ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu
Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Posouzení nebezpečnosti tříd podle kritérií GHS OSN (nejnovější verze)

Acute Tox. 4 (orální)
Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Acute 3

chemický průmysl

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3:

Acute Tox.	Akutní toxicita
Eye Dam.	Vážné poškození očí
Eye Dam./Irrit.	Těžké poškození/podráždění očí
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
EUH031	Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Zkratky
ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát

analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.

Svislé čáry na levém okraji upozorňují na změny oproti předchozí verzi.

Příloha: Expoziční scénáře

Rejstřík

1. Výroba látky, Průmyslení použití, (zacházení jako pevná látka v kapalině), (kapalné přípravky)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

2. Výroba látky, Průmyslení použití, (granuláty, malá prašnost)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

3. Výroba látky, Průmyslení použití, (středně jemný prášek, střední prašnost)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

4. Výroba látky, Průmyslení použití, (jemný prášek, vysoká prašnost)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

5. Profesionální použití, (kapalné přípravky), (zacházení jako pevná látka v kapalině)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC20; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

6. Profesionální použití, (granuláty, malá prašnost)

PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

7. Profesionální použití, (středně jemný prášek, střední prašnost)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

8. Profesionální použití, (jemný prášek, vysoká prašnost)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

9. Použití v/jako Fotochemikálie:, (spotřebitelské použití)
C; C; ERC8b; PC30

10. Výroba produktů na bázi dřeva, (použití v průmyslových nastaveních (seřizování)
IS; IS, SU6a, SU18; ERC5, ERC6b; PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC21, PROC24

11. Použití v dřevěném zboží, (užívaných v profesionálním nastavení)
PW; SU6a, SU18, PW; ERC11a, ERC11b; PROC21, PROC24

****

1. Krátký nadpis expozičního scénáře

Výroba látky, Průmyselní použití, (zacházení jako pevná látka v kapalině), (kapalné přípravky)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s

	příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC12: Použití nadouvadla při výrobě pěny. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	pastovitý
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou.	
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv. Noste vhodnou ochranu obličeje.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,001 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	< 0,001
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. PROC16: Použití paliv Oblast použití: průmyslový/-á

Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	pastovitý
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou.	
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Noste vhodnou ochranu obličeje. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,01 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,001
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	pastovitý
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému	

kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Noste vhodnou ochranu obličeje. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,05 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,005
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC17: Mazání při vysokých energetických podmínkách v kovoobráběcích operacích PROC18: Obecné mazání/mazání za podmínek vysoké kinetické energie Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	pastovitý
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Noste vhodnou ochranu obličeje. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE

	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,1 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,01
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	pastovitý
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou.	
V místě, kde dochází ke vzniku emisí, zajistěte sání.	Efektivnost: 78,0 %
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	4,4 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,44
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.

****

2. Krátký nadpis expozičního scénáře

Výroba látky, Průmyselní použití, (granuláty, malá prašnost)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. PROC6: Kalandrovací procesy PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. PROC16: Použití paliv PROC17: Mazání při vysokých energetických podmínkách v kovoobráběcích operacích PROC18: Obecné mazání/mazání za podmínek vysoké kinetické energie PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou PROC21: Nízkoenergetická manipulace a manipulace s látkami vázanými v/na materiály nebo předměty. PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě.
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný

	Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, nízká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC1, PROC2	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,01 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,001
PROC3, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,1 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,01
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC10, PROC19, PROC21	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,05
PROC7, PROC17, PROC18	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,1
PROC26	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,15
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC26	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	

K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC22: Výroba a zpracování nerostů a/nebo kovů při podstatně zvýšené teplotě. PROC23: Otevřené operace zpracování a přenosu při podstatně zvýšené teplotě PROC25: Jiné práce s kovem při vysokých teplotách Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Tavenina., Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Noste vhodnou ochranu obličeje. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC22	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	7 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,7
PROC23, PROC25	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,2
PROC22, PROC23, PROC25	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC24: Vysokoenergetické (mechanické) zpracování

	látek vázaných v/na materiálech a/nebo předmětech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,55
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.

****

3. Krátký nadpis expozičního scénáře

Výroba látky, Průmyselní použití, (středně jemný prášek, střední prašnost)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24,

PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. PROC6: Kalandrovací procesy PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. PROC16: Použití paliv PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevný, střední prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	

Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC1	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,01 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,001
PROC2, PROC15	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,05
PROC3, PROC13, PROC14	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,1
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC16, PROC19	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,5
PROC26	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	4 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,4
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC19, PROC26	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních PROC17: Mazání při vysokých energetických podmínkách v kovoobráběcích operacích PROC18: Obecné mazání/mazání za podmínek vysoké kinetické energie Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevný, střední prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití

Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
V místě, kde dochází ke vzniku emisí, zajistěte sání.	Efektivnost: 78 %
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	4,4 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,44
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC22: Výroba a zpracování nerostů a/nebo kovů při podstatně zvýšené teplotě. PROC23: Otevřené operace zpracování a přenosu při podstatně zvýšené teplotě PROC25: Jiné práce s kovem při vysokých teplotách Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Tavenina., Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Noste vhodnou ochranu obličeje. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	

Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC22	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	7 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,7
PROC23, PROC25	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,2
PROC22, PROC23, PROC25	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC24: Vysokoenergetické (mechanické) zpracování látek vázaných v/na materiálech a/nebo předmětech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5,5 mg/m³

Míra charakterizace rizika (RCR)	0,55
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.

****

4. Krátký nadpis expozičního scénáře

Výroba látky, Průmyselní použití, (jemný prášek, vysoká prašnost)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití

Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC1	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,01 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,001
PROC2, PROC3	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,1
PROC13, PROC15	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,5
PROC1, PROC2, PROC3, PROC13, PROC15	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. PROC6: Kalandrovací procesy PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace PROC16: Použití paliv PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	

Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
V místě, kde dochází ke vzniku emisí, zajistěte sání.	Efektivnost: 78,0 %
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,55
PROC9	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	4,4 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,44
PROC10, PROC14, PROC16, PROC26	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,2 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,22
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC16, PROC26	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. PROC17: Mazání při vysokých energetických podmínkách v kovoobráběcích operacích PROC18: Obecné mazání/mazání za podmínek

	vysoké kinetické energie Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
V místě, kde dochází ke vzniku emisí, zajistěte sání.	Efektivnost: 78,0 %
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Noste dýchací masku FFP1 vyhovující DIN EN 149	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC7	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,55
PROC8a, PROC17, PROC18	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,75 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,275
PROC7, PROC8a, PROC17, PROC18	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	

Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Noste dýchací masku FFP1 vyhovující DIN EN 149	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	6,25 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,625
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC22: Výroba a zpracování nerostů a/nebo kovů při podstatně zvýšené teplotě. PROC23: Otevřené operace zpracování a přenosu při podstatně zvýšené teplotě PROC25: Jiné práce s kovem při vysokých teplotách Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Tavenina., Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění	

zařízení a pracovních prostor.	
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Noste vhodnou ochranu obličeje. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC22	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	7 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,7
PROC23, PROC25	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,2
PROC22, PROC23, PROC25	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC24: Vysokoenergetické (mechanické) zpracování látek vázaných v/na materiálech a/nebo předmětech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	

Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,55
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.

****

5. Krátký nadpis expozičního scénáře

Profesionální použití, (kapalné přípravky), (zacházení jako pevná látka v kapalině)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC20; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem PROC12: Použití nadouvadla při výrobě pěny. PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. PROC14: Tabletování, lisování,

	extruze, peletizace, granulace PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. PROC16: Použití paliv PROC17: Mazání při vysokých energetických podmínkách v kovoobráběcích operacích PROC18: Obecné mazání/mazání za podmínek vysoké kinetické energie PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou PROC20: Použití funkčních kapalin v malých zařízeních. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	pastovitý
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC2, PROC12, PROC20	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,001 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	< 0,001
PROC3, PROC15	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,01 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,001
PROC4, PROC5, PROC14	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,1 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,01
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,05 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,005

PROC16, PROC18	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,05
PROC17	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,1
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC20	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	pastovitý
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Noste dýchací masku FFP1 vyhovující DIN EN 149	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,5
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení

	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.

****

6. Krátký nadpis expozičního scénáře

Profesionální použití, (granuláty, malá prašnost)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. PROC6: Kalandrovací procesy PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. PROC16: Použití paliv PROC18: Obecné mazání/mazání za podmínek vysoké kinetické energie PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou PROC21: Nízkoenergetická manipulace a manipulace s látkami vázanými v/na materiály nebo předměty. PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě.

	Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, nízká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC2	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,01 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,001
PROC3, PROC15	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,1 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,01
PROC4, PROC5, PROC6, PROC11, PROC14	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,1
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19, PROC21	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,05
PROC16, PROC18	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,5
PROC26	
Metoda hodnocení	MEASE

	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	3 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,3
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC18, PROC19, PROC21, PROC26	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC17: Mazání při vysokých energetických podmínkách v kovoobráběcích operacích Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, nízká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Noste dýchací masku FFP1 vyhovující DIN EN 149	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,25
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář

Pokryté deskriptory použití	PROC22: Výroba a zpracování nerostů a/nebo kovů při podstatně zvýšené teplotě. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Roztavená hmota, Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Noste dýchací masku FFP1 vyhovující DIN EN 149	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,25
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC24: Vysokoenergetické (mechanické) zpracování látek vázaných v/na materiálech a/nebo předmětech. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití

Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,55
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC23: Otevřené operace zpracování a přenosu při podstatně zvýšené teplotě PROC25: Jiné práce s kovem při vysokých teplotách Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Tavenina., Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	

Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC23	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,5
PROC25	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	4 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,4
PROC23, PROC25	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.

*** * * * * * * * * * * * * * * **

7. Krátký nadpis expozičního scénáře

Profesionální použití, (středně jemný prášek, střední prašnost)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. PROC6: Kalandrovací procesy PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC10: Aplikace válečkem nebo

	štětcem PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevný, střední prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC2, PROC3	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,1
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC19	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,5
PROC15	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,05
PROC26	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově

Odhad expozice	8 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,8
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky PROC16: Použití paliv PROC17: Mazání při vysokých energetických podmínkách v kovoobráběcích operacích PROC18: Obecné mazání/mazání za podmínek vysoké kinetické energie Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevný, střední prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Noste dýchací masku FFP1 vyhovující DIN EN 149	
Relevatní pro PROC 11, Relevatní pro PROC 16	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Noste dýchací masku FFP2 vyhovující DIN EN 149	
Relevatní pro PROC 17, Relevatní pro PROC 18	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5 mg/m³

Míra charakterizace rizika (RCR)	0,5
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC22: Výroba a zpracování nerostů a/nebo kovů při podstatně zvýšené teplotě. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Roztavená hmota, Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Noste dýchací masku FFP1 vyhovující DIN EN 149	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,25
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC23: Otevřené operace zpracování a přenosu při podstatně zvýšené teplotě PROC25: Jiné práce s kovem při vysokých teplotách Oblast použití: profesionální

Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Tavenina., Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC23	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,5
PROC25	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	4 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,4
PROC23, PROC25	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC24: Vysokoenergetické (mechanické) zpracování látek vázaných v/na materiálech a/nebo předmětech. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,55
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.

****

8. Krátký nadpis expozičního scénáře

Profesionální použití, (jemný prášek, vysoká prašnost)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém

	průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,5
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. PROC6: Kalandrovací procesy PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace PROC16: Použití paliv PROC26: Manipulace s

	pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Noste dýchací masku FFP1 vyhovující DIN EN 149	
Relevatní pro PROC 9, Relevatní pro PROC 10, Relevantní pro PROC 26	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Noste dýchací masku FFP2 vyhovující DIN EN 149	
Relevatní pro PROC 4, Relevatní pro PROC 5, Relevatní pro PROC 6, Relevatní pro PROC 8a, Relevatní pro PROC 8b, Relevatní pro PROC 14, Relevatní pro PROC 16, Relevatní pro PROC 19	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC16, PROC26	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,5
PROC10	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,25
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-	

references/mease.php

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky PROC17: Mazání při vysokých energetických podmínkách v kovoobráběcích operacích PROC18: Obecné mazání/mazání za podmínek vysoké kinetické energie Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Noste dýchací masku FFP2 vyhovující DIN EN 149	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	4 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,4
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC22: Výroba a zpracování nerostů a/nebo kovů při podstatně zvýšené teplotě. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %

Fyzikální stav	Roztavená hmota, Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Noste dýchací masku FFP1 vyhovující DIN EN 149	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,25
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC23: Otevřené operace zpracování a přenosu při podstatně zvýšené teplotě PROC25: Jiné práce s kovem při vysokých teplotách Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Tavenina., Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné	

rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
PROC23	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,5
PROC25	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	4 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,4
PROC23, PROC25	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC24: Vysokoenergetické (mechanické) zpracování látek vázaných v/na materiálech a/nebo předmětech. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	

Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,55
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

9. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použití v/jako Fotochemikálie:, (spotřebitelské použití)
C; C; ERC8b; PC30

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PC30: Fotochemické látky Expozice dospělých
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 10 % - <= 20 %
Fyzikální stav	kapalina
Trvání a frekvence používání	< 15 min 1 k dennímu použití
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Exponovaná plocha kůže	Obě dlaňe (430 cm²)
Opatření pro minimalizaci rizika	
Rozsah použití	Použití konečných uživatelů (spotřebitelské použití)
Expoziční cesty	Oko
Opatřební vztahující se na spotřebitele	Použijte vhodnou ochranu očí.
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Spotřebitel – inhalativní, dlouhodobé systémové
	Expozice je považována za zanedbatelnou.
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Spotřebitel – kontakt s okem

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PC30: Fotochemické látky Expozice dospělých
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 10 % - <= 20 %
Fyzikální stav	Pevná látka
Trvání a frekvence používání	< 15 min 1 k dennímu použití
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Velkost místnosti	10 m3
Exponovaná plocha kůže	Obě ruce (860 cm²)
Opatření pro minimalizaci rizika	
Rozsah použití	Použití konečných uživatelů (spotřebitelské použití)
Expoziční cesty	Oko
Opatřební vztahující se na spotřebitele	Použijte vhodnou ochranu očí.
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Spotřebitel – kontakt s okem
Metoda hodnocení	Ostatní posouzení (nestandardní nástroj)
	Spotřebitel – inhalativní, dlouhodobé systémové
Odhad expozice	0,0024 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,00024
Metoda hodnocení	Ostatní posouzení (nestandardní nástroj)
	Spotřebitel – inhalativní, dlouhodobé systémové
Odhad expozice	0,024 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,0024
	V nejhorším případě

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PC30: Fotochemické látky Expozice dospělých
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 10 %
Fyzikální stav	kapalina
Trvání a frekvence používání	< 15 min 2 k dennímu použití
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Exponovaná plocha kůže	Obě ruce (860 cm²)
Opatření pro minimalizaci rizika	
Rozsah použití	Použití konečných uživatelů (spotřebitelské použití)
Expoziční cesty	Oko
Opatřební vztahující se na spotřebitele	Použijte vhodnou ochranu očí.
Odhad expozice a odkaz na zdroj	

Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Spotřebitel – inhalativní, dlouhodobé systémové
	Expozice je považována za zanedbatelnou.
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Spotřebitel – kontakt s okem

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PC30: Fotochemické látky Expozice dospělých
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 10 %
Fyzikální stav	kapalina
Trvání a frekvence používání	10 min 2 k dennímu použití
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Exponovaná plocha kůže	Konečky prstů (36 cm2)
Opatření pro minimalizaci rizika	
Rozsah použití	Použití konečných uživatelů (spotřebitelské použití)
Expoziční cesty	Oko
Opatřební vztahující se na spotřebitele	Použijte vhodnou ochranu očí.
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Spotřebitel – inhalativní, dlouhodobé systémové
	Expozice je považována za zanedbatelnou.
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Spotřebitel – kontakt s okem

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.

****

10. Krátký nadpis expozičního scénáře

Výroba produktů na bázi dřeva, (použití v průmyslových nastaveních (seřizování)
IS; IS, SU6a, SU18; ERC5, ERC6b; PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC21, PROC24

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních.

	Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
V místě, kde dochází ke vzniku emisí, zajistěte sání.	Efektivnost: 78,0 %
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,55
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevný, střední prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění	

zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,5
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC21: Nízkoenergetická manipulace a manipulace s látkami vázanými v/na materiály nebo předměty. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, nízká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,5 mg/m³

Míra charakterizace rizika (RCR)	0,05
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC24: Vysokoenergetické (mechanické) zpracování látek vázaných v/na materiálech a/nebo předmětech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,55
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.

****

11. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použití v dřevěném zboží, (užívaných v profesionálním nastavení)
PW; SU6a, SU18, PW; ERC11a, ERC11b; PROC21, PROC24

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC21: Nízkoenergetická manipulace a manipulace s látkami vázanými v/na materiály nebo předměty. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, nízká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,05
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC24: Vysokoenergetické (mechanické) zpracování látek vázaných v/na materiálech a/nebo předmětech. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	

Koncentrace látky	pyrosiřičitan sodný Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	Pevné, vysoká prašnost
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Denní čištění zařízení a pracovních prostor.	
Noste vhodnou ochranu obličeje. Použijte vhodné chemicky odolné rukavice. Používejte pracovní oděv.	
Osobní ochranná opatření musí být použita jen v případě potenciální expozice.	
Použijte vhodnou ochranu očí.	
Opatření k řízení rizik jsou založeny na kvalitativní charakterizaci rizika.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	MEASE
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	5,5 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,55
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Dělník – kontakt s očima
Směrnice pro následné uživatele	
K provedení srovnání viz.: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.

****