

Tarikh semakan 11-DIS-2024

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk Oriole Fluorescent Gel Stain

Nombor Katalog 1610495, 1610496

Kaedah pengenaltastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak
Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Mengakis logam	Kategori 1
Cecair mudah bakar	Kategori 2
Ketoksikan akut - Oral	Kategori 3
Ketoksikan akut - Dermis	Kategori 3
Ketoksikan akut - Penyedutan (Debu/Kabus)	Kategori 4
Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 2
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Kategori 2
Ketoksikan organ sasaran spesifik (pendedahan tunggal)	Kategori 1

Unsur label



Kata isyarat

Bahaya

Kenyataan bahaya

Boleh mengakis logam.

Cecair dan wap amat mudah terbakar.

Toksik jika tertelan atau terkena kulit.

Memudaratkan jika tersedut.

Menyebabkan kerengsaan kulit.

Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Menyebabkan kerosakan organ.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.

Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.

Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik.

Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api.

Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik.

Pernyataan Berjaga-jaga - Respons

JIKA terdedah: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor.

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Kulit

Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat. Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar.

Basuh kulit dengan air/pancuran air.

Penyedutan

JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas.

Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.

Pengingesan

JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. Berkumur.

KebakaranSekiranya berlaku kebakaran: Gunakan CO₂, bahan kimia kering, atau busa untuk pemadaman.**Tumpahan**

Serap tumpahan bagi mengelakkan kerosakan bahan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Simpan di tempat sejuk.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pelupusan

Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan dan antara bangsa mengikut kewajaran.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya**Bahan**

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Methanol	67-56-1	30 - 60
Phosphoric acid	7664-38-2	1 - 2.5

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Perihalan langkah yang perlu

Nasihat umum	Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.
Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom. JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan. Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan. Jika pernafasan telah terhenti, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta.
Terkena kulit	Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Segera dapatkan rawatan perubatan.
Sentuhan mata	Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera dapatkan rawatan perubatan.
Pengingesan	Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. JANGAN paksa muntah. Segera dapatkan rawatan perubatan.
Kemudahan khusus pertolongan cemas	Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan. Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta.
Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas	Keluarkan semua sumber pencucuhan. Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabat, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebar kontaminasi. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Elakkan sentuhan langsung dengan kulit. Gunakan perintang untuk memberi resusitasi mulut ke mulut. Elakkan menyedut wap atau kabus.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Boleh menyebabkan mata merah dan berair. Rasa pedih. Batuk dan/atau berwiz. Susah bernafas.
Kesan Pendedahan	Menyebabkan kerosakan organ.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
--------------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai Bahan kimia kering. Karbon dioksida (CO₂). Semburan air. Busa tahan alkohol.

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebar bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia Risiko pencucuhan. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan. Sekiranya berlaku kebakaran, sejukkan tangki dengan semburan air. Sisa kebakaran dan air pemadaman api yang terkontaminasi perlu dilupuskan mengikut peraturan tempatan.

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.

Kod Hazchem

•3WE

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. SINGKIRKAN semua punca pencucuhan (jangan merokok, pastikan tiada suar, percikan api atau nyalaan di kawasan terdekat). Beri perhatian kepada sorot balik. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Semua peralatan yang digunakan apabila mengendalikan produk mesti dibumikan. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah. Elakkan menyedut wap atau kabus.

Maklumat lain Anginkan kawasan. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.

Untuk pegerak balas kecemasan Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8. Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat. Halang produk daripada memasuki longkang.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan Hentikan kebocoran jika anda boleh melakukannya tanpa risiko. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah. Busa penindas wap boleh digunakan bagi mengurangkan wap. Benteng jauh di hadapan tumpahan untuk menakung air yang melimpah. Jangan biarkan masuk ke parit, pembetung, longkang dan laluan air. Serap dengan tanah, pasir atau bahan tidak boleh bakar yang lain dan pindahkan ke dalam bekas untuk dilupuskan kemudian.

Kaedah pembersihan Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Empangkan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Gunakan peralatan perlindungan peribadi. Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok. Gunakan sambungan pbumian dan pengkonduksi elektrik apabila memindahkan bahan ini untuk mengelakkan nyahcas statik, kebakaran atau letupan. Gunakan bersama-sama pengudaraan ekzos setempat. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Simpan di dalam kawasan yang dilengkapi dengan perenjis. Gunakan menurut arahan label bungkusan. Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Sekiranya pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai peralatan respirasi yang sesuai.

Pertimbangan kebersihan umum Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja. Disarankan peralatan, kawasan kerja dan pakaian dibersihkan selalu. Basuh tangan sebelum pergi berehat dan serta-merta selepas mengendalikan produk. Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Tanggalkan dan basuh pakaian dan sarung tangan tercemar, termasuk bahagian dalamnya sebelum digunakan semula.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api, nyalaan dan sumber pencucuhan lain (iaitu api pandu, motor elektrik dan elektrik statik). Simpan di dalam bekas yang dilabelkan dengan betul. Jangan simpan berhampiran dengan bahan mudah bakar. Simpan di dalam kawasan yang dilengkapi dengan perenjis. Simpan mengikut peraturan negara berkenaan. Simpan menurut peraturan tempatan. Lindungi daripada lembapan. Simpan di tempat berkunci. Simpan di tempat tidak tercapai oleh kanak-kanak. Simpan jauh daripada bahan lain. Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Agen mengoksida. Asid kuat. Bes kuat.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan

Nama kimia	Malaysia	TLV ACGIH
Methanol 67-56-1	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m ³ Sk*	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm pSk
Phosphoric acid 7664-38-2	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³

Had pendedahan pekerjaan Biologi

Nama kimia	ACGIH
Methanol - 67-56-1	15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Cermin mata keledar dengan pengedap ketat.

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang. Apron tahan bahan kimia. But antistatik.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa	larutan akues
Keadaan fizikal	Cecair
Warna	tidak berwarna
Bau	Alkohol.
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia

<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	1.5-2.0	
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	64.7 °C	
Takat kilat	11 °C	
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui

Maklumat lain

Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat zarah	

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan**Kereaktifan**

Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
-------------	-------------------------------

Kestabilan bahan

Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
------------	------------------------------

Data letupan

Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.
-----------------------------------	--------

Kesensitifan kepada nyahcas statik	Ya.
------------------------------------	-----

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
---	-----------------------------------

Keadaan yang perlu dielak

Keadaan yang perlu dielak	Haba, nyalaan dan percikan api. Pendedahan kepada udara atau lembapan dalam tempoh berpanjangan. Suhu melampau.
---------------------------	---

Bahan tak serasi

Bahan tak serasi	Agen mengoksida. Asid kuat. Bes kuat.
------------------	---------------------------------------

Produk penguraian berbahaya**Produk penguraian berbahaya**

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi**Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan****Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan. Memudaratkan melalui penyedutan (berdasarkan pada komponen).
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Pengingesan mungkin menyebabkan kerengsaan gastrousus, mual, muntah-muntah dan cirit-birit. Toksik jika tertelan (berdasarkan pada komponen).
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan kulit (berdasarkan pada komponen). Toksik jika terkena kulit.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius (berdasarkan pada komponen). Mungkin menyebabkan kemerahan, kegatalan dan kesakitan.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Kemerah-merahan. Boleh menyebabkan mata merah dan berair. Batuk dan/atau berwiz.

Ketoksikan akut Toksik jika tertelan atau terkena kulit. Memudaratkan melalui penyedutan.

Ukuran berangka bagi ketoksikan**Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS**

ATEmix (mulut)	294.20 mg/kg
Campuran ATE (dermis)	880.90 mg/kg
ATEmix (penyedutan-wap)	123.00 mg/l
ATEmix (penyedutan-habuk/kabus)	1.48 mg/l

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
Methanol	= 6200 mg/kg (Rat)	= 15840 mg/kg (Rabbit)	= 22500 ppm (Rat) 8 h
Phosphoric acid	= 1530 mg/kg (Rat)	= 2740 mg/kg (Rabbit)	= 3846 mg/m ³ (Rat) 1 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa	Tiada maklumat yang tersedia.
Kekarsinogenan	Tiada maklumat yang tersedia.
Ketoksikan pembiakan	Tiada maklumat yang tersedia.
STOT - pendedahan tunggal	Menyebabkan kerosakan organ jika tertelan. Menyebabkan kerosakan kepada organ jika terkena kulit.
STOT - pendedahan berulang	Tiada maklumat yang tersedia.
Kesan kepada organ sasaran	Sistem pernafasan. Mata. Kulit. Sistem saraf pusat. Saluran gastrousus (GI).
Bahaya aspirasi	Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
Methanol	-	LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 18 - 20mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	-

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan

Maklumat Komponen

Nama kimia	Pekali sekatan
Methanol	-0.77
Phosphoric acid	-0.9

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB

Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
Methanol	Bahan ini bukan PBT / vPvB.
Phosphoric acid	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan****Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Buang menurut peraturan tempatan.
Pelupusan air menurut perundangan persekitaran. Buang menurut peraturan tempatan.
Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi

Bekas yang kosong menimbulkan potensi bahaya kebakaran dan letupan. Jangan potong, tebuk atau kimpal bekasnya.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID UN3286
Nama penghantaran sah PBB CECAIR MUDAH BAKAR, TOKSIK, MENGAKIS, N.O.S.
Kelas bahaya pengangkutan 3
Kelas bahaya subsidiari 6.1, 8
Kumpulan pembungkusan II
Keterangan UN3286, CECAIR MUDAH BAKAR, TOKSIK, MENGAKIS, N.O.S. (Methanol Solution, Phosphoric acid), 3 (6.1, 8), II, (11°C C.C.)
Petunjuk pencemaran laut NP
Peruntukan Khas 274
EmS-No. F-E, S-C
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II Tiada maklumat yang tersedia
MARPOL73/78 dan kod IBC

RID

Nombor UN atau nombor ID UN3286
Nama penghantaran sah PBB CECAIR MUDAH BAKAR, TOKSIK, MENGAKIS, N.O.S.
Kelas bahaya pengangkutan 3
Kelas bahaya subsidiari 6.1, 8
Kumpulan pembungkusan II
Keterangan UN3286, CECAIR MUDAH BAKAR, TOKSIK, MENGAKIS, N.O.S. (Methanol Solution, Phosphoric acid), 3 (6.1, 8), II
Bahaya alam sekitar Tidak berkenaan
Peruntukan Khas 274
Kod pengelasan FTC

ADR

Nombor UN atau nombor ID 3286
Nama penghantaran sah PBB CECAIR MUDAH BAKAR, TOKSIK, MENGAKIS, N.O.S.
Kelas bahaya pengangkutan 3
Kelas bahaya subsidiari 6.1, 8
Kumpulan pembungkusan II

Keterangan	3286, CECAIR MUDAH BAKAR, TOKSIK, MENGAKIS, N.O.S. (Methanol Solution, Phosphoric acid), 3 (6.1, 8), II
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	274
Kod pengelasan	FTC
Kod pengehadan terowong	(D/E)

IATA

Nombor UN atau nombor ID	UN3286
Nama penghantaran sah PBB	Cecair mudah bakar, toksik, mengakis, n.o.s.
Kelas bahaya pengangkutan	3
Kelas bahaya subsidiari	6.1, 8
Kumpulan pembungkusan	II
Keterangan	UN3286, Cecair mudah bakar, toksik, mengakis, n.o.s. (Methanol Solution, Phosphoric acid), 3 (6.1, 8), II
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
Kod Hazchem	•3WE

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:****OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan**

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan)

Lihat parameter kawalan pendedahan negara di Seksyen 8.

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian)

Hazardous chemical
Sangat mudah menyala
Mudah menyala

Threshold quantity (T)
5 000
Process conditions: elevated temperature

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations**Environmental Quality Act 1974 and regulations****Peraturan Pengangkutan Jalan Raya (Pembinaan dan Kegunaan) (Kenderaan Barangan Berbahaya) 2015****Inventori Antarabangsa**

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa**Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon** Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 11-DIS-2024

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Seksyen SDS dikemas kini, 14.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan