GE Healthcare

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme a la Directiva de la UE 91/155/CEE, y la enmienda 2001/58/CE - Europa Español

1. Identificación del preparado y de la sociedad o empresa

Nombre del producto PCS Scintillation Cocktail, 4 x 4 L

Número de catálogo NPCS104

Símbolo o símbolos de peligro

Nocivo

Tipo del producto

Identificación de la sociedad o empresa

Proveedor GE Healthcare UK Ltd Teléfono de emergencia

Amersham Place
Little Chalfont
Swedish Poisons Information Centre: +46 (0)8 331 231

Buckinghamshire HP7 9NA

England

+44 0870 606 1921

Persona que prepara las Fichas de seguridad de materiales (MSDS): msdslifesciences@ge.com

Europa GE Healthcare Bio-Sciences GmbH +49 0761 4543 0

Munzinger Strasse 5 D-79111 Freiburg Germany / Deutschland

2. Identificación de los peligros

Este producto está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CEE y sus enmiendas.

ClasificaciónR10

Xn; R20/21

Xi; R38

Peligros físico-químicos Inflamable.

Peligros para la salud humana Mocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita la piel. Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancia/preparado Preparado

 Nombre del ingrediente
 Número CAS
 %
 Número CE
 Clasificación

 Kileno
 1330-20-7
 60 - 70
 215-535-7
 R10

 Xn; R20/21
 Xi; R38

 Glycol ethers
 1 - 5
 Xi; R36/37/38

Véase la sección 16 para el texto completo de las frases R mencionadas

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.



Número de artículo 25005361

Fecha de validación 17 Junio 2009

Página: 1/6

PCS Scintillation Cocktail, 4 × 4 L NPCS104

4. Primeros auxilios

Primeros auxilios

Inhalación

Transladar a la persona afectada al aire libre. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca-a-boca. Procurar atención médica. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Ingestión

Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transladar a la persona afectada al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Contacto con la piel

Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.

Contacto con los oios

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica.

Protección del personal de primeros auxilios

No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca-a-boca.

Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Apropiado(s)
No apropiado(s)

Utilizar polvos químicos secos, CO2, agua pulverizada (niebla de agua) o espuma.

No usar chorro de aqua.

Peligros de exposición especiales

L'aquido inflamable. La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio, con el riesgo de producirse una explosión. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión.

En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. Desplazar los contenedores lejos del incendio si puede hacerse sin peligro. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

Productos de descomposición térmica peligrosos

Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:

dióxido de carbono monóxido de carbono

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales

No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. Ni bengalas, ni humo, ni llamas en en el área de riesgo. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8).

Precauciones ambientales

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

Gran derrame

Tetener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Intente la acción de liberar desde arriba. Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver sección 13). Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la sección 1 para información de contacto de emergencia y la sección 13 para eliminación de desechos.

Derrame pequeño

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con el agua y limpiar si es soluble en agua, o absorber con un material inerte seco y colocar en un contenedor de recuperación apropiado. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.



Número de artículo

25005361

Página: 2/6

9 5 2 5 0 0 5 3 6 1

PCS Scintillation Cocktail. 4 x 4 L NPCS104

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Se equipo protector personal adecuado (vea sección 8). Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. No ingerir. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar vapor o neblina. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. Utilizar herramientas antichispa. Tomar medidas de precaución contra la acumulación de cargas electrostáticas. Para evitar fuego o explosión, disipar electricidad estática durante la transferencia poniendo a tierra y uniendo los envases y el equipo antes de transferir el material. Los envases vacíos retienen resíduos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el

Almacenamiento

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver sección 10) y comida y bebida. Eliminar todas las fuentes de ignición. Manténgase alejado de los materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Materiales de embalaje

Utilizar el contenedor original. Recomendado

8. Controles de la exposición/protección personal

Nombre del ingrediente

Límites de exposición laboral

Latvia

Kileno

EU OEL (Europa, 5/2006). Absorbido a través de la piel. Notas: Indicative

limit value short term: 442 mg/m³ 15 minuto(s). limit value short term: 100 ppm 15 minuto(s). limit value 8 hours: 221 mg/m³ 8 hora(s). limit value 8 hours: 50 ppm 8 hora(s).

Controles de la exposición

Controles de la exposición profesional

vse sólo con ventilación adecuada. Utilizar aislamientos de áreas de producción, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar equipo de ventilación anti-explosión.

Protección respiratoria

🕏 se un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

Protección de las manos

Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Se debe usar equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas o polvos. Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose

Protección de los ojos Protección cutánea

> en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Controles de la exposición del medio ambiente

Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

9. Propiedades físicas y químicas

Información general

Apariencia

Estado físico Líquido. Color Incoloro Aromático

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente

Temperatura de inflamabilidad Vaso cerrado: 27.2°C (81°F)

No está considerado como un producto que presente riesgos de explosión. Propiedades explosivas

Funto mínimo: 1% Límites de explosión Punto maximo: 7%



Número de artículo

Página: 3/6

PCS Scintillation Cocktail, 4 × 4 L NPCS104

Solubilidad No disponible.

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad Producto es estable.

Materias que deben evitarse Reactivo o incompatible con los siguientes materiales:

materiales oxidantes

Productos de descomposición

peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición

peligrosos.

11. Información toxicológica

Efectos agudos potenciales para la salud

Inhalación Nocivo por inhalación.

IngestiónFritante para la boca, la garganta y el estómago.Contacto con la pielNocivo por contacto con la piel. Irrita la piel.

Contacto con los ojos Fuede causar irritación ocular.

Toxicidad aguda

| Nombre del producto o ingrediente | Resultado | Especies | Dosis | Exposición |
|-----------------------------------|----------------------|----------|-------------|------------|
| kileno | DL50 Dérmica | Conejo | >1700 mg/kg | - |
| | DL50 Intraperitoneal | Rata | 2459 mg/kg | - |
| | DL50 Oral | Rata | 4300 mg/kg | - |
| | DL50 Subcutánea | Rata | 1700 mg/kg | - |

Conclusión/resumen No disponible.

Efectos crónicos potenciales para la salud

Efectos crónicos

Carcinogénesis

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Mutagénesis

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos de desarrollo

Efectos sobre la fertilidad

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Signos/síntomas de sobreexposición

InhalaciónNingún dato específico.IngestiónNingún dato específico.

Piel Vos síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

irritación rojez

Ojos Mingún dato específico.

Órganos destino Contiene material que puede causar daño a los órganos siguientes: la sangre, riñones, hígado, tracto

gastrointestinal, piel, sistema nervioso central (SNČ), ojo, cristalino o córnea.

12. Información ecológica

Efectos Ambientales No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ecotoxicidad acuática

| Ecotoxicidad acuática | | | | |
|--|--------|---|--|------------|
| Nombre del producto o ingrediente | Prueba | Resultado | Especies | Exposición |
| Mileno Villeno | - | Agudo CL50 8.5 ppm Agua marina | Crustáceos - Daggerblade grass shrimp - Palaemonetes pugio - Adult | 48 horas |
| | - | Agudo CL50 13500 a 15034 ug/L Agua fresca | Pescado - Bluegill - Lepomis macrochirus - 0.9 g | 96 horas |
| | - | Agudo CL50 13500 a 19200 ug/L Agua fresca | Pescado - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 0.9 g | 96 horas |
| | - | Agudo CL50 13400 ug/L Agua fresca | Pescado - Fathead minnow - Pimephales promelas - 31 días - 18.4 mm - 0.077 q | 96 horas |
| | - | Agudo CL50 13300 a 16114 ug/L Agua fresca | Pescado - Bluegill - Lepomis macrochirus - 1.1 g | 96 horas |
| | - | Agudo CL50 12000 a 16114 ug/L Agua fresca | Pescado - Bluegill - Lepomis macrochirus - 1.1 g | 96 horas |
| | - | Agudo CL50 12000 a 13762 ug/L Agua | Pescado - Bluegill - Lepomis | 96 horas |



Número de artículo

25005361

Página: 4/6

9 5 2 5 0 0 5 3 6 1

PCS Scintillation Cocktail, 4 x 4 L NPCS104

| | - | fresca Agudo CL50 8600 a 9591 ug/L Agua | macrochirus - 1.1 g Pescado - Bluegill - Lepomis | 96 horas |
|--------------------|----------------|---|--|----------|
| | - | fresca Agudo CL50 8500 ug/L Agua marina | macrochirus - 0.9 g Crustáceos - Daggerblade grass shrimp - | 48 horas |
| | - | Agudo CL50 8200 a | Palaemonetes pugio Pescado - Rainbow | 96 horas |
| | | 10032 ug/L Agua fresca | trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 0.6 a | |
| | - | Agudo CL50 3300 a 4093 ug/L Agua fresca | Pescado - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 0.6 a | 96 horas |
| | - | Agudo CL50 13500 a 16100 ug/L Agua fresca | Pescado - Bluegill - Lepomis macrochirus - 1.1 g | 96 horas |
| Conclusión/resumen | No disponible. | | | |

No disponible. Conclusión/resumen

<u>Fotólisis</u> Nombre del producto o ingrediente Vida media acuática Biodegradabilidad

Potencial de bioacumulación

Nombre del producto o ingrediente **FBC** Potencial LogP_{ow} **K**ileno 3.18 bajo

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Otros efectos negativos

Consideraciones relativas a la eliminación 13.

Métodos de eliminación

Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Los envases vacíos o los revestimentos pueden retener residuos del producto. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Elimine del sobrante y productos no reciclábles por medio de un contratista autorizado para su eliminación. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. La clasificación del producto puede cumplir los criterios de mercancía peligrosa.

Residuos Peligrosos

14. Información relativa al transporte

Reglamento internacional de transporte

| <u>Información</u> reglamentaria | Número ONU | Nombre y descripción | <u>Clase</u> | <u>Grupo de</u> <u>embalaje</u> | <u>Etiqueta</u> | Información adicional |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Clase ADR/RID | UN1993 | QUIDOS INFLAMABLES, N.O.S. (xileno) | 8 | III | 3 | - |
| Clase IMDG | UN1993 | FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. (xylene) | 8 | III | 3 | - |
| Clase IATA-DGR | UN1993 | FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. (xylene) | 5 | III | 3 | - |

15. Información reglamentaria

Reglamento de la UE

La clasificación y el etiquetado se han determinado según las Directivas de la UE 67/548/CEE y 1999/45/CE (incluidas las enmiendas) y tienen en cuenta el uso previsto del producto.

Símbolo o símbolos de peligro





Número de artículo

Fecha de validación 17 Junio 2009

Página: 5/6

PCS Scintillation Cocktail, 4 × 4 L NPCS104

Frases de riesgo R10- Inflamable.

R20/21- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

R38- Irrita la piel.

Frases de seguridad S36/37- Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

Contiene Kleno 215-535-7

Uso del producto Aplicaciones industriales.

Inventario de Europa No determinado.

Otras regulaciones de la UE

16. Otra información

Texto íntegro de las frases R que aparecen en las secciones 2 y 3 -

₹10- Inflamable.

R20/21- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

R38- Irrita la piel.

R36/37/38- Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Texto íntegro de las clasificaciones a las que se hace referencia en las secciones 2 y 3 - Europa

s Xn - Nocivo Xi - Irritante



Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Historial

Fecha de impresión 18 Junio 2009 Fecha de la emisión anterior 18 Julio 2006

Fecha de emisión 17 Junio 2009 Versión 5

Aviso al lector

Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.



Número de artículo 25005361 Página: 6/6