GE Healthcare

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Vastab EÜ direktiivile 91/155/EEC, mis on parandatud 2001/58/EC - Eesti eesti

1. Kemikaali ja kemikaali turustamise eest vastutava isiku identifitseerimine

Toote nimetus Stop solution; part of 'TNFalpha, Human, Biotrak™

Easy ELISA, 96 wells'

katalooginumber RPN5967

Komponent Number NIF2042

Toote tüüp

√edelik.

Äriühingu/ettevõtte identifitseerimine

Tarnija GE Healthcare UK Ltd Hädaabi telefoninumber

Amersham Place
Little Chalfont
Swedish Poisons Information Centre:

Buckinghamshire HP7 9NA +46 (0)8 331 231

England

+44 0870 606 1921

Kemikaali ohutuskaardi koostanud isik: msdslifesciences@ge.com

Eesti GE Healthcare Bio-Sciences GmbH +49 0761 4543 0

Munziger Strasse 5 D-79111 Freiburg Germany / Deutschland

2. Ohtlikkus

₹oode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele.

Klassifikatsioon Klassifitseerimata.

Vaata punkti 11 tervisemõjude ja sümptomite üksikasjalikuma teabe kohta.

Teave koostisainete kohta

Aine/Valmistis Valmistis

<u>Koostisosa nimetus</u> <u>CAS number</u> <u>%</u> <u>EL number</u> <u>Klassifikatsioon</u>

6rthophosphoric acid 7664-38-2 9 231-633-2 C; R34

Vaata punkti 16, kus eespool nimetud R-lausete täielik tekst on ära toodud

Kättesaadavad töökeskkonna piirnormid on loetletud punktis 8.

4. Esmaabimeetmed

Esmaabimeetmed

Sissehingamine Sissehingamise korral viia värske õhu kätte. Muretseda arstiabi sümptomite ilmnemisel.

Allaneelamine Mitte allaneelata. Muretseda arstiabi sümptomite ilmnemisel. Viivitamatult kutsuda arstiabi.

Naha kokkupuude Pesta seebi ja veega. Muretseda arstiabi sümptomite ilmnemisel.

Kokkupuude silmadega Kontakti puhul silmadega, loputada koheselt rohke veega. Hankida arstiabi kui tekib ärritus.

Esmaabitöötajate kaitse 🐔 tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta. Kui arvatakse kohapeal

veel aure olevat, peab päästemeeskonna liige kandma vastavat maski või suruõhuhingamisaparaati.

Suust-suhu hingamise teostamine võib olla ohtlik abi osutavale isikule.

Vaata punkti 11 tervisemõjude ja sümptomite üksikasjalikuma teabe kohta.



artiklinumber 25900146-6

Kinnitamise kuupäev 17 September 2009



Lehekülg: 1/4

5. Tulekustutusmeetmed

Kustutusvahendid

Kasutada kustusvahendit, mis sobib tulekolde piiramiseks. Sobiv

Mittesobiv

rules või kuumutamisel rõhk tõuseb ja konteiner võib lõhkeda. Erilised kokkupuuteohud

rule puhkemisel viivitamatult isoleerida põlemiskoht ja juhtida selle lähedusest ära kõik inimesed. Ei tohi

ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Tuletõrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud näokaitsega autonoomset Erikaitsevahendeid tuletõrjujatele

suruõhuhingamisaparaati (SCBA).

6. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

🗹 tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta. Evakueerida ümbritsev Isiklikud ettevaatusabinõud piirkond. Hoida ära kõrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine. Mitte puutuda või läbi kõndida

mahavoolanud materjalist. Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8).

Êltida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, Keskkonnakaitse ettevaatusabinõud kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi, kui toode on põhjustanud

keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla või õhu reostuse).

Featada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast. Vältida sattumist Suur mahavool

kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse või suletud ruumidesse. Pesta mahavoolanud aine heitvee puhastusseadmesse või toimida järgnevalt. Korjata ja koguda mahavool koos mittepõleva absorbendiga, näit. liiv, muld, vermikuliit, diatomiitmuld ja panna konteinerisse kõrvaldamiseks vastavalt kohalikele eeskirjadele (vaata punkt 13). Mahavoolanud materjali võib neutraliseerida naatriumkarbonaadi, naatriumvesinikkarbonaadi või naatriumhüdroksüüdiga. Kõrvaldada lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu. Märkus: Vaata punkt 1 hädaabi teavet ja punkt 13 jäätmete kõrvaldamist.

Featada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast. Lahjendada Väike mahavool veega ja kuivatada, kui on vees lahustuv, või absorbeerida inertse kuiva materjaliga ja asetada vastavasse

jäätmete kõrvaldamise mahutisse. Kõrvaldada lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu.

7. Käitlemine ja hoidmine

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). Piirkonnas, kus seda materjali käideldakse, Käitlemine

hoitakse ja töödeldakse, on söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Töötajad peavad peavad pesema nägu ja käsi enne söömist, joomist ja suitsetamist. Mitte lasta silmadesse ega nahale ega riietusele. Kui tavakasutuse korral materjal võib ohustada hingamisteid, kasutada seda ainult piisava ventilatsiooni

olemasolul või kanda asjakohast respiraatorit. Vältida kokkupuudet leelistega.

Hoida vastavuses kohalike eeskirjadega. Hoida originaalpakendis, kaitstuna päikesekiirguse eest, kuivas, Hoidmine jahedas ja hästiventileeritud kohas, eemal mittekokkusobivatest materjalidest (vaata p 10), toiduainetest

ja joogist. Hoida leelistest eraldi. Hoida pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse valmis kasutama. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke vältimiseks hoida püstiasendis. Mitte panna märgistamata konteinerite sisse. Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Pakkematerialid

Soovitavad Kasutada originaalpakendit.

8. Kokkupuute ohjamine ning isikukaitse

Koostisosa nimetus Töökeskkonna piirnormid

Erthophosphoric acid Sotsiaalminister (Eesti, 10/2007).

tasemeni.

PIIRNORM: 1 mg/m3 8 tund(tundi). vorm: aur

LÜHIAJALISE TÖIME PIIRNORM: 2 mg/m³ 15 minut(minutit). vorm: aur

Kokkupuute ohjamine

Käte kaitse

Silmade kaitse

Kui kasutaja tegevus tekitab tolmu, suitsu, gaasi, auru või udu, tuleb kasutada kinnist protsessi, Kokkupuute ohjamine kohtväljatõmmet või teisi tehnilisi vahendeid, et hoida töötajate kokkupuude õhus olevate saasteainetega töökeskkonnas

allpool ükskõik milliseid soovitatud või kehtestatud piirnorme. Hingamisteede kaitse

Kasutada kinnitatud standardile vastavat sobivat õhku puhastavat või suruõhu respiraatormaski, kui riskianalüüs näitab selle vajadust. Kaitsemaski valik peab põhinema teadaolevatele ja oodatavatele kokkupuutetasanditele, toote ohtlikkusele ja väljavalitud kaitsemaski ohutule töötamise vahemikule. Kanda standardinõuetele vastavaid keemikaalikindlaid, mitteläbilaskvaid kaitsekindaid kogu kemikaalide

käitlemise aja jooksul, kui riskianalüüs näitab selle vajadust.

Kanda kinnitatud standardile vastavaid kaitseprille, kui riskianalüüs näitab, et see on vajalik kokkupuute

vältimiseks vedelikupritsmete, udu ja auruga.

Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses täidetava tööülesandega ja sellega seotud riskidega ning Naha kaitse

olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui hakatakse toodet käitlema.

Pesta käed, käsivarred ja nägu põhjalikult puhtaks peale kemikaalide käitlemist ning enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning tööpäeva lõpul. Potentsiaalselt saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid võtteid. Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et

silmapesupudelid ja hädaabidušid on töökoha läheduses.

Kokkupuudete ohjamine keskkonnas

Kontrollida ventilatsiooni- või töös kasutatavate seadmete õhuheidet, et veenduda nende vastavuses keskkonnakaitse õigusaktide nõuetele. Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks gaasiskraberite, filtrite või kasutatavate seadmete tehniliste muudatuste sisseviimine, et vähendada heitme kogust vastuvõetava



artiklinumber 25900146-6

Lehekülg: 2/4

9. Füüsikalised ja keemilised omadused

Üldine teave

<u>Välimus</u>

Füüsikaline olekVedelik.VärvusVärvitu.LõhnLõhnatu.

Oluline tervise-, ohutus- ja keskkonnateave

PH ₹1 [Konts. (% mass / massi kohta): 100%]

Lõhkeomadused Järgmiste ainete juuresolekul või järgmistel tingimustel mitteplahvatusohtlik: lahtine tuli, sädemed ja

staatiline elekter, kuumus, põrutused ja mehhaanilised mõjud, oksüdeerivad materjalid, redutseerivad

materjalid, põlevmaterjalid, orgaanilised ained, metallid, happed, leelised ja niiskus.

Lahustuvus Kergesti lahustuv järgmistes materjalides: külm vesi ja kuum vesi

10. Püsivus ja reaktsioonivõime

Püsivus Foode on püsiv.

Välditavad materjalid Kokkupuutel paljude metallidega tekib väga tuleohtlik vesinik, mis segunedes õhuga võib anda

plahvatusohtlikke segusid.

Reaktiivne või kokkusobimatu järgmiste materjalidega:

leelised

11. Teave toksilisuse kohta

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine võib vabaneda gaas, aur või tolm, mis on hingamiselunditele väga ärritav või sööbiv.

Allaneelamine Võib põhjustada suu, kurgu ja mao söövitust.
Naha kokkupuude Söövitab tugevalt nahka. Põhjustab söövitust.
Kokkupuude silmadega Vugevalt sööbiv silmadele. Põhjustab tugevat söövitust.

Äge mürgisus

Silmad

Toote/koostisosa nimiTulemusLiikAnnusKokkupuude6rthophosphoric acidLD50 NahalineKüülik2740 mg/kg-

Frthophosphoric acid LD50 Nahaline Küülik 2740 mg/kg - LD50 Suuline Rott 1.25 g/kg - LD50 Suuline Rott 1530 mg/kg -

Kokkuvõte/järeldus Ei ole saadaval.

Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused

Kroonilised mõjudFuuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.KantserogeensusPuuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.MutageensusPuuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.Reproduktiivne mürgisusPuuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.ArenguhäiredFuuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.Toime viljakuseleFuuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Liigse kokkupuute tunnused/sümptoomid

Sissehingamine Fuuduvad üksikasjalikud andmed.

Allaneelamine Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

Valud kõhus

Nahk Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu või ärritus punetus

võivad tekkida villid

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu vesistamine punetus

Sihtorganid Sisaldab materjali, mis võib põhjustada järgmiste organite kahjustust: Kopsud, ülemised hingamisteed,

nahk, silmalääts või silma sarvkest.

12. Ökoloogiline teave

Keskkonnamõjud Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus €i ole saadaval. Kokkuvõte/järeldus Ei ole saadaval.

Muud kahjulikud mõjud Fuuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud



artiklinumber 25900146-6 Lehekülg: 3/4

Kinnitamise kuupäev 17 September 2009



Jäätmekäitlus

Kõrvaldusmeetodid

Väätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik. Tühjadesse konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Ülejäägid ja mitteringlevad tooted kõrvaldada lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu. Toote, selle lahuste ja kõikide kõrvalproduktide kõrvaldamine peab alati vastama keskkonnakaitse nõuetele ja jäätmekäitluse õigusaktidele ning kõigile kohaliku omavalitsuse nõuetele. Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Tarnija praeguste teadmise kohaselt ei peeta toodet EÜ direktiivi 91/689/EC järgi ohtlikuks jäätmeks.

Ohtlikud jäätmed

Veonõuded

Rahvusvahelised veoeeskirjad

Kohustuslik teave märgistusel	<u>ÜRO number</u> <u>Kauba nimetus</u>	<u>Klass</u>	<u>Pakendigrupp</u> <u>Märgistus</u>	<u>Lisateave</u>
ADR/RID klass	Reguleerimata		-	-
IMDG klass	Not regulated		-	-
IATA-DGR klass	Not regulated		-	-

15. Kohustuslik teave märgistusel

EL õigusaktid

Klassifikatsioon ja märgistus vastavad EL direktiividele 67/548/EMÜ ja 1999/45/EU (sh muudatused) ja arvestavad toote kasutamise sihtotstarvet.

Riskilaused Toode ei ole klassifitseeritud vastavalt EL õigusaktidele.

Toote kasutamine Tööstuslikud rakendused

Euroopa register Kõik ühendid kuuluvad loendisse või on erandid.

Muud EL õigusaktid

Lisahoiatuslaused Ohutuskaart esitatakse kutsealases tegevuses kasutajale tema nõudmisel.

16. Muu teave

Punktides 2 ja 3 viidatud R-lausete R34- Põhjustab söövitust.

täistekstid - Eesti

Punktides 2 ja 3 viidatud C - Sööbiv

klassifikatsioonide täistekst - Eesti



Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga võrreldes.

<u> Ajalugu</u>

Trükkimiskuupäev 21 September 2009 **Eelmise väljaande kuupäev** 22 August 2006

Väljaandmiskuupäev 17 September 2009 **Versioon** 4

Märkus lugejale

Meie teadmiste kohaselt on siin esitatud teave täpne. Sellele vaatamata ei võta ülalnimetatud tarnija ega ükski tema tütarettevõtetest mingeid kohustusi teabe täpsuse osas. Igasuguse materjali sobivuse lõplik otsustamine toimub kasutaja enda ainuvastutusel. Kõikide materjalide kasutamisega võivad kaasneda ettenägematud ohud, mistõttu tuleb neid kasutada ettevaatusega. Kuigi teatud ohud on siin kirjeldatud, ei saa me garanteerida, et need ohud on ainsad olemasolevad ohud.



artiklinumber 25900146-6

