GE Healthcare

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conforme a 91/155/CEE, modifica 2001/58/CE - Europa Italiano

1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

Nome prodotto OCS Scintillation Cocktail, 4 x 4 L

Numero di catalogo NOCS104

Simbolo o simboli di pericoli

Viquido Tipo di Prodotto Identificazione della società/dell'impresa

GE Healthcare UK Ltd Telefono per emergenze

Amersham Place Swedish Poisons Information Centre: Little Chalfont

+46 (0)8 331 231 Buckinghamshire HP7 9NA

England

+44 0870 606 1921

Persona che ha preparato l'MSDS: msdslifesciences@ge.com

GE Healthcare Bio-Sciences GmbH +49 0761 4543 0 Europa

Munzinger Strasse 5 D-79111 Freiburg Germany / Deutschland

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione

Questo prodotto è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.

Xn: R20/21 Xi; R38

R10

Pericoli fisici/chimici Infiammabile.

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle. Pericoli per la salute umana

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

Composizione/informazione sugli ingredienti 3.

Sostanza\preparato Preparato

Denominazione componente Numero CAS Numero CE Classificazione

Kilene 1330-20-7 R10 99 - 100 215-535-7

Xn; R20/21 Xi; R38

Consultare la sezione 16 per il testo completo delle frasi R sopra riportate

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.



Numero dell'articolo 25005360



OCS Scintillation Cocktail, 4 × 4 L NOCS104

4. Interventi di primo soccorso

Interventi di primo soccorso

Inalazione

Trasportare la persona coinvolta all'aria fresca. Se si sospetta ancora la presenza di esalazioni, indossare una maschera o un respiratore. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Consultare un medico. Se inconscio, mettere in posizione di recupero, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.

Ingestione

Sciaquare la bocca con acqua. Rimuovere eventuali protesi dentarie. Trasportare la persona coinvolta all'aria fresca. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, farle bere piccole quantità di acqua. Interrompere la somministrazione se la persona dichiara di voler vomitare, in quanto il vomito può essere pericoloso. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Se occorre del vomito, la testa dovrebbe essere tenuta bassa in modo che il vomito non entri nei polmoni. Chiedere assistenza medica se gli effetti nocivi alla saluti persistono o sono molto gravi. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se inconscio, mettere in posizione di recupero, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.

Contatto con la pelle

Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Lavare accuratamente con acqua l'indumento contaminat0 prima di rimuoverlo, o usare guanti. Continuare a sciaquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.

Contatto con gli occhi

Vavare immediatamente gli occhi con acqua abbondante, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare se la vittima porta lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Continuare a sciaquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico.

Protezione dei soccorritori

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione

Idoneo Usare prodotti chimici secchi, CO₂, acqua nebulizzata o schiuma.

Non idoneo

Non utilizzare un getto d'acqua.

Particolari rischi di esposizione

rquido infiammabile. In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione e il contenitore può scoppiare con il rischio di una conseguente esplosione. La fuoriuscita nelle fognature può creare rischio di incendio o esplosione.

Solare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Spostare i contenitori lontano dall'area dell'incendio se non c'è alcun rischio. Usare acqua nebulizzata per mantenere freschi i contenitori esposti al fuoco.

Prodotti pericolosi da decomposizione termica

Pprodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:

anidride carbonica monossido di carbonio

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio

I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con schermo di protezione sul viso operante a pressione positiva.

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale

Precauzioni per le persone

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Bloccare tutte le fonti di accensione. Niente candele, sigarette o fiamme nell'area pericolosa. Evitare di respirare i vapori o la nebbia. Prevedere una ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Indossare attrezzature protettive adeguate (vedere Sezione 8).

Precauzioni per l'ambiente

Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

Versamento grande

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Avvicinarsi alla fonte di emissione da una postazione nella direzione del vento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare le quantità rovesciate in un impianto di trattamento di scarico o procedere come segue. Circoscrivere e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente (vedi sezione 13). Usare attrezzi antiscintilla ed apparecchiature antideflagranti. Eliminare tramite un appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti. Un materiale assorbente contaminato può provocare lo stesso pericolo del prodotto rovescioto. Nota: Vedere la Sezione 1 per le informazioni su chi contattare in caso di emergenza e la sezione 13 per lo smaltimento dei rifiuti.

Piccola fuoriuscita

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire con lo straccio se idrosolubile oppure assorbire con una sostanza inerte asciutta e collocare in un apposito contenitore per lo smaltimento dei rifiuti. Usare attrezzi antiscintilla ed apparecchiature antideflagranti. Eliminare tramite un appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti



Numero dell'articolo

25005360

Data di Convalidazione 17 Giugno 2009



Pagina: 2/6

OCS Scintillation Cocktail, 4 × 4 L NOCS104

7. Manipolazione e immagazzinamento

Manipolazione

Indossare attrezzature protettive adeguate (vedere Sezione 8). E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Non deglutire. Evitare il contatto con occhi, cute e indumenti. Evitare di respirare i vapori o la nebbia. Usare solo con ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Non accedere alle aree di stoccaggio e in spazi chiusi se non ventilati adeguatamente. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. Conservare ed usare lontano da calore, scintille, fiamme aperte o altre fonti di combustione. Usare attrezzature elettriche antideflagranti (ventilazione, illuminazione e movimentazione materiali). Usare strumenti che non generano scintille. Evitare l'accumulazione di cariche elettrostatiche. Per evitare incendi ed esplosioni, dissipare l'elettricità statica durante il trasferimento mettendo a terra e a massa i contenitori e le attrezzature prima di trasferire il materiale. I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.

Immagazzinamento

Frovvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare in area separata e approvata. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la sezione 10) e da cibi e bevande. Eliminare tutte le fonti di combustione. Separare dai materiali ossidanti. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Materiali di imballaggio

Raccomandato Usare il contenitore originale.

8. Protezione personale/controllo dell'esposizione

Denominazione componente

Limiti di esposizione occupazionale

Lettonia ▼ilene

EU OEL (Europa, 5/2006). Assorbito attraverso la cute. Note: Indicative

limit value short term: 442 mg/m³ 15 minuto(i). limit value short term: 100 ppm 15 minuto(i). limit value 8 hours: 221 mg/m³ 8 ora(e). limit value 8 hours: 50 ppm 8 ora(e).

Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione

professionale

Sare solo con ventilazione adeguata. Usare recinzioni, sistemi di ventilazione locali o altri controlli ingegneristici per mantenere l'esposizione degli operatori a inquinanti nell'aria al di sotto di qualsiasi limite consigliato o prescritto dalla legge. I controlli ingegneristici devono anche mantenere le concentrazioni di gas, vapore o polvere sotto qualsiasi limite inferiore di esplosione. Utilizzare un sistema di ventilazione non esplosivo.

Protezione respiratoria

esplosivo.

Sare un respiratore su misura ad aria purificata o con presa aria esterna conforme agli standard approvati se la valutazione di un rischio ne indica la necessità. La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore prescelto.

Protezione delle mani

Guanti resistenti ad agenti chimici ed impenetrabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono maneggiati prodotti chimici se la valutazione di un rischio ne indica la necessità

Protezione degli occhi

Öcchiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi o polveri.

Protezione della pelle

L'equipaggiamento personale per il corpo deve essere selezionato in base al compito svolto ed al rischio previsto e deve essere approvato da una persona specializzata prima di maneggiare questo prodotto. Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi le mani, le braccia e la faccia accuratamente dopo aver toccato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che la stazione per sciacquarsi gli occhi e le doccie di sicurezza siano vicine al posto dove il lavoro viene eseguito.

Controlli dell'esposizione ambientale

L'emissione da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbe essere controllata per assicurarsi che siano in conformità con le direttive delle legislazioni sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

9. Proprietà fisiche e chimiche

<u>Informazioni generali</u>

<u>Aspetto</u>

Stato fisicoLiquido.ColoreIncolore.OdoreAromatico.

Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente

Punto di infiammabilità √aso chiuso: 26.7°C (80.1°F)

Proprietà esplosive Non considerato prodotto che presenta rischi di esplosione.

Solubilità Mon disponibile.



Numero dell'articolo

9 5 2 5 0 0 5 3 6 0

Pagina: 3/6

OCS Scintillation Cocktail, 4 × 4 L NOCS104

Altre informazioni

Temperatura di autoinfiammabilità 465°C (869°F)

10. Stabilità e reattività

Stabilità

₹prodotto è stabile.

Prodotti di decomposizione pericolosi

normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione

pericolosi.

11. Informazioni tossicologiche

Effetti potenziali acuti sulla salute

Inalazione Nocivo per inalazione.

IngestioneFritante per la bocca, la gola e lo stomaco.Contatto con la pelleNocivo a contatto con la pelle. Irritante per la pelle.

Contatto con gli occhi

Tossicità acuta

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato	Specie	Dose	Esposizione
kilene	DL50 Cutaneo	Coniglio	>1700 mg/kg	-
	DL50	Ratto	2459 mg/kg	-
	Intraperitoneale			
	DL50 Orale	Ratto	4300 mg/kg	-
	DL50 Sottocutaneo	Ratto	1700 mg/kg	-

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Conclusione/Riepilogo

Effetti croniciMon sono noti effetti significativi o pericoli critici.CancerogenicitàNon sono noti effetti significativi o pericoli critici.MutagenicitàNon sono noti effetti significativi o pericoli critici.Tossicità per l'apparatoNon sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Non disponibile.

riproduttivo

Effetti sullo sviluppo
Mon sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità
Mon sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Segnali/Sintomi di sovraesposizione

Inalazione Messun dato specifico.

Ingestione Messun dato specifico.

Pelle Sintomi negativi possono comprendere i seguenti:

irritazione rossore

Occhi Wessun dato specifico.

Organi Bersaglio Contiene sostanze che possono causare lesioni ai seguenti organi: sangue, reni, fegato, tratto

gastrointestinale, pelle, sistema nervoso centrale (SNC), occhio, cristallino o cornea.

12. Informazioni ecologiche

Effetti Ambientali Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Ecotossicità acquatica

Nome del prodotto/ingrediente	Prova -	Risultato Acuto CL50 8.5 ppm Acqua di mare	Specie Crostacei - Daggerblade grass shrimp - Palaemonetes pugio - Adult	Esposizione 48 ore
	-	Acuto CL50 13500 a 15034 ug/L Acqua fresca	Pesce - Bluegill - Lepomis macrochirus - 0.9 g	96 ore
	-	Acuto CL50 13500 a 19200 ug/L Acqua fresca	Pesce - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 0.9 g	96 ore
	-	Acuto CL50 13400 ug/L Acqua fresca	Pesce - Fathead minnow - Pimephales promelas - 31 giorni - 18.4 mm - 0.077 g	96 ore
	-	Acuto CL50 13300 a 16114 ug/L Acqua fresca	Pesce - Bluegill - Lepomis macrochirus - 1.1 g	96 ore
	-	Acuto CL50 12000 a 16114 ug/L Acqua	Pesce - Bluegill - Lepomis	96 ore



Numero dell'articolo

25005360

Data di Convalidazione 17 Giugno 2009

9 5 2 5 0 0 5 3 6 0

Pagina: 4/6

OCS Scintillation Cocktail, 4 x 4 L NOCS104

o do dominimation dodinan, in it				11000101
	-	fresca Acuto CL50 12000 a 13762 ug/L Acqua	macrochirus - 1.1 g Pesce - Bluegill - Lepomis	96 ore
	-	fresca Acuto CL50 8600 a 9591 ug/L Acqua	macrochirus - 1.1 g Pesce - Bluegill - Lepomis	96 ore
	-	fresca Acuto CL50 8500 ug/L Acqua di mare	macrochirus - 0.9 g Crostacei - Daggerblade grass shrimp -	48 ore
	-	Acuto CL50 8200 a 10032 ug/L Acqua fresca	Palaemonetes pugio Pesce - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 0.6 g	96 ore
	-	Acuto CL50 3300 a 4093 ug/L Acqua fresca	Pesce - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 0.6 a	96 ore
	-	Acuto CL50 13500 a 16100 ug/L Acqua fresca	Pesce - Bluegill - Lepomis macrochirus - 1.1 g	96 ore
Conclusione/Riepilogo	Mon disponibile.	iresea	macrocimas 1.1 g	
Conclusione/Riepilogo	Non disponibile.			
Nome del prodotto/ingrediente € ilene	Emivita in acqua -	<u>Fotolisi</u> -	<u>Biode</u> Facilm	<mark>egradabilità</mark> nente
Potenziale di bioaccumulo Nome del prodotto/ingrediente Kilene	<u>LogP_{ow}</u> 3.18	<u>BCF</u> 24	<u>Poter</u> bassa	nziale_
	_			

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Altri effetti nocivi

Osservazioni sullo smaltimento 13.

Metodi di smaltimento

🛮 a generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Eliminare i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite un appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti. L'eliminazione di questo prodotto, di soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere eseguita attenendosi sempre ai requisiti della legge sulla protezione dell'ambiente e l'eliminazione dei rifiuti ed ai requisiti delle autorità regionale locali pertinenti. Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. La classificazione del prodotto potrebbe rientrare nei criteri previsti per i rifiuti pericolosi.

Rifiuti Pericolosi

14. Informazioni sul trasporto

Regolamenti di trasporto internazionali

Informazioni sulla normativa	Numero UN	Denominazione corretta per la spedizione	<u>Classe</u>	<u>Gruppo di</u> <u>imballaggio</u>	<u>Etichetta</u>	Informazioni supplementari
Classe ADR/RID	UN1993	ZQUIDI INFIAMMABILI, N.S.A. (xilene)	5	III	3	-
Classe IMDG	UN1993	FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. (xylene)	5	III	3	-
Classe IATA-DGR	UN1993	► LAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. (xylene)	5	III		-

15. Informazioni sulla normativa

Regolamenti UE

La classificazione e l'etichettatura sono state determinate in conformità delle Direttive europee 67/548/EEC e 1999/45/EC (compresi gli emendamenti) e tengono conto dell'uso previsto del prodotto.



Numero dell'articolo



OCS Scintillation Cocktail, 4 x 4 L NOCS104

Simbolo o simboli di pericoli



schio R10- Infiammabile.

R20/21- Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

R38- Irritante per la pelle.

Consigli di prudenza S36/37- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Contiene Z15-535-7

Uso del Prodotto Applicazioni industriali.
Inventario Europeo Mon determinato.

Altre norme UE

Frasi di rischio

16. Altre informazioni

Testo integrale delle frasi R a cui si

R10- Infiammabile.

fa riferimento nelle Sezioni 2 e 3 -

R20/21- Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

Europa R38- Irritante per la pelle.

Testo integrale delle classificazioni a cui si fa riferimento nelle Sezioni

Xn - Nocivo Xi - Irritante

2 e 3 - Europa



Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Storia

Data di stampa18 Giugno 2009Data dell'edizione precedente04 Aprile 2006

Data di edizione 17 Giugno 2009 **Versione** 4

Avviso per il lettore

In base ai dati in nostro possesso, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il fornitore menzionato sopra né alcuna delle sue affiliate si assumono responsabilità riguardo alla correttezza o completezza di tali informazioni.

La determinazione finale dell'adeguatezza dei materiali è l'unica responsabilità a carico dell'utente. Tutti i materiali possono presentare rischi imprevisti e devono essere usati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documente, non è possibile garantire che si tratti degli unici rischi esistenti.



Numero dell'articolo 25005360

