GE Healthcare

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Atitinka EB direktyvą 91/155/EEB ir ją papildančią direktyvą 2001/58/ES - Lietuva lietuvių kalba

1. Medžiagos/preparato ir gamintojo/tiekėjo pavadinimas

Produkto pavadinimas 2 M Imidazole; part of 'HisTrap™ FF crude Kit'

katalogo numeris 28-4014-77

Pavojaus simbolis arba simboliai



Produkto tipas Skystis.

Gamintojo/tiekėjo pavadinimas

Tiekėjas GE Healthcare Bio-Sciences AB

SE-751 84 Uppsala

Sweden

+46 (0)18 612 0000

Telefono numeris avarijos atveju

Swedish Poisons Information Centre:

+46 (0)8 331 231

Asmuo, paruošęs Medžiagos saugos duomenų lapą: msdslifesciences@ge.com

Lietuva GE Healthcare Bio-Sciences GmbH +49 0761 4543 0

Munziger Strasse 5 D-79111 Freiburg Germany / Deutschland

2. Galimi pavojai

Remiantis direktyva 1999/45/EB ir jos papildymais preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas.

Klasifikacija C; R34 **Pavojai žmonių sveikatai** Nudegina.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

3. Sudėtis/informacija apie komponentus

Medžiaga/Preparatas Preparatas

Ingrediento pavadinimasCAS numeris%EC numerisKlasifikacijamidazole288-32-410 - 20206-019-2Xn; R22
C; R34

Pilną aukščiau minimų Rizikos frazių tekstą rasite 16 skyriuje

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.



4. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpimas

Medelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Išveskite paveiktus asmenis į gryną orą. Jei įtariama, kad garų dar yra likę, gelbėtojas privalo dėvėti tinkamą kaukę arba naudotis autonominiu kvėpavimo aparatu. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Nurijimas

Medelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Išveskite paveiktus asmenis į gryną orą. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvemtos masės nepatektų į plaučius. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Susilietimas su oda

Medelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Prieš nusivilkdami kruopščiai nuplaukite vandeniu aprangą arba mūvėkite pirštines. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.

Patekimas j akis

Medelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas.

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės

Megalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Jei įtariama, kad garų dar yra likę, gelbėtojas privalo dėvėti tinkamą kaukę arba naudotis autonominiu kvėpavimo aparatu. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami kruopščiai nuplaukite vandeniu aprangą arba mūvėkite pirštines.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

5. Priešgaisrinės priemonės

Gesinimo priemonės

Tinkamas Gesinkite gaisrą medžiaga, tinkačia supančiai ugniai.

Netinkamas Mežinoma

Ypatingi poveikio keliami pavojai Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.

Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams

Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

Asmens apsaugos priemonės

Megalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoiumi. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).

Gamtos apsaugos priemonės

Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

Didelis išsiliejimas

Vei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neikite prie išsiveržimo prieš vėją. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta (žr. 13-ą skyrių). Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs produktas Pastaba: Informaciją kur kreiptis avarijos atveju rasite 1-me skyriuje, o apie atliekų tvarkymą – 13-me skyriuje.

Nedidelis išsiliejimas

Vei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Atskieskite vandeniu ir nušluostykite, jei tirpus vandenyje, arba absorbuokite inertine sausa medžiaga ir sudėkite į tam tinkamą konteinerį atliekoms. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.



prekes numeris Puslapis: 2/5

28401477-2

7. Naudojimas ir saugojimas

Naudojimas Maudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Plote, kur naudojama, saugoma ir

apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Sekite, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Neįkvėpkite garų ar miglos. Neprarykite. Jei normaliai naudojant medžiaga kelia pavojų kvėpavimo takams, dirbkite tik tinkamai vėdindami patalpą arba užsidėkite tinkamą respiratorių. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Tuščios pakuotės yra pavojingos dėl jose esančių produkto likučių. Nenaudokite

<u>p</u>akuotės pakartotina

pakuotės pakartotinai.
Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsilietų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

Pakavimo medžiagos

Saugojimas

Rekomenduojama Naudokite originalią pakuotę.

8. Poveikio kontrolės priemonės ir asmens apsauga

Paveikumo ribinės vertės Not available.

Poveikio kontrolės priemonės

Poveikio darbe kontrolės

Kvėpavimo takų apsauga

priemonės

Vei naudojimo metu susidaro dulkės, dūmai, dujos, garai arba migla, naudokitės proceso aplinką ribojančiomis priemonėmis, vietine ištraukiamąja ventiliacija ar kitomis techninėmis priemonėmis, kad poveikis darbuotojams neviršytų rekomenduojamų ar nustatytų ribų.

Maudokitės gerai prigulančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus

funkcionavimo apribojimais.

Rankų apsaugaJei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotu standartų reikalavimams.

Akių apsauga Privaloma naudoti patvirtintą standartų atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas

parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio.

Odos apsauga Prieš pradedant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.

Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių

plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Poveikio aplinkai kontrolė

Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atititikimas

aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio,

gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Bendro pobūdžio informacija

<u>Išvaizda</u>

Fizikinė būsenaSkystis.SpalvaBespalvis.KvapasBekvapis.

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

Sprogmens savybės Melaikomas produktu, keliančiu sprogimo riziką.

Tirpumas Pengvai tirpi tokiose medžiagose: šaltas vanduo ir karštas vanduo.

10. Stabilumas ir reaktyvumas

Stabilumas Produktas yra stabilus. Įprastinėmis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojinga polimerizacija neįvyks.

Vengtinos medžiagos Jokių specialių duomenų nėra.

11. Toksikologinė informacija

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Įkvėpimas – Gali išskirti dujas arba garus, kurie smarkiai dirgina arba ardo (ėsdina) kvėpavimo takus. Sąlytis su

skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

NurijimasGali nudeginti burnq, gerkle ir skrandį.Susilietimas su odaArdantis (ėsdinantis) odą. Nudegina.Patekimas į akisArdanti (ėsdinanti) akims. Nudegina.

Ūmus toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas Rezultatas Rūšys Dozė Poveikis



prekes numeris Puslapis: 3/5

28401477-2 Patvirtinimo data 12 Liepa 2007

midazole LD50 Oralinis Žiurkė 220 mg/kg LD50 Po oda Žiurkė 626 mg/kg Išvada/santrauka Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Mėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Lėtinis poveikis Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Kancerogeniškumas Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Mutageniškumas Toksiškumas reprodukcijai Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Poveikis vystymuisi Mėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Mėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Poveikis vaisingumui

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Jokių specialių duomenų nėra. Įkvėpimas

Foveikio sukelti simptomai gali būti tokie: Nurijimas

pilvo skausmai Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: Oda

skausmas ar dirginimas

paraudimas

gali susidaryti pūslės Akys

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas ašarojimas paraudimas

12. Ekologinė informacija

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Poveikis aplinkai

Toksiškumas vandens ekosistemoms

Mėra. Išvada/santrauka Nėra. Išvada/santrauka

Produkto/ingrediento pavadinimas Pusėjimo trukmė vandenyje Gebėjimas biologiškai <u>Fotolizė</u> suskilti

midazole Lengvai

Bioakumuliacijos potencialas

Produkto/ingrediento pavadinimas LogP^Žema **BCF Potencialus m**idazole -0.02 žemas

Mėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Kitas neigiamas poveikis

13. Atliekų tvarkymas

Šalinimo metodai Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Likučius ir perdirbimui netinkamus

produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į

gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

দodukto klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus. Pavojingos atliekos

Informacija apie gabenima 14.

Tarptautinės transportavimo taisyklės

Teisinė reglamentacija	JT numeris	Teisingas gabenimo pavadinimas K	<u>Klasė</u>	<u>Pakavimo</u> grupė	<u>Etiketė</u>	<u>Papildoma</u> <u>informacija</u>
ADR/RID klasė	☑ N3267	Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. tirpalas (Imidazole)	8	M		-
IMDG klasė	ŪN3267	Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. solution (Imidazole). Marine pollutant (Imidazole)	8	M		Marine pollutant Marine pollutant (P)
IATA-DGR klasė	☑ N3267	Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. solution (Imidazole)	8	M		-



Patvirtinimo data 12 Liepa 2007

15. Teisinė reglamentacija

ES nuoatatai

Klasifikavimas ir ženklinimas buvo nustatytas pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB (su pataisomis) bei atsižvelgus į numatytą produkto naudojimą.

Pavojaus simbolis arba simboliai



Ardanti (ėsdinanti)

Rizikos frazės R34- Nudegina.

Saugos frazės S26- Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

S36/37/39- Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido)

apsaugos priemones.

S45- Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma,

parodyti šią etiketę).

 $\sqrt{3}H_4N_2$ 206-019-2 Turi

Fritaikymas pramonėje. Produkto panaudojimas

Europos medžiagų inventorius: Visi komponentai įrašyti į sąrašą arba išbraukti. Europos medžiagų inventorius

Kiti ES nuoatatai

16. Kita informacija

Pilnas R frazės tekstas pateikiamas 2 ir 3 skyriuose -

Pilnas klasifikacijų tekstas, pateikiamas skyriuose 2 ir 3 -

Lietuva

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

Istorija

13 Liepa 2007 24 Gegužė 2006 Atspausdinimo data Ankstesnio leidimo data

Išleidimo data 12 Liepa 2007 2 Versija

R22- Kenksminga prarijus. R34- Nudegina.

C - Ardanti (ėsdinanti)

Xn - Kenksminga

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atatinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.



prekes numeris 28401477-2

Puslapis: 5/5