



Fiche de renseignements de Ford pour : Graisse de goupille d'étrier MOLYKOTE® G-3407

N° RIF: 503898

Référence(s) de pièce: M2GZ-2C150-A, M2GC-2L064-AA

Objectif:

L'objectif de cette fiche de renseignements est de fournir des informations supplémentaires sur les risques liés au produit chimique de DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS US 9, LLC, "Graisse de goupille d'étrier MOLYKOTE® G-3407", qui est contenu dans le paquet de graisse dans le kit.

Information supplémentaire :

Avertissement de la « Proposition 65 » de la Californie :

AVERTISSEMENT: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov

Conseil de prudence :

Prévention : Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter des gants de protection (en nitrile).

Intervention : Se laver les mains après utilisation.

Stockage: Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination : Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Référence de la Fiche de données de sécurité (FDS) : Pour de plus amples renseignements, voir la Fiche de données de

sécurité (FDS) de ce produit @ fordsds.com

Numéro de téléphone d'urgence : Pour des RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX D'URGENCE 24 heures sur 24, faites le : 1-800-

959-3673 (FORD).