



Fiche de renseignements de Ford pour : SYNTHESO GLK-1

N° RIF: 200317

Numéro de pièce d'ingénierie: JL34-19A506-AA

Objectif:

L'objectif de cette fiche de renseignements est de fournir des informations supplémentaires sur les risques liés au produit chimique de Klüber Lubrication, "SYNTHESO GLK-1", qui est contenu dans le paquet de graisse dans le kit de garniture de frein.

Information supplémentaire :

Catégorie de risque : Sensibilisation de la peau - Catégorie 1.

Mention d'avertissement : ATTENTION

Mention de danger : Peut provoquer une allergie cutanée.



Pictogramme:

Conseil de prudence :

Prévention : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Les vêtements de

travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection (en

plastique ou en caoutchouc).

Intervention: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation

ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant

réutilisation.

Stockage: Garder dans un endroit bien aéré et loin de la lumière directe du soleil.

Élimination: Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée.

HNOC (danger non classé autrement) : Aucune

Référence de la Fiche de données de sécurité (FDS) : Pour de plus amples renseignements, voir la Fiche de données de

sécurité (FDS) de ce produit @ fordsds.com

Numéro de téléphone d'urgence : Pour des RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX D'URGENCE 24 heures sur 24, faites le : 1-800-

959-3673 (FORD).