

Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

De acordo com o Artigo 31.º, Anexo II, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), com as alterações que lhe foram introduzidas.

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do produto: ECOSMART® HIGH HEAT

Outros meios de identificação

N° de FDS: 200000021723

UFI: UAY0-PM4V-NN30-3XMM

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados: metal Brazing

Usos não recomendados: Não Conhecido. Leia este SDS antes de usar este produto.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Informação sobre o Fabricante/Importador/Fornecedor/Distribuidor
Nome da empresa: Lincoln Electric do Brasil Industria e Comercio Lt

Endereço: Rua Rosa Kasinski, 525

Capuava - Mauá - SP CEP 09380-128

Brazil

Telefone: +55 11 4993-8111

Pessoa de contato: contato@harris-brastak.com.br

Nome da empresa: Lincoln Electric Europe B.V.

Endereço: Collse Heide 12

Nuenen 5674 VN The Netherlands

Telefone: +31 243 522 911

Pessoa de contato: Perguntas sobre a ficha de dados de segurança: www.lincolnelectric.com/sds

Informações de segurança sobre soldagem a arco: www.lincolnelectric.com/safety

1.4 Número de telefone de emergência:

USA/Canadá/México +1 (888) 609-1762 Américas/Europa +1 (216) 383-8962 Ásia-Pacífico +1 (216) 383-8966 Oriente Médio/África +1 (216) 383-8969

3E Empresa Código de acesso: 333988

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

O produto foi classificado de acordo com a legislação em vigor.

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008, na sua última redacção.



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

### Perigos para a Saúde

Toxicidade aguda (Ingerir)

Categoria 4

H302

Corrosão cutânea

Categoria 1B

H314

Lesões oculares graves

Categoria 1

H318

Toxicidade para a reprodução

Categoria 2

H361d

#### 2.2 Elementos do rótulo

Contém: De potássio tetra-hidratado tetraborato

Hidrogenodifluoreto de potássio



Palavra-Sinal:

. .

Advertência(s) de

Perigo:

H302: Nocivo por ingestão.

H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H361d: Suspeito de afectar o nascituro.

### Recomendações de Prudência

**Prevenção:** P201: Pedir instruções específicas antes da utilização.

P260: Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264: Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente

após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção

ocular/ protecção facial.

Resposta: P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO

provocar o vómito.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO

ANTIVENENOS ou um médico.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a

pele com água [ou tomar um duche].

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar

lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a

enxaguar.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição:

consulte um médico.

#### **2.3 Outros perigos**Os raios de calor (radiação infravermelha) de chama ou metal quente

podem ferir os olhos. A exposição excessiva a fumos e gases de brasagem pode ser perigosa. Leia e estude as instruções do fabricante, fichas de dados de segurança e as etiquetas de precaução antes de usar este

produto.

Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

## Substância(s) formada(s) nas condições de utilização:

Os vapores produzidos com a utilização deste produto podem conter os seguintes componentes e/ou os seus óxidos metálicos complexos, bem como partículas sólidas ou outros constituintes de solda, soldadura de materiais de consumo, material de fluxo ou metal base ou revestimento metal base não listado abaixo. O fluoreto de hidrogénio, um produto que pode resultar da decomposição, é extremamente corrosivo e um veneno por todas as vias de entrada. O fluoreto de hidrogénio pode penetrar na pele e produzir queimaduras, que podem não ser imediatamente dolorosas ou visíveis; as queimaduras afetam as camadas inferiores da pele e osso. As exposições de fluoreto de hidrogénio que afetem 20 por cento ou mais do corpo podem ser fatais por intoxicação sistémica de fluoreto.

Designação química	N.º CAS
dióxido de carbono	124-38-9
monóxido de carbono	630-08-0
Dióxido de azoto	10102-44-0
Ozono	10028-15-6

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

## Ingredientes Perigosos Declaráveis 3.2 Misturas

Designação química	Concentração	N.º CAS	N.º CE	Classificação	Notas	N.º registo REACH
fluoroborate de potássio	20 - <50%	14075-53-7	237-928-2	Não classificado	#	01-2119968922-24;
De potássio tetra- hidratado tetraborato	20 - <50%	12045-78-2	601-707-2	Repr.: 2: H361d;		Não há dados disponíveis.
Hidrogenodifluoreto de potássio	10 - <20%	7789-29-9	232-156-2	Acute Tox.: 3: H301; Skin Corr.: 1B: H314; Eye Dam.: 1: H318;	#	Não há dados disponíveis.

<sup>\*</sup> Todas as concentrações são em percentagem do peso, a menos que o ingrediente seja um gás. As concentrações dos gases são em percentagem do volume.

CLP: Regulamento Nº 1272/2008.

O texto completo de todas as frases H está patente na secção 16.

## Comentários sobre a Composição:

O termo "ingredientes perigosos" deve ser interpretada como um termo definido nos padrões de comunicação de risco e não implica necessariamente a existência de um risco de soldagem. O produto pode conter ingredientes não perigosos adicionais ou pode formar compostos adicionais sob a condição de uso. Consulte as seções 2 e 8 para obter mais informações.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

#### 4.1 Descrição das medidas de emergência

<sup>#</sup> Esta substância possui limites de exposição ocupacional.

<sup>##</sup> This substance is listed as SVHC

Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

Inalação: Mova-se para o ar fresco se a respiração for difícil. Se a respiração tiver

parado, realize a respiração artificial e obtenha imediatamente assistência

médica.

Contacto com a Pele: Remova o vestuário contaminado e lave bem a pele com água e sabão.

Para a pele avermelhada ou com bolhas ou queimaduras térmicas, obter

assistência médica imediatamente.

Contacto com os olhos: Não esfregar os olhos. Qualquer material que entre em contacto com os

olhos deve ser imediatamente lavado com água. Se for fácil, retirar as lentes de contacto. Continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Consultar um médico imediatamente caso ocorram sintomas após a

lavagem.

Ingestão: Evite o contacto das mãos, o vestuário, os alimentos e a bebida com os

fumos ou pó metálicos que podem causar a ingestão de partículas durante as atividades da mão para a boca, como beber, comer, fumar, etc. Se ingerido, não provoque o vómito. Contacte um centro de controlo de envenenamento. A menos que o centro de controlo de envenenamento aconselhe o contrário, lave bem a boca com água. No caso de desenvolver

sintomas, procure imediatamente assistência técnica. Caso sinta

indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO

ANTIVENENOS/médico. Enxaguar a boca.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados: Uma superexposição (aguda) de curto duração aosfumos e gases de soldadura e processos afins pode resultar em desconforto, tais como febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas ou secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Pode agravar problemas respiratórios pré-existentes

(por exemplo, asma, enfisema).

Uma superexposição (crónica) de longa duração aos fumos e gases de soldadura e processos afins pode levar a siderose (depósitos de ferro no pulmão), efeitos sobre o sistema nervoso central, bronquite e outros efeitos

pulmonares. Consulte a Secção 11 para mais informações.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Riscos:

Os riscos associados com a soldadura e seus processos associados, como solda e soldadura são complexas e podem incluir riscos físicos e de saúde, tais como, mas não se limitando a choque eléctrico, estirpes físicas, queimaduras de radiação (flash olho), queimaduras térmicas, devido ao metal quente ou borrifo e efeitos sobre a saúde potenciais da exposição excessiva aos vapores, gases ou poeiras potencialmente gerado durante a

utilização deste produto. Consulte a Seção 11 para obter mais

informações.

**Tratamento:** Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

Riscos Gerais de Incêndio:

Como enviado, este produto não é inflamável. No entanto, arco de soldadura e as faíscas assim como chamas e superfícies quentes associada com solda forte e soldadura pode inflamar-se materiais combustíveis e inflamáveis. Leia e entenda American National Z49.1 Padrão, "Segurança em soldadura, corte e processos afins" e National Fire Protection Association NFPA 51B, 'Norma para prevenção de incêndio durante a soldagem, corte e outros trabalhos Hot' antes de usar este produto.

5.1 Meios de extinção Meios adequados de

extinção:

Escolher o meio de extinção do fogo apropriado para os demais materiais

vizinhos.

Meios inadequados de

extinção:

Não utilizar água como extintor, pois esta causa o alastramento do

incêndio.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância

ou mistura:

Durante incêndios podem-se formar gases perigosos.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Procedimentos especiais de combate a incêndio:

Usar procedimentos normais para a extinção de incêndios e considerar o

perigo doutros materiais envolvidos.

Equipamento de proteção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios:

Escolha de proteção das vias respiratórias para combate a incêndios: seguir as medidas gerais de precaução contra incêndios no local de trabalho. Em caso de incêndio, deve ser envergado equipamento autónomo de respiração e vestuário de proteção completo.

### SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: Se o pó no ar e / ou fume está presente, use os controles de engenharia adequados e, se necessário, proteção individual para evitar a superexposição. Referem-se a recomendações na seção 8.

6.2 Precauções a nível ambiental:

Não contaminar fontes de água ou sistema de drenagem. Prevenir dispersão ou derrame do produto se for seguro faze-lo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Absorver o derrame com vermiculite ou outro material inerte e depois colocar num recipiente para resíduos químicos. Em caso de grandes derrames, construir barreiras à distância para posterior eliminação.

6.4 Remissão para outras secções:

Para mais especificações, consulte a secção 8 da FDS.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem:

Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

## 7.1 Precauções para um manuseamento seguro:

Evite a abrasão de materiais de consumo ou provocar poeiras. Providenciar ventilação adequada em locais onde se formem poeiras ou fumos. Utilize equipamento de proteção pessoal adequado. Observar boas práticas de higiene industrial.

Leia e estude as instruções do fabricante e as etiquetas de precaução do produto. Consulte a Norma Nacional Americana Z49.1, "Segurança nos processos de soldagem, corte e afins", publicada pela Sociedade Americana de Soldagem, http://pubs.aws.org e a Publicação OSHA 2206 (29CFR1910), U.S. Government Printing Office, www.gpo.gov. Não provar nem ingerir. Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. Pedir instruções específicas antes da utilização. Usar o equipamento de proteção individual exigido.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: Armazenar em local fechado à chave.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s):

Não há dados disponíveis.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

#### 8.1 Parâmetros de controlo

MAC, PEL, TLV e outros valores-limite de exposição pode variar por elemento e forma -, bem como por país. Todos os valores específicos de cada país não são listados. Se nenhum valor limite de exposição profissional estão listados abaixo, as autoridades locais ainda podem ter valores aplicáveis. Consulte os valores limite de exposição locais ou nacionais.

#### Parâmetros de controlo

Valores-limite de Exposição Profissional: EU & Great Britain

Tipo Valores dos Limites de Fonte			
Identidade Química		Exposição	
fluoroborate de potássio	TWA	2,5 mg/m3	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (12 2009)
	TWA	2,5 mg/m3	EU. Comité Científico em matéria de Valores- Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç (2014)
fluoroborate de potássio - em F	TWA	2,5 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (01 2020)
Hidrogenodifluoreto de potássio	TWA	2,5 mg/m3	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (12 2009)
Hidrogenodifluoreto de potássio - em F	TWA	2,5 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Hidrogenodifluoreto de potássio	TWA	2,5 mg/m3	EU. Comité Científico em matéria de Valores- Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

			redaç (2014)
Dióxido de silício - pó inalável	TWA	6 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40
		_	trabalho (Wels) (2007)
Dióxido de silício - Poeiras,	TWA	2,4 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40
fracção respirável.			trabalho (Wels) (2007)
Dióxido de silício - pó inalável	TWA	10 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40
		_	trabalho (Wels) (01 2020)
Dióxido de silício - Poeiras,	TWA	4 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40
fracção respirável.			trabalho (Wels) (01 2020)
Dióxido de silício - pó inalável	TWA	6 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40
		_	trabalho (Wels) (01 2020)
Dióxido de silício - Poeiras,	TWA	2,4 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40
fracção respirável.			trabalho (Wels) (01 2020)

Valores-Limite Biológicos: EU & Great Britain

and the desired and the desire			
Identidade Química	Valores dos Limites de Exposição	Fonte	
fluoroborate de potássio (Fluoreto: Tempo de amostragem: Fim do turno.)	8 mg/l (Urina)	EU BLV/BGV (2014)	
Hidrogenodifluoreto de potássio (Fluoreto: Tempo de amostragem: Fim do turno.)	8 mg/l (Urina)	EU BLV/BGV (2014)	

## Valores-Limite Biológicos: ACGIH

Nenhum dos componentes têm limites de exposição atribuídos.

Outros limites de exposição sob as condições de utilização: EU & Great Britain

Identidade Química	Tipo	Valores dos Limites de Exposição	Fonte
dióxido de carbono	TWA	5.000 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
	TWA	5.000 ppm	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
	STEL	15.000 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
monóxido de carbono	STEL	100 ppm	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
	TWA	20 ppm	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
	STEL	100 ppm	EU. Comité Científico em matéria de Valores- Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
	TWA	20 ppm	EU. Comité Científico em matéria de Valores- Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
	STEL	200 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
	TWA	30 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)

Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

	STEL	100 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40
			trabalho (Wels)
	TWA	20 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
	TWA	30 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (A data de expiração desse limite: 21 de agosto de 2023)
	STEL	200 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (A data de expiração desse limite: 21 de agosto de 2023)
	TWA	20 ppm	UE. VLE, Directiva 2004/37/CE, agentes cancerígenos ou mutagénicos de Anexo III, Parte A
	STEL	100 ppm	UE. VLE, Directiva 2004/37/CE, agentes cancerígenos ou mutagénicos de Anexo III, Parte A
	STEL	117 mg/m3	UE. VLE, Directiva 2004/37/CE, agentes cancerígenos ou mutagénicos de Anexo III, Parte A
Dióxido de azoto	TWA	0,5 ppm	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
	STEL	1 ppm	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
	STEL	1 ppm	EU. Comité Científico em matéria de Valores- Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
	TWA	0,5 ppm	EU. Comité Científico em matéria de Valores- Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
	TWA	0,5 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
	STEL	1 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
Ozono	STEL	0,2 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)

Outros limites de exposição sob as condições de utilização: EUA

Identidade Química	Tipo	Valores dos Limites de Exposição		Fonte
dióxido de carbono	TWA	5.000 ppm		EUA Valores limites ACGIH (12 2010)
	STEL	30.000 ppm		EUA Valores limites ACGIH (12 2010)
	PEL	5.000 ppm	9.000 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
monóxido de carbono	TWA	25 ppm		EUA Valores limites ACGIH (12 2010)
	PEL	50 ppm	55 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Dióxido de azoto	TWA	0,2 ppm		EUA Valores limites ACGIH (02 2012)
	Ceiling	5 ppm	9 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Ozono	PEL	0,1 ppm	0,2 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
	TWA	0,05 ppm		EUA Valores limites ACGIH (03 2014)
	TWA	0,10 ppm		EUA Valores limites ACGIH (03 2014)
	TWA	0,08 ppm	•	EUA Valores limites ACGIH (03 2014)
	TWA	0,20 ppm	•	EUA Valores limites ACGIH (02 2020)

Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

## 8.2 Controlo da exposição Controlos Técnicos Adequados

Ventilação: Use ventilação suficiente e exaustão local na fonte de arco, de chama ou de calor para manter os vapores e gases a partir da zona de respiração dos trabalhadores e a área geral. Treinar o operador mantenha a cabeça para fora dos fumos. Manter a exposição a mais baixa possível.

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual Informações gerais:

Orientações de exposição: Para reduzir a probabilidade of the control of the contro

Orientações de exposição: Para reduzir a probabilidade de sobreexposição, utilize os controlos tais como ventilação adequada e equipamento pessoal de proteção (EPP). A sobre-exposição ocorre quando são excedidos os limites locais vigentes, a Conferência Americana dos Higienistas Industriais Governamentais (ACGIH) Valores Limites de Tolerância (TLVs) ou os Limites de Exposição Toleráveis (PELs) da Administração de Segurança e Saúde do Trabalho (OSHA). Os níveis de exposição no local de trabalho devem ser estabelecidos por avaliações de higiene industrial competentes. A não ser que os níveis de exposição sejam confirmados como estando abaixo do limite local aplicável, TLV ou PEL, o que seja inferior, é necessário utilizar respirador. Na ausência desses controlos, pode ocorrer sobre-exposição a um ou mais componentes compostos, incluindo os presentes nas emanações ou partículas suspensas no ar, resultando em possíveis riscos para a saúde. Segundo a ACGIH, os TLVs e os Índices de Exposição Biológica (BEIs) "representam as condições sob as quais a ACGIH acredita que quase todos os trabalhadores podem ser repetidamente expostos sem efeitos adversos para a saúde". A ACGIH afirma ainda que o TLV-TWA deve ser usado como um quia no controle de riscos para a saúde e não deve ser usado para indicar uma linha ténue entre exposições seguras e perigosas. Consulte a Secção 10 para obter mais informações sobre os componentes que podem representar um risco para a saúde. Consumíveis e materiais de soldadura serem unidas podem conter crómio como um oligoelemento não intencional. Materiais que contêm crómio pode produzir uma certa quantidade de crómio hexavalente (CrVI) e outros compostos de cromo como um subproduto na fumos. Em 2018, a American Conference of Higiene Governamental industrial (ACGIH) reduzido o Valor Limite (TLV) para o crómio hexavalente a partir de 50 microgramas por metro cúbico de ar (50 ug / m) a 0,2 g / m. A estes novos limites, exposições CrVI igual ou superior ao TLV pode ser possível em casos onde a ventilação adequada não é fornecida. compostos CrVI estão nas listas IARC e NTP como representando um câncer de pulmão e risco de câncer de seio. as condições de trabalho são as exposições únicas e soldagem fumos níveis variam. avaliações de exposição no local de trabalho deve ser realizado por um profissional qualificado, como um higienista industrial, para determinar se as exposições estão abaixo dos limites aplicáveis e fazer recomendações quando necessário para evitar sobreexposição.

Proteção ocular/facial:

Usar capacete, proteção para a face e óculos de proteção com lentes sombreadas com filtro número 2 para soldadura de tocha e 3-4 para brasagem de tocha, e siga as recomendações conforme especificado na norma ANSI Z49.1, Secção 4, com base nas informações do seu processo. Proteja os outros fornecendo ecrãs adequados e proteção para os olhos.

Proteção da pele



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

Proteção das Mãos: Utilizar luvas de protecção. O fornecedor de luvas poderá indicar luvas

adequadas.

Outros: Vestuário de Protecção: Use a proteção da mão, da cabeça e do corpo que

ajude a prevenir lesões por radiação, chamas abertas, superfícies quentes, faíscas e choque elétrico. Veja Z49.1. No mínimo, isso inclui luvas de soldador e um protetor de rosto protetor ao soldar, e pode incluir protetores de braços, aventais, chapéus, proteção de ombro, bem como roupas substanciais escuras quando solda, brasagem e solda. Use luvas secas livres de furos ou costuras divididas. Faça com que o operador não permita que eletricamente partes vivas ou eletrodos entrem em contato com a pele.

. . ou roupas ou luvas se estiverem molhadas. Isolar-se da peça de

trabalho e do solo usando madeira compensada seca, tapetes de borracha

ou outro isolamento seco.

Proteção respiratória: Use ventilação suficiente e exaustor local para manter os fumos e gases

afastados da sua zona de respiração e da área geral. Deverá ser usado um

respirador aprovado, a menos que as avaliações de exposição se encontrem abaixo dos limites de exposição aplicáveis

Medidas de higiene: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Observar

sempre boas medidas de higiene pessoal, tais como lavar-se depois de

manusear o material e antes de comer, beber ou fumar. Lavar

frequentemente as roupas de trabalho e os equipamentos protectores para remoção de contaminantes. Determine a composição e a quantidade de fumos e gases a que os trabalhadores estão expostos, tomando uma amostra de ar de dentro do capacete do soldador, se este o estiver a utilizar ou da zona de respiração dos trabalhadores. Melhorar a ventilação se as exposições não estiverem abaixo dos limites. Ver a ANSI/AWS F1.1.

F1.2, F1.3 e F1.5, disponíveis na Sociedade Americana de

Soldadura.www.aws.org. Lavar as mãos após a utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

Pedir instruções específicas antes da utilização.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

## 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

**Aspecto:** Fluxo de brasagem.

Forma: Pasta
Forma: Pasta
Cor: Negro

Odor: Não há dados disponíveis. Limiar de odor: Não há dados disponíveis.

**pH**: 10

Ponto de fusão:Não há dados disponíveis.Ponto de ebulição:Não há dados disponíveis.Ponto de inflamação:Não há dados disponíveis.Taxa de evaporação:Não há dados disponíveis.Inflamabilidade (sólido, gás):Não há dados disponíveis.Limite de inflamabilidade - superior (%):Não há dados disponíveis.



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

Limite de inflamabilidade - inferior (%):

Pressão de vapor:

Não há dados disponíveis.

Não há dados disponíveis.

Não há dados disponíveis.

Não há dados disponíveis.

**Densidade:** 2,5 gr/cm3

Densidade relativa: Não há dados disponíveis.

Solubilidade(s)

Solubilidade na água: Não há dados disponíveis. Solubilidade (outros): Não há dados disponíveis. Coeficiente de repartição (n-octanol/água): Não há dados disponíveis. Temperatura de autoignição: Não há dados disponíveis. Temperatura de decomposição: Não há dados disponíveis. SADT: Não há dados disponíveis. Viscosidade: Não há dados disponíveis. Propriedades explosivas: Não há dados disponíveis. Propriedades comburentes: Não há dados disponíveis.

9.2 Outras informações

Teor de VOC: Não disponível.

Densidade aparente:Não disponível.Limite de Explosão da Poeira, Máximo:Não disponível.Limite de Explosão da Poeira, Mínimo:Não disponível.

Numer opisu wybuchu pyłu:Não disponível.Energia mínima de ignição:Não disponível.Temperatura mínima de ignição:Não disponível.Corrosão metálica:Não disponível.

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

**10.1 Reatividade:** O produto é não-reativo sob condições normais de utilização,

armazenamento e transporte.

**10.2 Estabilidade química:** O material é estável em condições normais.

10.3 Possibilidade de reações

perigosas:

Não foram observados em condições normais.

**10.4 Condições a evitar:** Evitar o calor ou a contaminação.

10.5 Materiais incompatíveis: Ácidos fortes. Comburentes fortes. Bases fortes

Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

## 10.6 Produtos de decomposição perigosos:

Os fumos e gases de soldadura e processos afins não podem ser classificados simplesmente. A composição e a quantidade de ambos dependem do metal a ser soldado, do processo, procedimento e elétrodos utilizados. Outras condições que também influenciam a composição e a quantidade dos fumos e gases a que os trabalhadores podem ser expostos incluem: revestimento do metal a ser soldado (como sejam a pintura ou galvanização), o número de soldadores e o volume da área de trabalho, a qualidade e quantidade de ventilação, a posição da cabeça do soldador em relação ao fumos, bem como a presença de contaminantes na atmosfera (como vapores de hidrocarbonetos clorados da atividades de limpeza e desengorduramento.)

Quando o elétrodo é consumido, os fumos e gases dos produtos de decomposição gerados são diferentes em percentagem e forma dos ingredientes listados na Secção 3. Os produtos de decomposição de operações normais incluem os que são provenientes de volatilização, reação ou oxidação dos materiais apresentados na Secção 3, mais os do metal base e revestimento, etc., como foi indicado acima. Os constituintes de fumos que são razoáveis de esperar, produzidos durante a solda a arco, incluem óxidos de ferro, manganês e outros metais presentes no consumível de soldadura ou metal base. Os compostos de crómio hexavalente podem estar presentes nos fumos de soldadura de metais consumíveis ou de base que contêm crómio. Flúores gasosos e de partículas podem estar presentes nos fumos de soldadura de consumíveis que contenham flúor. Os produtos de reação gasosos podem incluir o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Os óxidos de nitrogénio e ozono podem ser formado pela radiação do arco.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informações gerais:

O Centro Internacional de Investigação do Cancro (CIIC) (International Agency for Research on Cancer, IARC) determinou que os fumos de soldagem e radiação ultravioleta de soldagem são cancerígenos para os humanos (Grupo 1). De acordo com o CIIC, os fumos de soldagem podem provocar cancro do pulmão e foram observadas associações positivas com cancro do rim. Também de acordo com o CIIC, a radiação ultravioleta de soldagem provoca melanoma ocular. O CIIC identifica goivagem, brasagem, corte de arco de carbono ou arco de plasma e solda como processos intimamente relacionados com a soldagem. Leia e estude as instruções do fabricante, fichas de dados de segurança e as etiquetas de precaução antes de usar este produto.

### Informações sobre vias de exposição prováveis

Inalação: A inalação constitui a principal via de exposição. Em concentrações

elevadas, os vapores, fumos ou névoas podem irritar o nariz, a garganta e

as membranas mucosas.

Contacto com a Pele: Irritante moderado para a pele por exposição prolongada.

Contacto com os olhos: Provoca lesões oculares graves. OS RAIOS DE CALOR (RADIAÇÃO

INFRAVERMELHA) de chama ou metal quente podem danificar os olhos.



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

**Ingestão:** Evite a ingestão – usar luvas e outras proteções pessoais adequadas –

lave as mãos cuidadosamente após a utilização ou manuseio. Nocivo por

ingestão.

### Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Inalação: A exposição excessiva a curto prazo (aguda) a fumos e gases de

brasagem e soldadura pode provocar desconforto como a febre de fumos metálicos, tonturas, náuseas, ou secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Pode agravar problemas respiratórios pré-existentes (por exemplo, asma, enfisema). A exposição excessiva a longo prazo (crónica) a fumos e gases de brasagem e soldadura pode provocar siderose (depósitos de ferro nos pulmões), afetar o sistema nervoso central, bronquite e outros efeitos pulmonares. Os produtos que contenham chumbo ou cádmio têm riscos adicionais específicos para a saúde - consulte as Secções 2, 8 e 11 da presente ficha de dados de segurança (SDS). Dependendo da composição específica do produto, alguns produtos podem produzir concentrações perigosas de óxidos de cádmio, chumbo, zinco ou compostos de flúor no ar. Use ventilação adequada e proteção respiratória durante o uso. Evite respirar os vapores. Evite a ingestão - use luvas e outra proteção pessoal adequada - lave bem as mãos após o uso ou manuseio. A inalação de vapores pode causar irritação do trato respiratório superior e envenenamento sistêmico com sintomas iniciais, incluindo dor de cabeça, tosse e gosto metálico, bem como febre por vapores metálicos. A exposição crônica ao cádmio causa danos aos pulmões e aos rins. A exposição crônica ao chumbo causa danos aos pulmões, fígado, rins, sistema nervoso, bem como distúrbios sanguíneos e músculo-esqueléticos. A exposição a níveis elevados de pó ou fumo de cádmio ou chumbo pode ser imediatamente perigosa para a vida ou para a saúde e pode causar pneumonite retardada com febre e dor no peito, e edema pulmonar

resultando em morte.

## 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (indicar todas as vias de exposição possíveis)

Ingerir

**Produto:** ATEmix: 699,79 mg/kg

Contacto com a pele

Produto: Não classificado quanto à toxicidade aguda com base nos dados

disponíveis.

Inalação

Produto: Não classificado quanto à toxicidade aguda com base nos dados

disponíveis.

Toxicidade por dose repetida

**Produto:** Não há dados disponíveis.

Corrosão/Irritação Cutânea

**Produto:** Não há dados disponíveis.

Lesões Oculares Graves/Irritação Ocular

**Produto:** Provoca lesões oculares graves.



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

Sensibilização respiratória ou cutánea

**Produto:** Sensibilização respiratória: Não classificado

Sensibilização cutânea: Não classificado

Carcinogénecidade

Produto: Não classificado

CIIC. Monografias sobre a Avaliação dos Riscos Cancerígenos para Humanos:

Substância(s) especificada(s):

Hidrogenodifluoreto de Avaliação global: 3. Não classificado quanto à carcinogenicidade em

potássio humanos.

Mutagenicidade em células germinativas

In vitro

Produto: Não classificado

In vivo

**Produto:** Não classificado

Toxicidade reprodutiva

**Produto:** Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Produto: Não classificado

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Produto: Não classificado

Perigo de Aspiração

**Produto:** Não há dados disponíveis.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Produto: A substância/mistura não contém componentes considerados como

tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE)

2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a ní;

Outras informações

Produto: Não há dados disponíveis.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas nas condições de utilização

Informações toxicológicas adicionais nas condições de utilização:

Toxicidade aguda

Inalação

Substância(s) especificada(s):

dióxido de carbono LC Lo (Humano, 5 min): 90000 ppm

monóxido de carbono LC50 (Rato, 4 h): 1300 ppm Dióxido de azoto LC50 (Rato, 4 h): 88 ppm

Ozono LC Lo (Humano, 30 min): 50 ppm

**Outros efeitos:** 

Substância(s) especificada(s):



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

dióxido de carbono Asfixia

monóxido de carbono carboxihemoglobinemia

Dióxido de azoto irritação do trato respiratório inferior

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1 Ecotoxicidade

### Perigos agudos para o ambiente aquático:

**Peixe** 

Produto: Não classificado

Substância(s) especificada(s):

Hidrogenodifluoreto de LC50 (Vário, 96 h): 51 mg/l

potássio

Invertebrados Aquáticos

**Produto:** Não classificado

Substância(s) especificada(s):

Hidrogenodifluoreto de CE50 (Daphnia magna; Daphnia sp., 96 h): 10,5 mg/l

potássio

### Perigos crónicos para o ambiente aquático:

Peixe

**Produto:** Não classificado

Substância(s) especificada(s):

Hidrogenodifluoreto de NOAEL (Oncorhynchus mykiss): 4 mg/l

potássio

Invertebrados Aquáticos

Produto: Não classificado

Substância(s) especificada(s):

Hidrogenodifluoreto de NOAEL (Daphnia magna): 3,7 mg/l

potássio

Toxicidade para as plantas aquáticas

Produto: Não há dados disponíveis.

12.2 Persistência e degradabilidade

Biodegradação

Produto: Não há dados disponíveis.

12.3 Potencial de bioacumulação

Factor de Bioconcentração (BCF)

**Produto:** Não há dados disponíveis.

**12.4 Mobilidade no solo:** Não há dados disponíveis.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:

Produto: Não há dados disponíveis.

## 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

Produto: A substância/mistura não contém componentes considerados como

tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE)

2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a ní

#### 12.7 Outros efeitos adversos:

Outros perigos

Produto: Não há dados disponíveis.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

#### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Informações gerais: A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada sempre que possível.

Quando possível, reciclar de forma ambientalmente aceitável maneira compatível, de regulamentação. Dispor de produtos não recicláveis de acordo com todas as leis Federais, Estadual, Municipal, e as exigências

locais.

Instruções de eliminação: A descarga, o tratamento ou a eliminação podem ser sujeitos à legislação

nacional, comunitária ou local.

Embalagens Contaminadas: Eliminar o conteúdo/recipiente em instalações de tratamento e eliminação

adequadas, de acordo com a legislação e os regulamentos aplicáveis e as

características do produto no momento da eliminação.

## SECCÃO 14: Informações relativas ao transporte

### ADR

14.1 Número ONU ou número de ID: UN 1759

14.2 Designação oficial de transporte SÓLIDO CORROSIVO, N.S.A.(Potassium hydrogendifluoride)

da ONU:

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos

de transporte

8 Classe: Rótulo(s): 8 N° do perigo (ADR): 80 Código de restrição em túneis: (E) 14.4 Grupo de embalagem: Ш Quantidade limitada 5.00KG Quantidade isenta E1 Não 14.5 Poluente marinho

14.6 Precauções especiais para o

utilizador:

Pode ser enviado como "Não restrito", desde que a quantidade líquida em qualquer recipiente não exceda os limites de limiar aplicáveis. Consulte os regulamentos específicos do modo para provisões de Quantidade Limitada e Excepcional antes de enviar

este produto em qualquer configuração de pacote.

#### **ADN**



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

14.1 Número ONU ou número de ID: UN 1759

14.2 Designação oficial de transporte SÓLIDO CORROSIVO, N.S.A.(Potassium hydrogendifluoride)

da ONU:

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos

de transporte

Classe: 8
Rótulo(s): 8
N° do perigo (ADR): 
14.4 Grupo de embalagem: III
Quantidade limitada 5,00KG
Quantidade isenta E1

14.5 Poluente marinho Não

14.6 Precauções especiais para o Pode ser enviado como "Não restrito", desde que a quantidade

utilizador: líquida em qualquer recipiente não exceda os limites de limiar aplicáveis. Consulte os regulamentos específicos do modo para provisões de Quantidade Limitada e Excepcional antes de enviar

este produto em qualquer configuração de pacote.

**RID** 

14.1 Número ONU ou número de ID: UN 1759

14.2 Designação oficial de transporte SÓLIDO CORROSIVO, N.S.A.(Potassium hydrogendifluoride)

da ONU

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos

de transporte

Classe: 8
Rótulo(s): 8

14.4 Grupo de embalagem: III

14.5 Poluente marinho Não

14.6 Precauções especiais para o Nenhum.

utilizador:

**IMDG** 

14.1 Número ONU ou número de ID: UN 1759

14.2 Designação oficial de transporte CORROSIVE SOLID, N.O.S.(Potassium hydrogendifluoride)

da ONU:

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos

de transporte

Classe: 8 Rótulo(s): 8

EmS No.: ERG 154,

14.4 Grupo de embalagem: III
Quantidade limitada 5,00KG
Quantidade isenta E1
14.5 Poluente marinho Não

14.6 Precauções especiais para o

utilizador:

Pode ser enviado como "Não restrito", desde que a quantidade líquida em qualquer recipiente não exceda os limites de limiar aplicáveis. Consulte os regulamentos específicos do modo para provisões de Quantidade Limitada e Excepcional antes de enviar

este produto em qualquer configuração de pacote.

**IATA** 

14.1 Número ONU ou número de ID: UN 1759



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

14.2 Designação oficial de transporte Corrosive solid, n.o.s.(Potassium hydrogendifluoride)

da ONU:

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos

de transporte:

Classe: 8
Rótulo(s): 8

14.4 Grupo de embalagem: III
Apenas em aeronaves de carga: 860

Aeronaves de passageiros e de

carga:

Quantidade limitada: Y845 Quantidade isenta E1 14.5 Poluente marinho Não

14.6 Precauções especiais para o

utilizador:

Pode ser enviado como "Não restrito", desde que a quantidade líquida em qualquer recipiente não exceda os limites de limiar aplicáveis. Consulte os regulamentos específicos do modo para provisões de Quantidade Limitada e Excepcional antes de enviar

este produto em qualquer configuração de pacote.

Apenas em aeronaves de

carga:

Permitido.

860

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC: Não aplicável

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

## 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:

#### Regulamentos da UE

Regulamento 1005/2009 Substâncias / CE relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozônio, anexo I, controlado: nenhum/a

Regulamento 1005/2009 / CE relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozônio, Anexo II, as novas matérias: nenhum/a

REGULAMENTO (CE) N.o 1907/2006 (REACH), ANEXO XIV LISTA DAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO: nenhum/a

Regulamento (CE) N.º 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes (reformulado), alterado: nenhum/a

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 1, alterada: nenhum/a

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 2 alterada: nenhum/a

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 3, alterada: nenhum/a

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo V conforme alterada: nenhum/a

Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

EU. Lista de Candidatos a Substâncias que Suscitam uma Grande Preocupação (SVHC) para Autorização no âmbito do REACH: nenhum/a

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 Anexo XVII Substâncias sujeitas a restrições de colocação no mercado e utilização:

Designação química	N.º CAS	Concentração
Hidrogenodifluoreto de potássio	7789-29-9	10 - 20%
De potássio tetra-hidratado tetraborato	12045-78-2	30 - 40%

Directiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos.: nenhum/a

Directiva 92/85/CEE: relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho: nenhum/a

UE. Diretiva 2012/18/UE (SEVESO III) relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, na sua última redação:

Não aplicável

REGULAMENTO (CE) No 166/2006 relativo à criação do Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes, ANEXO II: Poluentes:

Designação química	N.º CAS	Concentração
fluoroborate de potássio	14075-53-7	30 - 40%
Hidrogenodifluoreto de potássio	7789-29-9	10 - 20%

Directiva 98/24/CE: relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposi‡ção a agentes químicos no trabalho:

Designação química	N.º CAS	Concentração
Hidrogenodifluoreto de potássio	7789-29-9	10 - 20%

#### Regulamentos nacionais

Classificação do perigo aquático (WGK):

WGK 3: severamente pôr em perigo a água.

TA Luft, Orientações técnicas para o ar:

fluoroborate de potássio	Número 5.2.2 Classe III, substância formadora de pó inorgânico
Hidrogenodifluoreto de potássio	Número 5.2.2 Classe III, substância formadora de pó inorgânicoNúmero 5.2.4 Classe II, substância formadora de gás inorgânico

### INRS, Maladies Professionelles, Tabela de doenças profissionais

Listado: A

32



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

## **15.2 Avaliação da segurança** Não foi efectuada a Avaliação da Segurança Química. química:

### Regulamentos internacionais

Condições	d٥	inventário:
Condicoes	uυ	mvemano.

AU AIICL: No inventário ou em conformidade com este.

DSL: Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

NDSL: Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

ONT INV: Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

IECSC: No inventário ou em conformidade com este.

ENCS (JP): Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

ISHL (JP): Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

PHARM (JP): Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

KECI (KR): Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

INSQ: Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

NZIOC: No inventário ou em conformidade com este.

PICCS (PH): Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

Lista TSCA: Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

CH NS: Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

TH ECINL: Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

VN INVL: Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

TCSI: No inventário ou em conformidade com este.

EU INV: Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da

listagem.

#### Protocolo de Montreal

Não aplicável

## Convenção de Estocolmo

Não aplicável

#### Convenção de Roterdão

Não aplicável

#### Protocolo de Quioto

Não aplicável



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

## SECÇÃO 16: Outras informações

Definições:

Referências

**PBT** PBT: substância persistente, bioacumulável e tóxica.

vPvB mPmB: substância muito persistente e muito bioacumulável.

Referências bibliográficas importantes e fontes dos

De acordo com o Artigo 31.º, Anexo II, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006

(REACH), com as alterações que lhe foram introduzidas.

dados utilizados:

Redacção das advertências de perigo (H) nas secções 2 e 3

Tóxico por ingestão. H301 H302 Nocivo por ingestão.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H318 Provoca lesões oculares graves. H361d Suspeito de afectar o nascituro.

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008, na sua última redacção.

Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361d

Outras informações: Informação adicional disponível a pedido.

Data de Emissão: 11.07.2024



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

#### Isenção de responsabilidade:

A Lincoln Electric Company recomenda a cada utilizador final e destinatário deste SDS que o estude atentamente. Consulte também www.lincolnelectric.com/safety. Se necessário, consulte um higienista ocupacional ou outro especialista para compreender esta informação, salvaguardar o meio ambiente e proteger os trabalhadores de potenciais perigos associados ao manuseamento ou utilização deste produto. Acreditase que esta informação é precisa em relação à data de revisão indicada acima. No entanto, não é dada qualquer garantia, expressa ou implícita. Devido às condições ou métodos de uso estarem para lá do controlo da Lincoln Electric, não assumimos qualquer responsabilidade decorrente da utilização deste produto. Os requisitos regulamentares estão sujeitos a alterações e podem variar entre diferentes locais. A conformidade com todas as leis e regulamentos federais, estaduais, provinciais e locais aplicáveis permanece da responsabilidade do utilizador.

#### © 2024 Lincoln Global, Inc. Todos os direitos reservados.

A Lincoln Electric Company recomenda a cada utilizador final e destinatário deste SDS que o estude atentamente. Consulte também www.lincolnelectric.com/safety. Se necessário, consulte um higienista ocupacional ou outro especialista para compreender esta informação, salvaguardar o meio ambiente e proteger os trabalhadores de potenciais perigos associados ao manuseamento ou utilização deste produto. Acreditase que esta informação é precisa em relação à data de revisão indicada acima. No entanto, não é dada qualquer garantia, expressa ou implícita. Devido às condições ou métodos de uso estarem para lá do controlo da Lincoln Electric, não assumimos qualquer responsabilidade decorrente da utilização deste produto. Os requisitos regulamentares estão sujeitos a alterações e podem variar entre diferentes locais. A conformidade com todas as leis e regulamentos federais, estaduais, provinciais e locais aplicáveis permanece da responsabilidade do utilizador.

© 2024 Lincoln Global, Inc. Todos os direitos reservados.



Data de Revisão: 11.07.2024 Data de Substituição: 11.03.2024

# anexo à Ficha de Dados de Segurança alargada (aFDS) Cenário de exposição:

Ler e entender o "Recomendações para os cenários de exposição, as medidas de gestão de risco e a forma de identificação das condições operacionais que permitam a soldadura de metais, ligas e artigos metálicos garantindo a segurança total", que está disponível a partir do seu fornecedor e, http://european-welding.org/health-safety.

O procedimento de soldadura/brasage produz fumos que podem afectar a saúde humana e o meio ambiente. Os fumos são uma mistura variável de finas partículas e gás em suspensão que, se forem inaladas e ingeridas, constituem um risco para a saúde. O nível de risco dependerá da composição dos fumos, da concentração e da duração da exposição. A composição do fumo também depende do metal trabalhado, do procedimento, dos consumíveis utilizados e de eventuais substâncias existentes no metal, tais como tinta, galvanização, óleo ou outros contaminantes utilizados durante a limpeza e o desengorduramento. É necessária uma aproximação sistemática da estimativa da exposição, tendo em conta as circunstâncias particulares para o operador e para outros que possam estar expostos.

Tendo em consideração as emissões de fumos durante a soldadura, soldadura forte ou corte de metais, recomenda-se que sejam tomadas medidas de gestão de risco através dos guias e das informações gerais fornecidas para este cenário de exposição e que se utilizem as informações fornecidas pela ficha de dados de Segurança publicada em conformidade com a regulamentação REACH pelo fabricante do consumível de soldadura.

O empresário certificar-se-á de que o risco resultante dos fumos de soldadura é eliminado ou reduzido ao mínimo para se preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores. Aplicar-se-á o princípio seguinte:

- 1- Seleccionar o par procedimento/materiais com a classificação mais baixa quando for possível.
- 2- Regular o procedimento de soldadura para os parâmetros de emissão mais baixos.
- 3- Aplicar as medidas de protecção colectivas eficazes de acordo com o número de classe. De um modo geral, a utilização de um EPI é tida em conta depois de se terem aplicado as restantes medidas possíveis.
- 4- Utilizar os equipamentos de protecção individual de acordo com o tempo de trabalho. Como complemento, devem ser observadas as regulamentações nacionais sobre a exposição a fumos de soldadura por parte dos soldadores e do pessoal próximo.