

Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

# SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer.

### Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: JM®-53

Produktstørrelse: 1.4 mm (.054")

Andre identifiseringsmåter

**HMS-databladnr.:** 200000014984

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksmåter det advares mot

Identifisert bruk: GMAW (gassmetallbuesveising)

Bruk som blir frarådd: Ukjent. Les dette sikkerhetsdatabladet før produktet brukes.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Informasjon om produsent/importør/forhandler/distributør

Firmanavn: The Shanghai Lincoln Electric Co., Ltd. Adresse: No. 195, Lane 5008, Hu Tai Road

Shanghai 201907

China

telefon: +86 21 6673 4530

Kontaktperson: Spørsmål om sikkerhetsdatablad: www.lincolnelectric.com/sds

Sikkerhetsinformasjon om buesveising: www.lincolnelectric.com/safety

1.4 Nødtelefonnr.:

USA/Canada/Mexico +1 (888) 609-1762 Amerika/Europa +1 (216) 383-8962 Asia Pacific +1 (216) 383-8966 Midtøsten/Afrika +1 (216) 383-8969

3E selskapet kode: 333988

### Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet/blandingen

Produktet er ikke klassifisert som farlig i følge gjeldende lovgivning.

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer.

Ikke klassifisert som farlig i henhold til gjeldende GHS kriterier for fareklassifisering.

# Tilleggsinformasjon om etiketter

EUH210: Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

# 2.3 Andre farer

Elektrisk støt kan være dødelig. Hvis sveising må utføres i fuktige omgivelser eller med våte klær, på metallkonstruksjoner eller på trange steder i sittende, knelende eller liggende stilling, eller hvis det er en høy risiko for uunngåelig eller tilfeldig kontakt med arbeidsstykket, kan følgende utstyr brukes: Halvautomatisk DC sveiseapparat, DC Manual (Stick) sveiseapparat eller AC sveiseapparat med redusert spenningskontroll.

Lysbuestråler kan skade øynene og brenne huden. Sveisebuen og gnister kan antenne brennbare stoffer og materialer. Overeksponering for røyk og gasser fra sveising kan være farlig. Les og forstå produsentens instruksjoner, sikkerhetsdatablader og varseletiketter før du bruker dette produktet. Se avsnitt 8.

# Stoff(er) som dannes under bruksforholdene:

Sveiserøyk fra denne sveiseelektroden kan inneholde følgende bestanddel(er) og/eller deres komplekse metalloksider, så vel som faste partikler eller andre bestanddeler fra tilsatsmaterialer, grunnmetall, eller belegg på grunnmetall som ikke er angitt nedenfor. Fume fra dette produkt kan inneholde lave nivåer av kobber, typisk mindre enn 1 vekt%. Overeksponering av kobber kan gi metallfeber, samt hud, øyne og luftveiene.

| Kjemisk navn    | CAS-nr.    |
|-----------------|------------|
| Karbondioksid   | 124-38-9   |
| Karbonmonoksid  | 630-08-0   |
| Nitrogendioksid | 10102-44-0 |
| ozon            | 10028-15-6 |
| mangan          | 7439-96-5  |
| nikkel          | 7440-02-0  |

### Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

# Rapporteringspliktige farlige ingredienser 3.2 Blanding

| Kjemisk navn | Konsentrasjon | CAS-nr.   | EU-nummer | Klassifisering    | Merkn | REACH-registreringsnr. |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|-------|------------------------|
|              |               |           |           |                   | ader  |                        |
| Jern         | 50 - <100%    | 7439-89-6 | 231-096-4 | Ikke klassifisert |       | 01-2119462838-24;      |
| mangan       | 1 - <5%       | 7439-96-5 | 231-105-1 | Ikke klassifisert | #     | 01-2119449803-34;      |
| Silicon      | 0,1 - <1%     | 7440-21-3 | 231-130-8 | Ikke klassifisert | #     | 01-2119480401-47;      |

<sup>\*</sup> Alle konsentrasjoner er i vektprosent hvis ingrediensen ikke er en gass. Gasskonsentrasjoner oppgis i volumprosent. # Dette stoffet har yrkesmessig(e) eksponeringsgrense®.

CLP: Forskrift nr. 1272/2008.

Den fullstendige teksten i alle H-setningene er vist I avsnitt 16.

Kommentarer til Sammensetningen:

Begrepet "Farlige ingredienser" skal tolkes som et begrep definert i Hazard Communication standarder og innebærer ikke nødvendigvis at det foreligger en sveisefare. Produktet kan inneholde ytterligere ikke-farlige bestanddeler, eller kan danne ytterligere forbindelser under bruksbetingelser. Se avsnitt 2 og 8 for mer informasjon.



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

### Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding: Flytt den skadelidende ut i frisk luft ved pustevansker. Dersom pasienten

ikke puster, utfør kunstig åndedrett og få medisinsk hjelp straks.

**Hudkontakt:** Fjern forurensede klær, vask huden grundig med såpe og vann. Ved rød

hud eller blemmer på huden, eller forbrenninger, få medisinsk hjelp straks.

Øyekontakt: Støv eller røyk fra dette produktet skal skylles fra øynene med rikelige

mengder rent, lunkent vann inntil den skadelidende er transportert til akuttmedisinsk behandling. Ikke la den skadelidende gni seg i øynene eller

holde øynene tett lukket. Få medisinsk hjelp straks.

Lysbuestråler kan skade øynene. Hvis den skadelidende har vært utsatt for lysbuestråler, flyttes vedkommende til et mørkt rom, fjern kontaktlinser hvis det er nødvendig for behandling, dekk øynene med en fôret bandasje og la vedkommende hvile. Få medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.

Inntak/svelging: Unngå at hender, klær, mat og drikke kommer i kontakt med metallrøyk

eller pulver som kan føre til inntak av partikler under hånd til munn aktiviteter som drikking, spising, røyking, etc. Fremkall ikke brekninger hvis

produktet svelges. Kontakt Giftinformasjonen. Med mindre

Giftinformasjonen anbefaler noe annet, skyll munnen grundig med vann.

Hvis symptomer utvikler seg, oppsøk lege straks.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og

forsinkede:

Kortvarig (akutt) overeksponering for røyk og gasser fra sveising og beslektede prosesser kan føre til ubehag som metallrøykfeber, svimmelhet, kvalme eller tørrhet eller irritasjon i nese, svelg eller øyne. Kan forverre allerede eksisterende luftveisproblemer (f.eks. astma eller emfysem). Langvarig (kronisk) overeksponering for røyk og gasser fra sveising og beslektede prosesser kan føre til siderose (avleiring av jern i lungevevet), effekter på sentralnervesystemet, bronkitt og andre lungeeffekter. Se avsnitt 11 for mer informasjon.

4.3 Indikasjon på om øyeblikkelig legehjelp eller spesiell behandling er nødvendig

Farer:

Farene forbundet med sveising og dens beslektede metoder, slik som og lodding er komplekse og kan innbefatte fysiske og helsefare slik som, men ikke begrenset til elektrisk støt, fysiske belastninger, stråling brannsår (øyeflash), brannskader på grunn av varmt metall eller sprute og potensiell helsefare overeksponering for røyk, gass eller støv potensielt generert under anvendelse av dette produkt. Se avsnitt 11 for mer informasjon.

**Behandling:** Behandles symptomatisk.

# Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

Generelle Brannfarer: Som leveres, er dette produktet ikke brennbart. Imidlertid lysbuen og

gnister, samt åpen flamme og varme overflater forbundet med slaglodding og lodding kan tenne brennbare og brennbare materialer. Les og forstå American National Standard Z49.1, "sikkerhet ved sveising, skjæring og tilhørende metoder" og National Fire Protection Association NFPA 51B, 'Standard for Brannvern ved sveising, skjæring og andre varme arbeider'

før du bruker dette produktet.

5.1 Brannslokkingsmidler

**Eqnete** 

brannslokkingsmedier:

Slik det blir sendt kan produktet ikke brenne. Ved brann i omgivelsene:

bruke egnet slukkemiddel.

**Uegnete** 

brannslokkingsmedier:

Ikke bruk vannstråle ved brannslokking, da dette vil spre brannen.

5.2 Spesielle farer forbundet

med stoffet eller blandingen:

Sveisebuen og gnister kan antenne brennbare stoffer og produkter.

5.3 Råd til brannmenn

Særlige

Bruk standard brannslukkingsrutiner og vurder faremomentene ved andre

involverte stoffer.

Spesielt verneutstyr for

brannslokkingstiltak:

brannmenn:

Valg av åndedrettsvern ved brann: Følg bedriftens generelle forholdsregler.

Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann.

# Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forholdsregler,

verneutstyr og nødprosedyrer: Hvis svevestøv og/eller røyk er til stede, skal det brukes adekvate tekniske

kontroller og, om nødvendig, personlig verneutstyr for å hindre

overeksponering. Se anbefalinger i avsnitt 8.

**6.2 Miljøverntiltak:** Unngå utslipp til miljøet. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det

er forsvarlig. Ikke kontaminer vannkilder eller kloakk. Underrett

kommuneingeniør/miljøsjef ved større utslipp.

6.3 Metoder og materiell for

avgrensning og

opprenskning av utslipp:

Suges opp med sand eller annet inert, absorberende materiale. Stopp strømmingen av materialet, hvis det ikke medfører noen risiko. Rydd opp spill umiddelbart, og følg forholdsreglene i forbindelse med personlig verneutstyr i avsnitt 8. Unngå støvdannelse. Forhindre at produktet

kommer avløp, kloakk eller vannkilder. Se avsnitt 13 for riktig avhending.

**6.4 Referanse til andre avsnitt:** Se avsnitt 8 i SDS-et for ytterligere opplysninger.

### Avsnitt 7: Håndtering og lagring:



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

# 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering::

Unngå støvdannelse. Sørg for tilstrekkelig avtrekksventilasjon på steder hvor det oppstår støv.

Les og forstå produsentens instruksjoner og varseletiketten på produktet. Se Lincoln Safety Publications på www.lincolnelectric.com/safety. Se American National Standard Z49.1, "Safety In Welding, Cutting and Allied Processes" (Sikkerhet ved sveising, skjæring og tilhørende prosesser) publisert av American Welding Society, http://pubs.aws.org og OSHA Publication 2206 (29CFR1910), U.S. Government Printing Office, www.gpo.gov.

# 7.2 Betingelser for sikker lagring, inklusive eventuelle uforenligheter:

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt sted. Oppbevares i samsvar med lokale/regionale/nasjonale forskrifter. Må lagres atskilt fra uforlikelige materialer.

### Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

### 8.1 Kontrollparametre

MAC, PEL, TLV og andre grenseverdier for eksponering kan variere per element og form - så vel som fra land til land. Alle landspesifikke verdiene vises ikke. Hvis ingen grenseverdier for eksponering er listet opp nedenfor, kan det hende at kommunen fortsatt har gjeldende verdier. Se i lokale eller nasjonale grenseverdier for eksponering.

### Kontrollparametre

Yrkesmessige Eksponeringsgrenser: Great Britain

| Kjemikalieidentitet                      | Туре | Eksponeringsgrenser | Kilde   |
|--|------|---------------------|---|
| mangan - Respirable fraksjon<br>- som Mn | TWA  | 0,05 mg/m3          | EU. Indikative eksponeringsgrenseverdier i<br>direktivene 91/322/EØF, 2000/39/EU,<br>2006/15/EU, 2009/161/EU, 2017/164/EU, med<br>endringer (02 2017)                           |
| mangan - Inhalerbar fraksjon<br>- som Mn | TWA  | 0,2 mg/m3           | EU. Indikative eksponeringsgrenseverdier i<br>direktivene 91/322/EØF, 2000/39/EU,<br>2006/15/EU, 2009/161/EU, 2017/164/EU, med<br>endringer (02 2017)                           |
| mangan - Respirable fraksjon             | TWA  | 0,050 mg/m3         | EU. Vitenskapelig komité om grenseverdier for yrkeseksponering (Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values - SCOELs), Europarådet - SCOEL, med endringer (2014) |
| mangan - Inhalerbar fraksjon             | TWA  | 0,200 mg/m3         | EU. Vitenskapelig komité om grenseverdier for yrkeseksponering (Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values - SCOELs), Europarådet - SCOEL, med endringer (2014) |
| mangan - Respirable fraksjon<br>- som Mn | TWA  | 0,05 mg/m3          | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values) (08 2018)  |
| mangan - Inhalerbar fraksjon<br>- som Mn | TWA  | 0,2 mg/m3           | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values) (08 2018)  |
| Silicon - Inhalerbar støv                | TWA  | 10 mg/m3            | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values) (2007)   |
| Silicon - Respirabelt støv               | TWA  | 4 mg/m3             | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values) (2007)   |

Biologiske Grenseverdier: Great Britain

Ingen av komponentene er tildelt eksponeringsgrense.



Utgave: 1.0 Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

# **Biologiske Grenseverdier: ACGIH**

Ingen av komponentene er tildelt eksponeringsgrense.

Ytterligere eksponeringsgrenser under bruksvilkårene: Great Britain

| Kjemikalieidentitet | Туре | Eksponeringsgrenser | Kilde  |
|---------------------|------|---------------------|--|
| Karbondioksid       | TWA  | 5.000 ppm           | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values)   |
|                     | STEL | 15.000 ppm          | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values)   |
|                     | TWA  | 5.000 ppm           | EU. Indikative eksponeringsgrenseverdier i<br>direktivene 91/322/EØF, 2000/39/EU,<br>2006/15/EU, 2009/161/EU, 2017/164/EU, med<br>endringer (Indikativ)                              |
| Karbonmonoksid      | STEL | 100 ppm             | EU. Indikative eksponeringsgrenseverdier i<br>direktivene 91/322/EØF, 2000/39/EU,<br>2006/15/EU, 2009/161/EU, 2017/164/EU, med<br>endringer (Indikativ)                              |
|                     | TWA  | 20 ppm              | EU. Indikative eksponeringsgrenseverdier i<br>direktivene 91/322/EØF, 2000/39/EU,<br>2006/15/EU, 2009/161/EU, 2017/164/EU, med<br>endringer (Indikativ)                              |
|                     | STEL | 100 ppm             | EU. Vitenskapelig komité om grenseverdier for<br>yrkeseksponering (Scientific Committee on<br>Occupational Exposure Limit Values -<br>SCOELs), Europarådet - SCOEL, med<br>endringer |
|                     | TWA  | 20 ppm              | EU. Vitenskapelig komité om grenseverdier for<br>yrkeseksponering (Scientific Committee on<br>Occupational Exposure Limit Values -<br>SCOELs), Europarådet - SCOEL, med<br>endringer |
|                     | STEL | 200 ppm             | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values)   |
|                     | TWA  | 30 ppm              | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values)   |
|                     | TWA  | 20 ppm              | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values)   |
|                     | STEL | 100 ppm             | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values)   |
| Nitrogendioksid     | TWA  | 0,5 ppm             | EU. Indikative eksponeringsgrenseverdier i<br>direktivene 91/322/EØF, 2000/39/EU,<br>2006/15/EU, 2009/161/EU, 2017/164/EU, med<br>endringer (Indikativ)                              |
|                     | STEL | 1 ppm               | EU. Indikative eksponeringsgrenseverdier i<br>direktivene 91/322/EØF, 2000/39/EU,<br>2006/15/EU, 2009/161/EU, 2017/164/EU, med<br>endringer (Indikativ)                              |
|                     | STEL | 1 ppm               | EU. Vitenskapelig komité om grenseverdier for<br>yrkeseksponering (Scientific Committee on<br>Occupational Exposure Limit Values -<br>SCOELs), Europarådet - SCOEL, med<br>endringer |
|                     | TWA  | 0,5 ppm             | EU. Vitenskapelig komité om grenseverdier for<br>yrkeseksponering (Scientific Committee on<br>Occupational Exposure Limit Values -<br>SCOELs), Europarådet - SCOEL, med<br>endringer |
|                     | TWA  | 0,5 ppm             | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values)   |
|                     | STEL | 1 ppm               | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values)   |
| ozon                | STEL | 0,2 ppm             | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values)   |



Utgave: 1.0 Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

| mangan - Respirable fraksjon<br>- som Mn | TWA | 0,05 mg/m3  | EU. Indikative eksponeringsgrenseverdier i<br>direktivene 91/322/EØF, 2000/39/EU,<br>2006/15/EU, 2009/161/EU, 2017/164/EU, med<br>endringer (Indikativ)                              |
|--|-----|-------------|--|
| mangan - Inhalerbar fraksjon<br>- som Mn | TWA | 0,2 mg/m3   | EU. Indikative eksponeringsgrenseverdier i<br>direktivene 91/322/EØF, 2000/39/EU,<br>2006/15/EU, 2009/161/EU, 2017/164/EU, med<br>endringer (Indikativ)                              |
| mangan - Respirable fraksjon             | TWA | 0,050 mg/m3 | EU. Vitenskapelig komité om grenseverdier for<br>yrkeseksponering (Scientific Committee on<br>Occupational Exposure Limit Values -<br>SCOELs), Europarådet - SCOEL, med<br>endringer |
| mangan - Inhalerbar fraksjon             | TWA | 0,200 mg/m3 | EU. Vitenskapelig komité om grenseverdier for<br>yrkeseksponering (Scientific Committee on<br>Occupational Exposure Limit Values -<br>SCOELs), Europarådet - SCOEL, med<br>endringer |
| mangan - Respirable fraksjon<br>- som Mn | TWA | 0,05 mg/m3  | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values)   |
| mangan - Inhalerbar fraksjon<br>- som Mn | TWA | 0,2 mg/m3   | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values)   |
| nikkel - som Ni                          | TWA | 0,5 mg/m3   | GB EH40 yrkeshygieniske grenseverdier (Values)   |
| nikkel - Respirable fraksjon -<br>som Ni | TWA | 0,005 mg/m3 | EU. Vitenskapelig komité om grenseverdier for<br>yrkeseksponering (Scientific Committee on<br>Occupational Exposure Limit Values -<br>SCOELs), Europarådet - SCOEL, med<br>endringer |
| nikkel - Respirable fraksjon             | TWA | 0,005 mg/m3 | EU. Vitenskapelig komité om grenseverdier for<br>yrkeseksponering (Scientific Committee on<br>Occupational Exposure Limit Values -<br>SCOELs), Europarådet - SCOEL, med<br>endringer |

Ytterligere eksponeringsgrenser under bruksvilkårene: US

| Kjemikalieidentitet    | Туре    | Eksponeringsgrenser |             | Kilde   |
|------------------------|---------|---------------------|-------------|---|
| Karbondioksid          | TWA     | 5.000 ppm           |             | US ACGIH terskelgrenseverdier, med endringer (12 2010)                                |
|                        | STEL    | 30.000 ppm          |             | US ACGIH terskelgrenseverdier, med endringer (12 2010)                                |
|                        | PEL     | 5.000 ppm           | 9.000 mg/m3 | Amerikanske OSHA Tabell Z-1 Grenser for luftforurensning (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Karbonmonoksid         | TWA     | 25 ppm              |             | US ACGIH terskelgrenseverdier, med endringer (12 2010)                                |
|                        | PEL     | 50 ppm              | 55 mg/m3    | Amerikanske OSHA Tabell Z-1 Grenser for luftforurensning (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Nitrogendioksid        | TWA     | 0,2 ppm             |             | US ACGIH terskelgrenseverdier, med endringer (02 2012)                                |
|                        | Ceiling | 5 ppm               | 9 mg/m3     | Amerikanske OSHA Tabell Z-1 Grenser for luftforurensning (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| ozon                   | PEL     | 0,1 ppm             | 0,2 mg/m3   | Amerikanske OSHA Tabell Z-1 Grenser for luftforurensning (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
|                        | TWA     | 0,05 ppm            |             | US ACGIH terskelgrenseverdier, med endringer (03 2014)                                |
|                        | TWA     | 0,20 ppm            |             | US ACGIH terskelgrenseverdier, med endringer (03 2014)                                |
|                        | TWA     | 0,10 ppm            |             | US ACGIH terskelgrenseverdier, med endringer (03 2014)                                |
|                        | TWA     | 0,08 ppm            |             | US ACGIH terskelgrenseverdier, med endringer (03 2014)                                |
| mangan - Røyk - som Mn | Ceiling |                     | 5 mg/m3     | Amerikanske OSHA Tabell Z-1 Grenser for luftforurensning (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

| mangan - Inhalerbar fraksjon<br>- som Mn | TWA | 0,1 mg/m3  | US ACGIH terskelgrenseverdier, med endringer (03 2014)                                |
|--|-----|------------|---|
| mangan - Respirable fraksjon - som Mn    | TWA | 0,02 mg/m3 | US ACGIH terskelgrenseverdier, med endringer (03 2014)                                |
| nikkel - Inhalerbar fraksjon             | TWA | 1,5 mg/m3  | US ACGIH terskelgrenseverdier, med endringer (12 2010)                                |
| nikkel - som Ni                          | PEL | 1 mg/m3    | Amerikanske OSHA Tabell Z-1 Grenser for luftforurensning (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |

# 8.2 Forebyggende tiltak Egnede Konstruksjonsmessige Kontrolltiltak

Ventilasjon: Bruk nok ventilasjon og punktavsug ved lysbuen, flamme eller en varmekilde for å holde røyk og gasser fra arbeiderens pustesonen og det generelle området. Tren operatøren å holde hodet ut av røyk. Holde eksponering så lav som mulig.

# Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr

Generelle opplysninger:

Retningslinjer for eksponering: For å redusere potensialet for eksponering skal det brukes tiltak som tilstrekkelig ventilasjon og personlig verneutstyr. Overeksponering er overskridelse av gjeldende lokale grenser. terskelgrensene (TLV) fastsatt av American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) eller grensene for tillatt eksponering (PEL) fastsatt av Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Nivåer for eksponering på arbeidsplassen skal fastsettes etter kompetente vurderinger av yrkeshygiene. Med mindre eksponeringsnivåene bekreftes å være under den verdien som er lavest av den lokalt tillatte grensen, TLV eller PEL, er bruk av pustevern obligatorisk. Uten disse tiltakene kan det forekomme overeksponering for én eller flere av bestanddelene i blandingene, inkludert de som finnes i røyk eller i luftbårne partikler, og resultere i mulige helseskader. I henhold til ACGIH, representerer TLV og BEI (indekser for biologisk eksponering) "forhold der ACGIH anser det som trolig at nesten alle arbeidere kan utsettes for gjentatte eksponeringer uten negativ innvirkning på helsen". ACGIH sier videre at TLV-TWA skal brukes som en veiledning i kontrollering av helsefarer og skal ikke brukes til å indikere en hårfin grense mellom trygge og farlige eksponeringer. Se avsnitt 10 for informasjon om bestanddeler som potensielt kan utgjøre helsefarer. Sveiseelektroder og materialer som sammenføyes kan inneholde krom som en utilsiktet sporelement. Materialer som inneholder krom, kan produsere en viss mengde av seksverdig krom (CrVI) og andre kromforbindelser som et biprodukt i den ryke. I 2018, American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) senket grenseverdien (TLV) for seksverdig krom fra 50 mikrogram per kubikkmeter luft (50 ug / m³) til 0,2 ug / m³. Ved disse nye grenser, kan CrVI eksponeringer på eller over TLV være mulig i tilfeller hvor tilstrekkelig ventilasjon ikke er gitt. CrVI forbindelser er på IARC og NTP lister som utgjør en lungekreft og sinus kreftrisiko. Forhold på arbeidsplassen er unike og sveiserøyk eksponeringer nivåer varierer. Yrkeshygieniske vurderinger må foretas av en kvalifisert fagperson, for eksempel en hygieniker, for å avgjøre om eksponeringene er under gjeldende grenser og å gi anbefalinger når det er nødvendig for å forebygge overexposures.

### Øye-/ansiktsvern:

Bruk hjelm eller bruk maske med filter linse skygge nummer 12 eller mørkere for åpne arc prosesser - eller følge anbefalingene som er angitt i ANSI Z49.1, § 4, basert på prosessen og innstillinger. Ingen spesiell linse skygge anbefaling for neddykket bue eller Electro prosesser. Skjerme andre ved å gi riktige skjermer og sveisebriller.



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

Hudvern

**Håndvern:** Bruk vernehansker. Egnede hansketyper kan anbefales av

hanskeleverandøren.

Andre: Verneklær: Bruk hånd, hode og kroppsvern som bidrar til å forhindre skade

fra stråling, åpne flammer, varme overflater, gnister og elektrisk støt. Se Z49.1. Dette inkluderer i hvert fall sveisinghansker og et beskyttende ansiktsskjold ved sveising, og kan omfatte armbeskyttere, forklær, hatter, skulderbeskyttelse, samt mørke, store klær ved sveising, lodding og lodding. Bruk tørre hansker uten hull eller delt sømmer. Trene operatøren ikke for å tillate elektrisk levende deler eller elektroder i kontakt med huden. . . eller klær eller hansker hvis de er våte. Isoler deg fra arbeidsstykket og

bakken ved hjelp av tørk kryssfiner, gummi matter eller annen tørr

isolasjon.

**Respirasjonsvern:** Hold hodet ute av røyk. Bruk nok ventilasjon og punktavsug for å holde

røyk og gasser borte fra pustesonen og det generelle området. Bruk godkjent åndedrettsvern med mindre eksponeringsvurderingen er under

gjeldende grenseverdier.

Hygienetiltak: Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Hold alltid god

personlig hygiene, for eksempel vasking etter håndtering av materialet og

før du spiser, drikker eller røyker. Vask arbeidsklær og personlig verneutstyr regelmessig for å fjerne forurensninger. Bestem

sammensetning og mengde av røyk og gasser som arbeidstakerne utsettes

for ved å ta en luftprøve fra innsiden av sveiserens hjelm hvis den anvendes, eller i arbeidstakerens pustesone. Forbedre ventilasjon hvis eksponeringen er ikke under grenseverdiene. Se ANSI/AWS F1.1, F1.2, F1.3 og F1.5, tilgjengelig fra American Welding Society, www.aws.org.

### Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende: Massiv sveisetråd eller stav

Fysisk tilstand: Fast
Form: Fast

Farge: Data ikke tilgjengelig.

Lukt: Data ikke tilgjengelig.

Luktterskel: Data ikke tilgjengelig.

pH-verdi: Data ikke tilgjengelig.

Smeltepunkt: Data ikke tilgjengelig.

Kokepunkt: Data ikke tilgjengelig.

Flammepunkt: Data ikke tilgjengelig.

Fordampningshastighet: Data ikke tilgjengelig.

Brennbarhet (faststoff, gass): Data ikke tilgjengelig.

Eksplosjonsgrense, øvre (%): Data ikke tilgjengelig.

Eksplosjonsgrense, nedre (%):

Data ikke tilgjengelig.

Data ikke tilgjengelig.

Data ikke tilgjengelig.



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

Damptetthet (luft=1):Data ikke tilgjengelig.Tetthet:Data ikke tilgjengelig.Relativ tetthet:Data ikke tilgjengelig.

Løselighet(er)

Vannløselighet: Data ikke tilgjengelig. Løselighet (annen): Data ikke tilgjengelig. Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: Data ikke tilgjengelig. Selvantennelsestemperatur: Data ikke tilgjengelig. dekomponeringstemperatur: Data ikke tilgjengelig. SADT: Data ikke tilgjengelig. Viskositet: Data ikke tilgjengelig. Eksplosjonsegenskaper: Data ikke tilgjengelig. Oksideringsegenskaper: Data ikke tilgjengelig.

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1 Reaktivitet:** Produktet er ikke-reaktivt under normale forhold for bruk, lagring og

transport.

**10.2 Kjemisk Stabilitet:** Materialet er stabilt under normale forhold.

10.3 Mulighet for Farlige

Reaksjoner:

Ingen under normale forhold.

**10.4 Forhold som må Unngås:** Unngå varme eller forurensing.

**10.5 Materialer å Unngå:** Sterke syrer. Sterke oksiderende stoffer. Sterke baser.



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

# 10.6 Farlige Spaltningsprodukter:

Røyk og gasser fra sveising og beslektede prosesser ikke kan klassifiseres enkelt. Sammensetningen og mengden av begge deler avhenger av metallet som sveises, prosessen, prosedyren og elektrodene som anvendes. Andre forhold som også kan påvirke sammensetningen og mengden av røyk og gasser er: belegg på metallet som sveises (slik som maling, metallovertrekk eller galvanisering) antall sveisere og volumet på arbeidsområdet, kvalitet og mengde ventilasjon, posisjonen på sveiserens hode i forhold til røyksøylen, samt forurensninger i atmosfæren (slik som damper med klorerte hydrokarboner fra aktiviteter som rengjøring og avfetting.)

Når elektroden forbrukes, avviker prosent og form av spaltningsprodukter i røyk og gass fra de ingrediensene som er oppført i avsnitt 3. Spaltningsprodukter fra normal drift omfatter produkter som stammer fra fordampning, reaksjon, eller oksidasjon av materialene som er vist i avsnitt 3, i tillegg til de fra grunnmetallet og belegg, etc., som nevnt ovenfor. Røykbestanddeler som med rimelighet kan forventes å oppstå under sveising, omfatter oksider av jern, mangan og andre metaller som finnes i tilsatsmaterialet eller i grunnmetallet. Sveiserøyken fra tilsatsmaterialer eller grunnmetallet kan inneholde seksverdige kromforbindelser. Sveiserøyk fra tilsatsmaterialer som inneholder fluorid kan inneholde gasser eller partikler med fluorid. Gassformige reaksjonsprodukter kan innbefatte karbonmonoksid og karbondioksid. Ozon og nitrogenoksider kan dannes ved stråling fra lysbuen.

### **Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger**

#### Generelle opplysninger:

Internasjonalt byrå for kreftforskning (International Agency for Research on Cancer, IARC) har fastslått at sveiserøyk og ultrafiolett stråling for sveising er kreftfremkallende for mennesker (gruppe 1). Ifølge IARC forårsaker sveiserøyk lungekreft, og positive assosiasjoner har blitt observert med kreft i nyrene. IARC har også fastslått at ultrafiolett stråling fra sveising fører til melanom i øyet. IARC identifiserer uthuling, hardlodding, kutting med kullbue eller plasmabue samt lodding som prosesser nært knyttet til sveising. Les og forstå produsentens instruksjoner, sikkerhetsdatablader og varselsetiketter før du bruker dette produktet.

### Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Innånding:

Potensielle kroniske helsefarer knyttet til bruk av tilsatsmaterialer er mest aktuelt for eksponerte åndedrettsorganer. Se vedrørende innånding i

avsnitt 11.

**Hudkontakt:** 

Lysbuestråler kan brenne huden. Hudkreft er rapportert.

Øyekontakt:

Lysbuestråler kan skade øynene.

Inntak/svelging:

Helseskader fra inntak er ikke kjent eller forventet under normal bruk.

Symptomer som gjelder de fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskapene



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

**Innånding:** Kortvarig (akutt) overeksponering for røyk og gasser fra sveising og

beslektede prosesser kan føre til ubehag som metallrøykfeber, svimmelhet, kvalme eller tørrhet eller irritasjon i nese, svelg eller øyne. Kan forverre allerede eksisterende luftveisproblemer (f.eks. astma eller emfysem). Langvarig (kronisk) overeksponering for røyk og gasser fra sveising og beslektede prosesser kan føre til siderose (avleiring av jern i lungevevet),

effekter på sentralnervesystemet, bronkitt og andre lungeeffekter.

### 11.1 Toksikologiske opplysninger

Akutt toksisitet (list opp alle mulige eksponeringsveier)

**Svelging** 

Produkt: Ikke klassifisert

Spesifisert(e) stoff(er):

Jern LD 50 (Rata): 98,6 g/kg

Hudkontakt

Produkt: Ikke klassifisert

Innånding

Produkt: Ikke klassifisert

Toksisitet ved gjentatt inntak

Produkt: Ikke klassifisert

Etsing/Irritasjon på Huden

Produkt: Ikke klassifisert

Alvorlig Øyeskade/-Irritasjon

Produkt: Ikke klassifisert

Andedrett- eller Hudsensibilisering

Produkt: Ikke klassifisert

Kreftfremkallende evne

**Produkt:** Lysbuestråler: Hudkreft er rapportert.

IARC. Monografier om evaluering av kreftfaren for mennesker:

Det er ikke funnet noen kreftfremkallende stoffer

Mutagenisitet på Kimceller

In vitro

Produkt: Ikke klassifisert

In vivo

Produkt: Ikke klassifisert

Reproduksjonstoksisitet

Produkt: Ikke klassifisert

**Toksisitet for Bestemte Målorganer - Enkelt Eksponering** 

Produkt: Ikke klassifisert

**Toksisitet for Bestemte Målorganer - Gjentatt Eksponering** 

**Produkt:** Ikke klassifisert



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

**Aspirasjonsfare** 

Produkt: Ikke klassifisert

Andre virkninger: Organiske polymerer kan anvendes ved fremstilling av ulike

tilsatsmaterialer. Overeksponering for deres nedbrytningsbiprodukter kan føre til en tilstand som kalles polymerrøykfeber. Polymerrøykfeber oppstår vanligvis i løpet av 4 til 8 timer etter eksponering i form av influensalignende

symptomer, inkludert mild lungeirritasjon med eller uten en økning i kroppstemperatur. Tegn på eksponering kan omfatte en økning i antall hvite blodlegemer. Symptomene oppstår vanligvis raskt, og varer som

regel ikke lenger enn 48 timer.

### Symptomer som gjelder de fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskapene under bruksvilkår

Innånding:

Spesifisert(e) stoff(er):

mangan Overeksponering for manganrøyk kan påvirke hjernen og

sentralnervesystemet, noe som resulterer i dårlig koordinasjon, problemer med å snakke og arm- eller bentremor. Denne tilstanden kan være

irreversibel.

nikkel og dets forbindelser er oppført på IARC- og NTP-lister med mulig

kreftrisiko for luftveiene, og er hudsensibiliserende med symptomer som går

fra lett kløe til alvorlig eksem.

# Ytterligere toksikologiinformasjon under bruksvilkårene:

Akutt toksisitet

Innånding

Spesifisert(e) stoff(er):

Karbondioksid LC Lo (menneskelig, 5 min): 90000 ppm

Karbonmonoksid LC 50 (Rata, 4 h): 1300 ppm Nitrogendioksid LC 50 (Rata, 4 h): 88 ppm

ozon LC Lo (menneskelig, 30 min): 50 ppm

IARC. Monografier om evaluering av kreftfaren for mennesker:

Spesifisert(e) stoff(er):

nikkel Total evaluering: 2B. Mulig karsinogent for mennesker.

Andre virkninger:

Spesifisert(e) stoff(er):

Karbondioksid asfyksi

Karbonmonoksid Carboxyhemoglobinemia

Nitrogendioksid Nedre luftveiene

nikkel dermatitis nikkel pneumokoniose

### Avsnitt 12: Økologiske opplysninger



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

12.1 Økotoksisitet

Akutt fare for vannmiljøet:

**Fisk** 

**Produkt:** Ikke klassifisert.

Vannlevende, Virvelløse Dyr

Produkt: Ikke klassifisert.

Spesifisert(e) stoff(er):

mangan EC50 (Vannloppe (Daphnia magna), 48 h): 40 mg/l

Kronisk fare for vannmiljøet:

**Fisk** 

**Produkt:** Ikke klassifisert.

Vannlevende, Virvelløse Dyr

**Produkt:** Ikke klassifisert.

Toksisitet for vannlevende planter

**Produkt:** Ikke klassifisert.

12.2 Stabilitet og Nedbrytbarhet

**Biologisk nedbryting** 

**Produkt:** Data ikke tilgjengelig.

12.3 Potensial for Bioakkumulering Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

**12.4 Mobilitet i Jord:** Data ikke tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og

vPvB-vurderinger:

Data ikke tilgjengelig.

12.6 Andre Skadelige

Virkninger:

Data ikke tilgjengelig.

**12.7 Ytterligere informasjon:** Data ikke tilgjengelig.

# Avsnitt 13: Instrukser om deponering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Generelle opplysninger: Dannelse av avfall bør unngås eller minimeres når det er mulig. Når det er

mulig, skal resirkulering foregå på en miljøforsvarlig måte slik at regelverk overholdes. Ikke gjenvinnbare produkter skal avhendes i samsvar med alle gjeldende amerikanske føderale, statlige, provinsielle og lokale krav.

Avhendingsanvisninger: Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent

avfallsbehandlingsanlegg.

Forurenset Emballasje: Innhold/beholder leveres til et passende behandlings- og

deponeringsanlegg i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og med

produktets karakter ved leveringen.



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

# Avsnitt 14: Transportopplysninger

#### ADR

14.1 UN-nummer:

14.2 Korrekt Transportnavn, UN: NOT DG REGULATED

14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse: NR
Etikett(er): –
ADR-farenr.: –
Tunnelrestriksjonskode:

14.4 Emballasjegruppe:

Begrenset mengde

Forventet mengde

14.5 Marin pollutant Nei

### ADN

14.1 UN-nummer:

14.2 Korrekt Transportnavn, UN: NOT DG REGULATED

14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse: NR
Etikett(er): –
ADR-farenr.: –

14.4 Emballasjegruppe: –

Begrenset mengde Forventet mengde

14.5 Marin pollutant Nei

### RID

14.1 UN-nummer:

14.2 Korrekt Transportnavn, UN NOT DG REGULATED

14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse: NR
Etikett(er): –

14.4 Emballasjegruppe: –

14.5 Marin pollutant Nei

### **IMDG**

14.1 UN-nummer:

14.2 Korrekt Transportnavn, UN: NOT DG REGULATED

14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse: NR
Etikett(er): –
EmS No.:

14.4 Emballasjegruppe: –

Begrenset mengde Forventet mengde

14.5 Marin pollutant Nei

### IATA

14.1 UN-nummer:

14.2 Korrekt teknisk navn: NOT DG REGULATED

14.3 Transportfareklasse(r):

Klasse: NR



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

Etikett(er):

14.4 Emballasjegruppe: –

Kun lastefly:

Passasjer- og transportfly:

Begrenset mengde:

Forventet mengde

14.5 Marin pollutant Nei Kun lastefly: Tillatt.

14.7 Transport i bulk, ifølge vedlegg II i MARPOL og IBC-koden: Ikke anvendelig

### Opplysninger om bestemmelser

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/-lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen:

#### **EU-forskrifter**

Forskrift (EU) nr. 2037/2000, Stoffer som nedbryter ozonlaget: ingen

Forskrift (EU) nr. 2037/2000, Stoffer som nedbryter ozonlaget: ingen

Forskrift (EU) nr. 850/2004, Persistent, organisk forurensning: ingen

Forskrift (EU) nr. 649/2012, Import og eksport av farlige kjemikalier: ingen

Forskrift (EU) nr. 1907/2006 REACH anneks XIV, Stoffer som krever godkjenning, med endringer: ingen

Forskrift (EU) nr. 1907/2006 anneks XVII, Stoffer med restriksjoner på markedsføring og bruk: ingen

Direktiv 2004/37/EØF, Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende eller mutagene stoffer på arbeidsplassen.: ingen

Direktiv 92/85/EØF: Iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer:

| Kjemisk navn | CAS-nr.   | Konsentrasjon |
|--------------|-----------|---------------|
| nikkel       | 7440-02-0 | 0 - <0,1%     |

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III): Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer: ingen

EUs forskrift nr. 166/2006 PRTR (Register over utslipp og transport av forurensende stoffer), vedlegg II: Forurensende stoffer:

| Kjemisk navn                          | CAS-nr.   | Konsentrasjon |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| nikkel                                | 7440-02-0 | 0 - <0,1%     |
| Kobber og / eller kobberlegeringer og | 7440-50-8 | 0 - <0,1%     |
| forbindelser (for eksempel Cu)        |           |               |

Direktiv 98/24/EF, Vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen:

| Kjemisk navn | CAS-nr.   | Konsentrasjon |
|--------------|-----------|---------------|
| nikkel       | 7440-02-0 | 0 - <0,1%     |



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

| Kobber og / eller kobberlegeringer og | 7440-50-8 | 0 - <0,1% |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| forbindelser (for eksempel Cu)        |           |           |

Nasjonale forskrifter

Vannfareklasse (WGK): WGK 1: litt vannforurensende.

INRS, Maladies Professionelles, Table of Work-Related Illnesses (Tabell over yrkesrelaterte sykdommer)

Opplistet: 44 bis

44 A

15.2 Vurdering av kjemisk

sikkerhet:

Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

Status, kjemikaliefortegnelse:

AICS: Oppført i eller i overensstemmelse med stofflisten.
DSL: Oppført i eller i overensstemmelse med stofflisten.

NDSL: En eller flere komponenter er ikke oppført eller er unntatt fra oppføring.

ONT INV: Oppført i eller i overensstemmelse med stofflisten. IECSC: Oppført i eller i overensstemmelse med stofflisten.

ENCS (JP):

En eller flere komponenter er ikke oppført eller er unntatt fra oppføring.

En eller flere komponenter er ikke oppført eller er unntatt fra oppføring.

PHARM (JP):

En eller flere komponenter er ikke oppført eller er unntatt fra oppføring.

En eller flere komponenter er ikke oppført eller er unntatt fra oppføring.

KECI (KR):

INSQ:
Oppført i eller i overensstemmelse med stofflisten.
TCSI:
Oppført i eller i overensstemmelse med stofflisten.
TSCA-Liste:
Oppført i eller i overensstemmelse med stofflisten.
EU INV:
Oppført i eller i overensstemmelse med stofflisten.

# **Avsnitt 16: Andre opplysninger**

### **Definisjoner:**

Referanser

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stoff. vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende.

Referanser til litteratur og

datakilder:

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med

endringer.

Innholdet I H-setningene I avsnitt 2 og 3: ingen

ANDRE OPPLYSNINGER: Flere opplysninger kan fås på forespørsel.

Utgivelsesdato: 19.05.2020



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

### Ansvarsfraskrivelse:

Lincoln Electric Company oppfordrer alle sluttbrukere og mottakere av dette sikkerhetsdatabladet till å studere det nøye. Se også www.lincolnelectric.com/safety. Ta eventuelt kontakt en industrihygieniker eller en annen ekspert for å forstå denne informasjonen og ivareta miljøet og beskytte arbeidere mot potensielle farer forbundet med håndtering eller bruk av dette produktet. Denne informasjonen antas å være nøyaktig på revisjonsdatoen som vises ovenfor. Det gis imidlertid ingen garantier, hverken uttrykt eller underforstått. Fordi forholdene eller bruksmetodene er utenfor Lincoln Electric sin kontroll, påtar vi oss intet ansvar for følgen av bruk av dette produktet. Myndighetskrav kan endres og kan variere avhengig av sted. Det brukerens ansvar å overholde alle gjeldende amerikanske føderale, statlige, provinsielle og lokale lover og forskrifter.

© 2020 Lincoln Global, Inc. All Rights Reserved.



Utarbeidet: 19.05.2020 Erstatter dato: 19.05.2020

# Tillegg til det utvidede sikkerhetsdatabladet (eSDS) Eksponeringsscenario:

Les og forstå "Anbefalinger for eksponeringscenarioer, risikohåndteringstiltak og for identifikasjon av driftsforhold for sikker sveising av metaller, legeringer og metalliske artikler", som er tilgjengelig fra din leverandør og på http://european-welding.org/health-safety.

Sveising/slaglodding produserer røyk som påvirker helse og miljø. Røyken er en variert blanding av luftbårne gasser og fine partikler som, hvis de inhaleres eller svelges, utgjør en helsefare. Graden av risiko vil avhenge av røykens sammensetning, konsentrasjon og varigheten av eksponeringen. Røykens sammensetning avhenger av materialet som bearbeides, prosessen og forbruksartiklene som brukes, belegg på arbeidsstykket, som f.eks. maling, galvanisering, metallisering, olje eller forurensninger fra rengjørings- eller avfettingsarbeid. En systematisk tilnærmingsmåte til evaluering av eksponeringen er påkrevd, og man må ta hensyn til de spesielle forholdene for operatøren og andre personer som kan bli eksponert.

I forhold til utslipp av røyk under sveising, slaglodding eller skjæring av metall, anbefales det å (1) sørge for risikohåndteringstiltak ved å bruke generell informasjon og retningslinjer som er gitt i denne veiledningen for sikker bruk, og (2) bruke informasjonen som er gitt i sikkerhetsdatabladene som er utstedt i overensstemmelse med REACH, av produsenten av substansene, produsenten av legeringer eller produsenten av forbruksartikler for sveising.

Arbeidsgiveren skal sørge for at risikoen fra sveiserøyk i forhold til operatørenes sikkerhet og helse, elimineres eller reduseres til et minimum. Følgende prinsipper skal følges:

- 1- Velg relevante prosess/materiale-kombinasjoner med laveste klasse når det er mulig.
- 2- Planlegg sveiseprosesser med laves mulige utslippsparametere.
- 3- Bruk relevante kollektive beskyttelsestiltak i samsvar med nummeret på klassen. Generelt tas det hensyn til bruk av personlig verneutstyr etter at alle andre tiltak er satt inn.
- 4- Bruk relevant personlig verneutstyr i overensstemmelse med arbeidssyklusen.

I tillegg må overholdelse av de nasjonale forskriftene for eksponering til sveiserøyk for sveisere og annet personell verifiseres.