

Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname: FERRETERO 7018 HO

Produktgröße: 3/32" (2.4 mm)

Weitere Mittel der Identifizierung

SDB-Nr.: 200000021948

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen: SMAW (Metall-Lichtbogenschweißen)

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Nicht bekannt. Lesen Sie dieses SDS vor der Verwendung

dieses Produkts.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Informationen zu Hersteller/Importeur/Lieferant/Verteiler

Name der Firma: Lincoln Soldaduras de Colombia Ltda.

Anschrift: Calle 6a # 33-23

Bogota D.C. CP 111611

Colombia

Telefon: +57 (1) 364 88 00

Kontaktperson: Sicherheitsdatenblatt Fragen: www.lincolnelectric.com/sds

Lichtbogenschweißen Sicherheitsinformationen: www.lincolnelectric.com/safety

Name der Firma: Lincoln Electric Europe B.V. Anschrift: Nieuwe Dukenburgseweg 20

Nijmegen 6534AD The Netherlands

Telefon: +31 243 522 911

Kontaktperson: Sicherheitsdatenblatt Fragen: www.lincolnelectric.com/sds

Lichtbogenschweißen Sicherheitsinformationen: www.lincolnelectric.com/safety

1.4 Notrufnummer:

USA/Kanada/Mexiko +1 (888) 609-1762 Americas/Europe +1 (216) 383-8962 Asien-Pazifik +1 (216) 383-8966 Mittlerer Osten/Afrika +1 (216) 383-8969

3E Firmenkennziffer: 333988

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt wurde gemäß der geltenden Gesetzgebung nicht als gefährlich eingestuft.

Einstufung gemäß der (EG) Verordnung 1272/2008 in der geänderten Fassung.



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Nicht als gefährlich eingestuft gemäß anwendbaren Gefahreneinstufungskriterien GHS.

2.2 Kennzeichnungselemente Nicht anwendbar

Zusätzliche Angaben auf dem Etikett

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2.3 Sonstige Gefahren

Elektrischer Schlag kann tödlich sein. Wenn Schweißen muss in Feuchträumen oder mit nasser Kleidung durchgeführt werden, auf Metallstrukturen oder wenn in beengten Positionen wie Sitzen, Knien oder Liegen, oder wenn es ein hohes Risiko für unvermeidbare oder zufällige Berührung mit dem Werkstück ist, verwenden Sie die folgende Ausrüstung: Die Halb DC Schweißer, DC-Handbuch (Stock) Schweißer, oder AC Schweißer mit reduzierter Spannung Steuerung.

Arc-Strahlen können die Augen verletzen und die Haut verbrennen. Lichtbogen und Funken können brennbare und brennbare Materialien entzünden. Starke Exposition von Schweißrauch und Gase können gefährlich sein. Lesen und verstehen Sie die Anweisungen des Herstellers, Sicherheitsdatenblätter und die Vorsichtsmaßnahmen Etiketten, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Siehe Abschnitt 8.

Stoff(e), der bzw. die unter den Gebrauchsbedingungen gebildet wurde(n): Der Schweißrauch aus dieser Schweißelektrode hergestellt wird, kann die folgende Bestandteile enthalten (en) und / oder deren komplexe Metalloxide sowie feste Partikel oder andere Bestandteile aus den Verbrauchsmaterialien , unedlen Metallen, oder Basismetallbeschichtung nicht nachstehend aufgeführt.

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr.
Kohlendioxid	124-38-9
Kohlenmonoxid	630-08-0
Stickstoffdioxid	10102-44-0
Ozon	10028-15-6
Mangan	7439-96-5
Fluoride (als F)	16984-48-8

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Angaben zu Gefahr Zutaten

3.2 Gemische

Chemische	Konzentration	CAS-Nr.	EG-Nr.	Einstufung	Hinwe	REACH Registrierungs-
Bezeichnung					ise	Nr
Eisen	50 - <100%	7439-89-6	231-096-4	nicht klassifiziert		01-2119462838-24;
Titandioxid (natürlich vorkommend)	5 - <10%	13463-67-7	236-675-5	nicht klassifiziert	#	Es liegen keine Daten vor.
Kalkstein	1 - <5%	1317-65-3	215-279-6	nicht klassifiziert	#	Es liegen keine Daten vor.
Titandioxid	1 - <5%	13463-67-7	236-675-5	Carc.: 2: H351;	#	01-2119489379-17;



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

(synthetisch)						
Kaliumsilikat	1 - <5%	1312-76-1	215-199-1	Eye Irrit.: 2: H319; Skin Corr.: 2: H315;		01-2119456888-17;
Mangan	1 - <5%	7439-96-5	231-105-1	nicht klassifiziert	#	01-2119449803-34;
Calciumfluorid	1 - <5%	7789-75-5	232-188-7	nicht klassifiziert	#	Es liegen keine Daten vor.
Feldspat	1 - <5%	68476-25-5	270-666-7	nicht klassifiziert		Es liegen keine Daten vor.
Aluminiumoxid	1 - <5%	1344-28-1	215-691-6	nicht klassifiziert	#	01-2119529248-35;
Kaliumoxid	0,1 - <1%	12136-45-7	235-227-6	Skin Corr.: 1B: H314; Eye Dam.: 1: H318;		01-2120109032-77;
Silizium	0,1 - <1%	7440-21-3	231-130-8	nicht klassifiziert	#	01-2119480401-47;
Natriumsilicat	0,1 - <1%	1344-09-8	215-687-4	Met. Corr.: 1: H290; Skin Corr.: 1A: H314; Eye Dam.: 1: H318; STOT SE: 3: H335; STOT RE: 1: H372;		01-2119448725-31;
Carboxymethylcellulo se, Natriumsalz	0,1 - <1%	9004-32-4		nicht klassifiziert		Es liegen keine Daten vor.
Titan	0,1 - <1%	7440-32-6	231-142-3	nicht klassifiziert		Es liegen keine Daten vor.
Quarz	0,1 - <1%	14808-60-7	238-878-4	STOT RE: 1: H372;	#	Es liegen keine Daten vor.
Eisenoxid	0,1 - <1%	1309-37-1	215-168-2	nicht klassifiziert	#	Es liegen keine Daten vor.
Siliciumdioxid (amorph)	0,1 - <1%	7631-86-9	231-545-4	nicht klassifiziert	#	Es liegen keine Daten vor.
Zirkonoxid	0,1 - <1%	1314-23-4	215-227-2	nicht klassifiziert	#	Es liegen keine Daten vor.
Magnesit	0,1 - <1%	546-93-0	208-915-9	nicht klassifiziert	#	Es liegen keine Daten vor.

^{*} Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumenprozenten angegeben.

CLP: Verordnung Nr. 1272/2008.

Der Volltext für alle H-Sätze wird in Abschnitt 16 angegeben.

Weitere Kommentare:

Der Begriff "Gefährliche Inhaltsstoffe" sollte als in Hazard Communication Standards definierten Begriff interpretiert werden und nicht notwendigerweise die Existenz eines Schweißgefahr bedeuten. Das Produkt kann zusätzliche, nicht gefährliche Bestandteile enthalten oder zusätzliche Verbindungen, die unter der Bedingung der Verwendung bilden können. Siehe Abschnitt 2 und 8 für weitere Informationen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

[#] Für diesen Stoff gibt es Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz.

^{##} This substance is listed as SVHC



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: An die frische Luft, wenn das Atmen schwer. Bei Atemstillstand , künstliche

Beatmung durchführen und die medizinische Betreuung erhalten sofort.

Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung entfernen und waschen Sie die Haut gründlich mit

Wasser und Seife. Für gerötet oder Blasen Haut oder thermische

Verbrennungen, erhalten medizinische Hilfe auf einmal.

Augenkontakt: Staub oder Rauch aus diesem Produkt sollte bis zu einem Notfall

medizinische Einrichtung transportiert aus den Augen mit reichlich

sauberem, lauwarmem Wasser gespült werden. Lassen Sie keine Opfer die

Augen zu reiben oder dicht geschlossen halten. Erhalten Sie sofort

medizinische Hilfe.

Arc-Strahlen können die Augen verletzen. Wenn ausgesetzt Strahlen zu Bogen, bewegen sich zum Opfer dunklen Raum, Kontaktlinsen entfernen,

wie notwendig für die Behandlung, decken die Augen mit einem

gepolsterten Dressing und Ruhe. Erhalten medizinische Hilfe, wenn die

Symptome anhalten.

Verschlucken: Vermeiden Hand, Kleidung, Essen und trinken Kontakt mit flux, Metallstaub

oder Pulver, das die Aufnahme von Partikel, die bei Hand in den Mund Aktivitäten wie Trinken verursachen können, Essen, Rauchen, etc. Bei Verschlucken kein Erbrechen auslösen. Kontakt ein Gift Leitstelle. Es sei denn, das Gift Leitstelle sonst rät, waschen Sie den Mund gründlich mit

Wasser. Wenn Symptome auftreten, Arzt aufsuchen sofort.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Kurzfristig (akut) übermäßige Dämpfe und Gase aus Schweißen und verwandte Verfahren kann zu Beschwerden führen, wie zum Beispiel Metallrauchfieber, Schwindel, Übelkeit oder Trockenheit oder Reizungen von Nase, Hals oder Augen. vorbestehende Atemprobleme verschlimmern

kann (zum Beispiel Asthma, Emphysem).

Die langfristige (chronische) übermäßige Dämpfe und Gase aus Schweißen

und verwandte Verfahren können Siderose (Eisenablagerungen in der

Lunge), des zentralen Nervensystems, Bronchitis und andere

Lungenschäden führen. Siehe Abschnitt 11 für weitere Informationen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Gefahren:

Die Gefahren, die mit dem Schweißen und dessen verwandten Verfahren wie Löten und Löten sind komplex und können zu einem elektrischen Schlag, körperliche Belastungen, Strahlungsverbrennungen (Augen flash), thermische Verbrennungen beinhalten durch heiße Metall oder Spritzern beschränkt physikalischen und Gesundheitsgefahren, wie, aber nicht und mögliche gesundheitliche Auswirkungen von übermäßigem Rauch, Gas oder Stäube möglicherweise während der Verwendung dieses Produkts.

Siehe Abschnitt 11 für weitere Informationen.

Behandlung: Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Allgemeine Brandgefahren: Im Auslieferungszustand ist dieses Produkt nicht brennbar. Jedoch

Schweißlichtbogen und Funken sowie offene Flammen und heiße

Oberflächen im Zusammenhang mit Hart- und Weichlöten kann brennbare und brennbare Materialien entzünden. Lesen und verstehen American National Standard Z49.1 "Sicherheit beim Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren" und National Fire Protection Association NFPA 51B, "Standard für Brandschutz- Während Schweißen, Schneiden und andere

heiße Arbeit', bevor Sie dieses Produkt verwenden.

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Im Lieferzustand brennen das Produkt nicht. Bei einem Brand in der

Umgebung: geeignete Löschmittel verwenden.

Ungeeignete Löschmittel: Zum Löschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch

verteilt werden kann.

5.2 Besondere vom Stoff oder

Gemisch ausgehende

Gefahren:

Lichtbogen und Funken können brennbare Stoffe und brennbare Produkte

entzünden.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Hinweise zur Gewöhnliche Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen; dabei Gefahren

Brandbekämpfung: durch andere beteiligte Materialien berücksichtigen.

Besondere

Schutzausrüstungen für die

Brandbekämpfung:

Wahl von Atemschutzgerät zur Brandbekämpfung: Die allgemeinen Brandschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz beachten. Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Schutzausrüstung

tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen,
Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende
Verfahren:

Wenn Staub in der Luft und / oder Rauch vorhanden ist, verwenden Sie eine angemessene technische Kontrollen und, falls erforderlich, persönliche

Schutzausrüstung, um eine Überbelichtung zu verhindern. Siehe

Empfehlungen in Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Fre

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Weiteres Auslaufen oder Verschütten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Nicht die Wasserversorgung oder Kanalisation kontaminieren. Beim Austritt großer Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und

Reinigung:

Ausgetretenes Material mit Sand oder einem anderen inerten flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr möglich Reinigen Sie Verschüttetes sofort beseitigen, die Beobachtung Vorsichtsmaßnahmen in der persönlichen Schutzausrüstung in Abschnitt 8. Vermeiden Sie Staubentwicklung . Verhindern, dass Produkt nicht mit einer Kanalisation oder Wasserquellen gelangen. Siehe Abschnitt

13 für die ordnungsgemäße Entsorgung.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Weitere Angaben finden Sie in Abschnitt 8 dieses SDB's.



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Staubbildung vermeiden. Für ausreichend gute Lüftung an Orten wurden Staub gebildet wird.

Lesen und verstehen Sie den Anweisungen des Herstellers und das Vorsorge Etikett auf dem Produkt. Siehe Lincoln Sicherheit Publikationen bei www.lincolnelectric.com/safety. Siehe American National Standard Z49.1 "Sicherheit beim Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren", herausgegeben von der American Welding Society, http://pubs.aws.org und OSHA Publikation 2206 (29CFR1910), US Government Printing Office, www.gpo .gov.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

Das Produkt im geschlossenen Originalbehälter an einem trockenen Ort lagern. Gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften aufbewahren. Fern von unverträglichen Materialien lagern.

7.3 Spezifische

Es liegen keine Daten vor.

Endanwendungen:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

MAC, PEL, TLV und andere Expositionsgrenzwerte können pro Element und Form variieren - sowie pro Land. Alle länderspezifischen Werte sind nicht aufgeführt. Falls keine Arbeitsplatzgrenzwerte unten aufgeführt werden, können Sie Ihre lokale Behörde noch gültige Werte haben. Wenden Sie sich an Ihren lokalen oder nationalen Expositionsgrenzwerte.

Zu überwachende Parameter

Grenzwerte Berufsbedingter Exposition: EU & Great Britain

Chemische Identität	Art	Expositionsgrenzwerte	Quelle
Titandioxid (natürlich vorkommend) - einatembare	TWA	10 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)
Titandioxid (natürlich vorkommend) - Respirable.	TWA	4 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)
Kalkstein - Einatembare Staub	TWA	10 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)
Kalkstein - Alveolengängiger Staub	TWA	4 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)
Kalkstein - Respirable.	TWA	4 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)
Kalkstein - einatembare	TWA	10 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)
Titandioxid (synthetisch) - einatembare	TWA	10 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)
Titandioxid (synthetisch) - Respirable.	TWA	4 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)
Mangan - Alveolengängige Fraktion als Mn berechnet	TWA	0,05 mg/m3	EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EC, 2009/161/EG (02 2017)
Mangan - einatembare fraktion als Mn berechnet	TWA	0,2 mg/m3	EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EC, 2009/161/EG (02 2017)
Mangan - Alveolengängige	TWA	0,050 mg/m3	EU. Wissenschaftlicher Ausschuss für



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL in der jeweils ge (2014)	Fraktion.			Grenzwerte berufsbedingter Exposition
Mangan - einatembare fraktion. Riccott, September fraktion. Ricc				(SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL,
fraktion. Granzwerte berufsbedrighter Exposition (SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL prakinsische Kommission, SCOEL prakinsische Kommission, SCOEL prakinsische Kommission, SCOEL in der jeweils ge (2014) Mangan - einatembare fraktion als Min berechnet Mangan - einatembare fraktion als Min berechnet Calciumfluorid - als Fluor berechnet Aluminiumoxid - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Silizium - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Silizium - Alveolengängiger TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Silizium - Alveolengängiger TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Cuarz - alveolengängiger TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Cuarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Cuarz - alveolengängiger TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Cisenoxid - Respirable. TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Cisenoxid - Respirable. TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Cisenoxid - Respirable. TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Cisenoxid - Respirable. TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Cisenoxid - Respirable. TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Cisenoxid - Respirable. TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)				in der jeweils ge (2014)
(SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL inder jeweils ge (2014) Fraktion als Mm berechnet Mangan - Alveolengängige Fraktion als Mm berechnet Mangan - einatembare fraktion als Mm berechnet Calciumfluorid - als Fluor Calciumfluorid - als Fluor berechnet Calciumfluorid - als Fluor Calciumfl	Mangan - einatembare	TWA	0,200 mg/m3	EU. Wissenschaftlicher Ausschuss für
in der jeweils ge (2014) Praktion als Min berechnet Mangan - einstembare Fraktion als Min berechnet Mangan - einstembare Traktion als Min berechnet Mangan - einstembare Traktion als Min berechnet Calciumfluorid - als Fluor Bitable Aluminiumoxid - Einatembare Staub TWA	fraktion.		_	Grenzwerte berufsbedingter Exposition
Mangan - Alveolengängige Fraktion als Min berechnet Mangan - einatembare fraktion als Min berechnet Calciumfluorid - als Fluor berechnet Calciumfluorid - als Fluor berechnet Adminimmoxid - Einatembare Staub Aluminimmoxid - Minder - als Fluor Berechnet Aluminimmoxid - Einatembare Staub TWA Aluminimmoxid - Einatembare Staub Aluminimmoxid - Einatembare Staub TWA Aluminimmoxid - Einatembare Staub Aluminimmoxid - Einatembare Aluminimoxid - Einatembare Aluminimmoxid - Einatembare Aluminimmoxid - Einatembare Aluminimoxid - Ei				(SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL,
Mangan - Alveolengängige Fraktion als Min berechnet Mangan - einatembare fraktion als Min berechnet Calciumfluorid - als Fluor berechnet Calciumfluorid - als Fluor berechnet Adminimmoxid - Einatembare Staub Aluminimmoxid - Minder - als Fluor Berechnet Aluminimmoxid - Einatembare Staub TWA Aluminimmoxid - Einatembare Staub Aluminimmoxid - Einatembare Staub TWA Aluminimmoxid - Einatembare Staub Aluminimmoxid - Einatembare Aluminimoxid - Einatembare Aluminimmoxid - Einatembare Aluminimmoxid - Einatembare Aluminimoxid - Ei				in der jeweils ge (2014)
Fraktion als Mn berechnet	Mangan - Alveolengängige	TWA	0,05 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (08
Mangan - einatembare fraktion - als Mib Derechnet (Mien) (0 fraktion - als Mib Derechnet (Mien) (0 fraktion - als Mib Derechnet (Mien) (0 fraktion - als Mib Derechnet (Mien) (2007) (20			, 3	
fraktion als Mn berechnet Calciumfluorid - als Fluor bereschnet Calciumfluorid - als Fluor Calciumfluorid - als Fluor Bereschnet Calciumfluorid - als Fluor Calciumfluorid - a	Mangan - einatembare	TWA	0.2 ma/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (08
Calciumfluorid - ais Fluor berechnet Calciumfluorid TWA 2,5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Calciumfluorid TWA 2,5 mg/m3 EU. Wissenschafflicher Ausschuss für Grenzwerte berüberlichger Exposition (SCOEL), Europaische Kommission, SCOEL in der jeweits ge (2014) Aluminiumoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Aluminiumoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Aluminiumoxid - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Silizium - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Silizium - Alveolengängiger TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Guarz - Respirable. TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Guarz - alveolengängiger TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Guarz - alveolengängiger TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Respirable. TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Respirable. TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - alse Fe Detechnet TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Rauch - als Fe Detechnet STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdoxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdoxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdoxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdoxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdoxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdoxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdoxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)			, 3	
berechnet Calciumfluorid TWA 2,5 mg/m3 EU, Wissenschaftlicher Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition (SCOEL), Europäisch Kommission, SCOEL in der jeweits ge (2014) Aluminiumoxid - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) Aluminiumoxid - Mevolengängiger Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) Aluminiumoxid - Mevolengängiger Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Silizium - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Silizium - Alveolengängiger TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Quarz - Respirable. TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Respirable. TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Rauch - als Fe berechnet TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare	Calciumfluorid - als Fluor	TWA	2.5 mg/m3	
Grenzwerte berufsbedingter Exposition (SCOEL), Europäsche Kommission, SCOEL) in der jeweils ge (2014) Aluminiumoxid - Einatembare Staub Silizium - Alveolengängiger Staub Silizium - Einatembare Staub Silizium - Alveolengängiger Staub Guarz - Respirable. TWA Quarz - Respirable. TWA Quary - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - TWA Alveolengängiger Staub TWA Quary - Alveolengängiger Staub TWA Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - TWA Alveolengängiger Staub Si			, - 3	
Grenzwerte berufsbedingter Exposition (SCOEL), Europäsche Kommission, SCOEL) in der jeweils ge (2014) Aluminiumoxid - Einatembare Staub Silizium - Alveolengängiger Staub Silizium - Einatembare Staub Silizium - Alveolengängiger Staub Guarz - Respirable. TWA Quarz - Respirable. TWA Quary - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - TWA Alveolengängiger Staub TWA Quary - Alveolengängiger Staub TWA Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - TWA Alveolengängiger Staub Si	Calciumfluorid	TWA	2.5 mg/m3	EU. Wissenschaftlicher Ausschuss für
SCOEL, Europäische Kommission, SCOEL in der jeweils ge (2014)			,- 3	
Aluminiumoxid - Einatembare Staub Aluminiumoxid - May 10 mg/m3 Aluminiumoxid - Aluminiumoxid - Aluminiumoxid - Alveolengängiger Staub Silizium - Einatembare Staub Silizium - Einatembare Staub Silizium - Alveolengängiger Staub Silizium - Alveolengängiger Staub Silizium - Alveolengängiger Staub Silizium - Alveolengängiger Staub Alveolengängiger Silizium - Alveolengängiger Silizium - Alveolengängiger Anteil und Staub Anteil und Staub Silizium - Alveolengängiger Anteil und Staub Anteil und Staub Silizium - Silizium dioxid (amorph) - TWA Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph)				(SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL.
Aluminiumoxid - Einatembare Staub U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Aluminiumoxid - Alveolengängiger Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Silizium - Alveolengängiger Taub U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Silizium - Alveolengängiger TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Quarz - Respirable. TWA 0.1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Quarz - alveolengängiger Arteil und Staub U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Quarz - alveolengängiger Arteil und Staub U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Quarz - alveolengängiger Arteil und Staub U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Respirable. TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Respirable. TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Rauch - als Fe berechnet U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) TWA				
Staub (2007) Aluminiumoxid - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)	Aluminiumoxid - Finatembare	TWA	10 mg/m3	U. K. FH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
Aluminiumoxid - Alveolengängiger Staub Silizium - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Silizium - Alveolengängiger Staub Silizium - Alveolengängiger Staub Cuarz - Respirable. TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA 0,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Respirable. TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Rauch - als Fe berechnet STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 2,4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 2,4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 2,4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 2,4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 3 u. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 3 u. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Silicium			. sg,s	
Alveolengängiger Staub Silizium - Einatembare Staub Silizium - Einatembare Staub Silizium - Alveolengängiger Anteil und Staub Silizium dioxid (amorph) - TWA Silizium dioxi		TWΔ	4 ma/m3	
Silizium - Einatembare Staub Silizium - Alveolengängiger Staub Silizium - Alveolengängiger Staub Silizium - Alveolengängiger Staub TWA Quarz - Respirable. TWA Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - alveolengängiger alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - alveolengängiger staub TWA Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub STEL Quarz - alveolengängiger Staub TWA Quarz - alveolengängiger Staub STEL Quarz - alveolengängiger Staub Quarz - alveolengängiger Staub TWA Quarz - alveolengängiger Staub Quarz -	Alveolengängiger Staub	1 ***	4 mg/mo	
Silizium - Alveolengängiger Staub Quarz - Respirable. TWA Quarz - Alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - Alveolengängiger Anteil und Staub Eisenoxid - Respirable. TWA Quarz - Respirable. TWA Quarz - Alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - Respirable. TWA Quarz - Alveolengängiger Anteil und Staub TWA Quarz - Respirable. TWA Quarz - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid - Respirable. TWA Quarz - Respirable. TWA Quarz - Alveolengängiger Staub STEL Quarz - Alveolengängiger Staub Quarz - Respirable. TWA Quarz - Alveolengängiger Staub Quart - Alveolengän	Silizium - Finatembare Staub	Τ\Λ/Δ	10 mg/m3	
Silizium - Alveolengängiger Staub O,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Quarz - Respirable. TWA O,1 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Guarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA O,1 mg/m3 D, K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) EL, AGW, Richtlinie 2004/37/EG, über Karzinogene und Mutagene aus Anhang III, Teila (12 2017) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Respirable. TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Rauch - als Fe berechnet STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - Siliciumdiox	Cinziani Ematembare Gtadb	1 ***	10 mg/m3	
Staub Quarz - Respirable. TWA Quarz - Respirable. TWA Quarz - Respirable. TWA Quarz - Respirable. Quarz - Respirable. Quarz - Respirable. TWA Quarz - Respirable. TWA Quarz - Respirable. TWA Quarz - Respirable. Eisenoxid - Respirable. TWA Quarz - Respirable. TWA Quarg - Respirable. TWA Quarg - Respirable. TWA Quarg - Respirable. Tell A (12 2017) Quarg - Respi	Silizium Alvoolongängiger	Τ\Λ/Λ	4 mg/m2	
Quarz - Respirable. TWA 0,1 mg/m3 Ü. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub TWA 0,1 mg/m3 EU. AGW, Richtlinie 2004/37/EG, über Karzinogene und Mutagene aus Anhang III, Teil A (12 2017) Eisenoxid - Respirable. TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - einatembare berechnet TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Rauch - als Fe berechnet TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 mg/m3) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 mg/m3) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 mg/m3) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 mg/m3) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 mg/m3) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 mg/m3) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wie		IVVA	4 1119/1113	
Caurz - alveolengängiger TWA Caury - alveolengängiger Staub		T\\\\\	0.1 m m/m 2	
Quarz - alveolengängiger Anteil und Staub	Quarz - Respirable.	IVVA	o, i mg/ms	
Anteil und Staub Eisenoxid - Respirable. TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Rauch - als Fe berechnet STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)	<u> </u>	T14/4	0.4 / 0	
Eisenoxid - Respirable. TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Rauch - als Fe berechnet TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - SIliciumdioxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 2,4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020)		IWA	0,1 mg/m3	
Eisenoxid - Respirable. Eisenoxid - einatembare Eisenoxid - einatembare TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TW	Anteil und Staub			
Eisenoxid - einatembare TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TW				Tell A (12 2017)
Eisenoxid - einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Eisenoxid - Rauch - als Fe berechnet TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 (2007) Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare Staub Linkentorium (Mien) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020)	Eisenoxid - Respirable.	TWA	4 mg/m3	
Eisenoxid - Rauch - als Fe berechnet TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA Siliciumdioxid (amor				
Eisenoxid - Rauch - als Fe berechnet STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) SIliciumdioxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 Siliciumdioxid (amorph) - TWA 2,4 mg/m3 Siliciumdioxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 2,4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 2,4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid - als Zr berechnet TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020)	Eisenoxid - einatembare	TWA	10 mg/m3	
STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020)				
STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub 2.4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 2.4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 6 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - TWA 2.4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare Staub 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare Staub 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare Staub 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare Staub U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare TWA U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020)		TWA	5 mg/m3	
Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - TWA A mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Siliciumdioxid (amorph) - TWA A mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Siliciumdioxid (amorph) - Siliciumdioxid (amorph	berechnet			
Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (a		STEL	10 mg/m3	
Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) Siliciumdiox				
Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdiox		TWA	6 mg/m3	
Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub TWA Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Eirkonoxid - Einatembare Staub IVMA Alveolengängiger Staub Magnesit - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Eirkonoxid - Einatembare Staub Einatembare Staub IVMA IV				
Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Emg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Eirkonoxid - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Emg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Eirkonoxid - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Emg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Eirkonoxid - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Emg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Eirkonoxid - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Emg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Eirkonoxid - Einatembare Staub Einatembar		TWA	2,4 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA STEL TWA STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare Staub Zirkonoxid - Einatembare Staub TWA TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Alveolengängiger Staub Magnesit - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Alveolengängiger Staub Magnesit - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Alveolengängiger Staub Magnesit - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Alveolengängiger Staub Magnesit - Einatembare Staub	Alveolengängiger Staub			
Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - TWA Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA STEL TWA STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2007) STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Alveolengängiger Staub Magnesit - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Alveolengängiger Staub Magnesit - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) V. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) V. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020)		TWA	10 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (01
Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA ZTEL TWA STEL TWA STEL TWA TWA STEL TWA TWA STEL TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TW				
Alveolengängiger Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA ZTEL TWA STEL TWA STEL TWA TWA STEL TWA TWA STEL TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TW	Siliciumdioxid (amorph) -	TWA	4 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (01
Siliciumdioxid (amorph) - Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA Zirkonoxid - Einatembare STEL TWA STEL TWA Zirkonoxid - Einatembare Staub Zirkonoxid - Einatembare Staub TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA TO mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare Staub TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TW	Alveolengängiger Staub		-	
Einatembare Staub Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA Zirkonoxid - Einatembare Staub Zirkonoxid - Einatembare Staub Zirkonoxid - Alveolengängiger Staub Zirkonoxid - Zirkon	Siliciumdioxid (amorph) -	TWA	6 mg/m3	
Siliciumdioxid (amorph) - Alveolengängiger Staub Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA STEL TWA Zirkonoxid - Einatembare Staub Zirkonoxid - Alveolengängiger Staub Zirkonoxid - Staub TWA STEL STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Staub Zirkonoxid - Alveolengängiger Staub Magnesit - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Magnesit - Einatembare Staub			5	2020)
Alveolengängiger Staub Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Alveolengängiger Staub Magnesit - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Magnesit - Einatembare Staub		TWA	2,4 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (01
Zirkonoxid - als Zr berechnet TWA 5 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007) STEL 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Magnesit - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020)			, 5	
Countries Coun		TWA	5 mg/m3	
STEL 10 mg/m3 Ü. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Einatembare Staub 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Magnesit - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)			g/1116	
Zirkonoxid - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Magnesit - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)		STFI	10 mg/m3	
Zirkonoxid - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Zirkonoxid - Alveolengängiger Staub Magnesit - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)			10 1119/1110	
Staub2020)Zirkonoxid - Alveolengängiger StaubTWA4 mg/m3U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020)Magnesit - Einatembare StaubTWA10 mg/m3U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)	Zirkonovid - Finatembare	TWA	10 mg/m3	
Zirkonoxid - TWA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) Magnesit - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (0 2020) U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)		1 1 1 1 1	10 1119/1113	
Alveolengängiger Staub Magnesit - Einatembare Staub TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (2007)		T\A/A	4 malm?	
Magnesit - Einatembare TWA 10 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) Staub (2007)		IVVA	4 mg/m3	
Staub (2007)		T\A/A	40	
	· ·	IVVA	10 mg/m3	, ,
Magnesit - Aiveolengangiger I WA 4 mg/m3 U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)		T10/0		
Staub (2007)		IWA	4 mg/m3	



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Biologische Grenzwerte: EU & Great Britain

Für keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.

Biologische Grenzwerte: ACGIH

Für keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.

Weitere Expositionsgrenzwerte unter den Gebrauchsbedingungen: EU & Great Britain

Chemische Identität	Art	Expositionsgrenzwerte	Quelle
Kohlendioxid	TWA	5.000 ppm	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
	TWA	5.000 ppm	EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EC, 2009/161/EG (Indikativ)
	STEL	15.000 ppm	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
Kohlenmonoxid	STEL	100 ppm	EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EC, 2009/161/EG (Indikativ)
	TWA	20 ppm	EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EC, 2009/161/EG (Indikativ)
	STEL	100 ppm	EU. Wissenschaftlicher Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition (SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL, in der jeweils ge
	TWA	20 ppm	EU. Wissenschaftlicher Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition (SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL, in der jeweils ge
	STEL	200 ppm	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
	TWA	30 ppm	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
	STEL	100 ppm	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
	TWA	20 ppm	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
	TWA	30 ppm	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (Das Verfallsdatum dieser Grenze: 21. August 2023)
	STEL	200 ppm	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien) (Das Verfallsdatum dieser Grenze: 21. August 2023)
	TWA	20 ppm	EU. AGW, Richtlinie 2004/37/EG, über Karzinogene und Mutagene aus Anhang III, Teil A
	STEL	100 ppm	EU. AGW, Richtlinie 2004/37/EG, über Karzinogene und Mutagene aus Anhang III, Teil A
	STEL	117 mg/m3	EU. AGW, Richtlinie 2004/37/EG, über Karzinogene und Mutagene aus Anhang III, Teil A
Stickstoffdioxid	TWA	0,5 ppm	EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EC, 2009/161/EG (Indikativ)
	STEL	1 ppm	EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EC, 2009/161/EG (Indikativ)
	STEL	1 ppm	EU. Wissenschaftlicher Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition (SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL, in der jeweils ge
	TWA	0,5 ppm	EU. Wissenschaftlicher Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition (SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL, in der jeweils ge
	TWA	0,5 ppm	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
	STEL	1 ppm	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
Ozon	STEL	0,2 ppm	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
Mangan - Alveolengängige Fraktion als Mn berechnet	TWA	0,05 mg/m3	EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG,



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

			2006/15/EC, 2009/161/EG (Indikativ)
Mangan - einatembare fraktion als Mn berechnet	TWA	0,2 mg/m3	EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EC, 2009/161/EG (Indikativ)
Mangan - Alveolengängige Fraktion.	TWA	0,050 mg/m3	EU. Wissenschaftlicher Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition (SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL, in der jeweils ge
Mangan - einatembare fraktion.	TWA	0,200 mg/m3	EU. Wissenschaftlicher Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition (SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL, in der jeweils ge
Mangan - Alveolengängige Fraktion als Mn berechnet	TWA	0,05 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
Mangan - einatembare fraktion als Mn berechnet	TWA	0,2 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
Fluoride (als F) - als Fluor berechnet	TWA	2,5 mg/m3	U. K. EH40 Expositionsgrenzwerte (Wien)
Fluoride (als F)	TWA	2,5 mg/m3	EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EC, 2009/161/EG (Indikativ)
	TWA	2,5 mg/m3	EU. Wissenschaftlicher Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition (SCOEL), Europäische Kommission, SCOEL, in der jeweils ge

Weitere Expositionsgrenzwerte unter den Gebrauchsbedingungen: US

Chemische Identität	Art	Expositions	grenzwerte	Quelle
Kohlendioxid	TWA	5.000 ppm		Die Werte der US-ACGIH Threshold Limit (12 2010)
	STEL	30.000 ppm		Die Werte der US-ACGIH Threshold Limit (12 2010)
	PEL	5.000 ppm	9.000 mg/m3	US-OSHA Tabelle Z-1 Grenzwerte für Luftschadstoffe (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Kohlenmonoxid	TWA	25 ppm		Die Werte der US-ACGIH Threshold Limit (12 2010)
	PEL	50 ppm	55 mg/m3	US-OSHA Tabelle Z-1 Grenzwerte für Luftschadstoffe (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Stickstoffdioxid	TWA	0,2 ppm		Die Werte der US-ACGIH Threshold Limit (02 2012)
	Ceiling	5 ppm	9 mg/m3	US-OSHA Tabelle Z-1 Grenzwerte für Luftschadstoffe (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Ozon	PEL	0,1 ppm	0,2 mg/m3	US-OSHA Tabelle Z-1 Grenzwerte für Luftschadstoffe (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
	TWA	0,05 ppm		Die Werte der US-ACGIH Threshold Limit (03 2014)
	TWA	0,10 ppm		Die Werte der US-ACGIH Threshold Limit (03 2014)
	TWA	0,08 ppm		Die Werte der US-ACGIH Threshold Limit (03 2014)
	TWA	0,20 ppm		Die Werte der US-ACGIH Threshold Limit (02 2020)
Mangan - Rauch - als Mn berechnet	Ceiling		5 mg/m3	US-OSHA Tabelle Z-1 Grenzwerte für Luftschadstoffe (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Mangan - einatembare fraktion als Mn berechnet	TWA		0,1 mg/m3	Die Werte der US-ACGIH Threshold Limit (03 2014)
Mangan - Alveolengängige Fraktion als Mn berechnet	TWA		0,02 mg/m3	Die Werte der US-ACGIH Threshold Limit (03 2014)
Fluoride (als F) - als Fluor berechnet	TWA		2,5 mg/m3	Die Werte der US-ACGIH Threshold Limit (12 2010)
	PEL		2,5 mg/m3	US-OSHA Tabelle Z-1 Grenzwerte für Luftschadstoffe (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Fluoride (als F) - Staub.	TWA		2,5 mg/m3	US-OSHA Tabelle Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

2006)

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete Technische Steuerungseinrichtungen

Belüftung: Verwenden ausreichende Belüftung und Entlüftung von am Lichtbogen, Flammen- oder Wärmequelle, um die Dämpfe zu halten und Gase aus dem Atembereich des Mitarbeiters und dem allgemeinen Bereich. Train-the-Betreiber ihren Kopf zu halten aus dem Rauch. Halten Sie die Exposition so gering wie möglich.

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Information:

Expositionsleitfaden: Um das Risiko einer Überexposition zu reduzieren. sollten entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, wie ausreichende Beilüftung und das Tragen von Personenschutzausrüstung (PSA). Der Begriff Überexposition bezieht sich auf die Überschreitung geltender lokaler Grenzwerte, der maximalen Arbeitsplatz-Konzentrationswerte (TLV -Threshold Limit Values) der American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) oder der zulässigen Belastungsgrenzwerte (PELs - Permissible Exposure Limits) der Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Das Expositionsniveau am Arbeitsplatz sollte durch kompetente Beurteilung der Arbeitshygiene festgestellt werden. Solange die Expositionswerte nicht nachweislich unterhalb der geltenden lokalen Grenzwerte, TLV oder PEL liegen, wobei jeweils der niedrigste Grenzwert zu beachten ist, müssen Atemschutzgeräte getragen werden. Ohne diese Schutzmaßnahmen kann die Überexposition durch ein oder mehrere Bestandteile von Stoffgemischen, einschließlich Dämpfen oder Schwebeteilchen, ein Gesundheitsrisiko darstellen. Nach Aussage der ACGIH stellen TLVs und biologische Expositionsindizes (BEIs) "Bedingungen dar, denen, nach Auffassung der ACGIH, fast alle Arbeiter ohne gesundheitsschädigende Wirkung wiederholt ausgesetzt werden können." Die ACGIH gibt weiter an, dass der TLV-TWA als Richtlinie zur Kontrolle von Gesundheitsrisiken verwendet werden sollte und nicht dazu dient, den feinen Unterschied zwischen schädlicher und unschädlicher Exposition zu definieren. In Abschnitt 10 finden Sie weitere Informationen über Stoffe, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können. Schweißzusatzwerkstoffe und Materialien verbunden sind Chrom als unbeabsichtigte Spurenelement enthalten kann. Materialien, die Chrom enthalten können, eine gewisse Menge an sechswertigem Chrom (CrVI) und andere Chromverbindungen als Nebenprodukt bei der fume erzeugen. 2018 senkte die amerikanische Konferenz der staatlich Industriehygieniker (ACGIH), um den Schwellengrenzwert (TLV) für sechswertiges Chrom von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (50 & mgr; g / m³) bis 0,2 & mgr; g / m³. Bei diesen neuen Grenzen auf oder über dem TLV CrVI Exposition kann möglich sein, in Fällen, in denen eine ausreichende Belüftung ist nicht vorgesehen. Chrom VI-Verbindungen sind auf den IARC und NTP Listen als Lungenkrebs und Sinus Krebs-Risiko eingestuft. Arbeitsplatzbedingungen sind einzigartig und Schweißrauch Belichtungen Stufen variieren. Exposition am Arbeitsplatz Prüfungen müssen von einem qualifizierten Fachmann, wie Industriehygiene- durchgeführt werden, um festzustellen, ob Belichtungen unter einem akzeptablen Limit sind und Empfehlungen zu machen, wenn erforderlich, Überbelichtungen zu verhindern.



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Augen-/Gesichtsschutz: Tragen Sie Helm oder Gesichtsschutz verwenden mit Filterlinse Schatten

Nummer 12 oder dunkler für offene Lichtbogenverfahren - oder die Empfehlungen folgen, wie in ANSI Z49.1 angegeben, Kapitel 4, basierend auf Ihren Prozess und Einstellungen. Keine spezielle Streulichtblende Empfehlung für das Unterpulver oder Elektro Prozesse. Schirmen Sie

andere durch geeignete Bildschirme und Flash-Brille bietet.

Hautschutz
Handschutz:

Schutzhandschuhe tragen. Geeignete Schutzhandschuhe werden vom

Handschuhlieferanten empfohlen.

Andere: Schutzkleidung: Tragen Sie Hand-, Kopf- und Körperschutz, um

Verletzungen durch Strahlung, offene Flammen, heiße Oberflächen, Funken und Stromschlag zu vermeiden. Siehe Z49.1. Zumindest schließt dies Schweißerhandschuhe und einen schützenden Gesichtsschutzschild

beim Schweißen ein und kann Armschützer, Schürzen, Hüte,

Schulterschutz sowie dunkle wesentliche Kleidung beim Schweißen, Hartlöten und Löten umfassen. Tragen Sie trockene Handschuhe ohne Löcher oder gespaltene Nähte. Trainieren Sie den Bediener, um zu verhindern, dass elektrisch aktive Teile oder Elektroden die Haut berühren. ... oder Kleidung oder Handschuhe, wenn sie nass sind. Isolieren Sie sich

vom Werkstück und schleifen Sie es mit trockenem Sperrholz, Gummimatten oder einer anderen trockenen Isolierung ab.

Atemschutz: Halten Sie Ihren Kopf aus dem Rauch. Verwenden Sie für ausreichende

Belüftung und örtliche Absaugung, um Dämpfe und Gase aus Ihrem Atembereich und den allgemeinen Bereich zu halten. Ein zugelassener Atem sollte verwendet werden, es sei denn, Expositionsabschätzungen

unterhalb geltenden Expositionsgrenzwerte.

Hygienemaßnahmen: Bei der Handhabung des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z. B Waschen nach der

Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen.

Arbeitskleidung und Schutzausrüstung regelmäßig waschen, um

Kontaminationen zu entfernen. Bestimmen Sie die Zusammensetzung und Menge der Dämpfe und Gase, denen die Arbeitnehmer, indem sie eine Luftprobe ausgesetzt sind, aus dem Inneren des Helms Schweißer, wenn sie verschlissen oder im Atembereich des Arbeitnehmers. Verbesserung der Belüftung, wenn Forderungen nicht unter den Grenzwerten liegen. Siehe ANSI / AWS F1.1, F1.2, F1.3 und F1.5, die von der American

Welding Society, www.aws.org.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen: Stahl-Stab mit extrudierten Flußmittelbeschichtung

Aggregatzustand:FestForm:Fest

Farbe: Es liegen keine Daten vor. **Geruch:** Es liegen keine Daten vor.



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Geruchsschwelle: Es liegen keine Daten vor. pH-Wert: Es liegen keine Daten vor. Schmelzpunkt: Es liegen keine Daten vor. Siedepunkt: Es liegen keine Daten vor. Flammpunkt: Es liegen keine Daten vor. Verdampfungsgeschwindigkeit: Es liegen keine Daten vor. Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Es liegen keine Daten vor. Explosionsgrenze - obere (%): Es liegen keine Daten vor. Explosionsgrenze - untere (%): Es liegen keine Daten vor. Dampfdruck: Es liegen keine Daten vor. **Relative Dampfdichte:** Es liegen keine Daten vor. Dichte: Es liegen keine Daten vor. **Relative Dichte:** Es liegen keine Daten vor.

Löslichkeit(en)

Löslichkeit in Wasser: Es liegen keine Daten vor.

Löslichkeit (andere): Es liegen keine Daten vor.

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) Es liegen keine Daten vor.

- log Pow:

Selbstentzündungstemperatur:Es liegen keine Daten vor.Zersetzungstemperatur:Es liegen keine Daten vor.SADT:Es liegen keine Daten vor.Viskosität:Es liegen keine Daten vor.Explosive Eigenschaften:Es liegen keine Daten vor.Oxidierende Eigenschaften:Es liegen keine Daten vor.

9.2 Sonstige Angaben

Gehalt an flüchtigen organischen Steht nicht zur Verfügung.

Stoffen (VOC):

Schüttdichte:Steht nicht zur Verfügung.Staubexplosionsgrenze, Obere:Steht nicht zur Verfügung.Staubexplosionsgrenze, Untere:Steht nicht zur Verfügung.

Staubexplosionskennzahl Kst:Steht nicht zur Verfügung.Minimale Zündenergie:Steht nicht zur Verfügung.Minimale Zündtemperatur:Steht nicht zur Verfügung.Metallkorrosion:Steht nicht zur Verfügung.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität: Das Produkt ist nicht-reaktiv unter normalen Verwendungsbedingungen ,

Lagerung und Transport.

10.2 Chemische Stabilität: Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Unter normalen Verhältnissen keine.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Nicht erhitzen oder kontaminieren.

10.5 Unverträgliche Materialien: Starke Säuren. Stark oxidierende Stoffe. Starke Basen.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Dämpfe und Gase aus Schweißen und verwandte Verfahren können nicht einfach zu klassifizieren. Die Zusammensetzung und Menge sind abhängig von dem Metall verschweißt wird, das Verfahren, das Verfahren und verwendeten Elektroden. Andere Bedingungen, die auch die Zusammensetzung beeinflussen und Menge der Dämpfe und Gase, denen Arbeiter ausgesetzt werden können, umfassen: Beschichtungen auf dem Metall verschweißt wird (wie beispielsweise Farbe, Plattieren oder Galvanisieren), die Anzahl der Schweißer und das Volumen des Arbeiters Bereich , die Qualität und Menge der Belüftung, die Position des Kopfes des Schweißers in Bezug auf die Rauchfahne, sowie das Vorhandensein von Schadstoffen in der Atmosphäre (wie Chlorkohlenwasserstoffdämpfe aus Reinigung und Entfettung.)

Wenn die Elektrode verbraucht wird, sind die Rauchgaszersetzungsprodukte unterscheiden sich in Prozent und Form von den in Abschnitt 3. Zerfallsprodukten des normalen Betriebs aufgeführten Bestandteile umfassen diejenigen, die aus der Verflüchtigung Ursprung, Reaktion oder Oxidation der in Abschnitt gezeigten Materialien 3 sowie diejenigen, die aus dem Grundwerkstoff und Beschichtung usw., wie oben erwähnt. Mutet Rauchbestand sind vorhanden, um die Oxide von Eisen, Mangan und andere Metalle in der Schweißzusätze oder Basismetall beim Lichtbogenschweißen hergestellt. Sechswertiges Chrom-Verbindungen im Schweißrauch von Verbrauchsmaterialien oder Basismetalle, die Chrom enthalten sein kann. Gas- und Partikel Fluorid kann im Schweißrauch von Verbrauchsmaterialien sein, die Fluorid enthalten. Gasförmige Reaktionsprodukte können Kohlenmonoxid und Kohlendioxid umfassen. Ozon und Stickstoffoxide können durch die Strahlung aus dem Lichtbogen gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Information:

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (International Agency for Research on Cancer, IARC) hat festgestellt, dass Schweißdämpfe und UV-Strahlung beim Schweißen für Menschen krebserregend sind (Gruppe 1). Laut IARC verursachen Schweißdämpfe Lungenkrebs. Darüber hinaus wurde eine positive Korrelation zwischen den Dämpfen und Nierenkrebs festgestellt. Daneben gab die IARC bekannt, dass die beim Schweißen auftretende ultraviolette Strahlung Augenmelanome verursacht. IARC erkennt Fugenhobeln, Hartlöten, Lichtbogen- oder Plasmabogenschneiden und Löten als Prozesse an, die eng mit dem Schweißen verbunden sind. Lesen und beherzigen Sie vor Verwendung dieses Produkts unbedingt die Anweisungen des Herstellers, die Sicherheitsdatenblätter sowie die

Warnhinweise.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Einatmen: Mögliche chronische Gesundheitsgefahren für die Verwendung im

Zusammenhang mit Verbrauchsmaterialien von Schweiß sind am besten für die Verabreichung durch Inhalation der Exposition. Siehe Inhalation

Aussagen in Abschnitt 11.

Hautkontakt: Arc-Strahlen können die Haut verbrennen. Hautkrebs ist berichtet worden.

Augenkontakt: Arc-Strahlen können die Augen verletzen.

Verschlucken: Gesundheit Verletzungen durch Verschlucken sind nicht bekannt oder zu

erwarten.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Einatmen: Respiratory Exposition gegenüber der kristallinen Kieselsäure in dieser

Schweißelektrode wird bei normalem Gebrauch nicht zu erwarten. Respiratory übermäßigem Luft kristallines Siliziumdioxid ist bekannt, Silikose verursachen, eine Form Lungenfibrose, die sich progressiv sein kann und zum Tode führen kann. Kristallines Siliziumdioxid ist auf der IARC

(International Agency for Research on Cancer) und NTP (National Toxicology Program) Listen als ein Krebsrisiko für den Menschen

darstellen. Hinweis: Alle Behörden der Region nicht die gleichen Kriterien verwenden für die Zuordnung von karzinogen Einstufungen Chemikalien. Zum Beispiel hat die Europäische Union (EU) CLP erfordern nicht kristallines Siliziumdioxid als karzinogen Verbindung zu klassifizieren. Kurzfristig (akut) übermäßige Dämpfe und Gase aus Schweißen und verwandte Verfahren kann zu Beschwerden führen, wie zum Beispiel Metallrauchfieber, Schwindel, Übelkeit oder Trockenheit oder Reizungen von Nase, Hals oder Augen. vorbestehende Atemprobleme verschlimmern kann (zum Beispiel Asthma, Emphysem). Die langfristige (chronische) übermäßige Dämpfe und Gase aus Schweißen und verwandte Verfahren

können Siderose (Eisenablagerungen in der Lunge), des zentralen Nervensystems, Bronchitis und andere Lungenschäden führen.

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität (Auflistung aller möglichen Expositionswege)

Verschlucken

Produkt: nicht klassifiziert

Spezifische(r) Stoff(e):

Eisen LD 50 (Ratte): 98,6 g/kg
Kalkstein LD 50 (Ratte): 6.450 mg/kg
Calciumfluorid LD 50 (Ratte): 4.250 mg/kg
Natriumsilicat LD 50 (Ratte): 1,1 g/kg
Carboxymethylcellulose, LD 50 (Ratte): 2.700 mg/kg

Natriumsalz

Hautkontakt

Produkt: nicht klassifiziert

Einatmen

Produkt: nicht klassifiziert

Spezifische(r) Stoff(e):

Carboxymethylcellulose, LC 50 (Ratte, 4 h): 5.800 mg/m3

Natriumsalz



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Toxizität bei wiederholter Verabreichung

Produkt: nicht klassifiziert

Ätz/Reizwirkung auf die Haut

Produkt: nicht klassifiziert

Schwere Augenschädigung/-Reizung

Produkt: nicht klassifiziert

Atemwegs- oder Hautsensibilisierung

Produkt: nicht klassifiziert

Karzinogenität

Produkt: Arc-Strahlen: Hautkrebs berichtet.

IARC. Monographien zur Evaluierung von Krebsrisiken für den Menschen:

Spezifische(r) Stoff(e):

Titandioxid (natürlich Gesamtbewertung: 2E

Gesamtbewertung: 2B. Mögliche krebserzeugende Stoffe

vorkommend)

Titandioxid (synthetisch) Gesamtbewertung: 2B. Mögliche krebserzeugende Stoffe

Calciumfluorid Gesamtbewertung: 3. Hinsichtlich der Karzinogenität für den Menschen

nicht einstufbar.

Quarz Gesamtbewertung: 1. Krebserzeugend für den Menschen.

Eisenoxid Gesamtbewertung: 3. Hinsichtlich der Karzinogenität für den Menschen

nicht einstufbar.

Siliciumdioxid (amorph) Gesamtbewertung: 3. Hinsichtlich der Karzinogenität für den Menschen

nicht einstufbar.

Keimzellmutagenität

In vitro

Produkt: nicht klassifiziert

In vivo

Produkt: nicht klassifiziert

Reproduktionstoxizität

Produkt: nicht klassifiziert

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition

Produkt: nicht klassifiziert

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition

Produkt: nicht klassifiziert

Aspirationsgefahr

Produkt: nicht klassifiziert

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche;



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Sonstige Angaben

Produkt: Organische Polymere können bei der Herstellung von verschiedenen

Schweißzusatzwerkstoffe verwendet werden. Überbelichtungs ihrer

Zersetzungsprodukte entstehen kann in einem Zustand, wie

Polymerfieber bekannt führen. Polymerdampffieber tritt in der Regel innerhalb von 4 bis 8 Stunden Exposition mit der Präsentation von Grippe-ähnliche Symptome, einschließlich milde Lungenreizung mit oder ohne eine Erhöhung der Körpertemperatur. Zeichen der Exposition kann

eine Erhöhung der Änzahl der weißen Blutkörperchen umfassen. Auflösung der Symptome tritt in der Regel schnell, in der Regel nicht

länger als 48 Stunden.;

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften unter den Gebrauchsbedingungen

Einatmen:

Spezifische(r) Stoff(e):

Mangan Starke Exposition Mangan Rauch kann das Gehirn und das zentrale

Nervensystem beeinflussen, was zu einer schlechten Koordination,

Schwierigkeiten beim Sprechen, und der Arm oder das Bein Zittern. Dieser

Zustand kann irreversibel sein.

Zusätzliche toxikologische Informationen unter den Gebrauchsbedingungen:

Akute Toxizität

Verschlucken

Spezifische(r) Stoff(e):

Fluoride (als F) LD 50 (Ratte): 4.250 mg/kg

Einatmen

Spezifische(r) Stoff(e):

Kohlendioxid LC Lo (Menschlich, 5 min): 90000 ppm

Kohlenmonoxid LC 50 (Ratte, 4 h): 1300 ppm Stickstoffdioxid LC 50 (Ratte, 4 h): 88 ppm

Ozon LC Lo (Menschlich, 30 min): 50 ppm

Sonstige Wirkungen:

Spezifische(r) Stoff(e):

Kohlendioxid Erstickung

Kohlenmonoxid Carboxyhämoglobinämie

Stickstoffdioxid Untere Reizung der Atemwege

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Ökotoxizität

Akute aquatische Toxizität:

Fisch

Produkt: nicht klassifiziert.

Spezifische(r) Stoff(e):

Calciumfluorid LC 50 (96 h): 340 mg/l



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Natriumsilicat LC 50 (Westliche Mückenfische (Gambusia affinis), 96 h): 1.800 mg/l

Wirbellose Wassertiere

Produkt: nicht klassifiziert.

Spezifische(r) Stoff(e):

Mangan EC50 (Wasserfloh (Daphnia magna), 48 h): 40 mg/l Calciumfluorid EC50 (Daphnia magna; Daphnia sp., 48 h): 270 mg/l

Natriumsilicat EC50 (Wasserfloh (Ceriodaphnia dubia), 48 h): 22,94 - 49,01 mg/l Carboxymethylcellulose, EC50 (Wasserfloh (Ceriodaphnia dubia), 48 h): 46,04 - 165,37 mg/l

Natriumsalz

Chronische aquatische Toxizität:

Fisch

Produkt: nicht klassifiziert.

Wirbellose Wassertiere

Produkt: nicht klassifiziert.

Toxizität bei Wasserpflanzen

Produkt: nicht klassifiziert.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologischer Abbau

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Biokonzentrationsfaktor (BCF)

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

12.4 Mobilität im Boden: Es liegen keine Daten vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften:

Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche

12.7 Andere schädliche Wirkungen:

Sonstige Gefahren

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Allgemeine Information: Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert

SDB_Europa - 200000021948



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

werden. Wenn praktisch, bereiten in einer umweltverträglichen,

gesetzeskonforme Art und Weise. Entsorgen Sie nicht wiederverwertbare Produkte in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Bundes-, Landes-,

Provinz- und Lokal Anforderungen.

Die Entsorgung dieses Produkts kann als gefährliche Abfälle geregelt Entsorgungshinweise:

> werden. Der Schweiß verbrauchbaren und / oder Nebenprodukt aus dem Schweißprozess (einschließlich, aber nicht beschränkt Schlacke, Staub, etc.) können die Spiegel an auslaugbaren Schwermetalle wie Barium oder Chrom enthalten. Vor der Entsorgung muss eine repräsentative Probe mit US EPA Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), um zu bestimmen, ob irgendwelche Bestandteile existieren oben geregelten Schwellenwerte entsprechend analysiert werden. Entsorgen Sie alle Produkt, Rückstand, Einwegbehälter oder Liner, auf umweltverträgliche

Weise nach Bundes-, Landes- und lokalen Vorschriften.

Verunreinigtes

Inhalt/Behälter gemäß entsprechenden Gesetzen und Vorschriften sowie Verpackungsmaterial: Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgung einer geeigneten

Behandlungs- und Entsorgungseinrichtung zuführen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:

NOT DG REGULATED 14.2 Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung:

14.3 Transportgefahrenklassen

Klasse: NR Etikett(en): Gefahr Nr. (ADR):

Tunnelbeschränkungscode:

14.4 Verpackungsgruppe:

Begrenzte Menge Freigestellte Menge

14.5 Meeresschadstoff Nein 14.6 Besondere Kein(e).

Vorsichtsmaßnahmen für den

Verwender:

ADN

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2 Ordnungsgemäße UN-NOT DG REGULATED

Versandbezeichnung:

14.3 Transportgefahrenklassen

Klasse: NR Etikett(en): Gefahr Nr. (ADR): 14.4 Verpackungsgruppe:

> Begrenzte Menge Freigestellte Menge

14.5 Meeresschadstoff Nein



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

14.6 Besondere Kein(e).

Vorsichtsmaßnahmen für den

Verwender:

RID

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2 Ordnungsgemäße UN- NOT DG REGULATED

Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen

Klasse: NR
Etikett(en): –

14.4 Verpackungsgruppe: –

14.5 Meeresschadstoff Nein

14.6 Besondere Kein(e).

Vorsichtsmaßnahmen für den

Verwender:

IMDG

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2 Ordnungsgemäße UN- NOT DG REGULATED

Versandbezeichnung:

14.3 Transportgefahrenklassen

Klasse: NR Etikett(en): – EmS-Nr.:

14.4 Verpackungsgruppe:

Begrenzte Menge

Freigestellte Menge

14.5 Meeresschadstoff Nein 14.6 Besondere Kein(e).

Vorsichtsmaßnahmen für den

Verwender:

IATA

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2 Ordnungsgemäße NOT DG REGULATED

Versandbezeichnung:

14.3 Transportgefahrenklassen:

Klasse: NR Etikett(en): –

14.4 Verpackungsgruppe: -

Nur Transportflugzeug:

Passagier- und Frachtflugzeug:

Begrenzte Menge: Freigestellte Menge

14.5 Meeresschadstoff Nein 14.6 Besondere Kein(e).

Vorsichtsmaßnahmen für den

Verwender:

Nur Transportflugzeug: Zulässig.



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:

EU-Verordnungen

Verordnung 1005/2009 / EG über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht, Anhang I, Controlled Substances erschöpfen: keine

Verordnung 1005/2009 / EG über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht, Anhang II, neuer Stoffe führen: keine

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ANHANG XIV VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE: keine

Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geänderten Fassung: keine

Verordnung (EG) Nr 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der geänderten Fassung: keine

Verordnung (EG) Nr 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geänderten Fassung: keine

Verordnung (EG) Nr 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der geänderten Fassung: keine

Verordnung (EG) Nr 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang V der geänderten Fassung: keine

EU. REACH Kandidatenliste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC): keine

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang XVII Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse:

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr.	Konzentration
Titandioxid (natürlich vorkommend)	13463-67-7	1,0 - 10%
Titandioxid (synthetisch)	13463-67-7	1,0 - 10%

Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit.:

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr.	Konzentration
Quarz	14808-60-7	0,1 - 1,0%

Richtlinie 92/85/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz:



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr.	Konzentration
Titandioxid (natürlich vorkommend)	13463-67-7	1,0 - 10%
Titandioxid (synthetisch)	13463-67-7	1,0 - 10%
Vanadiumpentoxid	1314-62-1	0 - <0,1%

EU. Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III) zur Beherrschung von Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, in der geänderten Fassung:

Nicht anwendbar

VERORDNUNG (EG) Nr. 166/2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und - verbringungsregisters, ANHANG II: Schadstoffe:

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr.	Konzentration
Calciumfluorid	7789-75-5	1,0 - 10%
Chromoxid	1308-38-9	0 - <0,1%

Richtlinie 98/24/EU über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit:

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr.	Konzentration
Titandioxid (natürlich vorkommend)	13463-67-7	1,0 - 10%
Titandioxid (synthetisch)	13463-67-7	1,0 - 10%
Vanadiumpentoxid	1314-62-1	0 - <0,1%

Nationale Verordnungen

Wassergefährdungs-

WGK 3: stark wassergefährdend.

klasse (WGK):

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft):

Mangan	Nummer 5.2.2 Klasse III,
	Staubförmige anorganische Stoffe
Vanadiumpentoxid	Nummer 5.2.2 Klasse III,
	Staubförmige anorganische Stoffe
Chromoxid	Nummer 5.2.2 Klasse III,
	Staubförmige anorganische
	StoffeNummer 5.2.2 Klasse III,
	Staubförmige anorganische Stoffe

INRS, Maladies Professionelles, Tabelle berufsbedingter Erkrankungen

Aufgeführt: 44 bis

44

A.

32

0/

94

66

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilu

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ng:



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Internationale Vorschriften

Bestandsverzeichnis:

AU AIICL: Auf bzw. gemäß der Bestandsliste.

DSL: Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

NDSL: Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

ONT INV: Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

IECSC: Auf bzw. gemäß der Bestandsliste.

ENCS (JP): Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

ISHL (JP): Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

PHARM (JP): Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

KECI (KR): Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

INSQ: Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

NZIOC: Auf bzw. gemäß der Bestandsliste.
PICCS (PH): Auf bzw. gemäß der Bestandsliste.
TCSI: Auf bzw. gemäß der Bestandsliste.

TSCA-Liste: Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

CH NS: Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

TH ECINL: Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

VN INVL: Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

EU INV: Eine oder mehrere Komponenten sind nicht aufgeführt oder sind

ausgenommen von der Auflistung.

Protokoll von Montreal

Nicht anwendbar

Stockholmer Übereinkommen

Nicht anwendbar

Rotterdamer Übereinkommen

Nicht anwendbar

Kyoto-Protokoll

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Begriffsbestimmungen:



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Referenzen

PBT PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff. vPvB vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.

Wichtige Literaturangaben und Datenguellen:

Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Artikel 31 Anhang II.

Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere
	Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
11040	Management and the second of t

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 H335 Kann die Atemwege reizen.
 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sonstige Angaben: Zusätzliche Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Erstausgabedatum: 29.03.2024

Haftungsausschluss: Die Lincoln Electric Company fordert jeden Anwender und Empfänger dieses

Sicherheitsdatenblatt sorgfältig zu studieren. Siehe auch

www.lincolnelectric.com/safety. Wenden Sie sich ggf. Industriehygiene- oder andere Experten, diese Informationen zu verstehen und die Umwelt zu schützen und Schutz der Arbeitnehmer vor Gefahren bei der Handhabung oder Verwendung dieses Produkts. Diese Information wird angenommen, dass ab dem Änderungsdatum oben gezeigt, genau zu sein. Jedoch keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, abgegeben. Da die Bedingungen und Gebrauchsmethoden sind über Lincoln Electric Kontrolle übernehmen wir

keine Haftung für die Verwendung dieses Produkts entstehen. Die regulatorischen Anforderungen unterliegen Änderungen und zwischen verschiedenen Standorten unterschiedlich sein können. Die Einhaltung aller

anwendbaren Bundes-, Landes-, Provinz- und lokalen Gesetze und

Vorschriften bleiben in der Verantwortung des Anwenders.

© 2024 Lincoln Global, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Ersetzt Version vom: 29.03.2024 Ersetzt Version vom: 29.03.2024

Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB) Expositionsszenario:

Lesen und verstehen Sie die "Empfehlungen für Expositions-Szenarien, Maßnahmen des Risikomanagements und Identifizierung von Arbeitsbedingungen, unter welchen Metalle, Metall-Legierungen und aus Metall hergestellte Produkte sicher verarbeitet werden können", die von Ihrem Lieferanten zur Verfügung steht und bei http://european-welding.org/health-safety.

Schweißen bzw. Löten verursacht Rauch, der die menschliche Gesundheit und die Umwelt beeinträchtigen kann. Die Rauche bestehen aus unterschiedlichen Mischungen von Gasen und feinen Partikeln, welche beim Einatmen oder Verschlucken zu Gesundheitsschäden führen können. Der Grad der Gefährdung ist abhängig von der Zusammensetzung des Rauches und dem Zeitraum, über welchen man dem Rauch ausgesetzt war. Die Rauchzusammensetzung ist abhängig vom bearbeiteten Material, dem Schweißverfahren und den entsprechenden Schweißzusätzen, Beschichtungen wie z. B. Farbe, galvanisierte Überzüge oder Plattierung, Öl oder Rückstände von Reinigungs- und Entfettungsmitteln. Es ist eine systematische Heranarbeitung an den Grad der Aussetzung gegenüber Schweißrauch durchzuführen. Hierbei müssen die besonderen Umstände für den Schweißer und die sich in der Umgebung aufhaltenden Arbeitskräfte mit Hinsicht auf die Rauchentwicklung berücksichtigt werden.

Berücksichtigt man die Entstehung von Rauch beim Schweißen, Löten oder Schneiden von Metall. Ist es empfehlenswert für (1) Risiko-Management-Maßnahmen zu sorgen. Hierzu erstellt man allgemeine Informationen und Richtlinien für den sicheren Umgang (2) unter Verwendung der Informationen aus den Sicherheitsdatenblättern, welche nach REACH-Richtlinien zu erstellen sind. Diese Informationen basieren auf den Informationen der Hersteller der Substanzen, den Herstellern der Legierungen oder dem Hersteller der Schweißzusätze.

Der Arbeitgeber soll dafür Sorge tragen, daß das Risiko, welches vom Schweißrauch ausgeht, für die Sicherheit und die Gesundheit des Mitarbeiters entweder ausgeschlossen oder auf ein Mindestmaß reduziert wird. Die nachfolgenden Grundsätze kommen hierbei zur Anwendung:

- 1. Auswahl der zu verwendenden Materialien mit der geringsten Gefährdungsklasse (wenn eben möglich).
- 2. Festlegung des Schweißprozesses mit den geringsten Emissions-Werten.
- 3. Anwendung der gesammelten Maßnahmen in Übereinstimmung mit der Klassifizierung. Generell sollte der Gebrauch von PPE in Betracht gezogen werden nachdem alle Maßnahmen festgelegt wurden.
- 4. Tragen der persönlichen Schutzausrüstung in Übereinstimmung mit der jeweils vorgesehenen Tragedauer.

Zusätzlich müssen natürlich die nationalen Richtlinien für die Aussetzung von Schweißern und entsprechend gefährdeten, anderen, Personen gegenüber Schweißrauchen berücksichtigt werden.