

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit: Merit® JM®-90 Taille du produit: 1.4 mm (.054")

Autres moyens d'identification

Numéro de la FDS: 200000015119

Utilisation recommandée et restrictions d'emploi

Usage recommandé: GMAW (Soudage à l'arc métallique sous gaz)

Restrictions d'emploi: Pas connu. Lire cette fiche avant d'utiliser ce produit.

Renseignements sur le Fabricant/Importateur/Fournisseur/Distributeur

Nom de la société: The Shanghai Lincoln Electric Co., Ltd. Adresse: No. 195, Lane 5008, Hu Tai Road

Shanghai 201907

China

Téléphone: +86 21 6673 4530

Personne à contacter: Les questions sur les Fiche de données de sécurité:www.lincolnelectric.com/sds

Informations sur la sécurité soudage à l'arc:www.lincolnelectric.com/safety

Numéro d'appel d'urgence:

USA/Canada/Mexique +1 (888) 609-1762 Amériques/Europe +1 (216) 383-8962 Asie-Pacifique +1 (216) 383-8966 Moyen-Orient/Afrique +1 (216) 383-8969

3E Code d'accès Société: 333988

#### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classé conformément aux critères du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), de la Norme de communication des dangers (29 CFR 1910.1200) de l'Administration américaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, du Règlement sur les produits dangereux du Canada et du Système harmonisé du Mexique pour l'identification et la communication Des dangers et des risques liés aux produits chimiques dangereux sur le lieu de travail.

Classe de Danger Non classé comme dangereux selon les critères du SGH de classification des

risques applicables.

Éléments d'Étiquetage

Symbole de Danger: Aucun symbole

**Mention** Aucun mot indicateur.

d'Avertissement:

Mention de Danger: Non applicable

Conseils de Prudence: Non applicable



Autres dangers ne donnant pas lieu à classement selon le SGH: Une décharge électrique peut vous tuer. Si vous devez souder dans des endroits humides ou avec des vêtements mouillés, sur des structures de métal ou dans des positions à l'étroit, comme les postions assise, à genoux ou étendue, ou s'il y a un risque élevé de contact inévitable ou accidentel avec une pièce de fabrication, utiliser l'équipement suivant : soudeuse à courant continu semi-automatique, soudeuse manuelle à courant continu (bâton) ou soudeuse à courant alternatif avec commande de régulation de tension réduite.

Les rayons de l'arc peuvent blesser les yeux et brûler la peau. L'arc de soudage et les étincelles peuvent enflammer les combustibles et les produits inflammables. Être surexposé aux émanations et aux gaz de soudage peut être dangereux. Lire et comprendre les instructions du fabricant, les fiches de données de sécurité et les étiquettes de précaution avant d'utiliser ce produit. Reportez-vous à la section 8.

### Substance(s) formée(s) dans les conditions d'utilisation:

La fumée produite de cette électrode de soudage peut contenir le(s) constituant(s) suivant(s) et / ou leurs oxydes métalliques complexes, ainsi que des particules solides ou d'autres constituants des produits consommables, métal de base, ou le revêtement du métal de base non énuméré ci-dessous. Des fumées de ce produit peut contenir de faibles niveaux de cuivre, généralement inférieur à 1% en poids. La surexposition au cuivre peut causer de la fièvre des fondeurs, ainsi que la peau, les yeux et une irritation des voies respiratoires.

| Identité Chimique   | N° CAS     |
|---------------------|------------|
| Dioxyde de carbone  | 124-38-9   |
| Monoxyde de carbone | 630-08-0   |
| Dioxyde d'azote     | 10102-44-0 |
| Ozone               | 10028-15-6 |
| Manganèse           | 7439-96-5  |

#### 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### Ingrédients dangereux à signaler Mélanges

| Identité Chimique | Numéro CAS | Teneur en pourcentage (%)* |
|-------------------|------------|----------------------------|
| Fer               | 7439-89-6  | 50 - <100%                 |
| Manganèse         | 7439-96-5  | 1 - <5%                    |
| Silicium          | 7440-21-3  | 0.1 - <1%                  |
| Molybdène         | 7439-98-7  | 0.1 - <1%                  |
| Nickel            | 7440-02-0  | 0.1 - <1%                  |

<sup>\*</sup> Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

#### Remarques sur la Composition:

Le terme "ingrédients dangereux" doit être interprété comme un terme défini dans les normes de communication des risques et n'implique pas nécessairement l'existence d'un danger de soudage. Le produit peut contenir des ingrédients non-dangereux supplémentaires ou peut former des composés supplémentaires en vertu de l'état d'utilisation. Se reporter aux sections 2 et 8 pour plus d'informations.





#### 4. PREMIERS SECOURS

**Ingestion:** Éviter que la fumée ou la poudre soit en contact avec les mains, les

vêtements, la nourriture et la boisson qui peuvent provoquer l'ingestion des particules de la main à la bouche comme boire, manger, fumer, etc. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Contacter le centre antipoison. À moins d'avis contraire du centre antipoison, rincer complètement la bouche avec de l'eau. Si des symptômes apparaissent, consulter immédiatement un

médecin.

**Inhalation:** Prendre de l'air frais si la respiration est difficile. Si la respiration est

arrêtée, donner la respiration artificielle et demander immédiatement de

l'aide médicale.

Contact avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés et laver soigneusement la peau avec du

savon et de l'eau. Pour une peau rougie ou boursouflée, ou des brûlures

thermiques, obtenir une assistance médicale à la fois.

Contact oculaire: Il faut rincer les yeux avec beaucoup d'eau propre et tiède pour enlever la

poussière ou la fumée de ce produit en attendant d'être transportées vers un service médical d'urgence. Ne pas laisser la victime se frotter ou serrer

les yeux. Demander immédiatement de l'aide médicale.

Les rayons de l'arc peuvent blesser les yeux. En cas d'exposition aux rayons de l'arc, déplacer la victime dans une chambre noire, enlever les verres de contact comme requis pour le traitement, couvrir les yeux avec

un pansement rembourré et laisser la se reposer. Demander immédiatement de l'aide médicale si les symptômes persistent.

Symptômes/effets les plus importants, aigus et différés

Symptômes:

Une surexposition à court terme (aigu) à des fumées et des gaz de soudage et des techniques connexes peut entraîner des malaises comme la fièvre des fondeurs, des étourdissements, de la nausée ou une sécheresse ou une irritation du nez, de la gorge ou des yeux. Elle peut aggraver des problèmes respiratoires existants (p. ex., l'asthme, l'emphysème).

Une surexposition à long terme (chronique) à des fumées et des gaz de soudage et des techniques connexes peut mener à une sidérose (dépôts de fer dans les poumons), avoir un impact sur le système nerveux central, causer une bronchite et peut nuire aux fonctions pulmonaires. Se référer à

la section 11 pour plus d'informations.

Dangers: Les dangers associés au soudage et ses procédés connexes tels que le

soudage et le brasage sont complexes et peuvent comprendre des dangers physiques et la santé, tels que mais non limité à un choc électrique, des souches physiques, les brûlures par irradiation (flash de l'oeil), des brûlures thermiques en raison de métal ou de projections à chaud et les effets potentiels sur la santé d'une surexposition aux fumées, des gaz ou des poussières potentiellement générés lors de l'utilisation de ce produit.

Reportez-vous à la section 11 pour plus d'informations.

Indication d'un besoin médical immédiat et traitement spécial requis

**Traitement:** Traiter les symptômes.

#### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Dangers d'Incendie Généraux:** Tel que livré, ce produit est ininflammable. Cependant, l'arc de soudage et les étincelles ainsi que des flammes nues et les surfaces chaudes associés





à brasage peut enflammer les matières combustibles et inflammables. Lire et comprendre American National Standard Z49.1, « Sécurité en soudage, coupage et procédés connexes » et National Fire Protection Association NFPA 51B, « Norme pour la prévention des incendies pendant le soudage, coupage et autres travaux à chaud » avant d'utiliser ce produit.

#### Moyens d'extinction appropriés (et inappropriés)

Moyens d'extinction

appropriés:

Tel qu'il est livré, le produit ne brûle pas. En cas d'incendie à proximité:

utiliser les agents d'extinction appropriés.

Moyens d'extinction

inappropriés:

Ne pas lutter contre l'incendie au jet d'eau pour ne pas propager les

flammes.

Dangers spécifiques dus au

produit chimique:

L'arc de soudage et les étincelles peuvent enflammer les combustibles et

les produits inflammables.

Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers

Procédures spéciales de lutte

contre l'incendie:

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte

des dangers associés aux autres substances présentes.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu:

Pour la lutte contre l'incendie, choisir l'appareil respiratoire conformément aux règles générales de l'entreprise sur le comportement pendant un incendie. Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de

protection complète en cas d'incendie.

#### 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: Si la poussière en suspension et / ou la fumée est présent, utiliser les contrôles d'ingénierie adéquats et, si nécessaire, de protection personnelle pour éviter toute surexposition. Reportez-vous aux recommandations de la Section 8.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Absorber le produit avec du sable ou un autre absorbant inerte. Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque. Nettoyer immédiatement les déversements tout en observant les précautions dans l'équipement de protection personnelle dans la section 8. Éviter de générer des poussières. Empêcher le produit de pénétrer dans tous les drains, les égouts ou les sources d'eau. Reportez-vous à la section 13 pour l'élimination appropriée.

Précautions pour la Protection de l'Environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger. Ne pas contaminer les sources d'eau ou les égouts. Le responsable Environnement doit être avisé de tout déversement important.

#### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE


Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Eviter la formation de poussière. Installer un système de ventilation par extraction approprié aux endroits où de la poussière s'est formée.

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre les directives du fabricant et l'étiquette de mise en garde sur le produit. Référez la Safety Publications de Lincoln à www.lincolnelectric.com/safety. Voir la norme nationale américaine Z49.1, intitulée "Safety In Welding, Cutting and Allied Processes" publiée par l'American Welding Society, http://pubs.aws.org et la Publication 2206 (29CFR1910) de l'OSHA, U.S. Government Printing Office, www.gpo.gov.

Conditions d'un stockage sûr,

Conserver dans l'emballage d'origine fermé dans un endroit sec. Stocker





y compris d'éventuelles incompatibilités:

conformément aux réglementations locales/régionales/nationales.

Conserver à l'écart des matières incompatibles.

### 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Paramètres de Contrôle

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle: États-Unis

| Identité Chimique                     | Туре    | Valeurs Limites d'Exposition | Source  |
|---------------------------------------|---------|------------------------------|---|
| Manganèse - Fumée en<br>Mn            | Ceiling | 5 mg/m3                      | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites<br>de contaminants aériens (29 CFR<br>1910.1000) (02 2006) |
|                                       | REL     | 1 mg/m3                      | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
|                                       | STEL    | 3 mg/m3                      | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
| Manganèse - Fraction inhalable en Mn  | TWA     | 0.1 mg/m3                    | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(03 2014)     |
| Manganèse - Fraction alvéolaire en Mn | TWA     | 0.02 mg/m3                   | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(03 2014)     |
| Manganèse                             | IDLH    | 500 mg/m3                    | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                         |
| Silicium - poussière totales          | PEL     | 15 mg/m3                     | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites<br>de contaminants aériens (29 CFR<br>1910.1000) (02 2006) |
| Silicium - Fraction alvéolaire.       | PEL     | 5 mg/m3                      | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites<br>de contaminants aériens (29 CFR<br>1910.1000) (02 2006) |
| Silicium - Respirable.                | REL     | 5 mg/m3                      | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
| Silicium - Total                      | REL     | 10 mg/m3                     | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
| Molybdène - poussière totales - en Mo | PEL     | 15 mg/m3                     | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites<br>de contaminants aériens (29 CFR<br>1910.1000) (02 2006) |
| Molybdène - Fraction inhalable en Mo  | TWA     | 10 mg/m3                     | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(03 2014)     |
| Molybdène - Fraction alvéolaire en Mo | TWA     | 3 mg/m3                      | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(03 2014)     |
| Molybdène                             | IDLH    | 5,000 mg/m3                  | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                         |
| Nickel - Fraction inhalable.          | TWA     | 1.5 mg/m3                    | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(12 2010)     |
| Nickel - en Ni                        | REL     | 0.015 mg/m3                  | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
| Nickel                                | IDLH    | 10 mg/m3                     | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                         |
| Nickel - en Ni                        | PEL     | 1 mg/m3                      | ETATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites<br>de contaminants aériens (29 CFR<br>1910.1000) (02 2006) |

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle: Canada

| Identité Chimique | Туре     | Valeurs Limites d'Exposition | Source  |
|-------------------|----------|------------------------------|---|
| Manganèse - en Mn | TWA      | 0.2 mg/m3                    | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de<br>santé et de sécurité au travail, partie 1,<br>tableau 2), dans sa version modifiée (07<br>2009)              |
|                   | 8 HR ACL | 0.2 mg/m3                    | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009) |



|  | 15 MIN<br>ACL | 0.6 mg/m3  | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |
|--|---------------|------------|--|
| Manganèse - Fraction<br>alvéolaire en Mn     | TWA           | 0.02 mg/m3 | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Manganèse - Fraction inhalable en Mn         | TWA           | 0.1 mg/m3  | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Manganèse - en Mn                            | TWA           | 0.2 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (06 2015)  |
| Manganèse - Fumée,<br>poussière totale en Mn | TWA           | 0.2 mg/m3  | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Manganèse - Respirable<br>en Mn              | TWA           | 0.02 mg/m3 | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2018)             |
| Manganèse - Total - en Mn                    | TWA           | 0.2 mg/m3  | Canada. Colombie-Britannique VLE's.<br>(Valuers limite d'exposition pour les<br>substances chimiques, Réglementation<br>sur la santé et sécurité au travail 296/97,<br>et ses modifications. (07 2018) |
| Silicium - poussière totales                 | TWA           | 10 mg/m3   | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (07 2010)  |
| Silicium                                     | 8 HR ACL      | 10 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |
|  | 15 MIN<br>ACL | 20 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
| Silicium - poussière totales                 | TWA           | 10 mg/m3   | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Molybdène - Inhalable                        | TWA           | 10 mg/m3   | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007)             |
| Molybdène - Respirable.                      | TWA           | 3 mg/m3    | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007)             |
| Molybdène - Fraction inhalable en Mo         | TWA           | 10 mg/m3   | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (11 2010)  |
|  | 8 HR ACL      | 10 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |
| Molybdène - Fraction<br>alvéolaire en Mo     | 8 HR ACL      | 3 mg/m3    | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |
| Molybdène - Fraction<br>inhalable en Mo      | 15 MIN<br>ACL | 20 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |



| Molybdène - Fraction<br>alvéolaire en Mo | 15 MIN<br>ACL | 6 mg/m3    | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |
|--|---------------|------------|--|
|  | TWA           | 3 mg/m3    | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Molybdène - Fraction inhalable en Mo     | TWA           | 10 mg/m3   | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Molybdène - Fraction<br>alvéolaire en Mo | TWA           | 3 mg/m3    | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (06 2015)  |
| Molybdène - en Mo                        | TWA           | 10 mg/m3   | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Nickel                                   | TWA           | 1.5 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de<br>santé et de sécurité au travail, partie 1,<br>tableau 2), dans sa version modifiée (07<br>2009)   |
| Nickel - en Ni                           | TWA           | 0.05 mg/m3 | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2018) |
| Nickel - Fraction inhalable.             | TWA           | 1.5 mg/m3  | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2011)   |
| Nickel - Fraction inhalable<br>en Ni     | TWA           | 1 mg/m3    | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (06 2015)  |
|  | 8 HR ACL      | 1.5 mg/m3  | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |
|  | 15 MIN<br>ACL | 3 mg/m3    | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |
| Nickel                                   | TWA           | 1 mg/m3    | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle: Mexico

| Identité Chimique                     | Туре | Valeurs Limites d'Exposition | Source  |
|---------------------------------------|------|------------------------------|---|
| Fer - en Fe                           | CPT  | 1 mg/m3                      | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Manganèse - en Mn                     | CPT  | 0.2 mg/m3                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Molybdène - Fraction alvéolaire en Mo | CPT  | 0.5 mg/m3                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Nickel - Fraction inhalable en Ni     | CPT  | 1.5 mg/m3                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |

### Valeurs limites d'exposition professionnelle supplémentaires dans les conditions d'utilisation: États-Unis

| Identité Chimique  | Туре | Valeurs Limites d'Exposition | Source  |
|--------------------|------|------------------------------|---|
| Dioxyde de carbone | TWA  | 5,000 ppm                    | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(12 2010) |



|                                       | T         |            |              |   |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------------|---|
|                                       | STEL      | 30,000 ppm |              | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(12 2010)     |
|                                       | PEL       | 5,000 ppm  | 9,000 mg/m3  | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites<br>de contaminants aériens (29 CFR<br>1910.1000) (02 2006) |
|                                       | STEL      | 30,000 ppm | 54,000 mg/m3 | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
|                                       | REL       | 5,000 ppm  | 9,000 mg/m3  | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
|                                       | IDLH      | 40,000 ppm |              | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                         |
| Monoxyde de carbone                   | TWA       | 25 ppm     |              | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(12 2010)     |
|                                       | PEL       | 50 ppm     | 55 mg/m3     | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites<br>de contaminants aériens (29 CFR<br>1910.1000) (02 2006) |
|                                       | REL       | 35 ppm     | 40 mg/m3     | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
|                                       | Ceil_Time | 200 ppm    | 229 mg/m3    | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
|                                       | IDLH      | 1,200 ppm  |              | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                         |
| Dioxyde d'azote                       | TWA       | 0.2 ppm    |              | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(02 2012)     |
|                                       | Ceiling   | 5 ppm      | 9 mg/m3      | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites<br>de contaminants aériens (29 CFR<br>1910.1000) (02 2006) |
|                                       | STEL      | 1 ppm      | 1.8 mg/m3    | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
|                                       | IDLH      | 20 ppm     |              | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                         |
|                                       | IDLH      | 13 ppm     |              | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                         |
| Ozone                                 | PEL       | 0.1 ppm    | 0.2 mg/m3    | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites<br>de contaminants aériens (29 CFR<br>1910.1000) (02 2006) |
|                                       | Ceil_Time | 0.1 ppm    | 0.2 mg/m3    | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
|                                       | TWA       | 0.05 ppm   |              | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(03 2014)     |
|                                       | TWA       | 0.20 ppm   |              | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(03 2014)     |
|                                       | TWA       | 0.10 ppm   |              | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(03 2014)     |
|                                       | TWA       | 0.08 ppm   |              | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(03 2014)     |
|                                       | IDLH      | 5 ppm      |              | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                         |
| Manganèse - Fumée en<br>Mn            | Ceiling   |            | 5 mg/m3      | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites<br>de contaminants aériens (29 CFR<br>1910.1000) (02 2006) |
|                                       | REL       |            | 1 mg/m3      | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
|                                       | STEL      |            | 3 mg/m3      | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                  |
| Manganèse - Fraction inhalable en Mn  | TWA       |            | 0.1 mg/m3    | États-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(03 2014)     |
| Manganèse - Fraction alvéolaire en Mn | TWA       |            | 0.02 mg/m3   | Etats-Unis. ACGIH, valeurs limites<br>d'exposition, dans leur version modifiée<br>(03 2014)     |
| Manganèse                             | IDLH      |            | 500 mg/m3    | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                         |



Valeurs limites d'exposition professionnelle supplémentaires dans les conditions d'utilisation: Canada

| Identité Chimique   | Туре          | Valeurs Limites | d'Exposition | Source   |  |
|---------------------|---------------|-----------------|--------------|--|--|
| Dioxyde de carbone  | STEL          | 30,000 ppm      | 54,000 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de<br>santé et de sécurité au travail, partie 1,<br>tableau 2), dans sa version modifiée (07<br>2009)   |  |
|                     | TWA           | 5,000 ppm       | 9,000 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de<br>santé et de sécurité au travail, partie 1,<br>tableau 2), dans sa version modifiée (07<br>2009)   |  |
|                     | TWA           | 5,000 ppm       |              | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007)             |  |
|                     | STEL          | 15,000 ppm      |              | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007)             |  |
|                     | TWA           | 5,000 ppm       |              | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement<br>217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène<br>du travail), dans leur version modifiée (03<br>2011)  |  |
|                     | STEL          | 30,000 ppm      |              | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement<br>217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène<br>du travail), dans leur version modifiée (03<br>2011)  |  |
|                     | STEL          | 30,000 ppm      |              | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (11 2010)  |  |
|                     | TWA           | 5,000 ppm       |              | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (11 2010)  |  |
|                     | 8 HR ACL      | 5,000 ppm       |              | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |  |
|                     | 15 MIN<br>ACL | 30,000 ppm      |              | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |  |
|                     | TWA           | 5,000 ppm       | 9,000 mg/m3  | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du<br>Travail. Règlement sur la qualité du milieu<br>de travail), dans leur version modifiée (09<br>2017)   |  |
|                     | STEL          | 30,000 ppm      | 54,000 mg/m3 | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du<br>Travail. Règlement sur la qualité du milieu<br>de travail), dans leur version modifiée (09<br>2017)   |  |
| Monoxyde de carbone | TWA           | 25 ppm          | 29 mg/m3     | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de<br>santé et de sécurité au travail, partie 1,<br>tableau 2), dans sa version modifiée (07<br>2009)   |  |
|                     | TWA           | 25 ppm          |              | Canada. Colombie-Britannique VLE's.<br>(Valuers limite d'exposition pour les<br>substances chimiques, Réglementation<br>sur la santé et sécurité au travail 296/97,<br>et ses modifications. (07 2007) |  |
|                     | STEL          | 100 ppm         |              | Canada. Colombie-Britannique VLE's.<br>(Valuers limite d'exposition pour les<br>substances chimiques, Réglementation<br>sur la santé et sécurité au travail 296/97,<br>et ses modifications. (07 2007) |  |
|                     | TWA           | 25 ppm          |              | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement<br>217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène<br>du travail), dans leur version modifiée (03   |  |



| Papposition aux agents biologiques or chimiques), dans as version modified 2010  |                 |          |          |           | 2011)  |
|--|-----------------|----------|----------|-----------|--|
| (Reglement sur la saécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2008)  15 MIN   |                 | TWA      | 25 ppm   |           | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (07 2010)          |
| Rêglement sur la santé et la securité travail. 1996, tableau 21), dans leur travail. 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   TWA   |                 | 8 HR ACL | 25 ppm   |           | (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur  |
| Travail, Réglement sur la qualité du me de travail), dans tervision modifiée 2017)  STEL 200 ppm 230 mg/m3 Canada LEMT du Québec, (Ministère Travail. Réglement sur la qualité du mé travail), dans let travail qualité du mé de securité au travail, partie tableau 2), dans sa version modifiée (2017)  TWA 3 ppm 5.6 mg/m3 Canada LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  CEILING 1 ppm Canada Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les santée et sécurité au travail 266 et ses modifications Réglement sur la sécurité et invail), dans leur version modifiée (2012)  TWA 0.2 ppm Canada LEMT de l'Alberta, (Code de santée et de sécurité au travail 266 et ses modifications Réglement sur la sécurité et invail), dans leur version modifiée (2012)  STEL 5 ppm Canada LEMT de l'Ontario. (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (2010)  TWA 3 ppm Canada LEMT de l'Ontario. (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (2010)  8 HR ACL 3 ppm Canada LEMT de l'Ontario. (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (2010)  15 MIN 5 ppm Canada LEMT de la Saskatchevan (Réglement sur la santée et la sécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (65 2009)  TWA 3 ppm 5.6 mg/m3 Canada LEMT de l'Alberta, (Code de santée et de sécuritée au travail, partie travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (65 2009)  TWA 0.1 ppm 0.2 mg/m3 Canada LEMT de l'Alberta, (Code de santée et de sécuritée au travail, partie tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  |                 | -        | 190 ppm  |           | (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur  |
| Dioxyde d'azote  STEL  5 ppm  9.4 mg/m3  Canada LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, dans leur version modifiée (2017)  TWA  3 ppm  5.6 mg/m3  Canada LEMT de l'Alberta, (Code de soute et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  TWA  3 ppm  5.6 mg/m3  Canada LEMT de l'Alberta, (Code de substances chimiques, Réglementation sur la santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  CEILING  1 ppm  Canada Colombie-Britannique VLE's.  CEILING  1 ppm  Canada LEMT de l'Ontario, (Contrôle et substances chimiques, Réglementation sur la santé et de sécurité au travail, partie d'attravail, dans leur version modifiée (2012)  STEL  5 ppm  Canada LEMT de l'Ontario, (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2012)  TWA  3 ppm  Canada LEMT de l'Ontario, (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  TWA  3 ppm  Canada LEMT de l'Ontario, (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  TWA  3 ppm  Canada LEMT de l'Ontario, (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  TWA  3 ppm  Canada LEMT de l'Ontario, (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  TWA  3 ppm  Canada LEMT de l'Ontario, (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  TWA  3 ppm  Canada LEMT de l'Ontario, (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (2019)  Canada LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie travail, agente de sécurité au travail, partie d'exposition de travail, partie d'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans leur version modifiée (2017)  Ozone  TWA  0.1 ppm  0.2 mg/m3  Canada LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie d'exposition pour les version modifiée (2019) |                 | TWA      | 35 ppm   | 40 mg/m3  | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)    |
| TWA 3 ppm 5.6 mg/m3 CEILING 1 ppm CEILING 2009)  CEILING 1 ppm CEILING 2 ppm CEILING 2009)  CEILING 1 ppm CEILING 2009)  CEILING 1 ppm CEILING 2009)  CEILING 1 ppm CEILING 2009)  TWA 0.2 ppm CEILING 2 ppm CEILING 2009)  TWA 0.2 ppm CEILING 2009)  TWA 0.2 ppm CEILING 2009)  TWA 0.3 ppm CEILING 2009)  STEL 5 ppm CEILING 2009)  TWA 3 ppm CEILING 2009)  SHR ACL 3 ppm CEILING 2009)  SHR ACL 3 ppm CEILING 2009)  TWA 3 ppm O.6 mg/m3 CEILING 2009)  TWA 0.1 ppm 0.2 mg/m3 CEILING 2009)  TWA 0.2 ppm 0.3 mg/m3 CEILING 2009)  TWA 0.3 ppm 0.4 mg/m3 CEILING 2009)  TWA 0.5 ppm 0.5 ppm CEILING 2009)  TWA 0.5 ppm 0.6 mg/m3 CEILING 2009)  TWA 0.1 ppm 0.2 mg/m3 CEILING 2009)  TWA 0.2 mg/m3 CEILING 2009)  TWA 0.3 ppm 0.4 mg/m3 CEILING 2009)  TWA 0.5 ppm 0.6 mg/m3 CEILING 2009)   |                 | STEL     | 200 ppm  | 230 mg/m3 | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)    |
| Sanké et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (6 2009)  CEILING  1 ppm  Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementatio sur la santé et sécurité au travail 2046 et ses modifications. (07 2007)  TWA  0.2 ppm  Canada. LEMT du Manitoba (Règlementation 2012)  STEL  5 ppm  Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  TWA  3 ppm  Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  8 HR ACL  3 ppm  Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  8 HR ACL  3 ppm  Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)  15 MIN  ACL  TWA  3 ppm  5.6 mg/m3  Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la qualité du mé travail), dans leur version modifiée (05 2009)  TWA  3 ppm  5.6 mg/m3  Canada. LEMT du Québec, (Ministère travail. 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)  TWA  0.1 ppm  0.6 mg/m3  Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, pariet dableau 2), dans sa version modifiée (05 2009)  TWA  0.1 ppm  0.2 mg/m3  Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, pariet dableau 2), dans sa version modifiée (05 2009)  TWA  0.1 ppm  0.2 mg/m3  Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, pariet dableau 2), dans sa version modifiée (05 2009)  TWA  0.05 ppm  Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite de sécurité au travail, pariet dableau 2), dans sa version modifiée (05 2009)   | Dioxyde d'azote | STEL     | 5 ppm    | 9.4 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de<br>santé et de sécurité au travail, partie 1,<br>tableau 2), dans sa version modifiée (07<br>2009) |
| Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 290% et ses modifications. (07 2007)   TWA   |                 | TWA      | 3 ppm    | 5.6 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de<br>santé et de sécurité au travail, partie 1,<br>tableau 2), dans sa version modifiée (07<br>2009) |
| TWA 0.2 ppm Canada. LEMT du Manitoba (Règleme 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiè du travail), dans leur version modifiée 2012)  STEL 5 ppm Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  TWA 3 ppm Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  8 HR ACL 3 ppm Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  8 HR ACL 3 ppm Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)  15 MIN 5 ppm Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)  TWA 3 ppm 5.6 mg/m3 Canada. LEMT du Québec, (Ministère Travail. Règlement sur la qualité du m de travail), dans leur version modifiée (05 2009)  Ozone STEL 0.3 ppm 0.6 mg/m3 Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (05 2009)  TWA 0.1 ppm 0.2 mg/m3 Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (0209)  TWA 0.05 ppm Canada. Colombie-Britannique VLE's, (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Règlementatio  |                 | CEILING  | 1 ppm    |           | substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97,   |
| l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  TWA 3 ppm Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  8 HR ACL 3 ppm Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)  15 MIN ACL (Règlement sur la santé et la sécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)  TWA 3 ppm 5.6 mg/m3 Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)  TWA 3 ppm 0.6 mg/m3 Canada. LEMT du Québec, (Ministère Travail. Règlement sur la qualité du m de travail), dans leur version modifiée (2017)  Ozone STEL 0.3 ppm 0.6 mg/m3 Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  TWA 0.1 ppm 0.2 mg/m3 Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  TWA 0.05 ppm Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Règlementatio  |                 | TWA      | 0.2 ppm  |           | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2012)       |
| l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée 2010)  8 HR ACL  8 HR ACL  3 ppm  Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)  15 MIN  ACL  15 MIN  ACL  TWA  3 ppm  5.6 mg/m3  Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)  TWA  3 ppm  5.6 mg/m3  Canada. LEMT du Québec, (Ministère Travail. Règlement sur la qualité du m de travail), dans leur version modifiée (2017)  Ozone  STEL  0.3 ppm  0.6 mg/m3  Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  TWA  0.1 ppm  0.2 mg/m3  Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  TWA  0.05 ppm  Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Règlementatio   |                 | STEL     | 5 ppm    |           | ,  |
| (Règlement sur la santé et la sécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)  15 MIN 5 ppm Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)  TWA 3 ppm 5.6 mg/m3 Canada. LEMT du Québec, (Ministère Travail. Règlement sur la qualité du m de travail), dans leur version modifiée 2017)  Ozone STEL 0.3 ppm 0.6 mg/m3 Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  TWA 0.1 ppm 0.2 mg/m3 Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  TWA 0.05 ppm Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementatio  |                 | TWA      | 3 ppm    |           | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (11 2010)          |
| ACL  (Règlement sur la santé et la sécurité travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)  TWA 3 ppm 5.6 mg/m3 Canada. LEMT du Québec, (Ministère Travail. Règlement sur la qualité du m de travail), dans leur version modifiée (2017)  Ozone STEL 0.3 ppm 0.6 mg/m3 Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  TWA 0.1 ppm 0.2 mg/m3 Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  TWA 0.05 ppm Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementatio  |                 | 8 HR ACL | 3 ppm    |           | (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur  |
| Travail. Règlement sur la qualité du m de travail), dans leur version modifiée 2017)  Ozone  STEL  0.3 ppm  0.6 mg/m3  Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  TWA  0.1 ppm  0.2 mg/m3  Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (2009)  TWA  0.05 ppm  Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation  |                 | -        | 5 ppm    |           | (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur  |
| santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (v. 2009)  TWA 0.1 ppm 0.2 mg/m3 Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (v. 2009)  TWA 0.05 ppm Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation  |                 | TWA      | 3 ppm    | 5.6 mg/m3 | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)    |
| santé et de sécurité au travail, partie 1 tableau 2), dans sa version modifiée (v. 2009)  TWA 0.05 ppm Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementatio   | Ozone           |          |          | · ·       | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de<br>santé et de sécurité au travail, partie 1,<br>tableau 2), dans sa version modifiée (07<br>2009) |
| (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementatio  |                 |          |          | 0.2 mg/m3 | ,  |
|  |                 | TWA      | 0.05 ppm |           | substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97,   |
| et ses modifications. (07 2007)  TWA 0.1 ppm Canada. Colombie-Britannique VLE's.   |                 | TWA      | 0.1 ppm  |           | Canada. Colombie-Britannique VLE's.  |



|  |               |          |            | (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007)   |
|--|---------------|----------|------------|--|
|  | TWA           | 0.08 ppm |            | Canada. Colombie-Britannique VLE's.<br>(Valuers limite d'exposition pour les<br>substances chimiques, Réglementation<br>sur la santé et sécurité au travail 296/97,<br>et ses modifications. (07 2007) |
|  | TWA           | 0.2 ppm  |            | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007)             |
|  | TWA           | 0.1 ppm  | 0.2 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (07 2010)  |
|  | STEL          | 0.3 ppm  | 0.6 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (07 2010)  |
|  | 15 MIN<br>ACL | 0.15 ppm |            | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |
|  | 8 HR ACL      | 0.05 ppm |            | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |
|  | CEILING       | 0.1 ppm  | 0.2 mg/m3  | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (12 2008)  |
|  | TWA           | 0.20 ppm |            | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
|  | TWA           | 0.05 ppm |            | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
|  | TWA           | 0.08 ppm |            | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
|  | TWA           | 0.10 ppm |            | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Manganèse - en Mn                        | TWA           |          | 0.2 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|  | 8 HR ACL      |          | 0.2 mg/m3  | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |
|  | 15 MIN<br>ACL |          | 0.6 mg/m3  | Canada. LEMT de la Saskatchewan<br>(Règlement sur la santé et la sécurité au<br>travail, 1996, tableau 21), dans leur<br>version modifiée (05 2009)  |
| Manganèse - Fraction<br>alvéolaire en Mn | TWA           |          | 0.02 mg/m3 | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement<br>217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène<br>du travail), dans leur version modifiée (03<br>2014)  |
| Manganèse - Fraction inhalable en Mn     | TWA           |          | 0.1 mg/m3  | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement<br>217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène<br>du travail), dans leur version modifiée (03<br>2014)  |
| Manganèse - en Mn                        | TWA           |          | 0.2 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou   |



|  |     |            | chimiques), dans sa version modifiée (06 2015)   |
|--|-----|------------|--|
| Manganèse - Fumée,<br>poussière totale en Mn | TWA | 0.2 mg/m3  | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Manganèse - Respirable<br>en Mn              | TWA | 0.02 mg/m3 | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2018) |
| Manganèse - Total - en Mn                    | TWA | 0.2 mg/m3  | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valuers limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2018) |

Valeurs limites d'exposition professionnelle supplémentaires dans les conditions d'utilisation: Mexico

| Identité Chimique   | Туре | Valeurs Limites d'Exposition | Source  |
|---------------------|------|------------------------------|---|
| Dioxyde de carbone  | CTT  | 30,000 ppm                   | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
|                     | CPT  | 5,000 ppm                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Monoxyde de carbone | CPT  | 25 ppm                       | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Dioxyde d'azote     | CPT  | 0.2 ppm                      | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Ozone               | Р    | 0.1 ppm                      | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Manganèse - en Mn   | CPT  | 0.2 mg/m3                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |

#### Contrôles Techniques Appropriés

Ventilation: Utiliser une ventilation suffisante et évacuation au niveau de la source à l'arc, la flamme ou de la chaleur pour maintenir les fumées et les gaz de la zone de respiration du travailleur et de la zone générale. Former l'opérateur de garder la tête hors des fumées. Éviter le plus possible les expositions.

# Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle Informations générales: Recommandations en matière d'exposition : Afin de réduire

Recommandations en matière d'exposition : Afin de réduire le risque de surexposition, mettre en place des mesures de contrôle telles qu'une ventilation adéquate et l'équipement de protection individuelle (EPI). La surexposition intervient lorsque les limites locales applicables, les valeurs limites d'exposition (VLE) définies lors de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH pour American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ou le niveau d'exposition tolérable (NET) de l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) sont dépassés. Les niveaux d'exposition sur le lieu de travail doivent être déterminés par des évaluations performantes des conditions d'hygiène industrielle. À moins d'une confirmation de niveaux d'exposition inférieurs à la limite locale applicable, aux VLE ou au NET, le moins élevé étant retenu, l'utilisation d'un appareil respiratoire est requise. En l'absence de ces mesures de contrôle, la surexposition à un ou plusieurs constituants du composé, y compris ceux contenus dans les fumées ou les particules en suspension dans l'air, peut survenir et entraîner des risques potentiels pour la santé. Selon l'ACGIH, les VLE et les indicateurs biologiques d'exposition (IBE) « représentent les conditions auxquelles l'ACGIH estime que presque tous les ouvriers peuvent être exposés de façon répétée sans effets néfastes sur la santé ». L'ACGIH ajoute que la moyenne pondérée dans le temps de la VLE doit être utilisée comme guide dans le contrôle des risques pour la santé et ne doit pas être





utilisée pour révéler une distinction subtile entre les expositions sans danger et celles qui sont dangereuses. Se référer à la section 10 pour obtenir des informations sur les composants potentiellement dangereux pour la santé. Consommables et matériaux de soudure étant joints peut contenir du chrome comme un oligo-élément non volontaire. Les matériaux qui contiennent du chrome peut produire une certaine quantité de chrome hexavalent (CrVI) et d'autres composés de chrome comme sous-produit dans les fumées. En 2018. l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) réduit la valeur limite de seuil (TLV) pour le chrome hexavalent à partir de 50 microgrammes par mètre cube d'air (50 ug / m³) à 0,2 ug / m³. A ces nouvelles limites, les expositions CrVI égales ou supérieures à la valeur limite tolérable peut être possible dans les cas où une ventilation adéquate n'est pas fourni. composés CrVI sont sur les listes du CIRC et le NTP comme posant un cancer du poumon et le risque de cancer des sinus, conditions en milieu de travail sont des expositions de fumées uniques et soudage niveaux varient, évaluations de l'exposition en milieu de travail doivent être effectuées par un professionnel qualifié comme un hygiéniste industriel, afin de déterminer si l'exposition sont inférieures aux limites applicables et de formuler des recommandations en cas de besoin pour prévenir les surexpositions.

Protection des yeux/du visage:

Porter un casque ou un écran facial avec verre filtrant de l'ombre 12 ou plus sombre pour les processus d'arc ouverts - Recommandations ou suivre l'ANSI Z49.1 comme spécifié dans la section 4, en fonction de votre processus et paramètres. Aucune recommandation lentille de nuance spécifique pour l'arc submergé ou processus électroconducteur. Bouclier d'autres en fournissant des écrans et des lunettes de flash approprié.

Protection de la Peau Protection des Mains:

Porter des gants de protection. Suivre les recommandations du fournisseur pour le choix des gants adéquats.

Autres:

Vêtements protecteurs: Portez une protection pour les mains, la tête et le corps qui aide à prévenir les blessures causées par les radiations, les flammes nues, les surfaces chaudes, les étincelles et les chocs électriques. Voir Z49.1. Au minimum, cela inclut les gants de soudeur et un écran facial protecteur lors du soudage, et peut inclure des protecteurs de bras, tabliers, chapeaux, protection des épaules, ainsi que des vêtements foncés substantiels lors du soudage, du brasage et du brasage. Porter des gants secs exempts de trous ou de coutures dédoublées. Entraîner l'opérateur à ne pas laisser des parties sous tension ou des électrodes entrer en contact avec la peau. . . ou des vêtements ou des gants s'ils sont mouillés. Isolezvous de la pièce et du sol en utilisant du contreplaqué sec, des tapis en caoutchouc ou toute autre isolation sèche.

**Protection Respiratoire:** 

Avoir un système de ventilation et d'échappement adéquats pour évacuer la fumée et les vapeurs de gaz de votre aire de respiration ainsi que de la zone en général. Un appareil respiratoire approuvé devrait être utilisé à moins que les évaluations d'exposition soient inférieures aux limites d'exposition applicables.

Mesures d'hygiène:

Ne pas manger, ne pas boire ou ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Déterminer la composition des émanations et des gaz et les quantités auxquelles sont exposés les travailleurs en prélevant un échantillon d'air à l'intérieur du casque du





soudeur, s'il le porte, ou au poste de travail du travailleur. Améliorer le système de ventilation, si les expositions ne sont pas sous les limites. Voir ANSI/AWS F1.1, F1.2, F1.3 et F1.5, que vous pouvez commander à l'adresse suivante : American Welding Society, www.aws.org.

#### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect: Fil-électrode plein ou baquette de soudage pleine.

État: Solide Forme: Solide

Couleur: Aucune information disponible. Odeur: Aucune information disponible. Seuil de perception de l'odeur: Aucune information disponible. pH: Aucune information disponible. Point de fusion/point de Aucune information disponible.

congélation:

Température d'ébullition Aucune information disponible.

initiale et intervalle d'ébullition:

Point d'éclair: Aucune information disponible. Taux d'évaporation: Aucune information disponible. Inflammabilité (solide, gaz): Aucune information disponible. Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité Limites d'inflammabilité -Aucune information disponible.

supérieure (%):

Limites d'inflammabilité -

inférieure (%):

Limites d'explosivité supérieure (%)

Limites d'explosivité -

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible. inférieure (%):

Pression de vapeur: Aucune information disponible. Densité de vapeur: Aucune information disponible. Densité: Aucune information disponible. Densité relative: Aucune information disponible.

**Solubilités** 

Solubilité dans l'eau: Aucune information disponible. Solubilité (autre): Aucune information disponible. Coefficient de partition (n-Aucune information disponible.

octanol/eau):

Température d'auto-

inflammation:

Aucune information disponible.

Température de

Aucune information disponible.

décomposition:

Viscosité:

Aucune information disponible.

#### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Le produit est non réactif dans des conditions normales d'utilisation,

d'entreposage et de transport.

Stabilité Chimique: Ce produit est stable dans des conditions normales.



Possibilité de Réactions

Dangereuses:

Aucun(e)(s) dans les conditions normales.

Conditions à Éviter:

Éviter tout chauffage ou contamination.

**Matières Incompatibles:** 

Acides forts. Comburants forts. Bases fortes.

Produits de Décomposition Dangereux:

Les fumées et les gaz provenant du soudage et de ses procédés connexes, tels que le brasage et le brasage, ne peuvent pas être classés simplement. La composition et la quantité des deux dépendent du métal sur lequel la soudure ou le travail à chaud est appliqué, du procédé, de la procédure - et le cas échéant - de l'électrode ou du consommable utilisé. Les autres conditions qui influencent également la composition et la quantité des fumées et des gaz auxquels les travailleurs peuvent être exposés comprennent: les revêtements sur le métal à souder ou à usiner (comme la peinture, le placage ou la galvanisation), le nombre d'opérateurs et le volume de l'aire de travail, la qualité et la quantité de ventilation, la position de la tête de l'opérateur par rapport au panache de fumée, ainsi que la présence de contaminants dans l'atmosphère (comme les vapeurs d'hydrocarbures chlorés provenant des activités de nettoyage et de dégraissage).

Dans les cas où une électrode ou un autre matériau appliqué est consommé, les produits de décomposition des fumées et des gaz produits diffèrent en pourcentage et forment les ingrédients énumérés à la section 3. Les produits de décomposition d'une exploitation normale comprennent ceux provenant de la volatilisation, de la réaction ou de l'oxydation, les matériaux montrés dans la section 3, plus ceux du métal de base et du revêtement, etc., comme noté ci-dessus. Les constituants de fumée raisonnablement attendus produits pendant le soudage à l'arc et le brasage comprennent les oxydes de fer, de manganèse et d'autres métaux présents dans le consommable de soudage ou le métal de base. Les composés de chrome hexavalent peuvent se trouver dans les fumées de soudage ou de brasage des consommables ou des métaux de base contenant du chrome. Le fluorure gazeux et particulaire peut se trouver dans la fumée des consommables ou des matériaux de flux qui contiennent du fluorure. Les produits de réaction gazeux peuvent inclure du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. L'ozone et les oxydes d'azote peuvent être formés par le rayonnement de l'arc associé au soudage.

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Informations générales:

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) (International Agency for Research on Cancer, IARC) a jugé les fumées de soudage et les rayonnements ultraviolets issus des opérations de soudage comme étant des agents cancérogènes pour l'homme (Catégorie 1). Selon le CIRC, les fumées de soudage sont à l'origine du cancer du poumon et des associations positives ont été observées avec le cancer du rein. Toujours selon le CIRC, les rayonnements ultraviolets issus des opérations de soudage sont à l'origine de mélanome oculaire. Le CIRC identifie le gougeage, le brasage, le coupage à l'arc au carbone ou au plasma et le brasage tendre comme des procédés étroitement liés au soudage. Lisez et assurez-vous de bien comprendre les instructions du fabricant, les fiches de données de sécurité et les étiquettes d'avertissements avant d'utiliser ce produit.

Informations sur les voies d'exposition probables





Inhalation: Les risques sanitaires chroniques liées à l'utilisation de consommables de

soudage sont plus applicables à l'exposition par inhalation. Reportez-vous

aux déclarations de l'inhalation à l'article 11.

Les rayons de l'arc peuvent brûler la peau. Des cas de cancer de la peau Contact avec la Peau:

ont été rapportés.

Contact oculaire: Les rayons de l'arc peuvent blesser les yeux.

Ingestion: Des troubles de santé découlant d'une ingestion n'ont pas été répertoriés

ou ne sont pas prévus dans un cadre d'utilisation normal.

#### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Inhalation: Une surexposition à court terme (aigu) à des fumées et des gaz de

> soudage et des techniques connexes peut entraîner des malaises comme la fièvre des fondeurs, des étourdissements, de la nausée ou une sécheresse ou une irritation du nez, de la gorge ou des veux. Elle peut

aggraver des problèmes respiratoires existants (p. ex., l'asthme,

l'emphysème). Une surexposition à long terme (chronique) à des fumées et des gaz de soudage et des techniques connexes peut mener à une sidérose (dépôts de fer dans les poumons), avoir un impact sur le système

nerveux central, causer une bronchite et peut nuire aux fonctions

pulmonaires.

#### Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (répertorier toutes les voies d'exposition possibles)

Ingestion

**Produit:** Non classé

Substance(s) spécifiée(s):

Fer DL 50 (Rotta): 98.6 g/kg

Contact avec la peau

**Produit:** Non classé

Inhalation

Non classé **Produit:** 

Toxicité à dose répétée

**Produit:** Non classé

Corrosion ou Irritation de la Peau

**Produit:** Non classé

Blessure ou Irritation Grave des Yeux

**Produit:** Non classé

Sensibilisation Respiratoire ou Cutanée

**Produit:** Non classé

Cancérogénicité


Produit: Les rayons de l'arc: Des cas de cancer de la peau ont été rapportés.

Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme:

Évaluation globale : 2B. Peut-être cancérogène pour l'homme. Nickel

États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes :

Nickel Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène pour les





# ÉTATS-UNIS. Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), dans sa version modifiée:

Aucun composant cancérigène identifié

Mutagénicité des Cellules Germinales

In vitro

Produit: Non classé

In vivo

Produit: Non classé

Toxicité pour la reproduction

Produit: Non classé

Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Exposition Unique

Produit: Non classé

Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Expositions répétées

Produit: Non classé

Risque d'Aspiration

Produit: Non classé

Autres effets: Les polymères organiques peuvent être utilisés dans la fabrication de

divers produits consommables de soudage. La surexposition à leurs produits de décomposition peut entraîner une condition connue comme la fièvre des polymères. Fièvre des polymères se produit habituellement dans les 4 à 8 heures d'exposition avec la présentation des symptômes pseudo-

grippaux, y compris irritation pulmonaire légère avec ou sans une augmentation de la température corporelle. Les signes d'exposition peuvent comprendre une augmentation de la numération des globules blancs. La résolution des symptômes se produit généralement rapidement,

généralement pas une durée de plus de 48 heures.

Symptômes reliés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques dans les conditions d'utilisation

Inhalation:

Substance(s) spécifiée(s):

Manganèse La surexposition aux vapeurs de manganèse peut affecter le cerveau et le

système nerveux central, ce qui aurait pour conséquence une mauvaise coordination, des troubles du langage, et des tremblements des bras ou

des jambes. Cet état peut s'avérer irréversible.

Renseignements toxicologiques supplémentaires dans les conditions d'utilisation:

Toxicité aiguë Inhalation

Substance(s) spécifiée(s):

Dioxyde de carbone
Monoxyde de carbone
Dioxyde d'azote

Ozone

LC Lo (Humain, 5 min): 90000 ppm

CL 50 (Rotta, 4 h): 1300 ppm


CL 50 (Rotta, 4 h): 88 ppm

LC Lo (Humain, 30 min): 50 ppm

Autres effets:

Substance(s) spécifiée(s):

Dioxyde de carbone Asphyxie





Monoxyde de carbone

carboxyhémoglobinémie

Dioxyde d'azote irritation des voies respiratoires inférieures

#### 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### Écotoxicité

#### Risques aigus pour l'environnement aquatique:

Poisson

**Produit:** Non classé.

Substance(s) spécifiée(s):

Molybdène CL 50 (Kiriolohi, (Oncorhynchus mykiss), 96 h); 800 mg/l

Nickel CL 50 (Vairon à grosse tête (Pimephales promelas), 96 h): 2.916 mg/l

Invertébrés Aquatiques

**Produit:** Non classé.

Substance(s) spécifiée(s):

Manganèse CE50 (Puce d'eau (Daphnia magna), 48 h): 40 mg/l Nickel CE50 (Puce d'eau (Daphnia magna), 48 h): 1 mg/l

#### Risques chroniques pour l'environnement aquatique:

**Poisson** 

Produit: Non classé.

Invertébrés Aquatiques

**Produit:** Non classé.

Toxicité pour les plantes aquatiques
Produit: Non classé.

Persistance et Dégradabilité

**Biodégradation** 

**Produit:** Aucune information disponible.

Potentiel de Bioaccumulation

Facteur de Bioconcentration (BCF)

**Produit:** Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s):

Nickel Moule zébrée (Dreissena polymorpha), Facteur de Bioconcentration (BCF):

5,000 - 10,000 (Lotic) Le facteur de bioconcentration est calculé selon la

concentration du tissu en poids sec

Mobilité dans le Sol: Aucune information disponible.

#### 13. Considérations relatives à l'élimination

**Informations générales:** La production de déchets doit être évité ou minimisé autant que possible.

Lorsque cela est possible, recycler dans un environnement acceptable, de

manière conforme à la réglementation. Éliminer les produits non

recyclables en conformité avec tous les règlements fédéraux, étatiques,

provinciales, et aux exigences locales.

Instructions pour l'élimination: L'élimination de ce produit pourrait être réglementée s'il est considéré

comme étant un déchet dangereux. La souder consommable et/ou le sousproduit du processus de soudage (incluant, mais sans s'y limiter, le laitier, la poussière, etc.) pourraient contenir des niveaux de métaux lourds lixiviables comme le baryum ou le chrome. Avant élimination, un échantillon du déchet représentatif doit être analysé conformément à la



Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) de l'EPA aux États-Unis, afin de déterminer si tout constituant est au-dessus des seuils de niveau réglementés. Éliminer tout produit, résidu, emballage perdu ou gaine d'une manière acceptable au point de vue environnemental et conformément à la réglementation fédérale, d'État/provinciale ou régionale.

Emballages Contaminés: Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement et

d'élimination appropriée, conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de

l'élimination.

#### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Ministère des transports des États-Unis (Department of Transportation, DOT)

Numéro ONU:

Nom d'Expédition des Nations NOT DG REGULATED

Unies:

Classe(s) de Danger pour le

**Transport** 

Classe: NR
Étiquettes: –
Groupe d'Emballage: –
Polluant marin: Non

**IMDG** 

Numéro ONU:

Nom d'Expédition des Nations NOT DG REGULATED

Unies:

Classe(s) de Danger pour le

Transport

Classe: NR Étiquettes: – N° d'urgence:

in a digence.

Groupe d'Emballage: –
Polluant marin: Non

**IATA** 

Numéro ONU:

Nom de transport complet: NOT DG REGULATED

Classe(s) de Danger pour le

Transport:

Classe: NR Étiquettes: –
Groupe d'Emballage: –
Polluant marin: Non

**TDG** 

Numéro ONU:

Nom d'Expédition des Nations NOT DG REGULATED

Autorisé.

Unies:

Classe(s) de Danger pour le

Uniquement par avion cargo:

Transport

Classe: NR
Étiquettes: –
Groupe d'Emballage: –
Polluant marin: Non



#### 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

#### Réglementations Fédérales des Etats-Unis

### TSCA, États-Unis, Section 12(b) Notification d'exportation (40 CFR 707, Point D)

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

### ÉTATS-UNIS. Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), dans sa version modifiée

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

#### Liste des substances dangereuses de la loi CERCLA des États-Unis (40 CFR 302.4):

<u>Identité Chimique</u>

Quantité à déclarer

Manganèse Inclus dans le règlement mais sans des valeurs de données.

Voir le règlement pour d'autres détails..

Nickel 100lbs

# Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA) Catégories de danger

Non classé

Non classé

### SARA 302 Substance Très Dangereuse

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

#### SARA 304 - Notification S'urgence en Cas de Rejet

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

#### SARA 311/312 Produit Chimique Dangereux

<u>Identité Chimique</u> <u>Quantité en prévision du seuil</u>

SARA 313 (Déclaration au TRI)

Seuil de déclaration

Identité Chimiquepour les autres<br/>utilisateursSeuil de signalement pour la<br/>fabrication et la transformationManganèse10000 lbs25000 lbs.Nickel10000 lbs25000 lbs.

# Loi des États-Unis sur la propreté de l'eau (Clean Water Act), Section 311, Substances dangereuses (40 CFR 117.3)

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

# Loi des États-Unis sur la propreté de l'air (Clean Air Act), section 112(r), Prévention des rejets accidentels (40 CFR 68.130):

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

#### États-Unis - Réglementation des États

États-Unis - Proposition 65 de la Californie



#### **AVERTISSEMENT**

Cancer - www.P65Warnings.ca.gov

**AVERTISSEMENT:** Ce produit contient ou produit un composé chimique reconnu dans l'état de la Californie comme produit pouvant provoquer des cancers et des anomalies congénitales (ou autres troubles de la reproduction). (Code de santé et sécurité de la Californie §25249.5 et seq.)

AVERTISSEMENT: Cancer et trouble de la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov





# États-Unis - Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté du New Jersey (New Jersey Worker and Community Right-to-Know Act)

#### **Identité Chimique**

Manganèse Nickel

#### États-Unis - RTK (droit de savoir) au Massachusetts - liste des substances

#### **Identité Chimique**

Nickel

Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr)

#### États-Unis - RTK (droit de savoir) en Pennsylvanie - substances dangereuses

#### **Identité Chimique**

Manganèse

#### États-Unis - RTK (droit de savoir) au Rhodes Island

Aucun ingrédient réglementé par la Loi sur le droit de connaître (Right to know Law) du RI n'est présent.

#### Réglementations fédérales du Canada

#### Liste des substances toxiques (LCPE, Annexe 1)

Non réglementé

#### Liste des substances d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)

Non réglementé

#### Inventaire national des rejets de polluants (INRP)

### Canada Substances de l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP), partie 5, COV's faisant l'objet d'une déclaration plus détaillée

NPRI PT5 Non réglementé

### Canada. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (CEPA). Inventaire national des rejets de polluants (INRP) (Gaz.Can. Partie I, 135:12, 940)

NPRI Non réglementé

#### Gaz à effet de serre

Non réglementé

#### Loi réglementant certaines drogues et autres substances

| CA CDSI    | Non réglementé |
|------------|----------------|
| CA CDSII   | Non réglementé |
| CA CDSIII  | Non réglementé |
| CA CDSIV   | Non réglementé |
| CA CDSV    | Non réglementé |
| CA CDSVII  | Non réglementé |
| CA CDSVIII | Non réglementé |

#### Réglementations de contrôle des précurseurs

Non réglementé

Mexique. Substances soumises à des exigences en matière de déclaration pour le registre des rejets et transferts de polluants (PRTR): Non applicable

#### Statut aux inventaires:

AICS: Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.





DSL: Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.

NDSL: Un ou plusieurs composants ne sont pas énumérés ou sont exempts d'y

fiaurer.

ONT INV: Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire. IECSC: Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.

ENCS (JP): Un ou plusieurs composants ne sont pas énumérés ou sont exempts d'y

igurer.

ISHL (JP):

Un ou plusieurs composants ne sont pas énumérés ou sont exempts d'y

figurer.

PHARM (JP):

Un ou plusieurs composants ne sont pas énumérés ou sont exempts d'y

figurer.

KECI (KR):

INSQ:

NZIOC:

PICCS (PH):

TCSI:

Liste TSCA:

Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.

#### 16. AUTRES DONNÉES

#### Définitions:

**Date de Révision:** 05/19/2020

**Autres Informations:** Renseignements supplémentaires disponibles sur demande.

Avis de non-responsabilité:

La Lincoln Electric Company invite expressément chaque utilisateur final et destinataire de la présente FTSS de l'étudier attentivement. Voir aussi le site Web www.lincolnelectric.com/safety. Au besoin, consulter un hygiéniste industriel ou un autre expert pour comprendre cette information et préserver l'environnement et pour protéger les travailleurs contre les dangers potentiels associés à la manipulation ou l'utilisation de ce produit. Cette information est censée être exacte à la date de révision indiquée ci-dessus. Toutefois, aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée. À cause des conditions ou méthodes d'utilisation qui sont hors du contrôle de Lincoln Electric, nous n'assumons aucune responsabilité résultant de l'utilisation de ce produit. Les exigences réglementaires sont sujettes à de modifications et peuvent différer d'un endroit à l'autre. La conformité avec toutes les lois et réglementations fédérales, d'états, provinciales et locales demeure la responsabilité de l'utilisateur.

© 2020 Lincoln Global, Inc. Tous droits réservés.