

Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛА)

Согласно постановлению (EC) № 1907/2006 (REACH), Статья 31, Приложение II с поправками.

#### Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта: Thermet HP50WCo

**Размер продукта:** 4.0 mm (5/32")

**Другие средства идентификации Паспорт** 20000002468

безопасности №:

1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и нерекомендуемые способы применения

**Идентифицированные применения:** SMAW (дуговой сварки)

**Нежелательные виды применения:** Не известно. Прочитайте эту SDS перед использованием этого

продукта.

#### 1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Сведения о производителе и/или поставщике

Название компании: Metrode Products Ltd.

Адрес: Hanworth Lane

Chertsey, Surrey KT16 9LL

United Kingdom

Телефон: +44(0)1932 566721

Контактное лицо: Паспорт безопасности Вопросы: www.lincolnelectric.com/sds

Информация о безопасности дуговой сварки:www.lincolnelectric.com/safety

#### 1.4 Телефонный номер экстренной помощи:

США/Канада/Мексика +1 (888) 609-1762 Америка/Европа +1 (216) 383-8962 Азіа Расіfіс +1 (216) 383-8966 Ближний Восток/Африка +1 (216) 383-8969

ЗЕ Компания Код доступа: 333988

#### Раздел 2: Идентификация опасностей

#### 2.1 Классификация вещества или смеси

Продукт не классифицирован как опасное вещество в соответствии с действующим законодательством.

#### Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 с поправками.

Не классифицируется как опасный в соответствии с действующими критериями классификации опасностей СГС.



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

#### Дополнительная информация на маркировке

EUH210: Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.

#### 2.3 Прочие опасности

Поражение электрическим током может быть смертельным. При выполнении сварки во влажных помещениях или во влажной одежде на металлических конструкциях или в неудобных положениях, например, сидя, на коленях или лежа, или при наличии высокого риска неизбежного или случайного контакта с рабочей деталью используйте следующее оборудование: сварочный полуавтомат постоянного тока, ручной сварочный аппарат постоянного тока (с использованием стержневых сварочных электродов), или сварочный аппарат переменного тока с блоком снижения напряжения.

Излучение дуги может повредить глаза и обжечь кожу. Сварочная дуга и искры могут воспламенить горючие и огнеопасные материалы. Чрезмерное воздействие сварочных дымов и газов может быть опасным. Прочтите и уясните инструкции производителя, паспорта безопасности и предупредительные знаки перед использованием этого продукта. Обратитесь к разделу 8.

## Вещества, образующиеся в условиях применения:

Выделяемые этим сварочным электродом сварочные пары и газы могут содержать следующие компоненты и их сложные металлические оксиды, а также твердые частицы или иные компоненты расходных материалов, основного металла или покрытия основного металла, не указанные ниже.

Химическое обозначение	CAS-No.
двуокись углерода	124-38-9
окись углерода	630-08-0
диоксид азота	10102-44-0
030Н	10028-15-6
марганца	7439-96-5
Хром (VI)	18540-29-9
никель	7440-02-0
Кобальт и соединения (в виде Со)	7440-48-4
окись хрома	1308-38-9
Фториды (как F)	16984-48-8

#### Раздел 3: Состав/информация по ингредиентам

## Подлежащие объявлению опасные компоненты 3.2 Смесь

Химическое обозначение	Концентрация	CAS-No.	EC-№.	Классификация		REACH Регистрационный №
железо	20 - <50%	7439-89-6	231-096-4	He		01-2119462838-24;
				классифицировано		
никель	20 - <50%	7440-02-0	231-111-4	Carc.: 2: H351 STOT RF: 1: H372	#	01-2119438727-29;



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

				Skin Sens.: 1: H317		
Хрома и хромовые сплавы или соединения (в виде Cr)	20 - <50%	7440-47-3	231-157-5	Не классифицировано	#	01-2119485652-31;
Кобальт и соединения (в виде Со)	5 - <10%	7440-48-4	231-158-0	Eye Dam.: 2: H319 Repr.: 2: H361f Carc.: 1B: H350i Resp. Sens.: 1: H334 Skin Sens.: 1: H317 Aquatic Acute: 1: H400 Aquatic Chronic: 1: H410	#	Нет записанных данных.
известняк	1 - <5%	1317-65-3	215-279-6	Не классифицировано	#	Нет записанных данных.
криолит	1 - <5%	15096-52-3	239-148-8	Acute Tox.: 4: H332 STOT RE: 1: H372 Aquatic Chronic: 2: H411	#	Нет записанных данных.
вольфрам	1 - <5%	7440-33-7	231-143-9	Не классифицировано	#	01-2119488910-30;
силикат калия	0,1 - <1%	1312-76-1	215-199-1	Eye Irrit.: 2: H319 Skin Corr.: 2: H315		01-2119456888-17;
марганца	0,1 - <1%	7439-96-5	231-105-1	Не классифицировано	#	01-2119449803-34;
силикат натрия	0,1 - <1%	1344-09-8	215-687-4	Met. Corr.: 1: H290 Skin Corr.: 1A: H314 Eye Dam.: 1: H318 STOT SE: 3: H335 STOT RE: 1: H372		01-2119448725-31;
Карбоксиметилцелл юлозу, натриевую соль	0,1 - <1%	9004-32-4		Не классифицировано		Нет записанных данных.
кремний	0,1 - <1%	7440-21-3	231-130-8	Не классифицировано	#	01-2119480401-47;
стеарат кальция	0,1 - <1%	1592-23-0	216-472-8	Не классифицировано		Нет записанных данных.
титан	0,1 - <1%	7440-32-6	231-142-3	Не классифицировано		Нет записанных данных.
Алюминиевые и / или алюминиевые сплавы (как AL)	0,1 - <1%	7429-90-5	231-072-3	Не классифицировано	#	01-2119529243-45;
Медь и медные сплавы или соединения (в виде Cu)	0,1 - <1%	7440-50-8	231-159-6	Aquatic Acute: 1: H400 Aquatic Chronic: 3: H412	#	01-2119480154-42;
молибден	0,1 - <1%	7439-98-7	231-107-2	Не классифицировано	#	01-2119472304-43;
каолин	0,1 - <1%	1332-58-7	310-194-1	He	#	Нет записанных



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

				классифицировано	данных.
бентонит	0,1 - <1%	1302-78-9	215-108-5	He	Нет записанных
				классифицировано	данных.
магний	0,1 - <1%	7439-95-4	231-104-6	Flam. Sol.: 1: H228 Water-react.: 2: H261	01-2119537203-49;
гидроксиэтилцеллюл оза	0,1 - <1%	9004-62-0		Не классифицировано	Нет записанных данных.

<sup>\*</sup> Все концентрации приводятся в весовых процентах, если ингредиент не является газом. Концентрации газа приводятся в объемных процентах.

СLР: Регламент № 1272/2008/ЕС.

Полные тексты всех Н-формулировок приведены в разделе 16.

Замечания по Составу:

Термин "опасные ингредиенты" следует интерпретировать как срок, определенный в стандартах на опасность и не обязательно подразумевает существование сварки опасности. Продукт может содержать дополнительные неопасные ингредиенты или могут образовывать дополнительные соединения при условии использования. Обратитесь к разделам 2 и 8 для получения дополнительной информации.

#### Раздел 4: Меры первой помощи

#### 4.1 Описание мер первой помощи

Вдыхание:

В случае осложнения дыхания, пострадавшего необходимо переместить на свежий воздух. В случае остановки дыхания выполните процедуру искусственного дыхания и срочно обратитесь за медицинской помощью.

Контакт с Кожей:

Снимите загрязненную одежду и тщательно промойте кожу водой с мылом. Для покрасневшей или волдырями кожи, или термических ожогов, получить медицинскую помощь сразу.

Попадание в глаза:

Пыль или пары этого продукта необходимо смывать с глаз большим объемом чистой теплой воды до транспортировки пострадавшего в отделение экстренной медицинской помощи. Не позволяйте пострадавшему тереть глаза или плотно сжимать веки. Срочно обратитесь за медицинской помощью.

Излучение от электрической дуги может приводить к повреждению глаз. В случае воздействия излучения от электрической дуги необходимо переместить пострадавшего в темную комнату, снять контактные линзы (при необходимости), закрыть глаза многослойной повязкой и обеспечить пострадавшему покой. При сохранении симптомов обратитесь за медицинской помощью.

<sup>#</sup> Данное вещество имеет установленные величины предельно допустимых концентраций на рабочем месте.



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

#### При проглатывании:

Не допускайте контакта паров металла или металлического порошка с руками, одеждой, продуктами питания или напитками, что может привести к проглатыванию частиц, например, при питье, приеме пищи, курении и т. д. В случае проглатывания не вызывайте рвоту. Обратитесь в токсикологический центр. Если токсикологический центр не даст противоположных рекомендаций, тщательно промойте рот водой. В случае развития симптомов срочно обращайтесь за медицинской помощью.

4.2 Наиболее важные симптомы и признаки, как острые, так и замедленные:

Кратковременное (интенсивное) чрезмерное воздействие дымы и газы от сварки и смежных процессов может может привести к ощущению дискомфорта, включая отравление парами металла, головокружение, тошноту, сухость или раздражение носа, горла или глаз. Может привести к ухудшению существующих проблем дыхательной системы (например, астмы, эмфиземы).

Долговременное (хроническое) чрезмерное воздействие сварочных дымов может привести к сидерозу (отложениям соединений железа в легких), нарушениям работы центральной нервной системы, бронхиту и другим легочным заболеваниям. См. раздел 11 для получения дополнительной информации.

#### 4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения Опасности:

Опасности, связанные со сваркой и его родственные процессы, такие как и пайка являются сложными и могут включать в себя физические и медицинские опасности, такие как, но не ограничиваясь электрическим током, физических деформаций, радиационных ожогов (глаз вспышка), термических ожогов из-за горячего металла или брызг и потенциальные последствия для здоровья передержки дымов, газов

или пыли, потенциально образующихся при использовании этого продукта. Обратитесь к разделу 11 для получения дополнительной

информации.

Обработка:

Лечить в зависимости от симптомов.

#### Раздел 5: Меры по борьбе с пожаром

Общее Описание Огнеопасности:

При поставке, этот продукт является негорючим. Тем не менее, сварочная дуга и искры, а также открытое пламя и горячие поверхности, связанные с пайкой и пайкой может воспламенить горючие и огнеопасные материалы. Читать и понимать американский национальный стандарт Z49.1 «Безопасность при сварке, резке и родственных процессов» и Национальной ассоциации по защите пожарной NFPA 51B, "Стандарт для Противопожарной Во время сварки, резки и других горячих работ" перед использованием этого продукта.

5.1 Средства пожаротушения Пригодные средства тушения пожара:

При поставке продукта не будет гореть. В случае возгорания в окрестностях: использовать соответствующий огнетушащего вещества.

Неподходящие средства пожаротушения:

При тушении не пользоваться струей воды, поскольку это будет распространять огонь.



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь:

Дуга и искры могут воспламенить горючие и легковоспламеняющиеся вещества.

5.3 Рекомендации для пожарных

Особые методы пожаротушения: Использовать обычные методы пожаротушения, не забывая об опасности, которая может исходить от других материалов.

Специальное защитное снаряжение для пожарных:

Выбор средств защиты органов дыхания при борьбе с огнем: следовать общим противопожарным мерам, указанным на рабочем месте. При пожаре необходимо надевать автономный дыхательный аппарат и полный комплект защитной одежды.

#### Раздел 6: Меры при случайном выбросе

6.1 Меры личной защиты, защитное снаряжение и аварийные процедуры: Если воздухе пыли и / или дыма присутствует, использовать адекватные технические, и, при необходимости, средства контроля и личной защиты для предотвращения передержки. См. рекомендации в разделе 8.

6.2 Защита Окружающей Среды:

Не допускать попадания в окружающую среду. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Не загрязнять источники воды или коллекторы. Обо всех случаях разлива или рассыпания значительных количеств продукта следует сообщить инженеру по охране окружающей среды.

6.3 Материалы и методы для сбора и очистки:

Впитать с помощью песка или другого инертного впитывающего материала. Перекройте поток материала, если это достаточно безопасно. Убирайте отходы немедленно, соблюдая меры предосторожности, в индивидуальной защиты в Разделе 8. Избегайте образования пыли. Предотвратить попадание продукта в любые канализацию, в водоемы или источники воды. См. раздел 13 для надлежащей утилизации.

6.4 Ссылка на другие разделы:

Дальнейшие данные см. в разделе 8 SDS.

#### Раздел 7: Обращение и хранение:



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

## 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения:

Не допускать образования пыли. Обеспечьте надлежащую вытяжную вентиляцию в местах образования пыли.

Прочтите и вникните в суть инструкций производителя и этикетки с предупредительной надписью на продукте. Запросите Руководство по технике безопасности, выпущенное компанией Lincoln в www.lincolnelectric.com/safety. См. американский национальный стандарт Z49.1 "Техника безопасности при выполнении сварки, резки и сопутствующих процессов", опубликованный Американским обществом специалистов по сварке, http://pubs.aws.org и публикацию 2206 Управления по технике безопасности и гигиене труда (OSHA) (29CFR1910), U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, www.gpo.gov.

7.2 Условия безопасного хранения, в том числе несовместимые условия: Хранить в закрытой оригинальной емкости в сухом месте. Хранить в соответствии с местными/региональными/национальными нормативами. Храните отдельно от несовместимых материалов.

#### Раздел 8: Контроль воздействия / индивидуальная защита

#### 8.1 Контрольные параметры

MAC, PEL, TLV и другие значения пределов воздействия может варьироваться в зависимости от элемента и формы - а также в каждой стране. Все значения для отдельных стран не перечислены. Если нет экспозиционные предельные значения не перечислены ниже, ваш местный орган может до сих пор действующие значения. Обратитесь к местным или национальным предельных значений экспозиции.

#### Контрольные параметры

Предельно-допустимые Концентрации (ПДК): Great Britain

Химическая идентичность	вид	Предельные величины экспозиции	Источник
никель - как Ni	TWA	0,5 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
никель - Респирабельная фракция как Ni	TWA	0,005 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
никель - Респирабельная фракция.	TWA	0,005 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
Хрома и хромовые сплавы или соединения (в виде Cr)	TWA	0,5 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
	TWA	2 мг/м3	EC. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (12 2009)
Хрома и хромовые сплавы или соединения (в виде Cr) - Общая пыль а Cr	TWA	2,0 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
Кобальт и соединения (в виде Со) - как Со	TWA	0,1 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
известняк - Вдыхаемая пыль.	TWA	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
известняк - Респирабельная пыль.	TWA	4 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

			ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
известняк - Респирабельная.	TWA	4 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
известняк - Inhalable	TWA	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
криолит - как F	TWA	2,5 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
криолит	TWA	2,5 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
вольфрам - как W	TWA	5 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
	STEL	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
марганца - Респирабельная фракция по Mn	TWA	0,05 мг/м3	EC. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (02 2017)
марганца - Вдыхаемая фракция по Mn	TWA	0,2 мг/м3	EC. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (02 2017)
марганца - Респирабельная фракция.	TWA	0,050 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
марганца - Вдыхаемая фракция.	TWA	0,200 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
марганца - Респирабельная фракция по Mn	TWA	0,05 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (08 2018)
марганца - Вдыхаемая фракция по Mn	TWA	0,2 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (08 2018)
кремний - Вдыхаемая пыль.	TWA	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
кремний - Респирабельная пыль.	TWA	4 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
Алюминиевые и / или алюминиевые сплавы (как AL) - Вдыхаемая пыль.	TWA	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
Алюминиевые и / или алюминиевые сплавы (как AL) - Респирабельная пыль.	TWA	4 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
Медь и медные сплавы или соединения (в виде Cu) - Ингаляционные пылей и туманов как Cu	TWA	1 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
	STEL	2 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
Медь и медные сплавы или соединения (в виде Cu) - Дым.	TWA	0,2 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
Медь и медные сплавы или соединения (в виде Cu) - Респирабельная фракция.	TWA	0,01 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
молибден - как Мо	TWA	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

			и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
	STEL	20 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
каолин - Респирабельная пыль.	TWA	2 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)

#### Значения биологических пределов: Great Britain

Ни для одного из компонентов не установлены пределы по воздействию.

#### Значения биологических пределов: ACGIH

Ни для одного из компонентов не установлены пределы по воздействию.

Дополнительные пределы воздействия в условиях применения: Great Britain

Химическая идентичность	вид	Предельные величины экспозиции	Источник
двуокись углерода	TWA	5.000 ppm	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
	STEL	15.000 ppm	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
	TWA	5.000 ppm	ЕС. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (ориентировочный)
окись углерода	STEL	100 ppm	ЕС. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (ориентировочный)
	TWA	20 ppm	ЕС. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (ориентировочный)
	STEL	100 ppm	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL
	TWA	20 ppm	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL
	STEL	200 ppm	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
	TWA	30 ppm	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
	TWA	20 ppm	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
	STEL	100 ppm	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
диоксид азота	TWA	0,5 ppm	ЕС. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (ориентировочный)
	STEL	1 ppm	ЕС. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (ориентировочный)



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

	STEL	1 ppm	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL
	TWA	0,5 ppm	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК
	T\\\\\	0.5	(SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL
	TWA	0,5 ppm	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте
			ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
	STEL	1 ppm	Соединенное Королевство Великобритании
			и Северной Ирландии на рабочем месте
			ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
030H	STEL	0,2 ppm	Соединенное Королевство Великобритании
			и Северной Ирландии на рабочем месте
			ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
марганца - Респирабельная	TWA	0,05 мг/м3	ЕС. Индикативные Предельные значения в
фракция по Mn			экспозиции директив 91/322 / ЕЕС, 2000/39 /
			EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC
марганца - Вдыхаемая	TWA	0,2 мг/м3	(ориентировочный)  ЕС. Индикативные Предельные значения в
фракция по Mn	IVVA	0,2 MI/M3	экспозиции директив 91/322 / ЕЕС, 2000/39 /
фракции. По инг			EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC
			(ориентировочный)
марганца - Респирабельная	TWA	0,050 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК
фракция.		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL
марганца - Вдыхаемая	TWA	0,200 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК
фракция.		,	(SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL
марганца - Респирабельная	TWA	0,05 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании
фракция по Mn			и Северной Ирландии на рабочем месте
			ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
марганца - Вдыхаемая	TWA	0,2 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании
фракция по Mn			и Северной Ирландии на рабочем месте
			ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
Хром (VI) - a Cr	TWA	0,05 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании
			и Северной Ирландии на рабочем месте
	T10/0	0.040/0	ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
	TWA	0,010 мг/м3	EC. OELs, Директива 2004/37 / EC о
			канцерогене и мутагенах из Приложения III, часть А
	TWA	0,005 мг/м3	EC. OELs, Директива 2004/37 / EC о
	1 1 1 1 1	0,003 MI/M3	канцерогене и мутагенах из Приложения III,
			часть А
Хром (VI) - Дым а Сr	TWA	0,025 мг/м3	EC. OELs, Директива 2004/37 / EC o
уфен (т.) дани с с.		0,020/0	канцерогене и мутагенах из Приложения III,
			часть А
никель - как Ni	TWA	0,5 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании
			и Северной Ирландии на рабочем месте
			ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
никель - Респирабельная	TWA	0,005 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК
фракция как Ni			(SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL
никель - Респирабельная	TWA	0,005 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК
фракция.			(SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL
Кобальт и соединения (в	TWA	0,1 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании
виде Со) - как Со	1		и Северной Ирландии на рабочем месте
OWAGE VIDOMO C C*	TWA	0.5 447/2-2	ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)  Соединенное Королевство Великобритании
окись хрома - a Cr	IVVA	0,5 мг/м3	и Северной Ирландии на рабочем месте
	1		ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
окись хрома	TWA	2 мг/м3	ЕС. Индикативные Предельные значения в
OMIOD APOWIA	1 ***	Z IVII/IVIO	экспозиции директив 91/322 / ЕЕС, 2000/39 /
			EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC
			(ориентировочный)
окись хрома - Общая пыль.	TWA	2,0 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК
- a Cr	1	,2	(SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL
Фториды (как F) - как F	TWA	2,5 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании
, , ,		-	и Северной Ирландии на рабочем месте
	<u>                                     </u>		ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
			,



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

Фториды (как F)	TWA	2,5 мг/м3	ЕС. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (ориентировочный)
	TWA	2,5 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL

Дополнительные пределы воздействия в условиях применения: США

Химическая идентичность	вид	Предельные экспоз		Источник
двуокись углерода	TWA	5.000 ppm		Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (12 2010)
	STEL	30.000 ppm		Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (12 2010)
	PEL	5.000 ppm	9.000 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
окись углерода	TWA	25 ppm		Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (12 2010)
	PEL	50 ppm	55 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
диоксид азота	TWA	0,2 ppm		Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (02 2012)
	Ceiling	5 ppm	9 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
030Н	PEL	0,1 ppm	0,2 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
	TWA	0,05 ppm		Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (03 2014)
	TWA	0,20 ppm		Пороговые предельные значения АССІН, с изменениями и дополнениями (03 2014)
	TWA	0,10 ppm		Пороговые предельные значения АССІН, с изменениями и дополнениями (03 2014)
	TWA	0,08 ppm		Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (03 2014)
марганца - Дым по Mn	Ceiling		5 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
марганца - Вдыхаемая фракция по Mn	TWA		0,1 мг/м3	Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (03 2014)
марганца - Респирабельная фракция по Mn	TWA		0,02 мг/м3	Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (03 2014)
Хром (VI)	TWA		0,005 мг/м3	OSHA США конкретно регулировалось вещества (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006)
	OSHA_AC T		0,0025 мг/м3	OSHA США конкретно регулировалось вещества (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006)
	Ceiling		0,1 мг/м3	США OSHA Таблица Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Хром (VI) - Вдыхаемая фракция как Cr(VI)	TWA		0,0002 мг/м3	Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (03 2018)
	TWA		0,0002 мг/м3	Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (03 2018)
	STEL		0,0005 мг/м3	Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (03 2018)
	STEL		0,0005 мг/м3	Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (03 2018)
никель - Вдыхаемая фракция.	TWA		1,5 мг/м3	Пороговые предельные значения ACGIH, с изменениями и дополнениями (12 2010)
никель - как Ni	PEL		1 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

			загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Кобальт и соединения (в	TWA	0,02 мг/м3	Пороговые предельные значения ACGIH, с
виде Со) - как Со			изменениями и дополнениями (12 2010)
Кобальт и соединения (в	PEL	0,1 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для
виде Со) - Пыль и дымовой			загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000)
газ как Со			(02 2006)
окись хрома - а Cr	PEL	0,5 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для
			загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000)
			(02 2006)
окись хрома - Вдыхаемая	TWA	0,003 мг/м3	Пороговые предельные значения ACGIH, с
фракция как Cr(III)			изменениями и дополнениями (03 2018)
Фториды (как F) - как F	TWA	2,5 мг/м3	Пороговые предельные значения ACGIH, с
			изменениями и дополнениями (12 2010)
	PEL	2,5 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для
			загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000)
			(02 2006)
Фториды (как F) - Пыль.	TWA	2,5 мг/м3	США OSHA Таблица Z-2 (29 CFR 1910.1000)
			(02 2006)

#### 8.2 Способы контроля воздействия

**Пригодные Средства Технического Контроля** 

Вентиляция: Использовать достаточную вентиляцию и местные вытяжной у источника дуги, пламени или тепла, чтобы держать пары и газы из зоны дыхания работника и общей площади. Поезд оператору держать голову из испарений. Хранить экспозицию как можно более низкой.

#### Индивидуальные меры защиты, такие как личное защитное снаряжение

Общие сведения:

Указания в отношении уровней воздействия: Для уменьшения риска избыточного воздействия используйте эффективную вентиляцию и средства индивидуальной защиты. Избыточное воздействие — это превышение допустимых контрольных уровней воздействия, предельно допустимых концентраций (ПДК) по нормативам Американской конференции специалистов по промышленной гигиене (ACGIH) или предельно допустимых уровней воздействия (ПДУВ) по нормативам Управления по охране труда (OSHA). Уровни воздействия на рабочем месте должны определяться на основании экспертных оценок специалистов в области промышленной гигиены. В случае отсутствия подтверждений, что уровни воздействия находятся ниже допустимых значений (ниже меньшего из двух — ПДК или ПДУВ), необходимо пользоваться респиратором. При отсутствии таких методов контроля может иметь место избыточное воздействие одной или нескольких составляющих, включая пары или содержащиеся в воздухе загрязняющие частицы, что может представлять угрозу здоровью. Согласно ACGIH, ПДК и биологические величины порогового предела «представляют собой уровни, постоянное воздействие которых не оказывает негативного влияния на здоровье практически всех работников». ACGIH также определяет, что средневзвешенное значение ПДК следует использовать в качестве критерия для контроля уровня угрозы здоровью, а не для определения границы между безопасным и опасным уровнями воздействия. Информация о составляющих, которые могут представлять потенциальную угрозу здоровью, приведена в разделе 10. Сварочные материалы и материалы соединены могут содержать хром в качестве непреднамеренного микроэлемента. Материалы, которые содержат хром может произвести некоторое количество шестивалентного хрома (CrVI) и других соединений хрома в качестве побочного продукта в



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

вытяжном. В 2018 году, Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене (ACGIH) понизила предельные пороговые значения (T3M) для шестивалентного хрома от 50 микрограмм на кубический метр воздуха (50 мкг / м) до 0,2 мкг / м. В этих новых границах, CrVI воздействие на уровне или выше ПДК может быть возможно в тех случаях, когда соответствующая вентиляция не предусмотрена. CrVI соединения включены в списки IARC и NTP, как создает рак легких и риск развития рака пазухи. Рабочее место условие является уникальной и сварочным дымом экспозицией уровней изменяются. оценки воздействия на рабочем месте должен проводиться квалифицированным специалистом, например, промышленного гигиениста, чтобы определить, является ли воздействие ниже применимых пределов и давать рекомендации, когда это необходимо для предотвращения переоблучения.

Защита глаз/лица:

Носите шлем или использовать защитную маску с фильтром объектива тени номер 12 или темнее для открытых процессов дуги - или следовать рекомендациям, как указано в ANSI Z49.1, Раздел 4, на основе ваших процессов и настроек. Нет конкретных рекомендаций объектив тени для дуговой или электрошлаковой процессов. Щит других, обеспечивая хорошие Соответствующие экраны и флэш-очки.

Средства защиты кожи Средства Защиты Рук:

Использовать защитные перчатки. Подходящие перчатки могут быть рекомендованы поставщиком перчаток.

Другие:

Защитная одежда: надевайте средства для защиты рук, головы и тела, которые помогают предотвратить травму от радиации, открытого огня, горячих поверхностей, искр и поражения электрическим током. См. Z49.1. Как минимум, это включает в себя перчатки сварщика и защитный экран для лица при сварке, а также может включать в себя средства защиты рук, фартуки, головные уборы, защиту плеч, а также темную одежду, которая применяется при сварке, пайке и пайке. Наденьте сухие перчатки без отверстий или раздельных швов. Обучите оператора не допускать контакта электродов или электродов с кожей. , , или одежду или перчатки, если они мокрые. Изолируйте себя от заготовки и земли, используя сухую фанеру, резиновые коврики или другую сухую изоляцию.

Респираторная защита:

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию и местную вытяжку для удаления паров и газов из зоны дыхания и общей зоны. Если оценки воздействия превышают применимые пределы допустимого воздействия, необходимо использовать утвержденный респиратор.



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

Гигиенические меры предосторожности:

Во время использования этого продукта запрещается есть, пить и курить. Всегда соблюдать надлежащие правила личной гигиены, в частности, мыть руки после обращения с материалом и перед тем как есть, пить и (или) курить. Регулярно стирать рабочую одежду и мыть защитное снаряжение, чтобы удалить загрязнители. Определите состав и количество дымов и газов, воздействующих на рабочих, взяв пробу воздуха с внутренней стороны маски сварщика (при работе в маске) или из зоны дыхания рабочего. Улучшите вентиляцию, если вредные вещества превышают предельные значения. См. стандарты ANSI/AWS F1.1, F1.2, F1.3 и F1.5, выпущенные Американским обществом специалистов по сварке. www.aws.org.

#### 9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

Внешний вид: Стальной стержень с минеральным покрытием,

нанесённым методом прессования.

Нет записанных данных.

Нет записанных данных.

Агрегатное состояние: твердый Форма: твердый

Раздел 9: Физические и химические свойства

Цвет: Нет записанных данных. Запах: Нет записанных данных. Порог Запаха: Нет записанных данных. рН-значение: Нет записанных данных. Точка плавления: Нет записанных данных. Точка кипения: Нет записанных данных. Точка воспламенения: Нет записанных данных. Скорость испарения: Нет записанных данных. Воспламеняемость (твердое вещество, Нет записанных данных.

газ):

Предел воспламеняемости - верхний

(%):

Предел воспламеняемости - нижний (%):

Давление пара: Нет записанных данных. Плотность пара (Воздух=1): Нет записанных данных. Ппотность: Нет записанных данных. Относительная плотность: Нет записанных данных.

Растворимость(-и)

Растворимость в воде: Нет записанных данных. Растворимость (Другое): Нет записанных данных. Коэффициент разделения (п-Нет записанных данных.

октанол/вода):

Температура самовоспламенения: Нет записанных данных. Температура разложения: Нет записанных данных. SADT: Нет записанных данных.



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

Вязкость: Нет записанных данных. Взрывоопасные свойства: Нет записанных данных. Окислительные Свойства: Нет записанных данных.

#### Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность:

Продукт не взаимодействует при обычных условиях использования,

хранения и транспортировки.

10.2 Химическая Стабильность: При нормальных условиях материал стабилен.

10.3 Возможность Опасных Реакций:

Нет при нормальных условиях.

10.4 Условия, которых надо избегать:

Не допускать воздействия тепла или попадания загрязняющих

веществ.

10.5 Материалы, которые необходимо избегать: Сильные кислоты. Сильные окислители. Сильные основания.

10.6 Опасные продукты распада:

Пары и газы от сварки и смежных процессов не могут быть классифицированы просто. Их состав и количество зависят от свариваемого металла, процесса, процедуры и используемых электродов. Другие факторы, также обусловливающие состав и количество дымов и газов, воздействующих на рабочих, включают: покрытия свариваемого металла (например, покраска, плакировка или оцинковка), количество сварщиков и площадь производственного участка, качество и объем вентиляции, положение головы сварщика по отношению к струе дыма, а также присутствие в воздухе загрязняющих веществ (таких как пары хлорированных углеводородов, образующиеся в результате очистки и обезжиривания поверхностей).

Газообразные продукты разложения, образующиеся при использовании электрода, отличаются в процентном соотношении и по форме от компонентов, перечисленных в Разделе 3. В нормальных условиях продукты разложения включают вещества, образующиеся при испарении, химической реакции или окислении материалов, указанных в Разделе 3, и компоненты основного металла, покрытия и т.д., как указано выше. Сварочные дымы, образующиеся при электродуговой сварке, содержат оксиды железа, марганца и других металлов, присутствующих в сварочных расходных деталях или основном металле. Соединения шестивалентного хрома могут присутствовать в сварочных дымах, образующихся при использовании расходных деталей или основных металлов, содержащих хром. Газообразные и твердые фториды могут присутствовать в сварочных дымах, образующихся при использовании расходных материалов, содержащих фториды. Газообразные продукты реакции могут содержать монооксид и диоксид углерода. Оксиды озона и азота могут образовываться при излучении электродуги.

#### Раздел 11: Токсикологическая информация



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

Общие сведения: Международное агентство по изучению рака (МАИР); (International

Адепсу for Research on Cancer, IARC) установило, что дым и пары, а также ультрафиолетовое излучение, которые возникают в процессе сварки, являются канцерогенами категории 1 для человека. Как утверждает МАИР, дым и пары, выделяющиеся при сварочных работах, вызывают рак легкого и рак почки. А ультрафиолетовое излучение, возникающее при сварке, является причиной меланомы глаза. МАИР считает тесно связанными со сваркой такие процессы, как поверхностная резка, высокотемпературная и низкотемпературная пайка, резка угольной или плазменной дугой. Перед использованием данного продукта прочитайте и уясните инструкции производителя, паспорта безопасности и наклейки с предупредительными надписями.

Информация по вероятным путям воздействия

Вдыхание: Потенциальные хронической опасности для здоровья, связанные с

использованием сварочных материалов являются наиболее подходящими для ингаляций пути воздействия. См. Вдыхание

заявления в разделе 11.

Контакт с Кожей: Излучение дуги может обжечь кожу. Отмечались случаи рака кожи.

Попадание в глаза: Излучение дуги может повредить глаза.

При проглатывании: О вредном воздействии на здоровье при проглатывании неизвестно

или оно не ожидается при нормальных условиях использования.

Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими характеристиками

Вдыхание: Кратковременное (интенсивное) чрезмерное воздействие дымы и газы

от сварки и смежных процессов может может привести к ощущению дискомфорта, включая отравление парами металла, головокружение, тошноту, сухость или раздражение носа, горла или глаз. Может

привести к ухудшению существующих проблем дыхательной системы (например, астмы, эмфиземы). Долговременное (хроническое)

чрезмерное воздействие сварочных дымов может привести к сидерозу

(отложениям соединений железа в легких), нарушениям работы центральной нервной системы, бронхиту и другим легочным

заболеваниям.

#### 11.1 Информация по токсикологическим проявлениям

Острая токсичность (перечень всех возможных путей воздействия)

Глотание

Продукт: Не классифицировано

Название ингредиентов:

железо LD 50 (Şobolan): 98,6 г/кг Кобальт и соединения LD 50 (Şobolan): 550 мг/кг

(в виде Со)

LD 50 (Şobolan): 550 мг/кг LD 50 (Крыса): 6.450 мг/кг

известняк силикат натрия

LD 50 (Şobolan): 1,1 г/кг LD 50 (Крыса): 2.700 мг/кг

Карбоксиметилцеллюло зу, натриевую соль

Медь и медные сплавы LD 50 (Şobolan): 481 мг/кг



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

или соединения (в виде Cu)

Контакт с кожей

Продукт: Не классифицировано

Вдыхание

Продукт: Не классифицировано

Название ингредиентов:

Кобальт и соединения

LC 50 (Şobolan, 4 356): <= 0,05 мг/л

(в виде Со)

Карбоксиметилцеллюло

LC 50 (Крыса, 4 356): 5.800 мг/м3

зу, натриевую соль

Алюминиевые и / или алюминиевые сплавы

LC 50 (Şobolan, 1 356): 7,6 мг/л

(как AL)

Токсичность при повторном приеме

Продукт: Не классифицировано

Разъедание/раздражение кожи

Продукт: Не классифицировано

**Тяжелое повреждение глаз/раздражение глаз Продукт:**Не классифицировано

Респираторная или кожная сенсибилизация

Продукт: Не классифицировано

Канцерогенность

Продукт: Излучения дуги: Рак кожи не поступало.

IARC. Монографии IARC по оценке канцерогенных рисков для человека:

Название ингредиентов:

никель Общая оценка: 2В. Возможно канцерогенное для людей.

Хрома и хромовые Общая оценка: 3. Канцерогенность для людей не классифицируется.

сплавы или соединения

(в виде Cr)

Кобальт и соединения

Общая оценка: 2В. Возможно канцерогенное для людей.

(в виде Со)

криолит Общая оценка: 3. Канцерогенность для людей не классифицируется.

Мутагенность Эмбриональных Клеток

In vitro

Продукт: Не классифицировано

In vivo

Продукт: Не классифицировано

**Токсичность для репродуктивной способности Продукт:**Не классифицировано

Специфическая токсичность для органов-мишеней - однократное воздействие



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

Продукт: Не классифицировано

Специфическая токсичность для органов-мишеней - многократное воздействие

Продукт: Не классифицировано

Опасность аспирации

Продукт: Не классифицировано

Прочие воздействия: Органические полимеры могут быть использованы в производстве

различных сварочных материалов. Длительное воздействие их побочных продуктов разложения может привести к состоянию, известному как полимер литейная лихорадка. Полимер лихорадку обычно происходит в течение от 4 до 8 часов воздействия с презентацией грипп симптомы, в том числе мягкой легочной раздражения с или без повышения температуры тела. Признаки воздействия может включать в себя увеличение количества белых клеток крови. Разрешение симптомов обычно происходит быстро, как

правило, не длится дольше, чем 48 часов.

Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими характеристиками в указанных условиях применения

Вдыхание:

Название ингредиентов:

марганца Длительное воздействие паров марганца может повлиять на мозг и

центральную нервную систему, приводя к плохой координации, трудности с речью, и рука или нога тремор. Это условие может быть

необратимым.

Хром (VI) Хроматы могут вызывать язвы, а также перфорацию носовой

перегородки и тяжелое раздражение бронхов и легких. Отмечены случаи повреждения печени и аллергических реакций, включая кожную сыпь. Отмечены случаи астмы у некоторых сенсибилизированных лиц. Контакт с кожей может вызывать раздражение, язвы, сенсибилизацию и контактный дерматит. Хроматы содержат шестивалентный хром. Шестивалентный хром и его соединения входят в списки IARC

(международное агентство по исследованию онкологических заболевания) и NTP (национальная токсикологическая программа) как

вещества, создающие риск возникновения рака у людей.

никель Иикель и соединения никеля включены в списки IARC (международное

агентство по исследованию онкологических заболевания) и NTP

(национальная токсикологическая программа) как вещества,

создающие риск возникновения рака органов дыхательной системы; кроме того, они обладают сенсибилизирующим действием при контакте с кожными покровами, что может вызвать различные

симптомы — от легкого зуда до тяжелого дерматита.

Кобальт и соединения

(в виде Со)

Избыточное поступление в организм паров кобальта может вызывать раздражение органов дыхательной системы, повреждение легких, астму и хронический бронхит. При контакте с кожей может развиться

Дополнительная токсикологическая информация в указанных условиях применения:

Острая токсичность

Глотание

Название ингредиентов:



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

Хром (VI) LD 50 (Крыса): 27 - 59 мг/кг Кобальт и соединения LD 50 (Sobolan): +/- 550 мг/кг

(в виде Со)

Фториды (как F) LD 50 (Şobolan): 4.250 мг/кг

#### Вдыхание

#### Название ингредиентов:

двуокись углерода LC Lo (Человек, 5 min): 90000 ppm окись углерода LC 50 (Şobolan, 4 356): 1300 ppm диоксид азота LC 50 (Şobolan, 4 356): 88 ppm озон LC Lo (Человек, 30 min): 50 ppm LC 50 (Крыса, 4 356): 33 - 70 мг/м3 Кобальт и соединения LC 50 (Şobolan, 4 356): <= 0,05 мг/л

(в виде Со)

#### Канцерогенность

#### Название ингредиентов:

Хром (VI) EU RA C2

#### IARC. Монографии IARC по оценке канцерогенных рисков для человека:

#### Название ингредиентов:

Хром (VI) Общая оценка: 1. Канцерогенное для людей.

никель Общая оценка: 2В. Возможно канцерогенное для людей. Кобальт и соединения Общая оценка: 2В. Возможно канцерогенное для людей.

(в виде Со)

окись хрома Общая оценка: 3. Канцерогенность для людей не классифицируется.

#### Прочие воздействия:

#### Название ингредиентов:

двуокись углерода асфиксия

окись углерода Карбоксигемоглобинемия

диоксид азота раздражение нижних отделов дыхательных путей

никель Дерматит никель пневмокониоз

Кобальт и соединения

Инфаркт эффекты

(в виде Со)

Кобальт и соединения

Легочная функция

(в виде Со)

Кобальт и соединения

удушье

(в виде Со)

#### Раздел 12: Экологическая информация

#### 12.1 Экотоксичность



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

#### Острая опасность для водной среды:

Рыба

Не классифицировано. Продукт:

Название ингредиентов:

LC 50 (Толстоголовый гольян (Pimephales promelas), 96 356); 2.916 никель

мг/л

Кобальт и соединения

(в виде Со)

LC 50 (Păstrăvul curcubeu, păstrăvul Donaldson (Oncorhynchus mykiss),

28 дн.): > 0,17 - < 15,61 мг/л

LC 50 (Păstrăvul curcubeu, păstrăvul Donaldson (Oncorhynchus mykiss), криолит

96 356): 47 мг/л

LC 50 (Gambusia affinis, 96 356): 1.800 мг/л силикат натрия

Алюминиевые и / или алюминиевые сплавы

(как AL)

Медь и медные сплавы

или соединения (в виде

LC 50 (Толстоголовый гольян (Pimephales promelas), 96 356): 1,6 мг/л

LC 50 (Ctenopharyngodon idella, 96 356): 0,21 - 0,31 мг/л

Cu)

молибден LC 50 (Păstrăvul curcubeu, păstrăvul Donaldson (Oncorhynchus mykiss),

96 356): 800 мг/л

бентонит LC 50 (Păstrăvul curcubeu, păstrăvul Donaldson (Oncorhynchus mykiss),

96 356): 19.000 мг/л

Водные беспозвоночные

Продукт: Не классифицировано.

Название ингредиентов:

EC50 (Водяная блоха (daphnia magna), 48 356): 1 мг/л никель EC50 (Водяная блоха (daphnia magna), 48 356): 40 мг/л марганца EC50 (Водяная блоха (Ceriodaphnia dubia), 48 356): 22,94 - 49,01 мг/л

силикат натрия Карбоксиметилцеллюло

зу, натриевую соль

Медь и медные сплавы или соединения (в виде EC50 (Водяная блоха (daphnia magna), 48 356): 0,102 мг/л

EC50 (Водяная блоха (Ceriodaphnia dubia), 48 356): 46,04 - 165,37 мг/л

Постоянная опасность для водной среды:

Рыба

Cu)

Продукт: Не классифицировано.

Водные беспозвоночные

Продукт: Не классифицировано.

Токсичность для водных растений

Не классифицировано. Продукт:

Название ингредиентов:

Медь и медные сплавы LC 50 (Зеленые водоросли, 3 дн.): 0,0623 мг/л или соединения (в виде

Cu)

12.2 Стойкость и Разложимость Биологическое расщепление

> Продукт: Нет записанных данных.

12.3 Биоаккумуляционный потенциал



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

Фактор биоконцентрации (ВСГ)

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов:

Dreissena polymorpha, Фактор биоконцентрации (BCF): 5.000 - 10.000 никель

(Lotic) Коэффициент биоконцентрации рассчитывается концентрация в

сухом весе ткани

Кобальт и соединения

(в виде Со)

Коричневая креветка, Фактор биоконцентрации (ВСF): > 2.250 - < 2.500

(Static)

Медь и медные сплавы или соединения (в виде Blue-green algae (Anacystis nidulans), Фактор биоконцентрации (BCF): 36,01 (Static)

Cu)

12.4 Мобильность в почве: Нет записанных данных.

12.5 Результаты оценки по

критериям РВТ (СБТ) и

vРvВ (оСоБ):

Нет записанных данных.

12.6 Прочие вредные

воздействия:

Нет записанных данных.

12.7 Дополнительная

информация:

Нет записанных данных.

#### Раздел 13: Указания по утилизации

#### 13.1 Способы переработки отходов

Общие сведения: Образования отходов следует избегать или свести к минимуму при

любой возможности. При практическом, перерабатывать в

экологически приемлемым, нормативные образом совместимыми. Утилизировать не предназначенные для переработки продукции в

соответствии со всеми применимыми федеральными, государственными, провинциальных и местных требований.

Инструкции по утилизации: Утилизация данного продукта может выполняться в соответствии с

требованиями, применимыми к опасным отходам. Сварочных материалов и/или побочные продукты процесса сварки (включая,

помимо всего прочего, шлак, пыль и т.д.) могут содержать

выщелачиваемые тяжёлые металлы, такие как барий или хром. До утилизации следует выполнить анализ типичной пробы в соответствии

с процедурой выщелачивания характерных токсичных веществ Управления США по охране окружающей среды для определения компонентов, превышающих предельные допустимые уровни. Утилизируйте любой продукт, его остатки, емкость одноразового использования или вкладыш в соответствии с требованиями к охране окружающей среды федеральных и местных правил и правил штата.

Загрязненная Упаковка: Удалить содержимое/контейнер в отходы на соответствующее

> предприятие по переработке и утилизации в соответствии с действующими нормативами и правилами с учетом характеристик

продукта на момент его утилизации.



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

#### Раздел 14: Информация по транспортировке

#### **ADR**

14.1 OOH No:

14.2 Транспортное наименование NOT DG REGULATED

согласно ООН:

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке

Класс: NR Маркировка(и): Опасность No. (ADR): Тоннельный код ограничения:

14.4 Группа упаковки:

Ограниченное количество Освобожденное количество

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет

#### ADN

14.1 OOH No:

14.2 Транспортное наименование NOT DG REGULATED

согласно ООН:

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке

Класс: NR
Маркировка(и): –
Опасность No. (ADR): –
14.4 Группа упаковки: –
Ограниченное количество

Освобожденное количество

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет

#### RID

14.1 OOH No:

14.2 Транспортное наименование NOT DG REGULATED

согласно ООН

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке

Класс: NR Маркировка(и): –

14.4 Группа упаковки: –

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет

**IMDG** 

14.1 OOH No:

14.2 Транспортное наименование NOT DG REGULATED

согласно ООН:

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке

Класс: NR Маркировка(и): –

EmS No.:

14.4 Группа упаковки: —



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

Ограниченное количество Освобожденное количество

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет

#### IATA

14.1 OOH No:

14.2 Надлежащее наименование NOT DG REGULATED

груза:

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке:

Класс: NR Маркировка(и): –

14.4 Группа упаковки: -

Только грузовым самолетом : Пассажирские и грузовые

авиалинии:

Ограниченное количество: Освобожденное количество

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет

Только грузовым самолетом: Допустимо.

14.7 Транспортировка внасыпную согласно Приложению II MARPOL и Кодекса IBC: непригодный

#### Раздел 15: Нормативная информация

15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси:

Постановления ЕС

Постановление (ЕС) № 2037/2000 - Вещества, разрушающие озоновый слой: не

Постановление (ЕС) № 850/2004 по стойким органическим загрязнителям: не

Постановление (ЕС) № 649/2012 - Импорт и экспорт опасных химических веществ: не

Регламент (EC) № 1907/2006 REACH, Приложение XIV - Вещества, подлежащие авторизации, с поправками: не

Постановление (EC) № 1907/2006, Приложение XVII - Вещества, подлежащие ограничению по продаже и применению:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
никель	7440-02-0	20 - 30%
силикат натрия	1344-09-8	0,1 - 1,0%
Алюминиевые и / или алюминиевые сплавы (как AL)	7429-90-5	0,1 - 1,0%
магний	7439-95-4	0,1 - 1,0%

Директива 2004/37/ЕС по защите работников от опасностей, относящихся к воздействию канцерогенов и мутагенов на производстве.: не



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

Директива 92/85/ЕЕС по безопасности и охране здоровья работниц, беременных женщин, и работниц, которые недавно родили ребенка или кормят грудью.:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
никель	7440-02-0	20 - 30%

Директива 2012/18/EU (Севесо III) по контролю опасности крупных аварий с выбросами опасных веществ:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
магний	7439-95-4	0,1 - 1,0%

## EC. Правила № 166/2006 PRTR (выбросов и реестра Transfer), Приложение II: Загрязняющие вещества:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
никель	7440-02-0	20 - 30%
Хрома и хромовые сплавы или соединения (в виде Cr)	7440-47-3	20 - 30%
криолит	15096-52-3	1,0 - 10%
Алюминиевые и / или алюминиевые сплавы (как AL)	7429-90-5	0,1 - 1,0%
Медь и медные сплавы или соединения (в виде Cu)	7440-50-8	0,1 - 1,0%
каолин	1332-58-7	0,1 - 1,0%

Директива 98/24/EC по защите работников от опасностей, связанных с химическими агентами на производстве:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
никель	7440-02-0	20 - 30%
Кобальт и соединения (в виде Со)	7440-48-4	1,0 - 10%
криолит	15096-52-3	1,0 - 10%
Алюминиевые и / или алюминиевые	7429-90-5	0,1 - 1,0%
сплавы (как AL)		
Медь и медные сплавы или соединения (в	7440-50-8	0,1 - 1,0%
виде Cu)		
магний	7439-95-4	0,1 - 1,0%

#### Национальное законодательство

**Класс водной** WGK 2: опасные для воды. **опасности (WGK):** 

INRS, Maladies Professionelles, Таблица профессиональных заболеваний

**Перечисленн** 44 bis ый: 44

A 65 70 l

70 bis 70 ter

70



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

32

15.2 Оценка химической

Оценка химической безопасности не проводилась.

безопасности:

Статус инвентаризации:

Australia AICS: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. Canada DSL Inventory List: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. EU INV: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Japan (ENCS) List: Один или несколько компонентов не указаны или освобождаются от

перечисления.

IECSC: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. Когеа Existing Chemicals Inv. (KECI): Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Canada NDSL Inventory: Один или несколько компонентов не указаны или освобождаются от

перечисления.

Philippines PICCS: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. New Zealand Inventory of Chemicals: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Japan ISHL Listing: Один или несколько компонентов не указаны или освобождаются от

перечисления.

Japan Pharmacopoeia Listing: Один или несколько компонентов не указаны или освобождаются от

перечисления.

ONT INV: Один или несколько компонентов не указаны или освобождаются от

перечисления.

Список TSCA: Один или несколько компонентов не указаны или освобождаются от

перечисления.

INSQ: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. TCSI: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

#### Раздел 16: Другая информация

#### Определения:

Справочные материалы

PBT PBT (СБТ): стойкое, биоаккумулирующее и токсичное вещество. vPvB vPvB (оСоБ): очень стойкое и очень биоаккумулирующее вещество.

Ключевые литературные ссылки и источники

Согласно постановлению (EC) № 1907/2006 (REACH), Статья 31,

Приложение II с поправками.

данных:

#### Содержание Н-формулировок в разделе 2 и 3

H228	Воспламеняющееся твердое вещество.
H261	При контакте с водой выделяют воспламеняющийся газ.
H290	Может вызывать коррозию металлов.
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
H315	Вызывает раздражение кожи.
H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H318	Вызывает серьезные повреждения глаз.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H332	Наносит вред при вдыхании.
H334	При вдыхании может вызывать аллергические или

астматические симптомы или затруднение дыхания.



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

H335	Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H350i	Может вызвать рак при вдыхании.
H351	Предположительно вызывает рак.
H361f	Предположительно может нанести ущерб плодовитости.
H372	Наносит вред органам в результате длительного или
	многократного воздействия.
H400	Весьма токсично для водных организмов.
H410	Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными
	последствиями.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными
	последствиями.

Вредно для водных организмов с долгосрочными

последствиями.

Дополнительная информация:

H412

Дополнительные сведения предоставляются по запросу.

Дата выпуска: 15.01.2020

Отказ от ответственности:

Компания Lincoln Electric Company настоятельно рекомендует каждому конечному пользователю и получателю настоящего паспорта безопасности вещества (SDS) внимательно его изучить. Также см. вебсайт: www.lincolnelectric.com/safety. При необходимости обращайтесь за консультацией к специалисту по промышленной гигиене или другому соответствующему специалисту для разъяснения этой информации и обеспечения безопасности для окружающей среды, а также защиты рабочих от потенциальных опасностей, связанных с перемещением или использованием этого продукта. По убеждению составителей настоящая информация является точной по состоянию на дату редакции, указанную выше. Однако мы не даем каких либо явных или подразумеваемых гарантий. Поскольку условия и методы применения этого продукта находятся вне контроля компании Lincoln Electric. компания не берет на себя ответственности за результаты использования этого продукта. Нормативные требования могут быть Пользователь несет ответственность за выполнение всех применимых

изменены и могут отличаться в разных географических регионах. федеральных, региональных, областных и местных законов и норм.

© 2019 Lincoln Global, Inc. авторское право сохранено.



Дата последней редакции:

15.01.2020

Дата переиздания: 15.01.2020

#### Приложение к расширенному паспорту безопасности (eSDS) Сценарий вредного воздействия:

Читать и понимать "Рекомендации по сценариях воздействия, меры по управлению рисками и для выявления эксплуатационных условий, при которых металлы, сплавы и изделия металлические могут быть безопасно сваренные", который можно приобрести у поставщика и на http://europeanwelding.org/health-safety.

Сварка / Пайка производит газы, которые могут повлиять на здоровье человека и окружающую среду. Испарений изменяющееся смесь газов в воздухе и мелких частиц, которые при вдыхании или проглатывании, представляют собой опасность для здоровья. Степень риска будет зависеть от состава дыму, концентрации дымов и продолжительности воздействия. Состав дыма зависит от обрабатываемого материала, процесс и расходные материалы используются, покрытия на работе, такие как краски, цинкование или нанесение покрытий, масла или загрязняющих веществ от очистки и обезжиривания деятельности. Системный подход к оценке воздействия необходимо, принимая во внимание конкретные обстоятельства для оператора и подсобным рабочим, которые могут быть подвержены.

Учитывая выброс паров при сварке, пайке или резке металлов, рекомендуется (1) организовать меры по управлению рисками путем применения общей информации и руководящих принципов, предусмотренных настоящим сценарием подверженности и (2), используя информацию, представленную Паспорте безопасности, выданного в соответствии с REACH, с помощью сварки плавящимся производителя.

Работодатель должен обеспечить, чтобы риск от сварочных аэрозолей для безопасности и здоровья работников исключается или сводится к минимуму. Следующий принцип должен применяться:

- 1- Выберите соответствующие комбинации процессов / материала с самого низшего класса, когда это возможно.
- 2- Установить сварочный процесс с наименьшим параметром эмиссии.
- 3- применять соответствующие коллективные защитной меры в соответствии с номером класса. В общем, использование средств индивидуальной защиты принимается во внимание после того, как все другие меры применяется.
- 4- Носите соответствующую средства индивидуальной защиты в соответствии с рабочим циклом.

Кроме того, соблюдение национальных правил в отношении воздействия сварочных аэрозолей сварщиков и связанного с ней персонала, должны быть проверены.