

发布日期: 27. 02. 2018 修订日期: 23. 10. 2018

版本: 2.0

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制。

1. 化学品及企业标识

产品名称: Safety Silv® 49NM

产品尺寸: ALL

其他识别方式

SDS 编号:200000007427发布日期:27. 02. 2018修订日期:23. 10. 2018

版本 #: 2.0

产品推荐及限制用途 推荐用途: 金属钎

限制用途: 不知道。阅读本安全使用本产品之前。

制造商/进口商/供应商/经销商信息

企业名称: The Harris Products Group

地址: 4501 Quality Place

Mason, OH 45040-1971

USA

联系电话: +1 (513) 754-2000

联系人: 安全数据表的问题: custservmason@jwharris.com

化学事故应急咨询电话:

美国/加拿大/墨西哥 +1 (888) 609-1762 美国/欧洲 +1 (216) 383-8962 亚太地区 +1 (216) 383-8966 中东/非洲 +1 (216) 383-8969

3E接入码: 33398

2. 危险性概述

根据"全球化学品统一分类和标签制度"(GHS)的标准进行分类。

紧急情况概述

性状: 固体 **物理状态:** 固体

危险性说明: 钎焊或焊接操作中产生的明火或灼热表面可点燃易燃物和易燃材料。

危险品分类 根据适用的 GHS 危险分类标准不归类为危险物质。

标签要素

危险符号: 无符号

警示词: 无信号词。

危险性说明: 不适用

SDS_中国 SDS 编号: 200000007427 1/13



发布日期: 27. 02. 2018 修订日期: 23. 10. 2018

版本: 2.0

防范说明: 不适用

没有分类的其他危害: 无。

使用条件下形成的物质: 本产品使用过程中产生的烟气可能含有以下成分和/或这些成分的复合金属

氧化物以及固体颗粒或来自焊料、钎焊耗材、焊剂或基本金属的其他成分或

下方未列出的基本金属涂层。

成分名称	化学文摘登记号(CAS No.)
二氧化碳	124-38-9
一氧化碳	630-08-0
二氧化氮	10102-44-0
臭氧	10028-15-6

3. 成分/组成信息

需报告的有害成分

混合物

- I 1/4		
成分名称	化学文摘登记号(CAS No.)	含量百分比(%)*
银	7440-22-4	30 - 60%
锌	7440-66-6	10 - <30%
铜及铜合金或化合物(如 Cu)的	7440-50-8	10 - <30%
锰	7439-96-5	<10%
镍	7440-02-0	<10%

^{*} 除气体外,所有组分的浓度均为重量百分比。气体浓度是体积百分比。

成分备注: 术语"危险成分"应解释为在危险通讯标准定义的术语,并不一定意味着一

个焊接危险的存在。该产品可含有额外的非危险组分或可以形成使用的条件

下,额外的化合物。请参阅第2和8的更多信息。

4. 急救措施

食入: 不大可能是因为产品的形态,除了颗粒状物料。避免手、衣服、食物和饮料

与金属烟尘或金属粉末接触,因为在用手向嘴里送的过程中(如喝水、吃饭、抽烟等)会导致颗粒被吸入。如果吸入了,请勿催吐。联系控毒中心。除非控毒中心有其他建议,否则请用水彻底漱口。如果有症状出现,请立即

就医。

吸入: 如果因吸入本品的粉末或烟尘导致呼吸困难,请移至空气新鲜处。如果呼吸

停止,则需进行人工呼吸并立即就医。

皮肤接触: 脱掉污染衣服并用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。如果皮肤发红或起水泡,对于

变红或起泡的皮肤,或热烧伤,获得医疗救助一次

眼睛接触: 禁止擦拭眼睛。 任何接触眼睛的物料应立即用水清洗去。如方便操作,应摘

去隐形眼镜。 继续用水冲洗至少15分钟。 如果冲洗后症状发生,立即就

医。

最重要的症状和健康影响



发布日期: 27,02,2018 修订日期: 23.10.2018

版本: 2.0

症状: 短期(急性)过度接触烟雾和气体焊接及相关工艺可能可导致身体不适,如

金属烟雾热、头晕、恶心或鼻部、喉咙或眼睛发干或受刺激。可能加重之前

己患有的呼吸疾病(如哮喘、肺气肿等).

长期(慢性)过度接触焊烟可导致肺铁末沉着症(铁在肺部积聚)、中枢神 经系统受影响、支气管炎及其他肺部疾病等。欲知详情,请参阅第11获取更

多信息。

危害: 并与焊接相关的危害其相关工艺,例如焊接和钎焊是复杂的,并且可以包括

> 物理和健康危害,例如但不限于触电,物理应变,辐射烧伤(眼闪光),热 烧伤由于热金属或飞溅和过度暴露于烟雾,气体或粉尘的潜在健康影响使用

本产品的过程中潜在地生成。请参阅第11节以获取更多信息。

所需的及时医疗措施和特殊处理指示

处理: 根据症状处理。

5. 消防措施

一般火灾危险: 出厂时,这个产品是不可燃的。然而,焊接电弧和火花以及开放火焰和热表

> 面与钎焊和软钎焊可以点燃可燃和易燃材料相关联。阅读并理解美国国家标 准 Z49.1, "安全在焊接,切割和相关工艺"和美国国家消防协会 NFPA

51B, '标准防火焊接,切割及其它动火'使用本产品之前。

合适的(和不合适的)灭火剂

适用的灭火剂: 用适于周围环境的物质的灭火剂灭火。

不适用的灭火剂: 禁止使用直流喷水灭火器灭火,否则会引起火势蔓延。

从化学品产生的具体危险: 燃烧时,会生成对人体健康有害的气体。

消防员的特殊防护设备和防范措施

采用标准灭火程序并考虑其他与物质有关的危险。 灭火注意事项:

防护措施: 选择适于灭火的呼吸防护:根据工作场所的通用火灾预防措施来选择。 发生

火灾时,使用自给式呼吸设备并穿全身防护服。

6. 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应 如果空气中的灰尘和/或烟雾存在,使用适当的工程控制,如果需要,个人防

急处置程序: 护, 防止过度曝光。请参考建议在第8节。

泄露化学品的收容、清除方法及所 用沙或其它惰性吸收剂吸收。 在无风险的情况下, 阳止材料流动。 清理立 刻泄漏,观察在第8节中的个人防护设备的预防措施。避免产生粉尘。进入 使用的处置材料:

任何下水道,下水道或水源,防止产品。请参阅第13妥善处置。

环境保护措施: 避免释放到环境中。 在确保安全的条件下,采取措施防止进一步的泄漏或溢

出。 禁止污染水源或下水道。 必须将所有重大泄漏情况通知环保管理人

员。

7. 操作处置与储存

防止磨损耗材或产生粉尘。在烟气或粉尘产生的场所提供适当的排气通风设 操作注意事项:

备。佩戴相应的个人防护设备。遵守良好的工业卫生习惯。

SDS 中国 SDS 编号: 200000007427 3/13



发布日期: 27. 02. 2018 修订日期: 23. 10. 2018

版本: 2.0

阅读并理解生产商的使用说明和产品的警告标签。请参阅美国国家标准 Z49.1,查看由美国焊接学会(http://pubs.aws.org)发表的《焊接、切割 和相关工艺安全》和美国政府印刷局(www.gpo.gov)出版的 OSHA 刊物 2206 (29CFR1910)。

储存注意事项:

储存于密封的原装容器中,置于干燥的场所。 按照地方的/地区的/国家法规的要求存放。 远离禁忌物储存。

8. 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值:中国

成分名称	类型	容许浓度	来源
铜及铜合金或化合物(如Cu)的-粉尘-以Cu计	TWA	1 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1) (03 2008)
铜及铜合金或化合物(如 Cu)的-烟-以Cu 计	TWA	0.2 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1) (03 2008)
锰-按MnO2计	TWA	0.15 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1) (03 2008)
镍	TWA	1 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1) (03 2008)

职业接触限值: 美国

成分名称	类型	容许浓度	来源
铜及铜合金或化合物(如 Cu)的 - 灰尘和雾气。 - 以 Cu 计	TWA	1 mg/m3	美国职业暴露限值 (03 2014)
铜及铜合金或化合物(如 Cu)的-烟-以Cu计	TWA	0.2 mg/m3	美国职业暴露限值 (03 2014)
	PEL	0.1 mg/m3	对空气污染物美国 OSHA 表 Z-1 限值(29 CFR 1910. 1000) (02 2006)
铜及铜合金或化合物(如 Cu)的 - 灰尘和雾气。 - 以 Cu 计	PEL	1 mg/m3	对空气污染物美国 OSHA 表 Z-1 限值(29 CFR 1910. 1000) (02 2006)
锰 - 烟 - 如锰	Ceiling	5 mg/m3	对空气污染物美国 OSHA 表 Z-1 限值(29 CFR 1910. 1000) (02 2006)
锰-可吸入粉尘。-如锰	TWA	0.1 mg/m3	美国职业暴露限值 (03 2014)
锰-可吸入分馏物。-如锰	TWA	0.02 mg/m3	美国职业暴露限值 (03 2014)
镍 - 可吸入粉尘。	TWA	1.5 mg/m3	美国职业暴露限值 (12 2010)
镍 - 以 Ni 计	PEL	1 mg/m3	对空气污染物美国 OSHA 表 Z-1 限值(29 CFR 1910. 1000) (02 2006)

生物接触限值: 中国

所有组分均没有职业接触限值

生物接触限值: ACGIH

所有组分均没有职业接触限值

根据使用条件的其他容许浓度: 中国

成分名称	类型	容许浓度	来源
二氧化碳	PC-STEL	18,000 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1)



发布日期: 27. 02. 2018 修订日期: 23. 10. 2018

版本: 2.0

	TWA	9,000 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1)
一氧化碳	MAC	15 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1)
	PC-STEL	30 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1)
	TWA	20 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1)
	MAC	20 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1)
二氧化氮	PC-STEL	10 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1)
	TWA	5 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1)
臭氧	MAC	0.3 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ 2.1)

根据使用条件的其他容许浓度:美国

IKMIK用水干的 火 II				
成分名称	类型	容许》	农度	
,,,,,,				
二氧化碳	TWA	5,000 ppm		美国职业暴露限值 (12 2010)
	STEL	30,000 ppm		美国职业暴露限值 (12 2010)
	PEL	5,000 ppm	9,000 mg/m3	对空气污染物美国 OSHA 表 Z-1 限值 (29 CFR
				1910. 1000) (02 2006)
一氧化碳	TWA	25 ppm		美国职业暴露限值 (12 2010)
	PEL	50 ppm	55 mg/m3	对空气污染物美国 OSHA 表 Z-1 限值(29 CFR
				1910. 1000) (02 2006)
二氧化氮	TWA	0.2 ppm		美国职业暴露限值 (02 2012)
	Ceiling	5 ppm	9 mg/m3	对空气污染物美国 OSHA 表 Z-1 限值 (29 CFR
				1910. 1000) (02 2006)
臭氧	PEL	0.1 ppm	$0.2~\mathrm{mg/m3}$	对空气污染物美国 OSHA 表 Z-1 限值 (29 CFR
				1910. 1000) (02 2006)
	TWA	0.05 ppm	_	美国职业暴露限值 (03 2014)
	TWA	0.20 ppm		美国职业暴露限值 (03 2014)
	TWA	0.10 ppm		美国职业暴露限值 (03 2014)
	TWA	0.08 ppm		美国职业暴露限值 (03 2014)

适当的工程控制

通风:使用足够通风的地方在弧,火焰或热源,保持烟雾和气体从工人呼吸 区域和一般区域。列车运营商保持他们的头出来的烟雾。保持接触尽可能 低。

个人防护措施,如个体防护装备 一般信息:

接触指南:为了减少过度接触的可能性,请采用充分通风和个人防护设备(PPE)等控制措施。过度接触是指超过适用局部限制,即美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)安全阈值(TLV)或职业安全与健康管理局(OSHA)所允许的接触限值(PEL)。工作场所的接触程度应通过主管工业卫生评估加以确定。除非确认接触程度低于适用局部限制(即 TLV 或 PEL,以最低值为准),否则需要使用呼吸器。如果缺乏控制措施,且过度接触一种或多种复合成分,比如烟雾或大气尘粒,都可能导致潜在的健康危害。根据 ACGIH、TLV 和生物接触指数(BEI)规定,"展示符合 ACGIH 规定的几乎所有工人均可反复接触且无不良健康影响的条件"。ACGIH 进一步指出,TLV-TWA 应作为健康危害控制指南,而非安全接触与危险接触之间的分界线。请参阅第 10 部分,了解可能存在健康危害的成分信息。 焊材和材料接合可以含有铬为一无意微量元素。含有铬的材料可以产生六价铬(六价铬)等铬化合物的一些量在通风的副产物。在 2018 年,美国政府工业卫生的美国会议(ACGIH)降低了六价铬的阈限值(TLV)从每立方米空气(50 微克/立方米)50 微克到 0.2

发布日期: 27,02,2018 修订日期: 23.10.2018

版本: 2.0

微克/立方米。在这些新的限制,在或 TLV 以上六价铬暴露可能在不提供足够 的通风的情况下是可能的。六价铬化合物对 IARC 和 NTP 列表作为冒充肺癌和 鼻窦癌的风险。工作场所的条件是独特的和焊接烟尘风险水平的变化。职场 暴露评估必须由有资质的专业,如工业卫生学家进行,以确定是否暴露低于 适用范围和必要的防止过度暴露时提出建议。

眼睛/面部防护: 请佩戴安全帽、防护面罩或护目用具(配备针对火焰软钎焊的 2 号滤光镜遮

> 罩和针对火焰硬钎焊的 3 号及 4 号滤光镜遮罩),并根据您的工艺详细信 息, 遵守 ANSI Z49.1 第 4 节中的建议。提供相应的遮蔽及护目用具保护他

人。

皮肤和身体防护

戴防护手套, 可由手套供应商推荐合适的手套。 手防护:

其他: 防护服: 戴上防护手套,头部和身体保护装置,以防止辐射伤害,明火,热

> 表面,火花和电击。 见 Z49.1。 焊接时至少包括焊工的手套和防护面罩, 在焊接、钎焊和焊接时、可能包括护臂、围裙、帽子、肩部保护以及深色大 衣。 戴上干燥的手套, 无孔或裂缝。 训练操作人员不要让带电部件或电极 接触皮肤。。。 如果是潮湿的衣服或手套。 使用干胶合板,橡胶垫或其他

干燥的绝缘材料将工件和地面隔离。

呼吸系统防护: 使用充足的通风设备和局部排气系统,让烟尘和气体远离您的呼吸区和一般

区域。除非暴露评估显示以下为合适的暴露极限,否则应使用合格的呼吸

器。

使用本品时禁止饮食或吸烟。 保持良好的个人卫生习惯,如操作物料后且在 卫生措施:

> 饮食及/或吸烟前洗手。定期清洗工作服以去除污染物。废弃不能清理的受污 染的鞋类。 通过从焊工头盔内(如果佩戴)或工人的呼吸区域采集空气样本 来确定工人所接触的烟气成分和含量。如果接触量高于限值,请改善通风。 请参考 ANSI/AWS F1.1、F1.2、F1.3 及 F1.5, 该资料可从美国焊接协会获

得,地址为: www.aws.org.

9. 理化特性

外观: 裸露的钎焊耗材。

物理状态: 固体 性状: 固体

颜色: 无可得到的数据

气味: 无可得到的数据

气味阈值: 无可得到的数据

pH 值: 无可得到的数据 熔点/凝固点:

无可得到的数据

初沸点和沸程: 无可得到的数据

闪点: 无可得到的数据

蒸发速率: 无可得到的数据

易燃性(固体、气体): 无可得到的数据

燃烧上限/下限或爆炸限值

燃烧极限 - 上限 (%): 无可得到的数据



发布日期: 27. 02. 2018 修订日期: 23. 10. 2018

版本: 2.0

燃烧极限 - 下限(%): 无可得到的数据 爆炸极限-上限(%): 无可得到的数据 爆炸极限-下限(%): 无可得到的数据 蒸气压: 无可得到的数据 蒸气密度: 无可得到的数据 密度: 无可得到的数据

溶解度

在水中的溶解度:无可得到的数据溶解度(其它):无可得到的数据分配系数(辛醇/水):无可得到的数据自燃温度:无可得到的数据分解温度:无可得到的数据黏度:无可得到的数据

10. 稳定性和反应性

反应性: 该产品是使用,储存和运输在正常条件下不反应的。

化学稳定性: 正常条件下物料稳定。

可能的危险反应: 在正常条件下无害。

应避免的条件: 防止受热或受污染。

禁配物: 强酸。 强氧化性物质。 强碱

的金属类型、过程和程序及所用焊条。影响操作人员可能接触到的烟雾和气体的成分和含量的其他因素还包括:焊接金属的涂层(如油漆、电镀或锌镀等)、焊工人数及工作区大小、通风质量和流量、焊工头部和烟羽的相对位置以及空气中含有的污染物(如清洗或除油过程中产生的氯化碳氢化合蒸

汽)。

当使用焊条时,产生的烟气分解物在百分比与形式上与第 3 节所列的成分不同。正常操作下的分解物包括第 3 节列出的挥发、反应或氧化产物,以及上述出自金属基材和涂层的物质。通常,弧焊过程中产生的烟雾成分包括铁氧化物、锰及其他焊接耗材或金属基材中含有的金属。含有铬耗材或金属基材的焊烟中可能存在六价铬化合物。在含有氟化物的耗材的焊烟中可能存在气态或微粒氟化物。气态反应物可能包括一氧化碳及二氧化碳。弧焊辐射可能

形成臭氧及氮氧化物。

11. 毒理学信息



发布日期: 27. 02. 2018 修订日期: 23. 10. 2018

版本: 2.0

一般信息:

国际癌症研究机构(International Agency for Research on Cancer,IARC)已经确定焊接烟雾和焊接产生的紫外线辐射对人体具有致癌性(第1组)。据 IARC 研究显示,焊接烟雾导致肺癌,并且已经查明与肾癌关系密切。据 IARC 研究显示,焊接产生的紫外线辐射会导致眼部黑色素瘤。IARC将刨削、硬钎焊、碳弧或等离子弧切割以及软钎焊认定为与焊接密切相关的工艺。使用本产品前,请阅读并理解生产商的使用说明、《安全数据表》和警告标签。

可能的接触途径信息

吸入: 吸入是主要的接触途径。 高浓度的蒸气、烟或雾可能会刺激鼻子、咽喉和粘

膜。

皮肤接触: 长期接触引起皮肤中等程度刺激。

眼睛接触: 火焰或高温金属中产生的热射线(红外线辐射)会伤害眼睛。

食入: 避免摄入 - 佩戴手套和其他相应的个人防护设备 - 在后续使用和处理过

程中彻底清洗双手。

与物理,化学和毒理特性相关的症状

吸入: 与钎焊和焊料中的烟气和毒气短期(强烈)过度接触可能会引起如金属烟雾

病、头晕、恶心或鼻子、咽喉、眼睛干燥或刺激等不适症状。可能恶化现有呼吸道疾病(如气喘、肺气肿)。与钎焊和焊料中的烟气和毒气长期(习惯性)过度接触可能会引起铁尘肺(铁沉积在肺中)、中枢神经系统效应、支气管炎和其他肺效应。含有铅或镉的产品具有其他特殊健康危害 - 请参阅本 SDS 的第 2 节、第 8 节和第 11 节。 使用本产品可能会产生危险的气载氧化镉、铅、锌或氟化物浓聚物。在使用过程中,请使用适当的换气设备和呼吸防护设备。避免吸入烟气。避免摄入 - 佩戴手套和其他相应的个人防护设备 - 在后续使用和处理过程中彻底清洗双手。吸入烟气可能刺激上呼吸道并引发全身中毒的初期症状(包括头痛、咳嗽和口中金属味以及金属烟雾病)。长期与镉接触会损害肺和肾脏。长期接触铅会损害肺、肝脏、肾脏、神经系统以及血液并引发肌肉骨关节疾病。与大量镉或铅粉尘或烟气接触可能会立即危害生命或健康并可能引起伴有发热和胸痛的延迟性肺炎,以

及造成死亡的肺水肿。

毒理学效应信息

急性毒性 (列出所有可能的接触途径)

口服

产品: 未分类

组分:

铜及铜合金或化合物(如 LD 50 (大鼠): 481 mg/kg

Cu)的

皮肤

产品: 未分类

吸入

产品: 未分类

重复剂量中毒

产品: 未分类



发布日期: 27. 02. 2018 修订日期: 23. 10. 2018

版本: 2.0

皮肤腐蚀/刺激

产品: 未分类

严重眼损伤/眼刺激

产品: 未分类

呼吸或皮肤过敏

产品: 未分类

致癌性

产品: 弧光。已有报告皮肤癌的案例。

国际癌症研究机构(IARC)对人类的致癌风险评估的专著:

镍 总体评估: 2B. 可能对人有致癌作用.

生殖细胞致突变性

体外

产品: 未分类

体内

产品: 未分类

生殖毒性

产品: 未分类

特异性靶器官系统毒性--次接触

产品: 未分类

特异性靶器官系统毒性-反复接触

产品: 未分类

吸入危害

产品: 未分类

使用条件下与物理、化学和毒理特性相关的症状 使用条件下其他毒理信息:

急性毒性

吸入

组分:

 二氧化碳
 LC罗 (人类, 5 min): 90000 ppm

 一氧化碳
 LC 50 (大鼠, 4 h): 1300 ppm

 二氧化氮
 LC 50 (大鼠, 4 h): 88 ppm

 臭氧
 LC罗 (人类, 30 min): 50 ppm

其它影响:

组分:

二氧化碳 窒息

一氧化碳 羧氧血红蛋白血症 二氧化氮 下呼吸道刺激症状

12. 生态学信息

生态毒性

SDS_中国 SDS 编号: 200000007427 9/13

发布日期: 27. 02. 2018 修订日期: 23. 10. 2018

版本: 2.0

急性危害水生环境:

鱼

产品: 不被分类

组分:

银 LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 0.013 mg/1

锌 LC 50 (Pimephales promelas, 96 h): 1.277 - 3.649 mg/l

铜及铜合金或化合物(如

Cu)的

LC 50 (Pimephales promelas, 96 h): 1.6 mg/l

镍 LC 50 (Pimephales promelas, 96 h): 2.916 mg/1

水生无脊椎动物

产品: 不被分类

组分:

银 LC 50 (水蚤, 48 h): 0.014 mg/1 锌 EC50 (水蚤, 48 h): 2.8 mg/1 铜及铜合金或化合物(如 EC50 (水蚤, 48 h): 0.102 mg/1

Cu)的

锰 EC50 (水蚤, 48 h): 40 mg/1 镍 EC50 (水蚤, 48 h): 1 mg/1

对水生环境有慢性危害:

鱼

产品: 不被分类

水生无脊椎动物

产品: 不被分类

对水生植物的毒性

产品: 不被分类

组分:

铜及铜合金或化合物(如 LC 50 (绿藻, 3 d): 0.0623 mg/1

Cu)的

持久性和降解性 生物降解

产品: 无可得到的数据

潜在的生物累积性

生物浓度因子 (BCF)

产品: 无可得到的数据

组分:

锌 褐虾, 生物浓度因子 (BCF): > 400 - < 600 (Static)

铜及铜合金或化合物(如 Blue-green algae (Anacystis nidulans), 生物浓度因子 (BCF): 36.01

Cu)的 (Static)

镍 Dreissena polymorpha,生物浓度因子 (BCF):5,000 - 10,000 (Lotic)生物

富集系数的计算使用的干重组织浓度

土壤中的迁移性: 无可得到的数据

13. 废弃处置

一般信息: 废物的产生,应避免或最小化尽可能的。当实际,在符合环保要求,符合监

SDS_中国 SDS 编号: 200000007427 10/13



发布日期: 27. 02. 2018 修订日期: 23. 10. 2018

版本: 2.0

管方式回收。按照所有适用的联邦,州,省,和当地的要求,在处理非再生

产品。

废弃化学品: 在危险废物或特殊废物收集点处置该物料及其容器。

污染包装物: 在适合的处置和废弃设施内,按照可用的法律法规要求,以及废弃时的产品

特性,废弃处置内容物/容器。

14. 运输信息

CNDG

联合国危险货物编号(UN号):

正式运输名称: NOT DG REGULATED

运输危险性分类

类别: NR 标签: -

EmS No.:

包装类别: – 海洋污染物: – 否

运输注意事项: 未受管制。

IMDG

联合国危险货物编号(UN号):

正式运输名称: NOT DG REGULATED

运输危险性分类

类别: NR 标签: -

EmS No.:

包装类别: – 海洋污染物: 否

IATA

联合国危险货物编号(UN号):

联合国运输名称: NOT DG REGULATED

运输危险性分类:

 类别:
 NR

 标签:

 包装类别:

 海洋污染物:
 否

 只可空运:
 允许。

15. 法规信息

国家危险废物名录

不受管理

高毒物品目录 (卫生部办公厅 2003 年版)

锰列入。镍列入。

剧毒化学品目录 (2002年第2号)

易制毒化学品管理条例 国务院令第445号 附表:易制毒化学品的分类和品种目录 第一类, 第二类, 第三类

SDS_中国 SDS 编号: 200000007427 11/13

发布日期: 27. 02. 2018 修订日期: 23. 10. 2018

版本: 2.0

不受管理

各类监控化学品名录 第一类:可作为化学武器的化学品;第二类:可作为生产化学武器前体的化学品;第三类:可作为生产化学武器主要原料的化学品;第四类:除炸药和纯碳氢化合物外的特定有机化学品(监控化学品管理条例第190号)

不受管理

易制爆危险化学品名录(公安部,2011年版,二〇一一年十一月二十五日)

中国受控消耗臭氧层物质清(环境保护部,发展改革委,工业和信息化部公告 2010年 第72号)

锌 列入。

危险化学品名录 (国家安全生产监督管理局2003年第1号)

到入。

新化学物质环境管理办法:

 AICS:
 己列入或符合法规要求

 DSL:
 已列入或符合法规要求

 EU INV:
 已列入或符合法规要求

ENCS (JP):

一个或多个组件未上市或获豁免遵守上市。

IECSC: 已列入或符合法规要求 KECI (KR): 已列入或符合法规要求

NDSL: 一个或多个组件未上市或获豁免遵守上市。

 PICCS (PH):
 已列入或符合法规要求

 毒性物质控制法案:
 已列入或符合法规要求

 NZIOC:
 已列入或符合法规要求

ISHL (JP):

一个或多个组件未上市或获豁免遵守上市。

PHARM (JP):

一个或多个组件未上市或获豁免遵守上市。

INSQ:已列入或符合法规要求ONT INV:已列入或符合法规要求TCSI:已列入或符合法规要求

16. 其他信息

定义:

修订日期: 23.10.2018

补充信息: 如需其它资料敬请垂讯。

参考文献: 按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制。

免责声明: Lincoln Electric Company 要求各终端用户及本 SDS 的接收人认真学习。另

请浏览 www.lincolnelectric.com/safety。如果必要,可咨询工业卫生学家或其他专家来了解此信息,保护环境并保护工人免受与本品的处理或使用相关的潜在危害。截至上述显示的修改日期,本信息被认为是准确的。但是,我们不做明示或暗示的保证。由于使用条件或方法并不在 Lincoln Electric 的控制范围之内,因此我们不承担因使用本品所导致的责任。监管要求可能会发生

发布日期: 27.02.2018 修订日期: 23.10.2018

版本: 2.0

变化,且各地的要求也可能各不相同。用户仍需遵守所有适用的联邦、州、省及当地法律法规。

2018©林肯全球保留所有版权。