

Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛА)

Согласно постановлению (EC) № 1907/2006 (REACH), Статья 31, Приложение II с поправками.

#### Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта: Innershield® NR®-431

**Размер продукта:** 3/32" (2.4 mm)

Другие средства идентификации Паспорт 200000000000

безопасности №:

1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и нерекомендуемые способы применения

**Идентифицированные применения:** EGW (Электрогазосварщик сварки)

Нежелательные виды применения: Не известно. Прочитайте эту SDS перед использованием этого продукта.

1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Сведения о производителе и/или поставщике

Название компании: The Lincoln Electric Company 22801 Saint Clair Avenue Адрес: Cleveland, Ohio 44117

USA

+1 (216) 481-8100 Телефон:

Контактное лицо: Паспорт безопасности Вопросы: www.lincolnelectric.com/sds

Информация о безопасности дуговой сварки:www.lincolnelectric.com/safety

Lincoln Electric Europe B.V. Название компании: Адрес: Nieuwe Dukenburgseweg 20

> Nijmegen 6534AD The Netherlands

+31 243 522 911 Телефон:

Контактное лицо: Паспорт безопасности Вопросы: www.lincolnelectric.com/sds

Информация о безопасности дуговой сварки:www.lincolnelectric.com/safety

1.4 Телефонный номер экстренной помощи:

США/Канада/Мексика +1 (888) 609-1762 Америка/Европа +1 (216) 383-8962 Asia Pacific +1 (216) 383-8966 Ближний Восток/Африка +1 (216) 383-8969

ЗЕ Компания Код доступа: 333988

#### Раздел 2: Идентификация опасностей



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

#### 2.1 Классификация вещества или смеси

Продукт не классифицирован как опасное вещество в соответствии с действующим законодательством.

#### Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 с поправками.

Не классифицируется как опасный в соответствии с действующими критериями классификации опасностей СГС.

#### 2.2 Элементы маркировки

непригодный

#### Дополнительная информация на маркировке

EUH210: Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.

#### 2.3 Прочие опасности

Поражение электрическим током может быть смертельным. При выполнении сварки во влажных помещениях или во влажной одежде на металлических конструкциях или в неудобных положениях, например, сидя, на коленях или лежа, или при наличии высокого риска неизбежного или случайного контакта с рабочей деталью используйте следующее оборудование: сварочный полуавтомат постоянного тока, ручной сварочный аппарат постоянного тока (с использованием стержневых сварочных электродов), или сварочный аппарат переменного тока с блоком снижения напряжения.

Излучение дуги может повредить глаза и обжечь кожу. Сварочная дуга и искры могут воспламенить горючие и огнеопасные материалы. Чрезмерное воздействие сварочных дымов и газов может быть опасным. Прочтите и уясните инструкции производителя, паспорта безопасности и предупредительные знаки перед использованием этого продукта. Обратитесь к разделу 8.

## Вещества, образующиеся в условиях применения:

ſ	Химическое обозначение	CAS-No.
Ī	марганца	7439-96-5

#### Раздел 3: Состав/информация по ингредиентам

## Подлежащие объявлению опасные компоненты 3.2 Смесь

Химическое обозначение	Концентрация	CAS-No.	EC-№.	Классификация	•	REACH Регистрационный №
					Я	. orno paquomism ni
железо	50 - <100%	7439-89-6	231-096-4	Не классифицировано		01-2119462838-24;
Калий кремнефтористый	1 - <5%	16871-90-2	240-896-2	Acute Tox.: 3: H331; Acute Tox.: 3: H311; Acute	#	01-2119539421-45;



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

				Tox.: 3: H301;		
марганца	1 - <5%	7439-96-5	231-105-1	Не классифицировано	#	01-2119449803-34;
Manganese oxide (MnO2)	1 - <5%	1313-13-9	215-202-6	Acute Tox.: 4: H332; Acute Tox.: 4: H302;	#	Нет записанных данных.
фторид кальция	1 - <5%	7789-75-5	232-188-7	Не классифицировано	#	Нет записанных данных.
кварц	0,1 - <1%	14808-60-7	238-878-4	STOT RE: 1: H372;	#	Нет записанных данных.
кремний	0,1 - <1%	7440-21-3	231-130-8	Не классифицировано	#	01-2119480401-47;
окись магния	0,1 - <1%	1309-48-4	215-171-9	Не классифицировано	#	Нет записанных данных.
молибден	0,1 - <1%	7439-98-7	231-107-2	Не классифицировано	#	01-2119472304-43;
Натрий кремнефтористый	0,1 - <1%	16893-85-9	240-934-8	Acute Tox.: 3: H331; Acute Tox.: 3: H311; Acute Tox.: 3: H301;	#	Нет записанных данных.
оксид алюминия	0,1 - <1%	1344-28-1	215-691-6	Не классифицировано	#	01-2119529248-35;
окись железа	0,1 - <1%	1309-37-1	215-168-2	Не классифицировано	#	Нет записанных данных.
Диоксид кремния (аморфный)	0,1 - <1%	7631-86-9	231-545-4	Не классифицировано	#	Нет записанных данных.

<sup>\*</sup> Все концентрации приводятся в весовых процентах, если ингредиент не является газом. Концентрации газа приводятся в объемных процентах.

СLР: Регламент № 1272/2008/ЕС.

Полные тексты всех Н-формулировок приведены в разделе 16.

#### Замечания по Составу:

Термин "опасные ингредиенты" следует интерпретировать как срок, определенный в стандартах на опасность и не обязательно подразумевает существование сварки опасности. Продукт может содержать дополнительные неопасные ингредиенты или могут образовывать дополнительные соединения при условии использования. Обратитесь к разделам 2 и 8 для получения дополнительной информации.

#### Раздел 4: Меры первой помощи

#### 4.1 Описание мер первой помощи

Вдыхание:

В случае осложнения дыхания, пострадавшего необходимо переместить на свежий воздух. В случае остановки дыхания выполните процедуру искусственного дыхания и срочно обратитесь за медицинской помощью.

<sup>#</sup> Данное вещество имеет установленные величины предельно допустимых концентраций на рабочем месте. ## This substance is listed as SVHC



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

Контакт с Кожей:

Снимите загрязненную одежду и тщательно промойте кожу водой с мылом. Для покрасневшей или волдырями кожи, или термических ожогов, получить медицинскую помощь сразу.

Попадание в глаза:

Пыль или пары этого продукта необходимо смывать с глаз большим объемом чистой теплой воды до транспортировки пострадавшего в отделение экстренной медицинской помощи. Не позволяйте пострадавшему тереть глаза или плотно сжимать веки. Срочно обратитесь за медицинской помощью.

Излучение от электрической дуги может приводить к повреждению глаз. В случае воздействия излучения от электрической дуги необходимо переместить пострадавшего в темную комнату, снять контактные линзы (при необходимости), закрыть глаза многослойной повязкой и обеспечить пострадавшему покой. При сохранении симптомов обратитесь за медицинской помощью.

При проглатывании:

Не допускайте контакта паров металла или металлического порошка с руками, одеждой, продуктами питания или напитками, что может привести к проглатыванию частиц, например, при питье, приеме пищи, курении и т. д. В случае проглатывания не вызывайте рвоту. Обратитесь в токсикологический центр. Если токсикологический центр не даст противоположных рекомендаций, тщательно промойте рот водой. В случае развития симптомов срочно обращайтесь за медицинской помощью.

4.2 Наиболее важные симптомы и признаки, как острые, так и замедленные:

Кратковременное (интенсивное) чрезмерное воздействие дымы и газы от сварки и смежных процессов может может привести к ощущению дискомфорта, включая отравление парами металла, головокружение, тошноту, сухость или раздражение носа, горла или глаз. Может привести к ухудшению существующих проблем дыхательной системы (например, астмы, эмфиземы).

Долговременное (хроническое) чрезмерное воздействие сварочных дымов может привести к сидерозу (отложениям соединений железа в легких), нарушениям работы центральной нервной системы, бронхиту и другим легочным заболеваниям. См. раздел 11 для получения дополнительной информации.

### **4.3** Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения Опасности: Опасности, связанные со сваркой и его родственные процессы,

Опасности, связанные со сваркой и его родственные процессы, такие как и пайка являются сложными и могут включать в себя физические и медицинские опасности, такие как, но не ограничиваясь электрическим током, физических деформаций, радиационных ожогов (глаз вспышка), термических ожогов из-за горячего металла или брызг и

потенциальные последствия для здоровья передержки дымов, газов или пыли, потенциально образующихся при использовании этого продукта. Обратитесь к разделу 11 для получения дополнительной

информации.

Обработка: Лечить в зависимости от симптомов.

#### Раздел 5: Меры по борьбе с пожаром



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

Общее Описание Огнеопасности: При поставке, этот продукт является негорючим. Тем не менее, сварочная дуга и искры, а также открытое пламя и горячие поверхности, связанные с пайкой и пайкой может воспламенить горючие и огнеопасные материалы. Читать и понимать американский национальный стандарт Z49.1 «Безопасность при сварке, резке и родственных процессов» и Национальной ассоциации по защите пожарной NFPA 51B, "Стандарт для Противопожарной Во время сварки, резки и других горячих работ" перед использованием этого продукта.

5.1 Средства пожаротушения Пригодные средства тушения пожара:

При поставке продукта не будет гореть. В случае возгорания в окрестностях: использовать соответствующий огнетушащего вещества.

**Неподходящие средства** пожаротушения:

При тушении не пользоваться струей воды, поскольку это будет распространять огонь.

5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь:

Дуга и искры могут воспламенить горючие и легковоспламеняющиеся вещества.

5.3 Рекомендации для пожарных

Особые методы пожаротушения:

Использовать обычные методы пожаротушения, не забывая об опасности, которая может исходить от других материалов.

Специальное защитное снаряжение для пожарных: Выбор средств защиты органов дыхания при борьбе с огнем: следовать общим противопожарным мерам, указанным на рабочем месте. При пожаре необходимо надевать автономный дыхательный аппарат и полный комплект защитной одежды.

#### Раздел 6: Меры при случайном выбросе

6.1 Меры личной защиты, защитное снаряжение и аварийные процедуры: Если воздухе пыли и / или дыма присутствует, использовать адекватные технические, и, при необходимости, средства контроля и личной защиты для предотвращения передержки. См. рекомендации в разделе 8.

6.2 Защита Окружающей Среды: Не допускать попадания в окружающую среду. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Не загрязнять источники воды или коллекторы. Обо всех случаях разлива или рассыпания значительных количеств продукта следует сообщить инженеру по охране окружающей среды.

6.3 Материалы и методы для сбора и очистки: Впитать с помощью песка или другого инертного впитывающего материала. Перекройте поток материала, если это достаточно безопасно. Убирайте отходы немедленно, соблюдая меры предосторожности, в индивидуальной защиты в Разделе 8. Избегайте образования пыли. Предотвратить попадание продукта в любые канализацию, в водоемы или источники воды. См. раздел 13 для надлежащей утилизации.



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

6.4 Ссылка на другие разделы: Другие спецификации приведены в разделе 8 ПБ.

#### Раздел 7: Обращение и хранение:

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения:

Не допускать образования пыли. Обеспечьте надлежащую вытяжную вентиляцию в местах образования пыли.

Прочтите и вникните в суть инструкций производителя и этикетки с предупредительной надписью на продукте. Запросите Руководство по

технике безопасности, выпущенное компанией Lincoln в www.lincolnelectric.com/safety. См. американский национальный

стандарт Z49.1 "Техника безопасности при выполнении сварки, резки и

сопутствующих процессов", опубликованный Американским

обществом специалистов по сварке, http://pubs.aws.org и публикацию 2206 Управления по технике безопасности и гигиене труда (OSHA) (29CFR1910), U.S. Government Printing Office, Superintendent of

Documents, www.gpo.gov.

7.2 Условия безопасного хранения, в том числе несовместимые условия: Хранить в закрытой оригинальной емкости в сухом месте. Хранить в

соответствии с местными/региональными/национальными

нормативами. Храните отдельно от несовместимых материалов.

7.3 Специфическое конечное

Нет записанных данных.

применение:

#### Раздел 8: Контроль воздействия / индивидуальная защита

#### 8.1 Контрольные параметры

MAC, PEL, TLV и другие значения пределов воздействия может варьироваться в зависимости от элемента и формы - а также в каждой стране. Все значения для отдельных стран не перечислены. Если нет экспозиционные предельные значения не перечислены ниже, ваш местный орган может до сих пор действующие значения. Обратитесь к местным или национальным предельных значений экспозиции.

#### Контрольные параметры

Предельно-допустимые Концентрации (ПДК): EU & Great Britain

Химическая идентичность	Вид	Предельные величины экспозиции	Источник
Калий кремнефтористый - как F	TWA	2,5 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
Калий кремнефтористый	TWA	2,5 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
Калий кремнефтористый - как F	TWA	2,5 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (01 2020)
марганца - Респирабельная фракция в качестве Mn	TWA	0,05 мг/м3	EC. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (02 2017)
марганца - Inhalable фракция в качестве Mn	TWA	0,2 мг/м3	EC. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 /



Дата последней редакции: 26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

			EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (02 2017)
марганца - Респирабельная фракция.	TWA	0,050 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
марганца - Inhalable фракция.	TWA	0,200 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
марганца - Респирабельная фракция в качестве Mn	TWA	0,05 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (08 2018)
марганца - Inhalable фракция в качестве Mn	TWA	0,2 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (08 2018)
Manganese oxide (MnO2) - Респирабельная фракция в качестве Mn	TWA	0,05 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (08 2018)
Manganese oxide (MnO2) - Inhalable фракция в качестве Mn	TWA	0,2 мг/м3	EC. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (02 2017)
Manganese oxide (MnO2) - Респирабельная фракция в качестве Mn	TWA	0,05 мг/м3	EC. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (02 2017)
Manganese oxide (MnO2) - Респирабельная фракция.	TWA	0,050 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
Manganese oxide (MnO2) - Inhalable фракция.	TWA	0,200 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
фторид кальция - как F	TWA	2,5 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
фторид кальция	TWA	2,5 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
кварц - Респирабельная.	TWA	0,1 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
кварц - Вдыхаемая фракция и пыль	TWA	0,1 мг/м3	EC. OELs, Директива 2004/37 / EC о канцерогене и мутагенах из Приложения III, часть А (12 2017)
кремний - Вдыхаемая пыль.	TWA	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
кремний - Респирабельная пыль.	TWA	4 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
окись магния - Вдыхаемая пыль в качестве Mg	TWA	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
окись магния - Вдыхаемая пыль и / или дым в качестве Mg	TWA	4 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
молибден - как Мо	TWA	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
	STEL	20 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (01 2020)
Натрий кремнефтористый - как F	TWA	2,5 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

Натрий кремнефтористый	TWA	2,5 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL (2014)
Натрий кремнефтористый - как F	TWA	2,5 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (01 2020)
оксид алюминия - Вдыхаемая пыль.	TWA	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
оксид алюминия - Респирабельная пыль.	TWA	4 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
окись железа - Респирабельная.	TWA	4 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
окись железа - Inhalable	TWA	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
окись железа - Дым а Fe	TWA	5 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
	STEL	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (01 2020)
Диоксид кремния (аморфный) - Вдыхаемая пыль.	TWA	6 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
Диоксид кремния (аморфный) - Респирабельная пыль.	TWA	2,4 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
Диоксид кремния (аморфный) - Вдыхаемая пыль.	TWA	10 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (01 2020)
Диоксид кремния (аморфный) - Респирабельная пыль.	TWA	4 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (01 2020)
Диоксид кремния (аморфный) - Вдыхаемая пыль.	TWA	6 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (01 2020)
Диоксид кремния (аморфный) - Респирабельная пыль.	TWA	2,4 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (01 2020)

#### Значения биологических пределов: EU & Great Britain

Ни для одного из компонентов не установлены пределы по воздействию.

#### Значения биологических пределов: ACGIH

Ни для одного из компонентов не установлены пределы по воздействию.

Дополнительные пределы воздействия в условиях применения: EU & Great Britain

Химическая идентичность	Вид	Предельные величины экспозиции	Источник
марганца - Респирабельная фракция в качестве Mn	TWA	0,05 мг/м3	EC. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 /



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

			EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (ориентировочный)
марганца - Inhalable фракция в качестве Mn	TWA	0,2 мг/м3	ЕС. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / ЕЕС, 2000/39 / ЕС, 2006/15 / ЕС 2009/161 / ЕС (ориентировочный)
марганца - Респирабельная фракция.	TWA	0,050 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL
марганца - Inhalable фракция.	TWA	0,200 мг/м3	ЕВРОСОЮЗ. Научный комитет по ПДК (SCOELs), Европейская комиссия - SCOEL
марганца - Респирабельная фракция в качестве Mn	TWA	0,05 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
марганца - Inhalable фракция в качестве Mn	TWA	0,2 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)

Дополнительные пределы воздействия в условиях применения: США

Химическая идентичность	Вид	Предельные величины экспозиции	Источник
марганца - Дым в качестве Mn	Ceiling	5 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
марганца - Inhalable фракция в качестве Mn	TWA	0,1 мг/м3	ACGIH США Предельное пороговое значение (03 2014)
марганца - Респирабельная фракция в качестве Mn	TWA	0,02 мг/м3	ACGIH США Предельное пороговое значение (03 2014)

#### 8.2 Способы контроля воздействия

**Пригодные Средства Технического Контроля** 

Вентиляция: Использовать достаточную вентиляцию и местные вытяжной у источника дуги, пламени или тепла, чтобы держать пары и газы из зоны дыхания работника и общей площади. Поезд оператору держать голову из испарений. Хранить экспозицию как можно более низкой.

#### Индивидуальные меры защиты, такие как личное защитное снаряжение

Общие сведения:

Указания в отношении уровней воздействия: Для уменьшения риска избыточного воздействия используйте эффективную вентиляцию и средства индивидуальной защиты. Избыточное воздействие — это превышение допустимых контрольных уровней воздействия, предельно допустимых концентраций (ПДК) по нормативам Американской конференции специалистов по промышленной гигиене (ACGIH) или предельно допустимых уровней воздействия (ПДУВ) по нормативам Управления по охране труда (OSHA). Уровни воздействия на рабочем месте должны определяться на основании экспертных оценок специалистов в области промышленной гигиены. В случае отсутствия подтверждений, что уровни воздействия находятся ниже допустимых значений (ниже меньшего из двух — ПДК или ПДУВ), необходимо пользоваться респиратором. При отсутствии таких методов контроля может иметь место избыточное воздействие одной или нескольких составляющих, включая пары или содержащиеся в воздухе загрязняющие частицы, что может представлять угрозу здоровью. Согласно ACGIH, ПДК и биологические величины порогового предела «представляют собой уровни, постоянное воздействие которых не оказывает негативного влияния на здоровье



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

практически всех работников». ACGIH также определяет, что средневзвешенное значение ПДК следует использовать в качестве критерия для контроля уровня угрозы здоровью, а не для определения границы между безопасным и опасным уровнями воздействия. Информация о составляющих, которые могут представлять потенциальную угрозу здоровью, приведена в разделе 10. Сварочные материалы и материалы соединены могут содержать хром в качестве непреднамеренного микроэлемента. Материалы, которые содержат хром может произвести некоторое количество шестивалентного хрома (CrVI) и других соединений хрома в качестве побочного продукта в вытяжном. В 2018 году, Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене (ACGIH) понизила предельные пороговые значения (ТЗМ) для шестивалентного хрома от 50 микрограмм на кубический метр воздуха (50 мкг / м) до 0,2 мкг / м. В этих новых границах, CrVI воздействие на уровне или выше ПДК может быть возможно в тех случаях, когда соответствующая вентиляция не предусмотрена. CrVI соединения включены в списки IARC и NTP, как создает рак легких и риск развития рака пазухи. Рабочее место условие является уникальной и сварочным дымом экспозицией уровней изменяются. оценки воздействия на рабочем месте должен проводиться квалифицированным специалистом, например, промышленного гигиениста, чтобы определить, является ли воздействие ниже применимых пределов и давать рекомендации. когда это необходимо для предотвращения переоблучения.

Защита глаз/лица:

Носите шлем или использовать защитную маску с фильтром объектива тени номер 12 или темнее для открытых процессов дуги - или следовать рекомендациям, как указано в ANSI Z49.1, Раздел 4, на основе ваших процессов и настроек. Нет конкретных рекомендаций объектив тени для дуговой или электрошлаковой процессов. Щит других, обеспечивая хорошие Соответствующие экраны и флэш-очки.

Средства защиты кожи Средства Защиты Рук:

Использовать защитные перчатки. Подходящие перчатки могут быть рекомендованы поставщиком перчаток.

Другие:

Защитная одежда: надевайте средства для защиты рук, головы и тела, которые помогают предотвратить травму от радиации, открытого огня, горячих поверхностей, искр и поражения электрическим током. См. Z49.1. Как минимум, это включает в себя перчатки сварщика и защитный экран для лица при сварке, а также может включать в себя средства защиты рук, фартуки, головные уборы, защиту плеч, а также темную одежду, которая применяется при сварке, пайке и пайке. Наденьте сухие перчатки без отверстий или раздельных швов. Обучите оператора не допускать контакта электродов или электродов с кожей. , , или одежду или перчатки, если они мокрые. Изолируйте себя от заготовки и земли, используя сухую фанеру, резиновые коврики или другую сухую изоляцию.



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

Респираторная защита: Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию и местную вытяжку

для удаления паров и газов из зоны дыхания и общей зоны. Если оценки воздействия превышают применимые пределы допустимого воздействия, необходимо использовать утвержденный респиратор.

Гигиенические меры предосторожности:

Во время использования этого продукта запрещается есть, пить и курить. Всегда соблюдать надлежащие правила личной гигиены, в частности, мыть руки после обращения с материалом и перед тем как есть, пить и (или) курить. Регулярно стирать рабочую одежду и мыть защитное снаряжение, чтобы удалить загрязнители. Определите состав и количество дымов и газов, воздействующих на рабочих, взяв пробу воздуха с внутренней стороны маски сварщика (при работе в маске) или из зоны дыхания рабочего. Улучшите вентиляцию, если вредные вещества превышают предельные значения. См. стандарты ANSI/AWS F1.1, F1.2, F1.3 и F1.5, выпущенные Американским

обществом специалистов по сварке. www.aws.org.

#### Раздел 9: Физические и химические свойства

#### 9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

Внешний вид: Электрод с сердечником для дуговой сварки.

 Агрегатное состояние:
 твердый

 Форма:
 твердый

Цвет: Нет записанных данных. Запах: Нет записанных данных. Порог Запаха: Нет записанных данных. рН-значение: Нет записанных данных. Точка плавления: Нет записанных данных. Точка кипения: Нет записанных данных. Точка воспламенения: Нет записанных данных. Скорость испарения: Нет записанных данных. Воспламеняемость (твердое вещество, Нет записанных данных.

роспламеняемость (твердое вещес

газ):

Предел воспламеняемости - верхний

(%):

Предел воспламеняемости - нижний

(%):

Нет записанных данных.

Нет записанных данных.

Давление пара:Нет записанных данных.Относительная плотность пара:Нет записанных данных.Плотность:Нет записанных данных.Относительная плотность:Нет записанных данных.

Растворимость(-и)

Растворимость в воде:Нет записанных данных.Растворимость (Другое):Нет записанных данных.Коэффициент разделения (n-Нет записанных данных.

октанол/вода):



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

Температура самовоспламенения:Нет записанных данных.Температура разложения:Нет записанных данных.SADT:Нет записанных данных.Вязкость:Нет записанных данных.Взрывоопасные свойства:Нет записанных данных.Окислительные Свойства:Нет записанных данных.

9.2 Дополнительная информация

**VOC Содержание:** Нет в наличии.

**Насыпная плотность:** Нет в наличии. **Предел Взрывчатости Пыли,** Нет в наличии.

Верхний:

Предел Взрывчатости Пыли, Нижний: Нет в наличии.

**Показатель взрывоопасной** Нет в наличии. концентрации пыли Kst:

**Минимальная энергия возгорания:** Нет в наличии. **Минимальная температура** Нет в наличии.

возгорания:

Стабильность:

необходимо избегать:

Коррозия металла: Нет в наличии.

#### Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная Продукт не взаимодействует при обычных условиях использования,

способность: хранения и транспортировки.

**10.2 Химическая** При нормальных условиях материал стабилен.

**10.3 Возможность Опасных** Нет при нормальных условиях. **Реакций:** 

10.4 Условия, которых надо Не допускать воздействия тепла или попадания загрязняющих

избегать: веществ.

10.5 Материалы, которые Сильные кислоты. Сильные окислители. Сильные основания.



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

### 10.6 Опасные продукты распада:

Пары и газы от сварки и смежных процессов не могут быть классифицированы просто. Их состав и количество зависят от свариваемого металла, процесса, процедуры и используемых электродов. Другие факторы, также обусловливающие состав и количество дымов и газов, воздействующих на рабочих, включают: покрытия свариваемого металла (например, покраска, плакировка или оцинковка), количество сварщиков и площадь производственного участка, качество и объем вентиляции, положение головы сварщика по отношению к струе дыма, а также присутствие в воздухе загрязняющих веществ (таких как пары хлорированных углеводородов, образующиеся в результате очистки и обезжиривания поверхностей).

Газообразные продукты разложения, образующиеся при использовании электрода, отличаются в процентном соотношении и по форме от компонентов, перечисленных в Разделе 3. В нормальных условиях продукты разложения включают вещества, образующиеся при испарении, химической реакции или окислении материалов, указанных в Разделе 3, и компоненты основного металла, покрытия и т.д., как указано выше. Сварочные дымы, образующиеся при электродуговой сварке, содержат оксиды железа, марганца и других металлов, присутствующих в сварочных расходных деталях или основном металле. Соединения шестивалентного хрома могут присутствовать в сварочных дымах, образующихся при использовании расходных деталей или основных металлов, содержащих хром. Газообразные и твердые фториды могут присутствовать в сварочных дымах, образующихся при использовании расходных материалов, содержащих фториды. Газообразные продукты реакции могут содержать монооксид и диоксид углерода. Оксиды озона и азота могут образовываться при излучении электродуги.

#### Раздел 11: Токсикологическая информация

Общие сведения:

Международное агентство по изучению рака (МАИР); (International Agency for Research on Cancer, IARC) установило, что дым и пары, а также ультрафиолетовое излучение, которые возникают в процессе сварки, являются канцерогенами категории 1 для человека. Как утверждает МАИР, дым и пары, выделяющиеся при сварочных работах, вызывают рак легкого и рак почки. А ультрафиолетовое излучение, возникающее при сварке, является причиной меланомы глаза. МАИР считает тесно связанными со сваркой такие процессы, как поверхностная резка, высокотемпературная и низкотемпературная пайка, резка угольной или плазменной дугой. Перед использованием данного продукта прочитайте и уясните инструкции производителя, паспорта безопасности и наклейки с предупредительными надписями.

#### Информация по вероятным путям воздействия

Вдыхание:

Потенциальные хронической опасности для здоровья, связанные с использованием сварочных материалов являются наиболее подходящими для ингаляций пути воздействия. См. Вдыхание заявления в разделе 11.

Контакт с Кожей:

Излучение дуги может обжечь кожу. Отмечались случаи рака кожи.



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

Попадание в глаза: Излучение дуги может повредить глаза.

При проглатывании: О вредном воздействии на здоровье при проглатывании неизвестно

или оно не ожидается при нормальных условиях использования.

#### Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими характеристиками

Вдыхание: Not Applicable for Translation Verification Project Примечание: Все

региональные органы власти не используют одни и те же критерии для присвоения канцерогенные классификации химических веществ. Например, Европейский союз (EC) CLP не требует классификации кристаллического диоксида кремния в качестве канцерогенного соединения. Кратковременное (интенсивное) чрезмерное воздействие дымы и газы от сварки и смежных процессов может может привести к ощущению дискомфорта, включая отравление парами металла,

глаз. Может привести к ухудшению существующих проблем

дыхательной системы (например, астмы, эмфиземы). Долговременное

головокружение, тошноту, сухость или раздражение носа, горла или

(хроническое) чрезмерное воздействие сварочных дымов может привести к сидерозу (отложениям соединений железа в легких),

нарушениям работы центральной нервной системы, бронхиту и другим

легочным заболеваниям.

LD 50 (крысиный): > 3.480 мг/кг

#### 11.1 Информация по токсикологическим проявлениям

Острая токсичность (перечень всех возможных путей воздействия)

Пероральное

Продукт: Не классифицировано

Название ингредиентов:

железо LD 50 (крысиный): 98,6 г/кг Калий LD 50 (крысиный): 114 мг/кг

кремнефтористый

Manganese oxide

(MnO2)

фторид кальция LD 50 (крысиный): 4.250 мг/кг Натрий LD 50 (крысиный): 125 мг/кг

кремнефтористый

Дермальное

Продукт: Не классифицировано

Вдыхание

Продукт: Не классифицировано

Название ингредиентов:

Калий LC 50 (крысиный, 4 356): 2,021 мг/л

кремнефтористый

Натрий LC 50 (крысиный, 4 356): 1,673 мг/л

кремнефтористый

Токсичность при повторном приеме

Продукт: Не классифицировано

Разъедание/раздражение кожи

Продукт: Не классифицировано



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

**Тяжелое повреждение глаз/раздражение глаз Продукт:**Не классифицировано

Респираторная или кожная сенсибилизация Продукт: Не классифицировано

Канцерогенность

Продукт: Излучения дуги: Рак кожи не поступало.

IARC. Монографии IARC по оценке канцерогенных рисков для человека:

Название ингредиентов:

фторид кальция Общая оценка: 3. Канцерогенность для людей не классифицируется.

кварц Общая оценка: 1. Канцерогенное для людей.

окись железа Общая оценка: 3. Канцерогенность для людей не классифицируется. Диоксид кремния Общая оценка: 3. Канцерогенность для людей не классифицируется.

(аморфный)

Мутагенность Эмбриональных Клеток

In vitro

Продукт: Не классифицировано

In vivo

Продукт: Не классифицировано

Репродуктивная токсичность

Продукт: Не классифицировано

Специфическая токсичность для органов-мишеней - однократное воздействие

Продукт: Не классифицировано

Специфическая токсичность для органов-мишеней - многократное воздействие

Продукт: Не классифицировано

Опасность аспирации

Продукт: Не классифицировано

11.2 Информация о прочих опасностях

Свойства, нарушающие функционирование эндокринной системы

Продукт: Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как

считается, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы. согласно Статье 57(f) REACH.

Делегированному Регламенту Еврокомиссии (EU) 2018/605 или

Регламенту Еврокомиссии (EU) 2017/2100.:

Дополнительная информация



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

Продукт: Органические полимеры могут быть использованы в производстве

различных сварочных материалов. Длительное воздействие их побочных продуктов разложения может привести к состоянию, известному как полимер литейная лихорадка. Полимер лихорадку обычно происходит в течение от 4 до 8 часов воздействия с презентацией грипп симптомы, в том числе мягкой легочной раздражения с или без повышения температуры тела. Признаки воздействия может включать в себя увеличение количества белых клеток крови. Разрешение симптомов обычно происходит быстро,

как правило, не длится дольше, чем 48 часов.;

Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими характеристиками в указанных условиях применения

Вдыхание:

Название ингредиентов:

марганца Длительное воздействие паров марганца может повлиять на мозг и

центральную нервную систему, приводя к плохой координации, трудности с речью, и рука или нога тремор. Это условие может быть

необратимым.

Дополнительная токсикологическая информация в указанных условиях применения: Острая токсичность

#### Раздел 12: Экологическая информация

#### 12.1 Экотоксичность

Острая опасность для водной среды:

Рыба

Продукт: Не классифицировано.

Название ингредиентов:

фторид кальция LC 50 (96 356): 340 мг/л

молибден LC 50 (Радужная форель, форель Дональдсон (Oncorhynchus mykiss),

96 356): 800 мг/л

Натрий LC 50 (Bluegill (макрохирус Lepomis), 96 356): 49 мг/л

кремнефтористый

Водные беспозвоночные

Продукт: Не классифицировано.

Название ингредиентов:

марганца EC50 (Водяная блоха (дафния магна), 48 356): 40 мг/л фторид кальция EC50 (Daphnia magna; Daphnia sp., 48 356): 270 мг/л

Хроническая токсичность для водной среды:

Рыба

Продукт: Не классифицировано.

Водные беспозвоночные

Продукт: Не классифицировано.

Токсичность для водных растений

Продукт: Не классифицировано.

#### 12.2 Стойкость и Разложимость



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

Биологическое расщепление

Продукт: Нет записанных данных.

12.3 Биоаккумуляционный потенциал Фактор биоконцентрации (BCF)

Продукт: Нет записанных данных.

12.4 Мобильность в почве: Нет записанных данных.

12.5 Результаты оценки по

критериям РВТ (СБТ) и

vРvВ (оСоБ):

Нет записанных данных.

12.6 Прочие вредные

воздействия:

Нет записанных данных.

12.7 Дополнительная

информация:

Нет записанных данных.

#### Раздел 13: Указания по утилизации

#### 13.1 Способы переработки отходов

Общие сведения: Образования отходов следует избегать или свести к минимуму при

любой возможности. При практическом, перерабатывать в

экологически приемлемым, нормативные образом совместимыми. Утилизировать не предназначенные для переработки продукции в

соответствии со всеми применимыми федеральными,

государственными, провинциальных и местных требований.

Инструкции по утилизации: Утилизация данного продукта может выполняться в соответствии с

требованиями, применимыми к опасным отходам. Сварочных материалов и/или побочные продукты процесса сварки (включая,

помимо всего прочего, шлак, пыль и т.д.) могут содержать

выщелачиваемые тяжёлые металлы, такие как барий или хром. До утилизации следует выполнить анализ типичной пробы в соответствии

с процедурой выщелачивания характерных токсичных веществ Управления США по охране окружающей среды для определения компонентов, превышающих предельные допустимые уровни. Утилизируйте любой продукт, его остатки, емкость одноразового использования или вкладыш в соответствии с требованиями к охране окружающей среды федеральных и местных правил и правил штата.

Загрязненная Үпаковка: Удалить упаковку/содержимое в отходы на соответствующее

предприятие по переработке и утилизации в соответствии с действующими нормативами и правилами с учетом характеристик

продукта на момент его утилизации.

#### Раздел 14: Информация по транспортировке

#### **ADR**



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

14.1 Номер ООН или

идентификационный номер:

14.2 Транспортное наименование NOT DG REGULATED

согласно ООН:

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке

Класс: NR
Маркировка(и): Опасность No. (ADR): Тоннельный код ограничения:

14.4 Группа упаковки:

Ограниченное количество Освобожденное количество

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет 14.6 Специальные меры Нет.

предосторожности для

пользователя:

#### ADN

14.1 Номер ООН или

идентификационный номер:

14.2 Транспортное наименование NOT DG REGULATED

согласно ООН:

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке

Класс: NR Маркировка(и): – Опасность No. (ADR): – 14.4 Группа упаковки: –

Ограниченное количество Освобожденное количество

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет 14.6 Специальные меры Нет.

предосторожности для

пользователя:

#### RID

14.1 Номер ООН или

идентификационный номер:

14.2 Транспортное наименование NOT DG REGULATED

согласно ООН

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке

Класс: NR Маркировка(и): – 14.4 Группа упаковки: –

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет

14.6 Специальные меры Нет.

предосторожности для

пользователя:



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

#### **IMDG**

14.1 Номер ООН или

идентификационный номер:

14.2 Транспортное наименование NOT DG REGULATED

согласно ООН:

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке

Класс: NR Маркировка(и): -

EmS No.:

14.4 Группа упаковки:

Ограниченное количество Освобожденное количество

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет 14.6 Специальные меры Нет.

предосторожности для

пользователя:

#### IATA

14.1 Номер ООН или

идентификационный номер:

14.2 Надлежащее наименование NOT DG REGULATED

груза:

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке:

Класс: NR Маркировка(и): – 14.4 Группа упаковки: –

Topu vo spycopu va comos

Только грузовым самолетом : Пассажирские и грузовые

авиалинии:

Ограниченное количество: Освобожденное количество

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет

14.6 Специальные меры Нет.

предосторожности для

пользователя:

Только грузовым самолетом: Допустимо.

14.7 Транспортировка внасыпную согласно Приложению II MARPOL и Кодекса IBC: непригодный

#### Раздел 15: Нормативная информация

15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси:

#### Постановления ЕС

Регламент 1005/2009 / EC о веществах, разрушающих озоновый слой, Приложение I, Контролируемые вещества: не



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

Регламент 1005/2009 / EC о веществах, разрушающих озоновый слой, Приложение II, Новые вещества: не

ЕВРОПА. REACH Приложение XIV, Вещества, подлежащие разрешению: не

ЕВРОПА. Регламент 2019/1021 / EC о стойких органических загрязнителях (CO3) (переработанный) с поправками: не

Регламент (EC) № 649/2012 об экспорте и импорте опасных химикатов, Приложение I, Часть 1, с поправками.: не

Регламент (EC) № 649/2012 об экспорте и импорте опасных химических веществ, Приложение I, часть 2 с поправками: не

Регламент (EC) № 649/2012 об экспорте и импорте опасных химикатов, Приложение I, Часть 3 с поправками.: не

Регламент (EC) № 649/2012 об экспорте и импорте опасных химикатов, Приложение V с поправками.: не

Список веществ, вызывающих очень большую озабоченность по REACH, для получения разрешения (SVHC): не

Постановление (EC) № 1907/2006, Приложение XVII - Вещества, подлежащие ограничению по продаже и применению:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
Калий кремнефтористый	16871-90-2	1,0 - 10%
Manganese oxide (MnO2)	1313-13-9	1,0 - 10%
Натрий кремнефтористый	16893-85-9	0.1 - 1.0%

Директива 2004/37/ЕС по защите работников от опасностей, относящихся к воздействию канцерогенов и мутагенов на производстве.:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
кварц	14808-60-7	0,1 - 1,0%

Директива 92/85/EEC по безопасности и охране здоровья работниц, беременных женщин, и работниц, которые недавно родили ребенка или кормят грудью.:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
никель	7440-02-0	0 - <0,1%

ЕВРОПА. Директива 2012/18 / EU (SEVESO III) об опасностях крупных аварий, связанных с опасными веществами, Приложение I:

непригодный

### EC. Правила № 166/2006 PRTR (выбросов и реестра Transfer), Приложение II: Загрязняющие вещества:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
------------------------	---------	--------------



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

Калий кремнефтористый	16871-90-2	1,0 - 10%
фторид кальция	7789-75-5	1,0 - 10%
Натрий кремнефтористый	16893-85-9	0,1 - 1,0%
Хрома и хромовые сплавы или соединения	7440-47-3	0 - <0,1%
(в виде Cr)		
никель	7440-02-0	0 - <0,1%

## Директива 98/24/EC по защите работников от опасностей, связанных с химическими агентами на производстве:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
Калий кремнефтористый	16871-90-2	1,0 - 10%
Manganese oxide (MnO2)	1313-13-9	1,0 - 10%
Натрий кремнефтористый	16893-85-9	0,1 - 1,0%
никель	7440-02-0	0 - <0,1%

#### Национальное законодательство

Класс водной опасности (WGK): WGK 3: строго опасные соединения с водой.

**TA Luft, Технические указания при транспортировке по воздуху:** 

Калий кремнефтористый	Количество 5.2.2 Класс III, Неорганическая пыль образующего вещества
марганца	Количество 5.2.2 Класс III, Неорганическая пыль образующего вещества
Manganese oxide (MnO2)	Количество 5.2.2 Класс III, Неорганическая пыль образующего вещества
Натрий кремнефтористый	Количество 5.2.2 Класс III, Неорганическая пыль образующего вещества
Хрома и хромовые сплавы или соединения (в виде Cr)	Количество 5.2.2 Класс III, Неорганическая пыль образующего вещества
никель	Количество 5.2.2 Класс II, Неорганическая пыль образующего вещества

#### INRS, Maladies Professionelles, Таблица профессиональных заболеваний

**Перечисленн** 44 bis **ый:** 44

A

39

32

94

15.2 Оценка химической

безопасности:

Оценка химической безопасности не проводилась.

SDS\_Европа - 200000000000



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

#### Международные нормативы

#### Статус инвентаризации:

Canada DSL Inventory List:

EU INV:

Japan (ENCS) List:

IECSC:

Korea Existing Chemicals Inv. (KECI):

Canada NDSL Inventory:

Philippines PICCS:

Список TSCA:

New Zealand Inventory of Chemicals:

Japan ISHL Listing:

Japan Pharmacopoeia Listing:

INSQ:

ONT INV:

TCSI: AU AIICL:

CH NS:

TH ECINL:

VN INVL:

Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Один или несколько компонентов не указаны или

освобождаются от перечисления.

Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Один или несколько компонентов не указаны или

освобождаются от перечисления.

Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. Один или несколько компонентов не указаны или

освобождаются от перечисления.

Один или несколько компонентов не указаны или

освобождаются от перечисления.

Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. Один или несколько компонентов не указаны или

освобождаются от перечисления.

Один или несколько компонентов не указаны или

освобождаются от перечисления.

Один или несколько компонентов не указаны или

освобождаются от перечисления.

#### Монреальский протокол

непригодный

#### Стокгольмская конвенция

непригодный

#### Роттердамская конверция

непригодный

#### Киотский протокол

непригодный

#### Раздел 16: Другая информация

#### Определения:

#### Справочные материалы

РВТ РВТ (СБТ): стойкое, биоаккумулирующее и токсичное вещество.

SDS\_Европа - 200000000000



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

vPvB (оСоБ): очень стойкое и очень биоаккумулирующее вещество.

Ключевые литературные ссылки и источники данных:

Согласно постановлению (EC) № 1907/2006 (REACH), Статья 31,

Приложение II с поправками.

#### Содержание Н-формулировок в разделе 2 и 3

H301	Токсично при проглатывании
H302	Вредно при проглатывании
H311	Токсично при попадании на кожу
	<u> </u>

H331 Токсично при вдыхании H332 Вредно при вдыхании

Н372 Наносит вред органам в результате длительного или

многократного воздействия.

Дополнительная информация: Дополнительные сведения предоставляются по запросу.

Дата выпуска: 26.09.2023

Отказ от ответственности: Компания Lincoln Electric Company настоятельно рекомендует каждому

конечному пользователю и получателю настоящего паспорта

безопасности вещества (SDS) внимательно его изучить. Также см. вебсайт: www.lincolnelectric.com/safety. При необходимости обращайтесь за консультацией к специалисту по промышленной гигиене или другому соответствующему специалисту для разъяснения этой информации и обеспечения безопасности для окружающей среды, а также защиты рабочих от потенциальных опасностей, связанных с перемещением или использованием этого продукта. По убеждению составителей настоящая информация является точной по состоянию на дату редакции, указанную выше. Однако мы не даем каких либо явных или

подразумеваемых гарантий. Поскольку условия и методы применения этого продукта находятся вне контроля компании Lincoln Electric, компания не берет на себя ответственности за результаты

использования этого продукта. Нормативные требования могут быть изменены и могут отличаться в разных географических регионах. Пользователь несет ответственность за выполнение всех применимых федеральных, региональных, областных и местных законов и норм.

© 2023 Lincoln Global, Inc. авторское право сохранено.



Дата последней редакции:

26.09.2023

Дата переиздания: 26.09.2023

### Приложение к расширенному паспорту безопасности (eSDS) Сценарий вредного воздействия:

Читать и понимать "Рекомендации по сценариях воздействия, меры по управлению рисками и для выявления эксплуатационных условий, при которых металлы, сплавы и изделия металлические могут быть безопасно сваренные", который можно приобрести у поставщика и на http://europeanwelding.org/health-safety.

Сварка / Пайка производит газы, которые могут повлиять на здоровье человека и окружающую среду. Испарений изменяющееся смесь газов в воздухе и мелких частиц, которые при вдыхании или проглатывании, представляют собой опасность для здоровья. Степень риска будет зависеть от состава дыму, концентрации дымов и продолжительности воздействия. Состав дыма зависит от обрабатываемого материала, процесс и расходные материалы используются, покрытия на работе, такие как краски, цинкование или нанесение покрытий, масла или загрязняющих веществ от очистки и обезжиривания деятельности. Системный подход к оценке воздействия необходимо, принимая во внимание конкретные обстоятельства для оператора и подсобным рабочим, которые могут быть подвержены.

Учитывая выброс паров при сварке, пайке или резке металлов, рекомендуется (1) организовать меры по управлению рисками путем применения общей информации и руководящих принципов, предусмотренных настоящим сценарием подверженности и (2), используя информацию, представленную Паспорте безопасности, выданного в соответствии с REACH, с помощью сварки плавящимся производителя.

Работодатель должен обеспечить, чтобы риск от сварочных аэрозолей для безопасности и здоровья работников исключается или сводится к минимуму. Следующий принцип должен применяться:

- 1- Выберите соответствующие комбинации процессов / материала с самого низшего класса, когда это возможно.
- 2- Установить сварочный процесс с наименьшим параметром эмиссии.
- 3- применять соответствующие коллективные защитной меры в соответствии с номером класса. В общем, использование средств индивидуальной защиты принимается во внимание после того, как все другие меры применяется.
- 4- Носите соответствующую средства индивидуальной защиты в соответствии с рабочим циклом.

Кроме того, соблюдение национальных правил в отношении воздействия сварочных аэрозолей сварщиков и связанного с ней персонала, должны быть проверены.