Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

## 1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : Styrene Monomer

Kod produktu : Q9211, Q9215, Q9257, Q9271, Q9273

Numer rejestracji UE : 01-2119457861-32-0009, 01-2119457861-32-0011

Nr CAS : 100-42-5

Inne sposoby identyfikacji : Phenyl ethene, Phenyl ethylene, Vinyl benzene

Nr WE : 202-851-5

# 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie : Podstawowy środek chemiczny do produkcji polistyrenu, gum

substancji/mieszaniny i żywic.

Proszę sprawdzić w sekcji 16 i / lub załącznikach dla zarejestrowanych zastosowań zgodnych z REACH.

Zastosowania odradzane : Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.,

Produkt może być używany jedynie zgodnie z podanym

przeznaczenie, inne zastosowanie powinno być

skonsultowane z dostawcą.

#### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca : Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334

3000 CH Rotterdam

: sccmsds@shell.com

Netherlands

Numer telefonu : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 Telefaks : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230

Adres pod którym można

uzyskać kartę charakterystyki

## 1.4 Numer telefonu alarmowego

+44 (0) 1235 239 670 (24/7)

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

#### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

## Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Substancje ciekłe łatwopalne, Kategoria 3 H226: Łatwopalna ciecz i pary.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 800001004869 9.0 30.04.2024 Wydrukowano dnia 07.05.2024

H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi Zagrożenie spowodowane aspiracją,

oddechowe może grozić śmiercią. Kategoria 1

Drażniące na skórę, Kategoria 2 H315: Działa drażniąco na skórę.

Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2 H319: Działa drażniąco na oczy.

Toksyczność ostra, Kategoria 4, H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Wdychanie

Działanie toksyczne na narządy H335: Może powodować podrażnienie dróg docelowe - narażenie jednorazowe, oddechowych. Kategoria 3, Drogi oddechowe

Szkodliwe działanie na rozrodczość, H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na

Kategoria 2 dziecko w łonie matki.

Działanie toksyczne na narządy H372: Powoduje uszkodzenie narządów w docelowe - powtarzane narażenie, następstwie długotrwałego lub powtarzanego

Kategoria 1, Narząd słuchu narażenia droga oddechowa.

Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, środowiska wodnego, Kategoria 3 powodując długotrwałe skutki.

#### 2.2 Elementy oznakowania

## Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia







Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

ZAGROŻENIA FIZYCZNE: Zwroty wskazujące rodzaj

zagrożenia H226 Łatwopalna ciecz i pary.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA:

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może

grozić śmiercia.

H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniaco na oczy.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w

łonie matki.

Powoduje uszkodzenie narządów (Narząd słuchu) H372 poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą

oddechowa.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA:

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

## Zapobieganie:

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

#### Reagowanie:

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

## Przechowywanie:

P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P235 Przechowywać w chłodnym miejscu.

## Likwidacja (lub utylizacja) odpadów:

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

#### 2.3 Inne zagrożenia

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

Opary są cięższe niż powietrze. Opary mogą unosić się nad ziemią i dotrzeć do odległych źródeł zapłonu, niosąc ze sobą zagrożenie pożaru wskutek zapłonu.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Produkt silnie reaktywny.

Utrzymać odpowiednie poziomy rozpuszczonego tlenu i inhibitora, aby nie dopuścić do niekontrolowanej polimeryzacji.

Może tworzyć łatwopalną/ wybuchową mieszaninę oparów z powietrzem.

Niniejszy materiał jest akumulatorem elektryczności statycznej.

Nawet przy odpowiednim uziemieniu i zabezpieczeniu, niniejszy materiał może kumulować ładunek elektryczny.

Jeżeli pozwoli się na kumulację dostatecznego ładunku, może nastąpić wyładowanie elektrostatyczne oraz zapłon łatwopalnych mieszanek tlenowo-parowych.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

## 3.1 Substancje

#### Składniki

Nazwa Chemiczna	Nr CAS	Stężenie (% w/w)
	Nr WE	
styren	100-42-5	99 - 100
	202-851-5	

Stabilizowany katechiną trój-butylową.

10-15 ppm.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

#### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Zalecenia ogólne : Nie powinien być szkodliwy dla zdrowia w normalnych

warunkach pracy.

Zabezpieczenie dla udzielającego pierwszej

pomocy

Udzielając pierwszej pomocy należy upewnić się, że noszą Państwo sprzęt ochrony osobistej odpowiedni do zdarzenia,

zaistniałych obrażeń i stanu otoczenia.

W przypadku wdychania : Wezwać służby ratunkowe do danej lokalizacji/obiektu.

Wyprowadzić na świeże powietrze. Nie wolno ratować ofiary bez zastosowania odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych. Jeśli u ofiary występują trudności z

oddychaniem lub ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, wymioty lub nie reaguje ona na próby nawiązania kontaktu, należy podać według potrzeb 100% tlen przy użyciu respiratora lub zastosować reanimację i przetransportować

ofiarę do placówki medycznej.

W przypadku kontaktu ze

skóra

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Natychmiast spłukać skórę dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut, następnie zmyć wodą i mydłem, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli pojawi się

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: 30.04.2024 9.0

Numer Karty: 800001004869 Data ostatniego wydania: 27.12.2023 Wydrukowano dnia 07.05.2024

zaczerwienienie, obrzęk, ból i/lub pęcherze, należy udać się do najbliższej placówki służby zdrowia, w celu dalszego leczenia.

W przypadku kontaktu z oczami

Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo

usunać. Nadal płukać.

Transport do najbliższej placówki medycznej w celu

dodatkowego leczenia.

W przypadku połknięcia

Wezwać służby ratunkowe do danej lokalizacji/obiektu. W przypadku połknięcia, nie wywoływać wymiotów: przetransportować osobę poszkodowaną do najbliższej placówki służby zdrowia w celu dalszego leczenia. Jeżeli wymioty wystąpią samorzutnie, należy trzymać głowę poniżej

linii bioder, aby zapobiec możliwości zassania.

Jeśli pojawi się jakikolwiek z następujących opóźnionych objawów przedmi otowych lub podmiotowych w ciągu następnych 6 godzin, przewieźć osobę poszkodowaną do najbliższej placówki medycznej: gorączka powyżej 38.3°, duszność, przekrwienie w klatce piersiowej lub nieustanny

kaszel lub świszczacy oddech.

#### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Objawy

Objawy podmiotowe i przedmiotowe podrażnienia dróg oddechowych moga obeimować przejściowe wrażenie pieczenia w nosie i gardle, kaszel i/lub trudności w oddychaniu.

Objawy podmiotowe i przedmiotowe podrażnienia skóry moga obejmować wrażenie pieczenia, zaczerwienienie, obrzęk i/lub pecherze.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oczu obejmują wrażenie pieczenia, zaczerwienienie, obrzęk i/lub spadek ostrości widzenia.

Jeśli materiał przedostanie się do płuc, mogą pojawić się takie objawy przedmiotowe i podmiotowe, jak kaszel, duszenie się, świszczący oddech, trudności z oddychaniem, przekrwienie klatki piersiowej, duszności i/lub gorączka.

Jeśli pojawi się jakikolwiek z następujących opóźnionych objawów przedmi otowych lub podmiotowych w ciągu następnych 6 godzin, przewieźć osobę poszkodowaną do najbliższej placówki medycznej: goraczka powyżej 38.3°, duszność, przekrwienie w klatce piersiowej lub nieustanny kaszel lub świszczący oddech.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe odtłuszczającego zapalenia skóry mogą obejmować wrażenie pieczenia i/lub

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

suchy/popękany wygląd skóry.

Zaburzenia systemu słuchowego mogą dotyczyć czasowej

utraty słuchu i/lub uczucia dzwonienia w uszach. Zaburzenia systemu wzroku mogą się przejawiać w ograniczeniu zdolności rozróżniania kolorów

# 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie : Natychmiastowa pomoc medyczna, leczenie specjalne

Wezwać lekarza lub przedstawiciela Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w celu uzyskania pomocy.

Ryzyko chemicznego zapalenia płuc.

Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

## 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze : Piana, strumień wody lub mgła. Suchy proszek gaśniczy,

dwutlenek węgla, piasek lub ziemia mogą być użyte tylko do

małych pożarów.

Niewłaściwe środki gaśnicze : Nie stosować silnego strumienia wody.

#### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenia szczególne w czasie gaszenia pożaru

Nawet poniżej temperatury zapłonu mogą być obecne

łatwopalne opary.

Utrzymujący się atak pożarowy na zbiorniki może

doprowadzić do wybuchu rozprzestrzeniających się oparów

wrzącej cieczy (BLEVE).

Opary są cięższe od powietrza, rozpościerają się przy gruncie

i mogą ulec zapłonowi z odległości.

Na powierzchni wody bedzie pływał i może ulec ponownemu

zapłonowi.

Niebezpieczne produkty spalania mogą zawierać:

Tlenek węgla. formaldehyd

## 5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków

Należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, w tym rękawice chemoodporne. Jeżeli przewiduje się znaczny kontakt z rozlanym produktem, wskazane jest noszenie kombinezonu chemoodpornego. Osoba zbliżająca się do ognia w

przestrzeni zamkniętej musi nosić autonomiczny aparat oddechowy. Proszę wybrać strój strażacki zgodny z obowiązującymi normami (np. Europa: EN469).

Specyficzne metody

gaszenia

Standardowa procedura w przypadku pożaru z udziałem

substancji chemicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Dalsze informacje : Usunąć z miejsca pożaru cały personel nie biorący

bezpośrednio udziału w akcji gaśniczej. Magazyny muszą być wyposażone w sprzęt

przeciwpożarowy.

Sąsiednie pojemniki chłodzić rozpylając na nie wodę.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

# 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne środki ostrożności.

Stosować się do lokalnych i międzynarodowych przepisów. W razie wystąpienia, lub możliwości wystąpienia, ekspozycji ludności lub środowiska naturalnego należy powiadomić

Należy powiadomić władze lokalne w przypadku niemożności

ograniczenia poważnego wyzwolenia.

6.1.1 Dla osób nienależących do służb ratunkowych:

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą

Odizolować niebezpieczny obszar, zamykając dostęp dla niepotrzebnego lub niezabezpieczonego personelu. Należy być przygotowanym na pożar lub ewentualną

ekspozycję.

Nie obsługiwać urządzeń elektrycznych.

Stanać pod wiatr i unikać nisko położonych obszarów.

6.1.2 Dla osób udzielających pomocy: Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą

Odizolować niebezpieczny obszar, zamykając dostęp dla niepotrzebnego lub niezabezpieczonego personelu. Należy być przygotowanym na pożar lub ewentualną

ekspozycję.

Nie obsługiwać urządzeń elektrycznych.

Stanąć pod wiatr i unikać nisko położonych obszarów.

#### 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Odciąć wycieki, w miarę możliwości nie podejmując osobistego ryzyka. Usunąć z otoczenia wszystkie możliwe źródła zapłonu. Użyć odpowiedniego pojemnika, aby nie dopuścić do skażenia środowiska. Nie dopuścić do rozprzestrzeniania się lub przedostania materiału do kanalizacji, rowów lub rzek, stosując piasek, ziemię lub inne odpowiednie bariery. Podjąć próbę rozproszenia gazu lub skierowania jego przepływu w bezpieczne miejsce, na przykład przy użyciu kurtyn mgielnych. Zastosować środki ostrożności, aby zapobiec powstawaniu wyładowań

elektrostatycznych. Zapewnić ciągłość obwodu elektrycznego,

łącząc i uziemiając wszystkie urządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Monitorować obszar przy użyciu wskaśnika gazów palnych.

# 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody oczyszczania : W przypadku wylania małej ilości (< 1 beczki)produkt należy

zebrać za pomocą urządzeń mechanicznych do

oznakowanego, zamykanego pojemnika w celu ponownego użycia lub bezpiecznego usunięcia. Pozostałości pozostawić do odparowania lub użyć odpowiedniego absorbentu do zebrania, a następnie bezpiecznie usunąć. Zebrać zanieczyszczoną ziemię i bezpiecznie usunąć.

W przypadku rozlania dużej ilości cieczy (> 1 beczki)należy go zebrać za pomocą urządzeń mechanicznych, na przykład przyczepy próżniowej do pojemnika na odpady, w celu ponownego użycia lub bezpiecznego usunięcia. Pozostałości nie spłukiwać wodą. Przechowywać jako zanieczyszczone odpady. Pozostałości pozostawić do odparowania lub użyć odpowiedniego absorbentu do zebrania, a następnie bezpiecznie usunąć. Zebrać zanieczyszczoną ziemię i

bezpiecznie usunąć.

## 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Przy doborze środków ochrony osobistej, zapoznać się z Sekcja 8 karty charakterystyki produktu., W przypadku usuwania rozlanej substancji, zapoznać się z Sekcja 13 karty charakterystyki produktu.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

## 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki techniczne : Unikać wdychania i kontaktu z materiałem. Używać tylko w

miejscach posiadających dobrą wentylację. Po kontakcie z materiałem dokładnie się umyć. Wskazówki odnośnie wyboru środków ochrony osobistej przedstawiono w rozdziale 8

niniejszej karty charakterystyki.

Informacji przedstawionych w niniejszej karcie charakterystyki należy użyć jako danych wyjściowych dla oceny ryzyka lokalnych warunków, aby ustalić odpowiednie metody kontroli w zakresie bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i

usuwania tego materiału.

Upewnić się, że są przestrzegane lokalne przepisy dotyczące

zasad postępowania I magazynowania.

Sposoby bezpiecznego postępowania

Unikać wdychania oparów i/lub mgły.

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

Ugasić otwarte płomienie. Nie palić tytoniu. Usunąć źródła

ognia. Unikać iskier.

Opary są cięższe niż powietrze. Należy uważać na akumulację oparów w zagłębieniach i zamkniętych

przestrzeniach.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: 9.0 30.04.2024

Numer Karty: 800001004869

Data ostatniego wydania: 27.12.2023 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Użyć wentylacji wyciągowej znajdującej się na miejscu, jeśli istnieje zagrożenie wdychania oparów, par lub aerozoli. Zbiorniki do przechowywania masowego powinny być zabezpieczone kanałem (obwałowaniem).

Należy we właściwy sposób pozbyć się wszystkich zabrudzonych szmat lub materiałów czyszczących, aby nie dopuścić do pożaru.

Nawet przy odpowiednim uziemieniu i zabezpieczeniu, niniejszy materiał może kumulować ładunek elektryczny. Jeżeli pozwoli się na kumulację dostatecznego ładunku, może nastąpić wyładowanie elektrostatyczne oraz zapłon łatwopalnych mieszanek tlenowo-parowych.

Należy zwracać uwagę na działania ręczne, które mogą powodować dodatkowe zagrożenia wynikające z kumulacji ładunków statycznych.

Zalicza się do nich, między innymi, pompowanie (turbulentny przepływ), mieszanie, filtrowanie, napełnianie z rozlewaniem, czyszczenie oraz napełnianie zbiorników lub pojemników, pobieranie próbek, ładowanie przełącznika, kontrola wymiarowa, działania pojazdu próżniowego oraz ruchy mechaniczne.

Te działania mogą doprowadzić do wyładowania statycznego, np. do powstawania iskier.

Należy ograniczyć prędkość linii podczas pompowania w celu uniknięcia powstawania wyładowania elektrostatycznego (≤ 1 m/s dopóki rura napełniająca nie zostanie zanurzona do dwukrotności jej średnicy, następnie ≤ 7 m/s). Należy unikać napełniania z rozlewaniem.

NIE należy stosować powietrza pod ciśnieniem do napełniania, wyładowywania lub działań ręcznych. Poziomy inhibitora powinny być zachowane.

Chronić przed światłem.

Transport produktu : Pompy wyporowe muszą być wyposażone w zawór

bezpieczeństwa. Należy postępować wg zaleceń w

Instrukcjach postępowania.

Środki higieny : Umyć ręce przed jedzeniem, piciem, paleniem i korzystaniem

z toalety. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym

użyciem.

# 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych Informacje dotyczące wszelkich dodatkowych przepisów regulujących pakowanie i przechowywanie produktu podano w sekcji 15.

Dalsze informacje o stabilności w przechowywaniu Temperatura przechowywania:

Max 30°C / 86°F.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Przechowywać z dala od aerozoli, materiałów łatwopalnych, substancji utleniających, materiałów powodujących korozję i innych łatwopalnych produktów, które nie są szkodliwe ani toksyczne dla ludzi ani środowiska naturalnego.

Należy przechowywać w miejscu chronionym kanałem (obwałowaniem) z dobrą wentylacją, z dala od promieni słonecznych, źródeł zapłonu i innych źródeł ciepła.

Należy trzymać z inhibitorem w trakcie przechowywania i transportu, gdyż materiał może polimeryzować.

Oparów ze zbiorników nie należy uwalniać do atmosfery.

Straty spowodowane oddychaniem zbiornika w trakcie przechowywania należy kontrolować za pomocą odpowiedniego systemu przetwarzania oparów.

Wyładowania elektrostatyczne będą generowane podczas pompowania.

Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować pożar. Należy zapewnić przewodnictwo elektryczne poprzez zabezpieczeni i uziemienie wszelkiego sprzętu w celu ograniczenia ryzyka.

Opary w przedniej części zbiornika magazynowego mogą znajdować się w zakresie łatwopalności/wybuchowości, dlatego też mogą być łatwopalne.

Materiały opakowaniowe

Odpowiedni materiał: Jako farby do pojemników należy stosować farby epoksydowe lub farby z krzemianu cynku., Do zbiorników lub zbiorników z wyściółką używać stali miękkiej lub stali nierdzewnej.

Nieodpowiedni materiał: Miedś, Stopy miedzi.

Wskazówki odnośnie pojemników

Pojemniki, nawet te opróżnione, mogą zawierać wybuchowe opary. Nie ciąć, wiercić, szlifować, spawać ani wykonywać podobnych czynności na zbiornikach lub w ich pobliżu.

#### 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Specyficzne zastosowania

Proszę sprawdzić w sekcji 16 i / lub załącznikach dla zarejestrowanych zastosowań zgodnych z REACH.

Upewnić się, że są przestrzegane lokalne przepisy dotyczące zasad postępowania I magazynowania.

Należy zaznajomić się z dodatkowymi odnośnikami, które zawierają informacje na temat bezpiecznego postępowania z płynami, które są określane jako akumulatory elektryczności statycznej:

American Petroleum Institute 2003 (Ochrona przed zapaleniami wywołanymi przez prądy statyczne, piorunowe i błądzące) lub National Fire Protection Agency 77 (Zalecane postępowanie w przypadku elektryczności statycznej). IEC TS 60079-32-1: Zagrożenia elektryczne, wskazówki

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

## 8.1 Parametry dotyczące kontroli

## Granice narażenia zawodowego

Składniki	Nr CAS	Typ wartości (Droga na- rażenia)	Parametry dotyczące kontroli	Podstawa
styren	100-42-5	NDS	50 mg/m3	PL NDS
styren		NDSch	100 mg/m3	PL NDS
styren		TWA	20 ppm 85 mg/m3	Wewnętrzna norma firmy Shell (SIS) dla średniego ważonego stężenia (TWA) przez 8 godzin.
			zekazywana przez stowarzy	
	branżowe. Ta	wartość jest podawa	ana wyłącznie w celach infori	macyjnych.

## Dopuszczalne poziomy narażenia biologicznego w miejscu pracy

Nie ustalono wartości granicznej ekspozycji biologicznej.

# Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji	Końcowe przeznaczenie	Droga narażenia	Potencjalne skutki zdrowotne	Wartość
styren	Pracownicy	Wdychanie	Ostre - skutki układowe	289 mg/m3
styren	Pracownicy	Wdychanie	Ostre - skutki miejscowe	306 mg/m3
styren	Pracownicy	Wdychanie	Długotrwałe - skutki układowe	85 mg/m3

# Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji	Środowisko	Wartość
styren	Woda słodka	0,028 mg/l
styren	Woda morska	0,00028 mg/l
styren	Osad wody słodkiej	0,614 mg/kg
styren	Osad morski	0,0614 mg/kg
styren	Gleba	0,2 mg/kg suchej
		masy (s.m.)

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

#### 8.2 Kontrola narażenia

#### Środki techniczne

Przeczytać w połączeniu ze scenariuszem narażenia dla swojego specyficznego zastosowania zawartego w aneksie.

W maksymalnym możliwym stopniu należy stosować systemy uszczelnione.

Odpowiednia wentylacja przeciwwybuchowa w celu kontroli stężeń w powietrzu poniżej wytycznych/limitów ekspozycji.

Zaleca się lokalną wentylację wyciągową.

Zaleca się stosowanie wodnych monitorów przeciwpożarowych i systemów zalewania. Płukanie oczu i natrysk do użycia w przypadkach nagłych.

W przypadku podgrzewania, rozpryskiwania lub tworzenia się mgły z produktu istnieje podwyższone ryzyko powstania wyższych stężeń substancji w powietrzu.

Poziom ochrony i wymagane typy kontroli będą zróżnicowane w zależności od potencjalnych warunków ekspozycji. Wybrać kontrole w oparciu o ocenę ryzyka lokalnych okoliczności. Odpowiednie środki obejmują:

## Informacje ogólne:

Uwzględnić postępy techniczne i ulepszenia procesu (w tym także automatyzacja) w celu zapobiegania uwalniania. minimalizować ekspozycję poprzez środki tj. zamknięte systemy, specjalne pomieszczenia i odpowiednią ogólną/lokalną wentylację. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody. Jeśli możliwe, wyczyścić i opłukać instalację przed konserwacją Jeśli istnieje potencjał ekspozycji: ograniczyć dostęp dla nieautoryzowanych osób; Zaoferować specjalne szkolenie dla personelu obsługi w celuminimalizacji ekspozycji na działanie; Nosić właściwe rękawice i kombinezon w celu uniknięcia zanieczyszczenia skóry.; nosić maskę oddechową, jeśli jej zastosowanie jest podyktowane określonymi warunkami wskazującymi na jej zastosowanie; natychmiast pozbierać rozlany materiał i bezpiecznie usunąć odpady. Zapewnić przestrzeganie instrukcji pracowniczych i podobnych regulacji odnośnie zarządzania ryzykiem. Regularnie kontrolować, testować i dostosowywać wszystkie środkikontrolne.. Rozważyć konieczność kontroli stanu zdrowia opartej o stopień ryzyka..

## Indywidualne wyposażenie ochronne

Przeczytać w połączeniu ze scenariuszem narażenia dla swojego specyficznego zastosowania zawartego w aneksie.

Podane informacje sporządzono w oparciu o Dyrektywę PPE (Dyrektywa Rady 89/686/EWG) oraz normy Europejskiego Komitetu Normalizującego CEN.

Środki ochrony osobistej powinny spełniać zalecane standardy krajowe. Zgodność z normami należy sprawdzić u dostawców środków ochrony osobistej.

Ochrona oczu : Okulary ochronne zabezpieczające przed rozpryskami

substancji chemicznych.

Przy dużym prawdopodobieństwie wystąpienia rozprysków

nosić pełna osłone twarzy.

Zgodność z normą Unii Europejskiej EN166.

Ochrona rak

Uwagi : W przypadku możliwości wystąpienia kontaktu rąk z

produktem użyj rękawic spełniających wymagania norm (np.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

w Europie: EN374, w USA: F739) wykonanych z następujących materiałów zapewniających odpowiednią ochronę chemiczną: Ochrona długoterminowa: Viton. Ochrona przed przypadkowym kontaktem/rozpryskaniem: Kauczuk nitrylowy.

W przypadku stałego kontaktu radzimy korzystać z rękawic o czasie przenikania ponad 240 minut, ze wskazaniem na > 480 minut, jeśli takie rekawice sa dostępne. W przypadku ekspozycji krótkotrwałej polecamy takie same rękawice, rozumiemy jednak, że odpowiednie rekawice dające taki poziom zabezpieczenia mogą być niedostępne. W takim przypadku dopuszczalny może być krótszy czas przenikania, pod warunkiem stosowania odpowiednich procedur konserwacji i wymiany. Grubość rękawicy nie jest odpowiednim wskaźnikiem jej odporności na daną substancję chemiczną, ponieważ odporność ta zależy składu materiału, z którego wykonana została rękawica. Grubość rękawicy powinna być standardowo większa niż 0,35 mm w zależności od producenta i modelu rękawicy. Trwałość i wytrzymałość rękawic zależy od wykorzystania, np. od częstotliwości i czasu trwania kontaktu, odporności chemicznej materiału, jego grubości i elastyczności. Zawsze należy skontaktować się z producentem rękawic. Zabrudzone rękawice należy wymienić. Higiena osobista jest kluczowym elementem skutecznej ochrony rąk. Rękawice należy zakładać wyłącznie na czyste ręce. Po zdjęciu rękawic, ręce należy starannie umyć i wysuszyć. Zalecane jest stosowanie nieperfumowanego kremu nawilżającego.

Ochrona skóry i ciała

Rękawice ochronne, buty i fartuch odporne na substancje chemiczne (w przypadku istnienia ryzyka rozprysków substancji).

Odzież ochronna zgodnie z normą PN-EN 14605. Jeżeli lokalne przepisy bezpieczeństwa tego wymagają, należy nosić antystatyczną odzież ochronną o zmniejszonej palności.

Ochrona dróg oddechowych

Jeżeli układy zabezpieczające nie utrzymują stężenia w powietrzu na poziomie wystarczającym do ochrony zdrowia pracowników, wybierz urządzenie chroniące układ oddechowy odpowiednie do szczególnych warunków stosowania go i zgodne z obowiązującymi przepisami. Uzgodnij z dostawcą indywidualnych środków ochrony. Tam gdzie urządzenia filtrujące powietrze są niewydolne (na przykład w przypadku wysokiego stężenia w powietrzu, niedostatku tlenu, ograniczonej przestrzeni) użyj odpowiedniego ciśnieniowego aparatu tlenowego. W miejscu gdzie zalecane jest stosowanie urządzeń filtrujących powietrze wybierz właściwy zestaw maska - typ wkładu filtrującego.

Jeśli dla danych warunków użycia odpowiednie są respiratory

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 30.04.2024 800001004869 9.0 Wydrukowano dnia 07.05.2024

filtrujące powietrze:

Wybrać filtr przeznaczony do gazów i oparów organicznych

[temperatura wrzenia >65°C (149°F)] spełniający

normę EN14387.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : Oleista ciecz

Barwa Substancja bezbarwna do żółtawej

Węglowodór aromatyczny Zapach

Próg zapachu 0,1 ppm

Temperatura topnienia/

krzepnięcia

-31 °C

: 145 °C Temperatura wrzenia

Palność

Palność (ciała stałego,

gazu)

Brak danych

Dolna i górna granica wybuchowości / limit palności

Górna granica

wybuchowości / Górna

granica palności

Dolna granica

: 1,1 %(V)

: 6,1 %(V)

wybuchowości / Dolna

granica palności

: 32 °C Temperatura zapłonu

Metoda: zamknięty tygiel

Temperatura samozapłonu 490 °C

Temperatura rozkładu

Temperatura rozkładu Brak danych

pΗ Nie dotyczy

Lepkość

Lepkość dynamiczna 0,7 mPa.s (25 °C)

Metoda: ASTM D445

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: 9.0 30.04.2024

Numer Karty: 800001004869

Data ostatniego wydania: 27.12.2023 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Lepkość kinematyczna : Brak danych

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność w

wodzie

0,29 kg/m3 (20 °C)

Współczynnik podziału: n-

oktanol/woda

log Pow: 2,96

Metoda: Dane z literatury.

Prężność par : 670 Pa (20 °C)

Gęstość względna : Brak danych

Gęstość : 906 kg/m3 (20 °C)

Metoda: ASTM D4052

Gęstość względna par : 3,6

Charakterystyka cząstek

Rozmiar cząstek : Brak danych

9.2 Inne informacje

Właściwości wybuchowe : Nie dotyczy

Właściwości utleniające : Nie dotyczy

Substancje

samonagrzewające

W wysokich temperaturach, na przykład podczas pożaru, może wystąpić polimeryzacja egzotermiczna, która

potencjalnie może spowodować rozerwanie zbiornika., Przy kontakcie z wysoce katalitycznymi powierzchniami może wystąpić niebezpieczna polimeryzacja., W razie kontaktu z

wodą stężenie inhibitora może ulec zmniejszeniu i

spowodować polimeryzację.

Szybkość parowania : 12,4

Metoda: ASTM D 3539, nBuAc=1

Przewodność : Niskie przewodnictwo: < 100 pS/m, Przewodnictwo

niniejszego materiału kwalifikuje go jako akumulator

elektryczności statycznej., Płyn jest zwykle kwalifikowany jako nieprzewodniczący, jeżeli jego przewodnictwo wynosi poniżej

100 pS/m, natomiast półprzewodzący – gdy jego

przewodnictwo wynosi poniżej 10 000 pS/m., Bez względu na to, czy płyn nie jest przewodzący lub jest półprzewodzący, środki ostrożności są takie same., Kilka czynników, na przykład temperatura płynu, obecność zanieczyszczeń oraz domieszki antystatyczne mogą w znacznym stopniu wpłynąć

na przewodnictwo płynu.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Napięcia powierzchniowego : 34 mN/m

Masa cząsteczkowa : 104,15 g/mol

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

## 10.1 Reaktywność

Polimeryzuje stwarzając ryzyko pożaru i wybuchu.

Reaguje z silnymi środkami utleniającymi.

## 10.2 Stabilność chemiczna

Materiał jest stabilny, jeśli jest odpowiednio kontrolowany inhibitorem i utrzymywany jest właściwy poziom rozpuszczonego tlenu (patrz Przechowywanie w rozdziale 7).

Polimeryzuje stwarzając ryzyko pożaru i wybuchu.

Reaguje z silnymi środkami utleniającymi.

## 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje : Stabilne w normalnych warunkach otoczenia i jeśli właściwie

zabezpieczone.

## 10.4 Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy

unikać

Ciepło, płomienie i iskry.

Wystawienie na działanie światła słonecznego.

Wystawienie na działanie powietrza.

W określonych warunkach produkt może ulec samozapłonowi

pod wpływem elektryczności statycznej.

#### 10.5 Materialy niezgodne

Czynniki, których należy

unikać

Środki silnie utleniające.

Stopy miedzi.

#### 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Rozkład cieplny zależy w dużym stopniu od warunków. Złożona mieszanina występujących w powietrzu ciał stałych, cieczy i gazów, w tym tlenku węgla, dwutlenku węgla i innych związków organicznych, będzie ulegać zmianie w miarę spalania się, bądź degradacji cieplnej lub tlenowej tego materiału.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

## 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg

narażenia

Inhalacja jest główną drogą oddziaływania, ale narażenie na oddziaływanie może wystąpić również na skutek kontaktu ze

skórą lub przypadkowego połknięcia.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 800001004869 9.0 30.04.2024 Wydrukowano dnia 07.05.2024

## Toksyczność ostra

## Składniki:

styren:

Toksyczność ostra - droga

pokarmowa

LD 50 (Szczur, samce i samice): > 5.000 mg/kg

Metoda: W oparciu o "wagę dowodów".

Uwagi: Niska toksyczność

Toksyczność ostra - przez

drogi oddechowe

: LC 50 (Szczur, Nie określono): 11,8 mg/l, 2770 ppm

Czas ekspozycji: 4 h Atmosfera badawcza: para

Metoda: W oparciu o "wagę dowodów".

Uwagi: Działa szkodliwie przy wdychaniu.

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę

LD 50 (Szczur, samce i samice): > 2.000 mg/kg

Metoda: Dyrektywa ds. testów 402 OECD

Uwagi: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

#### Działanie żrące/drażniące na skórę

#### Składniki:

styren:

Gatunek Królik

W oparciu o "wagę dowodów". Metoda Działa drażniąco na skórę. Uwagi

## Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

## Składniki:

styren:

Gatunek Królik

W oparciu o "wage dowodów". Metoda

Uwagi Powoduje poważne podrażnienie oczu.

## Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

## Składniki:

styren:

Gatunek : Ludzie

W oparciu o dowody u ludzi Metoda

Uwagi : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

## Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

## Składniki:

styren:

Genotoksyczność in vitro : Metoda: W oparciu o "wagę dowodów".

Uwagi: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Genotoksyczność in vivo : Metoda: W oparciu o "wagę dowodów".

Uwagi: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze- Ocena

na : Niniejsza substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji w

kategoriach 1A/1B.

#### Rakotwórczość

#### Składniki:

styren:

Gatunek : Ludzie

Sposób podania dawki : Dalsze granice narażenia zawodowego

Metoda : W oparciu o "wagę dowodów".

Uwagi : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Gatunek : Szczur Sposób podania dawki : Wdychanie

Metoda : W oparciu o "wagę dowodów".

Uwagi : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Gatunek : Szczur Sposób podania dawki : Doustnie

Metoda : W oparciu o "wagę dowodów".

Uwagi : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Rakotwórczość - Ocena : Niniejsza substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji w

kategoriach 1A/1B.

Materiał	GHS/CLP Rakotwórczość Klasyfikacja
styren	Brak klasyfikacji rakotwórczości

Materiał	Inne Rakotwórczość Klasyfikacja
styren	IARC: Grupa 2A: Czynnik prawdopodobnie rakotwórczy dla

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

ludzi

#### Szkodliwe działanie na rozrodczość

#### Składniki:

styren:

Działanie na płodność : Gatunek: Szczur

Sposób podania dawki: Wdychanie

Metoda: Dyrektywa ds. testów 416 OECD

Uwagi: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione., Niniejsza substancja nie spełnia kryteriów

klasyfikacji w kategoriach 1A/1B.

Szkodliwe działanie na

rozrodczość - Ocena

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

## Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

## Składniki:

styren:

Droga narażenia : Wdychanie Narażone organy : Układ oddechowy

Uwagi : Wdychanie oparów lub mgły może wywoływać podrażnienie

układu oddechowego.

## Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane

#### Składniki:

styren:

Droga narażenia : Wdychanie Narażone organy : ucho

Uwagi : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne

zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie

długotrwałego narażenia.

Może powodować uszkodzenie wątroby.

Układ oddechowy: wielokrotna ekspozycja wpływa na układ oddechowy. Objawy obserwowano tylko przy wysokich

dawkach.

Układ słuchowy: długotrwałe i wielokrotne narażenie na wysokie stężenia doprowadziły do utraty słuchu u szczurów.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

## Toksyczność dawki powtórzonej

## Składniki:

styren:

Gatunek : Ludzie, Nie określono

Sposób podania dawki : Wdychanie

Metoda : Dalsze granice narażenia zawodowego

Narażone organy : ucho

Uwagi : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne

zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie

długotrwałego narażenia.

Może powodować uszkodzenie wątroby.

Układ oddechowy: wielokrotna ekspozycja wpływa na układ

oddechowy.

Układ słuchowy: długotrwała lub wielokrotna ekspozycja na wysokie stężenia prowadziła do utraty słuchu u szczurów. Niewłaściwe używanie rozpuszczalnika i interakcja hałasu w

środowisku pracy mogą spowodować utratę słuchu. Układ nerwowy: powtarzająca się ekspozycja wpływa niekorzystnie na układnerwowy. Skutki obserwowane były

wyłącznie przy wysokich dawkach.

Gatunek : Szczur, Nie określono

Sposób podania dawki : Wdychanie Atmosfera badawcza : para

Metoda : Akceptowalna metoda niestandardowa.

Narażone organy : ucho

Uwagi : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne

zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie

długotrwałego narażenia.

Może powodować uszkodzenie wątroby.

Układ oddechowy: wielokrotna ekspozycja wpływa na układ

oddechowy.

Układ słuchowy: długotrwała lub wielokrotna ekspozycja na wysokie stężenia prowadziła do utraty słuchu u szczurów. Niewłaściwe używanie rozpuszczalnika i interakcja hałasu w

środowisku pracy mogą spowodować utratę słuchu.
Układ nerwowy: powtarzająca się ekspozycja wpływa
niekorzystnie na układnerwowy. Skutki obserwowane były

wyłącznie przy wysokich dawkach.

#### Zagrożenie spowodowane aspiracją

#### Składniki:

#### styren:

Aspiracja do płuc przy połknięciu lub wymiotach może wywoływać chemiczne zapalenie płuc, które może być śmiertelne.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

## 11.2 Informacje o innych zagrożeniach

## Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Produkt:** 

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych

za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH

Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1%

lub wyższych.

Dalsze informacje

Produkt:

Uwagi : Jeżeli nie zaznaczono inaczej, prezentowane dane są

reprezentatywne dla produktu jako całości, a nie dla jego

poszczególnych składników.

Składniki:

styren:

Uwagi : Inne ramy regulacyjne mogą uwzględniać klasyfikacje

wprowadzone przez inne organy.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

## 12.1 Toksyczność

## Składniki:

styren:

Toksyczność dla ryb : LC50 (Pimephales promelas (złota rybka)): 4,02 mg/l

Czas ekspozycji: 96 h

Metoda: Dyrektywa ds. testów 203 OECD

Uwagi: Toksyczny

LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców

wodnych

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 4,7 mg/l

Czas ekspozycji: 48 h

Metoda: Dyrektywa ds. testów 202 OECD

Uwagi: Toksyczny

LC/EC/IC50 > 1 - <=10 mg/l

Toksyczność dla glony/rośliny

wodne

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 4,9 mg/l

Czas ekspozycji: 96 h

Metoda: Test(y) równoważny/e lub podobny/e do wytycznych

dotyczących testów OECD nr 201

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Uwagi: Toksyczny

 $NOEC/NOEL > 1.0 - \le 10 \text{ mg/l}$ 

Toksyczność dla : LC50 (Activated sludge): 500 mg/l

mikroorganizmów Czas ekspozycji: 3 h

Metoda: Test(y) równoważny/e lub podobny/e do wytycznych

dotyczących testów OECD nr 209 Uwagi: Oczekuje się, że nie jest toksyczny:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toksyczność dla ryb (Toksyczność chroniczna)

Uwagi: Brak danych

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych (Toksyczność

: NOEC: 1,01 mg/l Czas ekspozycji: 21 d

wodnych (Toksyczność chroniczna)

Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prób

Uwagi: NOEC/NOEL > 1.0 - <=10 mg/l

## 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Składniki:

styren:

Biodegradowalność : Biodegradacja: 70,9 %

Czas ekspozycji: 28 d Metoda: ISO DIS 9408 Uwagi: Łatwo biodegradowalny.

#### 12.3 Zdolność do bioakumulacji

## Składniki:

styren:

Bioakumulacja : Uwagi: Nie ulega istotnej kumulacji.

#### 12.4 Mobilność w glebie

## Składniki:

styren:

Mobilność : Uwagi: Unosi się na powierzchni wody., Jeśli produkt

przeniknie do gleby, będzie wysoce ruchliwy i może skazić

wody gruntowe.

## 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

## Składniki:

styren:

Zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 30.04.2024 800001004869 9.0 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Ocena Substancja nie spełnia kryteriów przeglądu (screeningu)

dotyczących trwałości, ulegania bioakumulacji i toksyczności i

dlatego też nie może być uznana za PBT lub vPvB..

#### 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

#### **Produkt:**

Ocena Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za

posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji

(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

#### 12.7 Inne szkodliwe skutki działania

## **Produkt:**

Dodatkowe informacje

ekologiczne

: Jeżeli nie zaznaczono inaczej, prezentowane dane są reprezentatywne dla produktu jako całości, a nie dla jego

poszczególnych składników.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

## 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Jeżeli jest to możliwe odzyskać lub zawrócić do obiegu. Produkt

> Wytwórca odpadów ponosi odpowiedzialność za określenie toksyczności i właściwości fizycznych wytwarzanego materiału, ustalenia właściwej klasyfikacji i metody pozbywania się odpadów zgodnie z obowiązującymi

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych produktami odpadowymi i nie usuwać ich do środowiska

naturalnego.

Nie należy odprowadzać wody z gaszenia pożaru do

środowiska wodnego.

Nie usuwać wody i osadu dennego ze zbiornika tak, aby mogła przeciekać do gruntu. Może to powodować skażenie

gleby i wody gruntowej.

Odpady powstałe w wyniku rozlania lub czyszczenia cysterny należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej korzystając z usług renomowanego przedsiebiorstwa utylizacji

lub usługowego. Wcześniej upewnić się, że może on

przyjmować tego typu odpady.

Produktu należy się pozbywać zgodnie z obowiązującymi regionalnymi, krajowymi lub lokalnymi przepisami i

rozporządzeniami.

Lokalne przepisy mogą być bardziej restrykcyjne niż wymogi

regionalne lub krajowe i należy ich przestrzegać.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: 30.04.2024 9.0

Numer Karty: 800001004869 Data ostatniego wydania: 27.12.2023

Wydrukowano dnia 07.05.2024

MARPOL - zob. Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki (MARPOL 73/78), określająca techniczne aspekty kontroli zanieczyszczeń pochodzących ze statków.

Zanieczyszczone opakowanie

Osuszyć dokładnie pojemniki.

Po odsączeniu przewietrzyć w bezpiecznym miejscu z dala od źródeł iskier i ognia. Pozostałości substancji mogą stwarzać zagrożenie wybuchowe.

Nie przebijać, nie ciąć ani nie spawać niewyczyszczonych

beczek.

Dostarczyć do autoryzowanej firmy w celu odzysku lub

regeneracji metalu.

Opakowanie: puste: Odwrócić opakowanie do góry nogami i lekko przechylić (około 10 stopni), w celu opróżnienia w taki sposób, aby dolna część opakowania znajdowała się przy otworze ujścia. W niektórych opakowaniach należy wykonać dodatkowy otwór. Opróżnianie należy wykonać w

temperaturze pokojowej (przynajmniej 15 °C). Odczekać do wyschnięcia opakowania. Nie zamykać opakowania po opróżnieniu. Należy pamiętać o zagrożeniu związanym z pustymi opakowaniami i pojemnikami z łatwopalnymi cieczami. Opróżnione opakowania należy wietrzyć w bezpiecznym miejscu, z dala od iskier i ognia. Pozostałości

moga stwarzać zagrożenie wybuchu. Nie wolno przedziurawiać, ciąć ani spawać nieoczyszczonych

opakowań, pojemników lub hoboków.

## **SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu**

## 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADN : 2055 **ADR** 2055 RID 2055 **IMDG** 2055 IATA 2055

#### 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

**ADN** 

**ADR** STYRENE MONOMER, STABILIZED RID STYRENE MONOMER, STABILIZED STYRENE MONOMER, STABILIZED **IMDG** 

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

IATA : Styrene monomer, stabilized

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADN : 3
ADR : 3
RID : 3
IMDG : 3
IATA : 3

14.4 Grupa pakowania

**ADN** 

Grupa pakowania : III Kody klasyfikacji : F1

Nalepki : 3 (INST, N3)

**ADR** 

Grupa pakowania : III Kody klasyfikacji : F1 Nr. rozpoznawczy : 39

zagrożenia

Nalepki : 3

**RID** 

Grupa pakowania : III Kody klasyfikacji : F1 Nr. rozpoznawczy : 39

zagrożenia

Nalepki : 3

**IMDG** 

Grupa pakowania : III Nalepki : 3

**IATA** 

Grupa pakowania : III Nalepki : 3

14.5 Zagrożenia dla środowiska

ADN

Niebezpieczny dla środowiska : tak

**ADR** 

Niebezpieczny dla

: nie

środowiska

**RID** 

Niebezpieczny dla

: nie

środowiska

**IMDG** 

Substancja mogąca

spowodować

: nie

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

zanieczyszczenie morza

## 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Uwagi : Specjalne środki ostrożności: Odnośnie do rozdziału 7,

Postępowanie z substancją/mieszaniną i jej magazynowanie, użytkownik musi być świadomy lub/i przestrzegać specjalnych

środków ostrożności w związku z transportem.

#### 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Kategoria zanieczyszczeń : Y

Rodzaj statku : 3; Must be Double Hulled

Nazwa wyrobu : Styren monomer

**Dodatkowe informacje** : Produkt ten może być transportowany pod osłoną azotową.

Azot to bezwonny i bezbarwny gaz. Ekspozycja na atmosfery

o podwyższonej zawartości azotu powoduje wyparcie dostępnego tlenu, co może spowodować asfiksję lub śmierć. Pracownicy powinni przestrzegać rygorystycznych środków

ostrożności w zakresie bezpieczeństwa podczas pracy w

zamkniętej przestrzeni.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

# 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów (Załącznik XVII) Należy uwzględnić warunki ograniczenia dla poniższych wpisów:

Numer na liście 40, 3

REACH - Wykaz substancji podlegających procedurze

udzielania zezwoleń (Załącznik XIV)

: Produkt nie podlega autoryzacji na zasadach określonych w REACh.

REACH - Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie dla Autoryzacji (Artykuł 59).

 Ten produkt nie zawiera substancji nie zawiera substancji

wzbudzających bardzoduże obawy

(Rozporządzenie (WE) Nr

1907/2006 (REACH), Artykuł 57).

Seveso III: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. CIECZE ŁATWOPALNE

#### Inne przepisy:

Informacje wymagane dla potrzeb kontroli nie są wyczerpujące. Niniejszy materiał może podlegać innym przepisom.

P5c

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322).

O bwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2015 poz. 208).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367).

Produkt podlega regulacjom w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wdrażaącego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE (Dyrektywę Seveso III)

Produkt podlega regulacjom w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wdrażaącego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE (Dyrektywę Seveso III).

## Składniki tego produktu wymienione są w następujących wykazach:

AIIC : Wymieniony

DSL : Wymieniony

IECSC : Wymieniony

ENCS : Wymieniony

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

KECI : Wymieniony

NZIoC : Wymieniony

PICCS : Wymieniony

TSCA : Wymieniony

TCSI : Wymieniony

## 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego.

## SEKCJA 16: Inne informacje

## Pełny tekst innych skrótów

PL NDS : Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej

z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z

późn. zm.)

PL NDS / NDS : Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

PL NDS / NDSch : Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami wodnymi śródlądowymi; ADR - Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji chemicznych; ASTM - Amerykańskie Towarzystwo Badania Materiałów; bw - Masa ciała; CLP -Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -Karcynogen, mutagen lub środek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów; EC-Number - Numer Wspólnoty Europejskiej; ECx - Stężenie związane z x% reakcji; ELx - Wskaźnik obciążenia związany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejące i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stężenie związane z x% wzrostu prędkości reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem; IATA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Międzynarodowy kod dla budowy i wyposażania statków do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem; IC50 - Połowa maksymalnego steżenia inhibitującego; ICAO - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejących substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych; IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczeństwie przemysłowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -Koreański spis istniejacych substancji chemicznych; LC50 - Steżenie substancji toksycznej powodujące śmierć 50% grupy populacji organizmów testowych; LD50 - Dawka potrzebna do spowodowania śmierci 50% populacji testowej (średnia dawka śmiertelna); MARPOL -Międzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -Nieokreślone w inny sposób; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektów stężenia; NO(A)EL - Poziomu, przy którym nie zaobserwowano występowania szkodliwego

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersia Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 800001004869 9.0 30.04.2024 Wydrukowano dnia 07.05.2024

efektu; NOELR - Wskaźnik obciążenia, przy którym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliów; OECD - Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczeństwa Chemicznego i Zapobiegania Skażeniom; PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zależności struktura-aktywność; REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliów.; RID - Przepisy dotyczace miedzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych koleją; SADT - Samoprzyspieszająca temperatura rozkładu; SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału; SVHC - substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy; TCSI - Tajwański spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis Istniejących Chemikaliów; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA -Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwały i wykazujący dużą zdolność do bioakumulacji

## Dalsze informacje

Porady dotyczące szkoleń

: Zapewnić odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla

operatorów.

Inne informacje

Poradnik oraz narzędzia związane z przepisami REACH dla przemysłu znajdują się na stronie http://cefic.org/Industrysupport.

Substancja nie spełnia kryteriów przeglądu (screeningu) dotyczących trwałości, ulegania bioakumulacji i toksyczności i dlatego też nie może być uznana za PBT lub vPvB.

Pionowa kreska (|) na lewym marginesie oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.

Produkt ten został sklasyfikowany jako H304 (Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią). Wdychanie może wiązać się z ryzykiem. Ryzyko związane z wdychaniem substancji wynika wyłącznie z właściwości fizyczno-chemicznych substancji. Ryzyko można zatem kontrolować stosując środki zarządzania ryzykiem, określone z myślą o tym konkretnym zagrożeniu, które zostały opisane w sekcji 8 Karty charakterystyki. Nie przedstawiono

scenariusza narażenia.

Żródła kluczowych danych, z : których skorzystano przygotowując kartę charakterystyki

Podane dane pochodzą z wielu źródeł informacji (np. dane toksykologiczne z Shell Health Services, dane dostawców, CONCAWE, baza danych EU IUCLID, Rozporządzenie WE 1272 itp.).

#### Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:

Flam. Liq. 3 H226 Na podstawie danych z badań. Asp. Tox. 1 H304 Określono na podstawie oceny eksperckiej i wagi dowodów.

Skin Irrit. 2 H315 Określono na podstawie oceny eksperckiej i wagi dowodów.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja 9.0	Aktualizacja: 30.04.2024	Numer Karty: 800001004869	Data ostatniego wydania: 27.12.2023 Wydrukowano dnia 07.05.2024
Eye Ir	rit. 2	H319	Określono na podstawie oceny eksperckiej i wagi dowodów.
Acute	Tox. 4	H332	Określono na podstawie oceny eksperckiej i wagi dowodów.
STOT	SE 3	H335	Określono na podstawie oceny eksperckiej i wagi dowodów.
Repr.	2	H361d	Określono na podstawie oceny eksperckiej i wagi dowodów.
STOT	RE 1	H372	Określono na podstawie oceny eksperckiej i wagi dowodów.
Aquat	ic Chronic 3	H412	Określono na podstawie oceny eksperckiej i wagi dowodów.

Użycie zidentyfikowane zgodnie z systemem opisu zastosowań Użycie - pracownik

Tytuł : produkcja substancji

- Przemysł

Użycie - pracownik

Tytuł : Produkcja żywic UP/VE i żywic formułowanych (żelkot, pasta

barwiąca, szpachlówka, pasta wiążąca / klej itp.)

Użycie - pracownik

Tytuł : Produkcja kopolimerów styrenowych

Użycie - pracownik

Tytuł : Okresowa polimeryzacja zawiesinowa polistyrenu (HIPS i

GPPS)

Użycie - pracownik

Tytuł : Produkcja FRP w warunkach przemysłowych, przy użyciu

żywic UP/VE i/lub żywic formułowanych (żelkot, pasta wiążąca,

szpachlówka itp.)

Użycie - pracownik

Tytuł : Produkcja FRP w profesjonalnym otoczeniu, przy użyciu żywic

UP/VE i/lub żywic formułowanych (żelkot, pasta wiążąca,

szpachlówka itp.)

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte są na aktualnym stanie wiedzy i informacji na dzień publikacji. Została ona opracowana jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

użytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w przypadku uwolnienia do środowiska i nie powinna być traktowana jako gwarancja właściwości ani specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z przeznaczeniem zastosowania danego materiału, może nie być ważna dla tego materiału, użytego w połączeniu z

innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście.

PL/PL

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Scenariusz narażenia - pracownik

300000000709	p.uoowiiik
SEKCJA 1	TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA
Tytuł	produkcja substancji- Przemysł
Opis użycia	Sektor zastosowania: SU3, SU8 Kategorie procesów: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC15 Kategorie środowiskowe: ERC1
Zakres procesu	Produkcja substancji albo zastosowanie jako półprodukt, chemikalia pochodzące z procesu albo ekstrahent. Obejmuje recykling/ponowne odzyskiwanie materiału, transport, składowanie, konserwacja i załadunek (w tym także statki morskie i śródlądowe, środki transportu kolejowego i drogowego oraz masowe kontenery).

	drogowego oraz masowe kontenery).	
SEKCJA 2	WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM	
Sekcja 2.1	Kontrola narażenia pracowników	
Charakterystyki produktu		
Fizyczna forma produktu	Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP.	
Stężenie substancji w	Użycie zastępcze/ponowne substancji/produktu do 100	%
mieszaninie/artykule	(chyba, że zostało ustalone inaczej).,	
Częstotliwość i czas trwan	ia użycia	
Obejmuje narażenie dzienne inaczej).	e do 8 godzin (chyba że stwierdzono	
Inne warunki operacyjne w	pływające na narażenie	
podano inaczej).	raturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśl	i nie
Scenariusze udziału	Środki Zarządzania Ryzykiem	
Środki ogólne (substancje drażniące dla oczu).	Stosować odpowiednią ochronę oczu. Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, tak poprzez zanieczyszczenie dłońmi.	κże
Ogólne środki (substancje drażniące dla skóry)	Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary pośredniego kontaktu ze skórą. Nosić rękawice (testowane zgodnie z normą EN374), jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją Nieczystości/rozlane substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się jeśli nastąpiła kontaminacja, natychmiast przemyć skórę. przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu zminimalizowania ekspozycji na działanie i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.	

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Narażenie ogólne (systemy zamknięte)przy sporadycznym narażeniu kontrolowanym.PROC2	Posługiwać się substancją wewnątrz sys	stemu zamkniętego.
Aplikacja dodatków i stabilizacjaPROC8b	Stosować w półautomatycznych i w więk liniach do napełniania.	szości zamkniętych
Pobieranie próbekPROC8a	Zastosować system do pobierania próbe ekspozycji na działanie.	ek w celukontroli
Działalność laboratoryjnaPROC15	Nie określono innych specyficznych śroc	lków.
Przemieszczanie materiałuMagazynowanie	Przemieszczać przy użyciu zamkniętych Przechowywać substancję w systemie z	
produktu luzemPROC1 Wydzielona instalacjaZaładowanie cystern i wagonówzaładowanie i rozładowanie statków morskich i śródlądowychPROC8b	Wyczyścić linie transportowe przed rozła Zapewnić, że operacja prowadzona jest Unikać wykonywania czynności przy ekp więcej niż 1 godzina , lub: Wykonywać czynności z dala od źródeł o substancji.	na zewnątrz. pozycji na działanie
Konserwacja i utrzymanie urządzeńPROC8b	Spuścić zawartość przed otwarciem lub konserwacją urządzeń. Pozostałości resztkowe ze zbiorników umieścić w szczelnym pojemniku celem usunięcia lub powtórnego wykorzystania. Unikać wykonywania czynności przy ekpozycji na działanie więcej niż 1 godzina	
Przemieszczanie materiałuUsuwanie odpadówPROC8b	Unikać wykonywania czynności przy ekp więcej niż 1 godzina	oozycji na działanie
Sekcja 2.2	Kontrola narażenia środowiska	
Substancja jest unikalną strul	l .	
Ilości użyte	•	
Tonaż UE zużywany regionalnie:		1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok):		4,5E+06
Udział regionalnego tonażu użyty lokalnie:		1
Roczny tonaż dla danej jedno		4,5E+06
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/doba):		2,85E+06
Częstotliwość i czas trwani		•
	Dni, w których następuje emisja (dni/rok):	
	euwzględnione przez zarządzanie ryzyki	
	nia dla zbiorników słodkowodnych::	41
		100
	pływające na narażenie środowiska	
	podczas procesu (Wstępne uwalnianie	1,3E-04
		1 /

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

	•
przed RMM):	
Ilość uwalniana do gleby podczas procesu (Wstępne uwalnianie przed	4,8E-05
RMM):	
Warunki techniczne i środki na poziomie procesu (źródło) zapobie	gające emisji
Z uwagi na różnice między przyjętymi procedurami w różnych	
jednostkach przeprowadzane są ostrożne pomiary szacunkowe	
procesów uwalniania.	
Środki organizacyjne zapobiegające/ograniczające emisję z terenu	
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnej gleby.	
osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.	
Warunki i środki dotyczące komunalnego planu obróbki ścieków	
Szacowany stopień usuwania substancji ze ścieków przez domowe	95,6
oczyszczalnie ścieków (%)	
Szacunkowa ilość ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d):	1,0000E+08
Warunki i środki dotyczące zewnętrznej obróbki odpadów do wywo	ozu
W procesie produkcyjnym nie powstają odpady substancji.	
Warunki i środki dotyczące zewnętrznego odzyskiwania odpadów	
W procesie produkcyjnym nie powstają odpady substancji.	

SEKCJA 3	SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA	
Sekcja 3.1 - zdrowie		
Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu		
Easy TRA.		

Sekcja 3.2 - środowisko	
Stosowany model Easy TRA.	

SEKCJA 4	WSKAZOWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE SCENARIUSZEM NARAŻENIA		
Sekcja 4.1 - zdrowie			
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki			
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.			
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy			
musza upewnić sie że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony			

## Sekcja 4.2 - środowisko

Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkacheksploatacji, które nie muszą mieć zastosowania do wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem

Wymagana efektywność wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie lokalnych i innych technologii, albo pojedyncze albo w połączeniu.

Wymagana efektywność wytrącania do powietrzajest osiągana poprzez zastosowanie lokalnych technologii, albo pojedyncze albo w połączeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych zawartych jest w arkuszu informacyjnym (http://cefic.org).

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Scenariusz narażenia - pracownik

30000000713				
SEKCJA 1 Tytuł	TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA  Produkcja żywic UP/VE i żywic formułowanych (żelkot, pasta barwiąca, szpachlówka, pasta wiążąca / klej itp.)			
Opis użycia	Sektor zastosowania: SU3, SU12 Kategorie procesów: PROC1, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Kategorie środowiskowe: ERC2			
Zakres procesu	Przygotowanie, pakowanie, opakowanie substancjii jej mieszanin w procesie masowym lub ciągłym w tym także składowanie, transport, mieszanie, formowanie tabletek, zgniatanie, formowaniegranulek, ekstruzja, pakowanie w małym lub dużym zakresie,			

SEKCJA 2	WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM					
Sekcja 2.1	Kontrola narażenia pracowników					
Charakterystyki produktu						
Fizyczna forma produktu	zyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP.					
Stężenie substancji w	Użycie zastępcze/ponowne substancji/produktu do 100 %					
mieszaninie/artykule	(chyba, że zostało ustalone inaczej).,					
Częstotliwość i czas trwania użycia						
Obejmuje narażenie dzienne do 8 godzin (chyba że stwierdzono						
inaczej).						
Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie						
Zakłada się wdrożenie dobrych, podstawowych standardów higieny zawodowej.						
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie						
podano inaczej).						

Scenariusze udziału	Środki Z	Zarządzania Ryzykiem
Środki ogólne (substancje d dla oczu).	rażniące	Stosować odpowiednią ochronę oczu. Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez zanieczyszczenie dłońmi.
Ogólne środki (substancje drażniące dla skóry)		Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary pośredniego kontaktu ze skórą. Nosić rękawice (testowane zgodnie z normą EN374), jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją Nieczystości/rozlane substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się jeśli nastąpiła kontaminacja, natychmiast przemyć skórę. przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu zminimalizowania ekspozycji na

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

	działanie i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
Narażenie ogólne (systemy zamknięte)PROC1	Posługiwać się substancją wewnątrz systemu zamkniętego.
Przemieszczanie materiału luzemPROC3	Przechowywać substancję w systemie zamkniętym. Stosować w półautomatycznych i w większości zamkniętych liniach do napełniania. Stosować systemy obsługi luzem lub pół-luzem. Zapewnić wentylację wywiewną w miejscach występowania emisji. Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia.
Operacje mieszania (systemy zamknięte)Podwyższona temperaturaProcesy wsadowe w podwyższonych temperaturachPROC3	Stosować w półautomatycznych i w większości zamkniętych liniach do napełniania. zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę).
Przemieszczanie bębnów/partii materiałuZalewanie z małych pojemnikówPrzemieszczanie/nalewanie z pojemnikówOperacje mieszania (systemy otwarte)PROC5	Zapewnić wentylację wywiewną w miejscach występowania emisji. Zakładać pokrywy na pojemniki bezpośrednio po użyciu.
Pobieranie próbekPROC4	zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę). Upewnić się, że istnieją specjalne punkty pobierania próbek. Unikać pobierania próbek przez zamaczanie.
Działalność laboratoryjnaPROC15	W celu uniknięcia ekspozycji działać w warunkach pracy systemu odprowadzającego dym lub podobnego.
Napełnianie bębnów i małych opakowańPrzemieszczanie bębnów/partii materiałuPROC9	Napełniać pojemniki/puszki na wydzielonych stanowiskach do napełniania z miejscową wentylacją wywiewną.
Przemieszczanie materiału luzemZaładowanie cystern i wagonówPROC8b	Stosować systemy obsługi luzem lub pół-luzem. Stosować przeznaczone do tego celu urządzenia. zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę). , lub: Zapewnić, że operacja prowadzona jest na zewnątrz.
Czyszczenie, konserwacja i utrzymanie urządzeńPROC8a	Spuścić zawartość przed otwarciem lub konserwacją urządzeń. Pozostałości resztkowe ze zbiorników umieścić w szczelnym pojemniku celem usunięcia lub powtórnego

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

	wykorzystania.	
Usuwanie odpadówPROC8a	zapewnić wystarczający wyn mniej niż 3 do 5 wentylacji na Usuwać puste pojemniki i od bezpieczny. Usuwać odpady zgodnie z pi ochrony środowiska. Unikać wykonywania czynno działanie więcej niż 1 godzini , lub: Nosić maskę odpowiadającą lepszym.	a godzinę). pady w sposób rzepisami dotyczącymi ści przy ekpozycji na a
Sekcja 2.2 Kor	 ntrola narażenia środowiska	
Substancja jest unikalną strukturą		
Ilości użyte		1
Tonaż UE zużywany regionalnie:		0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony	/rok):	2,28E+05
Udział regionalnego tonażu użyty l		0,6
Roczny tonaż dla danej jednostki (		1,37E+04
Maksymalny dzienny tonaż daneg		4,57E+04
Częstotliwość i czas trwania uży		,
Dni, w których następuje emisja (d		300
	ględnione przez zarządzanie ryzyki	em
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dl		41
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej:		100
Inne warunki operacyjne wpływa	ające na narażenie środowiska	
llość uwalniana do powietrza podo przed RMM):	zas procesu (Wstępne uwalnianie	2,0E-03
llość uwalniana podczas procesu o przed RMM):	do ścieków (Wstępne uwalnianie	4,9E-05
llość uwalniana do gleby podczas RMM):	procesu (Wstępne uwalnianie przed	0E+00
	poziomie procesu (źródło) zapobie	gające emisji
Z uwagi na różnice między przyjęt		
jednostkach przeprowadzane są o	strożne pomiary szacunkowe	
procesów uwalniania.		
	jące/ograniczające emisję z terenu	
Nie wylewać szlamu przemysłowe		
osady z oczyszczalni należy spalić	c, przechować lub przetworzyc.	
	unalnego planu obróbki ścieków	_
Szacowany stopień usuwania subsoczyszczalnie ścieków (%)	,	91,9
	domowych oczyszczalniach (m3/d):	1,0000E+08
	nętrznej obróbki odpadów do wyw	
•	odpadów z uwzględnieniem obowiąz	ujących miejscowych
i/lub krajowych przepisów.		

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

#### Warunki i środki dotyczące zewnętrznego odzyskiwania odpadów

Zawnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów z uwzględnieniem obowiązujących miejscowych i/lub krajowych przepisów.

#### SEKCJA 3 SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA

#### Sekcja 3.1 - zdrowie

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu Easy TRA.

Dla niektórych scenariuszy narażenie na stanowisku pracy zostało ocenione w oparciu o dane pomiarowe.

#### Sekcja 3.2 - środowisko

Stosowany model Easy TRA.

SEKCJA 4	WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR
	ZE SCENARIUSZEM NARAŻENIA

#### Sekcja 4.1 - zdrowie

Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.

Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy muszą upewnić się,że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.

## Sekcja 4.2 - środowisko

Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkacheksploatacji, które nie muszą mieć zastosowania do wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem

Wymagana efektywność wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie lokalnych i innych technologii, albo pojedyncze albo w połączeniu.

Wymagana efektywność wytrącania do powietrzajest osiągana poprzez zastosowanie lokalnych technologii, albo pojedyncze albo w połączeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

30000000720	
SEKCJA 1	TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA
Tytuł	Produkcja kopolimerów styrenowych
Opis użycia	Sektor zastosowania: SU3, SU11 Kategorie procesów: PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Kategorie środowiskowe: ERC6c
Zakres procesu	Produkcja polimerów z monomerów w procesach ciągłych i seryjnych. Obejmuje produkcję, recykling i odzyskiwanie, odgazowywanie, uwalnianie, konserwację reaktorów oraz szybkie formowanie produktów polimerowych (tzn. mieszanie składników, granulację i odprowadzanie gazów z produktu).

SEKCJA 2	WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Sekcja 2.1	Kontrola narażenia pracowników
Charakterystyki produktu	
Fizyczna forma produktu	Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP.
Stężenie substancji w mieszaninie/artykule	Użycie zastępcze/ponowne substancji/produktu do 100 % (chyba, że zostało ustalone inaczej).,
Częstotliwość i czas trwa	nia użycia
Obejmuje narażenie dzienn inaczej).	e do 8 godzin (chyba że stwierdzono
Inne warunki operacyjne v	wpływające na narażenie
	rych, podstawowych standardów higieny zawodowej. eraturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20°C (jeśli nie

Scenariusze udziału	Środki Zarządzania Ryzykiem
Środki ogólne (substancje drażniące dla oczu).	Stosować odpowiednią ochronę oczu. Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez zanieczyszczenie dłońmi.
Ogólne środki (substancje drażniące dla skóry)	Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary pośredniego kontaktu ze skórą. Nosić rękawice (testowane zgodnie z normą EN374), jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją Nieczystości/rozlane substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się jeśli nastąpiła kontaminacja, natychmiast przemyć skórę. przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu zminimalizowania ekspozycji na działanie i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Zamknięty masowy rozładunekPROC8b	Wyczyścić linie transportowe przed rozł Unikać wykonywania czynności przy ek więcej niż 1 godzina	
Magazynowanie produktu luzemPROC2	Przechowywać substancję w systemie z	zamkniętym.
Przemieszczanie materiałuwewnętrznyPROC3	zapewnić wystarczający wymiar ogólnej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę).	j wentylacji (nie mniej
Proces wsadowyStosowanie w zamkniętych procesach wsadowychPROC3	zapewnić wystarczający wymiar ogólnej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę).	j wentylacji (nie mniej
Procesy wsadowe w podwyższonych temperaturachStosowanie w zamkniętych procesach wsadowychPROC3	Posługiwać się substancją wewnątrz sy zapewnić wystarczający wymiar ogólnej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę).	j wentylacji (nie mniej
Pobieranie próbekPROC8a	Zastosować system do pobierania próbe ekspozycji na działanie.	ek w celukontroli
Działalność laboratoryjnaPROC15	Nie określono innych specyficznych śro	dków.
Napełnianie małych opakowańPROC9	Ograniczyć zawartość substancji w prod	dukcie do 5%.
Konserwacja i utrzymanie urządzeńPROC8b	Unikać wykonywania czynności przy ek więcej niż 1 godzina	pozycji na działanie
Przemieszczanie materiału luzemPROC8b	Ograniczyć zawartość substancji w prod	dukcie do 5%.
Ogólne narażenie.przy sporadycznym narażeniu kontrolowanym.PROC2	Posługiwać się substancją wewnątrz systemu zamkniętego.	
Usuwanie odpadówPROC8b	Unikać wykonywania czynności przy ek więcej niż 1 godzina	pozycji na działanie
Sekcja 2.2	Kontrola narażenia środowiska	
Substancja jest unikalną struk	turą	
Ilości użyte		
Tonaż UÉ zużywany regionalnie: 0,1		0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 2,42E+06		2,42E+06
Udział regionalnego tonażu użyty lokalnie: 0,6		0,6
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 1,45E+05		•
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/doba): 4,83E+05		4,83E+05
Częstotliwość i czas trwania użycia		
Dni, w których następuje emisja (dni/rok): 300		
Czynniki środowiskowe nieuwzględnione przez zarządzanie ryzykiem		
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych:: 10		
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100		100
Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie środowiska		

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Aktualizacja: Wersja Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024 9.0

Ilość uwalniana do powietrza podczas procesu (Wstępne uwalnianie	1,02E-03
przed RMM):	
Ilość uwalniana podczas procesu do ścieków (Wstępne uwalnianie	1,2E-07
przed RMM):	
Ilość uwalniana do gleby podczas procesu (Wstępne uwalnianie przed	0E+00
RMM):	
Warunki techniczne i środki na poziomie procesu (źródło) zapobieg	gające emisji
Z uwagi na różnice między przyjętymi procedurami w różnych	
jednostkach przeprowadzane są ostrożne pomiary szacunkowe	
procesów uwalniania.	
Warunki i środki dotyczące komunalnego planu obróbki ścieków	
Szacowany stopień usuwania substancji ze ścieków przez domowe	91,9
oczyszczalnie ścieków (%)	
Szacunkowa ilość ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d):	2,000E+06
Warunki i środki dotyczące zewnętrznej obróbki odpadów do wywo	ozu
Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów z uwzględnieniem obowiązujących miejscowych	
i/lub krajowych przepisów.	
Warunki i środki dotyczące zewnętrznego odzyskiwania odpadów	
Zawnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów z uwzględnieniem obowiązujących	
miejscowych i/lub krajowych przepisów.	

SEKCJA 3	SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA
Sekcja 3.1 - zdrowie	
Jeśli nie podano inaczej, do o	określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu

Easy IRA.

Sekcja 3.2 - środowisko	
Stosowany model Easy TRA.	

SEKCJA 4	WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE SCENARIUSZEM NARAŻENIA
Sekcja 4.1 - zdrowie	
zarządzania ryzykiem/wart Jeśli podjęte zostaną inne	ie przekracza wartości DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki unki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy iom ryzyka nie zostanie podwyższony.

#### Sekcja 4.2 - środowisko

Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkacheksploatacji, które nie muszą mieć zastosowania do wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem

Wymagana efektywność wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie lokalnych i innych technologii, albo pojedyncze albo w połączeniu.

Wymagana efektywność wytrącania do powietrzajest osiągana poprzez zastosowanie

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

lokalnych technologii, albo pojedyncze albo w połączeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Scenariusz narazenia - pracownik	
30000000710	
SEKCJA 1	TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA
Tytuł	Okresowa polimeryzacja zawiesinowa polistyrenu (HIPS i GPPS)
Opis użycia	Sektor zastosowania: SU3, SU12 Kategorie procesów: PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Kategorie środowiskowe: ERC6c
Zakres procesu	Produkcja polimerów z monomerów w procesach ciągłych i seryjnych. Obejmuje produkcję, recykling i odzyskiwanie, odgazowywanie, uwalnianie, konserwację reaktorów oraz szybkie formowanie produktów polimerowych (tzn. mieszanie składników, granulację i odprowadzanie gazów z produktu).

	składników, granulację i odprowadzanie gazów z produktu).	
SEKCJA 2	WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM	
Sekcja 2.1	Kontrola narażenia pracowników	
Charakterystyki produktu		
Fizyczna forma produktu	Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP.	
Stężenie substancji w	Użycie zastępcze/ponowne substancji/produktu do 100 %	
mieszaninie/artykule	(chyba, że zostało ustalone inaczej).,	
Częstotliwość i czas trwan	ia użycia	
Obejmuje narażenie dzienne inaczej).	e do 8 godzin (chyba że stwierdzono	
Inne warunki operacyjne w	/pływające na narażenie	
Zakłada się użycie w temper podano inaczej).	raturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie	
Scenariusze udziału	Środki Zarządzania Ryzykiem	
Środki ogólne (substancje drażniące dla oczu).	Stosować odpowiednią ochronę oczu. Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez zanieczyszczenie dłońmi.	
Ogólne środki (substancje drażniące dla skóry)	Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary pośredniego kontaktu ze skórą. Nosić rękawice (testowane zgodnie z normą EN374), jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją Nieczystości/rozlane substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się jeśli nastąpiła kontaminacja, natychmiast przemyć skórę. przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu zminimalizowania ekspozycji na działanie i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.	

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wydzielona instalacjaPrzemieszczanie materiałuZamknięty masowy rozładunekZamknięty masowy rozładunekz poborem próbekPROC8b	Wyczyścić linie transportowe przed rozłączeniem. Unikać wykonywania czynności przy ekpozycji na działanie więcej niż 1 godzina , lub: Wykonywać czynności z dala od źródeł emisji lub uwalniania substancji. Upewnić się, że istnieją specjalne punkty pobierania próbek.
Magazynowanie produktu luzemPROC2	Przechowywać substancję w systemie zamkniętym.
Przemieszczanie materiałuPROC2	Przemieszczać przy użyciu zamkniętych linii.
Proces ciągłyNarażenie ogólne (systemy zamknięte)przy sporadycznym narażeniu kontrolowanym.PROC2	Posługiwać się substancją wewnątrz systemu zamkniętego.
Proces wsadowyNarażenie ogólne (systemy zamknięte)przy sporadycznym narażeniu kontrolowanym.PROC3	zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę).
Pobieranie próbekPROC8a	Upewnić się, że istnieją specjalne punkty pobierania próbek. Zastosować system do pobierania próbek w celukontroli ekspozycji na działanie.
Działalność laboratoryjnaPROC15	Nie określono innych specyficznych środków.
Wytłaczanie przygotowanie przedmieszekPodwyższona temperaturaPROC14	Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5%. zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę).
Operacja na urządzeniach do filtrowania ciał stałychPROC14	Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5%. zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę).
Użycie wirówek i ich opróżnianiePROC14	Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5%. zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę).
Suszenie i magazynowaniePROC14	Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5%. zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę).
Napełnianie małych opakowańPROC9	Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5%. zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę).
Konserwacja i utrzymanie	Spuścić zawartość przed otwarciem lub konserwacją

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

urządzeńPROC8b	urządzeń.		
, lub:			
	Unikać wykonywania czynności przy ekp	ozvcii na działanie	
	więcej niż 1 godzina	ozyoji na azialamo	
Przemieszczanie materiału	Ograniczyć zawartość substancji w prod	ukcie do 5%.	
luzemPROC8b	, ,		
Przemieszczanie	Stosować przeznaczone do tego celu urządzenia.		
materialuUsuwanie	Unikać wykonywania czynności przy ekpozycji na działanie		
odpadówPROC8b	więcej niż 1 godzina		
Sekcja 2.2	Kontrola narażenia środowiska		
Substancja jest unikalną stru			
Ilości użyte	ittarų		
Tonaż UE zużywany regiona	lnie	0,1	
Tonaż zużywany regionalnie		2,42E+06	
Udział regionalnego tonażu u		0,6	
Roczny tonaż dla danej jedno		1,45E+05	
Maksymalny dzienny tonaż d		4,83E+05	
Częstotliwość i czas trwan		1,002.00	
Dni, w których następuje em		300	
	euwzględnione przez zarządzanie ryzyki		
	enia dla zbiorników słodkowodnych::	10	
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej:		100	
	pływające na narażenie środowiska		
Ilość uwalniana do powietrza	podczas procesu (Wstępne uwalnianie	1,02E-03	
przed RMM):			
Ilość uwalniana podczas procesu do ścieków (Wstępne uwalnianie 1,2E-07			
przed RMM):			
llość uwalniana do gleby podczas procesu (Wstępne uwalnianie przed 0		0	
RMM):			
	ki na poziomie procesu (źródło) zapobie	gające emisji	
	rzyjętymi procedurami w różnych		
jednostkach przeprowadzane procesów uwalniania.	jednostkach przeprowadzane są ostrożne pomiary szacunkowe		
_ <b>'_</b>	biegające/ograniczające emisję z terenu		
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnej gleby. osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.			
osady z oczyszczann naiczy	spane, przechować lub przetworzyc.		
Warunki i środki dotyczące	komunalnego planu obróbki ścieków		
Szacowany stopień usuwania substancji ze ścieków przez domowe 91,9			
oczyszczalnie ścieków (%)			
Szacunkowa ilość ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2,000E+06			
	zewnętrznej obróbki odpadów do wyw		
Zewnętrzna przeróbka i usuv i/lub krajowych przepisów.	vanie odpadów z uwzględnieniem obowiąz	ujących miejscowych	
Warunki i środki dotyczace	zewnętrznego odzyskiwania odpadów		
	ecykling odpadów z uwzględnieniem obow	iazuiacvch	

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

miejscowych i/lub krajowych przepisów.

SEKCJA 3 SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA

#### Sekcja 3.1 - zdrowie

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu Easy TRA.

#### Sekcja 3.2 - środowisko

Stosowany model EUSES

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE SCENARIUSZEM NARAŻENIA

#### Sekcja 4.1 - zdrowie

Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.

Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy muszą upewnić się,że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.

#### Sekcja 4.2 - środowisko

Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkacheksploatacji, które nie muszą mieć zastosowania do wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem

Wymagana efektywność wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie lokalnych i innych technologii, albo pojedyncze albo w połączeniu.

Wymagana efektywność wytrącania do powietrzajest osiągana poprzez zastosowanie lokalnych technologii, albo pojedyncze albo w połączeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

30000000717	
SEKCJA 1	TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA
Tytuł	Produkcja FRP w warunkach przemysłowych, przy użyciu żywic UP/VE i/lub żywic formułowanych (żelkot, pasta wiążąca, szpachlówka itp.)
Opis użycia	Sektor zastosowania: SU3, SU12 Kategorie procesów: PROC3, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15 Kategorie środowiskowe: ERC6d
Zakres procesu	Przerabianie uformowanych polimerów w tym także transport, stosowanie dodatków (np. pigmentów, stabilizatorów, wypełniaczy, zmiękczaczy), procesy formowania i hartowania, sortowania materiału, składowaniai konserwacji.

SEKCJA 2	WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM	
Sekcja 2.1	Kontrola narażenia pracowników	
Charakterystyki produktu	I	
Fizyczna forma produktu	Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP.	
Stężenie substancji w	Użycie zastępcze/ponowne substancji/produktu do 100 %	
mieszaninie/artykule	(chyba, że zostało ustalone inaczej).,	
Częstotliwość i czas trwa	nia użycia	
Obejmuje narażenie dzienr	ne do 8 godzin (chyba że stwierdzono	
inaczej).		
Inne warunki operacyjne	wpływające na narażenie	
Zakłada się wdrożenie dob	rych, podstawowych standardów higieny zawodowej.	
Zakłada się działalność w t	emperaturze otoczenia (chyba że stwierdzono inaczej).	
Scenariusze udziału	Środki Zarzadzania Ryzykiem	

Scenariusze udziału	Srodki Zarza	ądzania Ryzykiem	
Środki ogólne (substancje dra oczu).	iżniące dla	Stosować odpowiednią ochronę oczu. Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z ocza także poprzez zanieczyszczenie dłońmi.	ami,
Ogólne środki (substancje drażniące dla skóry)		Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skóż Zidentyfikować potencjalne obszary pośredniego kontaktu ze skórą. Nosić rękawice (testowane zgodnie z normą EN374), jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją Nieczystości/rozlane substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się jeśli nastąpiła kontaminacja, natychmiast przemyć skórę. przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu celu zminimalizowania ekspozycji na działanie i	٠

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

	zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą. Dodatkowe środki ochrony skóry tj. nieprzepuszczalna odzież lub maska ochronna mogą być niezbędne podczas wykonywania czynności o wysokim stopniu rozprzestrzeniania, gdzie istnieje prawdopodobieństwo uwolnienia aerozolów (np spryskiwanie).
Powlekanie na walcach, malowanie pędzlemPłynne nanoszenie za pomocą wałków lub powlekarekPROC10	Zapewnić dobry standard poziom wentylacji ogólnej lub mechanicznej (od 5 do 15 wymian powietrza na godzinę). Jeśli to możliwe stosować pędzle i wałki na długich trzonkach. Zapewnić regularną konserwację i przeglądy systemu wentylacji. Usuwać puste pojemniki i odpady w sposób bezpieczny. Nosić odpowiedni kombinezon dla zapobiegania narażeniu skóry.
NatryskiwanieNatryskiwanie (automatyczne/zautomatyzowane)PROC7	Obrabiać pod wyciągiem lub obudowie z wyciągiem. Zapewnić regularną konserwację i przeglądy systemu wentylacji. Usuwać puste pojemniki i odpady w sposób bezpieczny. Nosić odpowiedni kombinezon dla zapobiegania narażeniu skóry.
RęcznieNatryskiwaniePROC7	zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę). Jeśli to możliwe stosować narzędzia na długich trzonkach. Ostrożnie wylewać z pojemników. Nosić odpowiedni kombinezon dla zapobiegania narażeniu skóry. Nosić maskę odpowiadającą EN140 z filtrem A lub lepszym.
Zamaczanie, zanurzanie i zalewaniePowlekanie na walcach, malowanie pędzlemPłynne nanoszenie za pomocą wałków lub powlekarekw małej skaliPROC10	Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25%. Zapewnić dobry standard poziom wentylacji ogólnej lub mechanicznej (od 5 do 15 wymian powietrza na godzinę).
Zamaczanie, zanurzanie i zalewanieProces ciągłyPROC13	Zapewnić wentylację wywiewną w miejscach występowania emisji.
Operacje odlewniczeOperacje mieszania (systemy otwarte)PROC5	Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25%.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Ilości użyte

Tonaż UE zużywany regionalnie:

Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok):

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

	·		
	Zapewnić wentylację wywiewną w miejscach występowania emisji.		
Narażenie ogólne (systemy zamknięte)Operacje mieszania (systemy zamknięte)PROC5	Posługiwać się substancją wewnątrz w większości zamkniętych systemów wyposażonych w wentylację wywiewną. Zapewnić dobry standard poziom wentylacji ogólnej lub mechanicznej (od 5 do 15 wymian powietrza na godzinę). Zakładać pokrywy na pojemniki bezpośrednio po użyciu.		
Proces automatyczny w systemach (pół) zamkniętych.Stosowanie w zamkniętych procesach wsadowychPROC3	zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę). Zakładać pokrywy na pojemniki bezpośrednio po użyciu.		
Produkcja lub przygotowywanie artykułów przez tabletkowanie, sprężanie, wytłaczanie lub granulowanieObróbka cieplnaProcesy wsadowe w podwyższonych temperaturachPROC14	Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25%. zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę). , lub: Zapewnić prowadzenie operacji pod odpowiednio umiejscowionym wyciągiem.		
Przemieszczanie materiałuPROC3	Przemieszczać przy użyciu zamkniętych linii. zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę).		
Przemieszczanie bębnów/partii materiałuZalewanie z małych pojemnikówPrzemieszczanie/nalewanie z pojemnikówOperacje mieszania (systemy otwarte)Przygotowanie materiału do naniesieniaPROC5	Stosować pompy rotacyjne lub ostrożnie nalewać z pojemnika. Zapewnić wentylację wywiewną w miejscach występowania emisji. Zakładać pokrywy na pojemniki bezpośrednio po użyciu.		
Działalność laboratoryjnaPROC15	Nie określono innych specyficznych środków.		
Usuwanie odpadówPROC8b	Zapewnić wentylację wywiewną w miejscach występowania emisji. Zbierać i usuwać odpady zgodnie z lokalnymi przepisami. Zakładać pokrywy na pojemniki bezpośrednio po użyciu.		
Sekcja 2.2 Kontrola na	Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska		
Substancja jest unikalną strukturą			
lloéci użyto	l .		

0,1 8,06E+05

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Udział regionalnego tonażu użyty lokalnie:	0,6
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok):	4,8E+04
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/doba):	1,61E+05
Częstotliwość i czas trwania użycia	
Dni, w których następuje emisja (dni/rok):	300
Czynniki środowiskowe nieuwzględnione przez zarządzanie ryzykie	em
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych::	10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej:	100
Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie środowiska	
Ilość uwalniana do powietrza podczas procesu (Wstępne uwalnianie przed RMM):	1,02E-03
Ilość uwalniana podczas procesu do ścieków (Wstępne uwalnianie przed RMM):	6,3E-06
Ilość uwalniana do gleby podczas procesu (Wstępne uwalnianie przed RMM):	0E+00
Warunki techniczne i środki na poziomie procesu (źródło) zapobie	gające emisji
Z uwagi na różnice między przyjętymi procedurami w różnych	
jednostkach przeprowadzane są ostrożne pomiary szacunkowe	
procesów uwalniania.	
Środki organizacyjne zapobiegające/ograniczające emisję z terenu	
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnej gleby.	
osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.	
Warunki i środki dotyczące komunalnego planu obróbki ścieków	
Szacowany stopień usuwania substancji ze ścieków przez domowe	91,9
oczyszczalnie ścieków (%)	
Szacunkowa ilość ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d):	2,000E+06
Warunki i środki dotyczące zewnętrznej obróbki odpadów do wywo	ozu
Substancja ta zużywa się podczas użytkowania i nie tworzy odpadów.	
Warunki i środki dotyczące zewnętrznego odzyskiwania odpadów	
Substancja ta zużywa się podczas użytkowania i nie tworzy odpadów.	

SEKCJA 3	SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA
Sekcja 3.1 - zdrowie	
Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu Easy TRA.	

SEKCJA 4	WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE SCENARIUSZEM NARAŻENIA
Sekcja 4.1 - zdrowie	
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.	

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy muszą upewnić się,że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.

#### Sekcja 4.2 - środowisko

Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkacheksploatacji, które nie muszą mieć zastosowania do wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem

Wymagana efektywność wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie lokalnych i innych technologii, albo pojedyncze albo w połączeniu.

Wymagana efektywność wytrącania do powietrzajest osiągana poprzez zastosowanie lokalnych technologii, albo pojedyncze albo w połączeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

30000000719	
SEKCJA 1	TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA
Tytuł	Produkcja FRP w profesjonalnym otoczeniu, przy użyciu żywic UP/VE i/lub żywic formułowanych (żelkot, pasta wiążąca, szpachlówka itp.)
Opis użycia	Sektor zastosowania: SU22, SU12 Kategorie procesów: PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC10, PROC11 Kategorie środowiskowe: ERC8f
Zakres procesu	Produkcja polimerów z monomerów w procesach ciągłych i seryjnych. Obejmuje produkcję, recykling i odzyskiwanie, odgazowywanie, uwalnianie, konserwację reaktorów oraz szybkie formowanie produktów polimerowych (tzn. mieszanie składników, granulację i odprowadzanie gazów z produktu).

SEKCJA 2	WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZA RYZYKIEM	ARZĄDZANIA
Sekcja 2.1	Kontrola narażenia pracowników	
Charakterystyki produktu		
Fizyczna forma produktu	Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy S	TP.
Stężenie substancji w	Użycie zastępcze/ponowne substancji/pr	oduktu do 100 %
mieszaninie/artykule	(chyba, że zostało ustalone inaczej).,	
Częstotliwość i czas trwan	ia użycia	
Obejmuje narażenie dzienne do 8 godzin (chyba że stwierdzono naczej).		
Inne warunki operacyjne w	pływające na narażenie	
Zakłada się wdrożenie dobrych, podstawowych standardów higieny zawodowej. Zakłada się działalność w temperaturze otoczenia (chyba że stwierdzono inaczej).  Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem		
Środki ogólne (substancje	Stosować odpowiednia ochrone oczu.	
drażniące dla oczu).	Unikać bezpośredniego kontaktu produkt poprzez zanieczyszczenie dłońmi.	u z oczami, także
Ogólne środki (substancje drażniące dla skóry)	Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary pośredniego kontaktu ze skórą. Nosić rękawice (testowane zgodnie z normą EN374), jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją Nieczystości/rozlane substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się jeśli nastąpiła kontaminacja, natychmiast przemyć skórę. przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu zminimalizowania ekspozycji na działanie i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.	

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

# **Styrene Monomer**

	Dodatkowe środki ochrony skóry tj. nieprzepuszczalna odzież lub maska ochronna mogą być niezbędne podczas wykonywania czynności o wysokim stopniu rozprzestrzeniania, gdzie istnieje prawdopodobieństwo uwolnienia aerozolów (np spryskiwanie).
Powlekanie na walcach, malowanie pędzlemPłynne nanoszenie za pomocą wałków lub powlekarekPROC10	zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę). Jeśli to możliwe stosować pędzle i wałki na długich trzonkach. Nosić odpowiednie rękawice badane zgodnie z EN374. Nosić maskę odpowiadającą EN140 z filtrem A lub lepszym.
NatryskiwaniePROC11	zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę). Odseparować czynność od innych operacji. Unikać wykonywania czynności przy ekpozycji na działanie więcej niż 4 godziny Nosić maskę pełnotwarzową odpowiadającą EN140 z filtrem A lub lepszym.
Zamaczanie, zanurzanie i zalewaniePowlekanie na walcach, malowanie pędzlemPłynne nanoszenie za pomocą wałków lub powlekarekPROC10	Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25%. zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę). Nosić maskę odpowiadającą EN140 z filtrem A lub lepszym.
Przemieszczanie materiałuZalewanie z małych pojemnikówPrzygotowanie materiału do naniesieniaPROC5	Stosować pompy rotacyjne lub ostrożnie nalewać z pojemnika. zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę). Zakładać pokrywy na pojemniki bezpośrednio po użyciu. Nosić maskę odpowiadającą EN140 z filtrem A lub lepszym.
Stosowanie w zamkniętych procesach wsadowychPROC3PROC4	Nosić maskę odpowiadającą EN140 z filtrem A lub lepszym., lub: Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25%.
Konserwacja i utrzymanie urządzeńKonserwacja i utrzymanie małych elementówPROC8a	zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę). Unikać wykonywania czynności przy ekpozycji na działanie więcej niż 1 godzina
Usuwanie odpadówPROC8a	zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wentylacji na godzinę). Usuwać puste pojemniki i odpady w sposób bezpieczny. Unikać wykonywania czynności przy ekpozycji na działanie więcej niż 1 godzina
Sekcja 2.2	Kontrola narażenia środowiska

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

Substancja jest unikalną strukturą	
Ilości użyte	
Tonaż UE zużywany regionalnie:	0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok):	2,42E+06
Udział regionalnego tonażu użyty lokalnie:	0,6
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok):	1,45E+05
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/doba):	4,83E+05
Częstotliwość i czas trwania użycia	
Dni, w których następuje emisja (dni/rok):	300
Czynniki środowiskowe nieuwzględnione przez zarządzanie ryzyki	em
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych::	10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej:	100
Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie środowiska	
Ilość uwalniana do powietrza podczas procesu (Wstępne uwalnianie przed RMM):	1,02E-03
Ilość uwalniana podczas procesu do ścieków (Wstępne uwalnianie przed RMM):	1,2E-07
llość uwalniana do gleby podczas procesu (Wstępne uwalnianie przed RMM):	0E+00
Warunki i środki dotyczące komunalnego planu obróbki ścieków	
Szacowany stopień usuwania substancji ze ścieków przez domowe oczyszczalnie ścieków (%)	91,9
Szacunkowa ilość ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d):	2,0E+06
Warunki i środki dotyczące zewnętrznej obróbki odpadów do wywo	ozu
Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów z uwzględnieniem obowiązujących miejscowych i/lub krajowych przepisów.	

SEKCJA 3	SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA
Sekcja 3.1 - zdrowie	
Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu	

Warunki i środki dotyczące zewnętrznego odzyskiwania odpadów

miejscowych i/lub krajowych przepisów.

Zawnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów z uwzględnieniem obowiązujących

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu Easy TRA.

Sekcja 3.2 - środowisko	
Stosowany model Easy TRA.	

SEKCJA 4	WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE SCENARIUSZEM NARAŻENIA
Sekcja 4.1 - zdrowie	
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy muszą upewnić się,że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.	

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami obowiązującymi na dzień utworzenia niniejszego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

## **Styrene Monomer**

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 27.12.2023 9.0 30.04.2024 800001004869 Wydrukowano dnia 07.05.2024

## Sekcja 4.2 - środowisko

Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkacheksploatacji, które nie muszą mieć zastosowania do wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem

Wymagana efektywność wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie lokalnych i innych technologii, albo pojedyncze albo w połączeniu.

Wymagana efektywność wytrącania do powietrzajest osiągana poprzez zastosowanie lokalnych technologii, albo pojedyncze albo w połączeniu.