Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia Dátum revízie: 1.0 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

### ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov : PROPYLENE OXIDE

Kód výrobku : U1112

Registračné číslo EU : 01-2119480483-35-0004, 01-2119480483-35-0005

Č. CAS : 75-56-9

Ďalšie spôsoby identifikácie : Epoxy propane, 1,2-, Methyl ethylene oxide, Methyl oxirane,

PO, Propylene epoxide, Propylene oxide, 1,2-

### 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie látky/zmesi : Chemický medziprodukt.

Registrované použitia podľa REACH, pozri kapitolu 16 alebo

prílohy.

Nedoporučované použitia : Len na odborné použitie., Tento produkt sa nesmie použit v

aplikácii inej ako hore uvedenej bez predchádzajúcej

konzultácie s dodavatelom.

Bez konzultácie s dodávateľom sa tento výrobok smie

používať iba na činnosti odporúčané v časti 1.

### 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Výrobca/Dodávateľ : Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334

3000 CH Rotterdam

Netherlands

Telefón : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 Fax : +31 (0)20 716 8316/ +31 (0)20 713 9230

Kontakt pre získanie KBÚ : sccmsds@shell.com

### 1.4 Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum (24 hodin): 02/54774166

+44 (0) 1235 239 670 (Toto telefonní číslo je dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu)

### ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

#### Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Horľavé kvapaliny, Kategória 1 H224: Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0

Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Akútna toxicita, Kategória 4, Orálne H302: Škodlivý po požití.

Akútna toxicita, Kategória 3, Dermálne H311: Toxický pri kontakte s pokožkou.

Akútna toxicita, Kategória 3, Vdychovanie H331: Toxický pri vdýchnutí.

Podráždenie očí, Kategória 2 H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán jednorazová expozícia, Kategória 3,

Dýchacie cesty

H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Mutagenita zárodočných buniek,

Kategória 1B

H340: Môže spôsobovať genetické poškodenie.

Karcinogenita, Kategória 1B H350: Môže spôsobiť rakovinu.

#### 2.2 Prvky označovania

#### Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Výstražné piktogramy







Výstražné slovo Nebezpečenstvo

FYZIKÁLNE RIZIKÁ: Výstražné upozornenia

> Mimoriadne horľavá kvapalina a pary. H224

ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ:

Škodlivý po požití. H302

Toxický pri kontakte s pokožkou. H311

H331 Toxický pri vdýchnutí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobovať genetické poškodenie. H340

H350 Môže spôsobiť rakovinu.

ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ:

Podľa CLP kritérií nie je klasifikované ako nebezpečné

pre životné prostredie.

Bezpečnostné upozornenia: Prevencia:

> P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky

bezpečnostné opatrenia.

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/ iskier/ otvoreného

ohňa/ horúcich povrchov. Nefajčite.

P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov):

udajov): 800001000818 Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

P241 Používajte elektrické/ ventilačné/ osvetľovacie/ zariadenie do výbušného prostredia.

P242 Používajte iba neiskriace prístroje.

P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.

#### Odozva:

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/ vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/ sprchou.

P301 + P312 V PRÍPADE POŽITIA: Keď sa necítite dobre, obráťte sa na CENTRUM PRE JEDOVATÉ LÁTKY/lekára. P330 Vypláchnite ústa.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P322 Osobitné opatrenia (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na etikete).

P370 + P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vhodné hasiace médium.

#### Skladovanie:

P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P235 Uchovávajte v chlade.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

### Odstránenie:

P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

#### 2.3 Iná nebezpečnosť

Ekologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

Toxikologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

Pary su ťažšie ako vzduch. Pary sa šíria popri zemi a môže dôjsť k ich zapáleniu i vo veľkej vzdialenosti od zdroja.

Výpary sa môžu vznietiť a vybuchnúť.

Tento materiál pôsobí ako akumulátor statickej elektriny.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0

Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Aj v prípade riadneho uzemnenia a spojenia môže tento materiál akumulovať elektrostatické náboie.

Pokiaľ bude umožnená akumulácia dostatočného náboja, môže nastať elektrostatický výboj a zapálenie horľavých zmesí vzduchu a výparov.

#### ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

#### 3.1 Látky

#### Zložky

Chemický názov	Č. CAS č. ES	Koncentrácia (% w/w)
metyloxirán	75-56-9 200-879-2	<= 100

### **ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci**

#### 4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné odporúčania

NECAKAJTE.

Uchovávajte obet v klude. Ihned vyhladajte lekárske

ošetrenie.

Ochrana osôb poskytujúcich

prvú pomoc

Pri poskytovaní prvej pomoci nezabudnite používať vhodné

osobné ochranné pomôcky v závislosti od nehody, poranenia

a okolia.

Pri vdýchnutí : Volajte na číslo záchrannej služby / zdravotníckeho

zariadenia, ktoré platí pre vašu lokalitu.

Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Nepokúšajte sa pomáhať obeti, ak nemáte riadnu ochranu dýchacích ciest. Ak má postihnutá osoba ťažkosti s dýchaním alebo pociťuje zvieranie v hrudi, ak má závrat, zvracia alebo ak nereaguje, dajte jej 100 % kyslík spolu s umelým dýchaním alebo v prípade potreby kardio-pulmonárnu resuscitáciu (KPR) a zabezpečte

jej prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.

Pri kontakte s pokožkou Zoblečte zasiahnutý odev. Okamžite pokožku oplachujte

> silným prúdom vody po dobu aspoň 15 minút, potom, ak je to možné, zasiahnuté miesto umyte mydlom a vodou. Ak dôjde k sčervenaniu pokožky, opuchu, bolestiam a/alebo tvorbe pľuzgierov, prevezte postihnuté osobu pre ďalšie ošetrenie do

najbližšej nemocnice.

Oko (oči) ihneď vymývajte veľkým množstvom vody. Pri kontakte s očami

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

800001000818

bezpečnostných údajov): Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Dopravte ho na najbližšiu pohotovosť na ďalšie ošetrenie.

Pri požití : Pri požití nevyvolávajte dávenie: Kvôli ďalšiemu ošetreniu

premiestnite postihnutú osobu prevezte do najbližšej

nemocnice. Ak dôjde spontánne k dáveniu, hlavu skloňte pod

úroveň bedier, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov.

Vypláchnite si ústa.

#### 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy

Príznaky a symptómy podraždenia dýchacích ciest môžu zahrňať dočasné pálenie v nose a krku, kašeľ a/alebo ťažkosti s dýchaním.

Vdychovanie vysokých koncentrácií môže spôsobiť zníženie funkcie centrálnej nervovej sústavy a z toho vyplývajúce točenie hlavy, bolesť hlavy, bolesť žalúdku a stratu koordinácie. Neustále vdychovanie môže spôsobiť bezvedomie až smrť.

Príznaky a symptómy podraždenia pokožky môžu zahrnovať pocity pálenia, sčervenania, opuchnutie alebo zdurenie. Medzi príznaky a symptómy podraždenia očí môžu patriť pocity pálenia, sčervenania, opúchnuté oči, a/alebo

rozmazané videnie.

Po požití sa môže vyskytnúť žalúdočná nevoľnosť, zvracanie

a/alebo hnačka.

Zranenie periferálnych nervov sa môže prejavit zhoršenou motorovoucinnostou (zlá koordinácia, nestála chôdza, alebo slabost svalov vkoncatinách, a/alebo strata citu v ramenách a

nohách).

### 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Zaobchádzanie

Okamžitá lekárska pomoc, zvláštne ošetrenie
 Je možné, že bude potrebné umelé dýchanie.

Pomoc vám poskytne lekár alebo centrum pre kontrolu otráv.

Liečte symptomaticky.

### ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Velké požiare by mali byt hasené len správne vyškolenými

požiarnikmi.

Pěna odolná alkoholu, vodní postřik nebo mlha. Suchý chemický prášek, oxid uhličitý, písek nebo zemina mohou být

použity pouze v případě malých požárů.

Vodu použitú pre hasenie požiaru nevzpúšťajte do vodného

prostredia.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Nevhodné hasiace

prostriedky

Nepoužívajte priamy prúd vody.

### 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zvláštne nebezpečenstvá pri :

hasení požiaru

Zápalné výpary môžu byt prítomné aj pri teplotách pod bodom

vzplanutia.

Pláva na vodě a môže byť na povrchu vody zapálený. Pary, ktoré su ťažšie ako vzduch, sa šíria popri zemi a môže dôjsť k ich zapáleniu i vo veľkej vzdialenosti od zdroja. Pri nedokonalom horení sa môže vyvíjať oxid uhoľnatý. Obsah je pod tlakom a pri vystavení účinkom tepla alebo

plameňa môže vybuchnúť.

#### 5.3 Rady pre hasičov

Špeciálne ochranné prostriedky pre hasičov Je treba používať vhodné ochranné vybavenie vrátane rukavíc odolných voči chemikáliám; odev odolný voči chemikáliám je treba použiť, pokiaľ sa očakáva veľký kontakt s rozliatym produktom. V prípade priblíženia sa k ohni v obmedzených priestoroch je treba použiť dýchací prístroj. Vyberte vhodné protipožiarne odevy podľa noriem (napr.

Európa: EN469).

Špecifické spôsoby hasenia

Štandardný postup pri chemickom požiari.

Ďalšie informácie

Nepovolané osoby musia opustiť oblasť požiaru. Všetky skladovacie priestory by mali byť vybavené

príslušnými hasiacimi prostriedkami.

Susedné kontejnery ochladzujte striekaním vodou.

Horľavá kvapalina I. triedy!

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Osobné preventívne

opatrenia

. .

Dodržujte všetky platné miestne a medzinárodné predpisy. Nebezpečie výbuchu. Informujte záchranné zložky, ak sa kvapalina dostane do odvodňovacieho systému povrchovej

vody.

Upovedomte štátne úrady, pokiaľ by prípadne mohlo dôjsť k

ohrozeniu verejnosti alebo životného prostredia.

Ak nie je možné zastaviť značný únik materiálu, mali by byť

informované miestne úrady.

6.1.1 Pre personál zasahujúci v iných ako núdzových

prípadoch:

Vyhnite sa kontaktu s rozliatym alebo inak uvoľneným produktom. Poučenie k výberu osobných ochranných

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000818 Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

prostriedkov nájdete v kap. 8 tejto karty bezpečnostných údajov

Označte nebezpečnú oblasť a zamedzte vstup nepovolaným osobám.

Pohybujte sa v smere vetra a nezdržujte sa v oblasti pod úrovňou.

6.1.2 Pre osoby zasahujúce v núdzových prípadoch: Vyhnite sa kontaktu s rozliatym alebo inak uvoľneným produktom. Poučenie k výberu osobných ochranných prostriedkov nájdete v kap. 8 tejto karty bezpečnostných údajov.

Označte nebezpečnú oblasť a zamedzte vstup nepovolaným osobám.

Pohybujte sa v smere vetra a nezdržujte sa v oblasti pod úrovňou.

Uhaste akýkoľvek otvorený oheň. Nefajčite. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vyvarujte sa všetkých činností, pri ktorých vznikajú iskry.

Poznámka - Kedže nebezpecie požiaru je tak velké, odporúca sa aby sa nosil extra ochranný odev na normálnom ochrannom obleku.

#### 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Zastavte vytekanie, podla možnosti bez osobného rizika. Odstránte všetky možné zdroje zapálenia v okolí.

Zabráňte nekontrolovanému úniku do okolitého prostredia použitím vhodných obmedzovacích prostriedkov. Zabráňte šíreniu príp. vniknutiu do kanalizácie, priekop alebo riek použitím piesku, zeminy alebo iných vhodných bariér. Pokúste sa rozptýlit výpary alebo usmernit ich tok na bezpecné miesto, napr. použitím hmlistej sprchy.

#### 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby čistenia

Velké rozliatia:

Zabráňte šíreniu postavením bariéry z piesku, zeminy alebo iného zadržiavacieho materiálu.

Vyberte s proti-výbušnými nákladnými vozmi pod tlakom alebo pumpujte do skladovacích/ zberných nádrží.

Otestujte koncentráciu výparov v atmosfére aby sa zaistili bezpecnépracovné podmienky prv než sa dovolí vstup

zamestnancom do týchtopriestorov.

Zo zbytkami zaobchádzajte ako s malými rozliatiami.

Malé rozliatia:

Nasajte zbytok do absorbentu ako je hlina, piesok alebo iný

vhodný materiál a odstráňte správnym spôsobom.

Nechajte vyparit.

Vodu z umytia odložte ako kontaminovanný odpad.

Upozornuje sa, že vodné roztoky majú nízky bod vzplanutia

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0

Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (kartv bezpečnostných

údajov): 800001000818 Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

ak nie sú velmi riedené.

### 6.4 Odkaz na iné oddiely

Pre poučenie v oblasti výberu osobných ochranných prostriedkov pozrite Oddiel č. 8 tejto Karty bezpečnostných údajov., Pre poučenie ako nakladať s úniknutým produktom pozrite kapitolu č. 13 tejto Karty bezpečnostných údajov.

#### ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

#### 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Technické opatrenia

Vyvarujte sa vdychovaniu alebo styku s látkou. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Po manipulácii sa dôkladne umyte. Pokyny na výber a použitie ochranných osobných prostriedkov viď Kapitola 8 tejto Karty bezpečnostných údajov. Použitie informácií z tejto karty ako podkladu na zhodnotenie rizika v miestnych podmienkach, pomôže určiť zodpovedajúce opatrenia na bezpečné zaobchádzanie, skladovanie a

Uistite sa, že sú dodržané všetky miestne požiadavky na manipuláciu a skladovanie.

likvidáciu tohto produktu.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

Nevdychujte pary a/alebo hmly.

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

Monitor koncentrácie vzduchu v pravidelných intervaloch. Uhaste akýkoľvek otvorený oheň. Nefajčite. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vyvarujte sa všetkých činností, pri ktorých vznikajú iskry.

Tento produkt sa má používat len v uzavretých systémoch.

Teplota odporúčaná pre manipuláciu:

Teplota okolia

Ak existuje riziko vdýchnutia výparov, hmiel alebo aerosólov, zapnite miestnu vetraciu ventiláciu.

Veľko objemné nádrže by mali byť ohradené.

Znečistené handry a čistiace prostriedky odstráňte správnym spôsobom aby sa zabránilo požiaru.

Aj v prípade riadneho uzemnenia a spojenia môže tento materiál akumulovať elektrostatické náboje.

Pokiaľ bude umožnená akumulácia dostatočného náboja, môže nastať elektrostatický výboj a zapálenie horľavých zmesí vzduchu a výparov.

Buďte opatrní pri manipulácii, ktorá môže predstavovať zdroj ďalších rizík vyplývajúcich z akumulácie statického náboja. Sem patrí napríklad pumpovanie (najmä turbulentný prietok), miešanie, filtrovanie, rozstrekujúce plnenie, čistenie a plnenie nádob a kontajnerov, odber vzoriek, plnenie spínačom, meranie, operácie podtlakového preťahovania a mechanické pohyby.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0

Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000818 Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

Tieto činnosti môžu spôsobiť elektrostatický výboj, napr. vznik

V priebehu pumpovania obmedzte rýchlosť linky, aby sa zabránilo vytvoreniu elektrostatických výbojov (≤ 1 m/s do ponorenia plniacej hadičky do dvojnásobku jej priemeru, potom ≤ 7 m/s). Vyhnite sa plneniu s rozstrekovaním.

Na operácie plnenia, likvidácie či manipulácie

NEPOUŽÍVAJTE stlačený vzduch.

Pokyny na prepravu

Pokiaľ sa používajú výtlačné čerpadlá, musia byť opatrené neintegrálnym poistným ventilom. Potrubia by mali byt prefúkané dusíkom pred a po prenose produktu. Podla potreby sa obrátte na dodavatela o dalšie informácie týkajúce sa prepravy produktu. Prečítajte si pokyny v časti Manipulácia.

Hygienické opatrenia

Pred jedlom, pitím a použitím toalety si umyte ruky. Znečistený odev pred ďalším použitím vyperte.

#### 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky

Všetky ďalšie špecifické legislatívne informácie o balení a skladovaní tohto produktu nájdete v kapitole 15.

Ďalšie informácie o stabilite pri skladovaní

Uchovávajte mimo dosah aerosolov, horľavín, oxidačných činidiel, žieravín a škodlivých alebo jedovatých látok pre životné prostredie.

Mal by sa inštalovat spolahlivý sprchovací/zalievací systém. Nádrže musia byť čisté, suché a zbavené korózie.

Zabránte prístup vode.

Musí sa skladovať v ohradenej a dobre vetranej časti, mimo priameho slnečného žiarenia a ďalších zdrojov tepla.

Nádrže by mali byt vybavené so systémom na znovu získanie výparov.

Výpary z nádrže by nemali byť uvoľňované do atmosféry. Straty z odparovania v priebehu skladovania by mali byť pod kontrolou vhodného systému na zaobchádzanie s výparmi. Nádrže musia byt špecificky pripravené pre použite s týmto

Čistenie, kontrola a údržba skladovacích nádrží je odborná činnosť, ktorá vyžaduje dôsledné dodržiavanie predpisov a

Patria sem vydávania pracovných povolení, odplynenie nádrží, používaniezdvižných šnúr a záchranných lán a nosenie dýchacích zariadení sdodávkou vzduchu.

Teplota odporúčaná pre skladovanie:

30 °C / 86 °F maximum.

Použite najnižšie prakticky možné teploty uchovávania a zabránteprievanom vzduchu aby sa minimalizovalo riziko tvorenia zápalnýchpodmienok v priestore nádrže. Elektrostatické výboje môžu vznikať pri pumpovaní. Elektrostatické výboje môžu spôsobovať požiar. Na

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

### PROPYLENE OXIDE

Verzia Dá 1.0 10.

Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

obmedzenie rizika zabezpečte elektrickú kontinuitu spojením

a uzemnením všetkého vybavenia.

Výpary v priestore hlavice skladovacej nádoby môžu ležať v horľavom/výbušnom dosahu, a preto môžu byť horľavé.

Obalový materiál : Vhodný materiál: Nerezová oceľ, Mäkká oceľ.

Nevhodný materiál: Plasty, Aluminium

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Osobitné použitia

Registrované použitia podľa REACH, pozri kapitolu 16 alebo

prílohy.

Uistite sa, že sú dodržané všetky miestne požiadavky na

manipuláciu a skladovanie.

Pozri ďalšie odkazy, kde nájdete postupy bezpečnej

manipulácie:

American Petroleum Institute 2003 (Ochrana proti zapáleniu zo statického výboja, úderu blesku a bludných prúdov) alebo National Fire Protection Agency 77 (Doporučené postupy pre

statickú elektrinu).

IEC TS 60079-32-1 : Elektrostatické nebezpečenstvo,

sprievodca

### ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1 Kontrolné parametre

### Limitné hodnoty vystavenia

Zložky	Č. CAS	Typ hodnoty (Forma expozície)	Kontrolné parametre	Podstata
metyloxirán	75-56-9	TSH	1 ppm 2,4 mg/m3	SK OEL
	Ďalšie informa	ácie: Kategória 1B - I	Mutagén cicavčích zárodočn	ých buniek,
	Kategória 1B - Pravdepodobný karcinogén			
metyloxirán		TWA	1 ppm 2,4 mg/m3	2004/37/EC
	Ďalšie informácie: Karcinogénov alebo mutagénov			
metyloxirán		TWA	1 ppm 2,4 mg/m3	Shell Internal Standard (SIS) na 8 hodín TWA.

#### Biologické limity expozície na pracovisku

Nie je pridelený žiaden biologický limit.

#### Odvodenej úrovne bez účinku (DNEL) podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006:

Názov látky	Finálne	Spôsoby	Možné ovplyvnenie	Hodnota
	použitie	expozície	zdravia	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia Dátum revízie: 1.0 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

metyloxirán	Pracovníci	Vdychovanie	Akútne - lokálne účinky	170 mg/m3
metyloxirán	Pracovníci	Vdychovanie	Dlhodobé - lokálne účinky	2,4 mg/m3

# Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (PNEC) podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006:

Názov látky	Životné prostredie	Hodnota
metyloxirán	Sladká voda	0,052 mg/l
metyloxirán	Sediment	0,245 mg/kg
metyloxirán	Pôda	0,0186 mg/kg hmotnosti s tekutinou
metyloxirán	Čistička odpadových vôd	10 mg/l

#### 8.2 Kontroly expozície

#### Technické opatrenia

Čítajte v spojení s variantom vystavenia pre Vaše určité použitie obsiahnutom v Prílohe. Potrebná úroveň ochrany a typy kontrol závisia na potenciálnom riziku expozície. Kontroly musia zodpovedať hodnoteniu rizík v miestnych podmienkach. K vhodným opatreniam radíme: Príslušnou ventiláciou určenou do výbušného prostredia regulovat koncentrácie vo vzduchu. Odporúča sa lokálne odsávanie.

Odporúčajú sa monitory požiarnej vody.

Veci, ktoré sa nedajú ocistit sa musia znicit (pozrite Kapitolu 13).

Zariadenia na vyplachovanie očí a sprchy na použitie v prípade ohrozenia.

#### Všeobecné informácie:

Zohľadnite technické pokroky a vylepšenia procesov (vrátane automatizácie) na zabránenie úniku. minimalizujte expozícu prostredníctvom opatrení ako uzatvorené systémy, špeciálne zariadenia a vhodné všeobecné/lokálne odvádzanie vzduchu. predtým ako sa zariadenie otvorí vypnite systémy a vyčistite vedenia. Pred údržbárskymi prácami pokiaľ je to možné vyčistite/opláchnite zariadenie Keď vznikne expozičný potenciál: obmedzte prístup autorizovaným osobám; ponúknuť špeciálny tréning na minimalizáciuexpozície pre obsluhujúci personál; noste vhodné rukavice a overaly, aby ste zabránili zašpineniu pokožky; noste ochranu dýchania, keď sa preukáže použitie určitých príspievajúcich plánov; rozsypané množstvá okamžite odoberte a odpad bezpečne zlikvidujte. Zabezpečte, aby boli vypracované pracovné pokyny alebo predpisy ekvivalentné k manažmentu rizík. Pravidelne kontrolujte, testujte a upravujte všetky kontrolné opatrenia. Zvážte nevyhnutnosť monitorovania zdravia, založenom na predchádzanie rizík.

### Prostriedok osobnej ochrany

Čítajte v spojení s variantom vystavenia pre Vaše určité použitie obsiahnutom v Prílohe. Poskytnuté informácie sú zostavené v súlade so smernicou PPE (Smernicou Rady 89/686/EHS) a v súlade s normami CEN Európskeho výboru pre štandardizáciu (CEN).

Osobné ochranné prostriedky (OOP) by mali vyhovovať odporúčaným celoštátnym normám. Skontrolujte s dodávateľmi OOP.

Ochrana zraku : Chemické okuliare proti striekaniu (plyno-tesné mono-

okuliare) a kryt na tvár.

Schválené na EU Normu EN166.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov):

pečnostných Dátum tlač

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

800001000818

Ochrana rúk

Poznámky

Ak môže dôjsť ku kontaktu ruky s látkou, použitie ochranných rukavic, spĺňajúcich odpovedajúce normy (napr. Európa EN374, AS/NZS:2161) a vyrobené z nasledujúcich materiálov, môže poskytnúť vhodnú ochranu: Dlhodobá ochrana: Butyl kaučuk. Ochrana proti náhodnému postriekaniu: Nitrilové gumenné rukavice. Silver Shield. V prípade nepretržitého kontaktu odporúčame rukavice s časom preniknutia 240 minút, pokiaľ je to však možné, dajte prednosť rukaviciam s dĺžkou preniknutia dlhšou ako 480 minút, pokiaľ nájdete vhodné rukavice. Pre krátkodobú ochranu/ochranu pred rozstreknutím odporúčame rovnakú ochranu. Uznávame však, že rukavice, ktoré ponúkajú túto mieru ochrany nemusia byť dostupné a v takom prípade je prijateľný aj kratší čas preniknutia, pokiaľ sa dodržiavajú vhodné postupy údržby a výmeny. Hrúbka rukavíc nie je dobrým ukazovateľom ich odolnosti voči chemikáliám, pretože tá závisí na presnom zložení materiálu rukavíc. Hrúbka rukavíc by mala byť bežne väčšia ako 0,35 mm v závislosti od vyhotovenia a modelu rukavíc. Vhodnosť a trvanlivosť rukavice závisí na spôsobe používania, napr. ako často a ako dlho je v kontakte chemickej odolnosti materiálu rukavíc a zručnosti pracovníka. Vždy sa poraďte s dodávateľmi rukavíc. Kontaminované rukavice vymeňte. Účinná ochrana rúk je založená na osobnej hygiene. Rukavice si naťahujte iba na umyté ruky. Po použití rukavíc je potrebné ruky starostlivo umyť a osušiť. Odporúčame použiť zvlhčovací, neparfumovaný krém.

Ochrana pokožky a tela

Noste antistatický a nehorľavé oblečenie.

Chemicky vzdorné rukavice/dlhé rukavice, cižmy a zástera

(tam kde je riziko striekania).

Ochranné odevy schválené v súlade s normou EU EN14605.

Ochrana dýchacích ciest

Pokiaľ technické opatrenia neudržujú koncentrácie vo vzduchu na hladine, ktorá je zodpovedajúca ochrane zdravia pracovníka, zvoľte ochranné respirátory, vhodné pre špecifické podmienky použitia a vyhovujúce platným normám.

Skontrolujte s dodávateľmi osobných prostriedkov na

ochranu dýchacích ciest.

Tam, kde sú respirátory na princípe filtrácie vzduchu nevhodné (napr. vysoké koncentrácie látky vo vzduchu, nebezpečenstvo nedostatku kyslíka, obmedzené priestory),

použite vhodný pretlakový dýchací prístroj.

Kde sú vhodné respirátory na princípe filtrácie vzduchu, zvoľte zodpovedajúcu kombináciu masky a filtra.

Pokiaľ sú vhodné pre podmienky použitia respirátory na

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

## PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0

Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

800001000818

údajov):

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

princípe filtrácie vzduchu:

Zvoľte filter, ktorý je vhodný pre organické plyny a výpary [typ

AX, bod varu < 65 °C (149 °F)], ktoré vyhovujú norme

EN14387.

Tepelná nebezpečnosť : Pri práci s chladnou látkou, ktorá môže spôsobiť omrzliny,

> používajte kryogenické rukavice, ochrannú helmu a ochranný štít, kombinézu odolnú voči chladu (s manžetami cez rukavice a záložkami cez topánky) a odolnú pracovnú obuv, napr. teplú

koženú.

### ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo Olejová kvapalina.

Farba Bezfarebná až nažltlá

Éterický. Zápach

Prahová hodnota zápachu 35 ppm

-112 °C Bod topenia/tuhnutia

Teplota varu/destilačné

rozpätie

: 35 °C

Horľavosť

Horľavosť (tuhá látka,

plyn)

Nepoužiteľné

Dolná medza výbušnosti a horná medza limit výbušnosti / horľavosti

Horný výbušný limit /

horná hranica horľavosti

37,0 %(V)

Dolný výbušný limit /

Dolná hranica horľavosti

1,7 %(V)

-37 °C Teplota vzplanutia

Metóda: Tag Zavretý pohár (ASTM D56)

490 °C Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

Teplota rozkladu Údaje nie sú dostupné.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

pH : Údaje nie sú dostupné.

Viskozita

Viskozita, dynamická : 0,58 mPa.s (20 °C)

Metóda: ASTM D445

Viskozita, kinematická : 0,374 mm2/s (20 °C)

Metóda: ASTM D445

0,447 mm2/s (0 °C) Metóda: ASTM D445

Rozpustnosť (rozpustnosti)

Rozpustnosť vo vode : 405 kg/m3 (20 °C)

Rozpustnosť v iných

rozpúšťadlách

Údaje nie sú dostupné.

Rozdeľovací koeficient: n-

oktanol/voda

log Pow: 0,055

Tlak pár : 25,1 kPa (0 °C)

59,8 kPa (20 °C)

202,6 kPa (55 °C)

Relatívna hustota : 0,824 (3,89 °C)

Metóda: ASTM D4052

Hustota : 830 kg/m3 (20 °C)

Metóda: ASTM D4052

Relatívna hustota pár : 2,0

(Vzduch = 1,0)

Charakteristiky častíc

Veľkosť častíc : Údaje nie sú dostupné.

9.2 Iné informácie

Výbušné vlastnosti : Nie je klasifikovaný

Oxidačné vlastnosti : Údaje nie sú dostupné.

Rýchlosť odparovania : cca. 12

Metóda: (ASTM D 3539, nBuAc=1)

Vodivosť : Slabá vodivosť: < 100 pS/m

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov):

udajov): 800001000818 Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

Vďaka svojej vodivosti je tento materiál akumulátor statickej elektriny., Kvapalina sa zvyčajne považuje za nevodivú, pokiaľ

je jej vodivosť nižšia ako 100 pS/m a považuje sa za

polovodič, pokiaľ je jej vodivosť nižšia ako 10 000 pS/m., Bez ohľadu na to, či je kvapalina nevodivá či polovodivá, opatrenia sú rovnaké., Vodivosť kvapaliny môžu silno ovplyvňovať mnohé faktory, napríklad teplota kvapaliny, výskyt

kontaminačných látok a antistatické prísady.

Povrchové napätie : 71,5 mN/m, 15 °C

Molekulárna hmotnosť : 58,01 g/mol

#### **ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita**

#### 10.1 Reaktivita

Materiál sa bude polymerizovat pri zvýšených teplotách 122 şF (50 şC) alebo ak bude kontaminovaný s vodou.

#### 10.2 Chemická stabilita

V prípade manipulácie a uskladnenia v súlade s ustanoveniami sa neočakáva žiadna riziková reakcia.

#### 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečné reakcie : Reaguje prudko so silnými oxidačnými činidlami.

Reaguje so silnými kyselinami.

### 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba

vyhnúť

: Teplo, plamene a iskry.

Zabránte hromadeniu výparov. Teploty nad 30 °C / 86 °F.

### 10.5 Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým je potrebné

sa vyhnúť

Absorbenty založené na hline.

Zásady, amónium, primárne a sekundárne amíny, voda a

kyseliny.

Tažké kovy, alkalické kovy, hydroxidy alkalických kovov, bezvodé chloridy hliníka, železa, cínu, medi a jej zliatín.

Silné oxidačné činidlá.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad silne závisí od podmienok. Ak sa tento materiál spaľuje, prípadne tepelne či oxidatívne rozkladá, vzniká zložitá zmes vzduchom unášaných tuhých látok, kvapalín a plynov, vrátane oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého, oxidov síry a neidentifikovaných organických látok. Môžu sa tvorit neznáme toxické produkty.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

### **ODDIEL 11: Toxikologické informácie**

### 11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o

: Primárnou cestou expozície je vdýchnutie.

pravdepodobných spôsoboch

expozície

#### Akútna toxicita

#### Zložky:

#### metyloxirán:

Akútna orálna toxicita : LD 50 (Potkan, samec a samice): > 300 - <= 2000 mg/kg

Metóda: Test(y) zhodné s usmernením OECD 401 na vykonávanie testov alebo podobné tomuto usmerneniu

Poznámky: Škodlivý po požití.

Akútna inhalačná toxicita : LC 50 (Potkan, samec a samice): > 2 -<= 10 mg/l

Expozičný čas: 4 h

Skúšobná atmosféra: Para

Metóda: Test(y) zhodné s usmernením OECD 403 na vykonávanie testov alebo podobné tomuto usmerneniu

Poznámky: Toxický pri vdýchnutí.

Vysoké koncentrácie môžu spôsobit zníženú aktivitu centrálneho nervového systému s následnými bolestami

hlavy, závratami a nauzeou.

Akútna dermálna toxicita : LD 50 (Králik): > 200 - <= 1000 mg/kg

Metóda: Údaje z literatúry

Poznámky: Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

Súčasné označovanie akútnej dermálnej toxicity založené na CLP (kategória 3; H311) je kvôli matematickej chybe pri prevode jednotiek pre odporúčanú hodnotu LD50 z 1,5 mL/kg telesnej hmotnosti na 950 mg/kg telesnej hmotnosti nepresné. Odporúčaná dermálna LD50 sa správne prevedie na 1,245 mg/kg telesnej hmotnosti (kategória 4; H312) na základe relatívnej hustoty propylénoxidu (0,830 pri teplote 20°C).

#### Poleptanie kože/podráždenie kože

#### Zložky:

#### metyloxirán:

Druh : Králik

Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 404

Poznámky : Nedráždi kožu.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie

splnené.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Zložky:

metyloxirán:

Druh : Králik

Metóda : Údaje z literatúry

Poznámky : Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Zložky:

metyloxirán:

Druh : Morča

Metóda : Prijateľná neštandardná metóda.

Poznámky : Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie

splnené.

Mutagenita zárodočných buniek

Zložky:

metyloxirán:

Genotoxicita in vitro : Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 471

Poznámky: Môže spôsobiť genetické poruchy.

Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 473 Poznámky: Môže spôsobiť genetické poruchy.

Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 476 Poznámky: Môže spôsobiť genetické poruchy.

Genotoxicita in vivo : Poznámky: Môže spôsobiť genetické poruchy.

Mutagenita zárodočných

buniek- Hodnotenie

Môže spôsobiť genetické poruchy.

Karcinogenita

Zložky:

metyloxirán:

Druh : Myš, samec a samice

Aplikačný postup práce : Vdychovanie

Metóda : Test(y) zhodné s usmernením OECD 451 na vykonávanie

testov alebo podobné tomuto usmerneniu

Poznámky : Môže spôsobiť rakovinu.

Karcinogenita - Hodnotenie : Môže spôsobiť rakovinu.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

## PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Materiál	GHS/CLP Karcinogenita Klasifikácia
metyloxirán	Karcinogenita Kategória 1B

Materiál	Iné Karcinogenita Klasifikácia
metyloxirán	IARC: Skupina 2B: možno karcinogénny pre ľudí

#### Reprodukčná toxicita

### Zložky:

metyloxirán:

Účinky na plodnosť : Druh: Potkan

Pohlavie: samec a samice

Aplikačný postup práce: Vdychovanie

Metóda: Zhodné s usmernením OECD 416 na vykonávanie

testov alebo podobné tomuto usmerneniu

Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá

klasifikácie splnené.

Reprodukčná toxicita -

Hodnotenie

tento produkt nespĺňa kritériá pre klasifikáciu do kategórie

1A/1B.

## Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

### Zložky:

metyloxirán:

Spôsoby expozície : Vdychovanie Cielené orgány : Dýchacie cesty

Poznámky : Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

#### Zložky:

metyloxirán:

Poznámky : Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie

splnené.

#### Toxicita po opakovaných dávkach

#### Zložky:

### metyloxirán:

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Druh : Potkan, samec a samice

Aplikačný postup práce : Vdychovanie

Skúšobná atmosféra : Para

Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 453 Cielené orgány : Nie sú uvedené žiadne cieľové orgány.

#### Aspiračná toxicita

### Zložky:

#### metyloxirán:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

### 11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

### Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

#### Produkt:

Hodnotenie : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že

majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

#### **Ďalšie informácie**

**Produkt:** 

Poznámky : Pokiaľ nie je uvedené inak, uvedené údaje sú reprezentatívne

pre produkt ako celok, skôr ako pre jeho jednotlivé

komponenty.

Zložky:

metyloxirán:

Poznámky : V iných regulačných rámcoch môžu existovať iné klasifikácie

iných orgánov.

### **ODDIEL 12: Ekologické informácie**

#### 12.1 Toxicita

#### Zložky:

#### metyloxirán:

Toxicita pre ryby : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový)): 52 mg/l

Expozičný čas: 96 h

Metóda: Test(y) zhodné s usmernením OECD 203 na vykonávanie testov alebo podobné tomuto usmerneniu

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0

Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Poznámky: Škodlivá

LL/EL/IL50 > 10 <= 100 mg/l

Toxicita pre dafnie a ostatné

vodné bezstavovce.

EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 350 mg/l

Expozičný čas: 48 h

Metóda: Test(y) zhodné s usmernením OECD 202 alebo

podobné tomuto usmerneniu Poznámky: Prakticky netoxické:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicita pre Řasy/vodní rostliny :

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy)): 240

Expozičný čas: 96 h

Metóda: Test(y) zhodné s usmernením OECD 201 alebo

podobné tomuto usmerneniu Poznámky: Prakticky netoxické:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicita pre mikroorganizmy

Poznámky: Prakticky netoxické:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicita pre ryby (Chronická

toxicita)

Poznámky: Údaje nie sú dostupné.

vodné bezstavovce. (Chronická toxicita)

Toxicita pre dafnie a ostatné : Poznámky: Údaje nie sú dostupné.

#### 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

#### Zložky:

metyloxirán:

Biologická odbúrateľnosť Biodegradácia: 89 %

Expozičný čas: 28 d

Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 301 C

Poznámky: Ľahko odbúrateľný.

#### 12.3 Bioakumulačný potenciál

Zložky:

metyloxirán:

Bioakumulácia : Poznámky: Významne nebioakumuluje.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0

Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

### 12.4 Mobilita v pôde

#### Zložky:

#### metyloxirán:

Mobilita Poznámky: Rozpúšťa sa vo vode., Pri úniku tohto produktu do

pôdy, si jedna alebo viac zložiek zachováva mobilitu a môžu

kontaminovať pozemné vody.

### 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

#### Zložky:

#### metyloxirán:

Hodnotenie : Látka nespĺňa kritériá skríningu na stálosť, bioakumuláciu a

toxicitu, a preto sa nepovažuje za PBT alebo za vPvB..

#### 12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

#### **Produkt:**

Hodnotenie Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú

vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ)

2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

#### 12.7 Iné nepriaznivé účinky

#### **Produkt:**

Doplnkové ekologické

informácie

: Pokial' nie je uvedené inak, uvedené údaje sú reprezentatívne pre produkt ako celok, skôr ako pre jeho jednotlivé komponenty.

### ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

#### 13.1 Metódy spracovania odpadu

Produkt Regenerujte alebo recyklujte ak je to možné.

Zodpovednosťou pôvodcu odpadu je určiť toxicitu a fyzické vlastnosti vytvoreného odpadu, určiť správnu klasifikáciu

odpadu (podľa platnej legislatívy ).

Nevypúšťajte do životného prostredia, do kanálov alebo do

odpadových vôd.

Odpadkové produkty by nesmeli znecistit zeminu alebo vodu.

Zneškodnenie by malo byť v súlade so zodpovedajúcimi regionálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi a zákonmi. Miestne predpisy môžu byť prísnejšie ako regionálne alebo

celoštátne požiadavky a musia byť splnené.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov):

800001000818

Dátum posledného vydania: -

Dátum tlače 17.12.2024

Odpad, uniknutá látka alebo spotrebovaný výrobok patria k

nebezpecným odpadom.

Znečistené obaly : Kontajner dôkladne vyprázdnite.

Po vyprázdnení vyvetrajte na bezpečnom mieste, mimo

dosahu iskrenia a ohňa.

Zvyšky látky môžu spôsobiť nebezpečenstvo explózie. Nevyčistené sudy neprerážajte, nerežte alebo nezvárajte. Odošlite na regeneráciu alebo druhotné spracovanie sudov

alebo kovov.

Zneškodnite v súlade so všeobecne platnými predpismi, najlepšie je prenechať zbernej spoločnosti alebo zmluvnému partnerovi. Kvalifikácia zbernej spoločnosti alebo zmluvného

partnera by mala byť vopred preverená.

Zneškodnenie by malo byť v súlade so zodpovedajúcimi regionálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi a zákonmi.

### **ODDIEL 14: Informácie o doprave**

### 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo

ADN : 1280
ADR : 1280
RID : 1280
IMDG : 1280
IATA : 1280

#### 14.2 Správne expedičné označenie OSN

ADN :

ADR : PROPYLENE OXIDE

RID : PROPYLENE OXIDE

IMDG : PROPYLENE OXIDE

IATA : PROPYLENE OXIDE

### 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

ADN : 3
ADR : 3
RID : 3
IMDG : 3
IATA : 3

### 14.4 Obalová skupina

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

**ADN** 

Obalová skupina : I Klasifikačný kód : F1

Štítky : INST (N3, CMR, 3)

**ADR** 

Obalová skupina : I Klasifikačný kód : F1 Identifikačné číslo : 33 nebezpečnosti

Štítky : 3

**RID** 

Obalová skupina : I Klasifikačný kód : F1 Identifikačné číslo : 33 nebezpečnosti

Štítky : 3

**IMDG** 

Obalová skupina : I Štítky : 3

**IATA** 

Obalová skupina : I Štítky : 3

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

**ADN** 

Nebezpečný pre životné : áno

prostredie

**ADR** 

Nebezpečný pre životné

nie

prostredie

Nebezpečný pre životné

: nie

prostredie

**IMDG** 

Znečisťujúcu látku pre more : nie

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Poznámky : Zvláštne doporučenia: Pozrite kapitolu č. 7, Zaobchádzanie a

skladovanie, pre špecifické podmienky o ktorých musia byť používatelia informovaní alebo ich musia spĺnať v súvislosti s

prepravou.

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Kategória znečistenia : Y Typ lode : 2

Názov výrobku : Propylén oxid

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000818 Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

**Ďalšie informácie** 

: Tento produkt sa normálne prepravuje pod atmosférou dusíka. Dusík je neviditeľný plyn bez zápachu. Vystavenie atmosfére obohatenej o dusík spôsobuje pokles dostupnej koncentrácie kyslíka a môže viesť k zaduseniu až smrti. Ak vstupujú do uzavretých priestorov, sú pracovníci povinní striktne dodržiavať bezpečnostné predpisy.

Hromadná preprava podľa prílohy II MARPOL a kódu IBC

### ODDIEL 15: Regulačné informácie

# 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

REACH - Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a

výrobkov (Príloha XVII)

: Nepoužiteľné

REACH - Zoznam látok podliehajúcich autorizácii

(Príloha XIV)

: Produkt nepodlieha autorizácii podľa

nariadenia REACH.

REACH - Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii (článok

59).

: metyloxirán

Seveso III: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok.

Propylén oxid

#### Iné smernice.:

Informácie o právnych predpisoch nemusia byť úplné. Na túto látku sa môžu vzťahovať aj iné predpisy.

21

Výrobok podlieha zákonu č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe smernice Seveso III (2012/18/EÚ).

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení. Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Zákon NR SR č. 90/ 2017 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v platnom znení. NV SR č. 355/2006, 300/2007 a 471/2011 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom znení.

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

### Zložky tohto produktu sú uvedené v týchto katalógoch:

AIIC : Uvedený

DSL : Uvedený

IECSC : Uvedený

ENCS : Uvedený

KECI : Uvedený

NZIoC : Uvedený

PICCS : Uvedený

TSCA : Uvedený

TCSI : Uvedený

### 15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Pri tejto látke bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti.

#### **ODDIEL 16: Iné informácie**

#### Plný text iných skratiek

2004/37/EC : Smernica 2004/37/ES oochrane pracovníkov pred rizikami

zvystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci : Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v

SK OEL : Najvyššie prípustné expozičné l pracovnom ovzduší

2004/37/EC / TWA : osemhodinovému časovo váženému priemeru

SK OEL / TSH : Technické smerné hodnoty

ADN - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými vodnými tokmi; ADR - Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými cestnými trasami; AIIC - Austrálsky zoznam priemyselných chemikálií; ASTM - Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o klasifikácií, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka, mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x %

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

## PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000818 Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS -Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna praktika; IARC -Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú prepravu; IBC - Medzinárodný kód pre konštruovanie a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovica maximálnej koncentrácie inhibítora; ICAO -Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo: IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v Číne; IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO - Medzinárodná námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO -Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií; LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 % testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovaný žiadny vplyv na rýchlosť zmeny zaťaženia; NZIoC - Novozélandský zoznam chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad Chemickej Bezpečnosti a Prevencie Pred Znečistením; PBT - Odolná, bioakumulatívna a jedovatá látka; PICCS - Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok; (Q)SAR -(Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho Parlamentu a Rady o Registrácií, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok; RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT -Teplota urýchľujúca samovoľný rozklad; SDS - Karta bezpečnostných údajov; SVHC - látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy; TCSI - Tchajwanský zoznam chemických látok; TECI - Zoznam existujúcich chemických látok v Thajsku; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne

#### **Ďalšie informácie**

Odporúčania na odbornú

prípravu

Poskytnite dostatočné informácie, pokyny a instruktáž

operátorovi.

Iné informácie

Podrobnejšie poradenstvo a návody v záležitostiach REACH,

môžte získať na internetových stránkach CEFIC:

http://cefic.org/Industry-support.

Látka nespĺňa kritériá skríningu na stálosť, bioakumuláciu a toxicitu, a preto sa nepovažuje za PBT alebo za vPvB.

Zvislá línia (|) na ľavom okraji znamená zmenu oproti predchádzajúcej verzii.

Tento produkt je klasifikovaný ako škodlivý R22/H302 v prípade prehltnutia. Rovnaké kontrolné pokyny platia na všetky použitia tohto produktu a sú uvedené v odseku 8 tohto BDL. Scenár expozície nie je uvedený.

Zdroje kľúčových údajov, ktoré sa použili na zostavenie karty bezpečnostných údajov Uvádzané údaje pochádzajú, nie však výhradne, z jedného či niekoľkých informačných zdrojov (napr. toxikologické údaje od spoločnosti Shell Health Services, údaje od dodávateľov materiálu, CONCAWE, z databázy EU IUCLID, nariadenia ES 1272 atď.).

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

### PROPYLENE OXIDE

Verzia Dátum revízie: 1.0 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Klasifikácia zmesi:		Proces klasifikácie:
Flam. Liq. 1	H224	Na základe skúšobných údajov.
Acute Tox. 4	H302	Odborný posudok a váha dôkazného zistenia.
Acute Tox. 3	H311	Odborný posudok a váha dôkazného zistenia.
Acute Tox. 3	H331	Odborný posudok a váha dôkazného zistenia.
Eye Irrit. 2	H319	Odborný posudok a váha dôkazného zistenia.
STOT SE 3	H335	Odborný posudok a váha dôkazného zistenia.
Muta. 1B	H340	Odborný posudok a váha dôkazného zistenia.
Carc. 1B	H350	Odborný posudok a váha dôkazného zistenia.

# Identifikované použitia podľa Systému popisovača použitia

Použitia - pracovník

Názov : výroba látky

- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Použitie ako medziprodukt

- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Distribúcia látok

Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Výroba polymeru

- Priemyselná

Informácie uvedené v tejto Karte bezpečnostných údajov sú správne podľa našich najlepších vedomostí, informácií a presvedčenia v čase jej vydania. Tu uvedené informácie sú navrhnuté len ako odporúčanie na správnu manipuláciu, použitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidáciu a odstránenie a nemôžu byť považované ako záruka alebo špecifikácia kvality. Informácie sa vzťahujú len na uvedenú špecifickú látku a nesmú byť považované za platné pre túto látku v kombinácií s akýmikoľvek inými látkami alebo akýmikoľvek procesmi, pokiaľ to nie je výslovne špecifikované v texte.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov): 800001000818

SK/SK

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

y Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Variant vystavenia - pracovník

30000000236	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	výroba látky- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3, SU8 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC1
Rozsah procesu	Výroba látky alebo použitie ako procesné chemikálie alebo extračný prostriedok v uzatvorených alebo zapúzdrených systémoch. zahŕňa náhodné expozície pri recyklácii/zužitkovaní, preprave materiálu, pri skladovaní a vzorkovaní a s tým spojené laboratórne, údržbárske a nakladacie práce (vrátane námornej/vnútrozemskej lode, cestného/koľajového vozidla a bulk kontajnerov).

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK		
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka		
Parametre výrobku			
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary > 10 kPa pri STP.		
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,		
Početnosť a dĺžka použitia	,		
	n denne (pokiaľ nie je stanovené inak).		
	nienky ovplyvňujúce vystavenie		
Predpokladá sa, že činnosti probiehajú pri teplote okolia (pokiaľ nie je stanovené inak). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.			
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika		
Všeobecné opatrenia (karcinogény)	Zohľadnite technické pokroky a vylepšenia procesov (vrátane automatizácie) na zabránenie úniku. minimalizujte expozícu prostredníctvom opatrení ako uzatvorené systémy, špeciálne zariadenia a vhodné všeobecné/lokálne odvádzanie vzduchu. predtým ako sa zariadenie otvorí vypnite systémy a vyčistite vedenia. Pred údržbárskymi prácami pokiaľ je to možné vyčistite/opláchnite zariadenie Keď vznikne expozičný potenciál: obmedzte prístup autorizovaným osobám; ponúknuť špeciálny tréning na minimalizáciuexpozície pre obsluhujúci personál; noste vhodné rukavice a overaly, aby ste zabránili zašpineniu pokožky; noste ochranu dýchania, keď sa preukáže použitie určitých príspievajúcich plánov; rozsypané množstvá okamžite odoberte a odpad bezpečne zlikvidujte. Zabezpečte, aby boli vypracované pracovné		

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údaio\

údajov): 800001000818

	pokyny alebo predpisy ekvivalentné k ma Pravidelne kontrolujte, testujte a upravujt opatrenia. Zvážte nevyhnutnosť monitoro založenom na predchádzanie rizík.	e všetky kontrolné
Obecné expozície (uzavreté systémy)	Neidentifikované žiadne iné špecifické op	patrenia.
Obecné expozície (uzavreté systémy)s odberom vzoriek	vzorkovanie prostredníctvom uzavretého okruhualebo iného systému na zabránenie expozície. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 4 hodiny. , alebo: Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.	
Laboratórne činnosti	Manipuláciu vykonávajte v digestóriu alebo pri podtlakovom vetraní. Postarajte se o dobrú úroveň prirodzeného alebo riadeného vetrania (5 až 15 výmen vzduchu za hodinu).	
Uzavretá hromadná nakládka a vykládkaNakládka cisternového voza a vagónanaloženie/vyloženie námorné/vnútrozemské lode	Pri presune materiálu používajte suché uzatvárací spojky., alebo: Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším. zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina.	
Čistenie a údržba zariadení	Pred otvorením alebo údržbou vypustite a systém. Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až o následnej recyklácie. Postarajte se o dobrú úroveň prirodzenéh vetrania (5 až 15 výmen vzduchu za hodi zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 alebo lepším.	do likvidácie alebo no alebo riadeného nu). nako 1 hodina.
SkladovanieObecné expozície (uzavreté systémy)s odberom vzoriek	vzorkovanie prostredníctvom uzavretého okruhualebo iného systému na zabránenie expozície.  Postarajte se o dobrú úroveň prirodzeného alebo riadeného vetrania (5 až 15 výmen vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina. , alebo:  Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.	
Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Látka je jedinečná štruktúra Nehydrofóbny		

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Verzia Dátum revízie: 1.0 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Ľahko biologicky odbúrateľný.	
Použité množstvá	
Regionálne použiteľný podiel EÚ-tonáže:	0,33
Regionálne množstvo použitia (tony/rok):	4,95E+05
Lokálne použiteľný podiel regionálnej tonáže:	1
ročná tonáž stanovišťa (tony/rok):	4,95E+05
Maximálna denná tonáž stanovišťa (kg/deň):	1,65E+06
Početnosť a dĺžka použitia	
Kontinuálne uvoľňovanie.	
Emisné dni (dni/rok):	300
Faktory životného prostredia neovplyvnené riadením rizík	
Lokálny faktor riedenia sladkej vody::	168
Lokálny faktor riedenia morskej vody:	168
Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúcevystavenie životnéh	no prostredia
Podiel úniku do ovzdušia z procesu (počiatočné uvoľňovanie pred	1,1E-04
RMM (opatrenia manažmentu rizík)):	
Podiel úniku do odpadových vôd z procesu (počiatočné uvoľňovanie	2,6E-04
pred RMM (opatrenia manažmentu rizík)):	
Podiel úniku do pôdy z procesu (počiatočnéuvoľňovanie pred RMM	0
(opatrenia manažmentu rizík)):	
Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesov (zdroj) pre p	redchádzanie
uvoľňovaniu	1
z dôvodu odlišne idúcich čiastočiek na rozdielnych miestach sa	
vypracujú pozorné odhady o uvoľňovacích procesoch.	
Technické podmienky a opatrenia na mieste prezníženie alebo obn vzdušných emisií a uvoľnení do pôdy	nedzenie vytekania
zabráňte vytečeniu neriedených látok do miestnych odpadových vôd	
alebo ich odtiaľ znovu získajte.	
odpadovú vodu upravujte na mieste (pred vyliatím do vody), s	99,9
potrebným výkonom čistenia >= (%):	00,0
Organizačné opatrenia pre zabránenie/obmedzenie uvoľňovania z	miesta
kal z čističiek by sa mal spáliť, uschovaťalebo spracovať.	
,	
Priemyselný kal by sa nemal dostať do prirodzenej pôdy.	
Podmienky a opatrenia týkajúce sa programu nakladania s komun	
predpokladaná miera odpadových vôd v domácich čističikách (m3/d):	3,12E+04
Podmienky a opatrenia týkajúce sa nakladanias odpadom pre likvi	
Počas výroby nevzniká žiaden odpad látok.	
Podmienky a opatrenia týkajúce sa externej obnovy odpadu	
Počas výroby nevzniká žiaden odpad látok.	

ODDIEL 3		ODHAD VYSTAVENIA
044:4134	7 dravila	

Oddiel 3.1 - Zdravie

na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak. Pre niektoré zo Scenárov prispievajúcich faktorov boli údaje o účinkoch pôsobenia na pracovisku odhadnuté na základe nameraných údajov.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

## PROPYLENE OXIDE

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

použitý model EUSES.

ODDIEL 4 POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA

#### Oddiel 4.1 - Zdravie

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

#### Oddiel 4.2 - Životné prostredie

smernice sa opierajú o prijaté prevádzkové podmienky, ktoré nemusia byť použiteľné vo všetkých miestach; preto môže byť potrebné odstupňovanie, aby sa stanovili primerané opatrenia manažmentu rizík.

Potrebný výkon odlučovania pre odpadové vody sa dá dosiahnuť použitím technológií na mieste a cudzích technológií, buď samostatne alebo v kombinácii.

Potrebný výkon odlučovania pre ovzdušie sa dá dosiahnuť použitím technológií na mieste, buď samostatne alebo v kombinácii.

ďalšie detaily k nastaveniam a kontrolným technológiám nájdete v SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Variant vystavenia - pracovník

variant vystavenia - pracovnik	
30000000238	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použitie ako medziprodukt- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3, SU8
	Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a,
	PROC8b, PROC15
	Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC6a
Rozsah procesu	Použitie látky ako medzičlánku v uzavretých alebo
	zásobníkových systémoch (nie tých, ktoré sa vzťahujú na
	Prísne kontrolované podmienky). Zahŕňa náhodné expozície
	počas recyklácie / obnovy, prenosu materiálov, skladovania,
	odberu vzoriek, údržby a nakládky (vrátane námorných
	plavidiel / bárok, cestných automobilov / železničných
	vagónov a kontajnerov na objemové materiály).

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK	
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka	
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary > 10 kPa pri STP.	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,	
Početnosť a dĺžka použitia	1 '	
	n denne (pokiaľ nie je stanovené inak).	
	nienky ovplyvňujúce vystavenie	
Predpokladá sa, že činnosti probiehajú pri teplote okolia (pokiaľ nie je stanovené inak). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.		
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika	
Všeobecné opatrenia (karcinogény)	Zohľadnite technické pokroky a vylepšenia procesov (vrátane automatizácie) na zabránenie úniku. minimalizujte expozícu prostredníctvom opatrení ako uzatvorené systémy, špeciálne zariadenia a vhodné všeobecné/lokálne odvádzanie vzduchu. predtým ako sa zariadenie otvorí vypnite systémy a vyčistite vedenia. Pred údržbárskymi prácami pokiaľ je to možné vyčistite/opláchnite zariadenie Keď vznikne expozičný potenciál: obmedzte prístup autorizovaným osobám; ponúknuť špeciálny tréning na minimalizáciuexpozície pre obsluhujúci personál; noste vhodné rukavice a overaly, aby ste zabránili zašpineniu pokožky; noste ochranu dýchania, keď sa preukáže použitie určitých príspievajúcich plánov; rozsypané množstvá okamžite odoberte a odpad bezpečne zlikvidujte. Zabezpečte, aby boli vypracované pracovné	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Verzia 1.0

Číslo KBÚ (karty Dátum revízie: bezpečnostných 10.12.2024

údajov): 800001000818

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

	pokyny alebo predpisy ekvivalentné k manažmentu rizík. Pravidelne kontrolujte, testujte a upravujte všetky kontrolné opatrenia. Zvážte nevyhnutnosť monitorovania zdravia, založenom na predchádzanie rizík.
Obecné expozície (uzavreté systémy)	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Obecné expozície (uzavreté systémy)s odberom vzoriek	vzorkovanie prostredníctvom uzavretého okruhualebo iného systému na zabránenie expozície. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 4 hodiny. , alebo: Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.
Obecné expozície (uzavreté systémy)Použitie v dávkových procesoch s krytou manipulácious odberom vzoriek	vzorkovanie prostredníctvom uzavretého okruhualebo iného systému na zabránenie expozície. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina. , alebo: Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.
Laboratórne činnosti	Postarajte se o dobrú úroveň prirodzeného alebo riadeného vetrania (5 až 15 výmen vzduchu za hodinu).
Uzavretá hromadná nakládka a vykládkaNakládka cisternového voza a vagónanaloženie/vyloženie námorné/vnútrozemské lode	Pri presune materiálu používajte suché uzatvárací spojky. Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším. zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina.
Čistenie a údržba zariadení	Pred otvorením alebo údržbou vypustite a vypláchnite systém. Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 4 hodiny. Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.
SkladovanieObecné expozície (uzavreté systémy)s odberom vzoriek	vzorkovanie prostredníctvom uzavretého okruhualebo iného systému na zabránenie expozície. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 4 hodiny.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Verzia Dátum revízie: 1.0 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov): 800001000818

	, alebo: Noste respirátor vyhovujúci norme EN1 alebo lepším.	40 s filtrom typu AX
Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostr	redia
Látka je jedinečná štruktúra	,	
Nehydrofóbny		
Ľahko biologicky odbúrateľný	7.	
Použité množstvá		<del>. '</del>
Regionálne použiteľný podiel	EÚ-tonáže:	0,33
Regionálne množstvo použiti		7,5E+05
Lokálne použiteľný podiel reg		0,069
ročná tonáž stanovišťa (tony/		5,2E+04
Maximálna denná tonáž stan		1,7E+04
Početnosť a dĺžka použitia	,	
Kontinuálne uvoľňovanie.		
Emisné dni (dni/rok):		300
	lia neovplyvnené riadením rizík	
Lokálny faktor riedenia sladk		168
Lokálny faktor riedenia morsl		168
	nienky ovplyvňujúcevystavenie životné	
	rocesu (počiatočné uvoľňovanie pred	3,7E-05
RMM (opatrenia manažmentu rizík)):		
Podiel úniku do odpadových vôd z procesu (počiatočné uvoľňovanie		7,0E-05
pred RMM (opatrenia manaž		,
Podiel úniku do pôdy z procesu (počiatočnéuvoľňovanie pred RMM		0
(opatrenia manažmentu rizík		
Technické podmienky a op	atrenia na úrovni procesov (zdroj) pre	predchádzanie
uvoľňovaniu		
z dôvodu odlišne idúcich čias	stočiek na rozdielnych miestach sa	
vypracujú pozorné odhady o		
	atrenia na mieste prezníženie alebo ob	medzenie vytekania
vzdušných emisií a uvoľne		
	ých látok do miestnych odpadových vôd	
alebo ich odtiaľ znovu získajt		
odpadovú vodu upravujte na	mieste (pred vyliatím do vody), s	95
potrebným výkonom čistenia	\ /	
	zabránenie/obmedzenie uvoľňovania z	z miesta
kal z čističiek by sa mal spáli	ť, uschovaťalebo spracovať.	
Priemyselný kal by sa nemal	dostať do prirodzenej pôdy.	
	ajúce sa programu nakladania s komu	nálnym odpadom
	ových vôd v domácich čističikách (m3/d):	3,1E+04
	ajúce sa nakladanias odpadom pre likv	
Externá úprava a likvidácia o predpisy.	dpady s ohľadom na príslušné lokálne a/a	alebo národné
preupisy.		

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia Dátum revízie: 1.0 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

externý odber a zužitkovanie odpadu s ohľadom príslušných lokálnych a/alebo národných predpisov.

ODDIEL 3 ODHAD VYSTAVENIA

#### Oddiel 3.1 - Zdravie

na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak. Pre niektoré zo Scenárov prispievajúcich faktorov boli údaje o účinkoch pôsobenia na pracovisku odhadnuté na základe nameraných údajov.

### Oddiel 3.2 - Životné prostredie

použitý model EUSES.

ODDIEL 4 POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA

#### Oddiel 4.1 - Zdravie

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

### Oddiel 4.2 - Životné prostredie

smernice sa opierajú o prijaté prevádzkové podmienky, ktoré nemusia byť použiteľné vo všetkých miestach; preto môže byť potrebné odstupňovanie, aby sa stanovili primerané opatrenia manažmentu rizík.

Potrebný výkon odlučovania pre odpadové vody sa dá dosiahnuť použitím technológií na mieste a cudzích technológií, buď samostatne alebo v kombinácii.

Potrebný výkon odlučovania pre ovzdušie sa dá dosiahnuť použitím technológií na mieste, buď samostatne alebo v kombinácii.

ďalšie detaily k nastaveniam a kontrolným technológiám nájdete v SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Verzia 1.0

Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Variant vystavenia - pracovník

30000010710	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Distribúcia látok- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3, SU8 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC2
Rozsah procesu	Naloženie (vrátane námornej/vnútrozemskej lode, koľajového/cestného vozidla a kontajnerov IBC) a prebalenie (vrátane sudov a malých balení) látky vrátane jej vzorkovania, skladovania, vykladania, roztriedenia a príslušných laboratórnych činností.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka
Parametre výrobku	
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary > 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,
Početnosť a dĺžka použitia	
Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).	
Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie	
Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.	

Predpokladá sa, že činnosti probiehajú pri teplote okolia (pokiaľ nie je stanovené inak).

	<del>-</del>
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia (karcinogény)	Zohľadnite technické pokroky a vylepšenia procesov (vrátane automatizácie) na zabránenie úniku. minimalizujte expozícu prostredníctvom opatrení ako uzatvorené systémy, špeciálne zariadenia a vhodné všeobecné/lokálne odvádzanie vzduchu. predtým ako sa zariadenie otvorí vypnite systémy a vyčistite vedenia. Pred údržbárskymi prácami pokiaľ je to možné vyčistite/opláchnite zariadenie Keď vznikne expozičný potenciál: obmedzte prístup autorizovaným osobám; ponúknuť špeciálny tréning na minimalizáciuexpozície pre obsluhujúci personál; noste vhodné rukavice a overaly, aby ste zabránili zašpineniu pokožky; noste ochranu dýchania, keď sa preukáže použitie určitých príspievajúcich plánov; rozsypané množstvá okamžite odoberte a odpad bezpečne zlikvidujte. Zabezpečte, aby boli vypracované pracovné pokyny alebo predpisy ekvivalentné k manažmentu rizík. Pravidelne kontrolujte, testujte a upravujte všetky kontrolné

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Verzia 1.0

Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov): 800001000818

	opatrenia. Zvážte nevyhnutnosť monitorovania zdravia, založenom na predchádzanie rizík.
Obecné expozície (uzavreté systémy)	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
SkladovanieObecné expozície (uzavreté systémy)s odberom vzoriek	vzorkovanie prostredníctvom uzavretého okruhualebo iného systému na zabránenie expozície. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 4 hodiny. Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.
Obecné expozície (uzavreté systémy)Kontinuálny process odberom vzoriek	vzorkovanie prostredníctvom uzavretého okruhualebo iného systému na zabránenie expozície. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina. Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.
Obecné expozície (uzavreté systémy)Dávkové procesys odberom vzoriek	vzorkovanie prostredníctvom uzavretého okruhualebo iného systému na zabránenie expozície. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 15 minút. Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.
Čistenie a údržba zariadení	Pred otvorením alebo údržbou vypustite a vypláchnite systém. Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie. Postarajte se o dobrú úroveň prirodzeného alebo riadeného vetrania (5 až 15 výmen vzduchu za hodinu). Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.
Otvorená hromadná nakládka a vykládkaNakládka cisternového voza a vagónanaloženie/vyloženie námorné/vnútrozemské lode	Pri presune materiálu používajte suché uzatvárací spojky. Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším. zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina.
Plnenie kovových sudov a malých obalovs lokálnym odsávaním	zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina. Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Verzia Dátum revízie: 1.0 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov): 800001000818

I abayatáwa Xinnasti	Manipulániu vykonávajta v digostániu ola	ha nui nadilakayana
Laboratórne činnosti Manipuláciu vykonávajte v digestóriu alebo pri podtla		bo pri podtiakovom
	vetraní.  Postarajte se o dobrú úroveň prirodzenél	ha alaha riadanáha
	vetrania (5 až 15 výmen vzduchu za hod	
	Vetrania (5 az 15 vymen vzduchu za nou	iiiu).
Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	edia
Látka je jedinečná štruktúra	a	
Nehydrofóbny		
Ľahko biologicky odbúrateľ	ný.	
Použité množstvá	•	•
Regionálne použiteľný pod	iel EÚ-tonáže:	0,33
Regionálne množstvo použ		4,7E+05
Lokálne použiteľný podiel r		0,069
ročná tonáž stanovišťa (tor		3,33E+02
Maximálna denná tonáž sta		1,11E+03
Početnosť a dĺžka použit		,
Kontinuálne uvoľňovanie.	···	
Emisné dni (dni/rok):		300
, ,	edia neovplyvnené riadením rizík	1 2 2 2
Lokálny faktor riedenia slad		168
Lokálny faktor riedenia mo		168
	lmienky ovplyvňujúcevystavenie životnéh	
	procesu (počiatočné uvoľňovanie pred	1,1E-04
RMM (opatrenia manažmentu rizík)):		1,1201
	h vôd z procesu (počiatočné uvoľňovanie	2,6E-04
pred RMM (opatrenia manažmentu rizík)):		_,-,
Podiel úniku do pôdy z procesu (počiatočnéuvoľňovanie pred RMM		0
(opatrenia manažmentu rizík)):		
	patrenia na úrovni procesov (zdroj) pre p	redchádzanie
	astočiek na rozdielnych miestach sa	
z dôvodu odlišne idúcich čiastočiek na rozdielnych miestach sa vypracujú pozorné odhady o uvoľňovacích procesoch.		
	ppatrenia na mieste prezníženie alebo obr	nedzenie vytekania
vzdušných emisií a uvoľr		
	ných látok do miestnych odpadových vôd	
alebo ich odtiaľ znovu získ		
emisie do ovzdušia obmedzte na typickú zadržiavací stupeň účinnosti		0
v rozsahu (%):		05
odpadovú vodu upravujte na mieste (pred vyliatím do vody), s		95
potrebným výkonom čisten		miaata
	e zabránenie/obmedzenie uvoľňovania z áliť, uschovaťalebo spracovať.	mesta
kai z cisticiek by sa mai spa	alit, uscriovatalebo spracovat.	
Priemyselný kal by sa nem	al dostať do prirodzenej pôdy.	
Podmienky a opatrenia tv	kajúce sa programu nakladania s komun	álnym odpadom
	dových vôd v domácich čističikách (m3/d):	3,1E+04
	kajúce sa nakladanias odpadom pre likvi	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia Dátum revízie: 1.0 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Externá úprava a likvidácia odpady s ohľadom na príslušné lokálne a/alebo národné predpisy.

### Podmienky a opatrenia týkajúce sa externej obnovy odpadu

externý odber a zužitkovanie odpadu s ohľadom príslušných lokálnych a/alebo národných predpisov.

#### ODDIEL 3 ODHAD VYSTAVENIA

#### Oddiel 3.1 - Zdravie

na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak. Pre niektoré zo Scenárov prispievajúcich faktorov boli údaje o účinkoch pôsobenia na pracovisku odhadnuté na základe nameraných údajov.

#### Oddiel 3.2 - Životné prostredie

použitý model EUSES.

# ODDIEL 4 POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA

### Oddiel 4.1 - Zdravie

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

#### Oddiel 4.2 - Životné prostredie

smernice sa opierajú o prijaté prevádzkové podmienky, ktoré nemusia byť použiteľné vo všetkých miestach; preto môže byť potrebné odstupňovanie, aby sa stanovili primerané opatrenia manažmentu rizík.

Potrebný výkon odlučovania pre odpadové vody sa dá dosiahnuť použitím technológií na mieste a cudzích technológií, buď samostatne alebo v kombinácii.

Potrebný výkon odlučovania pre ovzdušie sa dá dosiahnuť použitím technológií na mieste, buď samostatne alebo v kombinácii.

ďalšie detaily k nastaveniam a kontrolným technológiám nájdete v SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

Variant vystavenia - pracovník

30000000237	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Výroba polymeru- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3, SU8 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC 6C
Rozsah procesu	Výroba polymérov z monomérov v kontinuálnych a dávkových procesoch. Vrátane výroby, recyklácie a zhodnocovania, odplyňovania, plnenia, údržby reaktora a bezprostrednej tvorby polymérového produktu (napr. zloženie, peletizácia, odplyňovanie produktu).

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka
Parametre výrobku	
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary > 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,
Početnosť a dĺžka použitia	
Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).	
Ostatné prevádzkové podr	nienky ovplyvňujúce vystavenie
Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. Predpokladá sa, že činnosti probiehajú pri teplote okolia (pokiaľ nie je stanovené inak).	

Prispievajúce varianty	Zohľadnite technické pokroky a vylepšenia procesov (vrátane automatizácie) na zabránenie úniku. minimalizujte expozícu prostredníctvom opatrení ako uzatvorené systémy, špeciálne zariadenia a vhodné všeobecné/lokálne odvádzanie vzduchu. predtým ako sa zariadenie otvorí vypnite systémy a vyčistite vedenia. Pred údržbárskymi prácami pokiaľ je to možné vyčistite/opláchnite zariadenie Keď vznikne expozičný potenciál: obmedzte prístup autorizovaným osobám; ponúknuť špeciálny tréning na minimalizáciuexpozície pre obsluhujúci personál; noste vhodné rukavice a overaly, aby ste zabránili zašpineniu pokožky; noste ochranu dýchania, keď sa preukáže použitie určitých príspievajúcich plánov; rozsypané množstvá okamžite odoberte a odpad bezpečne zlikvidujte. Zabezpečte, aby boli vypracované pracovné pokyny alebo predpisy ekvivalentné k manažmentu rizík. Pravidelne kontrolujte, testujte a upravujte všetky kontrolné	
Všeobecné opatrenia (karcinogény)		

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

### PROPYLENE OXIDE

odberom vzoriek

Verzia 1.0 Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

	opatrenia. Zvážte nevyhnutnosť monitorovania zdravia, založenom na predchádzanie rizík.	
Obecné expozície (uzavreté systémy)Kontinuálny proces	zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu).	
Veľkoobjemové prepravys odberom vzoriek	Pri presune materiálu používajte suché uzatvárací spojky., alebo: Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 15 minút.	
Polymerizácia (bloková a diskontinuálna)(uzavreté systémy)Kontinuálny process odberom vzoriek	vzorkovanie prostredníctvom uzavretého okruhualebo iného systému na zabránenie expozície. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina. , alebo: Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.	
Polymerizácia (bloková a diskontinuálna)(uzavreté systémy)Dávkové procesys odberom vzoriek	vzorkovanie prostredníctvom uzavretého okruhualebo iného systému na zabránenie expozície. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina. , alebo: Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.	
Dokončovacie operácieDávkové procesys odberom vzoriek	vzorkovanie prostredníctvom uzavretého okruhualebo iného systému na zabránenie expozície. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina. , alebo: Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.	
Aditivácia a stabilizácias	vzorkovanie prostredníctvom uzavretého okruhualebo iného	

alebo lepším.

systému na zabránenie expozície.

menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu).

zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie

Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX

zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Dátum revízie: Verzia 1.0 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov): 800001000818

Laboratórne činnosti	Manipuláciu vykonávajte v digestóriu alebo pri podtlakovom vetraní. Postarajte se o dobrú úroveň prirodzeného alebo riadeného vetrania (5 až 15 výmen vzduchu za hodinu).			
Údržba zariadenia	Pred otvorením alebo údržbou vypustite a vypláchnite systém. Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie. zabezpečte dostatočné množstvo všeobecného vetrania (nie menej ako 3 do 5 výmeny vzduchu za hodinu). Noste respirátor vyhovujúci norme EN140 s filtrom typu AX alebo lepším.			
Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostr	edia		
Látka je jedinečná štruktúra				
Nehydrofóbny				
Ľahko biologicky odbúrateľný.				
Použité množstvá	. =	T		
Regionálne použiteľný podie		0,33		
Regionálne množstvo použit		7,5E+05		
Lokálne použiteľný podiel regionálnej tonáže:		0,069		
ročná tonáž stanovišťa (tony/rok):		5,2E+04		
Maximálna denná tonáž star	1,72E+05			
Početnosť a dĺžka použitia		_		
Kontinuálne uvoľňovanie.				
Emisné dni (dni/rok):		300		
	dia neovplyvnené riadením rizík	T		
Lokálny faktor riedenia sladkej vody::		168		
Lokálny faktor riedenia morskej vody:		168		
Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúcevystavenie životného prostredia				
Podiel úniku do ovzdušia z procesu (počiatočné uvoľňovanie pred 3,7E-05				
RMM (opatrenia manažmentu rizík)):				
	vôd z procesu (počiatočné uvoľňovanie	7,0E-05		
pred RMM (opatrenia manaż				
Podiel úniku do pôdy z procesu (počiatočnéuvoľňovanie pred RMM				
(opatrenia manažmentu rizík	∖ <i>)).</i> patrenia na úrovni procesov (zdroj) pre ∣	aradahádzania		
uvoľňovaniu	Janema na urovin procesov (zuroj) pre j	JI GUGIIAUZAIII <del>U</del>		
	stočiek na rozdielnych miestach sa			
z dôvodu odlišne idúcich čiastočiek na rozdielnych miestach sa vypracujú pozorné odhady o uvoľňovacích procesoch.				
	patrenia na mieste prezníženie alebo ob	medzenie vytekania		
vzdušných emisií a uvoľne				
	ých látok do miestnych odpadových vôd			
alebo ich odtiaľ znovu získaj				
odpadovú vodu upravujte na mieste (pred vyliatím do vody), s		95		
potrebným výkonom čistenia				
Poliebilyili vykoliolii cistellia	( · ( /0 /.			

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

#### PROPYLENE OXIDE

Verzia Dátum revízie: 1.0 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024

údajov):

800001000818

kal z čističiek by sa mal spáliť, uschovaťalebo spracovať.

Priemyselný kal by sa nemal dostať do prirodzenej pôdy.

Podmienky a opatrenia týkajúce sa programu nakladania s komunálnym odpadom predpokladaná miera odpadových vôd v domácich čističikách (m3/d): 3,1E+04

Podmienky a opatrenia týkajúce sa nakladanias odpadom pre likvidáciu

Externá úprava a likvidácia odpady s ohľadom na príslušné lokálne a/alebo národné predpisy.

#### Podmienky a opatrenia týkajúce sa externej obnovy odpadu

externý odber a zužitkovanie odpadu s ohľadom príslušných lokálnych a/alebo národných predpisov.

### ODDIEL 3 ODHAD VYSTAVENIA

#### Oddiel 3.1 - Zdravie

na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak. Pre niektoré zo Scenárov prispievajúcich faktorov boli údaje o účinkoch pôsobenia na pracovisku odhadnuté na základe nameraných údajov.

#### Oddiel 3.2 - Životné prostredie

použitý model EUSES.

# ODDIEL 4 POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA

#### Oddiel 4.1 - Zdravie

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

### Oddiel 4.2 - Životné prostredie

smernice sa opierajú o prijaté prevádzkové podmienky, ktoré nemusia byť použiteľné vo všetkých miestach; preto môže byť potrebné odstupňovanie, aby sa stanovili primerané opatrenia manažmentu rizík.

Potrebný výkon odlučovania pre odpadové vody sa dá dosiahnuť použitím technológií na mieste a cudzích technológií, buď samostatne alebo v kombinácii.

Potrebný výkon odlučovania pre ovzdušie sa dá dosiahnuť použitím technológií na mieste, buď samostatne alebo v kombinácii.

ďalšie detaily k nastaveniam a kontrolným technológiám nájdete v SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

# **PROPYLENE OXIDE**

Verzia 1.0

Dátum revízie: 10.12.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000818

Dátum posledného vydania: -Dátum tlače 17.12.2024