ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์ : PROPYLENE OXIDE

รหัสผลิตภัณฑ์ : U1112

หมายเลข CAS : 75-56-9

การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ : Epoxy propane, 1,2-, Methyl ethylene oxide, Methyl oxirane,

PO, Propylene epoxide, Propylene oxide, 1,2-

ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย

ผู้จัดหา

SHELL EASTERN CHEMICALS (S)

A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C) 9 North Buona Vista Drive, #07-01

The Metropolis Tower 1 Singapore 138588

Singapore

โทรศัพท์ : +65 6384 8269 โทรสาร : +65 6384 8454

ที่อยู่ติดต่อทางอีเมลสำหรับ

SDS

หมายเลขโทรศัพท์ฉกเฉิน : +(65) 6542 9595 (Alert-SGS)

ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี

ข้อแนะนำในการใช้ : ผลิตภัณฑ์ระหว่างทางในกระบวนการเคมี, สารอินเทอร์มีเดียต

ข้อจำกัดในการใช้ จำกัดการใช้สำหรับผู้มีความชำนาญ, ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการอย่าง

อื่นนอกเหนือไปจากข้างต้น โดยไม่ขอคำแนะนำจ ากผู้ผลิตก่อน

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็น

ระบบเดียวกันทั่วโลก)

ของเหลวไวไฟ : ประเภทย่อย 1 ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทาง : ประเภทย่อย 4

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ผิวหนัง) : ประเภทย่อย 3 ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ถ้า : ประเภทย่อย 3

หายใจเข้าไป)

การระคายเคืองต่อดวงตา : ประเภทย่อย 2A

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย : ประเภทย่อย 3 (ทางเดินหายใจ)

1/22 800001000818 TH

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

อย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับ

สัมผัสครั้งเดียว

การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์ : ประเภทย่อย 1B

สืบพันธุ์

การก่อมะเร็ง : ประเภทย่อย 1B คุวามเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ : ประเภทย่อย 3

สิ่งแวดล้อมในน้ำ

องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS

รปสัญลักษณ์ความเป็น

อันตราย







คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : ความเป็นอันตรายทางกายภาพ

H224 ของเหลวและไอไวไฟสูงมาก

อันตรายต่อสุขภาพ

H302 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H311 เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง
H331 เป็นพิษเมื่อเมื่อหายใจเข้าไป
H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
H340 อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม

H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม:

H402 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง

การป้องกัน:

P201 ต้องได้รับคำแนะนำก่อนการใช้

P202 ห้ามใช้จนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความ

ปลอดภัยทั้งหมด

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน

ห้ามสบบหรื่

P233 ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท

P240 ต่อสายดิน / เชื่อมประจุภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ

P241 ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า/ อุปกรณ์ระบายอากาศ/ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

ที่ป้องกันการระเบิด

P242 ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดประกายไฟ P243 ใช้มาตรการป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต

P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอา ฝ่น / ฟม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอ

ระเหย / ละอองลอย

P264 ล้างมือให้สะอาดภายหลังการใช้งาน P270 ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์

P271 ใช้ภายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศดี

P273 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

P280 สวมถูงมือป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย/อุปกรณ์ป้องกัน

ดวงตา/ใบหน้า

การตอบสนอง:

2 / 22 TH

P301 + P310 หากกลืนกิน :รีบโทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ /

โรงพยาบาลทันที

P302 + P352 หากสัมผัสผิวหนัง :ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณ บาก

P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง ( หรือเส้นผม ) ถอดเสื้อผ่า ที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ / ฝึกบัว

P304 + P340 หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มี อากาสบริสทธิ์และให้พักในท่าที่หายใจได้สะดวก

P305 + P351 + P338 หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลาย ๆ นาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าถอดได้ง่าย แล้วทำการล้างตาต่อไป P308 + P313 หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง ให้รับคำแนะนำจากแพทย์ / พบแพทย์

P330 ล้างปาก

P337 + P313 หากยังระคายเคืองดวงตา: รับคำแนะนำจากแพทย์ /

P361 ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที

P363 ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนให้สะอาดก่อนนำมาใช้อีกครั้ง

P370 + P378 ในกรณีของเพลิงไหม้ใช้สารที่เหมาะสมในการดับเพลิง.

การจัดเก็บ:

P403 + P233 เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทมีการระบายอากาศได้ดี

P235 เก็บในที่เย็น P405 เก็บปิดล็อคไว้

การกำจัด:

P501 กำจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการรับรอง

### ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ

ไอจะหนักกว่าอากาศ ไออาจไหลไปตามพื้นดินไปถึงแหล่งประกายไฟที่อยู่ห่างไกล ทำให้เกิดอันตรายไฟ ไหม้ได้ไออาจติดไฟและเกิดระเบิดได้วัตถุนี้สามารถเกิดการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์ถึงแม้จะมีการเชื่อมต่อและ เดินสายดินถูกต้อง วัตถุนี้ก็ยังอาจสร้างกระแสไ ฟฟ้าสถิตย์ได้ถ้าหากมีการสะสมของประจุไฟฟ้า อาจเกิดการ จุดระเบิดจากการผสมของไฟฟ้าสถิต ย์และไอของก๊าซได้

### 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเดี่ยว/สารผสม : สาร

### ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

ลานบระกอบทเบนอนตร	18		
ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	การจำแนกประเภท	ความเข้มขัน (% w/w)
Propylene oxide	75-56-9	Flam. Liq.1; H224 Acute Tox.4; H302 Acute Tox.3; H311 Acute Tox.3; H331 Eye Irrit.2A; H319 STOT SE3; H335 Muta.1B; H340	<= 100

ฉบับที่ 3.6	วันที่แก้ไข 18.01.2024	วันที่พิมพ์ 25.01.2024
	Carc.1B; H350	
	Aquatic Acute3; H402	

สำหรับคำอธิบายคำย่อดูในส่วนที่ 16

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป : อย่าชักช้า

ให้รีบปลอบใจผู้ป่วย รีบนำส่งสถานพยาบาลเพื่อทำการรักษาทันที

หากหายใจเข้าไป : โทรไปที่หมายเลขติดต่อในกรณีฉกเฉินสำหรับพื้นที่ของคณ/สถาน

ประกอบการของคณ

พาไปยังที่อากาศถ่ายเท อย่าพยายามกู้ชีพผู้ได้รับสารหากไม่ได้สวม ใส่เครื่องป้องกันระบบทางเดินหายใจไว้อย่างเหมาะสม ถ้าผู้ได้รับสาร มีอาการหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอก วิงเวียน อาเจียน หรือไม่ ตอบสนอง ควรให้อ๊อกซิเจน 100% พร้อมกับการช่วยในการหายใจ หรือ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)ตามที่จำเป็นและรีบนำส่ง

สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง : ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ทำความสะอาดผิวหนังทันทีด้วยน้ำอย่าง

น้อย 15 นา ที ล้างด้วยสบู่และน้ำในกรณีที่หาได้ หากผิวหนังแดง ปวดบวม หรอเกิดต่มใส ขึ้น ให้ส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้

ในกรณีที่เข้าตา : ล้างตาทันที่ด้วยน้ำปริมาณมาก

ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากมองเห็นและถอดออกได้ง่าย ให้ล้าง

นำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม

หากกลืนกิน : หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้ส่งผู่ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้

ที่สุด หา กเกิดการอาเจียน ให้กัมศีรษะลงให้ต่ำกว่าสะโพกเพื่อ

ป้องกันการสำลักเข้าส่ร ะบบสำลัก

ล้างปาก

อาการและผลกระทบที่สำคัญ ที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิด

ในภายหลัง

: การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอาจรวมถึง อาการปวดแสบ ปวดร้อนในจมูกและลำคอชั่วคราว ไอ และ/หรือ หายใจลำบาก. การหายใจเอาไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูง อาจไปกดระบบประสาท ส่วนกลางส่งผลทำให้เกิดอาการวิงเวียน ปวดศีรษะเล็กน้อย ปวดศีรษะ จนคลื่นไส้ และสูญเสียการควบคุม หากยังคงหายใจเอาผลิตภัณฑ์เข้า

ไปอย่างต่อเนื่อง อาจจะทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้.

การระคายเคืองต่อผิวหนังอาจมีสัญญาณ และ อาการต่างๆ เช่น แสบ

ร้อน ผิวหนัง แดง บวม และ/หรือ พพอง

อาการดวงตาระคายเคืองอาจรวมถึง ตาแสบร้อน ตาแดง บวม และ/

หรือ เห็นภาพพร่า มัว

การกลืนเข้าไปอาจส่งผลทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและ/หรือ

เกิดอาการท้ องร่วง

ความเสียหายที่ประสาทส่วนปลายอาจแสดงให้เห็นจากปัญหาของ ประสาทที่มีหน้าที่ค วบคุมการเคลื่อนไหว (กล้ามเนื้อไม่ประสานกัน อาจเกิดอาการเดินซวนเซ หรือ มื อและเท้าอ่อนแรง หรือ สูญเสียการ

รับความรู้สึกที่แขนและขา)

4/22 800001000818

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

การป้องกันสำหรับผู้ปฐม

พยาบาล

: เมื่อมีการปฐมพยาบาล ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

สำหรับเหตุ การณ์ การบาดเจ็บ และสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ

คำแนะนำสำหรับแพทย์ : การให้การรักษาโดยทันที/การรักษาเฉพาะ

อาจต้องใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ช่วยหายใจ ติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาเพื่อขอคำแนะนำ

รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ไฟไหม้ขนาดใหญ่ควรดับโดยพนักงานดับเพลิงที่ผ่านการ ฝึกอบรมมา

อย่างดีแล้วเ ท่านั้น

โฟมทนแอลกอฮอล์ สเปรย์น้ำ หรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง

คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดินกับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อย

เท่านั้น

อย่าปล่อยน้ำดับเพลิงลงไปในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองต่างๆ

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ

ผจณเพลิง

: อาจมีไอระเหยไวไฟอยู่แม้ในอุณภูมิที่ต่ำกว่าจุดวาบไฟ จะลอยตัวและอาจติดไฟได้อีกบนผิวน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นดิน

ไอหนักกว่าอากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดิน และ้อาจลกติดไฟในระยะ

ทางไกลได้

คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม่ไม่สมบูรณ์ สารที่บรรจุอยู่ภายใต้ความดัน และสามารถระเบิดได้เมื่ออยู่ใกล้กับ

ความร้อ นหรื้อเปลวไฟ

วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : วิธีการปฏิบัติมาตรฐานสำหรับไฟจากสารเคมี

อพยพบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินออกจากบริเวณที่มี

ไฟให มั่

ควรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอไว้ในบริเวณพื้นที่เก็บสารทุก

แห่ง

ให้ฉีดน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุข้างเคียง

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนัก

ผจญเพลิง

: ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือที่ทนต่อสารเคมี และอาจต้อง สวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมีหากคาดว่าจะมีการสัมผัสเป็น บริเวณกว้างกับผลิตภัณ ฑ์ที่หก ต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมี ถังอากาศในตัวเมื่อเข้าใกล้เพลิงใน บริเวณจำกัด เลือกชุดผจญเพลิง ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ยุโรป: EN469)

### 6. บาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์

ฉุกเฉิน

: ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศและในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งห มด

เสียงต่อการระเบิด ควรแจ้งให้หน่วยฉุกเฉินทราบ หากของเหลวไหล

ลงไปในท่อระ บายน้ำเสียที่ขังอยู่บนพื้น ผิว

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

ควรแจ้งให้ทางการทราบ หากมี หรืออาจมีเหตุการณ์ที่ประชาชนทั่วไป หรือสิ่งแ วดล้อม สัมผัส/ได้รับสาร ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถ้าหากไม่สามารถเก็บสารที่หกจำนวนมาก

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภััณฑ์ที่หกรั่วไหล ให้ปฏิบัติตาม คำแนะนำเรื่อ งการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ใน หู้วข้อที่ 8 ของเอกุสารข้อมูล ความปลอดภัยนี้

กั้นเขตบริเวณพื้นที่อันุตราย<sup>®</sup> และห้ามบุคคลที่ไม่มีการป้องกันหรือไม่

จำเป็ นเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

อยู่เหนือกระแสลม และอย่าเข้าไปในบริเวณพื้นที่ลุ่ม ห้ามสูบบุหรี่ ดับเปลวไฟ กำจัดแหล่งเชื้อไฟและประกายไฟ

หมายเหตุ - เนื่องจากอันตรายในการเกิดไฟไหม้มีสูงมาก จึงควรอย่าง ยิ่งที่จะสาวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายไฟไหม้ ครบชุดทับชุดสวมใส่

ป้องกันอันตรายอีกชั้น หนึ่ง

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

: ปิดรอยรั่วซึม หากสามารถทำได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวเอง เคลื่อนย้ายสิ่งของทุกอย่างที่อยู่รอบ ๆ ที่อาจจะเป็นแหล่งตันกำเนิด ของกา รจดติดไฟ

ใช้อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่ง แวดลั อม ใช้ทราย ดินหรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสมกีดขวางทางผ่านเพื่อ ป้องกันการแพ ร่ กระจายหรือไหลลงในท่อระบายน้ำ คูน้ำหรือแม่น้ำ พยายามกระจายไอระเหย หรือบังคับให้ลอยไปยังแหล่งที่ปลอดภัย โดยการใช้ม่าน นั

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บ และทำความสะอาด : สารเคมีที่หกเป็นจำนวนมาก :

ป้องกันมิให้แพร่กระจายโดยใช้ทรายหรือดินกั้น หรือใช้วัสดุจำกัด

ขอบเขตอื่ นๆ

นำออกโดยใช้รถบรรทุกระบบสูบถ่ายสูญญากาศที่มี อุปกรณ์กันการ

ระเบิด หรือส บเข้าพาหนะก้คืนสาร/เก็บสาร

ตรวจสอบไอ<sup>้</sup>ระเหยในบรรย<sup>า</sup>กาศเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการ ทำงาน ปลอดภัย ก่อนจะอนุ ญาตให้เจ้าหน้าที่อื่นๆ เข้าไปในบริเวณพื้นที่

จัดการกับสารตกค้างด้วยวิธีที่ทำกับสารที่หกเล็กน้อย

สารที่หกเป็นจำนวนเล็กน้อย :

ชับสารตกค้างด้วยตัวดดซับ เช่น ดินเหนียว ทรายหรือสารอื่นๆที่

เหมาะสม แ ล้วนำไปข<sup>้</sup>จัดทิ้งอย่างเหมาะสม

ปล่อยให้ระเหยหายไป

เก็บน้ำที่ใช้ชำระล้างไว้เป็นของเสียปนเปื้อน

สารละลายน้ำนั้นจะมีจุดวาบไฟต่ำเว้น ยกเว้นเป็นสารละลายเจือจาง

มาก

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศและในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งห มด

คำแนะนำเพิ่มเติม : คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันควาปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดู

หัวข้อที่ 8 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย.

คำแนะนำในการกำจัดวัสดุที่หกออกมาให้ดูหัวข้อที่ 13ของเอกสารข้อ

มูลด้านความปลอดภัย.

### 7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

6 / 22 TH

การจัดเก็บ

# **PROPYLENE OXIDE**

วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024 ฉบับที่ 3.6 : หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือหายใจเอาไอผลิตภัณฑ์เข้าไป ใช้งานใน ข้อควรระวังทั่วไป บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเท่านั้น ทำความสะอาดร่างกายหลัง การใช้งาน ดูขอแนะนำเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลได้ในบทที่ 8 ของเอกสารนี้. ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ในการประเมินความเสี่ยงของการทำงานเพื่อ พิจารณามาตรก ารควบคมที่เหมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษาและ กำจัดอย่างปลอดภัย ให้แน่ใจว่าอปกรณ์ใช้งานและถังเก็บเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ข้อแนะนำในการจัดการอย่าง : หลีกเลี่ยงการสัมผัส ควรได้รับคำแนะนำก่อนใช้งาน หลีกเลี่ยงการหายใจเอา ไอระเหย และ/หรือละอองไอเข้าไป ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ตรวจสอบความเข้มข้นในอากาศเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ห้ามสูบบุหรี่ ดับเปลวไฟ กำจัดแหล่งเชื้อไฟและประกายไฟ ผลิตภัณฑ์นี้ม่งหมายให้ใช้ในระบบปิดเท่านั้น อณหภมิในการใช้: สภาพแวดล้อมตามปกติ ใช้การระบายอากาศออก หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอ ละออง หรือละอองของ เหลวเข้าไป ควรมีการกั้นถังเก็บขนาดใหญ่ กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดสารปนเปื้อนด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อ ป้องกันเพลิงใหม้ ถึงแม้จะมีการเชื่อมต่อและเดินสายดินถูกต้อง วัตถูนี้ก็ยังอาจสร้าง กระแสไ ฟฟ้าสถิตย์ได้ ถ้าหากมีการสะสมของประจไฟฟ้า อาจเกิดการจดระเบิดจากการผสม ของไฟฟ้าสถิต ย์และไอของก๊าซได้ โปรดระวังในการปฏิบัติการขนย้ายที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้น จากการ สะสมของใฟฟ้าสถิตย์ ทั้งนี้ยังรวมถึงการปั้ม (โดยเฉพาะที่มีการไหลไม่ต่อเนื่อง) การผสม การกรอง ส่วนที่กระเด็นจากการเติม การทำความสะอาดและการเติม ลงในถังและภาชนะ การตรว จสอบ การโหลดสวิชท์ การวัด การดูด ล้างรถบรรทุก และการเคลื่อนย้ายเครื่องจัก ร สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์รั่วไหล เช่น การทำให้เกิดประกาย ควบคุมอัตราเร่งระหว่างที่ทำการปั้ม เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้ารั่ว (≤ 1 m/ วินาที จนกว่าท่อเติมจะจมลงเป็นสองเท่าของความยาว จากนั้น ≤ 7 m/วินาที) ระ วังอย่าให้กระเด็นระหว่างเติม ห้ามใช้การอัดอากาศในการเติม การปลด หรือ การปฏิบัติงานใดๆ วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง : สารดูดซึมที่มีส่วนผสมของดินเหนียว เบส, แอมโมเนีย, เอมีนปฐมภูมิและทุติยภูมิ, น้ำและกรด โลหะหลัก, โลหะอัลคาไลน์, ไฮดรอกไซด์ของโลหะอัลคาไลน์, แอน ไฮดรัสคลอไรด์ข องอลูมิเนียม เหล็ก ดีบุก ทองแดงและอัลลอยของ โลหะเหล่านั้น สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง การเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ หากมีการใช้ปั๊มลกสบ ต้องประกอบวาล์วระบายความดันที่มิได้ติดตั้ง ้ในตัวเ ข้ากับปั๊มเหล่านี้ ควรชะล้างท่อด้วยในโตรเจนก่อนและหลังการ ขนย้ายผลิตภัณฑ์ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนย้ายผลิตภัณฑ์ ได้จากผู้จำหน่าย หากต้องก าร โปรดดูคำแนะนำในหัวข้อการจัดการ

7 / 22 TH

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : โปรดดูหัวข้อที่ 15 สำหรับกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเพิ่มเติมซึ่ง

ครอบคลุมถึง การบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลอื่นๆ : เก็บไว้ให้ห่างจากสารออกซิไดซิ่ง สารไวไฟ สารแอโรซอล สารกัด

กร่อน และจากผลิตภัณฑ์ไวไฟอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตรายหรือมีพิษต่อ

มนุษย์ หรือสิ่งแวดล้อม

ควรติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง / ระบบกระจายม่านน้ำชนิดท่อ

แห้ง ที่ มีประสิทธิภาพไว้วางใจได้ ถังจะต้องสะอาด แห้ง และไม่เป็นสนิม

ป้องกันทางผ่านของน้ำ

ต้องเก็บไว้ในบริเวณซึ่งมีที่กั้น มีการถ่ายเทอากาศอย่างดี ห่างไกล

จากแสง แดด แหล่งติดไฟ และแหล่งความร้อนอื่นๆ

ควรมีระบบดักไอระเหยติดตั้งอยู่กับถัง

ไม่ปล่อยไอในถังออกมาสู่บรรยากาศ ควบคุมไอในระหว่างการเก็บ

โดยใช้ระบบบำ บัดไอที่เห<sup>ุ</sup>มาะสม

ต้องมีการออกแบบถังเป็นพิเศษสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ โดยเฉพาะ การทำความสะอาด การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาถังเก็บ ผลิตภัณฑ์ เป็นการปฏิบั ติงานพิเศษ ที่ต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงาน

และข้อระมัดระวังอยางเคร่งครัด

ทั้งนี้ รวมถึงการออกใบอนุญาตการทำงาน การทำให้ถังปลอดก๊าซ การใช้สายหรือ เข็มขัดชูชีพที่มีคนควบคุม และการสวมอุปกรณ์จ่าย

อากาศช่วยหายใจ อุณหภูมิการเก็บ : สูงสุด 30 oC / 86 oF

จั๊ดเก็บที่อุณหภูมิต่ำที่สุดที่สามารถหาได้ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีลม

พัดผ่านเพื่อลด<sup>้</sup>ความเสี่ยงในการเกิดภาวะไวไฟภายในถังเก็บ

ไฟฟ้าสถิตย์จะเกิดขึ้นระหว่างการปั้ม

ไฟฟ้าสถิตย์ที่รั่วไหลอาจทำให้เกิดไฟไหม้ โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชิ้ นถูกต่อเชื่อมระบบและต่อสายดินเพื่อลดความเสี่ยง ไอก๊าชที่ส่วนหัวของถังบรรทุกอาจจะลอยอยู่ในระยะที่อาจทำให้เกิด

ไฟไหม้/ระ เบิด และดังนั้นอาจจะไวไฟ

วัสดุบรรจุภัณฑ์ : วัสดุที่เหมาะสม: เหล็กที่ไม่เกิดสนิม, เหล็กอ่อน

วัสดุที่ไม่เหมาะสม: พลาสติก, อะลูมิเนียม

ประโยชน์เฉพาะด้าน : ไม่มีข้อมูล

ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ใช้งานและถังเก็บเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น โปรดอ่านเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมซึ่งให้ข้อมลสำหรับการจัดการอย่าง

ปลอดภัย

สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน ปี 2003 (American Petroleum Institute 2003) "กา รป้องกันการจุดระเบิดที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต ฟ้าผ่า และ กระแสพลาด" หรือ สมาคม ป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ 77 (National Fire Protection Agency 77) "วิธีป ฏิ บัติที่แนะนำว่าด้วยไฟฟ้าสถิต"

IEC TS 60079-32-1 : อันตรายจากปิฟฟาสถิต, แนวทาง

### 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

### ส่วนประกอบที่มีค่าควบคมในสถานที่ทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ชนิดของค่า	ค่าต่างๆ ที่ใช้	ฐานอ้างอิง
------------	-------------	------------	-----------------	------------

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

		(รูปแบบของ การรับสาร)	ควบคุม / ความ เข้มข้นที่ยอมให้	
Propylene oxide	75-56-9	TWA	100 ppm	TH OEL
Propylene oxide	75-56-9	TWA	1 ppm 2.4 mg/m3	มาตรฐาน ภายในของ เชลล์ (SIS) สำหรับ TWA 8-12 ชั่วโมง
Propylene oxide	75-56-9	TWA	2 ppm	ACGIH
Propylene oxide		TWA	100 ppm 240 mg/m3	OSHA Z-1

ขีดจำกัดของการรับสารทางชีวภาพในสถานที่ทำงาน

ไม่มีการกำหนดค่าจำกัดทางชีวภาพ

#### วิธีการเฝ้าระวัง

อาจจำเป็นที่ต้องดำเนินการตรวจวัดหรือดิดตามระดับความเข้มข้นของสารเคมีในบร รยากาศบริเวณระยะการ หายใจของคนงาน หรือในพื้นที่การทำงานทั่วไป เพื่อให้ มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีระดับความ เข้มข้นของสารเคมีที่ไม่เกินก ว่าค่าขีดจำกัดการสัมผัสที่ปลอดภัย (OEL) สำหรับสารเคมีบางชนิดอาจจำเป็นตั องมีการติดตามหรือตรวจวัดระดับของสารเคมีทางชีวภาพด้วย

ีควรให้ผู้มีทักษะเป็นผู้วัดการได้รับสารตามวิธีที่ได้รับการยืนยันว่าถก ต้อง และส่งตัวอย่างให้ห้องทดลองที่ ได้รับการรับรองทำการวิเคราะห์

้ตัวอย่างแหล่งข้อมูลวิธีการตรวจสอบอากาศที่แนะนำมีอยู่ข้างใต้ หรือให้ติด ต่อกับผู้จำหน่าย อาจมีข้อมูล วิธีการของประเทศเพิ่มเติม

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Man ual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

### การควบคมทางวิศวกรรมที่ เหมาะสม

: ระดับของการป้องกันและชนิดของมาตรการควบคุมต่างๆที่จำเป็น อาจ มีความแตกต่าง กันไปขึ้นอย่กับสภาพและลักษณะการสัมผัส การ เลือกมาตรการควบคมจะขึ้นกับการ ประเมินผลความเสี่ยงใน สภาพแวดล้อมนั้นๆ สถานการณ์ต่างๆ มาตรการที่เหมาะสมรว มถึง ระบบระบายอากาศชนิดกันระเบิดที่ดีพอสำหรับควบคมปริมาณความ เข้มข้นของสารล อยตัวในอากาศ

ควรใช้ระบบการระบายอากาศเฉพาะที่

ควรมีระบบกระจายน้ำฝอยชนิดท่อแห้ง (Deluge System) และระบบ ควบคุมน้ำดับเพ ลิง

ควรทำลายสิ่งของที่ไม่สามารถขจัดสารปนเปื้อนออก ไปได้ (ดบทที่

อุปกรณ์ชำระร่างกายและล้างตาในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมลทั่วไป:

พิจารณาใช้ความก้าวหน้าทางเทคนิคและการปรับปรุงกระบวนการ

9/22 800001000818

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

(รวมถึงการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ) เพื่อขจัดปัญหาการรั่วไหล ลด การรับสัมผัสให้น้อยลงโดยใช้มาตรการเช่น ระบบปิด สถานที่ ปฏิบัติงานเฉพาะ และการระบายไอเสียทั่วไป/เฉพาะที่ที่เหมาะสม ระบายสิ่งตกค้างในระบบและล้างท่อส่งก่อนที่จะเปิดที่กักเก็บ ทำความ สะอาด/ฉีดชะล้างอุปกรณ์ในจุดที่สามารถทำได้ก่อนการช่อมบำรุง ใน ที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการรับสัมผัส: ให้จำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ ได้รับอนุญาต จัดการฝึกอบรมเฉพาะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดการรับสัมผัส สวมถุงมือและชุดป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ผิวหนัง สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจเมื่อมีโอกาสเสี่ยงต่อ การสูดดม กำจัดสารเคมีที่หกรั่วให้หมดในทันทีและกำจัดขยะด้วย วิธีการที่ปลอดภัย ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการทำงานหรือ จัดเตรียมมาตรการที่เทียบเท่าเพื่อจัดการความเสี่ยง ดำเนินการ ตรวจสอบ ทดสอบ และดูแลรักษามาตรการควบคุมทั้งหมดเป็นประจำ พิจารณาถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังด้านสขภาพตามความเสี่ยง

#### อปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

มาตรการป้องกัน

้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ควรมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานแห่งชาติ ให้ตรวจสอบกับผู้จัด จำหน่ายผู้ส่งมอบอุปกรณ์ PPE

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

 หากไม่สามารถควบคุมระดับความเข้มข้นของสารในอากาศโดยทาง วิศวกรรมให้อยู่ในระ ดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ได้ ให้พิจารณาเลือกใช้อุปก รณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ป้องกันระบบ หายใจที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานและเป็นไป ตามกฎหมายหรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ เมื่อหน้ากากช่วยหายใจแบบกรองอากาศไม่สามารถใช้งานได้ (เช่น ความเข้นข้นของ สารในอากาศสูง มีความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจน บริเวณพื้นที่อบอากาศ) ให้ใ ข้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีระบบป้อน อากาศ

กรณีที่ใช้หน้ากากช่วยหายใจ ควรเลือกหน้ากากนิรภัยที่มีตัวกรองอยู่ ด้าย

หากเครื่องช่วยหายใจกรองอากาศเหมาะสำหรับสภาพการ ใช้ :

เลือกกรองที่เหมาะสำหรับไอระเหยและก๊าซของสารอินทรีย์ [จุดเดือด <65oC (1 49oF)]

การป้องกันมือ หมายเหตุ

: หากต้องใช้มือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรสวมถุงมือที่เหมาะสมและได้ การรับรองตามมาตรฐานสากล (เช่น มาตรฐานของยุโรป EN374 หรือ มาตรฐานของสหรัฐ อเมริกา F739) ซึ่งผลิตจากวัสดุที่สามารถ ปกป้อง อันตรายจากสารเคมีได้ การป้องกันระยะยาว : ยางเทียม การ สัมผัสโดยบังเอิญ/การป้องกันสารกระเด็น : ถุงมือยางเทียมในไตรล์ ถุงมือแบบ Silver Shield สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องสัมผัสสารเคมี อย่างต่อเนื่อง ควรสวมถุงมือซึ่ง สามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมี ได้นานกว่า 240 นาที ก่อนที่สารเคมีจะทะ ลุผ่านถุงมือเข้ามาสัมผัส กับผู้ใช้งานโดยตรงและหากเป็นไปได้ควรเลือกใช้ถุงมือที่เหมาะสมซึ่ง สามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมีได้นานกว่า 480 นาที สำหรับการ ป้องกันระยะสั้น/ป้องกันการกระเด็นนั้นมีหลักเกณฑ์ในการ เลือกใช้ งานถงมือเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดีอาจไม่มีถงมือที่เหมาะสมสำห

การป้องกันดวงตา

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

รับการป้องกันใน ลักษณะนี้ในกรณีนี้อาจใช้ถุงมือซึ่งมีเวลาในการ ทะลุผ่านของสาร(เวลาทะลุผ่าน)น้อยลงก็ได้แต่ต้องมีการบำรุงรักษา และเกณฑ์การเปลี่ยนถุงมื อที่เหมาะ สม ความหนาของถุงมือมิใช่ตัว บ่งชี้ที่ดีว่าถุงมือนั้นสามารถป้องกันสารเคมีได้ ทั้งนี้เนื่องจาก ความสามารถในการป้องกันสารเคมีของถุงมือจะขึ้นอยู่กับองค์ ประกอบของวัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือนั้น โดยปกติแล้วความหนาของถุงมือ ควรหนากว่า 0.35 มม. ขึ้นอยู่กับวัสดุและรุ่น ของถุงมือนั้น ความ เหมาะสมและความทนทานของถุงมือขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ความถี่ และระยะ เวลาในการสัมผัสใช้งาน ความตันทานสารเคมีของวัสดุที่ ใช้ทำถุงมือ ความหนาแล ะความกระชับของถุงมือ หากมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้จำหน่าย ควรเปลี่ยนถุงมือ ที่มีการปนเปื้อนแล้ว สุขอนามัย ส่วนบุคคลที่เป็นปัจจัยสำคัญของการป้องกันดูแลรักษามืออย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ถุงมือกับมือที่สะอาดเท่านั้น หลังจากใช้ถุงมือแล้ว ล้าง มือใ ห้ สะอาดและทำให้แห้ง ทาครีมที่ไม่มีน้ำหอมผสมเพื่อทำให้ ผิวหนังช่มขึ้น

: แว่นตาป้องกันสารเคมีกระเด็น (แว่นตากันก๊าซ) และเครื่องบังหน้า

การป้องกันผิวหนังและลำตัว : สวมชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตและป้องกันการติดไฟ

ถุงมือ รองเท้าบู๊ต และผ้ากันเปื้อนที่ทนสารเคมี (ในกรณีที่สารเคมีอาจ

กระ เด็นใส่)

อันตรายจากความร้อน : เมื่อจัดการกับสารทำความเย็นที่อาจทำให้เกิดอาการไหม้จากความ

เย็นจัดได้ ให้สวมถุงมือสำหรับงานความเย็นจัด หมวกนิรภัย และแว่น นิรภัย ชุดป้องกันความเย็นแบบเต็มตัว ( ที่มีปลอกสวมครอบถุงมือและ ขากางเกงครอบรองเท้าบู๊ต) และรองเท้าบู๊ตสำหรับงานหนัก เช่น

รองเท้าหนังป้องกันความเย็น

มาตรการด้านสขอนามัย : ล้างมือก่อนดื่มน้ำ รับประทานอาหาร สบบหรี่ หรือใช้ห้องน้ำ

ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารก่อนนำมาใช้อีก

#### การควบคุมการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

คำแนะนำทั่วไป : การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหย จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ข้อกำหนดของท้องถิ่ นเกี่ยวกับขีดจำกัดปริมาณสารระเหยง่ายที่ปล่อย

ออกไป

ต้องมีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การประเมินด้าน สิ่งแวดล้อม ต้องทำเพื่อประกันว่าปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อมส่วน

ท้องถิ่น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ต้องดำเนินการภายหลังมีการ

ปลด<sup>้</sup>ปล่อยสารออ กสู่สิ่งแวดล้อมโดยมิได้ตั้งใจจะแสดงไว้ในหัวข้อ 6

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะ : ของเหลวเป็นมัน

สี : ไร้สี จนถึงออกสีเหลือง

กลิ่น : กลิ่นคล้ายอีเทอร์

ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้ : 35 ppm

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

ค่าความเป็นกรด-ด่าง : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

จดหลอมเหลว/เยือกแข็ง : -112 °C / -170 °F

จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด : 35 °C / 95 °F จดวาบไฟ : -37 °C / -35 °F

วิธีการ: การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารด้วยวิธีการ

Tag Closed Cup (AST M D56)

อัตราการระเหย : โดยประมาณ 12

วิธีการ: ASTM D 3539, nBuAc=1

ความสามารถในการลุกติดไฟได้

(ของแข็ง ก๊าซ)

: ไม่มีข้อมูล

ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด : 37.0 %(V)

ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด : 1.7 %(V)

ความดันไอ : 25.1 kPa (0 °C / 32 °F)

59.8 kPa (20 °C / 68 °F)

202.6 kPa (55 °C / 131 °F)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ : 2.0(อากาศ = 1.0)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.824 (3.89 °C / 39.00 °F)

วิธีการ: ASTM D4052

ความหนาแน่น : 830 kg/m3 (20 °C / 68 °F)

วิธีการ: ASTM D4052

ความสามารถในการละลาย

ความสามารถในการละลายในน้ำ : 405 kg/m3 (20 °C / 68 °F)

ความสามารถในการละลายในตัว

ทำละลายอื่น

: ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ

สารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/

: log Pow: 0.055

ข้ำ

อุณหภูมิที่ลูกติดไฟได้เอง : 490 °C / 914 °F

อุณหภูมิของการสลายตัว : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ความหนืด

12 / 22 800001000818 TH

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

ความหนืดไดนามิก : 0.58 mPa,s (20 °C / 68 °F)

วิธีการ: ASTM D445

ความหนืดใคนีแมติก : 0.374 mm2/s (20 °C / 68 °F)

วิธีการ: ASTM D445

0.447 mm2/s (0 °C / 32 °F)

วิธีการ: ASTM D445

สมบัติทางการระเบิด : ไม่ได้ถูกจำแนกไว้

คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ค่าความตึงผิว : 71.5 mN/m, 15 °C / 59 °F

สภาพการนำ : สภาพการนำต่ำ: < 100 pS/m

ตามลักษณะสภาพการนำของวัตถุนี้ถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวสะสมของไฟฟ้า สถิตย์, ปกติของเหลวถือว่าไม่ใช่ตัวนำ ถ้าค่าสภาพการนำต่ำกว่า 100 pS/m และถือว่า เป็นกึ่งตัวนำ ถ้าค่าสภาพการนำต่ำกว่า 10,000 pS/m, ไม่ว่าของเหลวจะไม่เป็นตัวนำเลยหรือเป็นกึ่งตัวนำ การป้องกัน ล่วงหน้าจะตั องเหมือนกัน, ตัวแปรต่างๆ เช่น อุณหภูมิของเหลว สิ่ง ปนเปื้อนที่เกิดขึ้น และสารต่อต้าน ไฟฟ้าสถิตย์ สามารถเร่งอิทธิพล

ของสภาพการนำในของเหลว

ขนาดของอนุภาค : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

น้ำหนักโมเลกุล : 58.01 g/mol

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา : สารจะเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชั่น ณ อุณหภูมิที่สูง 122 oF (50 oC)

หรือ หากปนเปื้อนกับน้ำ

ความเสถียรทางเคมี : ไม่คาดว่ามีปฏิกิริยาอันตรายในขณะใช้งานและจัดเก็บตามข้อกำหนด

ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยา

อันตราย

: ทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับสารอ็อกซิไดซึ่งแก่

ทำปฏิกิริยากับกรดแก่

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ

ป้องกันการสะสมรวมตัวของใอระเหย

อุณหภูมิสูงกว่า 30°C / 86°F

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : สารดูดซึมที่มีส่วนผสมของดินเหนียว

เบส, แอมโมเนีย, เอมีนปรมภมิและทติยภมิ, น้ำและกรด

โลหะหลัก, โลหะอัลคาไลน์, ไฮดรอกไซด์ของโลหะอัลคาไลน์, แอน ไฮดรัสคลอไรด์ของอลูมิเนียม เหล็ก ดีบุก ทองแดงและอัลลอยของ

13 / 22 800001000818 TH

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

โลหะเหล่านั้น

สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

อันตรายของสารที่เกิดจากการ

สลายตัว

: การสลายตัวโดยความร้อนขึ้นกับสภาวะต่างๆเป็นอย่างมาก สารผสม

ในอากาศของ ของแ ข็ง ของเหลวและก๊าซ รวมถึง

คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ซลเฟอร์ออกไซ ด์และ สารอินทรีย์ที่ไม่สามารถระบได้ จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ถกเผาไหม้ ส

ลายตัวโดยความร้อน หรือสลายตัวโดยปฏิกริยาออกซิเดชั่น

อาจมีผลิตผลที่เป็นพิษซึ่งไม่รู้จักเกิดขึ้น

11. ข้อมลด้านพิษวิทยา

พื้นฐานการประเมิน : ข้อมูลที่ให้อาศัยจากการทดสอบผลิตภัณฑ์

> เว้นแต่ว่าได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมลที่แสดงไว้นี้ถือเป็นตัวแทน ของผ ลิตภัณฑ์โดยรวมมิใช่เพียงเป็นตัวแทนของส่วนประกอบใด

ส่วนประกอบหนึ่ง

ที่อาจเป็นไปได้

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสัมผัส : การหายใจเข้าเป็นเส้นทางหลักของการสัมผัสถูก

ดวามเป็นพิษเฉียบพลัน

<u>ส่วนประกอบ:</u>

Propylene oxide:

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อกลืน

กิน

: LD 50 หนูแรท, ตัวผู้และตัวเมีย: > 300 - <= 2000 mg/kg วิธีการ: การทดสอบที่เทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกันกับแนวทางการ

ทดสอบ OECD 401

หมายเหตุ: เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อ

หายใจเข้าไป

: LC 50 หนูแรท, ตัวผู้และตัวเมีย: > 2 -<= 10 mg/l

ระยะเวลารับสัมผัส: 4 h บรรยากาศในการทดสอบ: ไอ

้วิธีการ: การทดสอบที่เทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกันกับแนวทางการ

ทดสอบ OECD 403

หมายเหต: เป็นพิษเมือเมื่อหายใจเข้าไป

ความเข้มข้นสูงอาจกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางทำให้

ปวดศีรษะ, ง่วงนอน และคลื่นไส้ได้

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อ

สัมผัสผิวหนัง

: LD 50 กระต่าย: > 200 - <= 1000 mg/kg

วิธีการ: ข้อมลการวิจัย

หมายเหต: เป็นพิษเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

ฉลากรูปแบบ CLP ในปัจจุบันของพิษแบบเฉียบพลันทางผิวหนัง (หมวดหมู่ 3; H311) นั้นไม่แม่นยำเนื่องจากข้อผิดพลาดทาง ้คณิตศาส<sup>์</sup>ตร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อทำการแปลงหน่วยสำหรับค่า LD50 ทาง ผิวหนังอ้างอิง 1.5 มล./กก. ตามน้ำหนักเป็น 950 มก./กก. ตาม ้น้ำหนัก ค่า LD50 ทางผิวหนังอ้างอิงแปลงอย่างถูกต้องเป็น 1,245 มก./กก. ตามน้ำหนัก (หมวดหมู่ 4; H312) โดยขึ้นอยู่กับความ หนาแน่นสัมพัทธ์ของโพรพิลินออกไซด์ (0.830 ที่ 20°C)

14/22 800001000818

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

#### การกัดกร่อน และการระดายเคืองต่อผิวหนัง

#### ส่วนประกอบ:

### Propylene oxide:

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 404

หมายเหตุ: ไม่ทำให้ผิวหนังระคายเคือง, จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

#### การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

#### ส่วนประกอบ:

## Propylene oxide:

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย

วิธีการ: ข้อมูลการวิจัย

หมายเหตุ: ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

#### การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง

#### ส่วนประกอบ:

### **Propylene oxide:**

ชนิดของสัตุว์ทดุลอง: หนูตะเภุา

วิธีการ: วิธีที่ไม่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

### การก่อกลายพันธุ์ของเชลล์สืบพันธุ์

#### ส่วนประกอบ:

### Propylene oxide:

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่ ทดลองในหลอดทดลอง : วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 471

หมายเหตุ: อาจทำให้เกิดความผิดปกติทางกรรมพันธุ์

: วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 473

หมายเหตุ: อาจทำให้เกิดความผิดปกติทางกรรมพันธุ์

: วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 476

หมายเหตุ: อาจทำให้เกิดความผิดปกติทางกรรมพันธุ์
: หมายเหตุ: อาจทำให้เกิดข้อบกพร่องทางพันธุกรรม

#### การก่อมะเร็ง

#### ส่วนประกอบ:

#### **Propylene oxide:**

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร, (ตัวผู้และตัวเมีย)

ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป

วิธีการ: การทดสอบที่เทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกันกับแนวทางการทดสอบ OECD 451

หมายเหตุ: อาจทำให้เกิดมะเร็ง

วัสดุ	GHS/CLP การก่อมะเร็ง การจำแนกประเภท	
Propylene oxide	การก่อมะเร็ง ประเภทย่อย 1B	

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

วัสดุ	อื่นๆ การก่อมะเร็ง การจำแนกประเภท	
Propylene oxide	IARC: กลุ่ม 2B: มีความเป็นไปได้ที่จะก่อมะเร็งในมนุษย์	

### ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

#### ส่วนประกอบ:

#### Propylene oxide:

: ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูแรท

เพศ: ตัวผู้และตัวเมีย

ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป

วิธีการ: เทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกันกับแนวทางการทดสอบ OECD

416

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

ผลกระทบต่อพัฒนาการของ

ทารกในครรภ์

: ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูแรท, ตัวเมีย ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป

วิธีการ: วิธีแนวทางอื่น ๆ

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

# ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (STOT) - จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

#### ส่วนประกอบ:

### Propylene oxide:

ช่องทางการรับสัมผัส: ถ้าหายใจเข้าไป อวัยวะเป้าหมาย: ทางเดินหายใจ

หมายเหตุ: อาจทำให้เกิดการระคายเคืองระบบหายใจ

# ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (STOT) - จากการสัมผัสช้ำ

#### ส่วนประกอบ:

## **Propylene oxide:**

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

# ความเป็นพิษที่เกิดจากการได้รับสารช้ำๆ

# <u>ส่วนประกอบ:</u>

#### **Propylene oxide:**

หนูแรท, ตัวผู้และตัวเมีย:

ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป บรรยากาศในการทดสอบ: ไอ

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 453

อวัยวะเป้าหมาย: ไม่มีการระบุอวัยวะเป้าหมายที่จำเพาะเจาะจง

#### ความเป็นพิษจากการสำลัก

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

ส่วนประกอบ:

### Propylene oxide:

จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

# ข้อมูลเพิ่มเติม

#### ส่วนประกอบ:

#### **Propylene oxide:**

หมายเหตุ: อาจมีการจำแนกประเภทที่แตกต่างกันไปโดยหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบงาน ด้านการกำกับ ดแลต่างๆ

#### 12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

พื้นฐานการประเมิน : ข้อมูลที่ให้อาศัยจากการทดสอบผลิตภัณฑ์

> เว้นแต่ว่าได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมลที่แสดงไว้นี้ถือเป็นตัวแทน ของผ ลิตภัณฑ์โดยรวมมิใช่เพียงเป็นตัวแทนของส่วนประกอบใด

ส่วนประกอบหนึ่ง

#### ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

## ส่วนประกอบ:

# Propylene oxide:

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็น

พิษแบบเฉียบพลัน)

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบว์เทราต์)): 52 mg/l

ระยะเวลารับสัมผัส: 96 h

วิธีการ: การทดสอบที่เทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกันกับแนวทาง OECD

หมายเหตุ: เป็นอันตราย

LL/EL/IL50 > 10 <= 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำเปลือก

แข็ง (ความเป็นพิษแบบ

เฉียบพลัน)

: EC50 (Daphnia magna (ไรน้ำ)): 350 mg/l

ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h

วิธีการ: การทดสอบที่เทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกันกับแนวทาง OECD

หมายเหตู: แทบจะไม่เป็นพิษ: LL/EL/IL50 > 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ

(ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน)

: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (เซเลนาสตรัม คาปริคอร์

นูตัม)): 240 mg/l ระยะเวลารับสัมผัส: 96 h

วิธีการ: การทดสอบที่เทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกันกับแนวทาง OECD

หมายเหต: แทบจะไม่เป็นพิษ: LL/EL/IL50 > 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตขนาด

เล็ก (ความเป็นพิษแบบ

เฉียบพลัน)

: หมายเหตุ: แทบจะไม่เป็นพิษ : LL/EL/IL50 > 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็น : หมายเหตุ: ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

17 / 22 800001000818 TH

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

พิษเรื้อรัง)

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำเปลือก แข็ง(ความเป็นพิษเรื้อรัง)

: หมายเหตุ: ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ส่วนประกอบ:

Propylene oxide:

ความสามารถในการสลายตัวทาง

ชีวภาพ

: การสลายตัวทางชีวภาพ: 89 % ระยะเวลารับสัมผัส: 28 d

> วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 301C หมายเหตุ: สามารถย่อยสาลยตัวได้ง่าย

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์:

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ สารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/

น้ำ

ส่วนประกอบ:

Propvlene oxide:

การสะสมทางชีวภาพ : หมายเหต: ไม่สะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

: log Pow: 0.055

การเคลื่อนย้ายในดิน

ส่วนประกอบ:

Propylene oxide:

: หมายเหตุ: ละลายในน้ำ, ถ้าผลิตภัณฑ์หกลงไปในดิน ส่วนผสมหนึ่ง การเคลื่อนที่

หรือหลายองค์ประกอบอาจจะเคลื่อนไหลห รือปนเปื้อนน้ำใต้ดินได้

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ

ไม่มีข้อมล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง : ควรนำกลับไปใช้หมูนเวียนใหม่

> เป็นความรับผิดชอบของผ้ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสีย ในการ ประเมินความเ ป็ นพิษด้านพิษวิทยาและคุณลักษณะทางกายภาพของ

ของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อ จำแนกป ระเภทและวิธีกำจัดที่ถูกต้อง

เหมาะสม ตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่กำหนดไว้

อย่ากำจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดล้อม ในท่อระบายน้ำ หรือในแม่น้ำลำ

คลองต่างๆ

ไม่ควรให้ผลิตผลของเสียปนเปื้อนดินหรือน้ำ

ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทั้องถิ่นซึ่งอาจเข้มงวดกว่า

ข้อบังคับโด ยรวมของประเทศหรือภูมิภาค

18 / 22 800001000818 TH

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

ขยะ, ของหกเปื้อน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นขยะอันตราย

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ถ่ายสารเคมืออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ

เมื่อถ่ายผลิตภัณฑ์ื้ออกหมดแล้ว ให้ระบายอากาศในถึงออกในบริเวณที่ปลอดภัย ห่างไกลจากแหล่งที่มีประกายไฟและความร้อนจากเปลว

ไฟ

สารตกค้างอาจก่อให้เกิดอันตรายระเบิดขึ้น อย่าเจาะ ตัด หรือเชื่อมถัง

ที่ ยังไม่ได้ทำความสะอาด

ส่งให้ผู้ใช้ถังหมุนเวียน หรือผู้ที่นำถังโลหะกลับไปใช้อีก

ให้กำจัดทิ้งตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยผู้จัดเก็บหรือผู้รับเหมาที่ ได้รับการ รับรอง ควรมีการกำหนดคุณสมบัติและประเมินขีด

ความสามารถของผู้เก็บรวบรวมของเ สียหรือผู้รับเหมาก่อนให้เข้า

ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

### 14. ข้อมูลการขนส่ง

### กฏข้อบังคับระหว่างประเทศ

### **ADR**

หมายเลขสหประชาชาติ : 1280

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : PROPYLENE OXIDE

ประเภท : 3
กลุ่มการบรรจุ : I
ฉลาก : 3
หมายเลขความเสี่ยง : 33
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : "ไม่ใช่

## IATA-DGR

หมายเลข UN/ID : UN 1280

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง PROPYLENE OXIDE

ประเภท : 3 กลุ่มการบรรจุ : I ฉลาก : 3

# IMDG-Code

หมายเลขสหประชาชาติ : UN 1280

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : PROPYLENE OXIDE

ประเภท : 3 กลุ่มการบรรจุ : I ฉลาก : 3 มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช่

### การขนส่งทางทะเลเป็นกลุ่มตามเครื่องมือ IMO

ประเภทมลพิษ : Y ชนิดเรือ : 2

ชื่อผลิตภัณฑ์ : โพรพิลีนออกไซด์

#### ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

หมายเหตุ : ดูในบทที่ 7 การใช้และจัดเก็บ เพื่อรับทราบข้อควรระวังเฉพาะด้าน

สำหรับผู้ ใช้ และหลักเกณฑ์ในการขนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้ไนโตรเจนห่อหุ้ม ในโตรเจนเป็นก๊าซไม่

มีกลิ่นไม่ มีสี ในโตรเจนปริมาณสูงอาจเข้าแทนที่ออกซิเจนที่มีอยู่ทำ ให้เกิดปัญหาขาดออก ซิเจนในการหายใจหรือเสียชีวิตได้ บุคลากร ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความ ปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเมื่อต้อง

ในพื้นที่อับอากาศ

การขนส่งในปริมาณมากตามภาคผนวก II ของ Marpol และรหัส IBC

### 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสาร ผสม

ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อนี้ มิได้มีความตั้งใจที่จะครอบคลุมลงไปในรายละเอียดของข้อบังคับ/กฎหมายจนครบทุก ข้อ อาจมีข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรา ยของวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563

### ข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่นๆ

### ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้อยู่ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

AIIC ขึ้นบัญชี : ขึ้นบัญชี DSL : ขึ้นบัญชี **IECSC ENCS** : ขึ้นบัญชี KECI : ขึ้นบัญชี : ขึ้นบัญชี **NZIoC PICCS** : ขึ้นบัญชี TSCA : ขึ้นบัญชี TCSI : ขึ้นบัญชี

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

20 / 22

ฉบับที่ 3.6	วันที่แก้ไข 18.01.2024	วันที่พิมพ์ 25.01.2024
ข้อความเต็มของข้อความ	ı H	
H224	ของเหลวและไอไวไฟสูงมาก	
H302	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน	
H311	เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง	
H319	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง	
H331	เป็นพิษเมือเมื่อหายใจเข้าไป	
H335	อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ	
H340	อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม	
H350	อาจก่อให้เกิดมะเร็ง	
H402	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ	
ข้อความเต็มของตัวย่ออื่เ	្រោ	
Acute Tox.	ความเป็นพิษเฉียบพลัน	
Aquatic Acute	ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	
Carc.	การก่อมะเร็ง	
Eye Irrit.	การระคายเคืองต่อดวงตา	
Flam. Liq.	ของเหลวไวไฟ	
Muta.	การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	
STOT SE	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จา	ากการรับสัมผัสครั้งเดียว

#### อักษรย่อและชื่อย่อ

AIIC - บัญชีสารเคมือดสาหกรรมออสเตรเลีย; ANTT - การขนส่งทางบกแห่งบราชิล; ASTM - สมาคม ือเมริกันเพื่อการทดสอบวัสด; bw - น้ำหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธ์ หรือสารที่เป็นพิษ ์ต่อระบบสืบพันธ์; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อการกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL - รายการสินคำที่ ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx - อัตรา การบรรจที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉกเฉิน; ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาต และสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น): ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ: ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติใน ห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่าาง ประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระวาง เป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพล เรือนระหว่างประเทศ; IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้า อันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอตสาหกรรมว่าด้วย ความปลอดภัยและสขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมี ที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี่; LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดูลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 -ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน); MARPOL - อนสัญญาว่าด้วยการ ป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. - ไม่ได้ระบเป็นอย่างอื่น; Nch - มาตรฐานชิลี; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่ พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่ พบผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC - รายการสารเคมีของ ประเทศนิวขีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - สำนักงาน ความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS - รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิง ปริมาณ); REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบี้ยน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT - อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง; SDS - เอกสาร ข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย; TECI -ทำเนียบสารเคมีที่มีอย่แล้วของประเทศไทย; TSCA - กฎหมายควบคมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN -สหประชาชาติ: UNRTDG - ค่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ: vPvB - ตกค้างได้มากและสะสม ในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS - เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

#### ข้อมลเพิ่มเติม

ข้อแนะนำในการฝึกอบรม : จัดหาข้อมูลที่จำเป็น คำแนะนำ และการฝึกสอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ฉบับที่ 3.6 วันที่แก้ไข 18.01.2024 วันที่พิมพ์ 25.01.2024

ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการ จัดทำและการปรับปรุงแก้ไข เอกสารข้อมูลความปลอดภัย : เส้นตั้งฉาก (I) ที่กั้นหน้าซ้ายแสดงว่ามีการปรับปรุงแก้ไขข้อความใน ฉบับก่อน

แหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการ จัดทำรานข้อมล : ข้อมูลที่ยกมานี้เป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ (เช่น ข้อมูลด้าน พิษวิทยาจา ก Shell Health Servies ข้อมูลจากชัพพลายเออร์วัสดุ ต่างๆ CONCAWE ฐานข้อมูล ของ EU IUCLID ข้อกำหนด EC 1272 เป็นตัน)

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือ เท่าที่เราเชื่อ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยใน การใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้ กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับ กระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้

TH / TH