



Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е Регулатива **1907/2006/EG**

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИЈАТА/ПОДГОТОВКАТА И НА П РЕТПРИЈАТИЕТО

Име на материј

: Xylene

ата

Употреба

: Растворувач Необработен матер

ијал за употреба во хемиската и н

дустрија.

Кода на произ

водот

: Q9151, T1404, Q9156, Q5891, Q9306

водот

Произведувач

Shell Chemicals Europe B.V.

/ Снабдувач РО Вох 2334

3000 CH Rotterdam

Netherlands

Локален доп

ир

: Shell Chemicals South East Europe

Телефон : +30 210 9895 700 +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 Факс : +30 210 9895 744 +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230

E-mail контакт : sccmsds@shell.com

з а MSDS (Лист собезбедно сни податоц и за материја

лот)

Телефонски бр оіза итна помо

ојза итна помо

ш

· +44 (0) 1235 239 670

+44 (0) 1235 239 670

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТИ

Опасност за з

дравје

Пареите можат да предизвикаат п оспаност и вртоглавица. Опасно:

може да причинува долгатрајна ш

1/28

Впечатен датум 03.09.2022

00000000700





Датум на стапува**њ**е во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е Регулатива 1907/2006/ЕС

тета ако се голта. ¼ÞÖÝÞáâ ÝÐ

ÞèâÕâãÒĐúÕ ÝÐ ÞàÓĐÝØâÕ ØÛØ ÝÐ áØáâÕÜÞâ ÞàÓĐÝØ ßÞáÛÕ ßàÞÔÞÛÖÕÝÐ Ø×ÛÖÕÝÞáâ; ×Ð ßÞÔÕâĐÛÝØ ØÝäÞàÜĐæØØ ÒØÔÕãÕ ÓÞ ßÞÓÛĐÒøÕâÞ 11. ÆÕÛÝØ ÞàÓĐÝ(Ø): Централен нервен систем (ЦНС). Слушен систем.

Знакови и см птоми Знаци и симптоми за надразнувањ е на очите можат да бидат и чувст во на печење, зацрвенетост, отеч еност и/или замаглен вид. Знацит е и симптомите за иритација на ко жата можат да вклучуваат и прео сетливост, зацрвенетост, отечув ање и/или плускавици. Ако во бели те дробови влезат материјали, зн аците и симптомите можат да вкл учат кашлање, давење, отежнато д ишење, потешкотии со дишењето, з атегнатост во градите, недостат ок на воздух и/или треска. Појават а на респираторни симптоми може да се одолжи на неколку саати по сле изложувањето. ² ÔØèãÒĐúÕ ÝÐ ßĐàÕØ áÞ ÒØáÞÚÐ ÚÞÝæÕÝâàĐæØøÐ ÜÞÖÕ ÔÐ ßàÕÔØ×ÒØÚÐ ÔÕßàÕáØøÐ ÝÐ æÕÝâàĐÛÝØÞâ ÝÕàÒÕÝ áØáâÕÜ (ƼÁ) Ø ÒàâÞÓÛĐÒØæÐ, ×ĐÜĐÕÝÞáâ, ÓÛĐÒÞÑÞÛØÕ, ÛÞèÕúÕ/ÓĐÔÕúÕ Ø ÓãÑÕúÕ ÝĐ ÚÞÞàÔØÝĐæØøÐ. ÞÔÞÛÓÐ ØÝåĐÛĐæØøĐ ÜÞÖÕ ÔÐ ßàÕÔØ×ÒØÚĐ ÕúÕ ÝĐ áÒÕáâ Ø áÜàâ. Vlijanijata vrz slu{niot sistem mo'e da vklu~at privremen gubitok na sluhot i/ili yvonewe vo u{ite.

Сериозни ме дицински/зд равствени с остојби Претходната медицинска состојб а на следниве органи или систем и органи може да биде полоша ако се изложите на овој материјал: Цен





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е Регулатива 1907/2006/ЕБ

трален нервен систем (ЦНС). Кожа.

Слушен систем. Очи. Респираторен

систем.

Ризици за без

бедноста

: При употреба може да обрзува за пална/експлозивна смеса ме#у во здухот и парата. Овој материјал е статички акумулатор. Дури и со с оодветно заземјување и врзување, материјалот сѐ уште може да акум улира електростатичен набој. До

колку се дозволи да се акумулир а доволно голем набој, може да нас тане електростатско празнење и палење на запалливи смеси возду

x-пареа.

Ризици за око лната средина Токсично за водните организми.

3. SOSTAV / INFORMACIJA ZA SOSTOJKITE

Синоними : Dimethyl benzenes

Xylene S

Mixed xylenes
Solvent Xylene

CAS (Chemical Abstracts : 1330-20-7

Service) op.

Бројна ИНДЕКС : 601-022-00-9

Ризични компоненти



Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е

Регулатива **1907/2006/EG**

X е м и с к о и м е	CAS (Chemical Abstracts Service)	EINECS	Симбо	P-изра зи (озн аки на преду преду вања)	Концентр ација
Ethylbenzene	100-41-4	202-849-4	F, Xn	R11; R20	< 20,00 %W
Ksilen, Me{ani	1330-20-7	215-535-7	Xn	R10;	>= 80,00 %W
Izomeri				R20/21; R38	

мации

Додатни инфор : Погледнете го Поглавје 16 за цели от текст на R-фразите на Европска та унија. Супстанцијата не ги испо лнува сите критериуми за аналит ички преглед за постојаност, био акумулација и токсичност, па спо ред тоа не се смета за РВТ или vPvB.

4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ

Општи информа

ции

Смиретеја жртвата. Веднаш побар

ајте медицинска помош.

Вдишување : ДАНЕ СЕ ОДОЛЖУВА. ÁÜÕáâÕâÕ áÕ ÝÐ áÒÕÖ

> ÒÞ×Ôãå. ² Þ áÛãcĐø ÖàâÒĐâĐ ÔĐ ÝÕ áÕ ÞáÒÕáâØ ×Đ ÚàĐâÚÞ ÒàÕÜÕ, ÞÔÝÕáÕãÕ øĐ ÔÞ ÝĐøÑÛØáÚĐâĐ X ÔàĐÒáâÒÕÝĐ ØÝáâØããæØøĐ ×Đ ßÞÝĐâĐÜÞèÝÞ

ÛÕÚãÒĐúÕ.

Контакт со ко

жата

¾âáâàĐÝÕâÕ øĐ ÚÞÝâĐÜØÝØàĐÝĐâĐ ÞÑÛÕÚÐ., ×

ÛÞÖŐÝØâŐ ÔÕÛÞÒØ ÒÕÔÝĐè Ø×ÜØøâÕ ÓØ áÞ ÜÝÞÓã ÒÞÔĐ. ¼ØøâÕ ÑĐàÕÜ 15 ÜØÝãâØ, ßÞâÞÐ ÜØøâÕ ãèâÕ áÞáÐßãÝ (ĐÚÞ Õ ÝÐ àĐáßÞÛĐÓĐúÕ) Ø ÒÞÔĐ. ²Þ áÛãçĐø

ÔĐ áÕ ßÞøĐÒØ æàÒÕÝØÛÞ ÝĐ ÚÞÖÐ, ÞâÕçÕÝÞáâ, ÑÞÛÚØ Ø/ØÛØ ÜÕãàØ ÝÐ ÚÞÖĐâÐ, ÞÔÕâÕ ÒÞ ÝĐơNÛØáÚĐ ×ÔàĐÒáâÒÕÝĐ ØÝáâØâãæØơĐ ×Đ





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е Регулатива 1907/2006/ЕБ

ßÞÝĐâĐÜÞèÝÞ ÛÕÚãÒĐúÕ.

Допир со очи

Веднаш исплакнете ги очите со големи количини на вода барем за
 15 минути држејќи ги очните капац и отворени. Отидете до најблиска та медицинска установа за дополнителен третман.

Проголтнувањ

¿àØ ßàÞÓÞÛâãÒÐúÕ ÝÐ ÜĐâÕàØøĐâĐ ÝÕ ßàÕÔØ×
ÒØÚãÒĐøâÕ ßÞÒàĐüĐúÕ: ÞÔÕãÕ ÔÞ ÝÐøÑÛØáÚĐâĐ ×
ÔàĐÒáâÒÕÝÐ ØÝáâØããæØøĐ ×Đ ßÞÝĐâĐÜÞèÝÞ
ÛÕÚãÒĐúÕ. ² Þ áÛãçĐø ÝÐ áßÞÝâĐÝÞ ßÞÒàĐüĐúÕ,
ÔàÖÕãÕ øÐ ÓÛĐÒĐâĐ ßÞÝØáÚÞ ÞÔ ÚÞÛÚÞÒØãÕ. ÂÐÚÐ
¨Ö áßàÕçØãÕ ÓãÑÕúÕ ÝÐ ÒÞ×Ôãå. Доколку во
текот на наредните 6 часа се поја
ви некојод следниве одложени зн
аци и симптоми, пренесете го лиц
ето во најблиската болница: темп
ература поголема од 101.F (38.3.C), губ
ење здив, болки во градитеили по
стојано кашлање или бревтање. Не

Упатства за л екарот Потенцијал за хемиски пневмонит
. ¿ÞãÕÝæØøĐÛÝÐ ÜÞÖÝÞáâ ×Ð áÕÝרâØ×ÐæØøÐ ÝÐ
áàæÕâÞ, ßÞáÕÑÝÞ ÒÞ áÛãçĐø ÝÐ ×ÛÞãßÞâàÕÑÐ.
ÅØßÞÚáØøĐâÐ ÞÔÝÞáÝÞ ÝÕÓĐâØÒÝÞâÞ ÔŌøáâÒÞ ÝÐ
ØÝÞâàÞßÝØ áàÕÔáâÒÐ ÜÞÖĐâ ÔÐ ßàÕÔØ×ÒØÚĐâ
ßÞÓÞÛÕÜØ ÒÛØøĐÝØøÐ ÝÐ áàæÕâÞ. •ÕÜÕãÕ ÒÞ
ßàÕÔÒØÔ: âÕàĐߨøÐ áÞ ÚØáÛÞàÞÔ. Побарајте
советодлекарили одцентарот з
аконтрола на отрови.

5. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПОЖАР

Од подрачја што се зафатени со оган тргнете ги сит





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е

Регулатива 1907/2006/ЕБ

е лица освен вработените.

зичност

Специфична ри : Парата е потешка од воздухот, се разпростира и е возможно да се з апалува далеку. Ке плива и може д а се запалува врз површината на водата. При нецелосно горење се преобразува јаглероден оксид.

Направи за га сење на пожар

Пена. Сув хемиски прав, јаглероде н диоксид, песок или земја можаат да се използуват само за мали по жари

Негоден Напра ви за гасење н

Не употребувајте вода во млаз.

Заштитна опре : Облечете потполно заштитна обл ма за пожарни кари

ека и употребувајте опрема за ди шење од затворен тип. Треба да се носи соодветна заштитна опрема, вклучувајќи хемиски отпорни рак авици: хемиски отпорен костум е назначен доколку се очекува гол ем контакт со истурен производ. Кога пристапувате до оган во за творен простор мора да носите а втономен апарат за дишење. Избе рете облека за пожарникари што е одобрена од релевантните стан дарди (на пр. Европа: ЕN469).

Додатни совет и

Одржувајте блиските контајнери ладни по прскање со вода.

6. МЕРКИ ЗА ВНИМАТЕЛНОСТ ПРИ СЛУЧАЈНО ИСПУШТАЊЕ

Почитувајте ги сите релевантни локални и интерн ационални прописи. ,×ÑÓÓÝãÒĐøâÕ ÔÞߨà áÞ ØáâãàÕÝÐ ØÛØ ØáßãèâÕÝÐ ÜĐâÕàØøÐ. ÃßĐâáâÒĐâĐimesĐ $oldsymbol{arPhi}$ AßĐâóà $oldsymbol{arPhi}$ AßĐâáâÒĐâĐimesĐ $oldsymbol{arPhi}$ AßDâóà $oldsymbol{arPhi}$ ABADAA





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е

Регулатива 1907/2006/ЕБ

ĐŖØèĐÝØ ÒÞ ŖÞÓÛĐÒøÕâÞ 8 ÝÐ ÞÒĐĐ »ØáâĐ ŖÞÔĐâÞæØ ×Đ ÑÕ×ÑÕÔÝÞáâ ÝĐ ÜĐâÕàØøĐÛÞâ (Material Safety Data Sheet)

мерки

Безбедностни : Изолирајте го опасното подрачје и забранете влез на неовластени те лица и на лица без заштитна оп рема. Останете спроти ветрот и и збегнете ги ниските подрачја. За прете ги истекувањата, ако е мож но без лични ризици. Отстранете ги сите можни запаливи извори в о околината. Користете соодветн о задржување (на производ и прот ивпожарна вода) за да избегнете загадување на животната средин а. Спречете ширење или влегување во канализација, ровови или реки со користење на песок, земја или д руги соодветни препреки. Обидет е се даја распрснете пареата или да го насочите нејзиниот тек кон безбедна локација, користејќи, на пример, спрејови за магла. Презем ете мерки на претпазливост прот ив статичко празнење. Обезбедет е електричен континуитет преку поврзување и заземјување на цела та опрема. Проветрете целосно з аразената зона.

Методи за чис тење

¿àØ ÓÞÛÕÜØ Ø×ÛØÒØ ÝÐ âÕcÝÞáâ (> 1 ÑãàÕ). âÕçÝÞáâÐ ßàÕäàÛÕâÕ øÐ ÜÕåÐÝØçÚØ, ÝÐ ßàØÜÕà áÞ ÒĐÚããÜáÚĐ ÚÞÛØçÚÐ, ÒÞ áßĐáãÒĐçÚĐ æØáâÕàÝĐ áÞÚÞøĐèâÞ ÜÞÖŐ ÔÐ áÕ ÝĐÔÞÜŐáâØ ØÛØ ÑÕ×ÑÕÔÝÞ ÔĐ áÕ ÞâáâàĐÝØ. ¾áâĐâÞæØãÕ ÝÕÜÞøãÕ ÔĐ ÓØ ÜØÕãÕ áÞ ÒÞÔÐ. • ĐcãÒĐøãÕ ÓØ ÚĐÚÞ ÚÞÝâĐÜØÝØàĐÝ





Верзија 4.1 Датум на стапување во сила 13.01.2013

Регулатива 1907/2006/ЕБ

Листа податоци за безб едност на материјалит

ÞâßĐÔÞÚ. ¾áâĐâÞæØâÕ ÝÕÚĐ áÕ Ø×ÒÕâàÕĐâ,
PÔÝÞáÝÞ ÜÞÖĐâ ÔĐ áÕ ĐßáÞàÑØàĐĐâ áÞ áÞÞÔÒÕâÝĐ
ÜĐâÕàØøĐ ×Đ ĐßáÞàÑØàĐúÕ. ¾âáâàĐÝÕãÕ øĐ ×
ĐÓĐÔÕÝĐâĐ ×ÕÜøĐ Ø áÜÕáâÕãÕ øĐ ÝĐ ÑÕ×ÑÕÔÝÞ.
¿àØ ßÞÜĐÛØ Ø×ÛØÒØ ÝĐ âÕçÝÞáâ (< 1 ÑãàÕ),
âÕçÝÞáâĐ ßàÕäàÛÕãÕ øĐ ÜÕåĐÝØçÚØ, ÒÞ ÞÑÕÛÕÖŐÝ,
×ĐßÕçĐâÕÝ ÚÞÝâÕøÝÕà ÚÞøèâÞ ÜÞÖÕ ÔĐ áÕ
ÝĐÔÞÜÕáâØ ØÛØ ÑÕ×ÑÕÔÝÞ ÔĐ áÕ ÞâáâàĐÝØ. ¾
áâĐâÞæØãÕ ÝÕÚĐ áÕ Ø×ÒÕâàÕĐâ, ÞÔÝÞáÝÞ ÜÞÖĐâ
ÔĐ áÕ ĐßáÞàÑØàĐĐâ áÞ áÞÞÔÒÕâÝÐ ÜĐãÕàØøĐ ×Đ
ĐßáÞàÑØàĐúÕ.¾âáâàĐÝÕãÕ øĐ ×ĐÓĐÔÕÝĐâĐ ×ÕÜøĐ
Ø áÜŐáãÕãÕ øÐ ÝÐ ÑŎ×ÑÕÔÝÞ.

Додатни совет и

Известете ги надлежните органи доколку има можност да се појави, или веќе се појавила, било каква и зложеност на пошироката ја вност или животната средина. Доколку значителните течности не можат да се задржат, локалните одгово рни лица треба да советуваат. Па рата е потешка од воздухот, се ра зпростира и е возможно да се зап алува далеку. Парата може да обр азува експлозивна смес со возду хот. За инструкции при избор на о према за лична заштита види Пог лавје 8 на овој материјал Податоци за безбедност. За инструкции пр и отстранување на истурен матер ијал види Глава 13 од овој материја л за Податоци на безбедност.

7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

Општи предупр : Избегнувајте вдишување на пареа





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит Регулатива 1907/2006/Е

едувања за без бедност

та и контакт со материјалот. Кори стете само во области што се добро проветрени. Темелно измијте по ракувањето. За помош при изборот на лична заштитна опрема погледнете во Поглавје 8 од овој лист со податоци за безбедност на материјалите. • Ð ßÞÜÞè ßàØ ÞÔàÕôãÒĐúÕ ÝÐ áÞÞÔÒÕâÝØâÕ ÜÕàÚØ ×Ð ÑÕ×ÑÕÔÝÞ àĐÚãÒĐúÕ, çãÒĐúÕ Ø ÞâáâàĐÝãÒĐúÕ, Ø×ÓÞâÒÕãÕ ßàÞæÕÝÚÐ ÝÐ àØ×ØÚÞâ ×Đ ÛÞÚĐÛÝØãÕ ÞÚÞÛÝÞáâØ áÞ ßÞÜÞè ÝÐ ãßÞâàÕÑÐ ÝÐ ØÝäÞàÜÐæØØ ÞÔ ÞÒÐÐ ÛØáâÐ ßÞÖĐâÞæØ.

Ракување

: Да се избегне вдишување на пареа и/или магла. Избегнувајте допир с о кожата, очите и облеката. Изгас нете отворени огнови. Забрането пушење. Отстраните ги изворите на запаливост. Избегнувајте искри. Д ури и со соодветно заземјување и врзување, материјалот сѐ уште мож е да акумулира електростатичен набој. Доколку се дозволи да се ак умулира доволно голем набој, мож е да настане електростатско пра знење и палење на запалливи смес и воздух-пареа. Бидете претпазл иви при управување со операции к ои можат да доведат до дополнит елна опасност, како резултат на акумулацијата на статичен набој. Тие опфаќаат, но не се ограничен и на: пумпање (особено турбулент ен проток), мешање, филтрирање, по лнење со распрскување, чистење и





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е Регулатива 1907/2006/ЕС

филтрирање на цистерни и контејн ери, земање примероци, товарење со прекинувач, калибрирање, опе рации со камион со вакуум и меха нички движења. Овие операции мож е да доведат до статичко празнењ е т.е. формирање искри. Ограничет еја брзината на линијата за време на пумпањето со цел да се избегн е создавање на електростатичко празнење (<= 1 m/s додека цевката за полнење не се потопи двојно од св ојот дијаметар, а потоа <= 7 m/s). Избе гнувајте полнење со распрскувањ е. НЕ користете компресиран воз дух за операции на празнење, пол нење или ракување. Работна темпе ратура: Околна средина. Користе теја локалната вентилација за из дувните гасови доколку посто Чу вајте го садот добро затворен, на ладно и добро проветрувано мест о. Користете соодветно обележан и садови што можат да се затвора

Складиштење

Запоголемиот дел од ускладиште ните цистерни треба да се подиг не насип (да се заштитат со насип). Пареата од резервоари не треба да се ослободува во атмосферата. Протекувањето на пареа за време на складирањето треба да се ко нтролира со соодветен систем за третман на пареата. Мора да се чу ваат во затворени добро проветрени простори, далеку од сончева светлина, извори на палење и дру





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е

Регулатива 1907/2006/ЕБ

ги извори на топлина. Чувајте под алеку од аеросоли, запаливи мат ерии, оксидирачки агенси, короз ивни материи и од други запалив и производи кои не се штетни или токсични за човекот или за живо тната средина. Пареата е потешк а од воздухот. Опасност на акуму лација војами и затворени просто рии. Температура на складиштење Околна средина. Електростатски те набои се создаваат за време н а пумпањето. Електростатските н абои може да предизвикаат оган. Обезбедете електричен контину итет со врзување и заземјување н а целата опрема за да се намали р изикот. Пареите во горниот прос тор на садовите за складирање мо же да бидат во опсегот запаллив о/експлозивно, што значи може да се запалливи. За посебното зако нодавство што се однесува на па кувањето и чувањето на производ от, погледнете во делот 15.

а производот

Пренесување н : Чувајте ги садовите затворени к ога не се во употреба. Видете го у патството во делот Ракување.

Препорачливи материи

: За контејнерите и нивните облож увања употребувајте челик и чели к што не ?рѓосува.

Непогодни мат ерии

: Природна, бутилна, неопренска и ли нитрилна гума.

Совет за амба лажа

Во цистерните, дури и во испразн етите, може да се задржи експлоз ивна пареа. Не сечете, не бушите,





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е

Регулатива 1907/2006/ЕБ

мации

не брусите, не заварувајте или из ведувате слични операции во или оклолу цистерните.

Додатни инфор : Загарантирајте ракувањето и сре дствата за чување да се во согла сност со сите локални одредби. В идете дополнителни информации за пракса на безбедно ракување с о течности за кои е определено д ека се статички акумулатори:

> American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) or National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practices on Static Electricity). Американски институт за н афта 2003 (Заштита од пожар што пот екнува од статичка струја, струја од друго коло и од гром) или Држа вна агенција за пожар 77 (Препорач ана пракса за статички електриц итет). CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity; E лектростатици - Код на пракса за избегнување опасности од стати чки електрицитет).

8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ/ЛИЧНА ЗАШТИТА

Доколку на овој документ на Американската конфере нција на владини индустриски хигиенисти (АКВИХ) има вредност, тоа е предвидено исклучиво поради инфор мација.

Дозволени граници на ризик на работно место





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит Регулатива **1907/2006/EG**

Материја	Поте кло (и звор)	Тип	ппм	mg/m3	Обележу вање
Ethylbenzene	ACGIH	TWA	20 ppm		
Ksilen, Me{ani Izomeri	ACGIH	TWA	100 ppm		
	ACGIH	STEL	150 ppm		

Биолошки индекс на изложеност (БИИ) - погледнете ги референците за целосцелосни детали

Материја	Детермин	Време на и	BEI	Референц
	атор	спитувањ		a
		е		
Ethylbenzene	Етил бенз	Време на и		ACGIH BEL (2011)
	ен во Воз	спитувањ		(' ')
	дух од кра	е: Не е клу		
	јот на изд	чно.		
	ишувањет	1110.		
	0			
	Збир од фе	Време на и	0,7 g/g	ACGIH BEL (2011)
	нилглико	спитувањ		, ,
	лна и фени	е: До крајо		
	лгликокс	тнасмена		
	илна кисе	та на крај		
	лина во К	от на рабо		
	реатинин	тната сед		
	во уринат	мица.		
	a			
Ksilen, Me{ani	Метилхип	Време на и	1,5 g/g	ACGIH BEL (2011)
Izomeri	урни кисе	спитувањ		
120111011	лина во К	е: До крајо		
	реатинин	тнасмена		
	во уринат	та.		
	a			

Контрола на и зложеност на материјалот : ½ØÒÞâÞ ÝÐ ×ĐèâØâĐ Ø âØßÞÒØãÕ ÝÐ ÝÕÞßåÞÔÝĐâĐ ÚÞÝâàÞÛÐ ×ĐÒØáĐâ ÞÔ ßÞãÕÝæØĐÛÝØâÕ ãáÛÞÒØ ÝĐ Ø×ÛÞÖÕÝÞáâ. ¾ÔàÕÔÕÝĐâĐ ÚÞÝâàÞÛÐ áÕ âÕÜÕÛØ ÝÐ ÞæÕÝÚĐâĐ ×Đ àØ×ØçÝÞáâ ÒÞ àĐÜÚØãÕ ÝÐ





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит Регулатива 1907/2006/ЕС

ÛÞÚÐÛÝØâÕ ÞÚÞÛÝÞáâØ.° ÕÕÚÒÐâÝØâÕ ÜÕàÚØ áÞÔàÖÐâ: Употребувајте затворени с истеми, доколку е можно. ¿

à
ØÛĐÓÞÔÕÝĐ ÒÕÝâØÛĐæØøĐ \times ĐèâØâÕÝĐ ÞÔ ÕÚáßÛÞ
 \times ØøĐ, \times Đ ÚÞÝâàÞÛÐ ÝÐ ÝØÒÞâÞ ÝĐ

ÚÞÝæÕÝâàÐæØøĐâÐ ÝÐ ÜĐâÕàØøĐâÐ ÒÞ ÒÞ×ÕãåÞâ ßÞÔ ßàÕßÞàÐçÛØÒØâÕ/ÔÞ×ÒÞÛÕÝØâÕ ÓàÐÝØçÝØ ÒàÕÔÝÞáâØ. Сепрепорачува издувна

вентилација. Се препорачуваат к онтролни апарати за пожари и си стеми против поплави. Течности за миење очи во итни случаи

Личната заштитна опрема (ЛЗО) тр еба да ги исполнува препорачани те национални стандарди. Провер ете кај добавувачите на ЛЗО.

Лична заштитн : а опрема

Заштита од в дишување Ако техничката контрола не ги зад ржува концентрациите во воздухо т на ниво адекватно за заштита н а здравјето на работниците, одбе рете соодветна заштитна опрема за дишните органи во зависно**с**т о д специфичните услови на употре ба и релевантните закони. Контр олирајте заедно со снабдителот на Заштитниот апарат за дишење. Ако респираторите за филтрирањ е на воздухот се пригодни, избер ете пригодна комбинација на мас ка и филтер. Одберете соодветен филтер за органски гасови и пар еи [точка на вриење под 65 степени С (149 степени F)] што е во согласнос т со EN 14387. Ако маски за дишење со





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит

Регулатива 1907/2006/ЕБ

филтри за воздух не се погодни (н а пример високи концентрации во воздухот, опасност за недостато к на кислород, ограничен просто р), употребете соодветен апарат за дишење со позитивен притисок

аце

Заштита на р : Личната хигиена е клучен елемен т на ефикасната грижа за рацете. Ракавиците треба да се ставаат само на чисти раце. По употребат а на ракавиците, рацете треба те мелно да се измијат и да се исушат . Се препорачува употреба на неп арфимирано хидратантно средст во. Ако може да дојде до рачен доп ир со производот, ракавици одоб рени по релевантни стандарди (на пример во Европа: ЕN374, во ЅАД: F739) и направени од следниве материјал и можат да дадат соодветна хеми ска заштита: Долготрајна заштит а: Viton. Несакан допир/заштита од п лискање Нитрил гума. ÁÞÞÔÒÕâÝÞáâÐ Ø $\emptyset \times \hat{O}$ à \hat{O} \hat{O} ãß Þâà ÕÑ ĐâĐ, ÝĐ Bà ØÜ Õà ÞÔ ç Õá â Þá âĐ Ø âà Đỗ ú Õâ ÞÝĐ ÔÞߨàØâÕ, ÞÔ ÞâßÞàÝÞáâÐ ßàÞâØÒ åÕÜØÚĐÛØØ ÝÐ ÜĐâÕàØøĐÛÞâ ÞÔ ÚÞøÞâ áÕ ÝĐßàĐÒÕÝØ àĐÚĐÒØæØâÕ, ÞÔ ÔÕÑÕÛØÝĐâĐ ÝĐ àĐÚĐÒØæØâÕ, ÞÔ ÝĐçØÝÞâ ÝĐ àĐÚãÒĐúÕ áÞ ÝØÒ. ÁÕÚÞÓĐè ßÞÑĐàĐøâÕ áÞÒÕâ ÚĐø ÔÞÑĐÒãÒĐcÞâ ÝĐ àĐÚĐÒØæØâÕ. ĐÓĐÔÕÝØÂÕ àĐÚĐ񯾯 ÂàÕÑĐ ÔĐ ÁÕ ×ĐÜÕÝĐÂ. 3 a постојан контакт, ви препорачув аме ракавици со време на пробив





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е Регулатива **1907/2006/EG**

ање подолго од 240 минути со префе ренца за > 480 минути, каде што мож е да се идентификуваат прикладн ите ракавици. За краткотрајна за штита и заштита од прскање ви ги препорачуваме истите ракавици. Бидете свесни дека соодвените р акавици што го нудат ова ниво на заштита може да не се достапни. В о тој случај може да е прифатливо помало време на продирање, доде ка се следат правилата за одржу вање и замена. Дебелината на рак авиците не е добар предвидувач на отпорноста на ракавиците на хемикалии затоа што тоа зависи од точниот состав на материја ло т на ракавиците. Податоците не с е на располагање.

Личната хигиена е клучен елемен т на ефикасната грижа за рацете. Ракавиците треба да се ставаат само на чисти раце. По употребата на ракавиците, рацете треба те мелно да се измијат и да се исушат. Се препорачува употреба на непарфимирано хидратантно средство.

Заштита за о чи

Заштитна облека

 Очила за заштита од прскање на х емикалии (хемиски моно-очила).
 Носете антистатички алишта што

се отпорни на оган. Заштитни рак авици, чизми и скутник отпорни на хемикалии. °ĐÔÕ èâb ßÞáâbØ àØ×ØÚ ×Ð ßàáÚĐúÕ ØÛØ ÒÞ áÛãçĐø ÝÐ çØáâÕúÕ ØáâãàÕÝÐ ÜĐãÕàØøÐ, ãßÞâàÕÑÕãÕ ßÕÛÕàØÝÐ áÞ ×ĐèâØâÝÐ





Верзија **4.1** Датум на стапува**њ**е во сила

13.01.2013

Листа податоци за безбедност на материјалит

Регулатива **1907/2006/EG**

Предупредува чки методи ÚĐSĐ ÒÞ ÕÔÝÞ SĐàÇÕ, ÞÂSÞÀÝĐ ÝĐ ÅÕÜØÚĐÛØØ.

° ÞÝaaÞÛÐ ÝÐ ÚÞÝæÕÝaaÐæØøÐ ÝÐ ÜÐaÕaØøĐaÐ ÒÞ ßÞÔàĐçøÕâÞ ÚĐÔÕ èâÞ ÔØèĐâ àĐÑÞâÝØæØãÕ Ø ÝĐ ÞßèâØâÕ àĐÑÞâÝØ ÜÕáâÐ ÜÞÖÕ ÔÐ áÛãÖØ ÚÐÚÞ ßÞâÒàÔĐ ÔÕÚĐ Õ ÒÞ áÞÓÛĐáÝÞáâ áÞ OEL Ø ÔÕÚĐ áÕ Ø × ÛÞÖÕÝØâÕ ÚÞÝâàÞÛØ ÔÞÒÞÛÝØ. • Đ ÝÕÚÞØ ÜĐÂÕÀØØ ßÞÔÞÑÀÞ Õ ÑØÞÛÞèÚĐÂÐ ÚÞÝÂÀÞÛÐ. ′ØØ× ÞÑãâØÛ ÚÕâÞÝ Õ áÜÕáĐ ÝÐ áÛÕÔÝØÒÕ Ø×ÞÜÕàØ: [2,6-ÔØÜÕâØÛ, 4-åÕßâĐÝÞÝ, CAS # 108-83-8] Ø [4,6-ÔØÜÕâØÛ, 2-åÕßâĐÝÞÝ, CAS # 19549-80-5]. ¿ àØÜÕàÞæØ ÝÐ Ø×ÒÞàØ ÝÐ ßàÕßÞàÐçÛØÒØ ÝÐçØÝØ ÝÐ ÚÞÝâàÞÛØàĐúÕ ÒÞ×Ôãå áÕ ÔĐÔÕÝØ ÔÞÛã. Đ ÒÞ áßàÞâØÒÕÝ áÛãçĐø ÚÞÝâĐÚâØàĐøâÕ áÞ ÔÞÑĐÒãÒĐcÞâ. ÞÔĐâÝØ ÝĐæØÞÝĐÛÝØ ÝĐcØÝØ ÝĐ ÚÞÝâÞÛÐ ÜÞÖĐâ ÔÐ áÕ ÝÐ àÐáßÞÛÐÓÐúÕ. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/ Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/ Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the **Determination of Hazardous Substances** http://www.hse.gov.uk/ Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France

Контроли при изложување на околината : Локалните упатства за лимити на испуштање на непостојани, испарл иви супстанции мораат да се почи туваат при испуштање на воздух ш то содржи пареа. Во делот 6 може д а се најдат информации за мерки з а случајно пуштање.

http://www.inrs.fr/accueil





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е Регулатива 1907/2006/ЕС

9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА

Изглед : Безбоен. Течност.

Миризба : Ароматен.

Праг на осетл : 0.27 ппм

и в о с т на мири

з б а

пХ : Неприменлив

Точка на вриењ : типичен 136 - 145 A C / 277 - 293 A F

e

Точка на топе**њ** : >-48 АС/-54 АF

е/замрзување

Точка на запа : типичен 23 - 27 A C / 73 - 81 A F (Abel)

ливост

Граници на из : 1-7,1 %(V)

бувливост/зап аливост во во

здухот

Температура н : 432 - 530 AC / 810 - 986 AF (ASTM E-659)

а самозапалув

ање

Притисок на п : Типичен 4,5 kPa при 50 A C / 122 A F

ареа

Типичен 0,8 - 1,2 kPa при 20 АС/68 АF

Типичен 0.2 kPa при 0 AC/32 AF

Specific gravity : 0,86 - 0,87

Збиеност : Типичен 870 kg/m3 при 15 АС/59 А**F (ASTM**

D-1298)

Насипна (волу : Податоците не се на располагање.

менска) густи

н а

Растворливос : 0,175 kg/m3

т во вода

Растворливос : Податоците не се на располагање.

т во други рас

творувачи

н-октанол/кое : 3,12 - 3,2

фициент на со

18/28



Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е Регулатива 1907/2006/ЕС

држина на вод

a (log Pow)

Динамична леп

: Податоците не се на располагање.

ливост

Кинетична леп

: < 0,9 mm2/s при 20 A C / 68 A F

ливост

Парна збиенос : 3,7

т (воздух =1)

Електричка пр

оводливост

: Мала спроводливост: < 100 pS/m, Спро водливоста на овојматеријал го п рави статички акумулатор., Течно ста типично се смета за неспрово длива доколку нејзината спровод ливост е под 100 pS/m, а се смета за п олу-спроводлива доколку нејзина та спроводливост е под **10 000 pS/m.**, Б ез разлика дали течноста е неспр оводлива или полу-спроводлива. мерките на претпазливост се ист и., Голем број фактори можат многу да влијаат на спроводливоста на течноста, на пример: температура та на течноста, присуство на при меси и антистатички адитиви.

Податоците не се на располагање.

Диелектрична

: типичен 2,6

константа

Коефициент на

експанзија

Брзина на исп

арувањето

: 13,5 (ДИН 53170, ди-етил етер=1)

(nBuAc=1)

0,76 (ASTM D 3539, nBuAc=1)

Површен напон : Типичен 28,7 mN/m при 20 A C / 68 A F (ASTM

D-971)

Молекуларна т : 106 g/mol

ежина (молеку

ларен тег-Мw)





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит

Регулатива 1907/2006/ЕБ

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Стабилност

: Не се очекува опасна реакција ак о се ракува и складира во соглас ност со одредбите. Стабилно под нормални услови на употреба. Реа гира бурно сојаки оксидантни ма терии.

Услови што тр еба да се одбе гнат

: Да се избегнуваат топлината, иск рите, отворените пламени и други те запаливи извори. Спречете аку мулација на пареа.

Материи што т реба да се одб егнат

: Киселини, што оксидираат силно

Опасни продук ти на распаѓањ

ÂÕàÜØçÚÞâÞ àĐáßĐóĐúÕ ÜÝÞÓã Õ ×ĐÒØáÝÞ ÞÔ ãáÛÞÒØâÕ. ¾âÚÞÓÐ üÕ áÕ ×ĐßĐÛØ ÞÒÞø ÜĐâÕàØøĐÛ ØÛØ üÕ áÕ ßÞÔÛÞÖØ ÝÐ âÕàÜØçÚÞâÞ ØÛØ ÞáÚØÔĐæØáÚÞâÞ àĐáßĐóĐúÕ, üÕ ÝĐáâĐÝÕ ÚÞÜßÛÕÚáÝÐ ÜÕèĐÒØÝÐ ÝÐ æÒàáâØ ÔÕÛÞÒØ. âÕçÝÞáâØ Ø ÓĐáÞÒØ ÒÞ ÒÞ×ÔãåÞâ ÒÚÛãçãÒĐøüØ ÓØ

ÔàãÓØâÕ øĐÓÛÕàÞÔÝØ áÞÕÔØÝÕÝØøĐ.

øĐÓÛÕàÞÔ ÜÞÝÞÚáØÔ, øĐÓÛÕàÞÔ ÔØÞÚáØÔ Ø

Опасни реакци : Стабилно под нормални услови на употреба.

Опасна полиме ризација

: Не, не може да дојде до опасн**а** егзо термичка полимеризација.

Осетливост на механички уда : Не, производот нема да стане сам ореактивен.

Осетливост на електростати чно празнење

 Да, во одредени околности поради статичкиот електрицитет произ водот може да се запали.



Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е

Регулатива 1907/2006/ЕБ

11. ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТРОВНОСТА/ТОК СИЧНОСТА

Бази за проце

: Информацијата се базира врз тес

нување.

тирањето на производите.

Акутна орална токсичност

: Ниска токсичност: LD50 >2000 mg/kg, Ста

орец

Аспирација во белите дробови ко га е проголтано или повраќано мо же да предизвика хемиски пневмо

нитис кој може да биде фатален.

ост за кожа

Ак**утна отровн** : Ниска токсичност: LD50 >2000 mg/kg Кла сифицирано како опасно според к ритериите на Европската Заедни

ца., Заја к

ост при инхал ација

Акутна отровн : Ниска токсичност: LC50 >20 mg/l/4 hours, С таорец

> Класифицирано како опасно спор ед критериите на Европската Зае дница.

Иритација на к

ожата.

: Предизвикува иритација на кожат

Дразливост на очите

: Малку ги надразнува очите (но не

доволно за класификација).

Осетливост : Не се очекува да сензибилизира

кожата.

Повторни дози се токсични.

Опасен: ризици од сериозни штет и за здравето при продолжително изложување преку вдишување.

ÁÛãèÕÝ áØáâÕÜ: BàÞÔÞÛÖØâÕÛÝÞâÞ Ø ßÞÒÕüÕßĐâÝÞâÞ Ø×ÛÞÖãÒĐúÕ ÝĐ ÒØáÞÚØ ÚÞÝæÕÝâàĐæØØ ÝÐ ßàÕßĐàĐâÞâ àÕ×ãÛâØàĐèÕ ÚĐø áâĐÞàæØãÕ áÞ ÓãÑÕúÕ ÝÐ áÛãåÞâ. ¿ÞÓàÕèÝĐâĐ

ÜÕáâÞ ÜÞÖĐâ ÔÐ ßàÕÔØ×ÒØÚĐĐâ ÓãÑÕúÕ ÝĐ áÛãåÞâ.



Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е

Регулатива **1907/2006/EG**

Мутагенеза

: Неемутагенен (Неменува гените

).

Karcinogenost

: Кајекспериметалните животни е забележана зачестена појава на тумор; значењето на овој наод за ч

овекот е непознато. (Ethylbenzene)

Материја	:	Класификација на канцерогеност
Ethylbenzene	:	ACGIH Group А3: Докажано дека предизв
		икува рак кај животните, релеван
		тноста кај човекот не е позната.
Ethylbenzene	:	IARC 2B: Може да предизвика рак.
Ethylbenzene	:	GHS / CLP: Нема канцерогена класиф
		икација
Ksilen, Me{ani Izomeri	:	ACGIH Group A4: Не може да се класифиц
		ира како материја што предизвик
		ува рак кај луѓето.
Ksilen, Me{ani Izomeri	:	IARC 3: Не е класифицирано дека пре
		дизвикува рак кај луѓето.
Ksilen, Me{ani Izomeri	:	GHS / CLP: Нема канцерогена класиф
		икација
C-8 Aromatics	:	GHS / CLP: Нема канцерогена класиф
		икација

Репродуктивн а и развојна то ксичност

: Не причинува штети на плодност. Не се очекува да е токсичен за ра

стеж.

мации

Додатни инфор : Може да постојат класификации о д други овластени органи според

различни регулативни рамки.

Йzlo`uvawe na mnogu visoki koncentracii na sli~ni materii se povrzuva so neregularen srcev ritam i srcev zastoj.

12. ЕКОЛОШКИ ИНФОРМАЦИИ

Акутна отровн



Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е

Регулатива 1907/2006/ЕБ

ост

Риба Токсично: LL/EL/IL50 >1 - <=10 mg/l

Водни раков : Токсично: LL/EL/IL50 >1 - <=10 mg/l

Алги/водни р : Токсично: LL/EL/IL50 >1 - <=10 mg/l

астенија

Микроорган : Практично неотровен: LL/EL/IL50 > 100

изми mg/l

Постојана отровност

Риба : NOEC/NOEL > 1.0 - <= 10 mg/I (базирано на под

атоци од тест)

Водни раков : NOEC/NOEL се очекува да биде > 0.1 - <= 1.0

Подвижност : Се абсорбира во земјата и има нис

ка мобилност. Плива во вода.

спа#ање

Стабилност Ра : Деградира брзо по биолошки начи

mg/l

Се оксидира брзо при фото-хемис

ки реакцији во воздухот.

Биоакумулациј : Не се задржува биолошки значајн

Ο.

Други неприја тни ефекти

: Поради загубата на поголемиот д ел од растворот, продуктот може

да причинува веројатни значајни

ризики за водниот живот.

13. РАЗГЛЕДУВАЊА ЗА ОТПАДОЦИТЕ

Ракување со ма : Ако може, да се прибере или рецик теријата лира. ¾ÔÓÞÒÞàÝÞáâ ÝÐ ÓÕÝÕàĐâÞàÞâ ×Ð ÞâßĐÔÞÚ

Õ ÔĐ ÚÞÝáâĐâØàĐ ÚĐÚÒĐ Õ âÞÚáØçÝÞáâĐ Ø ÚÞØ áÕ äØ

 \times ØçÚØâÕ ÚĐàĐÚâÕàØáâØÚØ ÝĐ áâÒÞàÕÝØÞâ ÜĐâÕàØøĐÛ, Ø ÔĐ ÓØ ÞÔàÕÔØ áÞÞÔÒÕâÝĐâĐ ÚÛĐáØäØÚĐæØøĐ ÝĐ ÞâßĐÔÞâ Ø ÜÕâÞÔØâÕ ÝĐ

23/28





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е

Регулатива 1907/2006/ЕБ

ÞâäàÛĐúÕ èâÞ áÕ ÒÞ áÞÓÛĐáÝÞáâ áÞ ÒĐÖÕçÚØâÕ àÕÓãÛĐâØÒØ.

Ne go isfrlaj vo okolinata, vo odvod ili vo vodeni tekovi Otpadniot produkt ne smee da se dozvoli da ja kontaminira pocvata ili vodata

Законски уред : би односно ко нтејнерот

Испразнувајте контејнерот целос но. После истекување, потргнете се на безбедно место настрана о д искри и оган. Остатоците можат да предизвикаат експлозија. Да н е се бушат, сечат или заваруваат неочистите буриња. Преместувајт е во затворени барабани или во м етални регенератори.

ки уредби.

Местни законс : Чувањето на отпадоците треба да биде во согласност со важечките регионални, национални и локалн и закони и регулативи.

14. ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ

ADR

Класа : 3

Група на опак : 111

ување

Шифра на клас : F1

ификација

Идентификаци : 30

ски број на риз

ичноста

УНброј : 1307

Знак на опасн : 3

ост (примарна

ризичност)

Соодветно име : КСИЛЕН

затранспорт





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е Регулатива **1907/2006/EG**

според ОН Опасност заж : не ивотната сред ина

RID

Класа : 3 Група на опак : III ување

Шифранаклас : F1

ификација

Идентификаци : 30

ски бројна риз

ичноста

У H број : 1307 Знак на опасн : 3

ост (примарна

ризичност)

Соодветно име : КСИЛЕН

за транспорт

според ОН

Опасностзаж : не

ивотната сред

ина

ИМДГ (IMDG)

Идентификацис UN 1307 ки број
Соодветно име з XYLENES а транспорт спо ред ОН
Класа/Сектор 3
Група на опакув III ање
Загадувач на мо не рето:

ІАТА (во одредените држави може употребата да се ра





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е Регулатива **1907/2006/EG**

зликува)

У Н број : 1307 Соодветно име : Xylenes

за транспорт според ОН

Класа/Сектор : 3 Група на опак : III

ување

15. СО ЗАКОН ПРОПИШАНИ ПОДАТОЦИ (ИНФОРМАЦИИ)

Не е задолжително овие регулативи да се почитуваат. З а оваа материjа можат да се употребуваат и другите рег улативи.

ЕС име на забел : КСИЛОЛ.

ешката

EC забелешка / : 215-535-7

ЕС број

ЕС класификац : Опасно

ија

EC бројна прил : 601-022-00-9

о з и I

ЕС симболи : **Xn** Опасно

EC фразина риз : R10 Запаливо.

ичност R20/21 Опасно при вдишување и при к

онтакт со кожата.

R38 Раздрзнува кожата.

EC фрази на без : S25 Избегнува**ј**те контакт со очите

бедност

Локален инвентар

AICS : Регистр

иран.

DSL : Регистр

иран.

26/28

Впечатен датум 03.09.2022

00000000700





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е Регулатива 1907/2006/ЕБ

INV (CN) : Регистр

иран.

ENCS (JP) : Регистр (3)-3

иран.

TSCA : Регистр

иран.

EINECS : Регистр 215-535-7

иран.

КЕСІ (KR) : Регистр 97-1-275

иран.

КЕСІ (KR) : Регистр KE-35427

иран.

PICCS (PH) : Регистр

иран.

16. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ

Р-изрази (ознаки на предупредувања)

R10 Запаливо.

R11 Силно запаливо.

R20 Опасно при вдишување.

R20/21 Опасно при вдишување и при контакт со ко

жата.

R38 Раздрзнува кожата.

MSDS (документ : 4.1

за безбедност)- бр. на верзија

та

SDS (документ з : 13.01.2013

а безбедност) датум на стап ување во сила

SDS (документ з : Вертикалната црта (|) на левиот р а безбедност) - аб покажува на промена и дополн

27/28

Впечатен датум 03.09.2022

00000000700





Датум на стапување во сила

13.01.2013

Листа податоци за безб едност на материјалит е Регулатива 1907/2006/ЕБ

прегледи

SDS (документ з а безбедност) правилник

ување од претходната варијанта.

: Содржината и форматот на овој ли
ст со безбедносни податоци се в
о согласност со Регулативата

1907/2006/EC.

Употреби и ог раничување : Овој производ не треба да се кори сти за апликации кои не се препо рачани во Дел 1, без да се побара с овет од добавувачот.

MSDS дистрибуц ија Информациите од овој документ т реба да бидат на располагање на сите што би можеле да ракуваат с о овој производ.

Отказ

, ÝäÞàÜĐæØjĐâĐ áÕ ÑĐרàĐ Òà× ÝĐèØâÕ ĐÚâãÕÛÝØ
×ÝĐÝØjĐ Ø ÞߨâØ Ø ÞߨèãÒĐ ßàÞÔãÚâÞâ áĐÜÞ ×Đ
ÜÕÔØæØÝáÚØ æÕÛØ, ×ĐèâØâĐ Ø àÕÚÒØ×ØâØ ×Đ ×
ĐèâØâĐ ÝĐ ÞÚÞÛÝĐâĐ áàÕÔØÝÐ., ÝäÞàÜĐæØjĐâĐ ÝÕ
âàÕÑĐ ÔĐ áÕ ßàØäĐâØ ×Đ ×ĐÚÞÝáÚÞ ÞÑÕ×
ÑÕÔãÒĐúÕ ÝĐ áÕÚĐÚÒÞ áÒÞjáâÒÞ ÝÐ ßàÞÔãÚâÞâ