ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์ : Propylene - Polymer Grade

รหัสผลิตภัณฑ์ : X2121, X2125

หมายเลข CAS : 115-07-1

การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ : Propene

ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย

ผู้จัดหา

SHELL EASTERN CHEMICALS (S)

A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C) 9 North Buona Vista Drive , #07-01

The Metropolis Tower 1 Singapore 138588

Singapore

โทรศัพท์ : +65 6384 8269 โทรสาร : +65 6384 8454

ที่อยู่ติดต่อทางอีเมลสำหรับ

SDŠ

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : +(65) 6542 9595 (Alert-SGS)

ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี

ข้อแนะนำในการใช้ : สารเคมีพื้นฐาน, วัตถุดิบสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเคมี

ข้อจำกัดในการใช้ : ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากข้างต้น โดยไม่ขอ

คำแนะนำจ ากผู้ผลิตก่อน

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็น ระบบเดียวกันทั่วโลก)

ก๊าซไวไฟ : ประเภทย่อย 1A

ก๊าซภายใต้ความดัน : ก๊าซอัด

องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS

รูปสัญลักษณ์ความเป็น

อันตราย





คำสัญญาณ : อันตราย

1 / 18 800001000816 TH

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : ความเป็นอันตรายทางกายภาพ

H220 ก๊าซไวไฟสูงมาก

H280 ก๊าซบรรจุภายใต้ความดันอาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน

อันตรายต่อสุขภาพ

ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม:

ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง

การป้องกัน:

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน

ห้ามสูบบุหรื่

P243 ใช้มาตรการป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต

การตอบสนอง:

P377 ก๊าซติดไฟรั่วไหล;ห้ามดับจนกว่าจะสามารถหยดการรั่วไหลได้

อย่างปลอดภัย

P381 กาจัดแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมดถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย

การจัดเก็บ:

P410 + P403 ป้องกันจากแสงแดด เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศ

ได้ดี

การกำจัด:

P501 การกำจัดทำลายภาชนะบรรจุและผลิตภัณฑ์ที่เหลือในภาชนะ บรรจุในสถานที่ที่เหม าะสมโดยปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่น

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ

ปริมาณความเข้มข้นสูงของก๊าซจะไล่อ็อกซิเจนที่มีอยู่ใน อากาศ อาจทำให้หมด สดิและเสียชีวิตทันที เนื่องจากขาดอ็อกซิเจนไอระเหยอาจก่อให้เกิดอาการง่วงซึมและวิงเวียนศีรษะในช่วงการสูบอาจมีประกาย ไฟฟ้าสถิตย์เกิดขึ้น ประกายไฟฟ้าสถิตย์อาจทำให้เ กิดไฟไหม้ได้ไอจะหนักกว่าอากาศ ไออาจไหลไปตาม พื้นดินไปถึงแหล่งประกายไฟที่อยู่ห่างไกล ทำให้เกิดอันตรายไฟไหม้ได้อาจทำให้เกิดส่วนผสมไอระเหย-อากาศ ที่ไวไฟ/สามารถระเบิดได้สารนี้ขนส่งภายใต้ความดัน

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเดี่ยว/สารผสม : สาร

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	การจำแนกประเภท	ความเข้มข้น (%
			w/w)
Propylene	115-07-1	Flam. Gas1A; H220 Press. GasCompr. Gas; H280	> 99.5

สำหรับคำอธิบายคำย่อดูในส่วนที่ 16

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป : ไม่คาดว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อใช้ในสภาพปกติทั่วไป

หากหายใจเข้าไป : โทรไปที่หมายเลขติดต่อในกรณีฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ของคุณ/สถาน

ประกอบการของคณ

พาไปยังที่อากาศถ่ายเท อย่าพยายามกู้ชีพผู้ได้รับสารหากไม่ได้สวม ใส่เครื่องป้องกันระบบทางเดินหายใจไว้อย่างเหมาะสม ถ้าผู้ได้รับสาร มีอาการหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอก วิงเวียน อาเจียน หรือไม่ ตอบสนอง ควรให้อ๊อกซิเจน 100% พร้อมกับการช่วยในการหายใจ หรือ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)ตามที่จำเป็นและรีบนำส่ง

สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ในกรณีที่สับผัสกับผิวหนัง 🗆 ทำให้บริเวณผิวที่สัมผัสกับสารอุ่นขึ้นช้าๆ โดยใช้น้ำอุ่นล้าง แล้วนำตัว

ส่งศนย์พยาบาลที่ใกล้ที่สดเพื่อรับการรักษาต่อไป

ในกรณีที่เข้าตา 🗆 ทำให้บริเวณผิวที่สัมผัสกับสารอุ่นขึ้นช้าๆ โดยใช้น้ำอุ่นล้าง แล้วนำตัว

ส่งศูนย์พยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาต่อไป

หากกลืนกิน : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไร นอกจากว่าจะกลืนสารเข้าไปเป็น

จำนวนมาก อย่าง ไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์

อาการและผลกระทบที่สำคัญ ที่สดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิด

ในภายหลัง

: การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอาจรวมถึง อาการปวดแสบ ปวดร้อนในจมกและลำคอชั่วคราว ไอ และ/หรือ หายใจลำบาก. การหายใจเอาไอระเหยที่มีความเข้มข้นสง อาจไปกดระบบประสาท ส่วนกลางส่งผลทำให้เกิดอาการวิงเวียน ปวดศีรษะเล็กน้อย ปวดศีรษะ จนคลื่นไส้ และสญเสียการควบคม หากยังคงหายใจเอาผลิตภัณฑ์เข้า

ไปอย่างต่อเนื่อง อาจจะทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้.

ก๊าซซึ่งเป็นของเหลวภายใต้ความดันที่ระเหยออกมาอย่าง รวดเร็ว อาจทำให้เกิดการไหม้กัดเนื้อเยื่อที่สัมผัส/ได้รับ (ผิวหนัง ดวงตา) เพราะความเย็นจัดอันเนื่องมาจากการเย็นตัวโดยการระเหย

ไม่มีอันตรายจำเพาะในสภาวะการใช้ตามปกติทั่วไป

การกลืนเข้าไปอาจส่งผลทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและ/หรือ

เกิดอาการท้ องร่วง

การป้องกันสำหรับผู้ปฐม

พยาบาล

: เมื่อมีการปฐมพยาบาล ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

สำหรับเหต การณ์ การบาดเจ็บ และสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ

: การให้การรักษาโดยทันที/การรักษาเฉพาะ คำแนะนำสำหรับแพทย์

อาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และ/หรือออกซิเจนถ้าจำเป็น

ติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาเพื่อขอคำแนะนำ

รักษาตามอาการ

อาจก่อให้เกิดภาวะเกี่ยวกับโรคหัวใจ โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้เสพติด การขาดอ็อกซิเจนหรือการบีบตัวของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลงอาจทำให้

มีผลรนแรงข การรักษา : บำบัดด้วยอ็อกซิเจน 0

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ปิดท่อทางจ่าย หากทำไม่ได้ และไม่มีความเสี่ยงต่อบริเวณแวดล้อม

ให้ปล่อยใ ห้ไฟไหม้จนดับไปเอง

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ห้ามใช้น้ำฉืดเป็นลำโดยตรง

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ

ผจญเพลิง

: การลุกุไหม้อย่างต่อเนื่องรอบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ของเหลวที่มีจุด

เดือดต่ำ อา จเกิดไอที่ระเบิดได้ (Boiling Liquid Expanding

Vapour Explosion)

ไอหนักกว่าอากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดิน และอาจลุกติดไฟในระยะ

ทางไกลได้

สารที่บรรจุอยู่ภายใต้ความดัน และสามารถระเบิดได้เมื่ออยู่ใกล้กับ

ความร้อ นหรื้อเปลวไฟ

เนื่องจากไอระเหยมีน้ำหนักเบากว่าอากาศ ดังนั้นไอระเหยจึงอาจจะ เข้าถึงแห ล่งจุดกำเนิดประกายไฟที่อยู่ระดับพื้นดินหรือระดับที่สูงกว่า

วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : วิธีการปฏิบัติมาตรฐานสำหรับไฟจากสารเคมี

อพยพบุคคลที่ไม่มี๊หน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินออกจากบริเวณที่มี

ไฟไห ม้

ให้ฉีดน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุข้างเคียง

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนัก

ผจญเพลิง

: ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือที่ทนต่อสารเคมี และอาจต้อง สวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมีหากคาดว่าจะมีการสัมผัสเป็น บริเวณกว้างกับผลิตภัณ ฑ์ที่หก ต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมี ถังอากาศในตัวเมื่อเข้าใกล้เพลิงใน บริเวณจำกัด เลือกชุดผจญเพลิง ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เ ช่น ยุโรป: EN469)

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

คำเดือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ ฉกเฉิน

: ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศและในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งห มด

เสี่ยงต่อการระเบิด ควรแจ้งให้หน่วยฉุกเฉินทราบ หากของเหลวไหล

ลงไปในท่อระ บายน้ำเสียที่ขังอยู่บนพื้น ผิว ควรแจ้งให้ทางการทราบ หากมี หรืออาจมีเหตุการณ์ที่ประชาชนทั่วไป

หรือสิ่งแ วดล้อม สัมผัส/ได้รับสาร

ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถ้าหากไม่สามารถเก็บสารที่หกจำนวนมาก

ได้

: ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า

กั้นเขตบริเวณพื้นที่อันตราย และห้ามบคคลที่ไม่มีการป้องกันหรือไม่

จำเป็ นเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

ห้ามหายใจเอาควันหรือไอระเหยเข้าไป

ห้ามใช้งานอปกรณ์ไฟฟ้า

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หากเป็นไปได้ ให้ปิดรอยรั่วซึมโดยไม่เสี่ยงอันตราย นำแหล่งที่อาจติด

ไฟทั้งหมดออกจากบริเวณโดยรอบและอพยพคนออกจากพื้นที่ให้ หมด พย หรือบังคับให้ไหลไปยังที่ที่ปลอดภัย โดยใช้ม่านน้ำ เป็นตัน ดำเนินมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อกันการเกิดประกาย ไฟฟ้าสถิตย

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

ดูแลให้ไฟฟ้าเดินต่อเนื่องกันโดยตลอดโดยเชื่อมและต่อ อุปกรณ์ ทั้งหมดลงดิน ตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซที่ติด

ไฟ 0

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บ

และทำความสะอาด

: ปล่อยให้ระเหยหายไป

พยายามกระจายไอระเหย หรือควบคุมให้ไอระเหยไปสู่ตำแห น่งที่ ปลอดภัย โดยใช้ม่านน้ำ เป็นตัน หรือไม่ก็จัดการโดยวิธีที่ใช้กับสาร

ที่ห กเล็กน้อย

คำแนะนำเพิ่มเติม : คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันควาปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดู

หัวข้อที่ 8 ของเอกสารข้อมลด้านความปลอดภัย.

เสี่ยงต่อการระเบิด คูวรแจ้งให้หน่วยฉุกเฉินทราบ หากของเหลวไหล

ลงไปในท่อระ บายน้ำเสียที่ขังอยู่บนพื้น ผิว

คำแนะนำในการกำจัดวัสดุที่หกอ อกมาให้ดูหัวข้อที่ 13ของเอกสารข้อ

มูลด้านความปลอดภัย.

ไ[้]อระเหยอาจรวมตัวกับอากาศเป็นส่วนผสมที่สามารถ ระเบิดได*้*

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังทั่วไป : หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือหายใจเอาไอผลิตภัณฑ์เข้าไป ใช้งานใน

บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเท่านั้น ทำความสะอาดร่างกายหลัง การใช้งาน ดูขอแนะนำเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลได้ในบทที่ 8 ของเอกสารนี้.

ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ในการประเมินความเสี่ยงของการทำงานเพื่อ พิจารณามาตรก ารควบคมที่เหมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษาและ

กำจัดอย่างปลอดภัย

ข้อแนะนำในการจัดการอย่าง

ปลอดภัย

 ห้ามสูบบุหรี่ ดับเปลวไฟ กำจัดแหล่งเชื้อไฟและประกายไฟ หลีกเลี่ยงการหายใจเอา ไอระเหย และ/หูรือละอองไอเข้าไป

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ่า

ใช้การระบายอากาศออก หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอ

ละออง หรือละอองของ เหลวเข้าไป ควรมีการกั้นถังเก็บขนาดใหญ่

กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดสารปนเปื้อนด้วยวิธีที่เหมาะสม

เพื่อ ป้องกันเพลิงใหม้

ถึงแม้จะมีการเชื่อมต่อและเดินสายดินถูกต้อง วัตถูนี้ก็ยังอาจสร้าง

กระแสไ ฟฟ้าสถิตย์ได้

ถ้าหากมีการสะสมของประจุไฟฟ้า อาจเกิดการจุดระเบิดจากการผสม

ของไฟฟ้าสถิต ย์และไอของก๊าซได้

โปรดระวังในการปฏิบัติการขนย้ายที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้น

จากการ สะสมของใฟฟ้าสถิตย์

ทั้งนี้ยังรวมถึงการปั้ม (โดยเฉพาะที่มีการไหลไม่ต่อเนื่อง) การผสม การกรอง ส่วนที่กระเด็นจากการเติม การทำความสะอาดและการเติม ลงในถังและภาชนะ การตรว จสอบ การโหลดสวิชท์ การวัด การดูด

ล้างรถบรรทุก และการเคลื่อนย้ายเครื่องจัก ร

สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์รั่วไหล เช่น การทำให้เกิดประกาย

ไฟ

ควบคุมอัตราเร่งระหว่างที่ทำการปั้ม เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้ารั่ว (≤ 1 m/ วินาที จนกว่าท่อเติมจะจมลงเป็นสองเท่าของความยาว จากนั้น ≤

7 m/วินาที) ระ วังอย่าให้กระเด็นระหว่างเติม

5 / 18 800001000816 TH

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

ห้ามใช้การอัดอากาศในการเดิม การปลด หรือ การปฏิบัติงานใดๆ ไอระเหยหนักกว่าอากาศ ให้ระวังการสะสมรวมตัวในหลุมบ่อ และพื้นที่

จำกัด

วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

การเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ : โปรดดูคำแนะนำในหัวข้อการจัดการ

การจัดเก็บ

ข้อมูลอื่นๆ : เก็บไว้ให้ห่างจากสารออกซิไดซิ่ง สารไวไฟ สารแอโรซอล สารกัด

กร่อน และผลิต ภัณฑ์ที่เป็นอันตรายหรือมีพิษต่อมนษย์ หรือ

สิ่งแวดล้อม

ต้องเก็บไว้ในบริเวณซึ่งมีที่กั้น มีการถ่ายเทอากาศอย่างดี ห่างไกล

จากแสง แดด แหล่งติดไฟ และแหล่งความร้อนอื่นๆ

ไม่ปล่อยไอในถังออกมาสู่บรรยากาศ ควบคุมไอในระหว่างการเก็บ

โดยใช้ระบบบำ บัดไอที่เห[ุ]้มาะสม ไฟฟ้าสถิตย์จะเกิดขึ้นระหว่างการปั้ม

ไฟฟ้าสถิตย์ที่รั่วไหลอาจทำให้เกิดไฟไหม้ โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชิ้ นถูกต่อเชื่อมระบบและต่อสายดินเพื่อลดความเสี่ยง ไอก๊าชที่ส่วนหัวของถังบรรทุกอาจจะลอยอยู่ในระยะที่อาจทำให้เกิด

ไฟไหม้/ระ เบิด และดังนั้นอาจจะไวไฟ

วัสดุบรรจุภัณฑ์ : วัสดุที่เหมาะสม: สำหรับบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุบุหรือรองบรรจุภัณฑ์ ให้

ใช้เหล็กเหนียวหรือสแตน เลสสตีล

คำแนะนำสำหรับภาชนะ : ภาชนะบรรจที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ อาจมีไอที่ระเบิดได้ อย่าตัด เจาะ เจียร์

เชื่อม บนภาชนะบรรจุ หรือในบริเวณใกล้เคียงภาชนะบรร จุ

ประโยชน์เฉพาะด้าน : ไม่มีข้อมูล

ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ใช้งานและถังเก็บเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น โปรดดูที่ส่วนอ้างอิงเพิ่มเติมเพื่อฝึกฝนการสร้างความปลอดภัยระหว่างการขน ย้ายของเหลวที่คิดว่าอาจทำให้เกิดการสะสมไฟฟ้าสถิตย์ สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน ปี 2003 (American Petroleum Institute 2003) "กา รป้องกันการจุดระเบิดที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต ฟ้าผ่า และ กระแสพลาด" หรือ สมาคม ป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ 77 (National Fire Protection Agency 77) "วิธีป ฏิ บัติที่แนะนำว่าด้วยไฟฟ้าสถิต"

IEC TS 60079-32-1 : อันตรายจากปิ๊ฟฟ้าสถิต, แนวทาง

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ชนิดของค่า (รูปแบบของ การรับสาร)	ค่าต่างๆ ที่ใช้ ควบคุม / ความ เข้มขันที่ยอมให้	ฐานอ้างอิง
Propylene	115-07-1	TWA	500 ppm	ACGIH

ขีดจำกัดของการรับสารทางชีวภาพในสถานที่ทำงาน

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

ไม่มีการกำหนดค่าจำกัดทางชีวภาพ

วิธีการเฝ้าระวัง

อาจจำเป็นที่ต้องดำเนินการตรวจวัดหรือติดตามระดับความเข้มข้นของสารเคมีในบร รยากาศบริเวณระยะการ หายใจของคนงาน หรือในพื้นที่การทำงานทั่วไป เพื่อให้ มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีระดับความ เข้มข้นของสารเคมีที่ไม่เกินก ว่าค่าขีดจำกัดการสัมผัสที่ปลอดภัย (OEL) สำหรับสารเคมีบางชนิดอาจจำเป็นตั องมีการติดตามหรือตรวจวัดระดับของสารเคมีทางชีวภาพด้วย

ควรให้ผู้มีทักษะเป็นผู้วัดการได้รับสารตามวิธีที่ได้รับการยืนยันว่าถูก ต้อง และส่งตัวอย่างให้ห้องทดลองที่ ได้รับการรับรองทำการวิเคราะห์

้ตัวอย่างแหล่งข้อมูลวิธีการตรวจสอบอากาศที่แนะนำมีอยู่ข้างใต้ หรือให้ติด ต่อกับผู้จำหน่าย อาจมีข้อมูล วิธีการของประเทศเพิ่มเดิม

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Man ual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

การควบคุมทางวิศวกรรมที่ เหมาะสม

: ใช้ระบบซีลผนึกให้มากที่สดเท่าที่จะทำได้

ใช้ระบบระบายอากาศที่มีอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด เพื้อ ควบคุมระดับ ความเข้ มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานให้อยู่ในระดับที่ ปลอดภัย

ควรใช้ระบบการระบายอากาศเฉพาะที่

ควรมีระบบกระจายน้ำฝอยชนิดท่อแห้ง (Deluge System) และระบบ ควบคุมน้ำดับเพ ลิง

ระดับของการป้องกันและชนิดของมาตรการควบคุมต่างๆที่จำเป็น อาจ มีความแตกต่าง กันไปขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะการสัมผัส การ เลือกมาตรการควบคุมจะขึ้นกับการ ประเมินผลความเสี่ยงใน สภาพแวดล้อมนั้นๆ สถานการณ์ต่างๆ มาตรการที่เหมาะสมรว มถึง

ข้อมลทั่วไป:

ปฏิบั๊ติตามมาตรการเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเสมอ เช่น การล้าง มือหลังจาก จัดการสาร และก่อนรับประทาน ดื่ม และ/หรือสูบบุหรี่ ซัก เสื้อผ้าที่ใส่ปฏิ บั ติงานและล้างอุปกรณ์ป้องกันเป็นประจำเพื่อกำจัดสิ่ง ปนเปื้อนทิ้งเสื้อผ้าแลวิธีหลักเคหกรรม ที่ดี

กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการสารอย่างปลอดภัยและการคง รักษาการควบคุม

ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในมาตรการด้านวัตถุอันตรายและการ ควบคุมอันเ กี่ยวข้องกับกิจกรรมตามปกติของผลิตภัณฑ์นี้

ต้องมีการเลือก ทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการได้รับ สาร เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การระบายอากาศเสียในบริเวณ นั้น

ระบบไล่ก๊าซก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์หรือการบำรุงรักษา

อปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

มาตรการป้องกัน

้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ควรมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานแห่งชาติ ให้ตรวจสอบกับผู้จัด จำหน่ายผู้ส่งมอบอุปกรณ์ PPE

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

 หากไม่สามารถควบคุมระดับความเข้มข้นของสารในอากาศโดยทาง วิศวกรรมให้อยู่ในระ ดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ได้ ให้พิจารณาเลือกใช้อุปก รณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ป้องกันระบบ หายใจที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานและเป็นไป ตามกฎหมายหรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ

เมื่อหน้ากากช่วยหายใจแบบกรองอากาศไม่สามารถใช้งานได้ (เช่น ความเข้นขันของ สารในอากาศสูง มีความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจน บริเวณพื้นที่อบอากาศ) ให้ใ ช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีระบบป้อน อากาศ

หากเครื่องช่วยหายใจกรองอากาศเหมาะสำหรับสภาพการ ใช้ : กรณีที่ใช้หน้ากากช่วยหายใจ ควรเลือกหน้ากากนิรภัยที่มีตัวกรองอยู่ ด้วย

เลือกกรองที่เหมาะสำหรับไอระเหยและก๊าซของสารอินทรีย์ [จุดเดือด <65oC (1 49oF)]

การป้องกันมือ หมายเหตุ

ะ หากต้องใช้มือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรสวมถูงมือที่เหมาะสมและได้ การรับรองตามมาตรฐานสากล (เช่น มาตรฐานของยุโรป EN374 หรือ มาตรฐานของสหรัฐ อเมริกา F739) ซึ่งผลิตจากวัสดุที่สามารถ ปกป้อง อันตรายจากสารเคมีได้ ยางเทียมนีโอพรีน ในกรณีที่คุณอาจ ต้องสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหลว ควรสวมถงมือกันแผลไห ม้อัน เนื่องมาจากความเย็น สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องสัมผัสสารเคมี อย่างต่อเนื่อง ควรสวมถงมือซึ่ง สามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมี ได้นานกว่า 240 นาที ก่อนที่สารเคมีจะทะ ลุผ่านถุงมือเข้ามาสัมผัส กับผู้ใช้งานโดยตรงและหากเป็นไปได้ควรเลือกใช้ถุงมือที่เหมาะสมซึ่ง สามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมีได้นานกว่า 480 นาที สำหรับการ ป้องกันระยะสั้น/ป้องกันการกระเด็นนั้นมีหลักเกณฑ์ในการ เลือกใช้ งานถูงมือเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดีอาจไม่มีถูงมือที่เหมาะสมสำห รับการป้องกันใน ลักษณะนี้ในกรณีนี้อาจใช้ถูงมือซึ่งมีเวลาในการ ทะลผ่านของสาร(เวลาทะลผ่าน)น้อยลงก็ได้แต่ต้องมีการบำรงรักษา และเกณฑ์การเปลี่ยนถูงมื อที่เหมาะ สม ความหนาของถูงมือมิใช่ตัว บ่งชี้ที่ดีว่าถงมือนั้นสามารถป้องกันสารเคมีได้ ทั้งนี้เนื่องจาก ความสามารถในการป้องกันสารเคมีของถงมือจะขึ้นอย่กับองค์ ประกอบของวัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือนั้น โดยปกติแล้วความหนาของถุงมือ ควรหนากว่า 0.35 มม. ขึ้นอยู่กับวัสดูและรุ่น ของถุงมือนั้น ความ เหมาะสมและความทนทานของถงมือขึ้นอย่กับการใช้งาน เช่น ความถึ และระยะ เวลาในการสัมผัสใช้งาน ความต้านทานสารเคมีของวัสดูที่ ใช้ทำถูงมือ ความหนาแล ะความกระชับของถูงมือ หากมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้จำหน่าย ควรเปลี่ยนถูงมือ ที่มีการปนเปื้อนแล้ว สุขอนามัย ส่วนบุคคลที่เป็นปัจจัยสำคัญของการป้องกันดูแลรักษามืออย่างมีประ สิทธิภาพ ใส่ถุงมือกับมือที่สะอาดเท่านั้น หลังจากใช้ถุงมือแล้ว ล้าง มือใ ห้ สะอาดและทำให้แห้ง ทาครีมที่ไม่มีน้ำหอมผสมเพื่อทำให้ ผิวหนังช่มชื้น

การป้องกันดวงตา

: สวมแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันของเหลวและก๊าซ ร่วมกับกำบังหน้าซึ่งมี ส่วนป้องกันคาง

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

การป้องกันผิวหนังและลำตัว 🗄 ถูงมือ/ถูงมือยาว รองเท้าบู๊ต และผ้ากันเปื้อนที่ป้องกันความเย็นและ

สารเคมี

สวมชดป้องกันไฟฟ้าสถิตและป้องกันการติดไฟ

อันตรายจากความร้อน : เมื่อจัดการวัสดที่เย็นซึ่งจะทำให้เกิดแผลกัดจากความเย็นได้ ให้สวม

> ถงมือป้องกันความเย็น หมวกป้องกัน และแว่นนิรภัย ชดป้องกันความ เย็นแบบเต็มตัว (ที่มีข้อมือเสื้อยาวคลุมถูงมือและขากางเกงคลุม รองเท้าบู๊ต) และรองเท้าบู๊ตสำหรับงานหนัก เช่น รองเท้าบู๊ตหนังที่

ป้องกันความเย็น

: ล้างมือก่อนดื่มน้ำ รับประทานอาหาร สูบบุหรี่ หรือใช้ห้องน้ำ มาตรการด้านสุขอนามัย

ขักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารก่อนนำมาใช้อีก

การควบคุมการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

คำแนะนำทั่วไป : การระบายอากาศเสียที่มีใอระเหย จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ข้อกำหนดของท้องถิ่ นเกี่ยวกับขีดจำกัดปริมาณสารระเหยง่ายที่ปล่อย

ต้องมีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การประเมินด้าน สิ่งแวดล้อม ต้องทำเพื่อประกันว่าปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมส่วน

ข้อมลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ต้องดำเนินการภายหลังมีการ

ปลด[ื]ปล่อยสารออ กสู่สิ่งแวดล้อมโดยมิได้ตั้งใจจะแสดงไว้ในหัวข้อ 6

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

: ของเหลวภายใต้ความกดดัน ลักษณะ

: ไม่ที่สี

กลิ่น : มีกลิ่นอ่อนๆ

ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้ : Typical 67 ppm

ค่าความเป็นกรด-ด่าง : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้ : -185.2 °C / -301.4 °F จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดเยือก

แข็ง

จดวาบไฟ

: -47.7 °C / -53.9 °F จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด : -108 °C / -162 °F

วิธีการ: ไม่มีข้อมูล

อัตราการระเหย : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ความสามารถในการลูกติดไฟได้

(ของแข็ง ก๊าซ)

: ก๊าซไวไฟ

ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด : 11 %(V)

ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด : 2 %(V)

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

ความดันไอ : 600 kPa (0 °C / 32 °F)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ : 1.5 (0 °C / 32 °F)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.58 (0 °C / 32 °F)

วิธีการ: ASTM D4052

ความหนาแน่น : 610 kg/m3 (0 °C / 32 °F)

วิธีการ: ASTM D4052

ความสามารถในการละลาย

ความสามารถในการละลายในน้ำ : 260 mg/l (40 °C / 104 °F)

380 mg/l (22 °C / 72 °F)

930 g/l (0 °C / 32 °F)

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ สารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/

ำเ๋า

: log Pow: 1.77

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 455 °C / 851 °F

อุณหภูมิของการสลายตัว : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ความหนืด

ความหนืดใดนามิก : 0.01 mPa.s (0 °C / 32 °F)

วิธีการ: ASTM D445

ความหนืดไคนีแมติก : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

สมบัติทางการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ค่าความตึงผิว : 17.5 mN/m, -50 °C / -58 °F

สภาพการนำ : สภาพการนำต่ำ: < 100 pS/m

ตามลักษณะสภาพการนำของวัตถุนี้ถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวสะสมของไฟฟ้า สถิตย์, ปกติของเหลวถือว่าไม่ใช่ดัวนำ ถ้าค่าสภาพการนำต่ำกว่า 100 pS/m และถือว่า เป็นกึ่งตัวนำ ถ้าค่าสภาพการนำต่ำกว่า 10,000 pS/m, ไม่ว่าของเหลวจะไม่เป็นตัวนำเลยหรือเป็นกึ่งตัวนำ การป้องกัน ล่วงหน้าจะตั องเหมือนกัน, ตัวแปรต่างๆ เช่น อุณหภูมิของเหลว สิ่ง ปนเปื้อนที่เกิดขึ้น และสารต่อต้าน ไฟฟ้าสถิตย์ สามารถเร่งอิทธิพล

ของสภาพการนำในของเหลว

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

: ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้ ขนาดของอนุภาค

น้ำหนักโมเลกล : 42 g/mol

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เป็นเหตุของอันตรายเนื่องจากปฏิกิริยาอื่น ๆ เพิ่มเติม การเกิดปฏิกิริยา

จาก ที่ได้แสดงไว้ในย่อหน้าย่อยที่ตามมา

ความเสถียรทางเคมี : คงตัวในสภาพการใช้ตามปกติทั่วไป

ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยา

อันตราย

: ทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับสารอ็อกซิไดซึ่งแก่ อาจเกิดโพลีเมอไรเซชั่นได้หากอุณหภูมิสูงขึ้น

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ

การสัมผัส/ได้รับ อากาศ

ในบางสถานการณ์ ผลิตภัณฑ์อาจลุกไหม้เนื่องจากไฟฟ้าสถิต

วัสดูที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

อันตรายของสารที่เกิดจากการ

สลายตัว

: การสลายตัวโดยความร้อนขึ้นกับสภาวะต่างๆเป็นอย่างมาก สารผสม

ในอากาศของ ของแ ข็ง ของเหลวและก๊าซ รวมถึง

คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ซลเฟอร์ออกไซ ด์และ สารอินทรีย์ที่ไม่สามารถระบุได้ จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกเผาไหม้ ส

ลายตัวโดยความร้อน หรือสลายตัวโดยปฏิกริยาออกซิเดชั่น

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

พื้นฐานการประเมิน บ้อมลที่ให้อาศัยจากการทดสอบผลิตภัณฑ์

เว้นแต่ว่าได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมลที่แสดงไว้นี้ถือเป็นตัวแทน ของผ ลิตภัณฑ์โดยรวมมิใช่เพียงเป็นตัวแทนของส่วนประกอบใด

ส่วนประกอบหนึ่ง

ที่อา๊ฉเป็นไปได้

ข้อมลเกี่ยวกับช่องทางการสัมผัส : การหายใจเข้าเป็นเส้นทางหลักของการสัมผัสถก

ดวามเป็นพิษเฉียบพลัน

ส่วนประกอบ:

Propylene:

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อกลืน

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อ

หายใจเข้าไป

: LC50 หนู: > 20 mg/l

ระยะเวลารับสัมผัส: 4 h

บรรยากาศในการทดสอบ: ก๊าซ

11 / 18 800001000816 TH

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

หมายเหตุ: มีความเป็นพิษต่ำจากการหายใจเข้าไป

ปริมาณความเข้มข้นที่สูงอาจทำให้เกิดการกดระบบ ประสาทส่วนกลาง เป็นผลทำให้ป วดศีรษะ เวียนศีรษะ และคลื่นไส้ หากสูดดมเข้าไปอีก

อาจทำให้หมดสติ และ/หรือ เสียชีวิต

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อ

สัมผัสผิวหนัง หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ส่วนประกอบ:

Propylene:

หมายเหตุ: ไม่ทำให้ผิวหนังระคายเคือง

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

ส่วนประกอบ:

Propylene:

หมายเหตุ: ไม่ทำให้ดวงตาระคายเคือง

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง

ส่วนประกอบ:

Propylene:

หมายเหตุ: ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้

จากข้อมูล ที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ส่วนประกอบ:

Propylene:

: หมายเหต: ไม่เป็นสารก่อกลายพันธ์

การก่อมะเร็ง

ส่วนประกอบ:

Propylene:

หมายเหตุ: ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง, จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

วัสดุ	GHS/CLP การก่อมะเร็ง การจำแนกประเภท
Propylene	ไม่มีการจำแนกประเภทของอำนาจในการก่อมะเร็ง

วัสดุ	อื่นๆ การก่อมะเร็ง การจำแนกประเภท
Propylene	IARC: กลุ่ม 3: ไม่ถูกจัดว่าจะสามารถก่อมะเร็งในมนุษย์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

ส่วนประกอบ:

Propylene:

หมายเหตุ: ไม่ทำให้ความสามารถในการมีลูกลดลง, ไม่ใช่สารพิษที่มี ผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย

ีความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (STOT) - จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ส่วนประกอบ:

Propylene:

หมายเหตุ: ไม่ใช่สารที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (STOT) - จากการสัมผัสช้ำ

ส่วนประกอบ:

Propylene:

หมายเหต: ความเป็นพิษต่อระบบร่างกายต่ำเมื่อสัมผัส/ได้รับ ติดต่อกันบ่อยครั้ง

ความเป็นพิษจากการสำลัก

ส่วนประกอบ:

Propylene:

ไม่มีอันตรายจากการสำลัก.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ:

Propvlene:

หมายเหตุ: ปริมาณความเข้มขันสูงของก๊าซจะไล่อ็อกซิเจนที่มีอยู่ใน อากาศ อาจทำให้หมด สติและเสียชีวิต ทันทีเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน, ก๊าซซึ่งเป็นของเหลวภายใต้ความดันที่ระเหยออกมาอย่าง รวดเร็ว อาจทำให้ เกิดการไหม้กัดเนื้อเยื่อที่สัมผัส/ได้รับ (ผิวหนัง ดวงตา) เพราะความเย็นจัดอันเนื่องมาจากการเย็นตัวโดยการ ระเหย, การสัมผัส/ได้รับสารในปริมาณความเข้มข้นสูงในกลุ่มสารที่เหมือนกัน มีส่วน ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ และหยุดเต้นในคนที่เป็นโรคหัวใจ

หมายเหตุ: อาจมีการจำแนกประเภทที่แตกต่างกันไปโดยหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบงาน ด้านการกำกับ ดูแลต่างๆ

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

พื้นฐานการประเมิน : ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อมูลทางด้านพิษวิทยาของระบบนิเวศน์ไม่สมบูรณ์

ข้อมลที่ใ ห้ถกอ้างอิงจากความรัของส่วนประกอบและพิษวิทยาของ

ระบบนิเวศน์ของผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกัน

เว้นแต่ว่าได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมลที่แสดงไว้นี้ถือเป็นตัวแทน ของผ ลิตภัณฑ์โดยรวมมิใช่เพียงเป็นตัวแทนของส่วนประกอบใด

ส่วนประกอบหนึ่ง

วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024 ฉบับที่ 2.5

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ส่วนประกอบ:

Propylene:

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็น

พิษแบบเฉียบพลัน)

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำเปลือก

แข็ง (ความเป็นพิษแบบ

เฉียบพลัน)

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ (ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน)

ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตขนาด

เล็ก (ความเป็นพิษแบบ

เฉียบพลัน)

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็น

พิษเรื้อรัง)

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำเปลือก

แข็ง(ความเป็นพิษเรื้อรัง)

: หมายเหต: จากข้อมลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

: หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ผลิตภัณฑ์:

ความสามารถในการสลายตัวทาง

ชีวภาพ

: หมายเหต: สามารถสลายตัวทางชีวภาพได้ด้วยตัวเอง, เกิดการอ็อกซิ เดชั่นอย่างรวดเร็วโดยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นด้วยการกระ ตุ้นของแสง ในอากาศ, ความไม่คงตัวตามหลักเกณฑ์ของ IMO, คำนิยามของ กองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดเชยความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน (International Oil Pollution Compensation - IOPC): "น้ำมันที่ไม่ คงตัว หมายถึง น้ำมันที่ประกอบด้วยอัตราส่วนไฮโดรคาร์บอนเมื่อ จัดส่งในปริมาณต่อไปนี้ (ก)อย่างน้อย 50% ของอัตราส่วนปริมาตร ของน้ำมันทั้งหมดเมื่อนำไปกลั่นที่อุณหภู มิ 340 °C (645 °F) และ (ข) อย่างน้อย 95% ของอัตราส่วนปริมาตรของน้ำมันทั้งหมด เมื่อ น้ำไปกลั่นที่อณหภมิ 370 ºC(700 ºF) เมื่อทดสอบตามวิธีการ D-86 /78 ของ ASTMหรือวิธีการตรวจสอบที่ผ่านการปรับปรุงใดๆ".

ส่วนประกอบ:

Propylene:

ความสามารถในการสลายตัวทาง

ชีวภาพ

: หมายเหตุ: สามารถสลายตัวทางชีวภาพได้ด้วยตัวเอง

เกิดการอ็อกซิเดชั่นอย่างรวดเร็วโดยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นด้วยการกระ

ต้นของแสงในอากาศ

ความไม่คงตัวตามหลักเกณฑ์ของ IMO

คำนิยามของกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดเชยความเสียหายจาก มลพิษน้ำมัน (International Oil Pollution Compensation - IOPC):

"น้ำมันที่ไม่คงตัว หมายถึง น้ำมันที่ประกอบด้วยอัตราส่วน

ไฮโดรคาร์บอนเมื่อจัดส่งในปริมาณต่อไปนี้ (ก)อย่างน้อย 50% ของ อัตราส่วนปริมาตรของน้ำมันทั้งหมดเมื่อนำไปกลั่นที่อณหภ มิ 340 °C (645 °F) และ (ข) อย่างน้อย 95% ของอัตราส่วนปริมาตรของน้ำมัน ทั้งหมด เมื่อนำไปกลั่นที่อุณหภูมิ 370 ºC(700 ºF) เมื่อทดสอบตาม วิธีการ D-86 /78 ของ ASTMหรือวิธีการตรวจสอบที่ผ่านการปรับปรุง

ใดๆ".

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

14 / 18 800001000816 TH

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

ผลิตภัณฑ์:

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ สารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/

: log Pow: 1.77

น้ำ

<u>ส่วนประกอบ:</u> Propylene :

การสะสมทางชีวภาพ : หมายเหตุ: ไม่สะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

การเคลื่อนย้ายในดิน

<u>ส่วนประกอบ:</u> Propylene :

การเคลื่อนที่ : หมายเหตุ: เนื่องจากก๊าซไฮโดรคาร์บอนมีคุณสมบัติการระเหยดีเยี่ยม

จึงพบก๊าซปนเปื้อน ในอากาศ

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

<u>ส่วนประกอบ:</u> Propylene :

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านนิเวศวิทยา : ลักษณะทางกายภาพระบุให้เห็นว่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนจะระเหย

กลายเป็นไออย่างรวดเ ร็วในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยน้ำ โดยไม่มี การสังเกตถึง ผลกระทบแบบต่อเนื่อ งและเฉียบพลันในกรณีศึกษานี้, เพราะเหตุที่อัตราการสูญเสียจากสารละลายมีสูง จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่

ผลิต ภัณฑ์จะก่อให้เกิดอันตรายที่สำคัญต่อชีวิตในน้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง : ควรนำกลับไปใช้หมนเวียนใหม่

เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสีย ในการ ประเมินความเ ป็ นพิษด้านพิษวิทยาและคุณลักษณะทางกายภาพของ

ของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อ จำแนกป ระเภทและวิธีกำจัดที่ถูกต้อง

เหมาะสม ตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่กำหนดไว้

อย่ากำจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดล้อม ในท่อระบายน้ำ หรือในแม่น้ำลำ

คลองต่างๆ

ไม่ควรให้ผลิตผลของเสียปนเปื้อนดินหรือน้ำ

ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นซึ่งอาจเข้มงวดกว่า

ข้อบังคับโด ยรวมของประเทศหรือภูมิภาค

MARPOL - ดูอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจาก เรือ (MARPOL 73/78) ซึ่งให้แง่มุมทางเทคนิคในการควบคุมมลพิษ

จากเรือ

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

14. ข้อมูลการขนส่ง

กฏข้อบังคับระหว่างประเทศ

ADR

หมายเลขสหประชาชาติ : 1077 ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : PROPYLENE

ประเภท : 2

กลุ่มการบรรจุ : ไม่ได้รับมอมหมาย

ฉลาก : 2.1
หมายเลขความเสี่ยง : 23
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่

IATA-DGR

หมายเลข UN/ID : UN 1077 ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : PROPYLENE

ประเภท : 2.1

กลุ่มการบรรจุ : ไม่ได้รับมอมหมาย

ฉลาก : 2.1

IMDG-Code

หมายเลขสหประชาชาติ : UN 1077 ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : PROPYLENE

ประเภท : 2.1

กลุ่มการบรรจุ : ไม่ได้รับมอมหมาย

ฉลาก : 2.1 มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช่

การขนส่งทางทะเลเป็นกลุ่มตามเครื่องมือ IMO

ชนิดเรือ : 2G/2PG ชื่อผลิตภัณฑ์ : Propylene

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

หมายเหตุ : ดูในบทที่ 7 การใช้และจัดเก็บ เพื่อรับทราบข้อควรระวังเฉพาะด้าน

ส้ำหรับผู้ ใช้ และหลักเกณฑ์ในการขนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : การขนส่งในปริมาณมากตามรหัส IGC

การขนส่งในปริมาณมากตามรหัส IGC

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสาร ผสม

ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อนี้ มิได้มีความตั้งใจที่จะครอบคลุมลงไปในรายละเอียดของข้อบังคับ/กฎหมายจนครบทุก ข้อ อาจมีข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

ฉบับที่ 2.5 วันที่แก้ไข 28.01.2024 วันที่พิมพ์ 05.02.2024

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรา ยของวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่นๆ

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้อยู่ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

AIIC : ขึ้นบัญชี DSL : ขึ้นบัญชี **IECSC** : ขึ้นบัญชี **ENCS** : ขึ้นบัญชี KECI : ขึ้นบัญชี **NZIoC** : ขึ้นบัญชี **PICCS** : ขึ้นบัญชี TSCA : ขึ้นบัญชี TCSI : ขึ้นบัญชี

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อความเต็มของข้อความ H

H220 ก๊าซไวไฟสูงมาก

H280 ก๊าซบรรจภายใต้ความดันอาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ

Flam. Gas ก๊าซไวไฟ

Press. Gas ก๊าซภายใต้ความดัน

อักษรย่อและชื่อย่อ

AIIC - บัญชีสารเคมีอุตสาหกรรมออสเตรเลีย; ANTT - การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTM - สมาคม อเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw - น้ำหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษ ต่อระบบสืบพันธุ์; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อการกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL - รายการสินค้าที่ ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มขันที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx - อัตรา การบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาต และสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx - ความเข้มขันที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติใน ห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่าาง ประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระวาง เป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มขันที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพล เรือนระหว่างประเทศ; IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้า

อันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วย ความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมี ที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 - ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน); MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการ ป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch - มาตรฐานชิสี; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่ พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่ พบผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC - รายการสารเคมีของ ประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - สำนักงาน ความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS - รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิง ปริมาณ); REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT - อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง; SDS - เอกสาร ข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไตหวัน; TDG - การขนส่งสินคำอันตราย; TECI - ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN - สหประชาชาติ; UNRTDG - คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB - ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS - เอกสารระบบข้อมลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อแนะนำในการฝึกอบรม : จัดหาข้อมูลที่จำเป็น คำแนะนำ และการฝึกสอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการ จัดทำและการปรับปรุงแก้ไข เอกสารข้อมลความปลอดภัย : เส้นตั้งฉาก (I) ที่กั้นหน้าซ้ายแสดงว่ามีการปรับปรุงแก้ไขข้อความใน ฉบับก่อน

แหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการ จัดทำฐานข้อมูล : ข้อมูลที่ยกมานี้เป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ (เช่น ข้อมูลด้าน พิษวิทยาจา ก Shell Health Servies ข้อมูลจากชัพพลายเออร์วัสดุ ต่างๆ CONCAWE ฐานข้อมูล ของ EU IUCLID ข้อกำหนด EC 1272 เป็นตัน)

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือ เท่าที่เราเชื่อ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยใน การใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้ กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับ กระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้

TH / TH