วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025 ฉบับที่ 4.1

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์ : Styrene Monomer

รหัสผลิตภัณฑ์ : Q9211, Q9215, Q9257, Q9271, Q9273

หมายเลข CAS : 100-42-5

การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ : Phenyl ethene, Phenyl ethylene, Vinyl benzene

ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย

ผู้จัดหา

SHELL EASTERN CHEMICALS (S)

A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C) 9 North Buona Vista Drive, #07-01

The Metropolis Tower 1 Singapore 138588

Singapore

โทรศัพท์ : +65 6384 8269 โทรสาร : +65 6384 8454

ที่อยู่ติดต่อทางอีเมลสำหรับ

SDS

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : +(65) 6542 9595 (Alert-SGS)

ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี

ข้อแนะนำในการใช้ 🗧 สารเคมีพื้นฐานสำหรับการผลิตโพลีสไตรีน ยาง และเรซิน

ข้อจำกัดในการใช้ จำกัดการใช้สำหรับผู้มีความชำนาญ, ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการอย่าง

อื่นนอกเหนือไปจากข้างตัน โดยไม่ขอคำแนะนำจ ากผู้ผลิตก่อน ผลิตภัณฑ์นี้ ต้องไม่นำไปใช้ในรูปแบบอื่นนอกเหนือไปจากที่แนะนำ

ในส่วนที่ 1, โดยไม่ได้ขอคำแน[้]ะนำจากผัจัดหาสินค้าก่อน

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็น ระบบเดียวกันทั่วโลก)

ของเหลวไวไฟ : ประเภทย่อย 3 ความเป็นอันตรายจากการสำลัก : ประเภทย่อย 1 การระคายเคืองต่อผิวหนัง : ประเภทย่อย 2 การระคายเคืองต่อดวงตา : ประเภทย่อย 2A ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ถ้า : ประเภทย่อย 4

ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

: ประเภทย่อย 3 (ทางเดินหายใจ)

: ประเภทย่อย 1 (ระบบการได้ยิน)

หายใจเข้าไป)

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย

อย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับ

สัมผัสครั้งเดียว

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย อย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับ

สัมผัสซ้ำ

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ

สิ่งแวดล้อมในน้ำ

คุวามเป็นอันตรายระยะยาวต่อ

สิ่งแวดล้อมในน้ำ

: ประเภทย่อย 2

: ประเภทย่อย 3

องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS

รูปสัญลักษณ์ความเป็น

อันตราย





คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : ความเป็นอันตรายทางกายภาพ

H226 ของเหลวและไอไวไฟ

อันตรายต่อสุขภาพ

H304 อาจเป็นอันตรายถึงตายได้เมือกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่อง

ลม

H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง H332 เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ

H372 ทำความเสียหายต่ออวัยวะ (ระบบการได้ยิน) จากการสัมผัสเป็น

ระยะเวลานานๆหรือซ้ำๆ ถ้าสูดดม อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม: H401 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

H412 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง

การป้องกัน:

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน

ห้ามสูบบุหรื่

P240 ต่อสายดิน / เชื่อมประจุภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ

P241 ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า/ อุปกรณ์ระบายอากาศ/ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

ที่ป้องกันการระเบิด

P242 ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดประกายไฟ P243 ใช้มาตรการป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต

P260 ห้ามหายใจเอาฝน / ฟม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย /

ละอองลอย

P264 ล้างมือให้สะอาดภายหลังการใช้งาน P270 ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรื่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์

P271 ใช้ภายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศดี P280 สวมถุงมือป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย/อุปกรณ์ป้องกัน

ดวงตา/ใบหน้า

P273 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025 ฉบับที่ 4.1

การตอบสนอง:

P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ถอดเสื้อผ้า ที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ / ฝักบัว P370+P378 ในกรณีที่เกิดเพลิงใหม่: ใช้สำหรับการดับไฟ P301 + P310 หากกลืนกิน :รีบโทรหาศนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที

P331 ห้ามทำให้อาเจียน

P332 + P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังขึ้น: รับคำแนะนำจาก แพทย์ / พบแพทย์

P305 + P351 + P338 หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลาย ๆ นาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าถอดได้ง่าย แล้วทำการล้างตาต่อไป P337 + P313 หากยังระคายเคืองดวงตา: รับคำแนะนำจากแพทย์ /

P304 + P340 หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มี อากาสบริสทธิ์และให้พักในท่าที่หายใจได้สะดวก P312 โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่ สบาย

การจัดเก็บ:

P403 + P233 เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทมีการระบายอากาศได้ดี P235 เก็บในที่เย็น P405 เก็บปิดล็อคไว้

การกำจัด:

P501 กำจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการรับรอง

ดวามเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ

ไอจะหนักกว่าอากาศ ไออาจไหลไปตามพื้นดินไปถึงแหล่งประกายไฟที่อยู่ห่างไกล ทำให้เกิดอันตรายไฟ ไหม้ได้มีความว่องไวทางเคมีสงรักษาอ็อกซิเจนที่ละลายและตัวยับยั้งให้อย่ในระดับที่ถก ต้อง เพื่อป้อง กัน การเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชั่นที่ควบคุมไม่ได้อาจทำให้เกิดส่วนผสมไอระเหย-อากาศ ที่ไวไฟ/สามารถ ระเบิดได้วัตถุนี้สามารถเกิดการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์ถึงแม้จะมีการเชื่อมต่อและเดินสายดินถูกต้อง วัตถุนี้ก็ยัง อาจสร้างกระแสไ ฟฟ้าสถิตย์ได้ถ้าหากมีการสะสมของประจุไฟฟ้า อาจเกิดการจุดระเบิดจากการผสมของ ไฟฟ้าสถิต ย์และไอของก๊าซได้

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเดี่ยว/สารผสม : สาร

ส่วนประกอบ

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	การจำแนกประเภท	ความเข้มขัน (%

ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

~ _	1 M VI 1. 1	9 10 1 100	11 61 1010112025	9 100 11 11 100 11 1	
				w/w)	
	Styrene	100-42-5	Flam. Liq.3; H226	99 - 100	
			Asp. Tox.1; H304		
			Skin Irrit.2; H315		
			Eye Irrit.2A; H319		
			Acute Tox.4; H332		
			STOT SE3; H335		
			STOT RE1; H372		
			Aquatic Acute2;		
			H401		
			Aquatic Chronic3;		
			H412		

ทำให้คงตัวด้วย tertiary butyl catechol, 10-15 ppm.

สำหรับคำอธิบายคำย่อดูในส่วนที่ 16

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป : ไม่คาดว่าเป็นอันตรายต่อสขภาพเมื่อใช้ในสภาพปกติทั่วไป

หากหายใจเข้าไป : โทรไปที่หมายเลขติดต่อในกรณีฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ของคุณ/สถาน

ประกอบการของคุณ

พาไปยังที่อากาศถ่ายเท อย่าพยายามกู้ชีพผู้ได้รับสารหากไม่ได้สวม ใส่เครื่องป้องกันระบบทางเดินหายใจไว้อย่างเหมาะสม ถ้าผู้ได้รับสาร มีอาการหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอก วิงเวียน อาเจียน หรือไม่ ตอบสนอง ควรให้อ๊อกซิเจน 100% พร้อมกับการช่วยในการหายใจ หรือ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)ตามที่จำเป็นและรีบนำส่ง

สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สด

ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง : ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ทำความสะอาดผิวหนังทันทีด้วยน้ำอย่าง

น้อย 15 นา ที ล้างด้วยสบู่และน้ำในกรณีที่หาได้ หากผิวหนังแดง ปวดบวม หรอเกิดตุ่มใส ขึ้น ให้ส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้

ที่สุด

ในกรณีที่เข้าตา : ล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก

ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากมองเห็นและถอดออกได้ง่าย ให้ล้าง

ตาต่อไป

นำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม

หากกลืนกิน : โทรไปที่หมายเลขติดต่อในกรณีฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ของคุณ/สถาน

ประกอบการของคณ

หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้ส่งผู่ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ใกลั

ที่สุด หา กเกิดการอาเจียน ให้กัมศีรษะลงให้ต่ำกว่าสะโพกเพื่อ

ป้องกันการสำลักเข้าสู่ร ะบบสำลัก

ถ้าหากมีลักษณะอาการต่อไปนี้เกิดขึ้น อาการไข่่สูงกว่า 101องศาฟา เรนไฮท์ (3 7 องศาเซลเซียส), หายใจลำบาก, แน่นหน้าอก ไอหรือ

หายใจมีเสียงวีด ภายใน 6 ชั่วโมงต่อมา ให้ส่งผู้ป่วยไปยัง

สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สด

อาการและผลกระทบที่สำคัญ ที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิด : การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอาจรวมถึง อาการปวดแสบ ปวดร้อนในจมูกและลำคอชั่วคราว ไอ และ/หรือ หายใจลำบาก.

วันที่แก้ไข 10.01.2025 ฉบับที่ 4.1 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

ในภายหลัง

การระคายเคืองต่อผิวหนังอาจมีสัญญาณ และ อาการต่างๆ เช่น แสบ ร้อน ผิวหนัง แดง บวม และ/หรือ พุพอง

อาการดวงตาระคายเคืองอาจรวมถึง ตาแสบร้อน ตาแดง บวม และ/ หรือ เห็นภาพพร่า มัว

หากผลิตภัณฑ์เข้าส่ปอด อาจมีสัญญาณและอาการดังต่อไปนี้ ไอ สำลัก หอบ หาย ใจลำบาก แน่นหน้าอก หายใจถี่ และ/หรือมีไข้ ถ้าหากมีลักษณะอาการต่อไปนี้เกิดขึ้น อาการไข้่สูงกว่า 101องศาฟา เรนไฮท์ (3 7 องศาเซลเซียส), หายใจลำบาก, แน่นหน้าอก ไอหรือ หายใจมีเสียงวีด ภายใน 6 ชั่วโมงต่อมา ให้ส่งผู้ป่วยไปยัง สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สด

ผิวหนังอักเสบเนื่องจากขาดไขมันอาจมีอาการปวดแสบ ปวดร้อน และ/หรือ ผิวแห้ ง/แตก ร่วมอย่ด้วย

อาจมีผลกระทบต่อระบบโสตประสาทในการได้ยิน ทำให้สูญเสียการ

ได้ยินชั่วคราว หรือมีอาการหอื้อ

มีผลกระทบต่อการมองเห็น ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการ

จำแนกสีลดลง

การป้องกันสำหรับผู้ปฐม

พยาบาล

: เมื่อมีการปฐมพยาบาล ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

สำหรับเหตุการณ์ การบาดเจ็บ และสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ

: การให้การรักษาโดยทันที/การรักษาเฉพาะ คำแนะนำสำหรับแพทย์

ดิดต่อแพทย์หรือศนย์พิษวิทยาเพื่อขอคำแนะนำ อาจเป็นเหตให้ปอ[๊]ดอักเสบเนื่องจากสารเคมี

รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจณเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์น้ำหรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้

ทรายหรือดิน กับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ

ผจณเพลิง

: อาจมีใอระเหยไวไฟอยู่แม้ในอณภมิที่ต่ำกว่าจดวาบไฟ

การลุกไหม้อย่างต่อเนื่องรอบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ของเหลวที่มีจุด

เดือดต่ำ อา จเกิดไอที่ระเบิดได้ (Boiling Liquid Expanding

Vapour Explosion)

ไอหนักกว่าอากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดิน และอาจลุกติดไฟในระยะ

ทางไกลได้

จะลอยตัวและอาจติดไฟได้อีกบนผิวน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นดิน อาจมีสารอันตรายที่ได้จากการเผาไหม้ เกิดขึ้นใด้แก่

ดาร์บอบบอบอกไซเด้ ฟอร์มัลดิไฮด์

วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : วิธีการปฏิบัติมาตรฐานสำหรับไฟจากสารเคมี

ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

อพยพบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินออกจากบริเวณที่มี

ไฟไห ม้

ควรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอไว้ในบริเวณพื้นที่เก็บสารทุก

แห่ง

ให้ฉีดน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุข้างเคียง

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนัก ผจญเพลิง ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือที่ทนต่อสารเคมี และอาจต้อง สวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมีหากคาดว่าจะมีการสัมผัสเป็น บริเวณกว้างกับผลิตภัณ ฑ์ที่หก ต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมี ถังอากาศในตัวเมื่อเข้าใกล้เพลิงใน บริเวณจำกัด เลือกชุดผจญเพลิง ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เ ช่น ยุโรป: EN469)

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ ฉกเฉิน

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศและในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งห มด

ควรแจ้งให้ทางการทราบ หากมี หรืออาจมีเหตุการณ์ที่ประชาชนทั่วไป

หรือสิ่งแ วดล้อม สัมผัส/ได้รับสาร

ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถ้าหากไม่สามารถเก็บสารที่หกจำนวนมาก

ได้

: กั้นเขตบริเวณพื้นที่อันตราย และห้ามบุคคลที่ไม่มีการป้องกันหรือไม่

จำเป็ นเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า เตรียมพร้อมสำหรับอัคคีภัย หรือการสัมผัส/ได้รับสาร

ห้ามใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า

อยู่เหนือกระแสลม และอย่าเข้าไปในบริเวณพื้นที่ลุ่ม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

: หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวเอง เคลื่อนย้ายแหล่งป ระกายออกไปจากบริเวณนั้น ปิดกั้นบริเวณเพื่อ ป้องกันผลิตภัณฑ์และน้ำดับเพ ลิ งปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ป้องกันมิให้ แพร่กระจายหรือไหลลงไปในท่อระบาย บ่อน้ำ หรือแม่น้ำ โดยใช้ ทราย ดิน วัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสมปิดกั้นไว้ พยายามระบายไอ ไปยัง ทิศทางที่ปลอดภัยโดยการใชน้ำพ่นเป็นหมอกไล่ ใช้มาตรการ ป้องกัน

ไฟฟ้าสถิตย์โดยการต่อสายดินอุปกรณ์ต่างๆ พื้นที่ตรวจสอบซึ่งมีเครื่องระบุก๊าซที่ลุกไหม้ได้

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บ และทำความสะอาด : หากเกิดการหกรั่วไหลในปริมาณน้อย (<1 ถัง,drum) ให้ขนถ่าย ผลิตภัณฑ์ที่รั่วห กโดยใช้วิธีการเชิงกลไปยังภาชนะที่ติดฉลากและปิด ได้ เพื่อเก็บกลับมาหรือนำไ ปทิ้งอย่างปลอดภัย สารที่ตกค้างปล่อย ให้ระเหยหรือดูดซับโดยสารดูดซับที่เหมา ะสมและนำไปกำจัดอย่าง ปลอดภัย นำดินที่ปนเปื้อนออกไปกำจัดอย่างปลอดภัย ด้วย</p>

หากเกิดการหกรั่วไหลในปริมาณมาก (> 1 ถัง,drum) ให้ขนถ่าย ผลิตภัณฑ์ที่รั่วห กโดยใช้วิธีการเชิงกล เช่น การใช้รถบรรทุกที่มีปั๊ม สูบเก็บกลับมาหรือนำไป ทิ้งอย่างปลอดภัย ห้ามล้างส่วนที่ตกค้างอยู่ ด้วยน้ำ ปล่อยให้สารตกค้างนั้นร ะเหยหรือดูดซับโดยสารดูดซับที่ เหมาะสมและนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย นำดินที่ปนเ ปื้อนออกไป

กำจัดอย่างปลอดภัยด้วย

ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

คำแนะนำเพิ่มเติม

: คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันควาปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดู หัวข้อที่ 8 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย. คำแนะนำในการกำจัดวัสดุที่หกออกมาให้ดูหัวข้อที่ 13ของเอกสารข้อ มูลด้านความปลอดภัย.

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังทั่วไป : หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือหายใจเอาไอผลิตภัณฑ์เข้าไป ใช้งานใน บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเท่านั้น ทำความสะอาดร่างกายหลัง

บรเมนทมอ เก เคย เยเท เตละตัวกเท เนน ท เคม เมละอ เตร เจก เยหลง การใช้งาน ดูขอแนะนำเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลได้ในบทที่ 8 ของเอกสารนี้.

ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ในการประเมินความเสี่ยงของการทำงานเพื่อ พิจารณามาตรก ารควบคุมที่เหมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษาและ

กำจัดอย่างปลอดภัย

ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ใช้งานและถังเก็บเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

ข้อแนะนำในการจัดการอย่าง ปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการหายใจเอา ไอระเหย และ/หูรือละอองไอเข้าไป

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ห้ามสูบบุหรี่ ดับเปลวไฟ กำจัดแหล่งเชื้อไฟและประกายไฟ

ไอระเหยหนักกว่าอากาศ ให้ระวังการสะสมรวมตัวในหลุมบ่อ และพื้นที่

จำกัด

ใช้การระบายอากาศออก หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอ

ละออง หรือละอองของ เหลวเข้าไป ควรมีการกั้นถังเก็บขนาดใหญ่

กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดสารปนเปื้อนด้วยวิธีที่เหมาะสม

เพื่อ ป้องกันเพลิงใหม้

ถึงแม้จะมีการเชื่อมต่อและเดินสายดินถูกต้อง วัตถุนี้ก็ยังอาจสร้าง

กระแสไ ฟฟ้าสถิตย์ได้

ถ้าหากมีการสะสมของประจุไฟฟ้า อาจเกิดการจุดระเบิดจากการผสม

ของไฟฟ้าสถิต ย์และไอของก๊าซได้

โปรดระวังในการปฏิบัติการขนย้ายที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้น

จากการ สะสมของใฟฟ้าสถิตย์

ทั้งนี้ยังรวมถึงการปั้ม (โดยเฉพาะที่มีการไหลไม่ต่อเนื่อง) การผสม การกรอง ส่วนที่กระเด็นจากการเติม การทำความสะอาดและการเติม ลงในถังและภาชนะ การตรว จสอบ การโหลดสวิชท์ การวัด การดูด

ล้างรถบรรทุก และการเคลื่อนย้ายเครื่องจัก ร

สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์รั่วไหล เช่น การทำให้เกิดประกาย

ไฟ

ควบคุมอัตราเร่งระหว่างที่ทำการปั้ม เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้ารั่ว (≤ 1 m/ วินาที จนกว่าท่อเติมจะจมลงเป็นสองเท่าของความยาว จากนั้น ≤

7 m/วินาที) ระ วังอย่าให้กระเด็นระหว่างเติม

ห้ามใช้การอัดอากาศในการเติม การปลด หรือ การปฏิบัติงานใดๆ

ควรรักษาระดับของสารยับยั้ง

ป้องกันแสง

วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง โลหะผสมทองแดง

การเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ : หากมีการใช้ปั๊มลูกสูบ ต้องประกอบวาล์วระบายความดันที่มิได้ติดตั้ง

ในตัวเ ข้ากับปั๊มเหล่านี้ โปรดดูคำแนะนำในหัวข้อการจัดการ

ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

การจัดเก็บ

สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : โปรดดูหัวข้อที่ 15 สำหรับกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเพิ่มเติมซึ่ง

ครอบคลมถึง การบรรจและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลอื่นๆ : อุณหภูมิการเก็บ :

สูงสุด 25°C / 77°F

เก็บไว้ให้ห่างจากสารออกซิไดซึ่ง สารไวไฟ สารแอโรซอล สารกัด กร่อน และจากผลิตภัณฑ์ไวไฟอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตรายหรือมีพิษต่อ

มนษย์ หรือสิ่งแวดล้อม

ต้องเก็บไว้ในบริเวณซึ่งมีที่กั้น มีการถ่ายเทอากาศอย่างดี ห่างไกล

จากแสง แดด แหล่งติดไฟ และแหล่งความร้อนอื่นๆ

ต้องยับยั้งไว้ตลอดเวลาที่ทำการเก็บและขนส่งเนื่องจากสารนี้สามารถ

เกิดปฏิ กิริยารวมโมเลกลของตัวมันเองได้

ไม่ปล่อยไอในถังออกมาสู่บรรยากาศ ควบคุมไอในระหว่างการเก็บ

โดยใช้ระบบบำ บัดไอที่เห็มาะสม ไฟฟ้าสถิตย์จะเกิดขึ้นระหว่างการปั้ม

ไฟฟ้าสถิตย์ที่รั่วไหลอาจทำให้เกิดไฟไหม้ โปรดแน่ใจว่าอปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชิ้ นถูกต่อเชื่อมระบบและต่อสายดินเพื่อลดความเสี่ยง ไอก๊าซที่ส่วนหั๊วของถังบรรทุกอาจจะลอยอยู่ในระยะที่อาจทำให้เกิด

ไฟไหม้/ระ เบิด และดังนั้นอาจจะไวไฟ

🗆 วัสดุที่เหมาะสม: สำหรับสีของภาชนะบรรจุ ให้ใช้สีอีพ็อกซี่ สีซิงค์ซิลิ วัสดบรรจภัณฑ์

เกต, สำหรับบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุบุหรือรองบรรจุภัณฑ์ ให้ใช้เหล็ก

เหนียวหรือสแตน เลสสตีล

วัสดุที่ไม่เหมาะสม: ทองแดง, โลหะผสมทองแดง

🗆 ภาชนะบรรจที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ อาจมีไอที่ระเบิดได้ อย่าตัด เจาะ เจียร์ คำแนะนำสำหรับภาชนะ

เชื่อม บนภาชนะบรรจุ หรือในบริเวณใกล้เคียงภาชนะบรร จุ

ประโยชน์เฉพาะด้าน : ไม่มีข้อมูล

> ให้แน่ใจว่าอปกรณ์ใช้งานและถังเก็บเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น โปรดดที่ส่วนอ้างอิงเพิ่มเติมเพื่อฝึกฝนการสร้างความปลอดภัยระหว่าง การขน ย้ายของเหลวที่คิดว่าอาจทำให้เกิดการสะสมไฟฟ้าสถิตย์ สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน ปี 2003 (American Petroleum Institute 2003) "กา รป้องกันการจดระเบิดที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต ฟ้าผ่า และ กระแสพลาด" หรือ สมาคม ป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ 77 (National Fire Protection Agency 77) "วิธีป ฏิ บัติที่แนะนำว่าด้วยไฟฟ้าสถิต"

IEC TS 60079-32-1 : อันตรายจากปิ๊ฟฟ้าสถิต, แนวทาง

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคมในสถานที่ทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ชนิดของค่า (รูปแบบของ การรับสาร)	ค่าต่างๆ ที่ใช้ ควบคุม / ความ เข้มข้นที่ยอมให้	ฐานอ้างอิง
Styrene	100-42-5	TWA	100 ppm	TH OEL
Styrene		CEIL	200 ppm	TH OEL

ฉบับที่ 4.1	วันที่แก้ไข 10.01.2025	วันที่พิมพ์ 17.01.2025
70 II	3 to 1 to 1 to 1 to 2 to 2 to 3 to 3 to 3 to 3 to 3 to 3	3611Man 17:01:2023

WLL I.I.	9 10 1 100 1 1 6 2	10.01.2025	0 10 11 110	111 17 10112025
Styrene		PEAK	600 ppm	TH OEL
Styrene	100-42-5	TWA	20 ppm 85 mg/m3	มาตรฐาน ภายในของ เชลล์ (SIS) สำหรับ TWA 8 ชั่วโมง
	ข้อมูลเพิ่มเติม: ค่าที่ระบุเป็นการกำหนดโดยสมาคมอุตสาหกรรม การแสดง ค่านี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น			
Styrene	100-42-5	TWĂ	100 ppm	OSHA Z-2
Styrene		CEIL	200 ppm	OSHA Z-2
Styrene		Peak	600 ppm	OSHA Z-2
Styrene		TWA	10 ppm	ACGIH
Styrene		STEL	20 ppm	ACGIH

ขีดจำกัดของการรับสารทางชีวภาพในสถานที่ทำงาน

ไม่มีการกำหนดค่าจำกัดทางชีวภาพ

วิธีการเฝ้าระวัง

ือาจจำเป็นที่ต้องดำเนินการตรวจวัดหรือติดตามระดับความเข้มข้นของสารเคมีในบร รยากาศบริเวณระยะการ หายใจของคนงาน หรือในพื้นที่การทำงานทั่วไป เพื่อให้ มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีระดับความ เข้มข้นของสารเคมีที่ไม่เกินก ว่าค่าขีดจำกัดการสัมผัสที่ปลอดภัย (OEL) สำหรับสารเคมีบางชนิดอาจจำเป็นตั องมีการติดตามหรือตรวจวัดระดับของสารเคมีทางชีวภาพด้วย

ควรให้ผู้มีทักษะเป็นผู้วัดการได้รับสารตามวิธีที่ได้รับการยืนยันว่าถูก ต้อง และส่งตัวอย่างให้ห้องทดลองที่ ได้รับการรับรองทำการวิเคราะห์

้ตัวอย่างแหล่งข้อมูลวิธีการตรวจสอบอากาศที่แนะนำมีอยู่ข้างใต้ หรือให้ติด ต่อกับผู้จำหน่าย อาจมีข้อมูล วิธีการของประเทศเพิ่มเติม

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Man ual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

การควบคุมทางวิศวกรรมที่ เหมาะสม

: ใช้ระบบซีลผนึกให้มากที่สดเท่าที่จะทำได้

ใช้ระบบระบายอากาศที่มีอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด เพื้อ ควบคุมระดับ ความเข้ มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานให้อยู่ในระดับที่ ปลอดภัย

ควรใช้ระบบการระบายอากาศเฉพาะที่

ควรมีระบบกระจายน้ำฝอยชนิดท่อแห้ง (Deluge System) และระบบ

ควบคมน้ำดับเพ ลิง

อปกรณ์ชำระร่างกายและล้างตาในกรณีฉกเฉิน

ในกรณีที่มีการทำให้สารร้อน ฉีดสเปรย์สาร หรือทำให้สารเป็นละออง ฝอย โอกาส ที่จะมีปริมาณสารลอยตัวเกิดขึ้นในอากาศจะมีมากขึ้น ระดับของการป้องกันและชนิดของมาตรการควบคมต่างๆที่จำเป็น อาจ มีความแตกต่าง กันไปขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะการสัมผัส การ เลือกมาตรการควบคุมจะขึ้นกับการ ประเมินผลความเสี่ยงใน สภาพแวดล้อมนั้นๆ สถานการณ์ต่างๆ มาตรการที่เหมาะสมรว มถึง

วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025 ฉบับที่ 4.1

ข้อมลทั่วไป:

พิจารณาใช้ความก้าวหน้าทางเทคนิคและการปรับปรุงกระบวนการ (รวมถึงการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ) เพื่อขจัดปัญหาการรั่วไหล ลด ้การรับสัมผัสให้น้อยลงโดยใช้มาตรการเช่น ระบบปิด สถานที่ ปฏิบัติงานเฉพาะ และการระบายไอเสียทั่วไป/เฉพาะที่ที่เหมาะสม ระบายสิ่งตกค้างในระบบและล้างท่อส่งก่อนที่จะเปิดที่กักเก็บ ทำความ สะอาด/ฉีดชะล้างอุปกรณ์ในจุดที่สามารถทำได้ก่อนการซ่อมบำรุง ใน ที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการรับสัมผัส: ให้จำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ ได้รับอนุญาต จัดการฝึกอบรมเฉพาะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดการรับ สัมผัส สวมถงมือและชดป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ผิวหนัง สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจเมื่อมีโอกาสเสี่ยงต่อ การสูดดม กำจัดสารเคมีที่หกรั่วให้หมดในทันทีและกำจัดขยะด้วย วิธีการที่ปลอดภัย ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการทำงานหรือ จัดเตรียมมาตรการที่เทียบเท่าเพื่อจัดการความเสี่ยง ดำเนินการ ตรวจสอบ ทดสอบ และดแลรักษามาตรการควบคมทั้งหมดเป็นประจำ พิจารณาถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังด้านสขภาพตามความเสี่ยง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

มาตรการป้องกัน

ือปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบคคล (PPE) ควรมีคณภาพตามระดับมาตรฐานแห่งชาติ ให้ตรวจสอบกับผัจัด จำหน่ายผู้ส่งมอบอุปกรณ์ PPE

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

: หากไม่สามารถควบคมระดับความเข้มข้นของสารในอากาศโดยทาง วิศวกรรมให้อยู่ในระ ดับที่ปลอดภัยต่อสขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ได้ ให้พิจารณาเลือกใช้อุปก รณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ป้องกันระบบ หายใจที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานและเป็นไป ตามกฎหมายหรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ เมื่อหน้ากากช[่]วยหายใจแบบกรองอากาศไม่สามารถใช้งานได้ (เช่น ความเข้นข้นของ สารในอากาศสง มีความเสี่ยงต่อการขาดออกชิเจน บริเวณพื้นที่อบอากาศ) ให้ใ ช้อปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีระบบป้อน อากาศ

กรณีที่ใช้หน้ากากช่วยหายใจ ควรเลือกหน้ากากนิรภัยที่มีตัวกรองอย่

หากเครื่องช่วยหายใจกรองอากาศเหมาะสำหรับสภาพการ ใช้ : เลือกกรองที่เหมาะสำหรับก๊าซอินทรีย์ และไอระเหย [จุดเดือด >65°C (149°C)]

การป้องกันมือ หมายเหต

: หากต้องใช้มือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรสวมถงมือที่เหมาะสมและได้ การรับรองตามมาตรฐานสากล (เช่น มาตรฐานของยุโรป EN374 หรือ มาตรฐานของสหรัฐ อเมริกา F739) ซึ่งผลิตจากวัสดุที่สามารถ ปกป้อง อันตรายจากสารเคมีได้ การ์ป้องกันระยะยาว : Viton การ สัมผัสโดยบังเอิญ/การป้องกันสารกระเด็น : ยางเทียมในไตรล์

สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องสัมผัสสารเคมือย่างต่อเนื่อง ควรสวมถูง มือซึ่ง สามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมีได้นานกว่า 240 นาที ก่อนที่สารเคมีจะทะ ลูผ่านถูงมือเข้ามาสัมผัสกับผู้ใช้งานโดยตรงและ หากเป็นไปได้ควรเลือกใช้ถุงมือที่เหมาะสมซึ่งสามารถป้องกันผู้ใช้งาน

ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

จากสารเคมีได้นานกว่า 480 นาที สำหรับการป้องกันระยะสั้น/ป้องกัน การกระเด็นนั้นมีหลักเกณฑ์ในการ เลือกใช้งานถุงมือเช่นเดียวกัน แต่ อย่างไรก็ดีอาจไม่มีถุงมือที่เหมาะสมสำห รับการป้องกันใน ลักษณะ นี้ในกรณีนี้อาจใช้ถุงมือซึ่งมีเวลาในการทะลุผ่านของสาร(เวลาทะลุ ผ่าน)น้อยลงก็ได้แต่ต้องมีการบำรุงรักษาและเกณฑ์การเปลี่ยนถูงมื่ อที่เหมาะ สม ความหนาของถงมือมิใช่ตัวบ่งชี้ที่ดีว่าถงมือนั้นสามารถ ป้องกันสารเคมีได้ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการป้องกันสารเคมี ของถูงมือจะขึ้นอยู่กับองค์ ประกอบของวัสดุที่ใช้ผลิตถูงมือนั้น โดย ปกติแล้วความหนาของถุงมือควรหนากว่า 0.35 มม. ขึ้นอยู่กับวัสดุ และร่น ของถงมือนั้น ความเหมาะสมและความทนทานของถงมือ ขึ้นอย่กับการใช้งาน เช่น ความถี่และระยะ เวลาในการสัมผัสใช้งาน ความต้านทานสารเคมีของวัสดุที่ใช้ทำถุงมือ ความหนาแล ะความ กระชับของถุงมือ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้จำหน่าย ควรเปลี่ยนถุง มือ ที่มีการปนเปื้อนแล้ว สุขอนามัยส่วนบุคคลที่เป็นปัจจัยสำคัญของ การป้องกันดูแลรักษามืออย่างมีประ สิทธิภาพ ใส่ถูงมือกับมือที่สะอาด เท่านั้น หลังจากใช้ถงมือแล้ว ล้างมือใ ห้ สะอาดและทำให้แห้ง ทา

ครีมที่ไม่มีน้ำหอมผสมเพื่อทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น

การป้องกันดวงตา : แว่นตาป้องกันสารเคมีกระเด็น (แว่นตากันสารเคมี) สวมใส่กำบังเต็มหน้าในกรณีที่น่าจะเกิดการกระเด็นขึ้น

การป้องกันผิวหนังและลำตัว : ถุงมือ รองเท้าบู๊ต และผ้ากันเปื้อนที่ทนสารเคมี (ในกรณีที่สารเคมีอาจ

กระ เด็นใส่)

สวมใส่เสื้อผ้าป้องกันที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตและทนไฟหากเห็นว่ามีความ

เสี่ยงใ นบริเวณนั้น

อันตรายจากความร้อน : เมื่อต้องจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มีความร้อน ควรสวมถงมือทนความร้อน

หมวกนิรภัยที่มีสายรัดใต้คาง เครื่องกำบังหน้า (ที่มีส่วนป้องกันคาง ด้วย) แว่นตานิรภัย ชุดเต็มตัวชนิดทนความร้อน (โดยมีปลอกรัดรอบ ถุงมือและขากางเกงคลุมรองเท้าบูท) อุปกรณ์ป้องกันคอ และรองเท้า

บูทสำหรับงานหนัก เช่น ทำจากหนังทนความร้อน

มาตรการด้านสุขอนามัย : ล้างมือก่อนดื่มน้ำ รับประทานอาหาร สูบบุหรี่ หรือใช้ห้องน้ำ

ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารก่อนนำมาใช้อีก

การควบคุมการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

คำแนะนำทั่วไป : การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหย จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ข้อกำหนดของท้องถิ่ นเกี่ยวกับขีดจำกัดปริมาณสารระเหยง่ายที่ปล่อย

ออกไป

ต้องมีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การประเมินด้าน สิ่งแวดล้อม ต้องทำเพื่อประกันว่าปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมส่วน

ท้องถิ่น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ต้องดำเนินการภายหลังมีการ ปลดปล่อยสารออ กสู่สิ่งแวดล้อมโดยมิได้ตั้งใจจะแสดงไว้ในหัวข้อ 6

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะ : ของเหลวเป็นมัน

สี : ไร้สี จนถึงออกสีเหลือง

ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

กลิ่น : อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน

ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้ : 0.1 ppm

ค่าความเป็นกรด-ด่าง : ไม่มีข้อมูล จดหลอมเหลว/เยือกแข็ง : -31 °C / -24 °F

 จุดเดือด
 : 145 °C / 293 °F

 จุดวาบไฟ
 : 32 °C / 90 °F

 วิธีการ: ถ้วยปิด

อัตราการระเหย : 12.4

วิธีการ: ASTM D 3539, nBuAc=1

ความสามารถในการลุกติดไฟได้

(ของแข็ง ก๊าซ)

: ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด : 6.1 %(V)

ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด : 1.1 %(V)

ความดันไอ : 670 Pa (20 °C / 68 °F)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ : 3.6

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ความหนาแน่น : 906 kg/m3 (20 °C / 68 °F)

วิธีการ: ASTM D4052

ความสามารถในการละลาย

ความสามารถในการละลายในน้ำ : 0.29 kg/m3 (20 °C / 68 °F)

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ สารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/

ลูารเนขนของเอน-ออกทา

น้ำ

: log Pow: 2.96

วิธีการ: ข้อมูลทางงานวิจัย

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 490 °C / 914 °F

อุณหภูมิของการสลายตัว : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ความหนืด

ความหนืดไดนามิก : 0.7 mPa,s (25 °C / 77 °F)

วิธีการ: ASTM D445

ความหนืดไคนีแมติก : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ลบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

ลักษณะของอนุภาค

ขนาดของอนุภาค : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

สมบัติทางการระเบิด : ไม่รองรับ คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ : ไม่มีข้อมูล

สารที่เกิดความร้อนได้เอง : ณ อุณหภูมิสูง เช่น เมื่อมีไฟไหม้ ปฏิกิริยาโพลีเมอไรเชชั่นซึ่งคาย

ความร้ อนอาจเกิดขึ้น และอาจทำให้ภาชนะบรรจุแตกออก, ปฏิกิริยา โพลีเมอไรเซชั่นที่เป็นอันตรายอาจเกิดขึ้นเมื่อ สัมผัสกับพื้นผิ วที่เร่ง ปฏิกิริยาสูง, ในกรณีที่สัมผัสกับน้ำ ความเข้มข้นของตัวยับยั้งอาจ

ลดลง และทำให้เกิดปฏิ กิริยาโพลีเมอไรเซชั่น

ค่าความตึงผิว : 34 mN/m

การนำไฟฟ้า : สภาพการนำต่ำ: < 100 pS/m, ตามลักษณะสภาพการนำของวัตถุนี้

ถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวสะสมของไฟฟ้าสถิตย์, ปกดิของเหลวถือว่าไม่ใช ่ ตัวนำ ถ้าค่าสภาพการนำต่ำกว่า 100 pS/m และถือว่า เป็นกึ่งตัวนำ ถ้าค่าสภาพการนำต่ำกว่า 10,000 pS/m, ไม่ว่าของเหลวจะไม่เป็น ตัวนำเลยหรือเป็นกึ่งตัวนำ การป้องกันล่วงหน้าจะต้ องเหมือนกัน, ตัว แปรต่างๆ เช่น อุณหภูมิของเหลว สิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้น และสาร ต่อต้าน ไฟฟ้าสถิตย์ สามารถเร่งอิทธิพลของสภาพการนำในของเหลว

น้ำหนักโมเลกุล : 104.15 g/mol

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา : เกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชั่นที่เสี่ยงต่อการระเบิดและไฟ ไหม้, ทำ

ปฏิกิริยากับสารอ็อกซิไดซึ่งแก่

ความเสถียรทางเคมี : สารจะมีเสถียรภาพหากยับยั้งอย่างเหมาะสม และรักษาอ็อกซิเจนที่

ละลายให้อ ยู่ในระดับที่ถูกต้อง (ดูการเก็บรักษาในบทที่ 7) เกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชั่นที่เสี่ยงต่อการระเบิดและไฟ ไหม้ ทำ

ปฏิกิริยากับสารอ็อกซิไดซึ่งแก่

ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยา

อันตราย

: ปกติแล้วจะคงตัวภายใต้สภาวะปกติและหากได้ทำการยับยั้งปฏิกิริยา

อย่างเหมาะ สมแล้ว

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ

สัมผัสกับแสงอาทิตย์ สัมผัสกับอากาศ

ในบางสถานการณ์ ผลิตภัณฑ์อาจลุกไหม้เนื่องจากไฟฟ้าสถิต

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

โลหะผสมทองแดง

อันตรายของสารที่เกิดจากการ

สลายตัว

 การสลายตัวเพราะความร้อนขึ้นอยู่กับสภาวะเป็นอย่างยิ่ง ส่วนผสม เชิงซ้อนของสารแข็ง สารเหลว และก๊าซที่ลอยตัวในอากาศ ซึ่งมี คาร์บอน มอน็อกไซด์, คาร์บอนไดอ็อกไซด์ และส่วนประกอบอินทรีย

คารบอน มอนอกไชด, คารบอนไดออกไซด และสวนประกอบอนทรย สารอื่นๆ จะเกิดขึ้นในขณะที่สารนี้กำลังลุกไหม้ หรือสลายตัวเนื่องด้วย

วันที่พิมพ์ 17.01.<u>2025</u> ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025

การรวมกับอ็อกซิเจน หรือเพราะความร้อน

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

พื้นฐานการประเมิน : ข้อมูลที่ได้ที่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานจากข้อมูลขององค์ประกอบและความ

เป็นพิษของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

เว้นแต่ว่าได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมลที่แสดงไว้นี้ถือเป็นตัวแทน ของผ ลิตภัณฑ์โดยรวมมิใช่เพียงเป็นตัวแทนของส่วนประกอบใด

ส่วนประกอบหนึ่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสัมผัส

ที่อาจเป็นไปได้

: การหายใจเข้าเป็นเส้นทางหลักของการสัมผัสถูกแม้การดูดซึมอาจ เกิดขึ้นผ่านการสัมผัสทางผิวหนังหรือภายหลังการกินเข้าไปโดย

บังเอิณก็ตาม

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ส่วนประกอบ:

Styrene:

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อกลืน

: LD 50 หนู, ตัวผู้และตัวเมีย: > 5,000 mg/kg วิธีการ: โด๊ยอยู่บ[ุ]้นพื้นฐานของน้ำหนักของหลักฐาน

หมายเหต: ความเป็นพิษต่ำ

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อ

หายใจเข้าไป

: LC 50 หนู, ไม่ระบุ: 11.8 mg/l, 2770 ppm

ระยะเวลารับสัมผัส: 4 h บรรยากาศในการทดสอบ: ไอ

วิธีการ: โดยอยู่บนพื้นฐานของน้ำหนักของหลักฐาน

หมายเหตุ: เป็นอันตรายหากสูดดม

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อ

สัมผัสผิวหนัง

: LD 50 หนู, ตัวผู้และตัวเมีย: > 2,000 mg/kg วิธีการ: แน้วปฏิบัติการทดสอบ OECD 402

หมายเหต: จากข้อมลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ส่วนประกอบ:

Styrene:

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย

วิธีการ: โดยอยู่บนพื้นฐานของน้ำหนักของหลักฐาน หมายเหต: ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

ส่วนประกอบ:

Styrene:

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย

วิธีการ: โดยอยู่บนพื้นฐานของน้ำหนักของหลักฐาน หมายเหต: ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรนแรง

วันที่พิมพ์ 17.01.2025 ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง

ส่วนประกอบ:

Styrene:

ชนิดของสัตว์ทดลอง: มนุษย์ วิธีการ: ตามหลักฐานที่ได้จากมนุษย์

หมายเหต: จากข้อมลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชลล์สืบพันธุ์

ส่วนประกอบ:

Styrene:

ความเป็นพิษต่อพันธกรรม ที่ ทดลองในหลอดทดลอง

🗆 วิธีการ: โดยอยู่บนพื้นฐานของน้ำหนักของหลักฐาน

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

🗧 วิธีการ: โดยอยู่บนพื้นฐานของน้ำหนักของหลักฐาน

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของ

เซลล์สืบพันธุ์- การประเมิน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจัดประเภทในกลุ่ม 1A/1B

การก่อมะเร็ง

ส่วนประกอบ:

Styrene:

ชนิดของสัตว์ทดลอง: มนุษย์

ช่องทางการให้สาร: การจำกัดการสัมผัสจากการประกอบอาชีพเพิ่มเติม

วิธีการ: โดยอย่บนพื้นรานของน้ำหนักของหลักราน

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู

ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป

วิธีการ: โดยอยู่บนพื้นฐานของน้ำหนักของหลักฐาน

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หน ช่องทางการให้สาร: ทางปาก

วิธีการ: โดยอยู่บนพื้นฐานของน้ำหนักของหลักฐาน

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

การก่อมะเร็ง - การประเมิน : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจัดประเภทในกลุ่ม 1A/1B

วัสดุ	GHS/CLP การก่อมะเร็ง การจำแนกประเภท	
Styrene	ไม่มีการจำแนกประเภทของอำนาจในการก่อมะเร็ง	

วัสดุ	อื่นๆ การก่อมะเร็ง การจำแนกประเภท	
Styrene	IARC: กลุ่ม 2A: มีความน่าจะเป็นที่จะก่อมะเร็งในมนุษย์	

ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ส่วนประกอบ:

Styrene:

: ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู

ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 416

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท, ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจัดประเภทในกลุ่ม 1A/1B

ผลกระทบต่อพัฒนาการของ

ทารกในครรภ์

: ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู

ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป วิธีการ: แนวปภิบัติการทดสอบ OECD 416

หมายเหต: ก่อให้เกิดพิษต่อตัวอ่อนในครรภ์ของสัตว์ในปริมาณที่เป็น

พิษต่อแม่

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ -

การประเมิน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจัดประเภทในกลุ่ม 1A/1B

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (STOT) - จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ส่วนประกอบ:

Stvrene:

ช่องทางการรับสัมผัส: ถ้าหายใจเข้าไป อวัยวะเป้าหมาย: ระบบทางเดินหายใจ

หมายเหตุ: การสุดดมไอระเหยหรือละอองฝอยเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบการหา ยใจ

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (STOT) - จากการสัมผัสช้ำ

ส่วนประกอบ:

Styrene:

ช่องทางการรับสัมผัส: ถ้าหายใจเข้าไป

อวัยวะเป้าหมาย: หู

หมายเหตุ: เป็นอันตราย: มีผลในการทำลายสุขภาพอย่างรุนแรงโดยการสัมผัส/ได้รับ เป็นระยะเวลานาน และโดยการสูดดม, อาจมีผลในการทำลายตับ, ระบบทางเดินหายใจ: การสัมผัส/ได้รับบ่อยๆ มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะเห็นผลได้เมื่อสัมผัส/ได้รับ ในปริมาณที่สูงเท่านั้น, ระบบประสาทการได้ยิน: การรับสัมผัสสารที่มีระดับความเข้มขันสูงเป็นระยะเวลานานและซ้ำๆ สามารถทำให้หนูสูญเสียการได้ยิน

ความเป็นพิษที่เกิดจากการได้รับสารช้ำๆ

ส่วนประกอบ:

Styrene:

มนุษย์, ไม่ระบุ:

ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป

วิธีการ: การจำกัดการสัมผัสจากการประกอบอาชีพเพิ่มเติม

อวัยวะเป้าหมาย: ห

หมายเหตุ: เป็นอันตราย : มีผลในการทำลายสขภาพอย่างรุนแรงโดยการสัมผัส/ได้รับ เป็นร ะยะเวลานาน

และโดยการสูดดม อาจมีผลในการทำลายตับ

ระบบทางเดินหายใจ : การสัมผัส/ได้รับบ่อยๆ มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ

ระบบการได้ยิน: การสัมผัสผลิตภัณฑ์ในระดับความเข้มข้นสูงเป็นเวลา นานและบ่อ ยครั้ง มีผลทำให้เกิดการ สูญเสียการได้ยินในหนูทดลอง การใช้สารทำละลายในทาง ที่ผิดลักษณะการใช้งานและทำงานกับเสียงดัง

อาจทำให้สูญเสียการได้ยิน

ระบบประสาท : การสัมผัส/ได้รับบ่อยๆ มีผลต่อระบบประสาท ซึ่งจะเห็นได้เมื่ อสัมผัส/ได้รับในปริมาณสูง

เท่านั้น

หนู, ไม่ระบุ:

ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป บรรยากาศในการทดสอบ: ไอ

วิธีการ: วิธีที่ไม่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้

อวัยวะเป้าหมาย: หู

หมายเหตุ: เป็นอันตราย : มีผลในการทำลายสุขภาพอย่างรุนแรงโดยการสัมผัส/ได้รับ เป็นร ะยะเวลานาน

และโดยการสูดดม อาจมีผลในการทำลายตับ

ระบบทางเดินหายใจ : การสัมผัส/ได้รับบ่อยๆ มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ

ระบบการได้ยิน: การสัมผัสผลิตภัณฑ์ในระดับความเข้มข้นสูงเป็นเวลา นานและบ่อ ยครั้ง มีผลทำให้เกิดการ สูญเสียการได้ยินในหนูทดลอง การใช้สารทำละลายในทาง ที่ผิดลักษณะการใช้งานและทำงานกับเสียงดัง

อาจทำให้สูญเสียการได้ยิน

ระบบประสาท : การสัมผัส/ได้รับบ่อยๆ มีผลต่อระบบประสาท ซึ่งจะเห็นได้เมื่ อสัมผัส/ได้รับในปริมาณสูง

เท่านั้น

ความเป็นพิษจากการสำลัก

ส่วนประกอบ:

Stvrene:

การ์สำลักเข้าไปในปอดขณะกลืนหรืออาเจียนอาจทำให้ปอดอักเสบเนื่องด้วยสารเคมีซึ่งอาจเป็นอันตราย.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ:

Styrene:

หม[้]ายเหตุ: อาจมีการจำแนกประเภทที่แตกต่างกันไปโดยหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบงาน ด้านการกำกับ ดแลต่างๆ

12. ข้อมลด้านนิเวศวิทยา

พื้นฐานการประเมิน : ข้อมูลที่ให้มาจากข้อมูลของผลิตภัณฑ์

เว้นแต่ว่าได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลที่แสดงไว้นี้ถือเป็นตัวแทน ของผ ลิตภัณฑ์โดยรวมมิใช่เพียงเป็นตัวแทนของส่วนประกอบใด

ส่วนประกอบหนึ่ง

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025 ฉบับที่ 4.1

ส่วนประกอบ: Styrene:

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็น

พิษแบบเฉียบพลัน)

: LC50 (Pimephales promelas (ปลาชิวหัวโต)): 4.02 mg/l

ระยะเวลารับสัมผัส: 96 h

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 203

หมายเหตุ: เป็นพิษ

LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำเปลือก

แข็ง (ความเป็นพิษแบบ

เฉียบพลัน)

: EC50 (Daphnia magna (ไรน้ำ)): 4.7 mg/l

ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h

วิธีการ: แนวปภิบัติการทดสอบ OECD 202

หมายเหต: เป็นพิษ

LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ (ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน)

: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (เซเลนาสตรัม คาปริคอร์

นูตัม)): 4.9 mg/l

ระยะเวลารับสัมผัส: 96 h

วิธีการ: การทดสอบที่เทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกันกับแนวทาง OECD

201

หมายเหตุ: เป็นพิษ

NOEC/NOEL > 1.0 - <= 10 mg/l

ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตขนาด

เล็ก (ความเป็นพิษแบบ

เฉียบพลัน)

: LC50 (ดินโคลนกัมมันต์): 500 mg/l

ระยะเวลารับสัมผัส: 3 h

วิธีการ: การทดสอบที่เทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกันกับแนวทาง OECD

หมายเหต: แทบจะไม่เป็นพิษ: LL/EL/IL50 > 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็น

พิษเรื้อรัง)

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำเปลือก

แข็ง(ความเป็นพิษเรื้อรัง)

: หมายเหตุ: ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

: NOEC: 1.01 mg/l ระยะเวลารับสัมผ[ั]ส: 21 d

ชนิดของสัตว์ทดลอง: Daphnia magna (ไรน้ำ) วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 211 หมายเหตุ: NOEC/NOEL > 1.0 - <=10 mg/l

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ส่วนประกอบ: Styrene:

ความสามารถในการย่อยสลาย

ทางชีวภาพ

: การสลายตัวทางชีวภาพ: 70.9 %

ระยะเวลารับสัมผัส: 28 d วิธีการ: ISO DIS 9408

หมายเหตุ: สามารถย่อยสาลยตัวได้ง่าย

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์:

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ

สารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/

: log Pow: 2.96วิธีการ: ข้อมลทางงานวิจัย

18 / 23 800001004869 TH

วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025 ฉบับที่ 4.1

ส่วนประกอบ: Styrene:

การสะสมทางชีวภาพ : หมายเหตุ: ไม่สะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

การเคลื่อนย้ายในดิน

ส่วนประกอบ: Stvrene:

: หมายเหต: ลอยตัวบนผิวน้ำ, หากผลิตภัณฑ์รั่วซึมลงดิน มันจะ การเคลื่อนที่

เคลื่อนที่ได้เร็วและอาจจะไปปนเปื้อนแหล่ง น้ำใต้ดิน

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ

<u>ส่วนประกอบ:</u> Styrene:

ผลจากการประเมิน PBT และ

vPvB

: สสารนี้มีคณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์การคัดกรองทั้งหมดในด้านความ คงตัว การสะสม ของสารในสิ่งมีชีวิต และความเป็นพิษ ดังนั้นจึงไม่จัด

ว่าเป็นสาร PBT หรือ v PvB

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง : ควรนำกลับไปใช้หมนเวียนใหม่

เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ก่อให้เกิดมูลพิษหรือของเสีย ในการ ประเมินความเ ป็ นพิษด้านพิษวิทยาและคูณลักษณะทางกายภาพของ ของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อ จำแนกป ระเภทและวิธีกำจัดที่ถูกต้อง

เหมาะสม ตามข้อกำหนดหรือกภหมายที่กำหนดไว้

ไม่ควรให้ผลิตภัณฑ์ของเสียนี้ปนเปื้อนลงสู่ดินหรือน้ำ หรือทิ้งโดยตรง

ใน สิ่งแวดล้อม

อย่าปล่อยน้ำดับเพลิงลงไปในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองต่างๆ

ห้ามปล่อยสารที่อย่ด้านล่างของถังเก็บน้ำทิ้ง โดยเททิ้งลงส่พื้นดิน ซึ่

งจะทำให้เกิดการป^{ุ่}นเปื้อนในดินและน้ำบาดาล

ของเสียที่เกิดขึ้นจากการหกรั่วไหล หรือจากการทำความสะอาดถัง ควรถูกกำจัดตาม กฎหมาย ต้องใช้ผู้จัดเก็บ หรือผู้รับเหมาที่ได้รับ

อนุญาต และควรเตรียมให้พ ร้อมไว้

ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นซึ่งอาจเข้มงวดกว่า

ข้อบังคับโด ยรวมของประเทศหรือภมิภาค

MARPOL - ดูอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจาก เรือ (MARPOL 73/78) ซึ่งให้แง่มูมทางเทคนิคในการควบคุมมลพิษ

จากเรือ

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ถ่ายสารเคมืออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ

> เมื่อถ่ายสารเคมืออกแล้ว ให้ระบายอากาศในที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจาก ประกายไฟ และไฟ สารตกค้างอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิด อย่าทำการเจาะ ตัดหรือเชื่อมถังเหล็กที่ยังปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ ส่งให้ผู้ใช้ถึงหมนเวียน หรือผู้ที่นำถึงโลหะกลับไปใช้อีก

ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

บรรจุภัณฑ์: การทำให้บรรจุภัณฑ์ว่างเปล่า: ให้ตั้งบ รรจุภัณฑ์คว่่าลง และเอียงเล็กน้อยประมาณ 10 องศา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงมาย ังจุดที่ต่ำที่สุดที่ช่องทางออก ในบางบรรจุภัณฑ์อาจต้องมีการเจาะรู เพิ่ม กา รเทผลิตภัณฑ์ออกควรทำที่อุณหภูมิห้อง (อย่างน้อย 15?ช) รอจนกระทั่งบรรจุภัณ ฑ์แห้งสนิท ห้ามปิดบรรจุภัณฑ์หลังจากที่เท ผลิตภัณฑ์ออกแล้ว โปรดระวังความเส ื่ยงที่เกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์ที่ว่างเปล่าและภาชนะที่มีของเหลวที่ไวไฟ ต้อง ตั้งบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้ว่างแล้วโดยระบายอากาศในสถานที่ปลอดภัยปราศจากประกาย ไฟ และเปลวไฟ สารที่ตกค้างในบรรจุภัณฑ์ ภาชนะและถังที่ยังไม่ได้ทำความสะอาด

14. ข้อมูลการขนส่ง

กฏข้อบังคับระหว่างประเทศ

ADR

หมายเลขสหประชาชาติ : 2055

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : STYRENE MONOMER, STABILIZED

ประเภท : 3
กลุ่มการบรรจุ : III
ฉลาก : 3
หมายเลขความเสี่ยง : 39
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่

IATA-DGR

หมายเลข UN/ID : UN 2055

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : Styrene monomer, stabilized

ประเภท : 3 กลุ่มการบรรจุ : III ฉลาก : 3

IMDG-Code

หมายเลขสหประชาชาติ : UN 2055

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : STYRENE MONOMER, STABILIZED

ประเภท : 3 กลุ่มการบรรจุ : III ฉลาก : 3 มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช่

การขนส่งทางทะเลเป็นกลุ่มตามเครื่องมือ IMO

ประเภทมลพิษ : Y

ชนิดเรือ : 3; Must be Double Hulled

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สไตรีน โมโนเมอร์

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

หมายเหตุ : ดูในบทที่ 7 การใช้และจัดเก็บ เพื่อรับทราบข้อควรระวังเฉพาะด้าน

สำหรับผู้ ใช้ และหลักเกณฑ์ในการขนส่ง

ฉบับที่ 4.1 วันที่แก้ไข 10.01.2025 วันที่พิมพ์ 17.01.2025

ข้อมูลเพิ่มเติม

: สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้ไนโตรเจนห่อหุ้ม ในโตรเจนเป็นก๊าซไม่ มีกลิ่นไม่ มีสี ในโตรเจนปริมาณสูงอาจเข้าแทนที่ออกซิเจนที่มีอยู่ทำ ให้เกิดปัญหาขาดออก ซิเจนในการหายใจหรือเสียชีวิตได้ บุคลากร ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความ ปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเมื่อต้อง ในพื้นที่อับอากาศ

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎเกณฑ์/กฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพแวดล้อมสำหรับสารหรือส่วนผสม ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อนี้ มิได้มีความตั้งใจที่จะครอบคลุมลงไปในรายละเอียดของข้อบังคับ/กฎหมายจนครบทุก ข้อ อาจมีข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรา ยของวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน อตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563

ข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่นๆ

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้อยู่ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

AIIC : ขึ้นบัญชี DSL : ขึ้นบัญชี : ขึ้นบัญชี **IECSC ENCS** : ขึ้นบัญชี KECI : ขึ้นบัญชี **NZIoC** : ขึ้นบัญชี **PICCS** : ขึ้นบัญชี TSCA : ขึ้นบัญชี TCSI : ขึ้นบัญชี

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อความเต็มของข้อความ H

H226	ของเหลวและไอไวไฟ
H304	อาจเป็นอันตรายถึงตายได้เมือกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม
H315	ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H319	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ฉบับที่ 4.1	วันที่แก้ไข 10.01.2025	วันที่พิมพ์ 17.01.2025
H332	เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป	
H335	อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ	
H372	กู่อให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะโดยการรับสารเข	_ไ วลู่ร่างกายเป็นเวลานานหรือ
	ซ้ำๆ ด้วยการสูดดม	
H401	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ	
H412	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระย	ะยาว
ข้อความเต็มของตัวย่ออื่	นๆ	
Acute Tox.	ความเป็นพิษเฉียบพลัน	
Aquatic Acute	ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	
Aquatic Chronic	ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	
Asp. Tox.	ความเป็นอันตรายจากการสำลัก	
Eye Irrit.	การระคายเคืองต่อดวงตา	
Flam. Liq.	ของเหลวไวไฟ	
Skin Irrit.	การระคายเคืองต่อผิวหนัง	
STOT RE	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะ	ะจง จากการรับสัมผัส ซ้ำ
STOT SE	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะ	วง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว

อักษรย่อและชื่อย่อ

AIIC - บัญชีสารเคมีอุตสาหกรรมออสเตรเลีย; ANTT - การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTM - สมาคม ือเมริกันเพื่อการทดสอบวัสด: bw - น้ำหนักตัว: CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธ์ หรือสารที่เป็นพิษ ์ต่อระบบสืบพันธ์: DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อการกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี: DSL - รายการสินค้าที่ ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มขันที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx - อัตรา การบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาต และสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติใน ห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่าาง ประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทกสารเคมีอันตรายในระวาง เป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพล เรือนระหว่างประเทศ; IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอ^{ื่}นุญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้า อันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วย ความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมี ที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 -ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน); MARPOL - อนสัญญาว่าด้วยการ ป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. - ไม่ได้ระบเป็นอย่างอื่น; Nch - มาตรฐานชิลี; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่ พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่ พบผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC - รายการสารเคมีของ ประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - สำนักงาน ความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS -รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิง ปริมาณ): REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT - อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง; SDS - เอกสาร ข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย; TECI -ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN -สหประชาชาติ; UNRTDG - ค่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB - ตกค้างได้มากและสะสม ในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS - เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อแนะนำในการฝึกอบรม : จัดหาข้อมูลที่จำเป็น คำแนะนำ และการฝึกสอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วันที่แก้ไข 10.01.2025 ฉบับที่ 4.1 วันที่พิมพ์ 17.01.2025 ข้อมลอื่นๆ รวมทั้งข้อมลการ : เส้นตั้งฉาก (I) ที่กั้นหน้าซ้ายแสดงว่ามีการปรับปรุงแก้ไขข้อความใน จัดทำและการปรับปรุงแก้ไข ฉบับก่อน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย แหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการ ข้อมูลที่ยกมานี้เป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ (เช่น ข้อมูลด้าน พิษวิทยาจา ก Shell Health Servies ข้อมูลจากซัพพลายเออร์วัสดุ จัดทำราน[์]ข้อมล ต่างๆ CONCAWE ฐานข้อมูล ของ EU IUCLID ข้อกำหนด EC 1272 เป็นต้น)

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือ เท่าⁿที่เราเชื[้]อ ณ วันที่ตีพิม[ั]พ์ ข้อมูลเหล่านี้มี่เพื่อให้เป็น^แค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปล[้]อดภัยใน การใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้ กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับ กระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้

TH / TH