

Верзија 1.5

Датум на стапување во сила 15.09.2009 Регулатива 1907/2006/EG

# Листа податоци за безбедност на материјалите

# 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИЈАТА/ПОДГОТОВКАТА И НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Име на материјата

Употреба

**Ethylene Glycol Fiber Grade** 

Хемиски интермедијар. Советот во овој документ се

однесува до производите што се добавени оригинално.

Советот треба да се побара во упатствата за нивнотобезбедно ракување и употреба.

Кода на производот U1285

Произведувач / Снабдувач

Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334

3000 CH Rotterdam

Netherlands

Локален допир

Телефон Факс

E-mail контакт за MSDS (Лист со безбедносни податоци за материјалот)

Shell Chemicals South East Europe

+30 210 9895 700 +30 210 9895 744 sccmsds@shell.com

**Телефонски број за итна** : +44 (0) 208 7628 322

помош

# 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТИ

Опасност за здравје Може да се очекува пареите да бидат малку надразливи.

Може да предизвика мало надразнување на кожата. Малку

ги надразнува очите. Пареата може да предизвика

иритација на очите. Штетно доколку се проголта. Може да

предизвика поспаност, вртоглавица. Можност на оштетување на органите или на системот органи после продолжена излженост; за подетални информации видете го поглавјето 11. Целни орган(и): Бубрег. Намерната злоупотреба, погрешната употреба или големата

изложеност можат да предизвикаат оштетување на повеќе

органи и/или смрт.

Знакови и смптоми Токсичност на бубрезите може да се препознае со појава

на крв во урината и со зголемен или смален ток на урина.

Другите знакови и симптоми можат да бидат мака,

повраќање, грчеви во стомакот, пролив, лумбални болови веднаш после голтање, а можни се и наркоза и смрт. Знаци и симптоми за надразнување на очите можат да бидат и чувство на печење, зацрвенетост, отеченост и/или

замаглен вид.

Знаците и симптомите за иритација на кожата можат да



Верзија 1.5

Датум на стапување во сила 15.09.2009 Регулатива 1907/2006/EG

# Листа податоци за безбедност на материјалите

вклучуваат и преосетливост, зацрвенетост, отечување

и/или плускавици.

Знаците и симптомите на иритација на дишните органи вклучуваат повремено чувство на печење на носот и грлото,

кашлање и/или отежнато дишење. : Претходната медицинска состојба на следниве органи или

Сериозни

медицински/здравств

системи органи може да биде полоша ако се изложите на овој материјал: Бубрег.

ени состојби

Ризици за безбедноста

Некласифицирано како запаливо но може да се запали.

## 3. SOSTAV / INFORMACIJA ZA SOSTOJKITE

Службено име на

материјата Синоними

: 1,2-Ethane diol

: Glycol

Ethane diol 1,2

Dihydroxy ethane 1,2

MEG

Ethylene Glycol

**CAS (Chemical Abstracts** 

Service) бр.

: 107-21-1

Број на ИНДЕКС : 603-027-00-1 EINECS 6p. : 203-473-3

## Ризични компоненти

Хемиско име	CAS (Chemical Abstracts Service)	EINECS	Симбол(и)	Р-изрази (ознаки на предупред увања)	Концентрација
Ethylene Glycol	107-21-1	203-473-3	Xn	R22	99,00 - 100,00 %

# 4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ

Вдишување Сместете се на свеж воздух. Во случај жртвата да не се

> освести за кратко време, однесете ја до најблиската здравствена институција за понатамошно лекување.

: Ако воспалението продолжува, барајте брза медицинска Контакт со кожата

помош.

Допир со очи Очите веднаш измијте ги со многу вода; мијте барем 15

> минути а при тоа очните капаци нека бидат отворени. Одете до најблиската здравствена институција за понатамошно

лекување.

Проголтнување : ДА НЕ СЕ ОДОЛЖУВА. Не предизвикувајте повраќање. Ако

> е жртвата при полна свест, измијте и ја устата и дајте и да испие половина чаша или цела чаша вода за забрзување на растварање на материјата. Да не се дава течност на сонливо, лице со грчеви или лице што не е при свест.

> Жртвата одведете ја до најблиската здравствена институција на продолжително лекување. Во случај да дојде

до спонтано повраќање, држете ја главата пониско од

колковите за да се спречи вдишување.



Верзија 1.5

Датум на стапување во сила 15.09.2009 Регулатива 1907/2006/EG

# Листа податоци за безбедност на материјалите

Упатства за лекарот Може да предизвика значајно труење на бубрези,

> респираторниот и централниот нервен систем. Може да предизвика значајна ацидоза. Мерки: гастрично промивање

со заштитени дишни патишта, давање на етанолски инхибитори или инхибитори на алкохолна дехидрогеназа како противотров, на пример фомепизол. Побарајте совет

од лекар или од центарот за контрола на отрови.

#### 5. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПОЖАР

Специфична ризичност Материјалот не гори доколку претходно не е загреан. При

> нецелосно горење се преобразува јаглероден оксид. Цистерните што се изложени на голема топлина веднаш после пожарот, треба да се ладат со големо количество

вода.

Направи за гасење на

пожар

Издржлива на шпирт пена, воден спреј или магла. Сув хемиски прав, јаглероден диоксид, песок или земја можаат

да се използуват само за мали пожари.

Негоден Направи за гасење на пожар

Заштитна опрема за

пожарникари Додатни совети Облечете потполно заштитна облека и употребувајте

опрема за дишење од затворен тип.

: Не употребувајте вода во млаз.

Непотребниот персонал треба да се одалечува од зоната. Одржувајте блиските контајнери ладни по прскање со вода.

# 6. МЕРКИ ЗА ВНИМАТЕЛНОСТ ПРИ СЛУЧАЈНО ИСПУШТАЊЕ

Безбедностни мерки Избегнувајте допир со истурена или испуштена материја.

Упатствата за избор на лична заштитна опрема се запишани во поглавјето 8 на оваа Листа податоци за безбедност на материјалот (Material Safety Data Sheet) Преварувајте од распростирање и проникнување во цевки, канали или реки, употребувајте песок, пръст или други пригодни бариери. Употребете погодна содржина за да се избегне контаминација на околината. Проветрете целосно

заразената зона.

Методи за чистење После миење соберете ги остатоците и ракувајте со нив

според прописите. Остатоците соберете ги со помош на апсорбент, како на пример глина, песок или некој друг

адекватен материјал.

При помали изливи на течност (< 1 буре), течноста префрлете ја механички, во обележен, запечатен контејнер којшто може да се надомести или безбедно да се отстрани.

Остатоците нека се изветреат, односно можат да се

апсорбираат со соодветна материја за

апсорбирање.Отстранете ја загадената земја и сместете ја на безбедно. При големи изливи на течност (> 1 буре), течноста префрлете ја механички, на пример со вакуумска количка, во спасувачка цистерна сокојашто може да се надомести или безбедно да се отстрани. Остатоците немојте да ги миете со вода. Зачувајте ги како контаминиран отпадок. Остатоците нека се изветреат, односно можат да се апсорбираат со соодветна материја за апсорбирање.



Верзија 1.5

Датум на стапување во сила 15.09.2009 Регулатива 1907/2006/EG

# Листа податоци за безбедност на материјалите

Отстранете ја загадената земја и сместете ја на безбедно. Додатни совети : За информации во врска со отстранување видете го

: За информации во врска со отстранување видете го поглавјето 13. Следете ги сите релевантни локални регулативи. Во случај да дојде или да се очекува дека ќе дојде до изложеност на опасноста на материјалот за граѓаните или околината, известете ги надлежните органи.

Направете насип и соберете ја истурената вода.

## 7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

Општи предупредувања

за безбедност

Несоодветно ракување со пареите предизвикува

оштетување на органи и смрт. За помош при одредување на соодветните мерки за безбедно ракување, чување и отстранување, изгответе проценка на ризикот за локалните околности со помош на употреба на информации од оваа

листа податоци.

Ракување : Употребете локален одводен извадок од процесите во

околината. Отворајте ја и ракувајете со амбалажата внимателно и на добро проветрени подрачја. Не испразнувајте во канализацијата. Доколку се ракува со производот во буриња, треба да се облечат безбедни обувки и да се употреби соодветна опрема за ракување. Работна температура: Околна средина. 60 оС максимум

Складиштење : Резервоарите треба да бидат чисти, суви и не'рѓосани.

Чувајте го контејнерот добро затворен. Да се чува на добро проветрено подрачје, заштитено со насип, без сончева светлина, без извори на запалување и други извори на топлина. Чистење, прегледување и одржување на резервоарите за чување е специфична работа што бара изведба на одредени процеси и предупредувања. Садовите треба да бидат наместени на максимално три слоеви. Температура на складиштење Околна средина. 60 оС

максимум

Пренесување на

производот

Препорачливи материи Додатни информации Чувајте ги садовите затворени кога не се во употреба. Не

употребувајте притисок за празнење на бурињата. Нергосувачки челик. Меко железо. Јаглероден челик.

Загарантирајте ракувањето и средствата за чување да се во

согласност со сите локални одредби.

## 8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ/ЛИЧНА ЗАШТИТА

#### Дозволени граници на ризик на работно место

Материја	Потекло (извор)	Тип	ппм	mg/m3	Обележување
Ethylene Glycol	ACGIH	Ceiling		100 mg/m3	
	Аеросоп.				_

Додатни информации : Пред јадење, пиење, пушење и употребува на тоалет,

измијте ги рацете. Перете заразената облека пред



Верзија 1.5

Датум на стапување во сила 15.09.2009 Регулатива 1907/2006/EG

# Листа податоци за безбедност на материјалите

употреба.

Материја Ethylene Glycol Потекло (извор)

ACGIH

Означување на ризик

Не може да се класифицира како материја што

предизвикува рак кај луѓето.

Контрола на изложеност

на материјалот

Во нормални услови на употреба обично не е потребна контрола на изложеност. Доволна е обичната индустриска хигиена, изложеноста на материјалот да се дотера до

минимум.

Лична заштитна опрема

Лична заштитна опрема (ЛЗО) треба да биде во согласност со препорачаните национални стандарди. Да се провери

при снабдувачите на ЛЗО.

Заштита од вдишување Ако техничката контрола не ги задржува концентрациите во воздухот на ниво адекватно за заштита на здравјето на работниците, одберете соодветна заштитна опрема за дишните органи во зависност од специфичните услови на употреба и релевантните закони. Контролирајте заедно со снабдителот на Заштитниот апарат за дишење. Ако респираторите за филтрирање на воздухот се пригодни, изберете пригодна комбинација на маска и филтер.

Заштита на раце

Ако може да дојде до рачен допир со производот, ракавици одобрени по релевантни стандарди (на пример во Европа: EN374, во SAД: F739) и направени од следниве материјали можат да дадат соодветна хемиска заштита: Долготрајна заштита ПВЦ. Неопрен гума. Нитрил гума.

Личната хигиена е клучен елемент на ефикасната грижа за рацете. Ракавиците треба да се ставаат само на чисти раце. По употребата на ракавиците, рацете треба темелно да се

измијат и да се исушат. Се препорачува употреба на непарфимирано хидратантно средство.

Заштита за очи

Очила за заштита од прскање на хемикалии (хемиски

моно-очила).

Заштитна облека

Покрај стандардната работна облека, додатна заштита на кожата најчесто не е потребна. Заштитни ракавици, чизми и

скутник отпорни на хемикалии.

Предупредувачки методи

Контрола на концентрација на материјата во подрачјето каде што дишат работниците и на општите работни места може да служи како потврда дека е во согласност со OEL и дека се изложените контроли доволни. За некои материи подобро е биолошката контрола. Диизобутил кетон е смеса на следниве изомери: [2,6-диметил, 4-хептанон, CAS # 108-83-8] и [4,6-диметил, 2-хептанон, CAS # 19549-80-5].

Примероци на извори на препорачливи начини на

контролирање воздух се дадени долу, а во спротивен случај контактирајте со добавувачот. Додатни национални начини на контола можат да се на располагање. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of

Analytical Methods,

http://www.cdc.gov/niosh/nmam/nmammenu.html.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA:

Sampling and Analytical Methods,



Верзија 1.5

Датум на стапување во сила 15.09.2009 Регулатива 1907/2006/EG

# Листа податоци за безбедност на материјалите

http://www.osha-slc.gov/dts/sltc/methods/toc.html. Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances, http://www.hsl.gov.uk/search.htm.

Контроли при изложување на околината

Нивото на заштита и типовите на неопходната контрола зависат од потенциалните услови на изложеност.

Одредената контрола се темели на оценката за ризичност во рамките на локалните околности. Адекватните мерки

содржат: Адекватна вентилација за контрола на

концентрација во воздухот Системите за изгорување треба да се обликувани во согласност со локалните услови; воздухот треба секогаш да се насочува настрана од изворите на местото на создавање пареа и од лицата што работат на таа точка. Течности за миење очи во итни случаи Се препорачуваат контролни апарати за пожари и системи

против поплави.

## 9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА

: Безбоен. Малку вискозна течност. Изглед

Миризба Благ (кажано како мирис)..

пΧ Неприменлив

. 196,5 - 198,5 °C / 385,7 - 389,3 °F Точка на вриење

116 °C / 241 °F (Затворен пехар Pensku-Martens.) Точка на запаливост

Граници на : 3,2 - 28 %(V)

избувливост/запаливост

во воздухот

Температура на : 413 °C / 775 °F

самозапалување

Притисок на пареа : < 10 Pa при 20 °C / 68 °F Specific gravity : 1,1155 при 20 °C / 68 °F

: 1.113 kg/m3 при 20 °C / 68 °F Збиеност

Растворливост во вода : Потполно растворлив.

Растворливост во други

растворувачи

Стабилност

: Податоците не се на располагање.

: Стабипно.

Кинетична лепливост

Парна збиеност (воздух

=1)

: 24,8 mm2/s при 20 °C / 68 °F

: 2.14

## 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Стабилност : Стабилно.

Услови што треба да се

одбегнат

одбегнат

Опасни продукти на

распаѓање

: Висока температура.

Материи што треба да се : Киселини, што оксидираат силно Силни киселини Јаки бази.

Термичкото распаѓање многу е зависно од условите. Откога

ќе се запали овој материјал или ќе се подложи на термичкото или оскидациското распаѓање, ќе настане комплексна мешавина на цврсти делови, течности и гасови во воздухот вклучувајќи ги јаглерод моноксид, јаглерод

диоксид и другите јаглеродни соединенија.



Верзија 1.5

Датум на стапување во сила 15.09.2009

Регулатива 1907/2006/EG

# Листа податоци за безбедност на материјалите

Опасна полимеризација : Не, не може да дојде до опасна егзотермичка

полимеризација.

Осетливост на механички удари : Не, производот нема да стане самореактивен.

Осетливост на електростатично : Не, производот не може да се запали поради статички

електрицитет.

празнење

## 11. ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТРОВНОСТА/ТОКСИЧНОСТА

Бази за проценување.

Акутна орална токсичност

Информацијата се базира врз тестирањето на производите.

Ниска токсичност: LD50 >2000 mg/kg, Стаорец

Postoi zna~itelna razlika vo akutnata oralna toksi~nost me|u

glodari i ~ovek,~ovekot e poosetliv otkolku

glodarite.Procenetata fatalna doza za ~ovek e 100 mililitri (1/2 ~a(a). Ovoj materijal se poka`al toksi~en i potencijalno smrtonosen pri progoltuvawe kaj ma~kite i ku~iwata.

Голтање на производите може да предизвика поспаност и

вртоглавица.

Врз мерките на европската комисија (European Commissione) класифицирано како штетно.

Акутна отровност за

Ниска токсичност: LD50 >2000 mg/kg, Зајак

Акутна отровност при

Иритација на кожата.

инхалација

: Hиска токсичност: LC50 >5 mg/l / 4 hours, Стаорец

LC50 поголем од скоро заситени концентрации пареа. Кожата може да биде малку надразнета (но не доволно за

класификација).

Дразливост на очите Малку ги надразнува очите (но недоволно за

класификација).

Иритација на дишните

органи

Вдишување на пареа или магла може да ги надразни

дишните органи.

Осетливост

Повторни дози се

токсични.

Не сензибилизира кожата.

: Бубрег: може да предизвика оштети на бубрези.

Мутагенеза Нема знакови на мутагенска активност.

Karcinogenost Не покажал канцерогеност при испитувањата врз животни. Репродуктивна и Предизвикува труење на фетусот кај животните, секундарна

развојна токсичност последица на токсичноста кај женските животни.

# 12. ЕКОЛОШКИ ИНФОРМАЦИИ

Ekotoksikoloskite podatoci se baziraat na testiraniot proizvod.

Акутна отровност

Риба Ниска токсичност: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Водни безрбетници Ниска токсичност: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Алги Ниска токсичност: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Ниска токсичност: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Микроорганизми

Подвижност Се растворува во вода.

Во случај производот да навлезе во земјата, ќе стане многу

мобилен и може да ја загади подземната вода.



Верзија 1.5

Датум на стапување во сила 15.09.2009 Регулатива 1907/2006/EG

# Листа податоци за безбедност на материјалите

Стабилност Распа#ање : Деградира брзо по биолошки начин

Се оксидира брзо при фото-хемиски реакцији во воздухот.

Биоакумулација : Не се задржува биолошки значајно.

## 13. РАЗГЛЕДУВАЊА ЗА ОТПАДОЦИТЕ

Ракување со материјата : Ако може, да се прибере или рециклира. Отпадот што

настанува од истурање или од чистење на резервоари треба да се депонира во согласност со важечките прописи, по можност од страна на признаен собирач или изведувач. Надлежноста на собирачот или на изведувачот треба да биде утврдена однапред. Извадете ја целата амбалажа

заради рециклирање или депонирање.

Ne go isfrlaj vo okolinata,vo odvod ili vo vodeni tekovi Otpadniot produkt ne smee da se dozvoli da ja kontaminira pocvata ili

vodata

Законски уредби односно контејнерот Депонирајте во согласност со важечките прописи, по можност со помош на признаен собирач или изведувач. Надлежноста на собирачот или на изведувачот треба да

биде утврдена однапред.

Местни законски

уредби.

Чувањето на отпадоците треба да биде во согласност со важечките регионални, национални и локални закони и

регулативи.

#### 14. ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ

## **ADR**

Во рамките регулативи на ADR, овој материјал не е класифициран како опасен.

#### RID

Во рамките регулативи на RID, овој материјал не е класифициран како опасен.

### ИМДГ (IMDG)

Врз регулативите на IMGD, овој материал не се смета за опасен.

# ІАТА (во одредените држави може употребата да се разликува)

Врз регулативите на ІАТА, овој материал не се смета за опасен.

Додатни информации : Овој производ може да се транспортира прекриен со

азот. Азотот е гас без мирис и без боја. Изложувањето на азот може да предизвик задушување или смрт.

Персоналот мора да се придржува до строгите

безбедносни мерки на претпазливост кога влегува во

затворен простор.

# 15. СО ЗАКОН ПРОПИШАНИ ПОДАТОЦИ (ИНФОРМАЦИИ)

Не е задолжително овие регулативи да се почитуваат. За оваа материја можат да се употребуваат и другите регулативи.



Верзија 1.5

Датум на стапување во сила 15.09.2009 Регулатива 1907/2006/EG

# Листа податоци за безбедност на материјалите

ЕС име на забелешката MONOETHYLENE GLYCOL

ЕС забелешка / ЕС број 203-473-3 ЕС класификација Опасно ЕС број на прилози I 603-027-00-1 ЕС симболи Xn Опасно

ЕС фрази на ризичност R22 Штетно доколку се проголта. ЕС фрази на безбедност S2 Задржете далеку од децата.

**AICS** Регистриран. DSL Регистриран. INV (CN) Регистриран.

ENCS (JP) Регистриран. (2)-230

Регистриран. **TSCA** 

**EINECS** Регистриран. 203-473-3 Регистриран. KE-13169 KECI (KR)

PICCS (PH) Регистриран.

# 16. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ

Р-изрази (ознаки на предупредувања)

R22 Штетно доколку се проголта.

MSDS (документ за безбедност) - бр. на

верзијата

MSDS (документ за

безбедност) - датум на стапување во сила

MSDS (документ за безбедност) - прегледи

MSDS (документ за

безбедност) - правилник

Употреби и ограничување 1.5

15.09.2009

: Вертикалната црта (I) на левиот раб покажува на промена и

дополнување од претходната варијанта.

Содржината и форматот на овој лист со безбедносни

податоци се во согласност со Регулативата 1907/2006/ЕС. Да се чува на место недостапно за деца и домашни

животни.

Да не се употребува како вештачка магла на бина.

Да не се употребува при произведување или подготвување

храна или фармацевтски производи.

Ne upotrebuvajte za odmrznuvawe vo avijacijata.

MSDS дистрибуција Информациите од овој документ треба да бидат на

располагање на сите што би можеле да ракуваат со овој

производ.

Информацијата се базира врз нашите актуелни знанија и Отказ

опити и опишува продуктот само за медицински цели, заштита и реквизити за заштита на околната средина. Информацијата не треба да се прифати за законско обезбедување на секакво својство на продуктот