

Version 2.0
Data di emissione 25.03.2014

Regolamento 1907/2006/EC

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome del prodotto : Shell Poly Alpha Olefin 4

 Codice Prodotto
 : X1740

 N. CAS
 : 68037-01-4

 N. EINECS
 : 500-183-1

# 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso prodotto: Intermedio chimico.Utilizzi sconsigliati: Intermedio chimico.

# 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fabbricante/Fornitore : Shell (Switzerland)

Baarermatte, CH-6340 Baar

**Telefono** : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 **Fax** : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230

Contatto e-mail per la scheda di sicurezza

del prodotto

: sccmsds@shell.com

# 1.4 Numero telefonico di emergenza

: +44 (0) 1235 239 670 Centro di veleno: (+41) 145

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

67/548/CEE o 1999/45/CE		
Caratteristiche di pericolo	Frasi R	
Non classificato pericoloso secondo la normativa CE.;		

# 2.2 Elementi dell'etichetta

# Shell Poly Alpha Olefin 4





Data di emissione 25.03.2014 Regolamento 1907/2006/EC

# Scheda di Sicurezza

Classificazione CE : Non classificato pericoloso secondo la normativa CE.

2.3 Altri pericoli

Rischi per la salute : Può provocare irritazione moderata alla pelle. L'esposizione

ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Moderatamente irritante per gli occhi.

Altre informazioni : Per documenti di orientamento del settore industriale e

strumenti su REACH vi invitiamo a visitare il sito web DCEFIC

all'indirizzo http://cefic.org/Industry-support.

#### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanza

N. CAS : 68037-01-4 N. EINECS : 500-183-1

3.2 Miscele

# Classificazione dei componenti in conformità a 67/548/CEE

Nome chimico	CAS	Codice CE	N. registrazion e REACH	Simbolo(i)	Frasi R	Conc.
Poly alpha	68037-01-4	Non	Non			100,00 %W
olefins		disponibil	disponibile /			
		е	Non			
			applicabile.			

#### **SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

# 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione : Non è necessario alcun trattamento nelle condizioni d'uso

normali. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Contatto con la pelle : Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare l'area esposta

con acqua e successivamente con sapone, se disponibile. Lavare gli occhi con abbondante quantità d'acqua. Se

Contatto con gli occhi : Lavare gli occhi con abbondante quantità d'acqua. Se l'irritazione persiste, richiedere l'intervento del medico.

In generale, non è necessario alcun trattamento, salvo in caso

di ingestione di grandi quantità. Tuttavia è consigliabile

consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che

: I segni e i sintomi di irritazione agli occhi possono includere

una sensazione di bruciore, rossore, gonfiore e/o vista

Ingestione



Data di emissione 25.03.2014 Regolamento 1907/2006/EC

ritardati offuscata. I segni e i sintomi di irritazione della pelle possono

includere una sensazione di bruciore, rossore, gonfiore e/o vesciche. I segni e i sintomi di dermatite con carenza di lipidi possono includere una sensazione di bruciore e/o pelle secca

e screpolata.

#### SEZIONE 5: Misure antincendio

Allontanare dall'area dell'incendio tutto il personale non addetto all'emergenza.

**5.1 Mezzi di estinzione** : Schiuma, acqua a spruzzo o nebulizzata. Polvere chimica a

secco, anidride carbonica, sabbia o terra possono essere

impiegati soltanto per incendi di piccola entità.

Mezzi di estinzione non

idonei

: Non usare getti d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o

dalla miscela

In caso di combustione incompleta si può avere emissione di monossido di carbonio. Galleggia e può riaccendersi sulla superficie dell'acqua. La fase vapore è più pesante dell'aria, si distribuisce a livello del suolo ed è possibile l'ignizione a

distanza.

5.3 Avviso per i vigili del

fuoco

Informazioni aggiuntive

Indossare tuta di protezione chimica integrale e respiratore

autonomo.

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori posti nelle vicinanze.

#### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Evitare il contatto con il materiale spanto o disperso. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Per informazioni sui dispositivi di protezione individuale consultare la Sezione 8 di questa scheda di dati di sicurezza. Per informazioni sullo smaltimento del materiale spanto consultare

la Sezione 13 di questa scheda di dati di sicurezza.

6.2 Precauzioni ambientali

 Evitare il diffondersi o l'entrata in canali, pozzi o corsi d'acqua mediante l'impiego di sabbia, terra o altre idonee barriere.
 Usare sistemi di contenimento atti ad evitare contaminazioni

Usare sistemi di contenimento atti ad evitare contaminazioni ambientali. Ventilare abbondantemente l'area contaminata.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

In caso di grandi spandimenti (>1 fusto), trasferire con mezzi meccanici, come p.e. autopompa da vuoto, in un serbatoio di recupero per il recupero o lo smaltimento sicuro. Non lavare via i residui con acqua. Conservare come rifiuti contaminati. Lasciare evaporare i residui o ricoprirli con un materiale assorbente adeguato e smaltirli in modo sicuro. Rimuovere il

terreno contaminato e smaltirlo in modo sicuro.

In caso di piccoli spandimenti (< 1 fusto), trasferire con mezzi meccanici in un contenitore sigillabile ed etichettato per il recupero o lo smaltimento sicuro del prodotto. Lasciare evaporare i residui o ricoprirli con del materiale assorbente adeguato e smaltirli in modo sicuro. Rimuovere il terreno

contaminato e smaltirlo in modo sicuro.

Consigli aggiuntivi : Rispettare la legislazione locale e internazionale pertinente. La



Data di emissione 25.03.2014 Regolamento 1907/2006/EC

fase vapore è più pesante dell'aria, si distribuisce a livello del suolo ed è possibile l'ignizione a distanza.

# **SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

Precauzioni generali Evitare l'inalazione dei vapori o il contatto con il materiale.

> Usare solamente in aree ben ventilate. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. Per informazioni sui dispositivi di protezione individuale consultare la Sezione 8 di guesta

scheda di sicurezza.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Evitare il contatto con la pelle. Durante il pompaggio si possono generare cariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche possono causare incendi. Assicurare la continuità elettrica mediante il collegamento elettrico e la messa a terra di tutte le attrezzature metalliche. Limitare la velocità nelle linee durante il pompaggio per evitare la generazione di scariche elettrostatiche (<= 10 m/sec). Evitare il riempimento a spruzzi. NON utilizzare aria compressa per il

riempimento, lo scarico e la manipolazione del prodotto. La fase vapore è più pesante dell'aria, si distribuisce a livello del suolo ed è possibile l'ignizione a distanza. Spegnere tutte le fiamme libere. Non fumare. Rimuovere le fonti di accensione. Evitare di produrre scintille. Manipolare e aprire il contenitore

con cautela in un'area ben ventilata.

Trasferimento di prodotto

Conservare i contenitori chiusi durante l'inutilizzazione. Non utilizzare l'aria compressa per riempimento, scarico o

manipolazione.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità I serbatoi di stoccaggio dovrebbero essere all'interno di un bacino di contenimento. Tenere lontano da aerosol, sostanze infiammabili, ossidanti e corrosivi e da altri prodotti infiammabili dannosi o tossici per l'uomo e l'ambiente. Conservare in area ben ventilata, lontano dalla luce del sole, da fonti di ignizione e da altre sorgenti di calore. Polmonazione con azoto

raccomandata.

Materiali raccomandati

Per i contenitori e i rivestimenti dei contenitori utilizzare acciaio

dolce, acciaio inossidabile.

Materiali non idonei Informazioni sui contenitori

Rame. Leghe di rame.

I contenitori, anche quelli che sono stati svuotati, possono contenere vapori esplosivi. Non tagliare, perforare, molare, saldare o effettuare altre operazioni simili ai contenitori o nelle

immediate vicinanze.

Informazioni aggiuntive

Utilizzare le informazioni di questa scheda di sicurezza come base per una valutazione del rischio al fine di determinare i controlli adequati per la manipolazione, la conservazione e lo

smaltimento sicuri di questo materiale.

Assicurarsi che tutte le normative locali sulla manipolazione e

gli impianti di stoccaggio siano seguite.



Data di emissione 25.03.2014 Regolamento 1907/2006/EC

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Se sul presente documento viene riportato il valore dato dall'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), esso è riportato solo a titolo informativo.

#### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

Non fissati.

#### Informazioni aggiuntive

 Lavarsi le mani prima di mangiare, bere, fumare o usare i servizi igienici. Lavare gli abiti contaminati prima del loro nuovo utilizzo.

#### Metodi di monitoraggio

Può essere necessario il monitoraggio della concentrazione di sostanze nella zona di respirazione dei lavoratori o nel luogo di lavoro in generale per confermare la conformità al valore limite di esposizione professionale (OEL) e l'adeguatezza dei controlli dell'esposizione. Per alcune sostanze, può essere appropriato anche un monitoraggio biologico. Alcuni esempi di fonti di metodi raccomandati per il monitoraggio dell'aria vengono riportati qui di seguito; oppure, contattare il fornitore. Possono essere disponibili altri metodi nazionali. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/ Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the

Determine the security (HSE), OK. Methods for the

Determination of Hazardous Substances

http://www.hse.gov.uk/ Institut für Arbeitsschutz Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.

http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France

http://www.inrs.fr/accueil

#### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Informazioni generali

Il livello di protezione e i tipi di controlli necessari possono variare a seconda delle condizioni di esposizione potenziali. Selezionare i controlli più opportuni, in base ad una valutazione dei rischi esistenti. Misure di controllo adeguate includono:

Adeguata ventilazione per controllare la concentrazione di particelle aerosospese. Si raccomanda l'estrazione locale dei vapori. Lavaggi oculari e docce di emergenza.



Data di emissione 25.03.2014 Regolamento 1907/2006/EC

#### Controlli dell'esposizione occupazionale

Dispositivi di Protezione Individuale

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono soddisfare gli standard nazionali raccomandati. Controllare con i fornitori di DPI.

Protezione per gli

Occhiali di protezione contro gli spruzzi di sostanze chimiche

occhi

(occhiali monolente per sostanze chimiche).

Rispondente allo standard europeo EN166, AS/NZS:1337. Protezione delle mani

Qualora si possa verificare un contatto del prodotto con le mani, l'utilizzo di guanti conformi agli standard pertinenti (es. Europa: EN374, US: F739, AS/NZS:2161), fabbricati con i materiali seguenti, può fornire un'adeguata protezione chimica: Contatto accidentale/protezione dagli spruzzi: Guanti in gomma PVC, neoprene o nitrile L'idoneità e la durabilità di un quanto dipende dall'uso, p.es. la frequenza e la durata del contatto, la resistenza chimica del materiale del guanto, la

destrezza. Chiedere sempre consigli ai fornitori di guanti. I

guanti contaminati devono essere sostituiti.

L'igiene personale è un elemento fondamentale per la cura efficace delle mani. I quanti devono essere indossati solo con mani pulite. Dopo l'uso dei guanti, le mani devono essere lavate e asciugate perfettamente. Si raccomanda l'applicazione

di una crema idratante non profumata.

Protezione delle vie respiratorie

Se i controlli tecnici non sono in grado di mantenere la concentrazione di particelle aerosospese ad un livello adequato per la salvaguardia della salute dei lavoratori, selezionare i dispositivi di protezione respiratoria adatti per le condizioni specifiche di impiego e conformi alla legislazione vigente in materia. Verificare con i fornitori dei dispositivi di protezione respiratoria. Nei casi in cui i respiratori a filtro d'aria non siano idonei (p.es. alte concentrazioni di particelle aerosospese, rischio di deficienza di ossigeno, spazio confinato), usare un apparato di respirazione a pressione positiva adatto. Dove gli apparecchi respiratori filtranti sono adatti, utilizzare un'appropriata combinazione di maschera e filtro.

Scegliere un filtro adatto per un insieme di particelle/gas organici e vapori [Tipo A/Tipo P punto di ebollizione > 65 °C

(149 °F)] conforme a EN14387 e EN143.

Dove è richiesto un apparato di protezione respiratoria, utilizzare una maschera a facciale pieno.

Misure di controllo dell'esposizione ambientale

Misure di controllo dell'esposizione ambientale

Se il materiale viene riscaldato, spruzzato o nebulizzato, c'è un maggiore potenziale di generare concentrazioni di particelle aerosospese.



Data di emissione 25.03.2014 Regolamento 1907/2006/EC

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto : Chiaro incolore. Liquido a temperatura ambiente.

Odore : Dolciastro.

Soglia dell'odore : Dati non disponibili.

Punto di ebollizione : > 316 °C / 601 °F

Punto di scorrimento : -68 °C / -90 °F

Punto di infiammabilità : 204 °C / 399 °F (IP 34)

Limite superiore/inferiore di infiammabilità o esplosione

Temperatura di

Temperatura di autoignizione

Tensione di vapore

Densità relativa

Solubilità in acqua Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) Viscosità cinematica

Densità dei vapori (aria=1) Velocità di evaporazione

(nBuAc=1)

Infiammabilità (solidi, gas)

: 343 °C / 649 °F

: Non applicabile.

: < 0,1 hPa a 20 °C / 68 °F : 0,82 a 15 °C / 59 °F

Non significativo. Dati non disponibili.

18 mm2/s a 40 °C / 104 °F Dati non disponibili.

Dati non disponibili.

: no

# 9.2 Altre informazioni

#### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.2 Stabilità chimica 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Stabile nelle usuali condizioni di impiego.

Evitare il contatto con acidi di Lewis o acidi minerali forti. La reazione con alogeni deve essere condotta solamente in condizioni controllate. Evitare gli iniziatori di radicali liberi.

10.4 Condizioni da evitare

: Evitare il calore, le scintille, le fiamme libere e altre fonti di

ignizione. Evitare l'esposizione all'aria.

10.5 Materiali incompatibili 10.6 Prodotti di decomposizione

pericolosi

: Forti agenti ossidanti.

: La decomposizione termica è altamente dipendente dalle condizioni. Quando questo materiale viene sottoposto a combustione o a degradazione termica o ossidativa, si sviluppa una miscela complessa di solidi aerosospesi, liquidi e gas, inclusi monossido di carbonio, diossido di carbonio e altri

composti organici.

#### Altre informazioni

#### Shell Poly Alpha Olefin 4 Version 2.0



Data di emissione 25.03.2014

Regolamento 1907/2006/EC

#### Scheda di Sicurezza

Polimerizzazione : No, una polimerizzazione esotermica pericolosa non può

pericolosa avvenire.

Sensibilità all'urto : no

meccanico

Sensibilità alle scariche

elettrostatiche

: no

#### **SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

# 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Basi di Valutazione : Le informazioni fornite si basano sull'analisi del prodotto e/o di

prodotti simili e/o di componenti.

Tossicità orale acuta : Bassa tossicità: LD50 >2000 mg/kg , Ratto : Bassa tossicità: LD50 >2000 mg/kg , Coniglio Tossicità acuta per : Bassa tossicità: LD50 >5 mg/l / 4 h, Ratto

inalazione

Irritazione della pelle : Può provocare irritazione moderata alla pelle (ma insufficiente

per consentirne la classificazione).

Irritazione degli occhi : Moderatamente irritante per gli occhi (ma insufficiente per una

classificazione).

Irritazione delle vie

repiratorie

Sensibilizzazione

respiratoria o cutanea Mutagenicità

Cancerogenicità

Tossicità per la riproduzione e lo

sviluppo

: L'inalazione dei vapori o delle nebbie può provocare irritazione al sistema respiratorio.

Non è un sensibilizzante per la pelle.

Si ritiene che non sia mutageno.Si ritiene che non sia cancerogeno.

Non altera la fertilità.

Si ritiene che non sia tossico per lo sviluppo.

Tossicità specifica per organi bersaglio esposizione ripetuta Si ritiene cha abbia una bassa tossicità in seguito ad

esposizione ripetuta.

# SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità Tossicità Acuta

> Pesce Crostacei acquatici Alghe/piante

acquatiche Microrganismi 12.2 Persistenza e

degradabilità 12.3 Potenziale di Si ritiene che non sia tossico ai limiti di solubilità in acqua. Si ritiene che non sia tossico ai limiti di solubilità in acqua.

: Si ritiene che non sia tossico ai limiti di solubilità in acqua.

: Si ritiene che non sia tossico ai limiti di solubilità in acqua.

Intrinsecamente biodegradabile.

: Ha potenziale di bioaccumulazione.

bioaccumulo



Data di emissione 25.03.2014 Regolamento 1907/2006/EC

**12.4 Mobilità nel suolo** : Galleggia sull'acqua.

Viene assorbito nel terreno e ha scarsa mobilità.

#### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento del materiale : Recuperare o riciclare se possibile. Il produttore di rifiuti è

responsabile della determinazione della tossicità e delle proprietà fisiche del materiale generato per individuare l'idonea classificazione dei rifiuti e i metodi di smaltimento in conformità

alle regolamentazioni vigenti.

Non disperdere nell'ambiente, in pozzi o in corsi d'acqua. Non si dovrebbe permettere che il prodotto da smaltire contamini il

terreno o l' acqua.

Smaltimento dei Contenitori

Scolare il contenitore accuratamente. Dopo aver svuotato il contenitore, ventilarlo in ambiente sicuro lontano da scintille e fiamme. I residui possono costituire un pericolo di esplosione. Non forare, tagliare o saldare i fusti non bonificati. Inviare ad un rigeneratore di fusti o a un ricuperatore di metallo.
 Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle

Legislazione Nazionale

normative regionali, nazionali e locali vigenti. Le regolamentazioni locali possono essere più restrittive dei requisiti regionali o nazionali e devono essere ottemperate.

### **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

#### ADR

Il prodotto non è classificato come pericoloso per questa modalità di trasporto. Di conseguenza, non risultano applicabili 14.1 codice ONU, 14.2 Denominazione esatta per la spedizione, 14.3 Categorie di pericolo per il trasporto, 14.4 Gruppo d'imballaggio, 14.5 Pericolo ambientale, 14.6 Precauzioni speciali per l'utente.

#### RID

Il prodotto non è classificato come pericoloso per questa modalità di trasporto. Di conseguenza, non risultano applicabili 14.1 codice ONU, 14.2 Denominazione esatta per la spedizione, 14.3 Categorie di pericolo per il trasporto, 14.4 Gruppo d'imballaggio, 14.5 Pericolo ambientale, 14.6 Precauzioni speciali per l'utente.

#### Trasporto via mare (codice IMDG):

Il prodotto non è classificato come pericoloso per questa modalità di trasporto. Di conseguenza, non risultano applicabili 14.1 codice ONU, 14.2 Denominazione esatta per la spedizione, 14.3 Categorie di pericolo per il trasporto, 14.4 Gruppo d'imballaggio, 14.5 Pericolo ambientale, 14.6 Precauzioni speciali per l'utente.

#### Trasporto via aerea (IATA):



Data di emissione 25.03.2014 Regolamento 1907/2006/EC

Il prodotto non è classificato come pericoloso per questa modalità di trasporto. Di conseguenza, non risultano applicabili 14.1 codice ONU, 14.2 Denominazione esatta per la spedizione, 14.3 Categorie di pericolo per il trasporto, 14.4 Gruppo d'imballaggio, 14.5 Pericolo ambientale, 14.6 Precauzioni speciali per l'utente.

#### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

L'informazione fornita in materia di regolamenti non può essere intesa come esaustiva. Questo materiale può essere soggetto ad altri regolamenti.

# 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Altre informazioni normative

Restrizioni raccomandate :

relative all'utilizzo (sconsigliato) Inventari locali Intermedio chimico.

AICS : Elencato.
DSL : Elencato.
INV (CN) : Elencato.

ENCS (JP) : Elencato. (6)-1109

TSCA : Elencato.

EINECS : Elencato. 5001831 KECI (KR) : Elencato. KE-09505

PICCS (PH) : Elencato.

Legislazione Nazionale

Classe di Pericolosità per

l'Acqua

1 (leggermente inquinante per l'acqua, auto classificazione)

## **SEZIONE 16: Altre informazioni**

Altre informazioni

Maggiori informazioni : Per documenti di orientamento del settore industriale e

strumenti su REACH vi invitiamo a visitare il sito web DCEFIC

all'indirizzo http://cefic.org/Industry-support.

Chiave/Legenda delle abbreviazioni utilizzate in questa MSDS (scheda di sicurezza dei materiali) ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana di Igienisti Industriali

Governativi)

ADR = Accordo europeo in materia di trasporto internazionale

di merci pericolose su strada

AICS = Australian Inventory of Chemical Substances

(Inventario Australiano di Sostanze Chimiche)



Data di emissione 25.03.2014 Regolamento 1907/2006/EC

ASTM = American Society for Testing and Materials (Società Americana per Prove e Materiali)

BEL = Biological exposure limits (Limite di esposizione biologica)

BTEX = Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xyleni

CAS = Chemical Abstracts Service

CEFIC = European Chemical Industry Council (Consiglio dell'Industria Chimica Europea)

CLP = Classification Packaging and Labelling (Classificazione, etichettatura e Imballaggio)

COC = Cleveland Open-Cup (tazza aperta Cleveland)

DIN = Deutsches Institut fur Normung

DMEL = Derived Minimal Effect Level (Livello derivato di minimo effetto)

DNEL = Derived No Effect Level (Livello derivato senza effetto)
DSL = Canada Domestic Substance List (Elenco Nazionale
Canadese Sostanze)

EC = European Commission (CE = Commissione Europea) EC50 = Effective Concentration fifty (Concentrazione di Effetto 50)

ECETOC = European Center on Ecotoxicology and Toxicology Of Chemicals (Centro europeo sulla ecotossicologia e e tossicologia dei prodotti chimici)

ECHA = European Chemicals Agency (Agenzia Chimica Europea)

EINECS = The European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Commerciali Esistenti)

EL50 = Effective Level fifty (Livello di Effetto 50)

ENCS = Japanese Existing and New Chemical Substances Inventory (Inventario Giapponese Sostanze Chimiche Esistenti e Nuove)

EWC = European Waste Code (Codice rifiuto europeo)

GHS = Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche)

IARC = International Agency for Research on Cancer (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro)

IATA = International Air Transport Association (Associazione Internazionale Trasporto Aereo)

IC50 = Inhibitory Concentration fifty (Concentrazione inibitoria 50)

IL50 = Inhibitory Level fifty (Livello inibitorio 50)

IMDG = International Maritime Dangerous Goods ((trasporto) internazionale marittimo delle merci pericolose)

INV = Chinese Chemicals Inventory (Inventario Cinese Prodotti Chimici)

IP346 = Metodo nº 346 emesso dall'Institute of Petroleum (IP) per la determinazione dei policicli aromatici estraibili in DMSO (Dimetilsolfossido)

# Shell Poly Alpha Olefin 4





#### Scheda di Sicurezza

Data di emissione 25.03.2014 Regolamento 1907/2006/EC

KECI = Korea Existing Chemicals Inventory (Inventario Prodotti Chimici Esistenti Korea)

LC50 = Lethal Concentration fifty (Concentrazione letale 50) LD50 = Lethal Dose fifty per cent. (Dose letale 50 per cento, o Dose Letale mediana)

LL/EL/IL = Lethal Loading/Effective Loading/Inhibitory loading (Carico letale/Carico di Effetto/Carico Inibitorio)

LL50 = Lethal Level fifty (Livello Letale 50)

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships (Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi)

NOEC/NOEL = No Observed Effect Concentration / No Observed Effect Level (Concentrazione di nessun effetto osservato/Livello di nessun effetto osservato)

OE\_HPV = Occupational Exposure - High Production Volume (esposizione professionale - alto volume di produzione)
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, bioaccumulabile e tossico)

PICCS = Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario di Prodotti Chimici e Sostanze Chimiche Philippine)

PNEC = Concentrazione prevedibile priva di effetti REACH = Registration Evaluation And Authorisation Of Chemicals (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)

RID = Normative in materia di trasporto internazionale di merci pericolose su rotaia

SKIN\_DES = Skin Designation (Notazione cutanea)

STEL = Short term exposure limit (Limite di esposizione per breve durata)

TRA = Targetted Risk Assessment (Valutazione del Rischio mirata)

TSCA = US Toxic Substances Control Act (Legge Statunitense

per il Controllo Sostanze Tossiche)

TWA = Time-Weighted Average (Media ponderata nel tempo) vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative (molto Persistente e molto Bioaccumulabile)

Numero di versione della : 2.0

**SDS** 

Data di emissione della

SDS

25.03.2014

Una barra verticale (|) sul margine sinistro indica un emendamento rispetto alla versione precedente.

Normativa relativa alla

Revisioni della SDS

SDS

Il contenuto ed il formato di questa scheda di sicurezza sono

conformi al Regolamento 1907/2006/EC.

Distribuzione della SDS

L'informazione contenuta in questo documento deve essere resa disponibile a tutti coloro che maneggiano il prodotto.

Manleva : Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre



# Shell Poly Alpha Olefin 4

Version 2.0

Data di emissione 25.03.2014 Regolamento 1907/2006/EC

# Scheda di Sicurezza

conoscenze alla data sopra riportata e si intende descrivere il prodotto per i soli requisiti di salute, sicurezza e ambiente. Non si deve quindi interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.