

Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите Регулатива **1907/2006/EG**

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИЈАТА/ПОДГОТОВКАТА И НА П РЕТПРИЈАТИЕТО

Име на материј : IPA

ата

Кода на произ : S1111

водот

Произведувач : Shell Chemicals Europe B.V.

/ Снабдувач РО Вох 2334

3000 CH Rotterdam

Netherlands

Локален доп

ир

: Shell Chemicals South East Europe

Телефон : +30 210 9895 700 +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 Факс : +30 210 9895 744 +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230

E-mail контакт : sccmsds@shell.com

з а MSDS (Лист с о безбеднос ни податоци за материја л

от)

Телефонски бр : +44 (0) 1235 239 670 ојза итна помо +44 (0) 1235 239 670

ш

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТИ

Опасност за з : Пареите можат да предизвикаат п

дравје

оспаност и вртоглавица. Незначи телна иритација на дишниот сист ем. Повторното изложување може д а причинува сува кожа или рани н

а кожата. Раздрзнува очите.

Знакови и см : Знаци и симптоми за надразнувањ

птоми е на очите можат да бидат и чувст

1/20

Впечатен датум 03.09.2022

000000000802



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите Регулатива **1907/2006/EG**

В о на печење, зацрвенетост, отечености/или замаглен вид. Знаков ите и симптомите на сувиот дерм атитис можат да вклучуваат и чу вство на печење и/или изглед на и сушена/испукана кожа. 'àãÓØ ×ÝÐæØ Ø áØÜßâÞÜØ ÝÐ ÔŌßàÕáØøÐ ÝÐ æÕÝâàĐÛÝØÞâ ÝÕàÒÕÝ áØáâÖÜ (CNS) ÜÞÖĐâ ÔÐ ÒÚÛāçãÒĐĐâ ÓÛĐÒÞÑÞÛÚÐ, ÛÞèÕúÕ/ÓĐÔÕúÕ Ø ÓãÑÕúÕ ÚÞÝæÕÝâàĐæØøÐ. • ÝĐæØâÕ Ø áØÜßâÞÜØâÕ ÝÐ ØàØâĐæØøÐ ÝÐ ÔØèÝØâÕ ÞàÓĐÝØ ÒÚÛāçãÒĐĐâ ßÞÒàÕÜÕÝÞ çãÒáâÒÞ ÝÐ ßÕçÕúÕ ÝÐ ÝÞáÞâ Ø ÓàÛÞâÞ, ÚĐèÛĐúÕ Ø/ØÛØ ÞãÕÖÝĐâÞ ÔØèÕúÕ.

Сериозни ме дицински/зд равствени с остојби : Претходната медицинска состојб а на следниве органи или систем и органи може да биде полоша ако се изложите на овој материјал: Очи . Кожа.

Ризици за без бедноста Силно запаливо ¿ĐàÕĐâĐ Õ ßÞãÕèÚĐ ÞÔ ÒÞ ×ÔãåÞâ. ¼ÞÖÕ ÔĐ áÕ ÔÒØÖØ ßÞ ×ÕÜøĐâĐ Ø ÔÞ áâØÓÝÕ ÔÞ ÞÔÔĐÛÕçÕÝØãÕ Ø×ÒÞàØ ÝÐ ßĐÛÕúÕ èâÞ ßàÕâáâĐÒãÒĐ ÝÞÒÐ ÞßĐáÝÞáâ ÞÔ ßÞÖĐà. За врем е на пумпање може да дојде до елек ростатичко полнење. Електроста тичкото празнење може да предиз вика пожар.

3. SOSTAV / INFORMACIJA ZA SOSTOJKITE

Службено име на материјата

Propan-2-ol

Синоними

Dimethyl carbinol

Propanol, sec-

Isopropanol

Propyl alcohol, sec-

IPA



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите Регулатива 1907/2006/ЕС

propan-2-ol

CAS (Chemical Abstracts : 6

: 67-63-0

Service) op.

Бројна ИНДЕКС : 603-117-00-0

Ризични компоненти

Симбо Хемиско и Концентр CAS **EINECS** Р-изра ме ација л(и) зи (озн (Chemical акина **Abstracts** преду Service) преду

вања)

Isopropyl alcohol 67-63-0 200-661-7 100,00 %

4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ

Вдишување : ÁÜŐáâÕâÕ áÕ ÝÐ áÒÕÖ ÒÞ×Ôãå. ² Þ áÛãçĐø ÖàâÒĐâĐ

ÔĐ ÝÕ áÕ ÞáÒÕáâØ \times Đ ÚàĐâÚÞ ÒàÕÜÕ, ÞÔÝÕáÕâÕ øĐ ÔÞ ÝĐøÑÛØáÚĐâĐ \times ÔàĐÒáâÒÕÝĐ ØÝáâØâãæØøĐ \times Đ

ßÞÝĐâĐÜÞèÝÞ ÛÕÚãÒĐúÕ.

Контакт со ко

жата

Отстранете ја контаминираната о блека. Исплакнете ја изложената

област с**о** вода и продолжете да **j**a миете со сапун, доколку е достап

нο.

Допир со очи : Веднаш исплакнете ги очите со г

олеми количини на вода барем за 15 минути држејќи ги очните капац и отворени. Отидете до најблиска та медицинска установа за допол

нителен третман.

Проголтнувањ

е

iàØ ßàÞÓÞÛâãÒĐúÕ ÝĐ ÜĐâÕàØøĐâĐ ÝÕ ßàÕÔØimes

ÒØÚãÒĐøãÕ ßÞÒàĐüĐúÕ: ÞÔÕãÕ ÔÞ ÝĐøÑÛØáÚĐâĐ × ÔàĐÒáâÒÕÝĐ ØÝáâØããæØøĐ ×Đ ßÞÝĐâĐÜÞÈÝÞ

ÛÕÚãÒĐúÕ. ² Þ áÛãçĐø ÝÐ áßÞÝâĐÝÞ ßÞÒàĐüĐúÕ,



Верзија 1.1 Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите

Регулатива 1907/2006/ЕБ

ÔàÖÕãÕ øĐ ÓÛĐÒĐâĐ SÞÝØáÚÞ ÞÔ ÚÞÛÚÞÒØãÕ. ÂĐÚĐ üÕ áßàÕçØâÕ ÓãÑÕúÕ ÝÐ ÒÞ×Ôãå. Доколку во текот на наредните 6 часа се поја ви некојод следниве одложени зн аци и симптоми, пренесете го лиц ето во најблиската болница: темп ература поголема од 101.F (38.3.С), губ ење здив, болки во градитеили по стојано кашлање или бревтање. Во случај да дојде до спонтано повра ќање, држете ја главата пониско о д колковите за да се спречи вдиш ување. Не давајте ништо преку уст а. Не предизвикувајте повраќање.

Упатства за л екарот

Причинува депресија на централн иот нервен систем. Побарајте сов ет од лекар или од центарот за ко нтрола на отрови.

5. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПОЖАР

Од подрачја што се зафатени со оган тргнете ги сит е лица освен вработените.

зичност

Специфична ри : При нецелосно горење се преобра зувајаглероден оксид. Парата е п отешка од воздухот, се разпрост ира и е возможно да се запалува д алеку.

Направи за га сење на пожар

, ×ÔàÖÛØÒĐ ÝĐ èߨàâ ßÕÝĐ, ÒÞÔÕÝ áßàÕj ØÛØ ÜĐÓÛÐ. ÁãÒ ảÕÜØáÚØ ßàĐÒ, jĐÓÛÕàÞÔÕÝ ÔØÞÚáØÔ, ×Ð ÜÐÛØ ßÞÖÐàØ. Употребените води д а не се испуштаат во водната око

лина.

Негоден Напра Не употребувајте вода во млаз.



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите Регулатива 1907/2006/ЕБ

ви за гасење н

а пожар

Заштитна опре : Облечете потполно заштитна обл

ма за пожарни

кари

ека и употребувајте опрема за ди

шење од затворен тип.

Додатни совет : Одржувајте блиските контајнери

И

ладни по прскање со вода.

6. МЕРКИ ЗА ВНИМАТЕЛНОСТ ПРИ СЛУЧАЈНО ИСПУШТАЊЕ

Почитувајте ги сите релевантни локални и интерн ационални прописи.

Безбедностни мерки

´Đ áÕ Ø×ÑÕÓÝãÒĐ ÚÞÝâĐÚâ áÞ ØáâãàÕÝØÞâ ØÛØ ØáßãèâÕÝØÞâ ÜĐâÕàØøĐÛ. 2 Þ âĐÚÞÒ áÛãçĐø ÒÕÔÝĐè áÞÑÛÕçãÕ øÐ æÕÛĐâĐ ÚÞÝâĐÜØÝØàĐÝĐ ÞÑÛÕÚÐ. • Đã \mathbb{H} Đâ \mathbb{H} Đâ \mathbb{H} Đâ \mathbb{H} Đà ÝĐ \mathbb{H} Đà ÝĐ \mathbb{H} Đà ÝĐ \mathbb{H} Đà ÝĐ ÒØÔÕãÕ ÓÞ 8. ßÞÓÛĐÒøÕ ÞÔ ÞÒĐĐ »ØáâĐ ßÞÔĐâÞæØ ×Đ ÑÕ×ÑÕÔÝÞáâ ÝÐ ÜĐâÕàØøĐÛØâÕ. • Đ ãßĐâáâÒÞ ÒÞ ÒàáÚĐ áÞ äàÛĐúÕ ÝĐ ÞâßĐÔÝØÞâ ÜĐâÕàØøĐÛ ÒØÔÕãÕ ÓÞ 13. ßÞÓÛĐÒøÕ ÞÔ ÞÒĐĐ »ØáâÐ ßÞÔĐâÞæØ ×Đ ÑÕ×ÑÕÔÝÞáâ ÝÐ ÜĐâÕàØøĐÛØâÕ. • ĐâÒÞàÕãÕ ÓØ ÞâÒÞàØâÕ, ßÞ ÜÞÖÝÞáâ ÑÕ× ÛØçÕÝ àØ×ØÚ. ÂàÓÝÕâÕ ÓØ áØâÕ ßÞâÕÝæØøĐÛÝØ Ø×ÒÞàØ ÝÐ ßĐÛÕúÕ ÒÞ ÞÚÞÛØÝĐâĐ. ÃßÞâàÕÑÕâÕ áÞÞÔÒÕâÝØÑÛÞÚĐÔØimesĐ ÔĐ ÜÞÖÕâÕ ÓÞ áßàÕçØâÕimesĐÓĐÔãÒĐúÕâÞ ÝÐ ÖØÒÞâÝĐâĐ ÞÚÞÛØÝÐ. ÁßàÕçÕâÕ ÓÞ èØàÕúÕâÞ Ø ÒÛÕÓãÒĐúÕâÞ ÝÐ ÜĐâÕàØøĐÛÞâ ÒÞ ÞÔÒÞÔØÂÕ, ÚĐÝĐÛØÂÕ ØÛØ àÕÚØÂÕ ãßÞÂàÕÑÃÒĐøÜØ ÑĐà ØÕà Ø ÞÔ ŖÕá ÞÚ, ×ÕÜ øĐ ØÛ Ø Ôà ãÓ Ø ÜĐâÕàØøĐÛØ. ½ĐáâÞøãÒĐøãÕ ÔĐ ÓØ àĐáâÕàĐãÕ ØáßĐàãÒĐúĐâĐ ØÛØ ÝØÒÝØÞâ âÕÚ ÔĐ ÓÞ ÝĐáÞçØâÕ ÚÞÝ ÑÕ×ÑÕÔÝÐ ÛÞÚÐæØøÐ, ÝÐ ßàØÜÕà áÞ ãßÞâàÕÑÐ ÝÐ àĐáßàáÚãÒĐúÕ ÜĐÓÛĐ. ¿àÕ×ÕÜÕâÕ ßàÕÒÕÝâØÒÝØ ÜÕàÚØ ßàÞâØÒ ÕÛÕÚâàÞáâĐâØçÚÞâÞ



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите

Регулатива **1907/2006/EG**

ßàĐ×ÝÕúÕ. ¾ÑÕ×ÑÕÔÕâÕ ÕÛÕÚâàØçÕÝ ÚÞÝâØÝãØâÕâ áÞ ßÞÒà×ãÒĐúÕ Ø ã×ÕÜøãÒĐúÕ ÝĐ áØãÕ ÐßĐàĐâØ. Подрачје под контрола со индикатор на запаливи гасови

Методи за чис тење

¿àØ ÓÞÛÕÜØ Ø×ÛØÒØ ÝĐ âÕçÝÞáâ (> 1 ÑãàÕ), âÕçÝÞáâÐ ßàÕäàÛÕâÕ øÐ ÜÕåÐÝØçÚØ, ÝÐ ßàØÜÕà áÞ ÒĐÚããÜáÚĐ ÚÞÛØçÚÐ, ÒÞ áßĐáãÒĐçÚĐ æØáâÕàÝĐ áÞÚÞøĐèâÞ ÜÞÖÕ ÔÐ áÕ ÝĐÔÞÜÕáâØ ØÛØ ÑÕ×ÑÕÔÝÞ ÔĐ áÕ ÞâáâàĐÝØ. ¾áâĐâÞæØãÕ ÝÕÜÞøãÕ ÔĐ ÓØ ÜØÕãÕ áÞ ÒÞÔÐ. • ĐçãÒĐøâÕ ÓØ ÚĐÚÞ ÚÞÝâĐÜØÝØàĐÝ ÞâßĐÔÞÚ. ¾áâĐâÞæØãÕ ÝÕÚĐ áÕ Ø×ÒÕâàÕĐâ. PÔÝÞÁÝÞ ÜÞÖĐÂ ÔÐ ÁÕ ĐŖÁÞÀÑØÀĐĐÂ ÁÞ ÁÞÞÔÒÕÂÝĐ ÜĐâÕàØøĐ ×Đ ĐßáÞàÑØàĐúÕ. ¾âáâàĐÝÕãÕ øĐ × ĐÓĐÔÕÝĐâĐ ×ÕÜØĐ Ø áÜÕáâÕãÕ ØĐ ÝĐ ÑÕ×ÑÕÔÝÞ. ¿àØ ßÞÜĐÛØ Ø×ÛØÒØ ÝĐ âÕçÝÞáâ (< 1 ÑãàÕ), âÕçÝÞáâÐ ßàÕäàÛÕâÕ øÐ ÜÕåÐÝØçÚØ, ÒÞ ÞÑÕÛÕÖÕÝ, ×ĐßÕçĐâÕÝ ÚÞÝâÕøÝÕà ÚÞøèâÞ ÜÞÖÕ ÔĐ áÕ ÝĐÔÞÜÕáâØ ØÛØ ÑÕ×ÑÕÔÝÞ ÔĐ áÕ ÞâáâàĐÝØ. ¾ áâĐâÞæØãÕ ÝÕÚĐ áÕ Ø×ÒÕâàÕĐâ. ÞÔÝÞáÝÞ ÜÞÖĐâ ÔĐ áÕ ĐṢáÞàÑØàĐĐâ áÞ áÞÞÔÒÕâÝĐ ÜĐâÕàØøĐ ×Đ ĐŖáÞàÑØàĐúÕ¾âáâàĐÝÕãÕ øĐ ×ĐÓĐÔÕÝĐâĐ ×ÕÜøĐ Ø áÜÕáâÕâÕ øĐ ÝĐ ÑÕ×ÑÕÔÝÞ.

и

Додатни совет : За информации во врска со отстр анување видете го поглавјето 13. ² Þ áÛãçĐø ÔĐ ÔÞøÔÕ ØÛØ ÔĐ áÕ ÞçÕÚãÒĐ ÔÕÚĐ üÕ ÔÞØÔÕ ÔÞ Ø×ÛÞÖÕÝÞáâ ÝÐ ÞßĐáÝÞáâÐ ÝÐ ÜĐâÕàØøĐÛÞâ ×Đ ÓàĐóĐÝØãÕ ØÛØ ÞÚÞÛØÝĐâĐ, Ø× ÒÕáâÕãÕ ÓØ ÝĐÔÛÕÖÝØãÕ ÞàÓĐÝØ. Парата мо же да образува експлозивна смес со воздухот.

7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

Општи предупр : Несоодветно ракување со пареит



Верзи**ја 1.1** Датум на стапува<mark>њ</mark>е во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите Регулатива **1907/2006/EG**

едувања за без бедност е предизвикува оштетување на органи и смрт. • Ð ßÞÜÞè ßàØ ÞÔàÕôãÒÐúÕ ÝÐ áÞÞÔÒÕâÝØâÕ ÜÕàÚØ × Ð ÑÕ×ÑÕÔÝÞ àÐÚãÒÐúÕ, çãÒĐúÕ Ø ÞâáâàĐÝãÒĐúÕ, Ø×ÓÞâÒÕãÕ ßàÞæÕÝÚÐ ÝÐ àØ×ØÚÞâ × Ð ÛÞÚÐÛÝØãÕ ÞÚÞÛÝÞáâØ áÞ ßÞÜÞè ÝÐ ãßÞâàÕÑÐ ÝÐ ØÝäÞàÜÐæØØ ÞÔ ÞÒÐÐ ÛØáâÐ ßÞÔĐâÞæØ.

Ракување

: За време на пумпа**њ**е може да до**ј**де до елекростатичко полнење. Елек тростатичкото празнење може да предизвика пожар. $\sqrt[34]{ ilde{N} ilde{O}} imes ilde{ ilde{N}} ilde{O}$ ÚÞÝâØÝãØâÕâ ÝÐ ÕÛÕÚâàØçÝĐâĐ ÕÝÕàÓØøĐ áÞ ßÞÒà ×ĐÝ Þá â Ø ã × ÕÜ gã ÒĐ uÕ ÝĐ æÕ Û Đâ Đ Þ Bà ÕÜ Đ. ¾ ÓàĐÝØçÕãÕ øĐ ÑàרÝĐâĐ ×Đ ÒàÕÜÕ ÝĐ ßãÜßĐúÕâÞ \times Đ áßà \tilde{O} çã \tilde{O} Đú \tilde{O} ÝĐ \tilde{O} U \tilde{O} Úâà \tilde{D} á \tilde{D} A \tilde{O} ÇÝ \tilde{D} ßà \tilde{D} X \tilde{V} Oú \tilde{O} (<= 10 Ü/á). , ×ÑÕÓÝãÒĐøâÕ ßÞÛÝÕúÕ áÞ ßÛØáÚĐúÕ. ¿àØ ßÞÛÝÕúÕâÞ, ßàĐ×ÝÕúÕâÞ ÞÔÝÞáÝÞ ÑØÛÞ ÚĐÚÒÞ àĐÚãÒĐúÕ, ½µ ãßÞâàÕÑãÒĐøâÕ ÚÞÜßàÕáØàĐÝ ÒÞ× **О̂ãå**. Изгасн**е**те отворени огнови. За брането пушење. Отстраните ги изв орите на запаливост. Избегнувај те искри. Работна температура: Ок олна средина.

Складиштење

´ĐáÕ çãÒĐ ÔĐÛÕÚã ÞÔ ĐÕàÞáÞÛØ, ×ĐßĐÛÛØÒØ
ÜĐâÕàØØ, ÞÚáØÔĐÝâØ, ÚÞàÞרÒÝØ áàÕÔáâÒĐ Ø
ÔàãÓØ ßàÞØ×ÒÞÔØ èâÞáÕ èãÕâÝØ ÞÔÝÞáÝÞ ÞâàÞÒÝØ
×Đ çÞÒÕÚÞâ ØÛØ ÞÚÞÛØÝĐâĐ. Дасечувана
добропроветреноподрачје, безс
ончевасветлина, безизворина з
апалување и други изворина топл
ина. Температура наскладиштење
Околнасредина.

Пренесување н а производот Чувајте ги садовите затворени к ога не се во употреба. Не употреб



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите

Регулатива 1907/2006/ЕБ

увајте вакуум за полнењето, изпр азнувањето или третирањето.

Препорачливи

материи

: За боење цистерни употребете еп окси и цинк-силикатни бои. За кон тејнерите и нивните обложувања у потребувајте челик и челик што н е?рѓосува.

ерии

Непогодни мат : _{Алуминиум ако е > 50 степени **С**. Пов} еќето пластични материали. Неоп

рен гума.

Совет за амба

лажа

: Во цистерните, дури и во испразн етите, може да се задржи експлоз ивна пареа. Не сечете, не бушите, не брусите, не заварувајте или из

ведувате слични операции во или

оклолу цистерните.

мации

Додатни инфор : Загарантирајте ракувањето и сре дствата за чување да се во согла сност со сите локални одредби.

8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ/ЛИЧНА ЗАШТИТА

Доколку на овој документ на Американската конфере нција на владини индустриски хигиенисти (АКВИХ) има вредност, тоа е предвидено исклучиво поради инфор мација.

Дозволени граници на ризик на работно место

Материја	Поте кло (и звор)	Тип	ппм	mg/m3	Обележу вање
Isopropyl alcohol	ACGIH	TWA	200 ppm		
	ACGIH	STEL	400 ppm		



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите

Регулатива 1907/2006/ЕБ

Биолошки индекс на изложеност (БИИ) - погледнете ги референците за целосцелосни детали

Материја	Детермин	Време на и	BEI	Референц
	атор	спитувањ		a
		e		
Isopropyl	ацетон во	Време на и	40 mg/l	ACGIH BEL (2008)
alcohol	Урина	спитувањ	, and the second	
alcorioi		е: До крајо		
		тнасмена		
		та на крај		
		от на рабо		
		тната сед		
		мица.		

мации

Додатни инфор : Предјадење, пиење, пушење и употр

ебува на тоалет, измијте ги рацет

е.

Материја

Потекло (извор)

Означување на ри

Isopropyl alcohol

ACGIH

Не може да се кла сифицира како ма терија што преди звикува рак кајл уѓе то.

Контрола на и зложеност на материјалот

½ØÒÞâÞ ÝÐ ×ĐèâØâĐ Ø âØßÞÒØãÕ ÝÐ ÝÕÞßåÞÔÝĐâĐ ÚÞÝâàÞÛÐ ×ĐÒØáĐâ ÞÔ ßÞâÕÝæØĐÛÝØâÕ ãáÛÞÒØ ÝĐ $\emptyset \times \hat{\mathbb{U}}$ ÞÖÕÝÞáâ. %ÔàÕÔÕÝĐâĐ ÚÞÝâàÞÛÐ áÕ âÕÜÕÛØ ÝÐ

ÞæÕÝÚĐâĐ ×Đ àØ×ØcÝÞáâ ÒÞ àĐÜÚØâÕ ÝĐ ÛÞÚĐÛÝØâÕ ÞÚÞÛÝÞáâØ. ° ÔÕÚÒĐâÝØâÕ ÜÕàÚØ

áÞÔàÖĐâ: ¿àØÛĐÓÞÔÕÝĐ ÒÕÝâØÛĐæØøĐ ×ĐèâØâÕÝĐ

ÞÔ ÕÚáBÛÞרøÐ, ×Đ ÚÞÝâàÞÛÐ ÝÐ ÝØÒÞâÞ ÝÐ ÚÞÝæÕÝâàĐæØøĐâĐ ÝĐ ÜĐâÕàØøĐâĐ ÒÞ ÒÞ×ÔãåÞâ ßÞÔ ßàÕßÞàĐçÛØÒØâÕ/ÔÞ×ÒÞÛÕÝØâÕ ÓàĐÝØçÝØ

ÒàÕÔÝÞáâØ. Течности за миење очи во

итни случаи

Лична заштитн Личната заштитна опрема (ЛЗО) тр



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите Регулатива 1907/2006/ЕС

аопрема

еба да ги исполнува препорачани те национални стандарди. Провер ете ка**ј** добавувачите на ЛЗО.

Заштита од в дишување Ако техничката контрола не ги за д ржува концентрациите во воздухо т на ниво адекватно за заштита н а здравјето на работниците, одбе рете соодветна заштитна опрема за дишните органи во зависност о д специфичните услови на употре ба и релевантните закони. Контр олирајте заедно со снабдителот на Заштитниот апарат за дишење. Ако респираторите за филтрирањ е на воздухот се пригодни, избер ете пригодна комбинација на мас ка и филтер. Одберете соодветен филтер за органски гасови и пар еи Гточка на вриење под 65 степени С (149 степени F)] што е во согласнос т со EN 14387. Ако маски за дишење со филтри за воздух не се погодни (н а пример високи концентрации во воздухот, опасност за недостато к на кислород, ограничен просто р), употребете соодветен апарат за дишење со позитивен притисок

Заштита на раце

 Долготрајна заштита Природна гу ма Бутил гума. Несакан допир/заш тита од плискање Неопрен гума.

Viton. ÁÞÞÔÒÕâÝÞáâÐ Ø Ø×ÔàÖÛØÒÞáâÐ ÝÐ
àĐÚĐÒØæØâÕ ×Đ񯇯 ÞÔ ãßÞâàÕÑĐâĐ, ÝÐ ßàØÜÕà
ÞÔ çÕáâÞáâÐ Ø âàĐÕúÕâÞ ÝÐ ÔÞߨàØâÕ, ÞÔ
ÞâßÞàÝÞáâÐ ßàÞâØÒ åÕÜØÚĐÛØØ ÝÐ ÜĐâÕàØøĐÛÞâ



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите Регулатива 1907/2006/Е

ÞÔ ÚÞØÞâ áÕ ÝÐßÀĐÒÕÝØ ÀĐÚĐÒØæØâÕ, ÞÔ
ÔÕÑÕÛØÝĐÂĐ ÝÐ ÀĐÚĐÒØæØãÕ, ÞÔ ÝĐÇØÝÞ ÝÐ
ÀĐÚÃÒĐÚÕ ÁÞ ÝØÒ. ÁÕÚÞÓĐÈ BÞÑĐÀĐØÂÕ ÁÞÒÕÂ ÚĐØ
ÔÞÑĐÒÃÒĐÇÞ ÝÐ ÀĐÚĐÒØæØÂÕ. •ĐÓĐÔÕÝØÂÕ
ÀĐÚĐ񯾯 ÂÀÕÑĐ ÔÐ ÁÕ ×ĐÜÕÝĐÂ.

Личната хигиена е клучен елемен т на ефикасната грижа за рацете. Ракавиците треба да се ставаат само на чисти раце. По употребата на ракавиците, рацете треба те мелно да се измијат и да се исушат. Се препорачува употреба на непарфимирано хидратантно средство.

Заштита за о чи : Очила за заштита од прскање на х емикалии (хемиски моно-очила). Очила (EN 166)

Заштитна об

ÃßÞâàÕÑãÒĐøâÕ \times ĐèâØâÝĐ ÞÑÛÕÚĐ èâÞ Õ åÕÜØáÚØ ÞâßÞàÝÐ ÝÐ ÞÒÞØ ÜĐâÕàØØĐÛ. • ĐèâØâÝØâÕ çÕÒÛØ Ø çØ \times ÜØ âàÕÑĐ ÔĐ ÑØÔĐâ ØáâÞâĐÚÐ ÞâßÞàÝØ ÝĐ åÕÜØÚĐÛØØ.

Предупредува чки методи ° ÞÝâàÞÛÐ ÝÐ ÚÞÝæÕÝâàÐæØøÐ ÝÐ ÜÐâÕàØøĐâÐ ÒÞ ßÞÔàÐçøÕâÞ ÚĐÔÕ èâÞ ÔØèĐâ àĐÑÞâÝØæØâÕ Ø ÝÐ ÞßèâØãÕ àĐÑÞâÝØ ÜÕáâÐ ÜÞÖÕ ÔÐ áÛãÖØ ÚÐÚÞ ßÞâÒàÔÐ ÔÕÚÐ Õ ÒÞ áÞÓÛÐáÝÞáâ áÞ OEL Ø ÔÕÚÐ áÕ Ø × ÛÞÖÕÝØâÕ ÚÞÝâàÞÛØ ÔÞÒÞÛÝØ. • Ð ÝÕÚÞØ ÜĐâÕàØØ ßÞÔÞÑàÞ Õ ÑØÞÛÞèÚĐâÐ ÚÞÝâàÞÛÐ. ′ØØ× ÞÑãâØÛ ÚÕâÞÝ Õ áÜÕáÐ ÝÐ áÛÕÔÝØÒÖ Ø×ÞÜÕàØ: [2,6-ÔØÜÕâØÛ, 4-åÕßâÐÝÞÝ, CAS # 108-83-8] Ø [4,6-ÔØÜÕâØÛ, 2-åÕßâĐÝÞÝ, CAS # 19549-80-5]. ¿àØÜÕàÞæØ ÝÐ Ø×ÒÞàØ ÝÐ ßàÕßÞàÐçÛØÒØ ÝÐçØÝØ ÝÐ ÚÞÝâàÞÛØàĐúÕ ÒÞ×Ôãå áÕ ÔĐÔÕÝØ ÔÞÛã, Ð ÒÞ áßàÞâØÒÕÝ áÛãçÐø ÚÞÝâĐÚâØàĐøâÕ áÞ

ÔÞÑĐÒãÒĐçÞâ. ´ÞÔĐâÝØ ÝĐæØÞÝĐÛÝØ ÝĐçØÝØ ÝĐ



Верзија **1.1** Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите Регулатива **1907/2006/EG**

ÚÞÝâÞÛÐ ÜÞÖÐâ ÔÐ áÕ ÝÐ àÐáßÞÛÐÓÐúÕ. National

Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA:

Manual of Analytical Methods,

http://www.cdc.gov/niosh/nmam/nmammenu.html.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA:

Sampling and Analytical Methods

http://www.osha.gov/dts/sltc/methods/toc.html Health and

Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of

Hazardous Substances,

http://www.hsl.gov.uk/publications/mdhs.aspx.

Контроли при изложување на околината : Локалните упатства за лимити на испушт**ањ**е на непосто**ј**ани, испарливи супстанции м**о**ра**а**т да се почи туваат при испушт**ањ**е на воздух што содржи пареа.

9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА

Изглед : Прозирно. Течност.

Миризба : Карактерно. Точка на вриењ : 82 - 83 A C / 180 - 181 A F

e

Точка на топењ : -88 АС/-126 АБ

е/замрзување

Точка на запа : 12 A C / 54 A F (Abel)

ливост

Граници на из : 2 - 12 %(V)

бувливост/зап

а л и в о с т в о в о

з духот

Температура н : 425 AC/797 AF (ASTM D-2155)

асамозапалув

ање

Притисокна п : 6.020 Р

ареа

: 6.020 Рапри 20 АС/68 АГ

Specific gravity : $0.78 - 0.79 \, \pi \, p \, \text{и} \, 20 \, \text{AC} / \, 68 \, \text{AF}$

Растворливос : Може да се смешува целосно



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите Регулатива 1907/2006/Е

т во вода

Парна збиенос : 2 при 20 АС/68 АБ

т (воздух =1)

Содржина на о : 59,9 % (ЕС/1999/13)

рганичен испа

рливјаглен

Брзина на исп

арувањето

: 1,5 (ASTM D 3539, nBuAc=1)

(nBuAc=1)

Температура н : Неприменлив

аразложување

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Стабилност : Стабилно под нормални услови на

употреба. Реагира со агенти што оксидират силно. Реагира со силн

икиселини

Услови што тр еба да се одбе

г нат

Да се избегнуваат топлината, искрите, отворените пламени и други

те запаливи извори.

Материи што т реба да се одб

егнат

Опасни продук ти на распаѓањ

е

 Киселини, што оксидираат силно С илни киселини

илни киселини

ÂÕàÜØçÚÞâÞ àÐáßĐóĐúÕ ÜÝÞÓã Õ ×ĐÒØáÝÞ ÞÔ
ãáÛÞÒØâÕ. ¾âÚÞÓÐ üÕ áÕ ×ĐßĐÛØ ÞÒÞØ ÜĐâÕàØØĐÛ

ØÛØ üÕ áÕ ßÞÔÛÞÖØ ÝÐ âÕàÜØçÚÞâÞ ØÛØ
ÞáÚØÔĐæØáÚÞâÞ àÐáßĐóĐúÕ, üÕ ÝĐáâĐÝÕ

ÚÞÜßÛÕÚáÝÐ ÜÕèĐÒØÝÐ ÝÐ æÒàáâØ ÔÕÛÞÒØ,

âÕçÝÞáâØ Ø ÓĐáÞÒØ ÒÞ ÒÞ×ÔãåÞâ ÒÚÛãçãÒĐøüØ ÓØ
øĐÓÛÕàÞÔ ÜÞÝÞÚÁØÔ, øĐÓÛÕàÞÔ ÔØÞÚÁØÔ Ø

bbooder of the dabot, bbooder of obrodit

ÔàãÓØâÕ øĐÓÛÕàÞÔÝØ áÞÕÔØÝÕÝØøÐ.

Опасни реакци : Податоците не се на располагање. и

11. ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТРОВНОСТА/ТОКСИЧНОСТА

Бази за проце : Информацијата се базира врз тес



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите

Регулатива 1907/2006/ЕБ

тирањето на производите. нување.

токсичност

Акутна орална : Ниска токсичност: LD50 >5000 mg/kg

Акутна отровн : Ниска токсичност: LD50 >5000 mg/kg

ост за кожа

ост при инхал ација

Акутна отровн : Се очекува да биде слабо токсич

ен доколку се вдише.

Високите концентрации на испар ување можат да предизвикаат деп ресија на централниот нервен си стем, главоболки, вртоглавица и

лошење/гадење.

Иритација на к : Неја надразнува кожата.

ожата.

Дразливост на

: Раздрзнува очите.

очите

Иритација на д

ишните органи

: Податоците не се на располагање

Осетливост

Не сензибилизира кожата.

Повторни дози

се токсични.

: Бубрег: влијае на бубрези кај машк ите стаорци што не е релевантно

за луѓето.

Мутагенеза : Не е мутагенен (Не менува гените

).

: Непричинува рак. Karcinogenost

Репродуктивн а и развојна то

ксичност

: Не причинува штети на плодност.

Не е развоен токсикант.

мации

Додатни инфор : Честата изложеност може даја зг олеми отровноста на другите мат

еријали.

12. ЕКОЛОШКИ ИНФОРМАЦИИ

Информацијата се базира врз тестирањето на произ водите.



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите

Регулатива 1907/2006/ЕБ

Акутна отровн

ост

Риба : Практично неотровен: LL/EL/IL50 > 100

Водни раков

: Практично неотровен: LL/EL/IL50 > 100

mg/l

Алги/водни р

: Практично неотровен: LL/EL/IL50 > 100

астенија

изми

Микроорган

: Практично неотровен: LL/EL/IL50 > 100

mg/l Постоја на отровност

: Податоците не се на располагање

Водни раков

: Податоците не се на располагање

Подвижност : Доколку производот влезе во поч

> вата, еден или повеќе составни д еловиќе бидат мобилни и можат да ги контаминираат подземните во

Се растворува во вода.

Стабилност Ра : Сеоксидира брзо при фото-хемис

спа#ање

ки реакцији во воздухот.

Деградира брзо по биолошки начи

Биоакумулациј : Не се очекува значителна биоаку

мулација.

13. РАЗГЛЕДУВАЊА ЗА ОТПАДОЦИТЕ

теријата

Ракување со ма : Ако може, да се прибере или рецик лира. ¾ÔÓÞÒÞàÝÞáâ ÝÐ ÓÕÝÕàĐâÞàÞâ ×Ð ÞâßĐÔÞÚ

Õ ÔĐ ÚÞÝáâĐâØàĐ ÚĐÚÒĐ Õ âÞÚáØçÝÞáâÐ Ø ÚÞØ áÕ äØ

רçÚØâÕ ÚĐàĐÚâÕàØáâØÚØ ÝĐ áâÒÞàÕÝØÞâ ÜĐâÕàØøĐÛ. Ø ÔĐ ÓØ ÞÔàÕÔØ áÞÞÔÒÕâÝĐâĐ

ÚÛĐáØäØÚĐæØøĐ ÝĐ ÞâßĐÔÞâ Ø ÜÕâÞÔØâÕ ÝĐ



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите

Регулатива 1907/2006/ЕБ

ÞâäàÛĐúÕ èâÞ áÕ ÒÞ áÞÓÛĐáÝÞáâ áÞ ÒĐÖÕçÚØâÕ àÕÓãÛĐâØÒØ.

Ne go isfrlaj vo okolinata, vo odvod ili vo vodeni tekovi Otpadniot produkt ne smee da se dozvoli da ja kontaminira pocvata ili vodata

Законски уред би односно ко нтејнерот

Испразнувајте контејнерот целос но. После изпразнувањето отворај те на сигурно место далеку од ог ан и пламени. Остатците можаат д а причинуват ризик од експлозиј а. Не дупчете, не режете или не за варувајте нечистите барабани. П реместувајте во затворени бараб ани или во метални регенератори

ки уредби.

Местни законс : Чувањето на отпадоците треба да биде во согласност со важечките регионални, национални и локалн и закони и регулативи. Локалнат а регулатива може да биде постр ога од регионалните или национа лните барања, и треба да се почит ува.

14. ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ

ADR

Класа : 3 Група на опак

ување

Шифра на клас : F1

ификација

Идентификаци 33 ски број на риз

ичноста

УНброј : 1219



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб Регулатива 1907/2006/EG едност на материјалите

Знак на опасн : 3

ост (примарна

ризичност)

Соодветно име : ISOPROPANOL

затранспорт

според ОН

Опасност за ж : не

ивотната сред

ина

RID

Класа : **3** Група на опак : _{II}

7 P 2 W A

ување

Шифра на клас : **F1**

ификација

Идентификаци : 33

ски број на риз

ичноста

У H б р о **j** : 1219

Знак на опасн : 3

ост (примарна

ризичност)

Соодветно име : ISOPROPANOL

затранспорт

според ОН

Опасност за ж : не

ивотната сред

ина

имдг (IMDG)

Идентификацис UN 1219

ки број

Соодветно име з ISOPROPANOL

атранспорт спо

ред ОН

Класа / Сектор

Група на опакув п

ање

Загадувач на мо не

17/20

B п е ч а т е $_{\rm H}$ д а т $_{\rm Y}$ м 03.09.2022

000000000802



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите

Регулатива 1907/2006/ЕБ

рето:

IATA (во одредените држави може употребата да се ра

зликува)

УНброј : 1219

Соодветно име : Isopropanol

за транспорт

според ОН

Класа / Сектор : 3 Група на опак : 11

ување

мации

Додатни инфор : Овојпроизвод може да се транспо ртира прекриен со азот. Азотот е гас без мирис и без боја. Изложув ањето на азот може да предизвик задушување или смрт. Персонало т мора да се придржува до строги те безбедносни мерки на претпаз ливост кога влегува во затворен простор.

15. СО ЗАКОН ПРОПИШАНИ ПОДАТОЦИ (ИНФОРМАЦИИ)

Не е задолжително овие регулативи да се почитуваат. З а оваа материја можат да се употребуваат и другите рег улативи.

EC име на забел : ISOPROPYL ALCOHOL

ешката

ЕС забелешка / : 200-661-7

ЕС број

: Силно запаливо Раздрзнува **ЕС** класификац

ија

ЕС број на прил : 603-117-00-0

ози

FC симболи : FСилно запаливо



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите Регулатива **1907/2006/EG**

Xi Раздрзнува

EC фрази на риз : R11 Силно запаливо

ичност

R36 Раздрзнува очите.

R67 Пареите можат да предизвикаа

т поспаност и вртоглавица.

ЕС фрази на без

: S2 Задржете далеку од децата.

бедност

S7 Чувајте го контејнерот добро за

творен.

S16 Задржете далеку од запаливи м

атериајли -Не пушете - No smoking.

S24/25 Избегнувајте контакт со кож

ата и очите.

S26 При контакт со кожата преплак нува**ј**те непосредно со вода и бар

ајте медицинска помош.

Локален инвентар

AICS : Регистр

иран.

DSL : Регистр

иран.

INV (CN) : Регистр

иран.

ENCS (JP) : Регистр (2)-207

иран.

ISHL (JP) : Регистр 2-(8)-319

иран.

TSCA : Регистр

иран.

EINECS : Peructp 200-661-7

иран.

КЕСІ (KR) : Регистр KE-29363

иран.

PICCS (PH) : Регистр

иран.

Национална законска уредба



Датум на стапување во сила

07.08.2012

Листа податоци за безб едност на материјалите Регулатива **1907/2006/EG**

OECD. HPV : Регистриран.

16. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ

Р-изрази (ознаки на предупредувања)

R11 Силно запаливо

R36 Раздрзнува очите.

R67 Пареите можат да предизвикаат поспанос

т и вртоглавица.

MSDS (документ : 1.1

за безбедност) - бр. на верзија

та

MSDS (документ : 07.08.2012

за безбедност)- датум на ста пување во сила

MSDS (документ за безбедност

) - прегледи

MSDS (документ за безбедност) - правилник

MSDS дистрибуц

ија

аб покажува на промена и дополн ување од претходната варијанта. : Содржината и форматот на овој ли ст со безбедносни податоци се в

: Вертикалната црта (1) на левиот р

ст со безбедносни податоци се в о согласност со Регулативата 1907/2006/EC.

 Информациите од овој документ т реба да бидат на располагање на сите што би можеле да ракуваат с о овој производ.

 $^{
m O}$ т к $^{
m a}$ з : "ÝäÞàÜÐæØjĐâÐ áÕ ÑĐimesØàÐ Òàimes ÝĐèØâÕ ĐÚâãÕÛÝØ

 \times ÝĐÝØjĐ Ø ÞߨâØ Ø ÞߨèãÒĐ ßàÞÔãÚâÞâ áĐÜÞ \times Đ ÜÕÔØæØÝáÚØ æÕÛØ, \times ĐèâØâĐ Ø àÕÚÒØ \times ØâØ \times Đ \times ĐèâØâĐ ÝĐ ÞÚÞÛÝĐâĐ áàÕÔØÝÐ. ,ÝäÞàÜĐæØjĐâĐ ÝÕ

âà
ÕÑĐ ÔĐ áÕ ßàØäĐâØ \times Đ \times ĐÚÞÝáÚÞ ÞÑÕ \times

ÑÕÔãÒĐúÕ ÝĐ áÕÚĐÚÒÞ áÒÞjáâÒÞ ÝĐ ßàÞÔãÚâÞâ