

13.01.2014 التاريخ الفعال. وفقاً لتعليمات الإتحاد الأوروبي EC/58/2001

1. التعرف على المادة/ الإعداد وتعهد الشركة

: CARADOL ET34-08 إسم المادة الاستعمالات يستعمل لصنع معدات البولي يوريثان.

كود المنتج : U1746

: SHELL MARKETS (MIDDLE EAST) LIMITED المجهز

> **CHEMICALS** PO Box 307 JEBEL ALI, DUBAI Unit.Arab Emir.

هاتف : +971 971 4 405 4400 فاكس : +971 971 4 3293311

رقم الهاتف عند الطوارئ : + 971 4 366 2040 (Cupola Teleservices) for Middle East

countries and +65 6542 9595 for Pakistan.

معلومات أخرى * CARADOL هي علامة تجارية تمتلكها شركة شل تريدمارك مانجمنت بي.في Shell :

Trademark Management B.V وتستخدمها شركات مجموعة رويال داتش/ شل

جروب.

التكوين / معلومات عن المكونات 2

الإسم الرسمى للمادة : Polyoxyalkylene triol

: 9082-00-2 رقم CAS

تعريف المخاطر

غير مُصنف كمادة خطرة وفقاً لمعايير الإتحاد الأوروبي. : خطرة على الصحة

لا يعطى تأثير أت عكسية معينة : الآثار والأعراض

غير مصنفة كمادة قابلة للإشتعال ولكن سوف تحترق. أخطار السلامة الأخطار البيئية غير مُصنف كمادة خطرة وفقاً لمعايير الإتحاد الأوروبي. :

4. اجراءات الاسعافات الاولية

معلومات عامة لا يتوقع أن تُشكل خطراً على الصحة عند إستعمالها في الظروف المعتادة.

الإستنشاق إنقل المصاب إلى الهواء الطلق. في حالة عدم حدوث إفاقة سريعة، إنقله إلى أقرب مرفق:

طبى للحصول على علاج إضافي.

ملامسة الجلد إخلع الملابس الملوثة. إغسل المنطقة المصابة بكمية دافقة من الماء ثم تابع ذلك بغسل :

المنطقة بالصابون إذا كان متوفراً.

ملامسة العينين إغسل العينين فوراً بكميات وافرة من الماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة مع الإحتفاظ بالجفنين :

في الوضع المفتوح. إنقل المصاب إلى أقرب مرفق طبي للعلاج الإضافي.

مضمض الفم بالماء وإتجه إلى الطبيب. الإبتلاع

عالج بحسب الأعراض ولمتابعة حالات التعرض الزائد أو التعرض الزائد جداً ننصح : مشورة من الطبيب.

بعمل فحص للكلية والكبد وقوة إبصار العينين . ويجب الإحتفاظ بسجلات لمثل هذه الواقعات



13.01.2014 التاريخ الفعال. وفقاً لتعليمات الإتحاد الأوروبي EC/58/2001

للرجوع إليها مستقبلاً.

5. اجراءات مكافحة الحريق

إخلاء منطقة الحريق من كل الأفراد الغير عاملين بالطوارئ.

منتجات إحتراق خطرة قد يحترق فقط في حالة إذا كان مغلفاً في حريقاً موجود من قبل. : مخاطر معينة

أول منتجات سامة. مركبات عضوية وغير عضوية لم تعرف. ثاني أكسيد الكربون. تشمل:

أكسيد الكربون.

رغوة أو رشاش يجب مكافحة الحرائق الكبيرة فقط بواسطة رجال مطافئ مدربين جيداً. : وسائل ملائمة لأطفاء الحريق

ماء أو رذاذ تضبيب مقاوم للكحول. يمكن إستعمال مسحوق كيماوي جاف أو ثاني أكسيد

الكربون أو الرمل أو التراب لإطفاء الحرائق الصغيرة فقط.

لا تستعمل الماء في مرشة نافورية. : مادة إطفاء حرائق غير ملائمة

مثل القفازات المقاومة للمواد مناسبة ينبغي ارتداء أجهزة وقايةالكيميائية؛ ويوصى : معدات واقية لرجال المطافئ

في حالة توقع تلامس كبير مع المنتج للمواد الكيميائية باستخدام السترات المقاومة من النيران في مكان مغلق. المسكوب يجب ارتداء جهاز تنفس متكامل عند الاقتراب وفقًا للمعابير ذات الصلة (على سبيل المثال، للحرائق المعتمدة المقاومة حدد الملابس

.)EN469 :أوروبا

إحتفظ بالأوعية يجب تزويد كافة مناطق التخزين بوسائل وإمكانيات كافية لإطفاء الحريق. : مشورة إضافية

الحاوية المجاورة في حالة باردة عن طريق رشها بالماء.

6. الاجراءات في حالات حوادث التصريف العرضي

تجنب ملامسة المادة المنسكبة أو التي إنطلق سراحها. للإرشادات عن المعدات الواقية الشخصية أنظر الفصل 8 الخاص بكشف معلومات يجب مراعاة كافة اللوائح المحلية والدولية المطبقة. السلامة لهذهالمادة.

إطفئ أي لهب عارى . لا تجنب ملامسته للجلد. تجنب إستنشاق البخار و/ أو الضباب. : الإجراءات الوقاتية

قم بإزالة كل مصادر الإشعال الممكنة بالمنطقة تدخن. إبعد مصادر الإشتعال. تجنب الشرر. إمنعه من الإنتشار أو دخول المصارف أو الخنادق أو الأنهار وذلك عن طريق المحيطة. إستعمل وسيلة ملائمة للإحتواء إستعمال الرمل أو الأتربة أو الحواجز الأخرى الملائمة.

قم بتهوية المنطقة الملوثة جيداً . لتجنب التلوث البيئي.

لحالات إنسكاب السوائل بكميات كبيرة (أي أكثر من برميل) إنقل بإ ستعمال وسيلة : طرق التنظيف.

ميكانيكية مثل شاحنة شفط تفريغي إلى خزان إنقاذ لإسترجاع المادة أو التخلص منها بكيفية مأمونة. لا تتخلص من الرواسب المتبقية بدفقها بالماء. إحتفظ بها كفضلات ملوثة. أترك الرواسب المتبقية للتبخر أو قم بتشريبها بمادة ممتصة ملائمة ثم تخلص منها بطريقة مأمونة

ثم قم بإزالة الأتربة الملوثة وتخلص منها بطريقة مأمونة.

في حالاات إنسكاب السوائل بكميات صغيرة (أقل من برميل) إنقل بإستعمال وسيلة ميكانيكية إلى وعاء حاوي يمكن غلقه بإحكام ويوضع عليه بطاقة تعريف تمهيداً لإسترجاع المنتج أو التخلص منه بكيفية مأمونة. أترك الرواسب المتبقية لتتبخر أو قم بتشريبها بمادة ممتصة ملائمة وتخلص منهابطريقة مأمونة. قم بإزالة الأتربة الملوثة وتخلص منها بطريقة

مأمونة.

يجب تقييم التخلص السليم بناءاً على الوضع النظامي لهذه المادة (راجع القسم 13) إذ يُحتمل : مشورة إضافية

حدوث تلوث من الإستعمال اللاحق والإنسكاب ويجبمراعاة اللوائح المحلية التي تحكم للأسترشاد عن مفاضلة يجب مراعاة كافة اللوائح المحلية المطبقة. التخلص من المادة. الاختيار عن اجهزة الوقايه الشخيه أنظر الى الجزء ال 8 من الماده الخاصه بسلامة المواد للأسترشاد عن المواد المتسربه انظر الى الجزء ال 13 من الماده الخاصه بسلامة المواد

7. المناولة والتخزين

تجنب إستنشاق أو ملامسة المادة. يُستعمل فقط في المناطق جيدة التهوية. إغسل جيداً بعد : الإحتياطات العامة

التعامل مع المادة. للإرشادات عن إختيار المعدات الشخصية الواقية أنظر الفصل 8 الخاص للمشورة الشاملة عن المناولة ونقل المنتج والتخزين بكشف بيانات السلامة لهذه المادة.

وتنظيف الخزانات راجع متعهد توريد المنتج.



13.01.2014 التاريخ الفعال.

EC كشف بيانات سلامة المادة

وفقاً لتعليمات الإتحاد الأوروبي EC/58/2001

وفقاً للقواعد الجيدة لمراعاة الأصول الصحية في الصناعة، يجب إتخاذ إحتياطات لتجنب : المناولة

تجنب إستعمل وسائل الشفط الموضعية لغازات العادم فوق منطقة التصنيع. إستنشاق المادة. تجنب ملامسته التلامس الغير مقصود بمركبات الأيزوسيانات لمنع التبلمر بدون سيطرة. يجب تنشيف الملابس الملوثة في الهواء في منطقة جيدة التهوية للجلد والعينين والملابس. لا تقم إطفئ أي لهب عاري. لا تدخن. إبعد مصادر الإشتعال. تجنب الشرر. قبل غسلها. عند التعامل مع منتج موجود في محيطة. درجة حرارة المناولة: بإفراغها في المصرف.

براميل يجب إرتداء أحذية السلامة وإستخدام معدات المناولة الملائمة.

يجب أن تكون الخزانات نظيفة وجافة وخالية إمنع كل التلامس مع الماء ومع الجو الرطب. : التخزين

يجب تخزينه في منطقة جيدة التهوية مطوقة بجدار عازل، إمنع دخول الماء. من الصدأ . يوصى ببطانية بعيداً عن أشعة الشمس ومصادر الإشتعال ومصادر الحرارة الأخرى. يجب تخزين البراميل لإرتفاع نيتروجين للخزانات الكبيرة (سعة 100 متر مكعب أو أزيد)

أقصاه 3 براميل.

ءارجا لضفلاًا نم نملاًا نيزختاً تافصاوم مازتلاًا طرشه ارهشه 2 : تحدصلًا فترة

مادختسلاا لبة ءاملا ىوتحمو تاجتنماا دسكأته مدع نم دكأتلا اختبار

محيطة. درجة حرارة التخزين:

يجب التعامل مع التخزين عند درجات حرارة بحيث تكون اللزوجة أقل من 500 cSt؛ عادة يجب تزويد الخزانات بملفات تسخين في الأماكن التي تكون فيها 50-05 درجة مئوية. درجات الحرارة المحيطة أقل من درجات حرارة التعامل مع المنتج الموصى بها. يجب أن

لا تزيد درجات حرارة سطح ملفات التسخين على 100 درجة مئوية.

إحتفظ بالحاويات مغلقة أثناء عدم يجب كسح الخطوط بالنيتروجين قبل نقل المنتج وبعده. :

الإستعمال.

سبائك نحاس. : مواد غير ملائمة

إستعمل المعلومات تأكد من إتباع كل اللوائح المحلية المتعلقة بمرافق المناولة والتخزين. : معلومات إضافية

في ورقة البيانات هذه كوسيلة لتقييم خطر الظروف المحلية للمساعدة في تقرير الضوابط

الملائمة عند التعامل مع هذه المادةوتخزينها والتخلص منها بأمان.

8. ضوابط التعرض / الحماية الشخصية

إذا قدم المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين (ACGIH) القيمة على هذه الوثيقة ، شريطة أنه للعلم فقط.

حدود التعرض المهني

لم يتأكد.

معامل التعرض البيولوجي (BEI) راجع المرجع للحصول على التفاصيل الكاملة.

لم يُخصص حد بيولوجي.

إغسل إغسل اليدين قبل تناول الطعام وقبل الشرب والتدخين وقبل إستعمال المرحاض. : معلومات إضافية

الملابس الملوثة في غسالة الملابس قبل إعادة إستعمالها.

يجب تصميم أنظمة إنبعاث العامم وفقاً للظروف المحلية، ويجب دائماً نقل الهواء بعيداً عن : ضوابط التعرض

تهوية كافية للتحكم في مصدر تولد البخار وبعيداً عن الأشخاص العاملين عند هذه النقطة. عند تسخين المادة أو رشها أو تكون رذاذ منها، فهناك إحتمال التركيزات المحملة في الهواء. ضع في اعتبارك دائمًا تدابير جيدة للنظافة أكبر لتولد تركيزات محملة في الهواء. أو /الأكل و/ أو الشرب، و ملمع المواد، وقبل الشخصية، مثل : غسل اليدين بعد التعا التدخين غسل ملابس العمل والمعدات الوقائية بصورة روتينية لإزالة الملوثات. التخلص من الملابس الملوثة والأحذية التي لا يم كن تنظيفها. ممارسة التدابير المنزلية الجيدة تدريب وتثقيف العاملين بشأن تحديد إجراءات للتعامل الآمن وصيانة عناصر التحكم ضمان المخاطر وتدابير التحكم ذات الصلة بالأنشطة العادية المصاحبة لهذا المنتج على ، في التعرض والصيانة السليمة للمعدات المستخدمةالتحكم الاختيار، والاختبار قم بتجفيف النظام عن طريق سبيل المثال، معدات الحماية الشخصية، وتهوية العادم المحلى قم بتجفيف النظام عن طريق سبيل المثال، معدات الحماية الشخصية، وتهوية العادم المحلى



معدات الوقاية الشخصية

حماية العينين

13.01.2014 التاريخ الفعال.

وفقاً لتعليمات الإتحاد الأوروبي EC/58/2001

احتفظ بنواتج الارتشاح في عبوة محكمة الغلق .الارتشاح قبل تشغيل المعدات أو صيانتها . التخلص منها في وقت لاحق أو لإعادة تدويرها

يجب أن تستوفي معدات الوقاية الشخصية (PPE) المقاييس الوطنية الموصى بها. راجع :

متعهدى توريد معدات الوقاية الشخصية.

وفقاً لا يحتاج الأمر عادة إلى حماية الجهاز التنفسي تحت ظروف الإستعمال المعتادة.

للقواعد الجيدة لمراعاة الأصول الصحية في الصناعة، يجب إتخاذ إحتياطات لتجنب إستنشاق

المادة.

في حالة إحتمال حدوث ملامسة للمنتج باليد فإن إستعمال قفازات معتمدة وفقاً للمقاييس : حماية اليد.

المعنية (مثلاً أوروبا: EN374 ، الولايات المتحدة (F739) المصنوعة من المواد التالية فينيل حماية من الملامسة العفوية/ الطرطشة: ربما يزود حماية ملائمة من الكيماويات : في حالات الملامسة المستمرة، نوصي مطاط نيتريل. مطاط نيوبرين. (بي في سي). ويفضل استخدام قفازات لها وقت دقيقة يزيد عن 240 بارتداء قفازات لها وقت اختراق بالنسبة . المناسبة دقيقة في الحالات التي يمكن فيها تحديدالقفازات 480 > اختراق

للحماية قصيرة الأجل/الحماية من الرذاذ، نوصي باتباع الإجراءنفسه، ولكن يجب أن الحماية قد لا دراية بأن القفازات المناسبة التي توفر هذا المستوىمن تكون على بنظم أقل طالما يتم الالتزام تكون متوفرةوفي هذه الحالة من الممكن قبول وقت اختراق

الصيانة والاستبدال كثافة القفازات مؤشرًا جيدًا لمقاومتها للمواد لا تعد الصحيحة تعتمد القفازات تصنيع حيث تعتمد قوة المقاومة على التركيب الدقيق لمادة الكيميائية؛ درجة ملائمة ودرجة تحمل القفاز على طربقة إستعماله، فمثلاً معدل الإستعمال ومدة التلامس ومقاومة مادة القفاز للكيماويات وسمك القفاز والبراعة اليدوية. أطلب دائماً المشورة يجب تجنب من متعهدي توريد القفازات. يجب إستبدال القفازات الملوثة بغيرها جديدة.

القفاز ات الرقيقة التي تستعمل لمرة واحدة بمنع إستخدامها لفتر ات طويلة. وعند إرتدائها يجب تُعد مراعاة الأصول الصحية للأفراد عنصراً حيوياً إستعمالها مرة واحدة ثم تخلص منها. في العناية العناية الفعايجب ارتداء القفاز ات فقط على أيدي نظيفة. وبعد استعمال القفاز ات

يجب غسل الأيدي وتنشيفها جيداً. ويوصى باستخدام مادة مرطبة غير معطرة. معتمدة وفقاً لمقاييس نظارات واقية من طرطشة الكيماويات (نظارات أحادية للكيماويات). :

الإتحاد الأوروبي ئي إن 166

قفازات/ قفازات طويلة واقية، أحذية برقبة ومئزرات مقاومة للكيماويات والبرودة. : ملابس واقية طلب الأمر مراقبة تزكيز المواد في منطقة التنفس للعاملين أو في مكان العمل بصفة : طرق المراقبة

ريما يتطلب الأمر مراقبة تركيز المواد في منطقة التنفس للعاملين أو في مكان العمل بصفة عامة للتأكد من الخضوع للوائح OEL وكفاية ضوابط التعرض. ولبعض المواد قد يكون من يجب تطبيق أساليب قياس التعرض المعترف بصحتها الملائم توفير مراقبة بيولوجية. تزود فيما يلي أمثلة بواسطة شخص مختص ويجب تحليل العينات بواسطة مختبر معتمد. لمصادر أساليب مراقبة الهواء الموصى بها أو أتصل بالمتعهد. وقد تتوفر أساليب أخرى محلية. National Institute of Occupational Safety and Health

(NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods

http://www.cdc.gov/niosh/ Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/ Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/ Institut für Arbeitsschutz Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.

http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp L'Institut National de

Recherche et de Securité, (INRS), France

http://www.inrs.fr/accueil

يجب مراعاة الإرشادات المحلية عن حدود الإنبعاث للمواد المتطايرة بخصوص تصريف : ضوابط التعرض البيني

اتخذ التدابير المناسبة لتلبية المتطلبات الخاصة هواء العادم الذي يحتوي على الأبخرة. ذات الصلة تجنب تلويث البيئة من خلال اتباع النصيحة بتشريعات الحماية البيئية غير المنحلة في مياه الصرف إذا المقدمةفي الفصل السادس. تجنب تصريف المواد معالجة مياه في منشأة اقتضى الأمر يجب معالجة مياه الصرف صرف محلية أو

صناعية قبل التصريف إلى المياه السطحية

9. الخصائص الطبيعية والكيماوية

1.0 النسخة



13.01.2014 التاريخ الفعال.

وفقاً لتعليمات الإتحاد الأوروبي EC/58/2001

كشف بيانات سلامة المادة

سائل. رائق بدون لون : المظهر

بلا رائحة : الرائحة

البيانات غير متوفرة. : تركيز بداية ظهور الرائحة البيانات غير متوفرة. : الرقم الإيدروجيني البيانات غير متوفرة. : درجة الغليان. البيانات غير متوفرة. : نقطة الإنصهار/ التجمد. "3° 20° ° 200° (39°) البيانات غير متوفرة. : الحدود القصوى/ الصغرى لقابلية

الاشتعال أو الانفجار

البيانات غير متوفرة. : ضغط البخار البيانات غير متوفرة. : البيانات غير متوفرة. :

20 °C / 68 °F عند 1,030 kg/m3 نمطى : الكثافة.

البيانات غير متوفرة. : درجة الذوبان في الماء البيانات غير متوفرة. : قابلية الذوبان في المذيبات الأخرى n-octanol/water partition البيانات غير متوفرة. :

coefficient (log Pow)

°C / 77°F عند 850 mPa.s عند 810 - 850 mPa.s نمطي : درجة اللزوجة الديناميكية

البيانات غير متوفرة. : درجة اللزوجة الكينماتيكية البيانات غير متوفرة. : كثافة البخار (هواء = 1)

قابلية النوصيل الكهربي: > 10 pS/m 000, وهناك عدد من العوامل التي قد تؤثر بشكل : درجة النوصيل الكهربي

كبير على قابلية توصيل السائل، على سبيل المثال درجة حرارة السائل ووجود الملوثات والإضافات المضادة للاستاتيكية. هذه المادة غير مُتوقع أن تكون مراكمة للكهرباء

الاستاتيكية.

البيانات غير متوفرة. : معدل التبخر (nBuAc=1)

10. الثبات وقابلية التفاعل

ممتص لرطوبة الهواء. ثابت الخواص : ثبات الخواص

حرارة ولهب وشرر. : حالات يجب تجنبها.

تجنب ملامسة مركبات الأيز وسيانات والنحاس وسبانك النحاس والزنك والمؤكسدات القوية : مواد يجب تجنبها

والماء.

قد تتكون منتجات سامة غير معروفة. : منتجات تحلل خطرة

لا، لا يمكن للمنتج أن يشتعل بسبب الشحنة الكهروستاتيكية. : الحساسية للشحنة الاستاتيكية المفرغة

11. معلومات عن درجة السمية

تعتمد المعلومات المعطاة على إختبار المنتج و/أو منتجات مماثلة و/أو المكونات. : أساس التقييم.

 5000 < 0.00</td>
 ملجم/كجم درجة سمية منخفضة :
 درجة سمية حادة بالفم.

 1000 < 0.00</td>
 ملجم/كجم درجة سمية منخفضة :
 درجة سمية حادة للجلا للجلا المنتشاق :

 1000 < 0.00</td>
 بالمنتشاق :
 درجة سمية حادة عند الإستنشاق :

لا يهيج الجلد. : تهيج للجلد لا يهيج العين. : تهيج العينين:

غير متوقع أن يسبب تهيجاً للجهاز التنفسي : تهيج للجهاز التنفسي

ليس مسبباً لحساسية الجلّد. : اكتساب الحساسية الجلّد : درجة السمية للجرعة المتكررة. اليس مسبباً للتحول الخلقي. : احتمالية تحويل تغيير الخلايا لا يتوقع أن يكون مسبباً للسرطان. : احتمالية التسبب في السرطان.

المادة	:	تصنيف الإصابة بالأورام السرطانية.
Polyoxyalkylene triol	:	النظام العالمي الموحد لتصنيف المنتجات الخطرة (GHS)/نهج التصنيف والوسم (CLP)
		لا يوجد تصنيف مواد مسرطنة

لا يتوقع أن يكون مسبباً للسمية التدريجية. : سمية متكاثرة ومتطورة

1.0 النسخة 13.01.2014 التاريخ الفعال. وفقاً لتعليمات الإتحاد الأوروبي EC/58/2001

غير متوقع أن يضر الخصوبة.

12. معلومات ايكولوجية عن البيئة

لا تتوفر بيانات السمية الإيكولوجية البيئية لهذا المنتج . وتعتمد المعلومات المزودة فيما يلي جزئياً على المعرفة بالمكونات وعلى السمية الإيكولوجية لمنتجات مماثلة.

درجة سمية حادة.

المماك لل المائية: : السماك LC/EC/IC50 > 100 mg/l غير سام عملياً: : الفشريات المائية LC/EC/IC50 > 100 mg/l غير سام عملياً: : الطحالب/النباتات المائية

LC/EC/IC50 > 100 mg/l من المتوقع أن يكون غير سام عملياً: : كاننات عضوية دقيقة

اذا دخل هذا المنتج الى التربه مكون او اكثر بالامكان تحركه ويلوث المياه الجوفيه على التربه مكون او اكثر بالامكان تحركه ويلوث المياء الجوفيه الإستمرارية/ إحتمالية التفسخ التفاعلات الكيماوية الضوئية مع الهواء. لا يتحلل بيولوجياً بطبيعته.

والإنحلال

لا يتراكم بصورة بيولوجية لدرجة كبيرة. MW أكثر من 1000. : تراكم بيولوجي.

13. اعتبارات التخلص من المادة

إنها مسئولية مولد الفضلات أن يحدد درجة يجب إستعادته أو إعادة تصنيعه إن أمكن. : التخلص من المادة

السمية والخصائص الطبيعية للمادة المتولدة لتحديد التصنيف الصحيح للفضلات وأساليب

التخلص الملائمة الخاصعة للوائح المطبقة.

يجب ألا يُسمح لمياه لا تتخلص منها في المصارف أو في مسارات المياه دآخل البيئة.

الفضلات أن تلوث التربة أو المياه.

بعد الصرف، يجب التهوية في مكان مأمون بعيداً عن قم بتصريف محتويات الوعاء جيداً. : التخلص من المادة في وعاء حاوي

يجب إرسالها إلى جهة إسترداد البراميل أو جهة إسترجاع المعدن. الشرر والنيران. قد تكون يجب أن يتم التخلص وفقاً للقوانين واللوائح الإقليمية والوطنية والمحلية المطبقة.

قد تكون يجب أن يتم التخلص وفقاً للقوانين واللوائح الإقليمية والوطنية والمحلية المطبقة. : التشريعات المحلية

اللوائح المحلية أكثر صرامة من الإشتراطات الإقليمية أو الوطنية ويجب الخضوع لها.

معلومات عن طريقة النقل .14

بري (كما في تصنيف ADR): غير خاضع للرقابة هذه المادة غير مصنفة كمادة خطرة تحت اللوائح ADR

IMDG

هذه المادة غير مصنفة كمادة خطرة تحت اللوائح IMDG

(قد تنطبق التغيرات بحسب البلاد) IATA

إما أن هذه المادة غير مصنفة كخطيرة وفقًا للوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوى أو تحتاج إلى اتباع متطلبات محددة خاصة بالدولة.

يجوز نقل هذا المنتج تحت بطانية من النيتروجين. والنيتروجين غاز عديم الرائحة وعديم : معلومات إضافية

اللون. وإن التعرض لغاز النيتروجين قد يُسبب إسفكسيا الخنق أو الوفاة. يجب على الأفراد

مراعاة احتياطات السلامة الصارمة أثناء الدخول أو العمل في حيز مغلق.

15. معلومات تنظيمية

المعلومات التنظيمية غير مقصود أن تكون شاملة. وقد تطبق اللوائح الأخرى على هذه المادة.

غير مُصنف كمادة خطرة وفقاً لمعابير الإتحاد الأوروبي : تصنيف الإتحاد الأوروبي

1.0 النسخة

13.01.2014 التاريخ الفعال.

وفقاً لتعليمات الإتحاد الأوروبي EC/58/2001

كشف بيانات سلامة المادة

القوائم المحلية

 AICS
 : مدرك بالقائمة

 DSL
 : قائمة

 INV (CN)
 : قائمة

 TSCA
 : مدرك بالقائمة

KECI (KR) : مدرك بالقائمة KE-24605

مدرك بالقائمة : PICCS (PH)

كل المكونات مدرجة أو البوليمر مستثنى. 2-20-9082 مدرك بالقائمة :

16. معلومات اخرى

لمزيد من المعلومات، إتصل بشركة شل أو وكيل شل في منطقتك. : معلومات إضافية

لا توجد أي (لا توجد تغييرات كبيرة على ورقة بيانات السلامة هذه تغييرات تتعلق التغييرات بإدراجالتعديلات و/ أو بالتصنيف و/أو الإجراءات الآمنة للتعامل). ترتبط كل

حذف العبارات

MSDS : رقم نسخة 1.0

MSDS التاريخ الفعال : 13.01.2014

خط عمودي (|) في الهامش الأيسر يبين تعديل من النسخة السابقة. : مراجعات MSDS

إن محتويات وشكل هذا الكشف الخاص ببيانات السلامة مطابق لتعليمات المفوضية : تنظيم MSDS

EC/58/2001 بتاريخ 27 يوليو 2001 يُعدل للمرة الثانية تعليمات المفوضية

. EEC/155/91

تتعلق المشورة في هذا المستند بالمنتج المزود أصلاً. ولكن للكيماويات المشتقة الأخرى : الإستعمالات وقيود الإستعمال

خصائص وأخطار مختلفة. يجب طلب المشورة بخصوص كيفية مناولتها واستعمالها بأمان.

يستعمل لصنع معدات البولي يوريثان.

المعلومات الواردة في هذا المستند يجب توفيرها لكل من يتعاملون مع المنتج. : توزيع MSDS

تعتمد هذه المعلومات على معرفتنا الحالية والمقصود منها أن تصف المنتج لأغراض : التنصل من المسئولية.

متطلبات الصحة والسلامة والمتطلبات البيئية فقط. ولذلك يجبعدم تفسيرها على أنها تضمن

أي خصائص معينة للمنتج.