
Variable independiente (causa)
Variable dependiente (efecto)
Transparencia del procedimiento de cálculo
niveles:
caja negra | a la vista
Problema:
la escasa transparencia
(caja negra) incide en
la baja trazabilidad
y verificabilidad
Trazabilidad y verificabilidad del procedimiento de cálculo
niveles:
baja | alta
Intervención: el desarrollo de EduFEM pone el procedimiento
a la vista. La hipótesis predice que permitirá mejorar
la trazabilidad y la verificabilidad del análisis
Variable interviniente (solución)
EduFEM
desarrollado bajo un método de diseño de software educativo