



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

1-Cincuentenario

Comuna:

Paillaco

Kilómetros lineales:

0,9

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Se Realiza cortafuego preventivo en zona de interfaz de la ciudad de Paillaco, en terreno colindante a estadio Cincuentenario y poblaciones aledañas, el cual presenta vegetación arbustiva sin manejo, y alto flujo de transeúntes.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuego

Estado de OECV

- Mantención

Manejo de vegetación

- Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Las Gaviotas

Comuna:

Valdivia

Kilómetros lineales:

0,26 Km

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Realización de Cortafuego preventivo en zona de interfaz del sector Las Gaviota, en terreno municipal con mantención colindante al CIP-CRC Valdivia



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuego

Estado de OECV

- Mantención

Manejo de vegetación

Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Comuna:

Kilómetros lineales:

Institución responsable:

Descripción del riesgo del sector:

Vertedero Nontuela

Futrón

0,32

CONAF

Se hace mantención de cortafuego en Vertedero de Nontuelá que representa infraestructura crítica expuesta al riesgo de incendios forestales, debido a su proximidad a viviendas y terrenos agrícolas del sector. Este sector se presenta de alto riesgo según cartografía, y presenta una alta complejidad en caso de generarse un incendio debido a que el combustible corresponde a desechos tóxicos.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Línea cortafuego Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Estación Mariquina

Comuna:

Mariquina

Kilómetros lineales:

0,315

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Realización de Cortafuego preventivo en zona de interfaz del sector Estación Mariquina, en terreno municipal sin mantención colindante a viviendas.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Centro Polideportivo Elige Vivir Sano

Comuna: Mariquina

Kilómetros lineales: 0,31

Institución responsable: CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Se realiza cortafuego preventivo en predio de centro polideportivo elige vivir sano, donde existe flujo de personas del predio hacia el rio, en el cual hay uso no regulado del fuego y hay ocurrencia de incendios anteriormente. Este sector corresponde a zona de interfaz con alto riesgo.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Construcción cortafuego preventivo Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

La Cantera

Comuna:

Rio Bueno

Kilómetros lineales:

0,54

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Se realiza Cortafuego preventivo con Buldócer de departamento de vialidad en zona de interfaz ocluido en la ciudad de Rio Bueno, sector la Cantera.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Cortafuego con Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Lanco Norte

Comuna:

Lanco

Kilómetros lineales:

0,185

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Se realiza cortafuego preventivo con maquinaria buldócer, en zona de interfaz correspondiente a sector Norte de Lanco



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Mantenimiento cortafuego preventivo

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Las Palmeras

Comuna:

Mafil

Kilómetros lineales:

0,31

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Mantenimiento cortafuego preventivo en zona de interfaz al Norte de Mafil, en sector Villa las Palmeras, el cual también funciona como micro vertedero. En cartografía de riesgo se encuentra en alto riesgo.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Línea cortafuego Buldócer CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Límite urbano norte Mariquina

Comuna: Mariquina

Kilómetros lineales: 1,68

Institución responsable: CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Realización de Cortafuego preventivo en zona de interfaz del límite urbano norte de la ciudad de Mariquina, en terreno municipal, colindante a casas.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Cortafuego mecanizado con Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Malalhue cancha

Comuna:

Lanco

Kilómetros lineales:

0,33

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Se realiza cortafuego preventivo en zona de interfaz ocluido correspondiente a estadio municipal de Malalhue, el cual presenta vegetación colindante a viviendas.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Pampa Perinetti

Comuna:

Paillaco

Kilómetros lineales:

1.85

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Se Realiza cortafuego preventivo en zona de interfaz de la ciudad de Paillaco, en terreno correspondiente a Pampa Perinetti el cual presenta vegetación arbustiva sin manejo, y alto flujo de transeúntes.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Construcción cortafuego preventivo Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Pampa Aichele

Comuna:

Rio Bueno

Kilómetros lineales:

0,35

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Se realiza Cortafuego preventivo con Buldócer de departamento de vialidad en zona de interfaz en la ciudad de Rio Bueno, sector Pampa Aichele



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Sector Bancario

Comuna:

La Unión

Kilómetros lineales:

0,465

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Se planifica mantenimiento de cortafuego preventivo en zona de interfaz de comuna de la Unión. Zona de alto riesgo debido al tránsito desregulado de gente y definida como alto riesgo según cartografía de riesgo.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuego

Estado de OECV

- Mantención

Manejo de vegetación

Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Quitaluto

Comuna:

Corral

Kilómetros lineales:

2 Km

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Se realiza cortafuego preventivo, y mantención de medidas de silvicultura preventiva en predio Quitaluto de Conaf ya que este colinda directamente con viviendas de sector La Aguada, presentándose como una zona de interfaz de alto riesgo. En consideración de cartografía de riesgo, y experiencia de incendios de alta complejidad en el sector se mantienen medidas de prevención.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Catrileufu

Comuna:

Corral

Kilómetros lineales:

2,2

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Se realiza cortafuego preventivo, en límite de parque nacional alerce costero, en sector con presencia de plantaciones forestales y con presencia de tránsito humano. Se considera un área de alta vulnerabilidad y riesgo según cartografías, y se generan obras para protección de parque frente a eventual incendio en plantación.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Escuela rural El Salto

Comuna:

Los Lagos

Kilómetros lineales:

0,28

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Se realizara construcción de cortafuego Preventivo alrededor de escuela rural El Salto, sector sur de la comuna de Los Lagos, inmerso en paisaje agrícola –forestal.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Buldócer

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Posta rural Riñihue

Comuna:

Los Lagos

Kilómetros lineales:

0,41

Institución responsable:


CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Se realizara construcción de cortafuego Preventivo a posta rural de Riñihue, en paisaje con matriz de arbolado natural y bosque nativo.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV

Estado de OECV

- Mantención

Manejo de vegetación

MOP

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

T-206

Comuna:

Valdivia-Paillaco

Kilómetros lineales:

42,1

Institución responsable:


MOP

Descripción del riesgo del sector:

MOP realiza limpieza de Faja fiscal en ruta T-206 la que fue priorizada por CONAF.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV

Estado de OECV

- Mantención

Manejo de vegetación

MOP

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

T-20

Comuna:

Mariquina

Kilómetros lineales:

23,9

Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

OECV correspondiente a la limpieza de Faja Fiscal en T-20 desde cruce ruta 202- San José de la Mariquina, acceso Norte- Cruce T-280-S (Mehuín)



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV

Estado de OECV

- Mantención

Manejo de vegetación

MOP

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

T-60

Comuna:

Valdivia – la Unión

Kilómetros lineales:

24,2

Institución responsable:


MOP

Descripción del riesgo del sector:

OECV correspondiente a la limpieza de Faja Fiscal en ruta T-60 entre Valdivia y La Unión



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV

Estado de OECV

- Mantención

Manejo de vegetación

MOP

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

T-39

Comuna:

Los Lagos - Panguipulli

Kilómetros lineales:

52,2

Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

OECV correspondiente a la limpieza de Faja Fiscal en ruta T-39 entre Los Lagos y Panguipulli




Mapa de Google Earth que muestra la zona de estudio en la zona de la Faja Fiscal T-210. La zona de estudio está marcada con una línea roja. Se pueden ver varios lugares y carreteras, como Rosique, Santa Rosa, Colón, y la zona de la Faja Fiscal T-210. La zona de estudio está ubicada en la zona de la Faja Fiscal T-210, entre las carreteras de Rosique y Santa Rosa.

MOP realiza limpieza de Faja fiscal de Ruta T-210 entre cruce Ruta 5S sector Ciruelos- Pureo, la que fue priorizada como de alto riesgo por cartografía CONAF.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV

Estado de OECV

- Mantenición.

Manejo de vegetación

- MOP

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

T-350

Comuna:

Valdivia

Kilómetros lineales:

36,1

Institución responsable:


MOP

Descripción del riesgo del sector:

MOP realiza limpieza de Faja fiscal de Ruta T-350 ruta costa valdiviana, abarcando Niebla, Los Molinos y Curiñanco, la que fue priorizada como de alto riesgos por cartografía CONAF



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV

Estado de OECV

- Mantención

Manejo de vegetación

MOP

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

T-720

Comuna:

La Unión

Kilómetros lineales:

10

Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

MOP realizará limpieza de Faja Fiscal en Ruta T-720 sector As ventanas (ruta T-60) y Camino P.N. Alerce Costero, hasta cruce con T-450.