

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV:

- Faja corta combustible.

Estado de OECV:

- Mantención de obra.

Manejo de Vegetación:

- Reducción de combustible colindante a base brigada.
- Cuadrilla de brigadistas forestales con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Base de brigada Lengua 4 (51°42'22.83''S 72°27'22.64''O)

Comuna:

Natales

Kilómetros lineales:

0,6 km

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

- **General:** El predio corresponde al Ministerio de Agricultura. Se utiliza como base brigada de la Brigada Forestal Lengua 4 y de la Central de Coordinación Provincial (CENCOP). Se ubica en la zona de interfaz de la ciudad de Puerto Natales, y colinda con centros poblados.
- **Características de la zona:** El lugar presenta aumento de flujo de personas en los periodos de septiembre hasta marzo; en ocasiones hasta abril.
- **Vegetación presente:** Gramíneas y pasto de hasta 50 centímetros.
- **Riesgo:** Tránsito de personas y vehículos durante toda la jornada laboral, en los meses antes mencionados con mayor recurrencia. Sumado a actividades de revisión y mantención de herramientas y otras obras de construcción que implican el uso de herramientas como soldadora y galletera, entre otras. Cabe señalar que el lugar cuenta con sitios para personas que tienen el hábito de fumar.
- **Fecha propuesta para ejecución:** Entre los meses de octubre y noviembre del año 2025.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV:

- Faja corta combustible.

Estado de OECV:

- Mantención de obra.

Manejo de Vegetación:

- Reducción de la cobertura vegetal en senderos al interior de la Villa Monzino, Parque Nacional Torres del Paine.
- Cuadrilla de brigadistas forestales con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: PNTTP – Senderos interiores

Comuna: Torres del Paine

Kilómetros lineales: 1,8 km

Institución responsable: CONAF

Descripción del riesgo del sector:

- **General:** El sector corresponde a la Villa Monzino en el Parque Nacional Torres del Paine (PNTTP), y la zona a intervenir serán los senderos interiores que conectan la Administración del PNTTP con las casas de las y los funcionarios, la Posta y la Brigada Forestal presente en el sector.
- **Características de la zona:** Los senderos son utilizados por el personal de CONAF, y visitantes que podrían recorrer los alrededores de la Administración del PNTTP, por tal motivo es importante mantener reducido el combustible aledaño a los senderos.
- **Vegetación presente:** Arbustos, gramíneas y pasto de hasta 60 centímetros.
- **Riesgo:** Alto tránsito de personas y vehículos, debido al aumento de personal que ingresa en el periodo entre septiembre y marzo.
- **Fecha propuesta para ejecución:** Entre los meses de diciembre año 2025 y enero año 2026.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV:

- Faja corta combustible.

Estado de OECV:

- Mantención de obra.

Manejo de Vegetación:

- Reducción de combustible en el sendero que va hacia la copa de agua.
- Cuadrilla de brigadistas forestales con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Parque Nacional Torres del Paine - Copa de Agua

Comuna:

Torres del Paine

Kilómetros lineales:

0,1 km

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

General: El sector corresponde al Parque Nacional Torres del Paine (PNTN), y la zona a intervenir será un sendero que se dirige hacia la copa de agua que alimenta la Villa Monzino (villa donde se ubica la Administración del PNTN).

Características de la zona: Este sendero es utilizado por el personal de mantención de CONAF, por lo cual es importante mantener reducido el combustible aledaño al sendero.

Vegetación presente: gramíneas y pasto de hasta 40 centímetros.

Riesgo: alto tránsito de personas, debido al aumento de personal que ingresa en la temporada entre septiembre y marzo.

Fecha propuesta para ejecución: entre los meses de noviembre y diciembre 2025.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV:

- Faja corta combustible.

Estado de OECV:

- Mantención de obra.

Manejo de Vegetación:

- Reducción de la carga de combustible en sendero.
- Cuadrilla de brigadistas forestales con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

PNTP- Sendero Misceláneo

Comuna:

Torres del Paine

Kilómetros lineales:

0,8 km

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

- **General:** El sector corresponde al Parque Nacional Torres del Paine, y la zona a intervenir será un sendero que se encuentra en la Administración de la Unidad, que se denomina Misceláneo.
- **Características de la zona:** El sitio con un aumento de visitantes sobre todo en temporada alta (septiembre a marzo). Además, el sendero es utilizado por el personal de CONAF presente en el sector, ya sea utilizado de forma recreativa o como parte de patrullajes y/o entrenamiento. El sector que se interviene será el sendero propiamente tal, para luego culminar en el mirador.
- **Vegetación presente:** Arbolado, arbustos, gramíneas, herbáceas y pasto de hasta 30 centímetros.
- **Riesgo:** Alto tránsito de visitantes y funcionarios de CONAF, debido al aumento de personal que ingresa en el periodo entre septiembre y marzo.
- **Fecha propuesta para ejecución:** A realizar en el mes de octubre 2025.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV:

- Faja corta combustible.

Estado de OECV:

- Construcción de obra.

Manejo de Vegetación:

- Poda de vegetación colindantes a infraestructura.
- Poda de arbustos adyacentes a Bodega de Almacenaje de combustibles.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Portería Laguna Amarga, PNTP (50°58'47.83"S 72°48'0.46"O).

Comuna:

Torres del Paine

Kilómetros lineales:

0,4

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

General: Sector de ingreso al Parque Nacional Torres del Paine (Portería Laguna Amarga)

Característica de la zona: Gran flujo de personas al día.

Vegetación presente: Arbustos, gramíneas y pastos de hasta 80 cm.

Riesgo: Combustión por fuentes de calor (herramientas que generan chispas, fumadores, etc.), inflamación de combustibles, paso de incendio estructural a forestal.

Periodo de ejecución: 2024-2025.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV:

- Faja corta combustible.

Estado de OECV:

- Mantención de obra.

Manejo de Vegetación:

- Reducción de combustible en sendero hacia Campamento de Montaña.
- Cuadrilla de brigadistas forestales con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Base de Brigada Lengua 10 (Sector Dickson)

Comuna:

Torres del Paine

Kilómetros lineales:

0,4

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

General: El sector corresponde a parte del Circuito Macizo Paine, del Parque Nacional Torres del Paine. En él es posible encontrar a diferentes actores, como: Guardaparques, Carabineros, a la Concesión Vértice Travel, visitantes y trabajadores como Guías, Asistentes y Porteadores, y a la Brigada de Incendios Forestales.

Característica de la zona: Presenta alta afluencia de público y trabajadores durante el periodo estival y están permitidas en el sector diversas fuentes de calor.

Vegetación presente: Árboles, arbustos y pastizal.

Riesgo: Alta afluencia de visitantes y trabajadores. Manipulación y uso de fuentes de calor, como: cocinillas, fósforos y encendedores, y herramientas manuales para construcciones y reparaciones, entre otros.

Periodo de ejecución: 2025-2026.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV:

- Faja corta combustible.

Estado de OECV:

- Mantención de obra.

Manejo de Vegetación:

- Uso de herramientas manuales.
- Eliminación de la capa vegetal.
- Cuadrilla CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

MNCM- Zona Picnic

Comuna:

Natales

Kilómetros lineales:

0,1 km

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

- General:** El predio corresponde al Monumento Natural Cueva del Milodón (MNCM), y la zona a intervenir es una de las zonas de picnic que presenta la Unidad.
- Características de la zona:** sitio con alto flujo de visitantes sobre todo en temporada alta (septiembre a marzo), sobre todo en este lugar, donde se reúnen a comer e ingerir alimentos. También colinda con una zona de estacionamiento.
- Vegetación presente:** gramíneas y pasto de hasta 50 centímetros.
- Riesgo:** alto tránsito de personas y vehículos durante toda la jornada, sobre todo en esta área que corresponde a una de las zonas de picnic que cuenta el monumento, además de estar cercana a una zona de estacionamiento y de alto tráfico (punto neurálgico que puedes acceder a varios sitios de interés de la unidad).
- Fecha propuesta para ejecución:** entre los meses de noviembre y diciembre del año 2025.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV:

- Faja corta combustible.

Estado de OECV:

- Mantención de obra.

Manejo de Vegetación:

- Reducción de combustible para instalación de piscina.
- Cuadrilla de brigada forestal con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Piscina – Sector Dorotea

Comuna:

Natales

Kilómetros lineales:

0,02

Institución responsable:

CONAF (Coordinación con Carabineros de Chile- Dirección de Bienestar).

Descripción del riesgo del sector:

General: El sector se encuentra aledaño al Paso Fronterizo Dorotea y se ha escogido debido a que la instalación de piscinas autosoportantes es emplazada en este lugar.

Característica de la zona: El lugar es altamente transitado en periodo estival y se encuentra desprovisto de una fuente de agua cercana. Se encuentra resguardada por Carabineros para evitar el ingreso de personal no autorizado pudiendo evitar accidentes en caso de ingreso de menores.

Vegetación presente: gramíneas y pastos de hasta 50 cm.

Riesgo: En época estival, debido al alto flujo de vehículos y personas sumado al bajo contenido de humedad en el combustible podría ser causal de un incendio forestal. O bien, puede originarse un incendio estructural que pase a forestal. Hay que considerar también a las personas que tienen el hábito de fumar que pueden tirar sus colillas (mal apagadas) antes de pasar por los controles nacionales.

Periodo de ejecución: 2025-2026.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV:

- Faja corta combustible.

Estado de OECV:

- Mantención de obra.

Manejo de Vegetación:

- Uso de herramientas manuales.
- Eliminación de la capa vegetal.
- Reducción de combustible colindante a pista de Aeronaves.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:	Aeródromo Teniente Julio Gallardo (51°40'9.27"S 72°31'41.70"O).
Comuna:	Natales
Kilómetros lineales:	0,34
Institución responsable:	CONAF (coordinación con DGAC).

Descripción del riesgo del sector:

General: Sector bajo convenio con DGAC como zona de carga y recarga para aeronaves de combate de incendios forestales e instalación de piscinas.

Característica de la zona: Pista aérea de tierra habilitada para la instalación de piscinas y carga/ recarga de aeronaves.

Vegetación presente: gramíneas y pastos de hasta 50 cm.

Riesgo: En época estival con bajo contenido de humedad lo cual podría aumentar el riesgo de incendio forestal por chispas desprendidas del contacto de la aeronave con el pavimento y/o vehículos de abastecimiento de piscinas.

Temporada de ejecución: 2025-2026.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV 2025-2026



Tipo de OECV

- Faja corta combustible

Estado de OECV

- Construcción de obra

Manejo de vegetación

- Cuadrilla con herramientas y maquinaria manual.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Pampa Guanaco.

Comuna:

Timaukel.

Kilómetros lineales:

0,2 km

Institución responsable:

Construcción de la obra por parte CONAF (coordinado con municipio).

Descripción del riesgo del sector:

Riesgo medio a alto por gran cantidad de vegetación arbórea y arbustiva colindante en sector sur del poblado de Pampa Guanaco. La infraestructura perteneciente a la escuela rural de Pampa Guanaco tiene mucho combustible a sus alrededores, por lo que su manejo y ordenamiento se hace muy necesario.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV 2025-2026



Tipo de OECV

- Faja Libre de vegetación

Estado de OECV

- Mantenición de obra

Manejo de vegetación

- Cuadrilla con herramientas y maquinarias manuales.


Ubicación de la obra.

Nombre del sector:	Sur de la ciudad de Puerto Williams
Comuna:	Cabo de Hornos
Kilómetros lineales:	2 km
Institución responsable:	Mantenición de la obra por parte de CONAF a través de su brigada Lenga 12.

Descripción del riesgo del sector:

Riesgo medio a alto por gran cantidad de vegetación arbórea y arbustiva colindante en sector suroeste a viviendas periféricas y a la ciudad de Puerto Williams en general, demarcada claramente en la zonificación de riesgo de la interfaz . Destaca además en sector sureste el Parque Ukika, zona de recreación donde la población local habitúa realizar fogatas.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV 2025-2026



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego

Estado de OECV

- Construcción de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Uso de cuadrilla

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:	Villa Pampa Guanaco
Comuna:	Timaukel
Kilómetros lineales:	0,5 km
Institución responsable:	Municipalidad de Timaukel

Descripción del riesgo del sector:

La Villa Pampa Guanaco se encuentra inserta en un sector de mucha vegetación, donde se están ampliando los espacios públicos y habilitando nuevos sectores al uso comunitario. La obra en cuestión viene a mejorar la seguridad del entorno de villa, discontinuando la disponibilidad de combustible vegetal. El terreno en cuestión es fiscal.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV 2025-2026



Tipo de OECV

- Faja Libre de vegetación

Estado de OECV

- Construcción de obra

Manejo de vegetación

- Cuadrilla con herramientas y maquinarias.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:	Sur de la ciudad de Puerto Williams
Comuna:	Cabo de Hornos
Kilómetros lineales:	0,1 km
Institución responsable:	Municipalidad de Cabo de Hornos.

Descripción del riesgo del sector:

Este trabajo es una continuación del cortafuego construido con anterioridad en la periferia de la ciudad. La idea es extender el cortafuego alrededor de las casas en la calle O'Higgins, lo anterior en terreno fiscal.

Riesgo medio a alto por gran cantidad de vegetación arbórea y arbustiva colindante en sector este de viviendas periféricas de la ciudad de Puerto Williams, colindante con el río y Parque Ukika.

La mantención de la ruta fiscal en este sector (trayecto de Punta Arenas a Villa Tehuelches, Laguna Blanca), es de suma importancia debido principalmente a la alta cantidad de automóviles que transitan desde la ciudad de Punta Arenas a Puerto Natales y viceversa. Cualquier tipo de accidente automovilístico que pudiera generar un foco de incendio, podría conllevar una propagación a través de la vegetación herbácea, que afecte estancias o terrenos militares que se ubican dentro de la comuna, esto también está reflejado en el mapa de riesgo de la región. Los trabajos se ejecutarán en la faja fiscal.