



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Corta combustible

Estado de OECV

- Construcción de obra.
- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Lomas Huasi

Comuna: Calama

Kilómetros lineales: 0.33 km

Institución responsable: Municipio

Descripción del riesgo del sector:

- Sector en el cual han existido dos eventos de incendio durante el año 2024.
- Sector de espacio recreacional, equipada con senderos y mesas para actividades como camping. No obstante, la falta de mantenimiento a permitido un crecimiento descontrolado de vegetación, lo que ha llevado a acentuar la vulnerabilidad del lugar. Actualmente, se ha transformado en un espacio propicio para que personas en situación de calle se establezcan, en el cual, constantemente hacen uso del fuego, lo que, resulta especialmente preocupante debido a su cercanía con zonas habitadas (zona de interfaz)

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego

Estado de OECV

- Construcción de obra.
- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Quillagua 2025

Comuna: María Elena

Kilómetros lineales: 0.44 km

Institución responsable: Municipio

Descripción del riesgo del sector:

- Sector aislado, lejano para la llegada oportuna de Bomberos en caso de incendio forestal
- Sector de interfaz, con alta densidad de vegetación
- Sector con gran cantidad de árboles nativos

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

*Faja Cortafuego

Estado de OECV

*Construcción de obra.

*Mantención de obra

Manejo de vegetación

*Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra

Nombre del sector:	Yalquincha
Comuna:	Calama
Kilómetros lineales:	0.40 km
Institución responsable:	MOP

Descripción del riesgo del sector:

- *Sector oasis, con alto porcentaje de incendios forestales difíciles de abordar por la geografía del terreno.
- *Sector que alberga personas en situación calle que hacen uso del fuego.
- *Sector de alto valor ecológico, debido a la existencia de múltiples especies nativas de flora y fauna.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento



Tipo de OECV

*Faja Cortafuego

Estado de OECV

*Construcción de obra.

*Mantenición de obra

Manejo de vegetación

*Uso de maquinaria


Ubicación de la obra.

- Nombre del sector: Puentes las vacas
- Comuna: Calama
- Kilómetros lineales: 0.15 km
- Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

- Sector con densa vegetación que se encauza a riveras del rio, muy próximo a la zona de interfaz.
- Zona con ocurrencia de incendios.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego

Estado de OECV

- Construcción de obra.
- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Ojo Opache Inicio

Comuna: Calama

Kilómetros lineales: 0.35 km

Institución responsable: Privado- Empresa

Descripción del riesgo del sector:

- Alta ocurrencia de incendios e incidentes en el sector
- Sector con alta concurrencia de visitantes para hacer uso recreacional del sector
- Alta ocurrencia de uso del fuego de manera recreativa y agrícola



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Corta combustible

Estado de OECV

- Construcción de obra.
- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Solor 2025

Comuna:

San Pedro de Atacama

Kilómetros lineales:

0.32 km

Institución responsable:

Privado

Descripción del riesgo del sector:

- Sector aislado, lejano para la llegada oportuna de Bomberos en caso de incendio forestal
- Sector de interfaz, con alta densidad de vegetación y poblado cercano.
- Zona con baja separación entre la vegetación arbustiva de la arbórea, acentuando la vulnerabilidad de un incendio forestal

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego

Estado de OECV

- Construcción de obra.
- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Yalquín 2025

Comuna: Calama

Kilómetros lineales: 0.15 km

Institución responsable: Privado

Descripción del riesgo del sector:

- Alta ocurrencia de uso del fuego de manera recreativa y para labores domésticas
- Gran cantidad de personas en situación de calle que habita el sector
- Sector de Oasis, con ocurrencia de incendios de difícil manejo por la topografía del sector al considerarse quebrada
- Sector de alto valor ecológico, al existir la presencia de múltiples especies endémicas y/o nativas tanto flora y fauna.