


Ficha N°1 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuegos.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

B. Nacionales

Comuna:

La Reina

Kilómetros lineales:

1,38 km

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Este es un cortafuego que se realiza todas las temporadas. Su totalidad se encuentra inmersa en una zona de golpe único y colinda con el área urbana de la comuna de La Reina, lo que en caso de un incendio forestal le otorga protección a las casas próximas a este trabajo. Si bien no se alcanza a distinguir en la imagen, hay ocurrencia de incendios forestales en los alrededores en los últimos años, lo que recalca la importancia de ejercer estas labores de mitigación.

Ficha N° 2 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuegos.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Mapumahuída

Comuna: Renca

Kilómetros lineales: 0,95 km

Institución responsable: CONAF

Descripción del riesgo del sector:

En el sector de Mapumahuída contempla una alta carga de combustible vegetal cercana a viviendas de material ligero. Además, el cerro presenta ocurrencia de incendios forestales en los últimos años. Dicho lo anterior la importancia de la ejecución de labores cortafuegos en este sector. Esta es una obra que se realiza año a año siempre previa coordinación con la municipalidad.

Ficha N°3 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuegos.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Lo Boza

Comuna: Renca

Kilómetros lineales: 0,6 km

Institución responsable: CONAF

Descripción del riesgo del sector:

En el sector de Lo Boza contempla una alta carga de combustible vegetal cercana a viviendas de material ligero. Además, el cerro presenta ocurrencia de incendios forestales en los últimos años. Dicho lo anterior la importancia de la ejecución de labores cortafuegos en este sector. Esta es una obra que se realiza año a año siempre previa coordinación con la municipalidad.

Ficha N°4 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuegos.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.
- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Villa Sarmiento

Comuna: Renca

Kilómetros lineales: 0,42 km

Institución responsable: CONAF

Descripción del riesgo del sector:

En el sector de Villa Sarmiento contempla una alta carga de combustible vegetal cercana a viviendas de material ligero. Además, el cerro presenta ocurrencia de incendios forestales en los últimos años cercano al sector. Dicho lo anterior la importancia de la ejecución de labores cortafuegos en este sector. Esta es una obra que se realiza año a año siempre previa coordinación con la municipalidad.

Ficha N°5 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuegos.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Posta Talamí

Comuna:

Alhué

Kilómetros lineales:

0,1 km


Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Este sector corresponde a zona de interfaz, lugar donde acontecen los incendios forestales, además, se encuentra dentro de una Zona de Golpe Único y está contemplada infraestructura crítica como una posta. Dicho lo anterior la importancia de la ejecución de labores cortafuegos en este sector para la protección de las infraestructura involucrada. Esta es una obra que se realiza año a año siempre previa coordinación con la municipalidad.

Ficha N°6 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuegos.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Alto Macul

Comuna:

La Florida

Kilómetros lineales:

1 km


Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Este sector se encuentra dentro de una ZGU y las casas colindan con el bosque esclerófilo, por lo que es importante ejecutar labores de eliminación de combustible vegetal en la zona. Además, hay ocurrencia de incendio forestal en los últimos años. Esta es una obra que se realiza año a año siempre previa coordinación con la municipalidad.

Ficha N°7 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuegos.

Estado de OECV

- Construcción de obra

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Cordón Alhué Sur

Comuna: Curacaví


Kilómetros lineales: 1,44 km

Institución responsable: CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Este es un terreno con una alta carga de combustible y se encuentra colindante con construcciones de la comuna de Curacaví, entre ellas la Ilustre Municipalidad de Curacaví. Por lo mencionado recientemente, en caso de originarse un foco de incendio en los alrededores, las viviendas y la infraestructura crítica involucrada pueden verse altamente afectadas, sumando además los vientos predominantes de la zona. Por tanto, la importancia de elaborar trabajos de mitigación en la zona.

Ficha N°8 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuegos.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Cercanía Parque natural Aguas de Ramón y CF 2 y 3.

Comuna: Las Condes

Kilómetros lineales: 2,05 km

Institución responsable: CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Este cortafuego se justifica debido a que se encuentra en una zona de interfaz y de ocurrencia de incendios forestales, por lo demás, contempla infraestructura crítica como la subestación eléctrica Los Almendros y está a metros del parque natural Aguas de Ramón. Esta es una obra que se realiza año a año siempre previa coordinación con la municipalidad.

Ficha N°9 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Cecosf San Vicente de Naltahua

Comuna: Isla de Maipo

Kilómetros lineales: 0,18 km

Institución responsable: CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Este es un sector de interfaz y el trabajo a realizar en esta temporada otorga protección a una infraestructura crítica de la comuna de Isla de Maipo.

Ficha N°10 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Bomberos San Antonio de Naltahua

Comuna: Isla de Maipo

Kilómetros lineales: 0,14 km

Institución responsable: CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Este sector de interfaz cuenta con la presencia de terrenos con pendiente, lo cual sumado con la vegetación del lugar, aumenta el riesgo de incendio forestal. Con el trabajo a realizar, se pretende dar protección a la Cuarta compañía de Bomberos de la comuna, lo que se considera como una infraestructura crítica inmersa además en una zona de golpe único.

Ficha N°11 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Las Parcelas

Comuna:

Isla de Maipo

Kilómetros lineales:

0,59 km

Institución responsable:

CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Este es un sector de interfaz cuyo OECV a realizar dará mayor protección a la instalación que está dispuesta a funcionar como albergue municipal en caso de algún siniestro.

Ficha N°12 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: San Antonio de Naltahua

Comuna: Isla de Maipo

Kilómetros lineales: 0,13 km

Institución responsable: CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Este trabajo entregará mayor protección frente a un posible incendio forestal a una planta de tratamiento de la comuna de Isla de Maipo, ya que se ubica en una zona de interfaz que ha tenido ocurrencia de incendios en los alrededores en los últimos años.

Ficha N°13 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Barranca de Piche (colegio, jardín infantil y Bomberos).

Comuna: Alhué

Kilómetros lineales: 0,24 km

Institución responsable: CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Con este OECV, se otorgará protección a tres infraestructuras críticas de la comuna de Alhué que se emplazan en zonas de interfaz. Estas infraestructuras críticas consisten en un colegio, jardín infantil y bomberos. Por otra parte, hay ocurrencia de incendio forestal que ha tenido origen en el colegio Barrancas de Piche.

Ficha N°14 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: El Asiento (escuela, posta rural y APR).

Comuna: Alhué


Kilómetros lineales: 0,41 km

Institución responsable: CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Estos OECV darán protección a tres infraestructuras críticas del sector El Asiento, donde en un radio de 500 metros aproximadamente han tenido ocurrencia de incendios forestales; pues están rodeados de bosque esclerófilo denso, lo que frente a un foco de incendio, lo más probable es que su propagación sea rápida.

Ficha N°15 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Paso La Cruz Talamí

Comuna:

Alhué

Kilómetros lineales:

0,87 km

Institución responsable:

CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Esta zona de interfaz cuenta con una alta carga de combustible por lo que es necesario realizar obras de eliminación de combustible para dar protección a las infraestructuras que rodean este cortacombustible. Además, hay presencia de zonas con pendientes, lo que promueve la propagación de un incendio forestal.

Ficha N°16 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: El Asiento (sala cuna y Bomberos).

Comuna: Alhué


Kilómetros lineales: 0,34 km

Institución responsable: CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Estas 2 infraestructuras críticas necesitan de OECV ya que se ubican en zonas de interfaz rodeadas de bosque esclerófilo y hay ocurrencia de incendio forestal a 500 metros de la sala cuna El Asiento.

Ficha N°17 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

El Yali

Comuna:

San Pedro

Kilómetros lineales:

0,21 km


Institución responsable:

CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Este trabajo de cortacombustible otorga protección a un jardín infantil que es considerado como infraestructura crítica que se emplaza en una zona de interfaz rodeado de vegetación y que presenta ocurrencia de incendios forestales en su cercanía, por lo que es importante realizar OECV en los alrededores.

Ficha N°18 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Alto Loica

Comuna:

San Pedro

Kilómetros lineales:

3,87 km


Institución responsable:

CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Este trabajo de cortacombustible otorga protección a todas las viviendas que se encuentran colindantes a esta ruta. En la ruta misma y a menos de 800 metros, hay ocurrencia de incendios forestales, donde uno es de magnitud (+770 hectáreas) y otro de gran afectación (casi 100 hectáreas), lo que indica que el sector en sí, es propenso a tener incendios de gran daño y por ende, lo importante que es mantener trabajos de eliminación de combustible vegetal en esta zona.

Ficha N°19 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Quincanque Alto

Comuna: San Pedro


Kilómetros lineales: 1,75 km

Institución responsable: CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Este trabajo de cortacombustible otorga protección a todas las viviendas que están colindantes a esta ruta. Esta es una ruta que se encuentra rodeada de sectores con pendientes, por lo que frente a un incendio forestal, complejiza su ataque. Es por esto que se deben realizar trabajos que disminuyan la densidad de combustible, con la finalidad de evitar un foco de incendio forestal o mitigar sus daños.

Ficha N°20 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Capilla Caleu

Comuna:

Tiltil

Kilómetros lineales:

0,34 km

Institución responsable:

CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Este trabajo de cortacombustible otorga protección a la Escuela Capilla Caleu, pues es una infraestructura crítica que se emplaza en una zona de interfaz con vegetación densa en sus alrededores y terreno con pendiente. En caso de un incendio forestal, dada las características de la vegetación colindante, la escuela se vería altamente afectada, por lo que es importante realizar trabajos de manejo de la vegetación para dar mayor protección a esta infraestructura crítica.

Ficha N°21 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Santa Sofía de Lo Cañas

Comuna: La Florida

Kilómetros lineales: 3,95 km

Institución responsable: CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

La comunidad Santa Sofía de Lo Cañas es una comunidad preparada frente a incendios forestales realizada por Conaf el año 2024. Esta comunidad, se emplaza en una zona de interfaz de la comuna de La Florida y limita por su lado sur con el Parque El Panul, lo que constituye un alto riesgo frente a los incendios forestales dada la alta carga de combustible vegetal que la rodea. Ha presentado también ocurrencia de incendios forestales en su interior en el último quinquenio, por lo que recalca la importancia de realizar trabajos de manejo de la vegetación para mitigar los efectos de estos siniestros.

Ficha N°22 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Popeta

Comuna:

Melipilla

Kilómetros lineales:

0,26 km


Institución responsable:

CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Este sector de Popeta hay mucha vegetación de tipo pastizal, por lo que frente a un foco de incendio forestal, favorece la propagación rápida de éste; hay presencia también de cobertura arbórea, lo que alimenta el fuego complejizando su combate y poniendo en mayor riesgo a las casas que están en los alrededores. Dado esto, es importante ejecutar labores de mitigación para dar mayor protección a los hogares que se encuentran en el sector.

Ficha N°23 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortacombustible.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas manuales.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

La Viña

Comuna:

Curacaví

Kilómetros lineales:

2,29 km

Institución responsable:

CONAF - Licitación

Descripción del riesgo del sector:

Este cortacombustible a realizar, otorga una mayor protección a la comunidad que colinda con este camino. Es de suma importancia realizarlo ya que es emplaza en una zona de interfaz, rodeado de vegetación densa y de topografía abrupta, por lo que frente a un incendio forestal, pone en peligro a las viviendas que se encuentran en el sector. Además, se presentan incendios forestales en los alrededores en los últimos años.

Ficha N°24 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuegos.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

El Peral

Comuna:

Puente Alto

Kilómetros lineales:

0,28 km

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Este es un sector que se encuentra dentro de una ZGU, tiene ocurrencia de incendios forestales y contempla infraestructura crítica como el sanatorio. Es por esto que es importante mantener esta zona con una nula o baja carga de combustible vegetal vivo o muerto.

Ficha N°25 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuegos.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Rinconada de Chena

Comuna: San Bernardo

Kilómetros lineales: 0,57 km

Institución responsable: CONAF

Descripción del riesgo del sector:

Este sector fue evaluado in situ junto a personal municipal y se constató que cuenta con una alta carga de combustible vegetal, que pone en peligro las casas que se encuentran a los pies del cerro, por lo que es importante que se ejecuten labores de cortafuegos en él. Esta es una obra que se realiza año a año siempre previa coordinación con la municipalidad.

Ficha N°26 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuegos.

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Santa Luisa

Comuna: María Pinto

Kilómetros lineales: 1,72 km

Institución responsable: CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector se encuentra en una ZGU y es característico por la topografía y carga de combustible que presenta. La población Santa Luisa colinda con la vegetación del cerro y ha tenido ocurrencia de incendio forestal en el último quinquenio. Por lo anterior, es que es importante mantener el límite limpio de vegetación para evitar que el fuego se propague a las casas.

Ficha N°27 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Pichi – El Membrillo – Santa Inés – Talamí

Comuna: Alhué


Kilómetros lineales: 39,35 km

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

El sector presenta una ocurrencia de incendios dentro los últimos años a orilla de este camino, hay tramos que se encuentran en zonas de importancia para el combate y hay infraestructuras críticas en sus alrededores. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de mitigación en sus bordes.

Ficha N°28 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.
- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

El Tránsito

Comuna:

Melipilla

Kilómetros lineales:

7,84 km

Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Este camino cuenta con una alta ocurrencia asociados a ella en los últimos años, hay un tramo importante que bordea una ZGU y además se encuentra a los pies del cerro, por lo que es importante que se haga una limpieza de vegetación en los bordes de esta ruta.

Ficha N°29 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Reserva Río Clarillo

Comuna:

Pirque

Kilómetros lineales:

3,12 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Hay partes de la ruta en donde se presencia alta carga de combustible vegetal, que facilita la propagación del fuego frente a un posible incendio forestal, pudiendo alcanzar un terreno extenso de bosque esclerófilo denso, poniendo en riesgo cientos de casas y el único Parque Nacional de la Región Metropolitana.

Ficha N°30 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Los Morros – Pirque – Puente El Toyo

Comuna: Pirque - SJM


Kilómetros lineales: 42,1 km

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta ruta presenta una alta ocurrencia de incendios forestales en los últimos años asociados al tránsito por esta ruta, además de encontrarse dentro y rodeada de ZGU. Es una de las pocas vías de acceso y salida de la comuna de SJM, que sumado al tipo de vegetación que se encuentra a lo largo de todo el camino, es que se hace relevante evitar y mitigar los incendios haciendo un manejo de la vegetación colindante a esta ruta.

Ficha N°31 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Av. La Florida – San José de Maipo – Lo Valdés

Comuna:

San José de Maipo

Kilómetros lineales:

41,8 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta ruta presenta una alta ocurrencia de incendios forestales en los últimos años asociados al tránsito por esta ruta, además de encontrarse dentro y rodeada de ZGU. Es una de las pocas vías de acceso y salida de la comuna de SJM, que sumado al tipo de vegetación que se encuentra a lo largo de todo el camino, es que se hace relevante evitar y mitigar los incendios haciendo un manejo de la vegetación colindante a esta ruta.

Ficha N°32 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Pangui Rosa – Codigua - Culiprán

Comuna:

San Pedro - Melipilla

Kilómetros lineales:

33,2 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta ruta se encuentra en toda su extensión en ZGU y presenta ocurrencia de incendios en los últimos años en sus alrededores, por eso se propone al MOP que lo considere de carácter urgente a limpiar dentro de su planificación.

Ficha N°33 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantenición de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Alto Nihue (Litueche) – Pelequén (San Antonio) – Cuesta Santa Inés

Comuna:

San Pedro

Kilómetros lineales:

55,7 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Este camino, en el sector de Longovilo, cuenta con una alta densidad de incendios forestales iniciados a orilla de faja y con causa determinada de “hábito de fumar”, por lo que es sumamente importante que MOP ejecute labores de limpieza en sus bordes.

Ficha N°34 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Champa – Melipilla (Puente Ing. Marambio Antiguo)

Comuna:

Paine

Kilómetros lineales:

58,7 km

Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

A lo largo de todo el camino hay una alta ocurrencia de incendios forestales en los últimos años. Hay carga de combustible, se encuentra aledaño a importantes áreas de conservación ecológica y ZGU. Por esto, es sumamente importante trabajar en este camino para bajar la carga de combustible.

Ficha N°35 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Rinconada Lo Cerda – El Trebal

Comuna:

P. Hurtado - Maipú

Kilómetros lineales:

4,4 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta ruta se encuentra bordeando una infraestructura crítica que se encuentra en un cerro y con alta carga de combustible vegetal en sus alrededores, por lo que es muy importante que la faja esté debidamente limpia de cualquier combustible vegetal.

Ficha N°36 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Padre Hurtado - Cuesta Barriga - Los Panguiles

Comuna:

Maipú

Kilómetros lineales:

35,7 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

La cuesta Barriga cuenta con incendios de gran escala en su extensión, hay tramos que se encuentran en ZGU y por ende, es importante que se realicen las limpiezas de faja de manera urgente en ese camino.

Ficha N°37 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Ruta 68 Santiago - Valparaíso

Comuna:

Pudahuel

Kilómetros lineales:

24,7 km

Institución responsable:


MOP

Descripción del riesgo del sector:

El trabajo en esta ruta es importante llevarla a cabo ya que hay una importante infraestructura crítica cerca a este camino. Se trata de uno de los dos centros nucleares que la RM alberga. Este centro nuclear se encuentra rodeado de vegetación, por lo que es relevante limpiar la ruta 68 de combustible vegetal. Por otra parte, hay ocurrencia de incendios en el último quinquenio asociado a esta ruta.

No se considera la totalidad de la faja que se muestra en la imagen (son 24 kms en total), se le restó lo que corresponde a zona urbana.

Ficha N°38 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Lo Vargas – Gonzalo Barroso

Comuna:

Lampa

Kilómetros lineales:

6,95 km

Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta faja tiene una alta carga de combustible vegetal ligero muy propenso a arder en los meses estivales, encontrándose también en la mayoría de su extensión en ZGU y a los pies del cerro, lo que indica la importancia de realizar labores de eliminación de combustible vegetal en los bordes de esta ruta.

Ficha N°39 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Cuesta Las Bateas, sector Montenegro límite regional

Comuna:

Tiltill

Kilómetros lineales:

11,6 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Las cuestas siempre serán prioritarias para que se ejecuten labores de limpiezas de faja en sus bordes dada la topografía que presentan. Cuesta Las Bateas se encuentra dentro de una ZGU y hay infraestructura crítica muy cerca, por lo que es importante que la limpieza en ese camino se realicen de manera prioritaria.

Ficha N°40 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Peldehue – Termas de Colina

Comuna:

Colina

Kilómetros lineales:

5,46 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Realiza trabajos en esta faja otorgaría protección a ZGU, sumando que se encuentra a pies de los cerros, es que es relevante realizar trabajos de cortacombustible en sus orillas. También, hay infraestructura crítica en los bordes y muy cerca de este camino.

Ficha N°41 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenición de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Cuesta Chacabuco cruce regional

Comuna:

Colina

Kilómetros lineales:

13 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Es una ruta que presenta una alta carga de combustible ligero rodeado de bosque nativo con topografía abrupta, además parte de este camino se encuentra bajo una ZGU, lo que hace relevante realizar trabajos de eliminación de combustible vegetal en esta ruta.

Ficha N°42 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantenición de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Rungue – Lo Echevers

Comuna:

Lampa - Tilti

Kilómetros lineales:

40,1 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta ruta ha tenido ocurrencia de incendios en los últimos años, tiene zonas de golpe único y contempla también topografía moderada – abrupta. Eso hace relevante realizar limpiezas de faja en esta ruta.

Ficha N°43 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Callejón del Olvido

Comuna:

Tiltil

Kilómetros lineales:

1,04 km

Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

El tramo en cuestión en su totalidad se encuentra en una ZGU, topografía abrupta y rodeado de vegetación densa, lo que hace relevante realizar trabajos de baja de densidad de combustible sobretodo de pastizal. Por otra parte, hay ocurrencia de incendios forestales no muy lejos de este camino.

Ficha N°44 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Capilla de Caleu

Comuna:

Tiltil

Kilómetros lineales:

1,29 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

El tramo en cuestión en su totalidad se encuentra en una ZGU, topografía abrupta y rodeado de vegetación densa, lo que hace relevante realizar trabajos de baja de densidad de combustible sobretodo de pastizal.

Ficha N° 45 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Escuela El Llano

Comuna:

Tiltil

Kilómetros lineales:

3.3 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

El tramo en cuestión en su totalidad se encuentra en una ZGU, topografía abrupta y rodeado de vegetación densa, lo que hace relevante realizar trabajos de baja de densidad de combustible sobretodo de pastizal.

Ficha N° 46 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenición de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Cuesta La Dormida límite regional

Comuna:

Tiltil

Kilómetros lineales:

11 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

El tramo en cuestión en su totalidad se encuentra en una ZGU, topografía abrupta y rodeado de vegetación densa, lo que hace relevante realizar trabajos de baja de densidad de combustible sobretodo de pastizal.

Ficha N°47 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Antiguo Caleu

Comuna:

Tiltil

Kilómetros lineales:

6,52 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

El tramo en cuestión en su totalidad se encuentra en una ZGU, topografía abrupta y rodeado de vegetación densa, lo que hace relevante realizar trabajos de baja de densidad de combustible sobretodo de pastizal.

Ficha N°48 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Cuesta Caleu

Comuna:

Tiltil

Kilómetros lineales:

20,1 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

El tramo en cuestión en su totalidad se encuentra en una ZGU, topografía abrupta y rodeado de vegetación densa, lo que hace relevante realizar trabajos de baja de densidad de combustible sobretodo de pastizal.

Ficha N°49 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Lo Marín

Comuna:

Tiltil

Kilómetros lineales:

6,08 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

El tramo en cuestión en su totalidad se encuentra en una ZGU, topografía abrupta y rodeado de vegetación densa, lo que hace relevante realizar trabajos de baja de densidad de combustible sobretodo de pastizal. También hay ocurrencia de incendios forestales en los últimos años en sus alrededores.

Ficha N°50 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Chicureo – Juan Pablo II – Santa Teresa

Comuna:

Colina – Lo Barnechea

Kilómetros lineales:

21,5 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Este sector ha sufrido ocurrencia de incendios de incendios forestales en los últimos años, además de estar inserta en un terreno con topografía abrupta y rodeado de vegetación densa propensa a arder en periodo estival.

Ficha N°51 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

El Sauce – Los Culenes

Comuna:

San Pedro - Melipilla

Kilómetros lineales:

7,42 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

El tramo en cuestión en su totalidad se encuentra en una ZGU, topografía abrupta y rodeado de vegetación densa, lo que hace relevante realizar trabajos de baja de densidad de combustible sobretodo de pastizal. Por otra parte, en los últimos años se han registrado incendios forestales en la zona.

Ficha N°52 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

Faja Libre de Vegetación

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Melipilla (La Rinconada) - cruce Las Arañas

Comuna: San Pedro - Melipilla


Kilómetros lineales: 30,4 km

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Gran parte de esta ruta se encuentra inserta en ZGU y hay incendios asociados a ellas en los últimos años. Hay cientos de viviendas que colindan a estas rutas y en tramos se encuentran en topografía moderada/abrupta.

Ficha N°53 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Tantehue

Comuna:

Melipilla

Kilómetros lineales:

8,18 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Ambas rutas presentan carga de combustible fino que es importante rebajar para los meses estivales ya que además, gran extensión de estos caminos se encuentran dentro de las ZGU y a los pies de cerro. Hay registro de incendios forestales en los últimos años en los alrededores de la ruta.

Ficha N°54 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Bollenar – Mallarauco - Peñaflor

Comuna: Melipilla - Peñaflor


Kilómetros lineales: 33,9 km

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta es una ruta se encuentra en zonas de topografía abrupta y con alta carga de combustible vegetal fino, lo que frente a un posible incendio, propicia la rápida propagación de éste. Es una ruta que conecta las comunas de Peñaflor y Melipilla. Presenta además una alta ocurrencia en sus alrededores y también existen incendios asociados a este camino.

Ficha N°55 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenición de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

El Toro

Comuna:

Curacaví

Kilómetros lineales:

11,5 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Este sector se encuentra rodeado de cerros con topografía abrupta y hay una alta ocurrencia de incendios en los últimos años en la zona. Además, se encuentra en ZGU, lo que realza la importancia de ejercer trabajos en estos caminos.

Ficha N°56 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenición de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

El Prado – La Manga – El Yali

Comuna:

Melipilla

Kilómetros lineales:

18,3 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

En estas rutas presentan ocurrencia de incendios asociados a ellas en los últimos años. Gran parte de su extensión está dentro de la ZGU y hay un tramo incluso que se encuentra a los pies del cerro. En estos factores radica la importancia de ejecutar labores de limpieza en estas rutas.

Ficha N°57 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenación de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: San Vicente – Lo Chacón – Cuesta Alhué

Comuna: San Pedro – Alhué


Kilómetros lineales: 25,2 km

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Gran parte de esta ruta está dentro de una ZGU, donde la topografía es abrupta y hay incendios asociados a ellas que inician en sus bordes. Esta ruta contempla carácter urgente para que se realicen labores de limpieza en sus orillas, pues hay ocurrencia de incendios forestales en sus alrededores en los últimos años.

Ficha N°58 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Casablanca - Tapihue – El Pangué - Curacaví

Comuna:

Curacaví

Kilómetros lineales:

9,24 km

Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

La totalidad de la extensión de esta ruta se encuentra inserta en ZGU, que sumado a la topografía de la zona, hacen urgente realizar labores de limpieza en sus orillas. Se encuentra rodeada además de vegetación densa.

Ficha N°59 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Renca - Noviciado

Comuna:

Pudahuel

Kilómetros lineales:

11,6 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Es importante mantener la vegetación manejada en los alrededores del Aeropuerto internacional de Santiago, que ha tenido ocurrencia de incendios en los últimos años. Los incendios en sus cercanías pueden comprometer el normal funcionamiento de los vuelos.

Ficha N°60 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Camino Padre Hurtado – Límite regional

Comuna: Paine – Buin – San Bernardo


Kilómetros lineales: 41 km

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta intervención propuesta se encuentra en zonas de golpe único y también tiene incendios forestales asociados a esta ruta, lo que recalca la importancia de ejecutar labores de eliminación de combustible vegetal en sus bordes.

Ficha N°61 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Cuesta Zapata – Sector Las Achiras

Comuna: Curacaví

Kilómetros lineales: 5,83 km

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

La totalidad de la extensión de esta ruta se encuentra inserta en ZGU, que sumado a la topografía de la zona, hacen urgente realizar labores de limpieza en sus orillas. Se encuentra rodeada además de haber ocurrencia de incendios forestales en los últimos años en sus alrededores, incluso uno de magnitud de más de 480 hectáreas.

Ficha N°62 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Polpaico - Tilttil

Comuna:

Tilttil

Kilómetros lineales:

9,59 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta faja ha sido propuesta por el equipo territorial Distrito Chacabuco en donde dada la cantidad de combustible vegetal liviano en sus bordes, recalca la importancia de ejecutar estas labores mitigatorias. Por otra parte, ha sido afectada por incendios forestales en los últimos años.

Ficha N°63 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Batuco - Lampa

Comuna: Lampa


Kilómetros lineales: 12,6 km

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta faja ha sido propuesta por el equipo territorial Distrito Chacabuco en donde dada la cantidad de combustible vegetal liviano en sus bordes, recalca la importancia de ejecutar estas labores mitigatorias. Por otra parte, se encuentra un tramo de esta ruta colindando con una zona de golpe único y con incendios en los últimos años en sus alrededores.

Ficha N°64 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Los Talaveras

Comuna:

Colina

Kilómetros lineales:

5,29 km

Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta faja ha sido propuesta por el equipo territorial Distrito Chacabuco en donde dada la cantidad de combustible vegetal liviano en sus bordes, recalca la importancia de ejecutar estas labores mitigatorias. Por otra parte, se encuentra un tramo de esta ruta colindando con una zona de golpe único.

Ficha N°65 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

El Noviciado

Comuna:

Pudahuel

Kilómetros lineales:

7,88 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta faja ha sido propuesta por el equipo territorial Distrito Chacabuco en donde dada la cantidad de combustible vegetal liviano en sus bordes, recalca la importancia de ejecutar estas labores mitigatorias. Por otra parte, se encuentra cercano al Aeropuerto Internacional de Santiago y hay ocurrencia de incendios forestales asociados a esta ruta.

Ficha N°66 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Cruce ruta 5

Comuna:

Colina - Huechuraba

Kilómetros lineales:

21,9 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta ruta, se encuentra inmersa en terreno con pendiente abrupta y rodeada de material vegetal de fácil combustión. Hay zonas de golpe único y ocurrencia de incendios forestales en los últimos años en su cercanía; en estas razones radica la importancia de reducir el combustible vegetal al borde de este camino. Sumado a lo anterior, un incendio forestal por la parte de Huechuraba, es un incendio político que es muy visual a la población también.

Ficha N°67 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Chocalán – La Viluma

Comuna:

Melipilla

Kilómetros lineales:

13,6 km

Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Esta faja se encuentra a los pies de cerros y abarcando una zona de golpe único, por lo que es importante ejecutar labores que disminuyan el combustible vegetal ligero, además, hay incendios forestales asociados a esta ruta en los últimos años.

Ficha N°68 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

San Alfonso - Loncha

Comuna:

Alhué

Kilómetros lineales:

6,48 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Este es un camino que contiene alta carga de combustible vegetal ligero en sus bordes, donde además, hay incendios forestales asociados a éste en los últimos años. Estos factores dan motivo a que se realicen labores de eliminación de combustible vegetal en toda su extensión.

Ficha N°69 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenición de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.


Ubicación de la obra.

Nombre del sector:	Quilamuta – La Manga
Comuna:	San Pedro
Kilómetros lineales:	7,82 km
Institución responsable:	MOP

Descripción del riesgo del sector:

En toda la extensión de esta ruta se encuentra en una ZGU y con incendios forestales en sus cercanías en los últimos años. También, se encuentra en zonas con pendiente, lo que frente a un incendio forestal, la propagación se ve favorecida, poniendo en peligro las viviendas cercanas.

Ficha N°70 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Quincanque – Las Canchillas – Lo Encañado

Comuna: San Pedro


Kilómetros lineales: 11,6 km

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Parte de su extensión se encuentra en una ZGU y con incendios forestales tanto en sus cercanías como en la faja misma en los últimos años. También, se encuentra en zonas con pendiente, lo que frente a un incendio forestal, la propagación se ve favorecida, poniendo en peligro las viviendas cercanas.

Ficha N°71 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenición de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Lo Encañado – Quincanque

Comuna: San Pedro


Kilómetros lineales: 7,66 km

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Toda su extensión se encuentra en una ZGU y con incendios forestales en sus cercanías en los últimos años. También, se encuentra en zonas con pendiente, lo que frente a un incendio forestal, la propagación se ve favorecida, poniendo en peligro las viviendas cercanas.

Ficha N°72 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Lolenco - Chorombo

Comuna:

San Pedro

Kilómetros lineales:

24,3 km


Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Toda su extensión se encuentra en una ZGU y con incendios forestales en sus cercanías en los últimos años. También, se encuentra en zonas con pendiente, lo que frente a un incendio forestal, la propagación se ve favorecida, poniendo en peligro las viviendas cercanas.

Ficha N°73 de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuego.

Estado de OECV

- Mantención de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Águila Sur

Comuna:

Paine

Kilómetros lineales:

1,75 km


Institución responsable:

Particulares

Descripción del riesgo del sector:

Este cortafuegos es una obra que se realiza año a año y por parte de la comunidad preparada Águila Sur. Se encuentra en una zona de golpe único y con peligro por los incendios que se originan en la región vecina de O'higgins.

Ficha N°74 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- FLV.

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

CCHEN

Comuna:

Pudahuel

Kilómetros lineales:

2,45 km


Institución responsable:

Privado

Descripción del riesgo del sector:

CCHEN corresponde a una infraestructura crítica que se encuentra inmersa en el bosque esclerófilo y al costado de la ruta 68 que tiene un alto tránsito de personas, estos son factores que indican la importancia de mantener estos cortafuegos. Además, hay ocurrencia de incendios forestales en los últimos años en sus alrededores.

Ficha N°75 de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- Cortafuegos.

Estado de OECV

- Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Relleno Santa Marta

Comuna:

Talagante

Kilómetros lineales:

22,92 km

Institución responsable:

Privado

Descripción del riesgo del sector:

La empresa es importante que mantenga estos cortafuegos dado que se trata de una infraestructura crítica en zona de interfaz, rodeada de vegetación ligera y semidensa. Además, ya hay registro de incendios forestales dentro de sus inmediaciones en el último tiempo.