

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

FUNDO SAN PEDRO

Comuna:

Hualañe

Kilómetros lineales:

0.26 km (260 metros lineales)

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Hualañe, presenta una ocurrencia de incendios dentro los últimos años alrededor de la ciudad, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Las faenas agrícolas y/o forestales cercanas a la zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

MARAVILLA CENTRO

Comuna:

Hualañe

Kilómetros lineales:

0.32 km (315 metros lineales)

Institución responsable:


CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Hualañe, presenta una ocurrencia de incendios dentro los últimos años alrededor de la ciudad, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Las faenas agrícolas y/o forestales cercanas a la zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

MARAVILLA CENTRO

Comuna:

Hualañé

Kilómetros lineales:

1,92 km (1920 metros lineales)

Institución responsable:


CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Hualañé, presenta una ocurrencia de incendios dentro los últimos años alrededor de la ciudad, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Las faenas agrícolas y/o forestales cercanas a la zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

FUNDO SAN PEDRO

Comuna:

Hualañé

Kilómetros lineales:

0.28 km (280 metros lineales)

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Hualañe, presenta una ocurrencia de incendios dentro los últimos años alrededor de la ciudad, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Las faenas agrícolas y/o forestales cercanas a la zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

MARAVILLA CENTRO

Comuna:

Hualañe

Kilómetros lineales:

0.55 km (550 metros lineales)

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Hualañe, presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor de la ciudad, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Las faenas agrícolas y/o forestales cercanas a la zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

SAN PEDRO HJ 2 RESTO

Comuna:

Hualañé

Kilómetros lineales:

0.62 km (620 metros lineales)

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Hualañé, presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor de la ciudad, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Las faenas agrícolas y/o forestales cercanas a la zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

LT 7 HJ 2 FDO SAN PEDRO, LT 6 HJ 2 FDO SAN PEDRO

Nombre del sector:

Hualañe

Comuna:

0,42 km (423 metros lineales)

Kilómetros lineales:

CONAF

Institución responsable:

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Hualañe, presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor de la ciudad, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Las faenas agrícolas y/o forestales cercanas a la zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

PTE FDO SAN PEDRO SECTOR BELLAVISTA

Comuna:

Hualañe

Kilómetros lineales:

0,26 km (260 metros lineales)

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Hualañe, presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor de la ciudad, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Las faenas agrícolas y/o forestales cercanas a la zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

PTE FDO SAN PEDRO SECTOR BELLAVISTA

Comuna:

Hualañe

Kilómetros lineales:

0,11 km (110 metros lineales)

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Hualañe, presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor de la ciudad, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Las faenas agrícolas y/o forestales cercanas a la zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

SAN PEDRO HJ 2 RESTO

Comuna:

Hualañé

Kilómetros lineales:

0,27 km (265 metros lineales)

Institución responsable:


CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Hualañe, presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor de la ciudad, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Las faenas agrícolas y/o forestales cercanas a la zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

LOS SAUCES

Comuna:

Hualañé

Kilómetros lineales:

1,3 km (1335 metros lineales)

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Hualañe, presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor de la ciudad, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Las faenas agrícolas y/o forestales cercanas a la zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

ALTO DEL RIO

Comuna:

San Javier

Kilómetros lineales:

1,77 km (1770 metros lineales)

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Alto del río, presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor del asentamiento, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos ya que es ruta para llegar a zonas de uso públicos (playas, ríos, reservas, etc.). Además las faenas agrícolas y/o forestales presentes a las cercanías de la zona de interfaz urbano forestal. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

SANTA OLGA - ESCUELA

Comuna:

Constitución

Kilómetros lineales:

0.6 km (650 metros lineales)


Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Santa Olga, presenta una alta ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor del asentamiento, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos ya que es ruta para llegar a zonas de uso públicos (playas, ríos, reservas, etc.). Además las faenas agrícolas y/o forestales presentes a las cercanías de la zona de interfaz urbano forestal. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV, por la presencia de infraestructura crítica presente en el lugar.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

SANTA OLGA - MOLINO

Comuna:

Constitución

Kilómetros lineales:

0.2 km (200 metros lineales)

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Santa Olga, presenta una alta ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor del asentamiento, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos ya que es ruta para llegar a zonas de uso públicos (playas, ríos, reservas, etc.). Además las faenas agrícolas y/o forestales presentes a las cercanías de la zona de interfaz urbano forestal. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV, por la presencia de infraestructura crítica presente en el lugar.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

SAUZAL

Comuna:

CAUQUENES

Kilómetros lineales:

2.7 km (2.678 metros lineales)

Institución responsable:


CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Sauzal, presenta una alta ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor del asentamiento, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos ya que es ruta para llegar a zonas de uso públicos (playas, ríos, reservas, etc.). Además las faenas agrícolas y/o forestales presentes a las cercanías de la zona de interfaz urbano forestal. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV, por la presencia de infraestructura crítica presente en el lugar.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

QUELLA

Comuna:

CAUQUENES

Kilómetros lineales:

3.78 km (3778 metros lineales)


Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Quella, presenta una alta ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor del asentamiento, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos ya que es ruta para llegar a zonas de uso públicos (playas, ríos, reservas, etc.). Además las faenas agrícolas y/o forestales presentes a las cercanías de la zona de interfaz urbano forestal. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV, por la presencia de infraestructura crítica presente en el lugar.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

POCILLA

Comuna:

CAUQUENES

Kilómetros lineales:

2.15 km (2151 metros lineales)

Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Pocilla, presenta una alta ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor del asentamiento, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos ya que es ruta para llegar a zonas de uso públicos (playas, ríos, reservas, etc.). Además las faenas agrícolas y/o forestales presentes a las cercanías de la zona de interfaz urbano forestal. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV, por la presencia de infraestructura crítica presente en el lugar.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

QUELLA

Comuna:

CAUQUENES

Kilómetros lineales:

3.78 km (3778 metros lineales)

Institución responsable:

CONAF


Descripción del riesgo del sector:

El sector de Quella, presenta una alta ocurrencia de incendios dentro de los últimos años alrededor del asentamiento, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos ya que es ruta para llegar a zonas de uso públicos (playas, ríos, reservas, etc.). Además las faenas agrícolas y/o forestales presentes a las cercanías de la zona de interfaz urbano forestal. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV, por la presencia de infraestructura crítica presente en el lugar.



Ubicación de la obra.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

NIRIVILO

Comuna:

San Javier

Kilómetros lineales:

3.68 km (3690 metros lineales)


Institución responsable:

CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Nirivilo presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Faenas agrícolas o forestales. Ya que es una de las rutas utilizadas para llegar a zonas de uso públicos (playas, lago, etc.). Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV alrededor del asentamiento por la presencia de una alta densidad de población y presencia de infraestructura crítica.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- CORTAFUEGO

Estado de OECV

- Construcción de obra Cortafuego (FC)

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Ejecutado por CONAF

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

NIRIVILO 2

Comuna:

San Javier

Kilómetros lineales:

0.6 km (650 metros lineales)

Institución responsable:


CONAF

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Nirivilo presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Faenas agrícolas o forestales. Ya que es una de las rutas utilizadas para llegar a zonas de uso públicos (playas, lago, etc.). Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV alrededor del asentamiento por la presencia de una alta densidad de población y presencia de infraestructura crítica.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación

Estado de OECV

- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas
- Ejecutado por terceros (MOP)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Ruta J-60 - Hualañe

Comuna:

Hualañe

Kilómetros lineales:

37.59 (37590 metros lineales)

Institución responsable:

MOP


Descripción del riesgo del sector:

Presencia de vegetación herbácea y arbustiva a orilla de camino, perteneciente a faja fiscal.

El sector de la ruta J-60 presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, hay tramos que se encuentran en zonas de importancia para el combate por la presencia de infraestructuras críticas en sus alrededores. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación

Estado de OECV

- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas
- Ejecutado por terceros (MOP)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Ruta J-80 - Vichuquén

Comuna:

Vichuquén

Kilómetros lineales:

11,87 (11870 metros lineales)

Institución responsable:


MOP

Descripción del riesgo del sector:

Presencia de vegetación herbácea y arbustiva a orilla de camino, además de alta presencia de plantaciones exóticas a orillas de la faja fiscal.

El sector de la ruta J-80 presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Faenas agrícolas o forestales. Ya que es una de las rutas utilizadas para llegar a zonas de uso públicos (playas, lago, etc.). Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación

Estado de OECV

- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas
- Ejecutado por terceros (MOP)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:	Ruta J-830 - Vichuquén
Comuna:	Vichuquén
Kilómetros lineales:	15.37 (15370 metros lineales)
Institución responsable:	MOP


Descripción del riesgo del sector:

Presencia de vegetación herbácea y arbustiva a orilla de camino, además de alta presencia de plantaciones exóticas a orillas de la faja fiscal.

El sector de la ruta J-830 presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Faenas agrícolas o forestales. Ya que es una de las rutas utilizadas para llegar a zonas de uso públicos (playas, lago, etc.). Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación

Estado de OECV

- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas
- Ejecutado por terceros (MOP)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:	Ruta K-60 Buena Vista - Caupolicán
Comuna:	Talca - Pehachue
Kilómetros lineales:	42.13 (42130 metros lineales)
Institución responsable:	MOP

Descripción del riesgo del sector:


Presencia de vegetación herbácea y arbustiva a orillas de la faja fiscal.

El sector de la ruta K-60 presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Uso de fuego por transeúntes. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.



El sector de la ruta K-610 presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Uso de fuego por transeúntes. Incendios intencionales, Quemados de desechos agrícolas y domiciliarios. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación

Estado de OECV

- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas
- Ejecutado por terceros (MOP)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Ruta M-50 Cauquenes - Chanco

Comuna: Cauquenes

Kilómetros lineales: 46.06 (46060 metros lineales)

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Presencia de vegetación herbácea y arbustiva a orilla de camino, además de alta presencia de plantaciones exóticas a orillas o cercanas a la faja fiscal.

El sector de la ruta M-50 presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Faenas agrícolas o forestales. Ya que es una de las rutas utilizadas para llegar a zonas de uso públicos (playas, lago, etc.). Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación

Estado de OECV

- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas
- Ejecutado por terceros (MOP)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Ruta M-500 Molco - Hilohegua

Comuna: Cauquenes

Kilómetros lineales: 51 (51000 metros lineales)

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Presencia de vegetación herbácea y arbustiva a orilla de camino, además de alta presencia de plantaciones exóticas a orillas o cercanas a la faja fiscal.

El sector de la ruta M-500 presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Faenas agrícolas o forestales. Ya que es una de las rutas utilizadas para llegar a zonas de uso públicos, además de la gran cantidad de plantaciones forestales a lo largo y alrededor de la ruta M-500. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación

Estado de OECV

- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas
- Ejecutado por terceros (MOP)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Ruta 115 CH Talca - Pehuenche

Comuna: Talca

Kilómetros lineales: 77.22 (77220 metros lineales)

Institución responsable: MOP


Descripción del riesgo del sector:

Presencia de vegetación herbácea y arbustiva a orilla de la faja fiscal.

El sector de la ruta 115 CH presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Ya que es una de las rutas utilizadas para llegar a zonas de uso públicos (playas, lago, etc.), lo que incurre a un alto índice de población flotante. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación

Estado de OECV

- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas
- Ejecutado por terceros (MOP)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Ruta 126 S - Pedernales Sur

Comuna: Cauquenes

Kilómetros lineales: 8.96 (8960 metros lineales)

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Presencia de vegetación herbácea y arbustiva a orilla de la faja fiscal.

El sector de la ruta 126 S, presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Además de ser una zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades, lo que incurre a un alto índice de población flotante. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación

Estado de OECV

- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas
- Ejecutado por terceros (MOP)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Ruta 128 - Cauquenes - Parral

Comuna: Cauquenes

Kilómetros lineales: 33.48 (33480 metros lineales)


Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Presencia de vegetación herbácea y arbustiva a orilla de la faja fiscal.

El sector de la ruta 128, presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Además de ser una zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades, lo que incurre a un alto índice de población flotante. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación

Estado de OECV

- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas
- Ejecutado por terceros (MOP)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: K 636 - Numpay a Querquel

Comuna: Maule

Kilómetros lineales: 14,4 (14400 metros lineales)

Institución responsable: MOP

Descripción del riesgo del sector:

Presencia de vegetación herbácea y arbustiva a orilla de la faja fiscal.

El sector de la ruta K-636, presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Además de ser una zona de interfaz urbano forestal cercano a ciudades, lo que incurre a un alto índice de población flotante. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Libre de Vegetación

Estado de OECV

- Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas
- Ejecutado por terceros (MOP)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Ruta L-32 - Las Toscas

Comuna:

Linares

Kilómetros lineales:

32.52 (32520 metros lineales)

Institución responsable:

MOP

Descripción del riesgo del sector:

Presencia de vegetación herbácea y arbustiva a orilla de la faja fiscal.

El sector de la ruta L-32 presenta una ocurrencia de incendios dentro de los últimos años a orilla de esta ruta, esto producto al alto tránsito de personas, vehículos. Ya que es una de las rutas utilizadas para llegar a zonas de uso públicos (playas, ríos, lago, etc.), lo que incurre a un alto índice de población flotante. Lo que implica la importancia de ejecutar labores de OECV.