

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа_ <u>Р3109</u>	К работе допущен
Студент_Суханкин Д. Ю.	Работы выполнена
Преподаватель Крылов В. А.	Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.00

1. Цель работы.

Определить объем тела неправильной формы, рассматривая его как цилиндр. Вычислить абсолютную и относительную погрешность.

- 2. Задачи, выполняемые при выполнении работы.
 - Измерение диаметра и высоты цилиндра
 - Вычисление погрешности (по средним значениям)
 - Нахождение объема цилиндра по формуле $V = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 h$
- 3. Объект исследования.

Деревянное тело неправильной формы.

- 4. Метод экспериментального исследования.
- 5. Рабочие формулы и исходные данные.
 - 1) Формулы:

Среднее арифметическое значение

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Оценка среднеквадратического отклонения

$$S_{\bar{x}} = \sigma = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

Доверительный интервал случайной погрешности

$$\Delta_{\bar{x}} = t_{a,n} S_{\bar{x}}$$

Абсолютная погрешность измерения с учетом случайной погрешности Δ_x и инструментальной погрешности Δ и x

$$\Delta_x = \sqrt{\Delta_{\bar{x}}^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\mathsf{M}x}\right)^2}$$

Относительная погрешность измерения

$$\varepsilon_{x} = \frac{\Delta_{x}}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Объем цилиндра

$$V = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 h$$

6. Измерительные приборы.

Наименование	Предел	Цена	Класс	Погрешность,
средства	измерения,	деления, мм	точности	MM
измерения	MM			
Линейка	150	1	-	0.5

- 7. Схема установки.
- 8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Диаметр	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5
Значение диаметра, мм	40	44	45	39	45
Высота	H_1	H_2	Н3	H_4	H ₅
Значение высоты, мм	66	64	65	63	62

- 9. Расчет результатов косвенных измерений.
- 10. Размер погрешностей измерений.
 - Диаметр

Рассчитаем среднее арифметическое значение

$$\overline{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} D_i = \frac{1}{5} (D_1 + \dots + D_5) = \frac{213}{5} = 42.6$$
mm

Находим оценку СКО результата

$$S_{\overline{D}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (D_i - \overline{D})^2} = \sqrt{\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{n} (D_i - \overline{D})^2}$$

$$S_{\overline{D}} = \sqrt{\frac{(40 - 42.6)^2 + (44 - 42.6)^2 + (45 - 42.6)^2 + (39 - 42.6)^2 + (45 - 42.6)^2}{20}}$$

$$= \frac{6.76 + 1.96 + 5.76 + 12.96 + 5.76}{20} = \frac{33.2}{20} = 1.66 \text{ mm}$$

Рассчитываем доверительный интервал случайной погрешности $t_{a,n}=2.78$, т.к. n=5. Тогда $\Delta_{\overline{D}}=t_{a,n}\cdot S_{\overline{D}}=2.78\cdot 1.66=4.6148$ мм

Определяем абсолютную погрешность измерения

$$\Delta_D = \sqrt{\Delta_{\overline{D}}^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\text{M}D}\right)^2} = \sqrt{21.29637904 + \left(\frac{2}{3}\cdot 0.5\right)^2}$$

$$= \sqrt{21.29637904 + \frac{1}{9}} \approx 4.62682290034 \,\text{mm} = 4.6 \,\text{mm}$$

Вычислим относительную погрешность

$$\varepsilon_D = \frac{\Delta_D}{\overline{D}} \cdot 100\% = \frac{4.6}{42.6} \cdot 100\% \approx 10.798122065\% = 10.8\%$$

Конечный результат

$$D = (42.6 \pm 3.6) \text{ MM}$$

2) Высота

Рассчитаем среднее арифметическое значение

$$\overline{H} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} H_i = \frac{1}{5} (H_1 + \dots + H_5) = \frac{320}{5} = 64 \text{ mm}$$

Находим оценку СКО результата

$$S_{\bar{H}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (H_i - \bar{H})^2} = \sqrt{\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{n} (H_i - \bar{H})^2}$$

$$S_{\bar{H}} = \sqrt{\frac{(66 - 64)^2 + (64 - 64)^2 + (65 - 64)^2 + (63 - 64)^2 + (62 - 64)^2}{20}}$$

$$= \frac{4 + 0 + 1 + 1 + 4}{20} = \frac{10}{20} = 0.5 \text{ MM}$$

Рассчитываем доверительный интервал случайной погрешности $t_{a,n}=2.78$, т.к. n=5. Тогда $\Delta_{\overline{H}}=t_{a,n}\cdot S_{\overline{H}}=2.78\cdot 0.5=1.39$ мм

Определяем абсолютную погрешность измерения

$$\Delta_H = \sqrt{\Delta_{\overline{H}}^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\text{M}H}\right)^2} = \sqrt{1.9321 + \left(\frac{2}{3}\cdot 0.5\right)^2}$$
$$= \sqrt{1.9321 + \frac{1}{9}} \approx 1.42940935743 \text{ mm} = 1.4 \text{ mm}$$

Вычислим относительную погрешность

$$\varepsilon_H = \frac{\Delta_H}{\overline{H}} \cdot 100\% = \frac{1.4}{64} \cdot 100 = 2.1875\% = 2.2\%$$

Конечный результат

$$H = (64 \pm 1.4) \text{ MM}$$

3) Объем

$$\overline{V} = \frac{\pi \overline{D}^2}{4} \overline{H}$$

$$\overline{V} = \frac{\pi^{42.6^2}}{4} 64 = \frac{\pi^{1814.76}}{4} 64 \approx 91173.5424 \text{ mm}^3 = 9.11735424 \cdot 10^4 \text{mm}^3$$

Рассчитаем относительную погрешность измерения

$$\varepsilon_V = \sqrt{(2\varepsilon_D)^2 + \varepsilon_H}$$

 $\varepsilon_V = \sqrt{(2\cdot 10.8)^2 + 2.2^2} = \sqrt{466.56 + 4.84} \approx 21.711747972\% = 21.7\%$

Определим абсолютную погрешность измерения

$$\Delta_V = \frac{\varepsilon_V \overline{V}}{100}$$

$$\Delta_V = \frac{21.7 \cdot 91173}{100} = 19784.541 \text{mm}^3 = 1.9784541 \cdot 10^4 \text{mm}^3$$

Конечный результат

$$V = (9.1 \pm 2) \cdot 10^4 \text{mm}^3; \, \varepsilon_V = 21.7\%; \, \alpha = 0.95$$

- 11.Графики.
- 12.Окончательные результаты.

$$V = (9.1 \pm 2) \cdot 10^4 \text{mm}^3$$
; $\varepsilon_V = 21.7\%$; $\alpha = 0.95$

13. Выводы и анализ результатов работы.

Входе данной работы было сделано по 5 измерений диаметра и высоты фигуры, с учетом абсолютных и относительных погрешностей вычислен объем цилиндра. При выполнении данной работы я научился оценивать погрешности.

- 14. Ответы на контрольные вопросы
 - 1) Понятие о прямых и косвенных измерениях. Погрешность измерения. Абсолютная и относительная погрешности. Случайные и систематические погрешности.

Прямые измерения — это измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно с помощью специальных технических средств. Например, измерение длины с помощью линейки, измерение массы с помощью весов и др.

Косвенные измерения — это измерения, при которых искомое значение величины вычисляют по формуле, связывающей эту величину с величинами, полученными прямыми измерениями. Например: вычисление объема тела по прямым измерениям его геометрических размеров; вычисление скорости равномерного движения по прямым измерениям длины пройденного пути и соответствующего промежутка времени V = S t u t mathematical transfer to the state of the s

Погрешностью измерения называется отклонение измеренного значения от истинного значения измеряемой величины. При этом различают абсолютную и относительную погрешности.

Абсолютная погрешность измерения — это разница между измеренным х и истинным $x_{\text{ист}}$ значениями измеряемой величины, выраженная в единицах измеряемой величины

Относительная погрешность измерения — это отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины. Относительная погрешность может быть выражена в относительных единицах (в долях) $\epsilon x = 0.005$ или процентах $\epsilon_x = 0.5\%$.

Случайные погрешности — это погрешности, значения которых изменяются непредсказуемым образом при повторных измерениях одной и той же величины. Они обусловлены большим числом случайных причин, действие которых на каждое измерение различно и не может быть заранее учтено (колебания воздуха, вибрации здания, трения в осях при взвешивании, изменение внимания оператора и т. д.).

Систематические погрешности — это такие погрешности, значения которых при повторных измерениях остаются постоянными или изменяются по определенному закону.

2) Инструментальная погрешность и ее учет при оценке погрешности результата измерения.

Инструментальные погрешности — это погрешности, зависящие от применяемых средств измерений. Задается, с доверительной вероятностью (надежностью) $\alpha=1$ при нормальных условиях эксплуатации. Пределы допускаемой основной погрешности средств измерений устанавливаются в виде абсолютных Δ и, приведенных γ или относительных иє погрешностей, или в виде определенного числа делений. Значения погрешностей указываются либо в виде условных обозначений на шкале прибора, либо в паспорте измерительного прибора. Если условия эксплуатации прибора отличаются от нормальных, то может возникать дополнительная погрешность.

- 3) Последовательность обработки результатов измерений при прямых многократных измерениях.
 - I. Провести п измерений х_і измеряемой величины х
 - II. Вычислить среднее арифметическое значение измеряемой величины
 - III. Вычислить оценку среднего квадратического отклонения (СКО) результата измерения
 - IV. Рассчитать доверительный интервал случайной погрешности (случайную погрешность)
 - V. Определить абсолютную погрешность измерения с учетом случайной погрешности Δx и инструментальной погрешности Δих
 - VI. Вычислить относительную погрешность измерения
 - VII. Используя правила представления результатов измерения, определить количество значащих цифр в абсолютной и относительной погрешностях, и в значении измеряемой величины.
- 4) Последовательность обработки результатов измерений при косвенных измерениях.

- I. Найти значения входящих в расчетную формулу величин, а также их абсолютную и относительную погрешности
- II. По уравнению вычислить значение \bar{z} измеряемой величины при измеренных значениях аргументов $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}...$
- III. Вывести формулу для расчета погрешности искомой величины z как функции погрешностей прямо измеренных величин.
- IV. Используя правила представления результатов измерений, определить количество значащих цифр в абсолютной и относительной погрешностях, и в значении измеряемой величины.
- 5) Правила округления погрешности и измеряемой величины.

Если первая из отбрасываемых цифр меньше, чем "5", то цифра	52.64 -> 52.6	
предыдущего разряда не изменяется.		
Если первая из отбрасываемых цифр		
больше, чем "5", то цифра	52.68 -> 52.7	
предыдущего разряда увеличивается	32.00 -> 32.1	
на единицу.		
Если отбрасываются несколько цифр		
и первая из отбрасываемых цифр	52.695 -> 52.7	
"5", то цифра предыдущего разряда	32.073 -> 32.1	
увеличивается на единицу.		
Если отбрасывается только одна		
цифра "5", а за ней нет цифр, то		
округление производится до		
ближайшего четного числа, т. е.	52.5 -> 52	
цифра предыдущего разряда	53.5 -> 54	
остается неизменной, если она		
четная, и увеличивается на единицу,		
если она нечетная.		