

## Средства защиты сварщика



Сварочная маска 110х90 Маска сварщика хамелеон NEXTTOOL АСФ 77 Маска сварщика-хамелеон ADF-4000 Очки защитные Сибртех Очки защитные газосварщика Светофильтр хамелеон Стекло защитное поликарбонат 110х90, 120х100

Светофильтр DIN 10, 11, 12, 13, 14







## Сварочная химия

Паста антипригарная для защиты сопла горелки Спрей антипригарный для защиты сопла горелки Средство для защиты околошовной зоны от налипания брызг металла

## Перчатки и краги



Перчатки трикотажные с латексным покрытием

Перчатки спилковые

Перчатки спилковые комбинированные

Краги Аргон

Краги Сапфир люкс усилены кожанными вставками, прошиты нитями кевлар

Краги Трек



# Горелка TECH MS 15

Горелка TECH MS 15 3м Горелка TECH MS 15 5м Сопло Ø 12 мм конич. L=54 Сопло Ø 16 мм цилиндр. L=54 Держатель сопла MIG 15 со спиралью Спираль к соплу MIG-15 Держатель сопла MIG 15 со спиралью

### Горелка PRO MS 36

Горелка MIG-36 3м Горелка MIG-36 4м Горелка MIG-36 5м Сопло Ø 16 мм конич. L=84 Вставка под наконечник М6(М8)х28 Диффузор газовый, L=32,8 Канал направляющий 1,0-1,2мм



Горелка MIG-450 3м Горелка MIG-450 4м Горелка MIG-450 5м Сопло Ø 16мм сильно конич. L=82,5 Сопло Ø 18мм конич. L=82,5 Сопло Ø 20мм цилиндр. L=82,5 Диффузор газовый МАХІ (М8х58) латунь Канал направляющий 1,2-1,6 мм



#### Контактные наконечники

Наконечник Е-Си М6х25 прямой Наконечник Е-Си М6х28 Наконечник Е-Си М8х30 Наконечник CuCrZr M8x30



Электрододержатель 200 А Электрододержатель 300 А Электрододержатель 400 А Электрододержатель 500 А

Клемма заземления 200 А Клемма заземления 300 А

Клемма заземления 500 А

Вставка СКР 10-25 (кабельная вилка)

Вставка СКР 35-50 (кабельная вилка) Вставка СКР 35-50 (кабельная вилка)

Вставка СКР 70-95 (кабельная вилка)

Гнездо СКРП 35-50

Гнездо СКРП 70-95

Кабель сварочный КГ-16 (10м)

Кабель сварочный КГ-25 (10м)

Кабель сварочный КГ-35 (10м)

## Комплектующие к ручным плазмотронам Плазмотрон CUT-50











Сопло 50-70 1,0MM (CS 50) IVU0033-10 Катод плазма 50 (CS 50) IVB0062 Диффузор плазма 50-70 (CS 50, CS 70) IVF0002 Насадка защитная 50 (CS 50) IVS0008


## Плазмотрон CUT-81











# Плазмотрон CUT-141





## Расходные материалы Hypertherm



# Отрезные и шлифовальные круги







125x1.2x22 14A



355х3х25.4 14А 80м/с ручн 230x6x22 14A КЛТ 1 Ф125х22 Р80 КЛТ 1 Ф115x22 P60

MP-3 тип **Э**46 Тантал 46.00 тип Э46 УОНИ 13/55 тип Э50А ОЗС-12 тип Э46 LB-52U 03Л-6



## Сварочные электроды

# Расходные материалы и горелки TIG





(серый)	(серый)	(серый)
<b>WL-15</b> (золотисты й)	<b>WL-15</b> (золотисты й)	<b>WL-15</b> (золотисты й)
<b>WL-20</b> (синий)	<b>WL-20</b> (синий)	<b>WL-20</b> (синий)
WP	WP	WP
(зеленый)	(зеленый)	(зеленый)
WT-20	<b>WT-20</b> (красный)	<b>WT-20</b> (красный)
(	(	(
<b>WZ-8</b> (белый)	<b>WZ-8</b> (белый)	<b>WZ-8</b> (белый)
<b>WY-20</b> (темно- синий)	<b>WY-20</b> (темно- синий)	<b>WY-20</b> (темно- синий)
	WL-15 (золотисты й) WL-20 (синий) WP (зеленый) WT-20 (красный) ( WZ-8 (белый) WY-20 (темно-	WL-15 (ЗОЛОТИСТЫ Й)  WL-20 (СИНИЙ) (СИНИЙ)  WP WP (ЗЕЛЕНЫЙ) (ЗЕЛЕНЫЙ)  WT-20 (КРАСНЫЙ) (КРАСНЫЙ) ( WZ-8 (БЕЛЫЙ)  WY-20 (ТЕМНО-

(серый)
WL-15
(золотистый)
<b>WL-20</b> (синий)
WP
(зеленый)
WT-20
(красный)
(
WZ-8
(белый)
WY-20
(темно-синий)

