



ทำตัววัดเพื่อใช้วัดระยะ bartack



สรุปผล สามารถลดเวลาในการ bartack ได้ 2-3 sec/ชิ้น และยังช่วยให้พนักงานไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมส่งผลให้เกิดความสูญเปล่า

แบบใหม่ พนักงานไม่ต้องเสียเวลาในการปักงานเพื่อหาจุดเนื่องจากมีตัววัดไว้แล้ว