# 마이크로프로세서 응용 보고서 (Interrupt, PWM)

자동차IT융합학과 20183376

박선재

\*주석으로 설명 대체, 칸 수 부족으로 각 비트에 대한 그림 몇 개 제외

1. Interrupt (LED를 한 칸씩 shift(<<1>> => 이전 LED off, <<2>> => 이전 LED 유지)) (include, 함수 선언, 구현하지 않은 함수 사용하는 부분 생략)

```
char LED[4] = { 1, 1, 1, 1 }; //LED
uint32_t Pit1cnt = 0;
int main(void)
{
   init PIT();
   // Timer 1의 interrupt가 발생하면 PIT1ISR function으로 이동함
   // 6 : priority level
   // 60 : Vector number
   // priority level이 더 큰 것이 우선 동작, 우선 순위가 같으면 Vector Number가 덛 큰 것이 우선 동작
   INTC_InstallINTCInterruptHandler(PIT1ISR, 60, 6);
   RegisterO_set();
   /* Loop forever */
   for (;;)
         LED_ctrl();
void RegisterO_set(void)
                           // Output Register setting
   // LED를 Output으로 사용하도록 세팅
   // .B => Register의 특정 비트의 특정 위치, .R => Register all
   // Pad Configuration Registers(Port D)의 OBE bit를 enable하여 output으로 사용하도록 설정
   SIU.PCR[52].R = 0x0200; // LED1 // Register 전체 중 OBE bit만 따로 enable
   SIU.PCR[53].R = 0x0200; // LED2
   SIU.PCR[54].R = 0x0200; // LED3
   SIU.PCR[55].B.OBE = 0b1; // LED4 // OBE bit만 따로 불러와 enable
}
void LED_ctrl(void)
                           // LED Output
   //LED Output (Pad data output)
   SIU.GPDO[52].B.PDO = LED[0]; // LED1
   SIU.GPDO[53].B.PDO = LED[1]; // LED2
   SIU.GPDO[54].B.PDO = LED[2]; // LED3
   SIU.GPDO[55].B.PDO = LED[3]; // LED4
void init_PIT(void)
                           // PIT initial
   //Enable PIT and Config Stop in debug mode
   PIT.PITMCR.R = 0x00000001;
   // Register에 설정 된 value에서 system clock의 주기로 0까지
count
                                                                           Table 36-4, LDVAL Field Des
   // Timeout = (6.4M) x 1sec / 64M sysclks = 100ms
   PIT.CH[1].LDVAL.R = 6400000;
```


```
//Enable PIT1 Interrupt Enabled & Start, PIT counting
        PIT.CH[1].TCTRL.R = 0x00000003;
void PIT1ISR(void) //Interrupt service routine // PIT running
{
   Pit1cnt++; //Interrupt 발생 시 +1씩 연산
   //추가하지 않으면 interrput가 계속 살아 있어서 통신 interrupt를 받지 못함 // Interrupt finish (Clear
PITO flag)
   PIT.CH[1].TFLG.B.TIF = 1;
   // <<1>> 0부터 Pit1cnt가 순차적으로 증가되기 때문에 %4 연산 시 0, 1, 2, 3이 순차적으로 도출.
   //
            LED가 순차적으로 on, off됨 (이전 LED off)
   LED[0] = !(Pit1cnt \% 4 == 3);
   LED[1] = !(Pit1cnt % 4 == 2);
   LED[2] = !(Pit1cnt % 4 == 1);
   LED[3] = !(Pit1cnt % 4 == 0);
   // <<2>> 0부터 Pitlcnt가 순차적으로 증가되기 때문에 %5 연산 시 0, 1, 2, 3, 4가 순차적으로 도출.
   // LED가 순차적으로 on됨(이전 LED on유지)
   LED[0] = !(Pit1cnt%5>=4);
   LED[1] = !(Pit1cnt\%5>=3);
   LED[2] = !(Pit1cnt%5>=2);
   LED[3] = !(Pit1cnt\%5>=1);
}
```

#### <<1>>>



=> Pit1cnt%4 == 0 실행 => Pit1cnt%4 == 1 실행 => Pit1cnt%4 == 2 실행 => Pit1cnt%4 == 3 실행

#### <<2>>



=> 아무 조건도 걸리지 않음 => Pit1cnt%5 >= 1 실행

=> Pit1cnt%5 >= 2 실행





=> Pit1cnt%5 >= 3 실행

}

{

}

{

=> Pit1cnt%5 >= 4 실행

### 2. PWM(가변저항에 따른 LED 밝기 조정)

```
(include, 함수 선언, 구현하지 않은 함수 사용하는 부분 생략)
char LED[4] = { 1, 1, 1, 1, 1}; //LED int R_adc = 0; int LED_dis = 0; uint16_t PWM_LED1 = 6400;
int main(void)
{
   init_ADC1();
   Init_FlexPWM();
   RegisterO_set();
    /* Loop forever */
   for (;;)
                                                          GPIO의 기능 설정
         ADCRead_1();
         LED_ctrl();
         PWM_out();
```

void RegisterO\_set(void) // Output Register setting // LED를 Output으로 사용하도록 세팅 .R => Register all // Pad Configuration Registers(Port D)의 OBE bit를 enable하여 output으로 사용하도록 설정

SIU.PCR[64].R = 0x2400;//가변저항으로 사용 void LED\_ctrl(void) // LED Output //LED Output (Pad data output)

SIU.PCR[52].R = 0x0E00; // LED1 // Register 전체 중 OBE bit만 따로 enable

SIU.GPDO[52].B.PDO = LED[0]; // LED1 void init\_ADC1(void) // 가변저항 initial //ADC 모듈에 대한 기본적인 설정  $ADC_1.MCR.B.ABORT = 1;$ //Abort ADC\_1

//disable overwritting


ADC\_1.MCR.B.WLSIDE = 0; //conversion data is written right\_aligned

 $ADC_1.MCR.B.MODE = 0;$ //One Shot mode ADC\_1.MCR.B.CTUEN = 0; //disable CTU triggered

 $ADC_1.MCR.B.OWREN = 0;$ 

```
ADC_1.MCR.B.ADCLKSEL = 0; //Set ADClock 32MHz
   ADC 1.MCR.B.ACK0 = 0;
                           //disable auto clock off
                          //disable power down mode
   ADC_1.MCR.B.PWDN = 0;
                                                                 3번 모듈 2번 모듈 1번 모듈 0번 모듈
   //ADC sampling 수에 따른 변환 시간 설정
   ADC_1.CTR[0].R = 0x00008208;
                                                                          ※ 설정시 강제로 PWM 출력을 0으로 만듦
                                                          26.6.4.2 Mask register (MASK)
   //ADC Channel 사용 설정
   ADC_1.NCMR[0].R = 0x00000020;
   //ADC 데이터 저장 변수 초기화
                                                                    3번 모듈 2번 모듈 1번 모듈 0번 모듈
   ADC_1.CDR[0].R = 0x000000000;
                                                         26.6.4.3 Software Controlled Output Register (SWCOUT)
   ADC_1.MCR.B.ABORT = 0; //Exit Abort ADC_1
                                                            26.6.4.4 Deadtime Source Select Register (DTSRCSEL)
void ADCRead_1(void)
                          // 가변저항 value read
{
   ADC_1.MCR.B.NSTART = 1;
   asm("nop"); //Assembly어 -> 시작 전까지 기다려라
                                                            26.6.4.5 Master Control Register (MCTRL)
   //변환이 끝나면 Data를 input (1: 변환중, 0: 변환완료)
   while (ADC_1.MCR.B.NSTART) asm("nop");
   R_adc = ADC_1.CDR[5].B.CDATA; //가변저항값
}
void Init_FlexPWM(void)
                          // pwm initial
   FLEXPWM 0.OUTEN.B.PWMB EN = 0b1000; //PWM B Output Enabled Submodule 3
                                  //Mask를 사용하지 않는다
   FLEXPWM_0.MASK.R = 0x0000;
   FLEXPWM_0.SWCOUT.B.OUTB_3 = 1; //S/W Controlled O/P OUTB_3 Enable
   FLEXPWM_0.MCTRL.B.LDOK |= 0xF; // Load update (Load config values into buffers)
   FLEXPWM_0.MCTRL.B.RUN |= 0xF; // PWM start (1, 2, 3, 4 RUN)
   //10kHZ로 update
   FLEXPWM_0.SUB[3].INIT.R = 0;
                                           // 캐리어파의 시작점
   FLEXPWM_0.SUB[3].VAL[0].R = 3200;
                                           // 캐리어파의 중간값
   FLEXPWM_0.SUB[3].VAL[1].R = 6400;
                                           // 캐리어파의 끝점
   //독립 제어
   FLEXPWM_0.SUB[3].CTRL2.B.INDEP = 1; // B를 독립적으로 사용(A와 함께 사용 X)
   // full, half enable
   // PWM의 값을 Half와 Full에서 update함.
   FLEXPWM_0.SUB[3].CTRL.B.HALF = 1;
                                           // Half에서 update
                                           // Full에서 update
   FLEXPWM_0.SUB[3].CTRL.B.FULL = 1;
   FLEXPWM_0.SUB[3].DISMAP.B.DISB = 0; //Fault시 data를 차단함.
   FLEXPWM_0.SUB[3].DISMAP.B.DISA = 0; //Fault시 data를 차단함.
}
void PWM_out(void)
                         // 가변저항에 대한 pwm 변화
    //가변저항의 최대값이 1023이고 PWM의 캐리어파 끝점을 6400으로 설정했기 때문에 가변저항이 커질 수록
LED의 빛이 어두워짐
   PWM_LED1 = (unsigned short)(6400 * R_adc / 1023);
   FLEXPWM_0.SUB[3].VAL[4].R = 0; //4, 5번 관장 => PWMB
   FLEXPWM_0.SUB[3].VAL[5].R = PWM_LED1; //PWMB의 5번에 값을 출력해줌
   FLEXPWM_0.MCTRL.B.LDOK |= 0xF; // Load update (Load config values into buffers)
   FLEXPWM_0.MCTRL.B.RUN |= 0xF; // PWM start (1, 2, 3, 4 RUN)
}
```

## <<PWM Duty>>



=> Duty : 0 (LED)

=> Duty : 0 (OSIL)




=> Duty : 3200 (LED)

=> Duty : 3200 (OSIL)




=> Duty : 6400 (LED)

=> Duty : 6400 (OSIL)




=> Duty : 3200 (LED, N) => Duty : 4800 (LED, N)




=> Duty : 1600 (LED)

=> Duty : 1600 (OSIL)



=> Duty: 4800 (LED)

=> Duty: 4800 (OSIL)



=> Duty : 0 (LED, N)

=> Duty : 1600 (LED, N)



=> Duty : 6400 (LED, N)