1. 산사태 평시 대비 (위험도 '안전' 단계 🔵, '보통' 단계 🔵)

1.1 형시 대비 원칙

산사태 발생 위험에 대한 선제적 대응 및 피해 최소화를 위해 평시부터 다음 원칙에 따라 체계적인 대비 태세를 유지하여야 한다.

1.1.1 위험지대 사전 표식 및 접근 통제

- 가. 행동 지침: 산사태 위험지대에 대한 사전 표식 및 접근 통제선을 설치하여야 한다.
- 나. 적용 대상 구역: 다음 각 호에 해당하는 구역에 적용하여야 한다.
- (1) 절개지
- (2) 침식지
- (3) 사면 침하 흔적
- (4) 토사 붕괴 이력 구간
- (5) 배수로 유실구간
- (6) 탄약고 후방 법사면
- (7) 그 밖에 산사태 위험이 상존하는 지역
- 다. 조치 방법:
- (1) 해당 구역에 야광 반사 경고판, 형광색 천막지, 표식기둥 등 시인성(視認性)이 높은 자재를 설치하여야 한다.
- (2) 차량 접근 통제 필요 시 경고바 및 안전 차단선을 설치하여야 한다.
- (3) 병력 활동 반경 내 사면 인접 경로에는 '위험지역' 문구 포함 표지판을 설치하여야 한다.
- (4) 보고 체계: 안전 자재 설치 사진 및 위치정보(좌표 포함)를 상황실 및 시설과에 일일 보고하여야 한다.

1.2. 정기 순찰 및 기록

가. 행동 지침: 경사면, 산지 인접 시설, 진지 및 보급로 주변에 대한 정기 순찰을 실시하고 위험요소를 기록하여야 한다.

나. 순찰 주기: 주 1회 이상 실시하여야 한다. 강우 예보 시에는 3일 전 필수적으로 사전 순찰을 진행하여야 한다.

1.2.1. 중점 순찰 대상

- 가. 탄약고 후방 사면
- 나. 경사도 15도 이상 절개지 주변
- 다. 산지 인접 보급 창고 및 울타리
- 라. 진지 후방 도수로 및 배수구
- 마. 병력 산지 통과 이동로 구간

1.2.2. 순찰 내용

- 가. 침하 흔적. 배수로 토사 유입. 낙석 징후 여부 확인하여야 한다.
- 나. 유실 흔적(물흐름 자국), 잡목 쓰러짐 여부 확인하여야 한다.
- 다. 지반 균열 및 지반 침강 현상 발생 시 사진 촬영 및 기록을 유지하여야 한다.
- 라. 기록 방법: 순찰 담당자는 사진, 시간, 위치를 각각 양식에 맞춰 일지화하여야 한

마. 보고 체계: 위험요소 발견 시 즉시 담당 부대원은 상황실 및 시설과의 책임 담당관에게 작성된 일지 파일을 MMS 문자로 첨부하여 보고하여야 한다.

1.3. 위험도 수치화 관리

- 가. 위험도 체크리스트 구성: 산사태 위험을 보다 정량적으로 판단하기 위해 다음의 주요 기표를 기반으로 위험도 체크리스트를 구성하여야 한다.
- (1) 강우량: 1시간 강우가 30mm 이상 또는 24시간 누적 80mm 이상 시 산사태 위험 증대.
- (2) 경사도: 15도 이상 급경사 구간은 낙석 및 사면 유실 위험증대.
- (3) 고도차: 고저차 30m 이상 구간은 급격한 지형 변화로 산사태 위험 증대.
- (4) SMI(토양수분지수): 70 이상은 토양의 포화 임계치 도달을 의미하며, 붕괴 위험 증대.
- (5) NDVI(식생지수): 0.2 이하 구간은 식생 밀도 희박을 의미하며, 붕괴 가능성 증대. 나. 지표 관리 주기: 위험도 체크리스트 지표를 주 1회 정기적으로 수치를 기록하여야 하고, 예보 경보 상황에서는 일 1회 이상 수치 점검을 병행하여야 한다.
- 다. 기록 및 등급화: 기록은 엑셀 기반 템플릿을 활용하여 위험 지점별 위험도를 등급(안전______, 보통_____, 주의_____, 위험______, 매우 위험______)으로 표시한다. (세부내용 2.1.1. 참조)
- 라. 기준 초과 시 조치: 지표 수치가 기준을 초과하는 경우, 즉시 상황실 및 시설과에 보고하여야 하며, 해당 지점에 대한 보강 조치 또는 병력 접근 통제를 시행하여야 한다.
- * SMI(토양수분지수): 토양 내 수분 함유량을 나타내는 지표. 수치가 높을수록 토양 포화로 인한 붕괴 위험이 증대됨을 의미한다.
- * NDVI(식생지수): 산지 사면의 식생 밀도를 나타내는 지표. 수치가 낮을수록 토사 유실 방지 식물이 적어 산사태에 취약함을 의미한다.

1.4. 시설물 보강 및 사전 조치

- 가. 행동 지침: 병력 활동 반경 내 취약 시설에 대한 구조 보강 및 배수 체계 점검을 실시하여야 한다.
- 나. 조치 대상 구역: 탄약고, 보급창고, 지휘소, 격납고, 전술도로, 진지, 배수로, 도수로 등 산지 인접 및 사면 하단부 군사 시설.

1.4.1. 조치 방법

- 가. 배수로 및 도수로의 토사 제거를 통해 배수 기능을 정상화하여야 한다.
- 나. 흙막이 판재, 모래주머니, 방수천막 등을 설치하여 사면 붕괴를 방지하여야 한다.
- 다. 콘크리트 보강(예: 시멘트 몰탈 보수) 또는 사면 계단화 공사 조치를 시행하여야 한다.
- 라. 유실 위험 시설은 형광 경고 테이프 및 야간 반사판 설치하여 식별성을 확보한다.

1.4.2. 조치 주기 및 시기

- 가. 정기 점검은 분기별 1회, 장마철 2주 전 집중 점검하여야 한다.
- 나. 강우 예보 시, 예측 시점 기준 **48**시간 전까지 사전 조치 완료를 원칙으로 하여야 한다.

다. 보고 체계: 작업 전/후 사진, 실시 일시, 보강 유형을 포함한 보수 확인 보고서를 상황실 및 시설과에 전송하여야 한다.

1.5. 물자 준비 및 비축

가. 행동 지침: 재난 대응에 필요한 기본 물자를 사전에 준비하고 부대 내 비축 체계를 유지하여야 한다.

1.5.1. 비축 대상 물자

- 가. 비상식량(전투식량,생수 등)
- 나. 응급 의약품(지혈제, 소염제, 진통제, 외상치료 키트 등)
- 다. 조명 및 통신 장비(손전등, 사이렌, 무전기, 보조 배터리)
- 라. 개인 보호 장비 (방탄모, 판초우의, 장갑, 군화 등)
- 마. 간이 공구류 (야전삽, 곡괭이, 포승줄 등)
- 바. 천막, 방수포, 마대자루 등 임시 대피 및 토사 차단 자재

1.5.2. 비축 장소 및 점검 주기

가. 각 중대 본부 및 취약지역 인접 지역 내 소규모 물자 창고를 지정 및 확립하여야 한다.

나. 월 1회 이상 물자 수량 유효기간을 점검하고, 분기별 보충 계획을 수립하여야 한다.

1.5.3. 보고 체계

가. 물자 수불 내역을 분기별로 정리하여 상황실 및 군수과에 보고하여야 한다.

나. 사용시 즉시 보급 요청 및 긴급 소요계획을 보고하여야 한다.

1.6. 교육 및 훈련

가. 행동 지침: 장병을 대상으로 산사태 대응 교육과 상황극 기반 모의 훈련을 집중호우 예상 기간 **2**주 전까지 실시하여야 한다.

1.6.1. 산사태 전조 현상 인지 및 숙지

가. 산사태는 돌발적으로 발생할 수 있으나, 사전에 감지 가능한 전조 현상이 존재하므로 이를 숙지하여야 한다.

- (1) 땅울림 진동과 함께 산비탈에서 다량의 용수가 분출될 때 (지반 내수압 증가로 인한 토사 붕괴 가능성).
- (2) 무풍(無風) 상태에서 나무 흔들림 또는 뿌리 뽑힘 현상이 발생할 때 (사면 구조 이완으로 인한 붕괴 임박 가능성).
- (3) 계곡 상류에서 갑작스러운 다량의 흙탕물 유입 시 (상부 지역 붕괴 진행 암시).
- (4) 산비탈에서 토사 유출(사르르 흘러내림) 또는 낙석 발생 시 (사면 안정성 붕괴에 따른 초기 산사태 징후).
- * 전조 현상: 특정 상황 발생의 징후로 나타나는 현상.

1.6.2. 대피 판단 기준 및 보고 절차 숙지

- 가. 산사태 발생에 위험이 임박하거나 사면 이상 징후가 발견될 경우, 장병은 자의적 판단을 금하며 매뉴얼에 명시된 대피 판단 및 보고 절차를 즉시 이행하여야 한다. 나. 1차 판단 기준 (현장 관찰 기준): 다음 각 호 중 하나 이상에 해당하는 경우, 위험 상황으로 판단하고 아래 절차에 따라 즉시 조치하여야 한다.
- (1) 절개지 및 사면에서 토사 또는 용수 유출이 시작될 때.
- (2) 소규모 낙석이 반복적으로 발생하거나, 대형 암반의 흔들림 징후가 관측될 때.
- (3) 사면 상단부에서 균열음, 지반 파열음 등 비정상적인 소음이 지속될 때.
- (4) 배수로 역류 또는 도수로 범람이 육안으로 확인될 때.
- (5) 위성정보 또는 수치지표 기반, NDVI(정규식생지수)의 급격한 변동 및 SMI(토양수분지수) 이상이 탐지될 때.
- 다. 2단계 대응 절차 (보고 및 조치):
- (1) 즉시 보고: 지휘 체계에 따라 최인접 현장 간부(분대장/중대장)에게 무전 또는 개인 단말기 문자로 현장 위치 및 징후를 전달하여야 한다.
- (예시:"A지점 탄약고 후방 사면 낙석 징후 발생, 비정상 소음 지속 중. 발생 시간:202506022130. 관측자: 일병 김XX")
- (2) 초기 경고 조치: 주변 병력에게 '낙석 징후, 이탈 준비'를 구두지시 하며, 인접 경로에 야광 경고판 또는 반사봉 등을 활용하여 임시 차단 조치를 시행하여야 한다.
- (3) 상급 부대 보고: 분대/중대 단위는 상황실 또는 지휘통제실(CCC)에 사진을 포함하여 즉시 보고한다. 보고 형식은 위치 좌표, 사진, 시간, 관측내용, 그리고 1차 선제 조치 상황을 간략히 기술하여 작성하여야 한다.
- (4) 대피 판단 및 실행: 중대장 혹은 대대장의 판단 하에 전술도로나 진지 후방 등 안전한 지형(평지 또는 완만한 경사면)으로 우선 철수 조치한다. 전술도로 접근 불가시에는 산과 반대 방향의 고지대를 확보하고 대기하며, 만약 소대 단위 이상 병력고립 시 119 구조 요청을 진행하여야 한다.(단, 전시 예외 상황 제외)라. 보고 및 조치 개시 원칙: 상황 보고는 최초 관측 시점 기준 3분 이내 완료하여야하며, 지휘관 판단 및 조치 개시는 최대 10분 이내에 이루어지는 것을 이상적인목표로 하여야 한다.
- 마. 수치 지표 연동 시스템 활용: 상황 판단의 신속성 및 정확성 확보를 위해 실시간 수치 지표 연동 시스템을 평시부터 숙지하고, 수치 기준 도달 시 대피 명령을 선제적으로 발령할 수 있도록 준비하여야 한다.